





MEMOIRES
DE PHYSIQUE
SUR
L'ART DE FABRIQUER LE FER,
D'en fondre & forger des canons d'artillerie;
SUR
L'HISTOIRE NATURELLE,
ET SUR DIVERS SUJETS PARTICULIERS DE PHYSIQUE
ET D'ÉCONOMIE.

34099
M E M O I R E S

D E P H Y S I Q U E

S U R

L'ART DE FABRIQUER LE FER,

D'en fondre & forger des canons d'artillerie ;

SUR L'HISTOIRE NATURELLE,

ET SUR DIVERS SUJETS PARTICULIERS DE PHYSIQUE
ET D'ÉCONOMIE :

Avec une Table analytique des matieres en forme de Dictionnaire,
pour servir à l'intelligence des termes techniques.

Ouvrage orné de treize Planches en taille-douce.

PAR M. GRIGNON, Maître de Forge, Correspondant de l'Académie Royale
des Sciences, & de celle des Inscriptions & Belles-Lettres de Paris, Associé de celle
des Sciences, Arts & Belles-Lettres de Châlons.

Ufus, & impigræ simul experientia mentis,
Paulatim docuit.....

LUCR. Lib. v.



A P A R I S,

Chez DELALAIN, Libraire, rue & à côté de la Comédie Française.

M. D C C. L X X V.

AVEC APPROBATION, ET PRIVILEGE DU ROI.

HISTORICAL
MEDICAL
LIBRARY



A M E S S I E U R S
D E
L'ACADÉMIE ROYALE DES SCIENCES.

M E S S I E U R S ,

*Vous avez bien voulu accorder votre suffrage à
mes Observations, & juger dignes de l'impression
les Mémoires que j'ai eu l'honneur de vous adresser
& de lire dans vos Assemblées depuis seize ans, sur
la Métallurgie, particulièrement sur les travaux des
Forges à fer, sur l'Artillerie & sur l'Histoire Na-*

turelle. Vous avez eu la bonté, pour m'encourager à poursuivre mes recherches, mes observations & mes expériences, de m'accorder le titre honorable de Correspondant de votre illustre & savante Compagnie; vous m'avez permis de réunir, en un volume séparé de ceux des Savants Etrangers, mes Opuscules, & de les publier sous vos auspices, si propres à les faire recevoir favorablement du Public. J'ai l'honneur, MESSIEURS, de vous les offrir; je vous supplie d'agréer cet hommage, comme le tribut de ma juste reconnaissance, comme une preuve authentique de mon attachement & du très profond respect avec lequel je suis,

MESSIEURS,

Votre très humble & très
obéissant serviteur.

GRIGNON.



P R É F A C E

S E R V A N T D' I N T R O D U C T I O N.

L'OUVRAGE que je présente au Public est le résultat de vingt-six années de méditations, d'observations & d'expériences, particulièrement sur *l'Art du Maître de forge* que j'exerce depuis ce temps avec des principes de Chymie, & le goût de l'Histoire Naturelle. Il n'étoit pas possible, qu'imbu des Eléments de ces sciences, je pusse exercer si longtemps un Art qui y a de si grands rapports & avec la Physique en général, sans saisir les occasions d'observer les phénomènes nombreux qui se présentent fréquemment dans les différentes opérations des forges; ou j'eusse été l'homme-machine.

J'avoue que lorsque j'entrai dans les Forges, je ne connoissois pas les premiers rudiments des opérations des travaux en grand du fer. Ceux que j'entreprendois devoient être le véhicule de mon existence & de celle de ma famille naissante. Il falloit donc combiner & spéculer avant que d'analyser. Uniquement occupé des opérations du commerce, j'abandonnai d'abord à la routine des ouvriers le succès des travaux. Mais enfin il fallut raisonner pour approfondir la cause & les accidents qui sont si fréquents, lesquels, en diminuant le produit, intéressent la fortune du Manufacturier. Je commençai par considérer les manipulations & les procédés des ouvriers. Je m'efforçai de découvrir la base & le principe de leurs pratiques. Je ne vis qu'une routine en but à tous les accidents, & toujours impuissante pour y remédier. Je me familiarisai avec les termes, les outils, les machines & le travail; c'étoit un premier pas nécessaire. J'entrai en conversation avec mes Forgerons; mais

ces ouvriers n'ont qu'un langage barbare; ils expriment tout avec les mêmes termes; sans principes ils ne peuvent rendre compte de leurs opérations. Si on leur demande pourquoi ils procedent de telle ou telle maniere; l'on obtient d'eux pour toute réponse : — C'est qu'il faut faire comme ça. Si l'on insiste sur le pourquoi : — Pourquoi! c'est que si on ne faisoit pas comme ça, cela n'iroit pas bien. Voilà le dernier terme de leur solution. Je compris alors qu'il falloit étudier leur manœuvre, & que leurs mouvements seroient pour moi le truchement de leur langage. Je m'armai de patience, & je redoublai d'attention; enfin je compris quelque chose. J'aperçus de la justesse dans quelques opérations, & de l'inconséquence dans beaucoup d'autres; ces nouveaux progrès ne servirent qu'à me faire connoître que je ne savois encore rien. La persuasion de cette triste vérité redoubla mon ardeur. Je sentis qu'il étoit nécessaire d'acquérir les connoissances de l'Architecte, du Maçon & du Charpentier, pour construire & réparer les usines & les machines; qu'il falloit devenir Mineur, Charbonnier, Fondeur, Affineur & Marteleur, dans toute la force du terme, pour sentir & redresser les torts de l'ignorance de ces différents ouvriers, & pour les diriger dans leurs opérations, ou plutôt s'en servir comme de simples instruments, pour opérer par moi-même. Enfin après avoir voyagé dans plusieurs Provinces pour y observer la Nature & les Arts, je devins Maître de forge. Je travaillai pendant onze ans dans le silence. J'ai ensuite communiqué mes Observations à l'Académie Royale des Sciences qui y a attaché son suffrage. Cette savante Compagnie m'honora, en Décembre 1768, du titre de son Correspondant. Je considérai ce brevet moins comme une récompense, que comme un engagement que je contractois d'en remplir les obligations. Je lui ai adressé depuis neuf Mémoires sur différents objets qui sont compris dans ce volume, avec six autres que j'avois auparavant soumis à son jugement : j'en ai joint encore six que j'ai tirés de mon porte-feuille.

L'Académie Royale des Sciences, chargée de ses propres travaux, avoit suspendu l'impression des Mémoires des Savants Etrangers, dont ceux que je présente aujourd'hui devoient faire partie. Accumulés depuis quinze ans, ils eussent fait seuls un volume, ou ils n'auroient été publiés que de loin en loin, en les inférant parmi d'autres Mémoires, dans chaque volume des Etrangers que l'Académie publie successivement. Plusieurs personnes de la plus grande distinction, dont les avis & les desirs sont pour moi une loi impérieuse, le vœu & le conseil de mes amis & de mes confreres, m'ont déterminé à prier l'Académie de me permettre de publier ces Mémoires en un volume séparé; & pour ce, sur l'avis de M. Cadet & de M. Desmarêts, Membres de cette Compagnie, qu'elle a nommés Commissaires pour les reviser, elle m'a accordé la faveur de son Privilege.

Les objets que je traite, plus particulièrement ceux qui ont un rapport aux travaux du fer, sont de deux sortes. Les Mémoires qui en traitent sont l'exposé des découvertes physiques que j'ai faites à force d'expérience, de frais & de patience; les autres contiennent des principes théorie-pratique de quelques parties de l'Art du Maître de forge. C'est un champ vaste dans lequel peu de Savants se sont exercés, excepté M. Bouchu dans l'Encyclopédie, M. de Courtivron, & M. Bouchu dans les Arts, publiés par l'Académie, & Swedenbord, Auteur Suédois, dont l'Académie a publié la traduction. Les ouvrages de ces Savants ne sont pas assez étendus pour avoir embrassé l'universalité de l'objet: je n'en ai même qu'effleuré une partie, en attendant que je publie la *Physique des Forges* dans quelques années, ouvrage que j'ai entrepris de l'aveu & sous la protection du Gouvernement.

Comme mon sentiment sur quelques points de Physique n'a pas toujours été adopté par l'Académie, d'après les rapports de MM. les Commissaires qui ont été chargés d'examiner mes différents Mémoires; que cette diversion de sentiment est consignée dans les registres de l'Académie; que j'ai senti la nécessité de me réformer dans certains cas, & de soutenir

mon sentiment dans d'autres, je ne puis me dispenser d'entrer ici dans quelques détails, pour ne pas compromettre d'un côté le jugement de l'Académie, & de l'autre pour déduire les raisons qui me font adhérer à mon sentiment. C'est pourquoi je vais mettre sous les yeux du Lecteur une courte analyse de chaque Mémoire, avec des Observations détachées, ce qui servira d'introduction à la lecture de ces opuscules.

Je débutai à l'Académie, en 1759, par lire le *Mémoire sur l'Amiante ferrugineux*, découverte qui parut importante aux yeux des Physiciens qui cultivent la Chymie & l'Histoire naturelle. Je prouvai par des expériences, que cette substance est le squelette d'un fer décomposé, privé de tout principe inflammable; qu'elle est inattaquable aux acides, irréductible par le contact du feu; qu'elle a enfin les propriétés de l'amiante naturel, & qu'elle lui est analogue, puisqu'il est facile de réduire en fer l'amiante naturel & l'amiante ferrugineux par le même procédé que je donne. D'après l'opération par laquelle je réduis le fer en amiante factice, dans le feu de nos fourneaux de fonderie, je conclus que l'amiante naturel fossile est un fer décomposé par le feu des volcans, immense foyer de la Nature, qui sont imités en petit par les fourneaux des fonderies des forges. J'annonce mes doutes sur le fer prétendu natif, sur lequel j'aurai occasion de m'étendre davantage dans d'autres Mémoires, sur le régule du fer, sur la crySTALLISATION duquel je donne des apperçues. Je finis par démontrer quelques propriétés de l'amiante ferrugineux.

L'ON m'a observé que l'amiante fossile ne pouvoit être le résultat d'un fer décomposé par le feu des volcans, puisque l'on en trouve dans diverses substances qui ne pouvoient être réputées comme des récréments de volcans, tels le crystal de roche, les pierres calcaires, enfin la pierre olivaire. Je réponds que l'amiante naturel peut avoir été porté au loin par l'explosion des volcans où elle a pris son origine, ou par l'impulsion des eaux, & par des acci-

dents quelconques, & ensuite être enveloppé par le fluor du cryſtal de roche, ou le remoux qui a formé les pierres calcaires : enfin que l'eau peut avoir charié des particules d'amianté, entre des couches de pierres ollaires qui ſe forment par parties additionnelles. Il peut être poſſible auſſi que l'eau opere, par une longue ſuite de ſiècles, ce que le feu opere en des temps plus courts. Mais il eſt de fait que la plus grande partie des morceaux chargés d'amianté avec leur gangue en grande maſſe que j'ai vus, étoient tous accompagnés de fer, & démontroient viſiblement l'action du feu.

Le ſecond Mémoire, envoyé à l'Académie en 1761, eſt une *Obſervation ſur la Formation des mines de fer par dépôt, de la province de Champagne, & leurs analogues*. Je prouve, par des obſervations locales, que toutes les mines de fer de Champagne ſont le produit de la décomposition des pyrites qui ſont abondantes dans cette province, ou le ralliment des particules de fer diſſéminées dans les corps détruits qui en contiennent, ou du fer même décompoſé : que ces mines ont été le jouet des eaux dont elles ont ſuivi l'impulſion, & qui les ont accumulées ou étendues entre des couches de terre de diverſes qualités, ou les ont enfachées entre des fentes de rochers. Je décris ensuite les différentes formes de variétés & de qualités de ces mines. J'indique les diverſes eſpeces de foſſiles qui leur ſont aſſociés.

Je paſſe ensuite à la deſcription & à l'analyſe d'une eſpece de mine de fer blanche-ſpathique, qui n'eſt décrite par aucun Minéralogiste. Cette mine a quelque reſſemblance pour la forme avec le *solanum tuberoſum eſculentum*. C'eſt pourquoy je définis cette mine ſous le nom de mine de fer tuberculeuſe-iſabelle-ſpathique. J'en donne le produit qui eſt de 63 pour 100.

Je paſſe à mes Obſervations ſur la poſſibilité de compoſer une mine de fer artificielle du genre des hematites, en calcinant des morceaux de moyeux de roue de voiture, bien pénétrés des parcelles du fer de l'eſſieu, que les ſecouſſes

& les frottements y ont accumulées au moyen de la graisse que l'on a employée pour adoucir les frottements, & qui a servi de véhicule au fer pour l'introduire dans les pores du bois, lequel, par la combustion, se trouve changé en mine de fer sans déplacement de ses parties organiques, tels ces morceaux de bois que l'on trouve dans la terre unis à du fer, lequel a été décomposé par la rouille, à la faveur de l'humidité qui a incorporé le fer fluide avec le bois, & en a composé un minéral. Je finis ce Mémoire par donner une description topographique de différents cantons de la Champagne, qui recellent des mines de fer exploitées en plus grande partie; & je détaille leurs différents caractères, leur situation dans la terre, enfin les procédés employés pour en tirer le minéral.

L'ON pourra observer que M. Rouelle a dit dans ses cours, que les mines de fer de Champagne sont faites par transport & par dépôt. Je n'aurois pas manqué de rendre à ce Restaurateur de la Chymie en France, la justice qui lui étoit due, si j'eusse trouvé, dans les extraits de ses leçons que j'écrivois sous sa dictée, quelque chose qui ait eu rapport à cette observation. Ce Mémoire a été fait 17 ans après que j'ai cessé de fréquenter son laboratoire. D'ailleurs ce sentiment est le résultat de mes observations locales, qui m'ont indiqué l'origine & la propagation de ces mines, conséquemment il me devient propre & sert à confirmer le sentiment de M. Rouelle.

DANS le troisieme Mémoire envoyé à l'Académie avec le précédent, je traite de l'*Unité du fer*, en posant pour principe avec M. Geoffroy, qu'il n'y a qu'un seul fer dans le monde, parceque son essence est immuable; que la variété des différentes especes de fer ne procede que des corps étrangers qui lui sont unis dans le traitement, Je prouve par des procédés que j'indique, que l'on peut dépouiller le minéral, la fonte de fer, même le fer, des substances hétérogènes

rogenes qui leur sont unies , pour fabriquer un fer de la meilleure qualité , & par-là détruire un principe contraire à cette doctrine, qui est consigné dans l'Encyclopédie. Je jette un coup d'œil sur les différents procédés qui ont été employés par diverses nations de l'antiquité la plus reculée pour purifier le fer. Je parle en détail des agents qui détruisent le fer & qui attaquent de préférence les parties les plus foibles.

Je prouve que les substances étrangères minérales , soit métalliques , soit salines , vitrioliques ou sulfureuses , qui étoient unies au minerai du fer , entroient dans la composition de la fonte , même d'un fer brut mal préparé , & qu'elles subissent une sorte de métallisation. Enfin je conclus que l'on ne peut obtenir le fer dans son degré de perfection , qu'en le purifiant totalement de toutes les substances étrangères à son essence.

Je fais ensuite une comparaison du fer ordinaire avec le vin , pour faire sentir que tous les vins de tous les cantons de l'univers different entre eux comme les fers de différents pays : que ces différences sensibles dans ces deux substances ne sont dues qu'à l'effet des différents principes locaux qui sont unis accidentellement au vin comme au fer , & que le fer dans son degré de perfection & d'unité , extrait des minerais de différents caractères , lesquels par des procédés ordinaires donnent des fers de qualités variantes , est une substance homogène , tel l'esprit inflammable du vin séparé par des procédés appropriés , est une liqueur toujours semblable , quoique produite par des vins de différente nature & qualité.

L'on pourroit appercevoir dans ce Mémoire que le passage que je cite , page 35 de la Matière Médicale de M. Geoffroy , a un sens contraire à celui que je lui donne & au principe que je pose. Je crois ne pas devoir m'arrêter à discuter ce fait , je renvoie le lecteur à l'ouvrage même de M. Geoffroy , & il verra , comme j'ai vu , que cet auteur démontre

l'unité du fer , & que les différentes qualités que l'on apperçoit dans certains fers , ne procedent que des matieres hétérogenes interposées entre ses molécules.

J'ai dit que des portions & des matieres étrangères au fer qui étoient unies au minerai , & des substances employées dans sa réduction, sont métallisées, & font partie plus ou moins des masses de fer qui en résultent : on pourroit regarder cette proposition comme une erreur en métallurgie ; mais , comme j'ai démontré dans le cours de cet ouvrage par les voies de l'analyse ces matieres étrangères extraites de la fonte de fer & d'un fer grossier , sans qu'on puisse par aucun moyen les y appercevoir en nature , ma proposition est vraie dans toute son étendue.

L'on pourroit m'imputer à erreur d'avoir dit que la matte de fer & le fer le plus grossier contiennent des matieres salines , vitrioliques , sulfureuses , acides sulfureuses , toutes dénominations différentes. Je pense qu'il n'existe point de vitriol sans parties salines - acides ; que l'acide du vitriol uni à la matiere grasse du fer forme du soufre ; que le soufre contient un acide sulfureux volatil , que les dénominations de parties salines , acides , vitrioliques sont à peu près synonymes dans l'essence des choses. Ces différentes dénominations de la même substance sont appropriées aux différentes modifications. Ce seroit au contraire une erreur de soutenir que le fer grossier ne contient point de parties salines : elles y sont à la vérité combinées de façon qu'elles y sont masquées , mais pas assez parfaitement pour qu'elles ne soient pas sensibles à l'organe du goût , & je puis assurer qu'outre que je connois la qualité du fer par le tact , que je la distingue aussi en y appliquant la langue , comme je juge de la qualité d'une meule de moulin en la flairant après l'avoir frappé de quelques coups de marteau. Ces sensations, qui ne sont pas accordées à tous les individus , sont perfectionnées par l'habitude & par l'attention.

LE quatrieme Mémoire , envoyé à l'Académie avec les.

deux précédents , traite des métamorphoses du fer. J'y considère ce métal sous cinq points de vue différents. 1°. En son état de mine , 2°. la matte ou fonte , 3°. son régule , 4°. comme métal , 5°. enfin en son état de destruction. J'em'arrête peu sur les mines de fer parceque j'en ai parlé dans les Mémoires précédents ; je m'étends davantage sur la matte & sur la fonte de fer , que je regarde comme un demi métal à certains égards ; je la divise en genres & en especes dont je donne la description & la configuration , ainsi que les moyens de l'obtenir plus ou moins pure. Je détaille les accidents qu'il faut éviter & qui tendent à changer la fonte de nature & à l'appauvrir. Je pose pour principe qu'il n'existe rien dans la nature qui n'ait une forme particuliere , individuelle & caractéristique : que la fonte de fer est susceptible de se condenser sous une forme qui lui est propre ; je fais la description de ses crystaux que j'ai dessinés & fait graver planche I , II , & XIII.

Je passe ensuite au régule de fer qui est une fonte épurée par une longue macération. Le régule de fer tient le milieu entre la fonte & le fer , il crystallise & se refond difficilement. J'ai dessiné la forme de ses crystaux planche II , III , & XIII. Le régule de fer ressemble beaucoup au fer natif , dont je révoque en doute l'existence , adoptant l'idée de fer fossile : je démontre l'impossibilité du premier , & je dis que le dernier est l'ouvrage des volcans desquels le fer reçoit une métallité incomplète comme dans nos foyers de forge. Je parcours les différentes qualités de fer , & je démontre que tout fer qui n'est pas composé de parties charnues & fibreuses , est d'autant plus éloigné de sa perfection , & qu'il est plus ou moins régulin. Je jette ensuite un coup d'œil sur tous les accidents qui détruisent le fer & le réduisent en chaux , & je termine ce Mémoire par une définition complète du fer.

QUAND je dis que la fonte de fer ressemble à un demi métal , je n'ai pas l'intention , comme je m'en suis expliqué ,

de lui assigner un rang parmi les demi métaux , puisqu'elle en diffère par la propriété qu'elle a de devenir par l'affinage un métal ; ainsi ma proposition n'est point un principe absolu , mais seulement une comparaison de la fonte de fer dans son état actuel avec les demi métaux dont elle a toutes les propriétés , pesanteur , éclat , fusibilité & fragilité. Le terme de régule de fer dont je me suis servi pour exprimer une substance qui tient le milieu entre la fonte de fer & le fer , a répugné d'abord à quelques Savants : mais comme je démontre que cette substance ferrugineuse a un commencement de malléabilité , & qu'elle se fond très difficilement , conséquemment que ce n'est point de la fonte ; que lorsqu'elle a acquis pendant la macération dans le bain un état de dépuration par le départ des parties hétérogènes les plus fusibles , qu'elle est alors fluide & susceptible d'être moulée : conséquemment que ce n'est point du fer : il faut donc prendre un terme moyen pour exprimer cette substance. J'ai cru devoir lui donner le nom générique de régule adopté par tous les Métallurgistes ; pour exprimer le produit d'une mine dépouillée de la plus grande portion de ses minéralisateurs , tel le régule d'antimoine , le régule de cuivre. La mine d'antimoine fondue donne l'antimoine en aiguille. Cette substance fragile , sulfureuse , susceptible d'être mise facilement en poudre , est la fonte ou plutôt la matte de la mine d'antimoine. Lorsque l'on enlève à l'antimoine , comme à la matte de cuivre , ses sulfures par la calcination ou par des intermedes , on réduit ces substances en régule , alors ces régules ont un commencement de malléabilité sans ductilité. Le régule de fer a les mêmes propriétés ; donc il a de l'analogie avec les régules , donc c'est un régule comme ceux des autres métaux puisqu'il n'est ni fonte ni fer. M. de Réaumur en a fait , sans s'en appercevoir , en adoucissant la fonte de fer , mais personne avant moi ne l'a connu , ne l'a décrit ; il falloit donc que je lui donnasse un rang & un nom parmi les matieres métalliques. L'Académie paroît avoir adopté cette dénomination dans l'analyse de mes autres Mémoires.

Le cinquième Mémoire adressé à l'Académie sur la fin de l'année 1761 , est un ouvrage didactique sur l'art de laver & de fondre les mines de fer avec l'économie d'un cinquième de charbon. Ce Mémoire est divisé en trois chapitres & en sections. Après avoir dit dans l'introduction que les opérations des forges sont presque entièrement abandonnées à l'aveugle routine des ouvriers , d'où il naît une consommation abusive des forêts , à laquelle il est urgent de remédier , j'entre en matière dans le premier chapitre par indiquer l'emplacement le plus favorable pour un fourneau de fonderie , les attentions que l'on doit apporter pour en établir les fondations , éviter la fraîcheur & en détourner toute humidité ; j'indique ensuite les formes extérieures des masses des murs du fourneau & la division de ses différentes parties intérieures.

Je parle ensuite du feu & de son action sur le minerai , de l'effet du phlogistique des charbons , de la nature de la flamme , de la nécessité d'accélérer la vivacité du feu par des soufflets. Après avoir traité de l'augmentation de la chaleur par la réaction des parties intérieures du creuset , avoir analysé la variété des effets produits par les différentes formes , je prouve que l'elliptique est celle que l'on doit adopter de préférence pour celle de l'intérieur d'un fourneau de fonderie , & j'établis mes preuves.

Dans la section suivante je décris la proportion des différents foyers du fourneau ; je passe à la démonstration de la théorie-pratique de la construction , je désigne la qualité des briques , la manière de les former , même de composer une terre réfractaire , je recommande d'employer les briques sans être cuites , principe que je démontre , & après avoir enseigné une méthode facile de construire l'intérieur du fourneau , tant le creuset que les étalages & les parois , je passe aux parties accessoires. Pour faciliter ces constructions , j'ai dessiné différents coupes & plans de fourneaux gravés dans les planches IV , V , VI , VII , & XI.

Je traite dans le deuxième chapitre de la diète & de la

régie du fourneau. J'indique dans la première section les précautions que l'on doit observer avant de mettre en feu, pendant que l'on échauffe le fourneau, & lorsque l'on commence à charger en mine : dans la section seconde je traite du charbon, de son état au sortir des mains du Charbonnier, & lorsqu'il a séjourné dans les magasins, de sa qualité relative à son essence & à son état. Je passe dans la troisième section à l'ordre & à la composition des charges, dont je donne le volume, le poids & le produit, & ensuite à l'administration du vent. Dans la quatrième section, je m'occupe de tout ce qui est relatif à la coulée de la fonte en gueuse. Je donne dans la section cinquième des règles pour connoître les maladies d'un fourneau, leur cause & pour y remédier. Dans la sixième, je détaille les précautions que l'on doit apporter lorsque l'on veut ou que l'on est obligé de boucher un fourneau dont on se propose de continuer le fondage après un certain temps d'interruption. Enfin dans la septième section, je prouve par une comparaison de produits, faites sur des masses considérables, qu'en établissant des fourneaux sur les proportions & les dimensions que j'ai détaillées, & dont je fais usage, on économise plus d'un cinquième de charbon, ce qui produiroit dans la seule province de Champagne une économie annuelle de 1350 arpents de bois de l'âge de 25 ans.

Je traite dans le troisième & dernier chapitre du lavage des mines. J'analyse dans la première section, les différents caractères des minerais qui doivent être soumis au lavage. Je donne dans la seconde la description d'un bocard composé, qui réunit le bocard simple, le patouillet & le lavoir : je détaille les proportions des différentes parties pour en faciliter la construction. Je donne dans la troisième section des observations de pratique pour conduire le travail d'un bocard ; je conseille d'en appliquer l'effet à la préparation de la terre des Faïanceries. Je jette un coup d'œil sur les différentes méthodes de laver le minerai ; j'en apprécie les avantages & les abus ; je traite des cribles à l'eau de forme

variée. Je donne ensuite des principes pour connoître si un minéral quelconque a besoin d'être lavé, j'indique les signes auxquelles on reconnoît qu'il l'est suffisamment. J'ai dessiné planche VIII & IX, la coupe, le plan & le développement du bocard composé, & un crible à l'eau.

L'on pourroit dire que M. de Courtivron & M. Bouchu ont déjà proposé de donner une forme elliptique à l'ouvrage d'un fourneau dans la troisième section de l'art des forges & fourneaux : conséquemment que mon plan n'étoit pas neuf, lorsque je soumis ce Mémoire au jugement de l'Académie. Je réponds pour ma justification que la troisième section de cet art n'a paru que presque deux ans après que j'ai fait ce Mémoire, & que je ne pouvois en avoir connoissance lorsque je l'adressai à l'Académie plus d'un an avant que cette section des arts parût : d'ailleurs ces Messieurs, page 8 de cette section, s'expriment de façon à faire connoître qu'ils ne font que soupçonner l'avantage de la forme circulaire & de l'elliptique : ils donnent à l'ellipse qu'ils désiroient que l'on observât, la forme d'une raquette de paulme sans déduire les raisons physiques sur lesquelles ils fondent cette nouvelle théorie. Au surplus si M. Bouchu eut été bien persuadé de l'avantage de cette forme, il l'eut pratiquée lui-même dans ses fourneaux, dont l'intérieur formoit des pyramides octogones : au lieu que j'ai posé les principes qui m'ont déterminé à adopter la forme elliptique régulière, que j'ai observé invariablement depuis dix-sept ans, & j'ai développé toutes les causes physiques de ma démonstration.

Partie de ce Mémoire & les planches qui y ont rapport, même la XI^e planche du fourneau de macération, ont été employés dans le troisième tome de l'explication des planches de l'Encyclopédie à l'article des grosses forges, depuis la page 5 jusqu'à la page 18 inclusivement. Il s'est glissé dans ces planches & dans leur explication dans l'Encyclopédie des erreurs qui ne peuvent m'être imputées, mais à

celui qui a fait l'extrait d'une chose qu'il n'entendoit pas suffisamment. Je ne releverai pas ici ces erreurs qui n'existoient pas dans les pieces originales que l'on trouvera dans cet ouvrage.

EN 1768, j'ai lu à l'Académie des Sciences un Mémoire contenant des observations sur l'Histoire Naturelle faites dans un voyage sur les montagnes qui délimitent les frontieres de la Lorraine, de la Champagne, de l'Alsace & de la Franche-Comté. Ayant fait depuis dans ces provinces d'autres voyages, j'ai ajouté à ce Mémoire beaucoup d'autres observations qui pourront intéresser le lecteur.

Après avoir fait sentir qu'il n'est pas possible de connoître parfaitement la nature & ses productions sans l'aller consulter; j'observe que les côteaux qui bordent toute la vallée de la riviere de Marne depuis Bayard en remontant vers sa source, sont composés de pierres calcaires disposées en couches horisontales entre lesquelles est un banc d'un marbre grossier composé de nautilus empâtés dans un spath coloré; que le parallélisme de ces couches est interrompu, particulièrement près de Joinville, où l'on observe l'effet d'une catastrophe qui a précipité le massif du coteau, ce qui semble annoncer une mine de charbon de terre. Je rapporte une observation sur une végétation de diverses plantes qui ne donne point de feuilles, parcequ'elles sont privées de la lumiere, & sur divers autres phénomènes de végétation. Je donne un aperçu sur les indices d'une ardoisiere près d'Is en Bassigny en tête des sources de la Meuse. Je donne une description du travail d'un Fondeur à la poche dont le fourneau, établi à Biel, a beaucoup de rapport avec les affineries des forges de Corse, du Dauphiné & de la Catalogne. Je suis dans ces cantons le passage des substances calcaires, aux séléniteuses & aux apyres. Je décris le physique des environs de Bourbonne-les-Bains; sa chaux, son gyps, ses pierres rhomboïdales, une cristallisation de grès, des *fungus* de différente espece, & les cercles qu'ils décrivent sur
les

les pierres ; dans les forêts & dans les patis ; des arbres monstrueux & des cailloux singuliers. Je fais des observations sur les eaux thermales dont je donne l'analyse , & sur la couleur rousse de toutes les petites rivières qui avoisinent les thermes.

Je décris les diverses opérations de la ferblanterie de Bains ; je forme quelques observations sur les eaux savonneuses & thermales de ce bourg de Lorrainé ; je décris les mines de fer employées au fourneau de Saint-Loup ; un autre fourneau dans lequel on cuit continuellement de la chaux avec le charbon de terre : je passe ensuite aux eaux thermales de Luxeuil en Franche-Comté & à celles de Plombières en Lorraine , desquelles je donne une description sommaire, ainsi que d'une blende qui se trouve près de Plombières : je m'étends sur le physique des environs de Remiremont , & sur celui de la vallée de la Moselle en remontant vers sa source jusqu'au village de les Trais ; je décris ensuite la mine de cuivre & de plomb riche d'argent de Body , celles des environs de Château-Lambert & de Buslant , dont j'examine les sources d'eaux gazeuses : je donne l'analyse de ces eaux , & je fais part d'une crySTALLISATION singulière que ces eaux conservées longtemps ont produite ; j'indique ensuite les mines du Pont-de-Lait, de Buslant & d'Orbeil qui sont abandonnées ; je fais des observations sur les matières qui contiennent & qui recouvrent les filons de ces mines ; je passe ensuite à celles de Sainte-Marie sur le Leber ; je parle des laves de volcans que j'ai trouvées sur les montagnes qui les recèlent , & je jette un coup-d'œil sur les travaux de forges qui se sont trouvées sur ma route.

Après avoir rapproché les différentes observations contenues dans ce Mémoire , je conclus que les masses de roche , qui contiennent les filons des mines , sont composées d'une matière vitreuse , analogue au laitier recuit des fourneaux de fonderies des forges ; que des volcans , dans des temps très reculés , ont embrasé ces montagnes dans lesquelles les substances métalliques se sont rapprochées par leur affinité

suivant les loix de l'attraction; que le foyer de ces antiques volcans est encore le principe de la chaleur des Thermes de cette chaîne de montagne. Je révoque en doute le système des courants d'eau chaude.

Je remarque ensuite que toutes les productions des montagnes forment des angles plus aigus que celles des plaines & des vallées; & je termine ce Mémoire par faire sentir les avantages que l'on tire de la fréquentation des montagnes.

LES nombreuses observations contenues dans ce Mémoire, & les conséquences que j'en tire, particulièrement celles sur la nature des roches vitreuses, sur l'ancienne existence des volcans dans les Vôges, & ma remarque sur la forme anguleuse des productions des montagnes, sont des nouveautés qui ne seront peut-être pas adoptées généralement. Mais l'Histoire des Révolutions des Sciences nous apprend que souvent une opinion, qui a passé pour erreur dans le temps, a été adoptée dans le siècle suivant pour une vérité fondamentale.

JE lus à l'Académie, en 1769; le *Mémoire sur la Cadmie des forges*, dans lequel je prouve que nos mines de fer contiennent beaucoup de zinc, contre le sentiment d'un Minéralogiste qui a publié que „ les mines de fer ne contiennent que du fer, les ouvriers des forges qu'il avoit „ questionnés l'en ayant assuré “. Je pose en fait que les différents métaux & minerais sont ordinairement mélangés & combinés dans le sein de la terre, dans les minieres qui les recellent; que les mines de fer ne sont jamais pures. Je fais part de la découverte de la cadmie que j'ai trouvée dans mon fourneau de Bayard. J'en décris les formes, la cause & les accidents. Je rends compte de diverses analyses, & des expériences que j'ai faites pour en connoître la nature, & en retirer le zinc, soit seul, soit en le combinant avec le cuivre de rosette pour en faire le laiton dont j'ai coulé des médaillons. Je détaille les phénomènes singuliers que cette cadmie

présente dans sa dissolution, avec les acides minéraux avec lesquels elle forme une gelée transparente & consistante; avec l'acide vitriolique concentrée, elle forme une espèce de pyrite, laquelle, exposée à l'air, se gerse & fleurit. Je prouve ensuite que le zinc, contenu dans les mines de fer, ne se montre pas seulement dans la cadmie qui se sublime dans l'intérieur du foyer supérieur du fourneau de fonderie; mais encore que la chapelle, la poitrine, les marâtres & le gueulard du fourneau, sont enduits d'une poudre sous diverses couleurs, qui n'est que de la tuthie & du pompholix; que tout le zinc ne se sépare pas du minerai dans la fusion; qu'il en reste encore une partie considérable combinée avec le fer dans la fonte, ce que j'ai prouvé en démontrant le zinc contenu dans les grappes qui se subliment & s'attachent à la méréde des affineries. Je donne un moyen d'amasser une grande quantité de cadmie pour en former une branche de commerce. Pour faire connoître que les mines de fer que je traite ne sont pas les seules qui contiennent du zinc, quoiqu'il n'ait été apperçu par personne avant moi dans les diverses Provinces que je vais citer, j'en ai reconnu dans tous les travaux que j'ai visités en Champagne, Bourgogne, Franche-Comté, Alsace, Lorraine & Luxembourg; & j'ai appris, depuis la lecture de ce Mémoire, que l'on en trouve dans plusieurs autres provinces: d'où l'on peut inférer que le zinc est un demi-métal ami du fer, & qu'il entre peut-être essentiellement dans sa composition.

DE l'avis de l'Académie, j'ai supprimé de ce Mémoire différents détails qui n'y avoient pas un rapport immédiat, ce qui en désunissoit l'ensemble.

J'ENVOYAI, en 1770, en Espagne, à l'Académie Royale de Biscaye, établie à Bergara sous le nom de Société des Amis de la Patrie, le *Mémoire sur les Soufflets des Forges*, pour concourir au prix proposé. Les papiers publics de France annoncèrent que mon Mémoire avoit été couronné, & que

D. Joseph-Manuel de Goyri, Constructeur de forges , avoit obtenu *l'accessit* plus de six semaines avant que M. le Comte de Petra Floxida m'ait fait passer la lettre de D. Michel-Joseph-Alasô Zulamana, Secrétaire perpétuel de cette Académie, lequel me donnoit avis en langue espagnole, que dans l'assemblée du 8 Novembre 1770, l'Académie m'avoit adjugé le prix, qu'elle a négligé de me faire passer jusqu'à présent.

Quoique ce Mémoire ait mérité la préférence sur ceux qui avoient été envoyés au concours, j'ai cru devoir, avant de le publier, y retoucher & y faire des augmentations considérables. Après avoir donné quelques détails sur la nécessité, l'origine & le modele des premiers soufflets, j'en décris les différentes especes, de cuir, de bois, les trombes & les cloches. J'en analyse la dépense, les propriétés, les avantages & les abus. Je prouve que les soufflets de bois sont préférables à tous ceux des autres especes, parcequ'ils peuvent se construire par-tout, se prêter à toutes les circonstances; qu'ils sont plus puissants & moins dispendieux que ceux d'aucune autre espece. J'entre dans des calculs sur le volume, le poids & la vitesse du vent. Je fais connoître, par un autre calcul additionnel des matieres employées pour faire une toise cube de fonte de fer, qu'elle n'en est qu'un quarante-troisième du volume, & les sept vingt-quatrièmes du poids. J'ai dessiné, d'après un croquis qui m'a été adressé de Châtel-Naudren, le plan des soufflets en cloche, que l'on trouvera dans la premiere partie de la Planche X, dont l'explication est page 230.

JE lus, en 1771, à l'Académie des Sciences, mon *Observation sur le Crapaud*. Je fais part d'une maladie épizootique particuliere aux crapauds, & qui leur est causée par des vers qui leur rongent la tête. Ces vers ont pour origine les œufs de la mouche bleue qui les dépose dans leur narine. J'observe que les crapauds changent de peau plusieurs fois l'année; que leur peau est parsemée de glandes qui fil-

trent une humeur laiteuse; qu'ils ne mangent point lorsqu'ils sont enfermés; qu'ils vivent très long-temps sans prendre de nourriture : que les animaux perdent leur férocité avec la liberté, j'en cite plusieurs exemples; que l'urine & la bave du crapaud n'ont rien de venimeux, puisqu'il est des hommes qui en avalent. Je cite un jeune homme qui mange impunément tous les crapauds qu'il attrappe. Je jette un coup-d'œil sur l'Histoire Naturelle du Pipal, qui est un crapaud d'Amérique. Je fais sentir les contradictions de quelques Auteurs Modernes qui en ont parlé, & je révoque en doute la singulière génération attribuée à cet animal.

DANS le même temps, je lus à l'Académie une *Observation sur un Chat monstrueux à deux faces*, né d'une chatte noire très électrique, au point de communiquer des commotions très douloureuses. Je donne la description anatomique de ce monstre, dont les deux gueules avoient le pharynx, le larynx & l'œsophage communs, les langues & les mâchoires confondues. Je rapporte une observation sur un enfant né avec la difformité que l'on nomme gueule de brochet, qui avoit de l'analogie avec la gueule de ce chat. Je parle d'un taureau de l'âge de quatre ans, qui avoit la même monstruosité. Je finis par une observation sur des œufs de poule d'eau que j'ai fait éclore par la chaleur de la chatte qui a donnée lieu à l'observation principale.

Je lus la même année l'*Observation sur les Sexdigitaires de différentes classes* : l'un avoit six doigts aux pieds & aux mains; un autre n'avoit un sixième doigt qu'à une main, & ces deux Sujets étoient begues & imbécilles : un autre avoit les dix doigts des mains légèrement fourchus, & avoit dix ongles à chaque main. Je fais quelques réflexions sur les causes qui produisent les monstres & qui troublent le système organique, d'où il résulte un défaut dans les sensations; sur la série des enfants, & la transmission des monstruosités de de race en race.

Pendant l'impression de cet ouvrage, j'ai eu occasion de voir un nommé Bornen, Boutonnier à Paris, lequel a un pouce surnuméraire à chacune des mains. Ces pouces sont très grêles, garnis d'ongle; ils sont sans articulation; ce ne sont, comme le pouce de Jaqueau de Bure, que des excroissances osseuses recouvertes de téguments & sans mouvement. Cet homme m'a assuré qu'il n'avoit point de connoissance qu'aucun individu de sa famille ait eu la même monstruosité.

DANS la même année, je lus à l'Académie le *Mémoire sur la fritte des forges à fer*. Je commence par distinguer les différentes sortes de laitiers qui sont des récréments des forges. Je leur assigne des noms propres & particuliers à chaque espèce. J'appelle lave ceux qui sortent des fourneaux de fonderie; & parmi ces derniers j'en distingue une que je nomme fritte des forges. C'est une lave blanche, poreuse, crépitante, légère & friable.

Cette fritte, soumise à diverses analyses, a donné différents résultats : dissoute dans les acides minéraux, elle donne une gelée comme la cadmie & les zéolithes; elle produit, avec l'acide vitriolique de l'alun, avec les acides nitreux & marin, des sels colorés & déliquescents; avec l'acide du vinaigre, une espèce de terre foliée à base terreuse; conséquemment la fritte des forges contient la terre alumineuse & celle du zinc, puisqu'elle donne une gelée comme la cadmie.

JE lus en 1772, à l'Académie, mon *Observation hip-potomique sur le coup de lance des chevaux*. Je rapporte divers passages des Auteurs qui en ont parlé. Je discute & réfute leur sentiment. Après avoir fait l'histoire & la description du cheval qui portoit cette marque, je définis le coup de lance d'après un examen anatomique; je propose mon sentiment sur la cause de cet accident & de sa propagation. J'en fais une comparaison avec d'autres monstruosité, tels que des chiens & des rats nés sans queue, des hommes à

queue, des familles à bec de lievre, & avec des mains difformes dont je cite les exemples.

Je lus la même année à l'Académie le *Mémoire d'Artillerie, sur l'Art de fondre des canons de régule de fer*. Après l'énumération des différentes matières dont on compose ordinairement les bouches à feu, & en avoir fait connoître les défauts & les accidents qui en résultent dans l'usage, particulièrement des canons de fonte de fer pour le service de mer, je propose une nouvelle matière capable de soutenir avec plus de succès les efforts du tir le plus multiplié : cette matière est le régule de fer. Je définis ce régule; & je fais connoître les rapports qu'il a avec la matte & la fonte de fer & le fer battu, & les propriétés par lesquelles il en diffère.

Après être entré dans des détails sur les substances minérales qui sont unies au fer dans sa mine, & qu'une première fusion n'en sépare pas, en sorte qu'elles se trouvent combinées dans sa matte & dans sa fonte, je fais connoître que la fonte de fer n'est pas uniformément de la même qualité pendant un même fondage; même que la masse de fonte d'un bain n'est pas toujours homogène : j'en cite des exemples, & j'en déduis les raisons; d'où je conclus que la masse d'un canon coulé avec la fonte produite par plusieurs fourneaux réunis dans le même moule, ne peut être homogène, conséquemment qu'ils sont défectueux; même ceux qui sont coulés d'une même goutte de fonte provenant d'un même fourneau dont le creuset, formé sur de grandes dimensions, pourroit contenir la quantité suffisante de matière pour remplir le moule d'une grosse pièce d'artillerie.

Je critique divers procédés usités, par lesquels on compose des canons avec de la fonte de fer combinée avec du fer battu. Je démontre l'inconséquence & le danger de cette pratique, parceque ces deux substances métalliques ont une retraite particulière & différente, ce qui les empêche de s'unir intimement, & que la fonte de fer aigrit le fer, même le rend quelquefois acier par l'abondance du phlogistique qu'elle

lui fournit, accident qui a également lieu dans le cuivre fondu. Après avoir posé ces principes, je conclus qu'il est nécessaire de purifier la fonte par la macération, pour l'amener à l'état de régule. Je décris le fourneau propre à cette opération : j'en donne les dimensions. J'indique les procédés & les moyens nécessaires pour réduire la fonte à l'état de régule, de la purifier avec le salpêtre, de l'introduire dans les moules avec succès. J'insiste sur la nécessité de laisser le canon coulé dans la fosse, jusqu'à ce que l'on soit obligé de l'en tirer pour y placer le moule d'une autre pièce, & de l'introduire aussi-tôt qu'il sera dépouillé de sa chappe & de son armure, dans un four de réverbère pour y être recuit pendant douze heures par un feu de flamme, & dans lequel il doit refroidir avant d'être porté au foret & à l'alésoir pour recevoir sa perfection dans ces ateliers.

J'ai dessiné, dans les planches XI & XII, la coupe & le plan du fourneau de macération & des fosses à couler.

Sur ce que je dis que le nitre, par la déflagration, enlèvera à la fonte de fer une partie de ce principe surabondant qui l'approche de l'acier, & d'où elle tire en partie sa fragilité; que la fonte aigrit le fer & lui donne une trempe qui l'approche de l'acier, l'on pourra m'objecter *que la fonte doit sa fragilité au soufre qui y est combiné avec le fer, & que ce sera le soufre que le nitre enlèvera, & non le principe surabondant que je suppose être uni à la fonte de fer; que l'acier ne contient point de soufre & qu'il ne doit sa qualité aigre qu'à la trempe : que la qualité aigre que le fer acquiert en le plongeant dans la fonte de fer, est l'effet d'une combinaison du fer avec le soufre qu'il prend dans la fonte, & non une disposition à le rendre acier; que cette dernière proposition est une erreur dans laquelle M. de Réaumur est tombé.*

J'oppose à ces objections, 1°. que la fonte de fer, outre le soufre qu'elle contient, est chargée d'une surabondance de phlogistique qui l'approche de l'état de l'acier dont elle a la dureté; qu'elle est susceptible de former des tranchants, &
de

de recevoir l'effet de la trempe ; elle ressemble donc à quelques égards à l'acier ; 2°. que le nitre peut lui enlever , outre le soufre , cette portion surabondante de phlogistique que je reconnois dans la fonte de fer. Les résultats des expériences que j'ai commencées sur la fonte de fer , & que je publierai , démontreront ces vérités.

Quant à la seconde proposition , je réponds à l'objection , par des expériences. La qualité aigre & dure que le fer prend étant plongé dans la fonte de fer , n'est point une combinaison du soufre de la fonte avec le fer , mais une trempe par laquelle le fer se surcharge du phlogistique surabondant contenu dans la fonte ; & voici les faits de pratique qui appuient mon sentiment. Le bout des ringards qui servent à travailler la fonte de fer dans le fourneau , s'acière quelquefois & s'aimante toujours , pourvu qu'on ne les laisse pas assez de temps pour y être décomposés. J'ai vu changer en *acier à la rose* un crochet de tuyere : c'est une grosse verge de fer recoubée par un bout , dont on se sert pour dégorger la tuyere & repousser dans le bain les stalactites & les encroûtements qui s'y attachent. La fonte en fusion n'est pas le seul métal qui communique au fer cette propriété aciérée ; le cuivre fondu produit , ainsi que je l'ai dit , le même effet. Et ne fait-on pas que l'on trempe dans le plomb fondu le tranchant de certains outils pour leur donner de la dureté. Cette dureté , que le fer acquiert dans les métaux fondus , est l'effet du phlogistique dont ce métal est très avide , & qu'il enlève aux autres métaux. Nul raisonnement ne peut prévaloir contre ces faits. D'ailleurs si l'endurcissement , l'état grenu & la fragilité que le fer acquiert par son immersion dans la fonte , étoit une combinaison du fer avec le soufre , le fer ne conserveroit point sa forme extérieure , ses surfaces fondroient avec le soufre , & les parties du centre ne subiroient aucun changement. Je fais , & je l'ai déjà dit , que si on laisse du fer long-temps plongé dans un bain de fonte , qu'il s'y consommera en partie par l'effet d'une combinaison avec le soufre de la fonte ; alors la partie décomposée coule

dans le bain. Cette décomposition du fer & son endurcissement, enfin l'état d'acier qu'il y acquiert, sont des accidents distincts qui ne se détruisent pas l'un l'autre.

Comme j'ai posé pour principe que la fonte de fer, poussée par la macération à l'état de régule, acqueroit la propriété d'être très difficile à fondre, parceque le régule de fer étoit tout voisin de l'état de métal, on pourroit conclure *que dans la fabrique des canons, le régule ne pourra couler dans les moules; & lorsqu'il coulera librement comme il convient, il ne sera que du fer de fonte comme à l'ordinaire.*

Je réponds que dans toute chose il est un terme moyen entre les deux extrêmes; que si dans la macération de la fonte on se contentoit de fondre en petite partie la fonte de fer, & si on la couloit aussi-tôt qu'elle entreroit en bain, il est sûr qu'elle n'auroit pas acquis un degré bien supérieur de pureté au-dessus de celui de la fonte ordinaire; que si au contraire on s'obstinoit à la tenir en bain un très long-temps, jusqu'à ce qu'il ne surnageât plus de scories au-dessus, qu'on l'agitât avec des ringards & des croards de fer, on lui donneroit alors un feu d'affinage, pour ainsi dire, qui la convertiroit en fer presque infusible : mais j'ai prescrit les précautions à apporter pour éviter le dernier inconvénient, qui ne peut avoir lieu, lorsque l'on agitera la fonte en macération qu'avec des ringards de fonte ou des perches de bois; que l'on coulera les canons lorsque les scories diminueront, & qu'elles changeront de couleur & de consistance; enfin que l'on s'apercevra, par la couleur du bain, que le régule est à son point. Cette opération est journalière en petit dans les carillonneries & dans les aciéries, & il est rare que les ouvriers s'y trompent. J'ai dit que le régule de fer étoit une substance qui fondoit très difficilement; ce n'est pas lorsqu'il est en bain pour la première fois; mais lorsque la fonte de fer, par la macération, a été purifiée & convertie en régule, que ce régule a été refroidi en masse, & qu'on veut le soumettre de nouveau au feu, il ne refond plus ou très rarement, parce-

que ce second feu lui enleve le reste de ses souffres & des matieres métalliques qui lui sont unies, & le convertit en fer infusible. Mais cet accident n'arrive pas dans la macération de la fonte, lorsque l'on conduit l'opération avec les précautions nécessaires, & avec lesquelles il est facile de se familiariser. La crainte du défaut de réussite n'est fondée que sur ce que les travaux des forges ne sont pas assez connus des Savants.

J'avois annoncé dans le Mémoire précédent que j'en donneroie un second d'Artillerie sur l'art de faire des canons de fer battu ; je l'ai présenté cette année à l'Académie. Je commence par exposer la nécessité de composer les canons d'Artillerie avec une matiere qui réunisse la solidité à la légèreté , afin d'un côté d'éviter les accidents, & de l'autre de faciliter la manœuvre. J'établis que le fer est la matiere la plus propre à remplir ces vues indiquées par les Savants & les Artilleurs ; mais qu'il faut employer pour les canons un fer de la meilleure étoffe, exempt de tout défaut. J'analyse ensuite tous les défauts dont le fer est susceptible lorsqu'il n'est pas fabriqué par des procédés convenables, & les dégradations auxquelles il est en but par l'usage, & par l'effet des agents qui ont plus ou moins de prise sur sa substance : ces défauts & ces accidents sont, l'aigreur, les pailles, les gersures, les fendilles ou éventures, les travers, les grillots, les chambres & la rouille. Je donne les moyens d'éviter ces défauts & de les corriger, & à l'occasion de la rouille je fais une digression sur le pierrier de S. Dizier, dont je donne la description. Je passe ensuite aux principes de théorie-pratique pour la fabrication du fer dont je détaille les opérations ; puis aux moyens de reconnoître la qualité du fer, & aux épreuves qu'il doit subir avant d'être employé à la fabrique des canons. Je distingue deux especes de qualités de fer pour y être employé, je nomme l'une *fer de noyau* & l'autre *fer de mise*. Le fer de noyau peut être de moindre qualité que celui de mise : ce dernier doit réunir tout ce qui con-

d ij

court à sa perfection , parceque c'est ce fer de mise qui compose l'étoffe du canon , & que le foret enleve celui de noyau. Je donne la description des foyers , des machines , & des opérations pour procéder à la fabrique d'un canon de douze livres de bales que je prends pour le modele de tous ceux que l'on voudra faire ; j'indique les précautions qu'il convient d'apporter dans les opérations que je conduis par gradation jusqu'à ce que le canon soit en état d'être transporté au foret & à l'alézoir , où il recevra ses dernières formes. Je passe ensuite aux moyens de l'éprouver avec succès par le feu & par le tir , avant de le déposer au parc ; je fais des observations sur la différence de la densité , & conséquemment de la résistance des métaux forgés d'avec les métaux fondus. Je réponds aux objections que l'on pourroit faire sur ce que les canons de fer étant plus légers , ils seront sujets ou à sauter ou à reculer ; que lorsqu'ils seront hors de service , leur matiere sera en pure perte ; qu'ils seront en but à la rouille & à l'effet de la liqueur corrosive de la poudre ; enfin que n'ayant pu réussir jusqu'alors à forger des canons de fer , que probablement ce métal n'y est pas propre. Je détruis ces objections par des principes de physique & de pratique. Je passe aux avantages d'une artillerie légère , sur-tout pour le service de campagne , par la facilité que l'on aura de rétablir à neuf des pieces de fer battu fatiguées par le service en les forant sur un plus gros calibre. Je prouve que le fer battu peut être employé avantageusement à faire des balles & des boulets qui produiroient un plus grand effet & plus certain que ceux que l'on fait de fonte de fer.

ON pourra me faire une objection qui paroîtra d'abord sans réplique : il est de principe que le fer qui a acquis par des opérations successives de départ & d'affinage le dernier degré de pureté , étant soumis alors au feu , se décompose & se dénature ; conséquemment il est à craindre : même, cet accident doit avoir lieu dans la fabrique des canons

d'Artillerie que je propose, puisque j'exige que par les plus fortes épreuves on s'assure de la qualité du fer. J'ai prévu cette objection qui est fondée sur la pratique & sur la théorie de plusieurs Savants modernes qui se sont occupés des travaux du fer : j'ai même établi ces principes dans mes différents Mémoires, & je fais que pour éviter cet accident dans la fabrique des canons de mousqueterie, l'on marie au fer d'une étoffe charnue & fibreuse, un fer qui a la pâte grenue & qui s'émiette : parceque ce dernier dans le feu de la soudure perd l'alliage qui le rend grenu & le transmet au fer nerveux pour réparer la perte de substance que ce dernier feu lui enleve. Ce travail est des plus conséquents & fondé sur une saine physique ; mais j'observe que dans la fabrique des gros canons d'Artillerie, on entretient le nerf du fer en les baignant dans le laitier en fusion dans le fond du creuset de la chauferie ; en poudrant de temps en temps les chaudes avec du laitier de stoeh & avec de l'herbu : le laitier rend au fer ce qu'il pourroit perdre par l'action du feu, & l'herbu qui se vitrifie à la surface, forme un vernis liquide, qui sans s'opposer à l'action du feu qui pénètre & ramolit les parties intérieures des masses de fer, empêche que ses principes vivifiants ne s'exhalent. Ces moyens ne peuvent s'employer que sur de grandes masses : conséquemment ne sont pas praticables dans la fabrique de la mousqueterie, mais avec le plus grand succès dans celle des canons d'Artillerie, comme dans les travaux en grand du fer pour toutes sortes d'ouvrages qui exigent des pièces sous un gros volume.

J'AI lû l'année précédente le Mémoire sur les crySTALLIFICATIONS métalliques, pyriteuses & vitreuses artificielles formées par le moyen du feu. Je commence par démontrer, contre le sentiment de quelques Naturalistes, que le feu peut produire des cristaux parfaits ; j'avois déjà ébauché cette matière dans mon Mémoire sur les métamorphoses du fer. Une crySTALLISATION plus parfaite de fonte de fer que j'ai ob-

tenue dans un dernier fondage , m'a donné lieu de revenir sur cet objet , & j'y ai été d'autant plus déterminé , que j'ai trouvé des crystaux très variés par leurs groupes compliqués ; je décris ces crystaux ; je parle de ceux de régule de fer dont je détaille les formes.

Je dis que les fourneaux de fonderie des forges sont les instruments avec lesquels l'art peut approcher le plus des opérations de la Nature ; je le prouve par des crySTALLISATIONS vitreuses qui approchent des grenats par la couleur, & de la topaze par les formes. La base de ces crystaux est un composé de fer , de laitier recuit , & des substances employées à la masse du creuset , lesquels sont combinés ; je décris la forme de ces crystaux , j'en développe les éléments.

Je parle ensuite d'une crySTALLISATION implantée sur une crasse de chaufferie : elle approche beaucoup par les formes & la couleur , des crystaux vitreux dont je viens de parler : la couleur en est plus exaltée , parcequ'il y est entré plus de fer dans leur composition.

Je décris ensuite une crySTALLISATION cubique de couleur jaune ; la substance de cette crySTALLISATION pourroit être une pyrite artificielle , elle en a tous les caractères excepté qu'elle ne répand point d'odeur sulfureuse lorsqu'on la fait rougir ; elle est attirable à l'aimant. Je réponds aux diverses objections que je me suis faites à moi-même , & je conclus que ces crySTaux jaunes cubiques que j'ai obtenus par le feu , sont des pyrites martiales ou marcaïtes attirables à l'aimant , qui sont colorées par un peu de soufre qui y est intimement uni. Je finis par faire sentir que toutes les crySTALLISATIONS que j'ai obtenues par le moyen du feu , ne doivent point être attribuées entièrement au hasard , j'indique les précautions que j'ai apportées pour les obtenir. Si tous ceux qui emploient le feu en grand comme instrument , observoient avec attention , l'on verroit bientôt grossir la masse des connoissances & diminuer le nombre des systèmes hydrogènes.

J'ai dessiné dans la planche XIII ces crySTALLISATIONS , les

formes particulieres des cryſtaux & de leurs éléments ; j'ai eu occaſion , depuis que j'ai donné ce Mémoire , de trouver une cryſtallification de cuivre-laiton , je l'ai fait graver dans la même planche : quelques perſonnes en ont déjà apperçu dans les travaux de Saint-Bel , mais comme elles ne les ont pas fait connoître , j'ai cru devoir en publier la forme avec celles des cryſtaux de fonte de fer avec lesquelles elles ont un ſi grand rapport.

ON pourroit m'objecter que les Chymiſtes ont des fourneaux dans leſquels ils parviennent à fondre toutes ſortes de matieres , conſéquemment que le feu de nos fourneaux de forges n'eſt pas plus puiffant que celui des fourneaux des Chymiſtes. Je n'admets pas cette preuve comme démonſtrative : ce qui démontre la grande chaleur de nos fourneaux de fonderie & leur ſupériorité ſur tous les autres fourneaux des arts , eſt leur action ſur des maſſes conſidérables qu'ils fondent ou vitrifient , ce qui permet des combinaifons qui ne peuvent s'opérer dans des eſſais ; c'eſt le même degré de chaleur continué pendant un terme quelquefois de trois ans qui accumule une maſſe de parties ignées dans le maſſif de routes les parties du fourneau qui réagiffant ſur les corps ſoumis à leur action augmentent encore le degré de chaleur ; c'eſt enfin le refroidiſſement lent & prolongé par des maſſes embrasées qui conſervent longtems leur chaleur , ce qui facilite aux matieres en fuſion une condenſation paiſible & prolongée : au lieu que les Chymiſtes ne peuvent opérer avec leurs fourneaux que ſur de petites parties ; leur refroidiſſement eſt momentanée , parceque l'air ambiant abſorbe bien vite la chaleur de leurs fourneaux qui ont au plus quatre pouces d'épaiſſeur : quelle différence de fuſibilité & de chaleur entre un bain de deux à trois milles de fonte de fer dans nos fourneaux , & quatre ou huit onces dans le creuſet d'un Chymiſte ! Il ſeroit auſſi ridicule de ſoutenir que la chaleur

des fourneaux des forges est aussi violente & aussi puissante que celle des volcans , que de croire que le feu des fourneaux des Chymistes est aussi actif que celui des fourneaux des forges : quoique ces derniers produisent des effets qui approchent le plus de ceux des volcans , leur action n'est pas comparable à ces immenses foyers de la nature , dont il n'est pas possible de calculer l'action , la puissance & l'expansibilité.

Pour compléter le volume de mes opuscules , j'ai tiré de mon portefeuille les Mémoires suivans , dont je vais donner un détail succinct. La réfutation de l'usage de la scie pour l'abattage des arbres de futaie , fut imprimé dans les journaux économiques & encyclopédiques en 1763 : comme l'idée de l'auteur du Mémoire que je combats avoit fait sensation sur les Officiers forestiers , & qu'il y avoit lieu de craindre que son système ne fût adopté au désavantage des propriétaires des bois , & des négociants qui les font exploiter , je me crus obligé par état de m'opposer à l'accréditement d'une erreur. Je fais donc voir que le partisan de la scie pose ses principes sur une base défectueuse , conséquemment que ses calculs sont faux , que l'avantage prétendue que la scie procure est chimérique & nul , qu'au contraire celui qui résulte de l'usage de la coignée appliquée à l'abattage des futaies , est réel & positif : je le démontre par des faits de pratique , & je conclus que la coignée est l'outil le plus propre pour la conservation des forêts , & pour tirer le plus grand parti possible des arbres : conséquemment que l'on doit rejeter pour cette opération l'usage de la scie qui est proscrite des forêts par l'Ordonnance de 1669.

J'ADRESSAI en 1762 au Conseil de l'Ecole Royale Militaire mes réflexions sur la pourriture prématurée des poutres de cet Hôtel. Je les ai relues depuis & j'y ai ajouté une observation sur une forme avantageuse d'équarir les poutres dans les forêts.

Après des observations sur le mouvement de la sève &
sur

sur la marche variée qu'elle affecte dans les arbres de différente essence , j'analyse l'aubier & le bois dur du chêne , je m'étends , sur les causes de leur destruction , sur les accidents qui altèrent différemment les bois coupés dans différentes saisons. Je définis les trois espèces de pourriture , leur cause physique : j'avertis des précautions que l'on doit apporter dans le choix & l'emploi des arbres équarris destinés aux charpentes de différente nature par leur emplacement ; je démontre que les bois qui doivent être compris dans des murs & enduits de mortier ou de vernis , doivent être non seulement très secs avant d'être employés , mais même que l'on doit laisser leur bout exposé à l'air pour qu'ils puissent se dépouiller non seulement du reste de leur humidité radicale , ou de celle qu'ils ont reprise dans le flot , mais encore de celle qu'ils repompent des mortiers.

Je démontre que l'on ne doit point attribuer la pourriture prématurée des poutres de l'École Royale Militaire à l'Entrepreneur qui auroit pu employer des bois viciés ; mais uniquement à la précipitation avec laquelle on a élevé ce monument de la bienfaisance de Louis XV , & aux enduits de différents mortiers dont on a cuirassé les poutres qui n'ont pu pousser au dehors par leur surface & par leur extrémité leur humidité propre & celle qu'elles avoient repompée. Conséquemment , cette humidité a occasionné une fermentation qui a précipité leur ruine , étant l'unique cause de leur pourriture. Je détaille les moyens de connoître les défauts dont les charpentes qui sont exposées sur les ports pourroient être affectées , & qu'il est nécessaire de bien connoître pour ne point employer de bois qui contienne un principe de destruction.

Je jette ensuite un coup d'œil sur la forme quarrée que l'on donne aux poutres dans les forêts pour l'équarrissage ; j'en fais connoître l'abus : je propose une forme octogone à quatre grandes faces & quatre petites : je démontre l'avantage qui résulteroit de cette méthode si elle étoit adoptée , & qui donneroit un excédent de produit de plus d'un

tiers , ce que je démontre par un calcul de comparaison des deux formes quarrée & octogone.

JE donnai dans le Mercure de France il y a 8 ans une observation isolée sur la morsure de la vipere , & sur le moyen de la guérir par la succion. J'ai cru que cette observation méritoit d'être publiée de nouveau ; j'y ai joint d'autres observations que j'ai eu occasion de faire depuis , tant sur la vipere que sur l'aspic , l'orvert & la couleuvre , pour détruire les préjugés que l'on a sur ces reptiles , en prouvant par ma propre expérience que ces trois derniers serpents d'Europe , ne sont point venimeux , qu'il n'y a que la morsure de la vipere qui le soit , & qu'il est facile de prévenir , par la succion de la plaie , les fâcheuses suites du venin qu'elle injecte dans la plaie qu'elle fait à ceux qui l'irritent & aux animaux dont elle se nourrit.

UNE circonstance dont je rends compte dans le Mémoire sur les vinaigres frelatés , me fournit l'occasion de faire l'analyse de différents vinaigres pour découvrir la nature & la quantité de l'acide que les Vinaigriers emploient pour augmenter celui de leur vinaigre. Par des expériences chimiques , je trouvai que c'étoit l'acide vitriolique qu'ils emploient : c'est un acide qui est à bas prix & qui n'a point d'odeur , conséquemment très propre à remplir les vues de cupidité des Vinaigriers. Par l'hydrostatique , je découvris la quantité de cet acide qu'ils y emploient , qui va à deux gros soixante-huit grains par pinte , ce que j'ai démontré dans un tableau , page 491 , où je présente le poids spécifique de quinze liqueurs mises en comparaison avec le vinaigre surrard de Châlons : on verra par ce tableau qu'il y a des vins plus pesants que l'eau. Après avoir démontré la qualité & la quantité d'acide minéral que les Vinaigriers mêlent aux vinaigres faits avec des vins foibles ou vappides pour en augmenter l'acidité , je jette un coup d'œil sur les usages auxquels on emploie le vinaigre dans la médecine , la cuisine &

les arts , même sur l'abus que les jeunes filles en font dans les temps critiques qui précèdent celui de leur maturité. Je fais sentir le danger d'employer dans tous ces cas un vinaigre vitriolisé. Je rappelle des moyens connus & faciles d'augmenter l'acide du vinaigre , soit en le concentrant par la gélée , soit en y ajoutant de l'esprit de vin ou des substances qui contiennent la matière sucrée , seule susceptible de la fermentation spiritueuse & acéteuse , & je finis par insister sur la nécessité de punir les Vinaigriers pour réprimer une manœuvre aussi pernicieuse à la société.

QUOIQU'É J'aie fait imprimer en 1770 le Mémoire sur la nécessité & la facilité de rétablir la navigation sur la rivière de Marne , depuis St. Dizier jusqu'au dessus de Joinville , j'ai été conseillé de le publier de nouveau dans ce Recueil qui paroît dans un temps où le Ministère s'occupe sérieusement d'ouvrir des canaux de communication avec cette rivière , & de faire des travaux pour faire fleurir sa navigation. J'ai retouché ce Mémoire , j'ai fondu dans le texte une partie des notes pour mieux lier les objets. Je prouve la nécessité de reculer les limites de la navigation de la Marne , parceque la consommation de Paris a usé en plus grande partie les bois qui sont situés à portée des ports navigables de cette rivière. Conséquemment l'on est forcé de remonter dans les cantons où elle prend sa source pour en tirer des bois de sciage de qualité. Je prouve que la traite qui se fait par terre , tant des bois de sciage , que des fers de cette province , d'un côté augmente considérablement le prix de ces objets ; d'un autre occasionne une consommation de fourrage que l'on ne se procure qu'en y employant des terres qui produiroient des grains ; enfin que les Laboureurs qui s'occupent de ce roulage , négligent leur terre , ce qui ruine l'agriculture de cette province : je démontre ces faits par des calculs.

Je prouve la facilité de rétablir cette navigation & d'en multiplier les avantages , par l'histoire du commerce anté-

rieur dans cette partie de la province de Champagne : avant qu'elle fut percée de grandes routes , on descendoit les fers de Joinville à St. Dizier dans de petits batelets ; mais comme cette branche de commerce a pris des accroissements , il faut y employer des bateaux pour le fer , & conduire les bois en flotte. Rien ne s'oppose à l'exécution de ce projet , le canal de la rivière & son volume sont suffisants ; les seuls obstacles sont les écluses des forges & des moulins ; mais ces motifs qui ne concernent que l'intérêt des particuliers , ne peuvent être considérés comme sérieux , lorsqu'il s'agit du bien général , & ce n'est point une nouveauté d'obliger les propriétaires des forges situées sur la Marne d'établir des vannes à leurs écluses pour passer les flottes & les bateaux ; puisque non seulement je prouve qu'il y en a eu jadis sur cette rivière , mais encore que tous ceux qui possèdent des forges & des moulins situés sur des rivières navigables , sont aux termes de la loi obligés de construire des pertuis dans leurs écluses pour la liberté de la navigation.

J'ai rapporté dans ce Mémoire plusieurs traits historiques qui y ont rapport , pour en conserver la mémoire , parceque la plupart ne sont consignés dans aucuns ouvrages publiés jusqu'à présent.

Je me suis étendu sur le commerce de bois & de fer de cette partie de la province de Champagne. J'ai fait mention des différentes rivières & des grands chemins qui facilitent le transport des marchandises ; j'ai prouvé enfin , que sans que l'Etat soit obligé de faire aucune dépense , l'on pouvoit établir depuis Donjeu jusqu'à St. Dizier une navigation qui ameneroit l'abondance à Paris , qui feroit augmenter le prix des biens fonds du pays , & rendroit à l'agriculture les cultivateurs qui négligent leur charrue pour s'occuper du transport par terre des objets des différentes branches du commerce local , qui se transporteroient par le moyen de la navigation. Ceux qui voudront se procurer ce Mémoire seul , publié en 1770 , le trouveront chez Delalain Libraire , rue & près la Comédie Française.

COMME ces Mémoires peuvent tomber entre les mains de Savants qui n'auroient pas une connoissance exacte de tous les termes techniques, & d'Artistes qui n'entendent pas les termes chymiques ou d'histoire naturelle, j'ai cru devoir donner à la fin de cet ouvrage une Table analytique en forme de Dictionnaire, dans laquelle seront définis tous les termes usités ou qui me sont propres, afin de faciliter l'intelligence des opérations que je décris, & des expériences & des observations que j'ai détaillées. J'ai préféré cette forme à celle de mettre au bas du texte des notes auxquelles j'aurois été obligé de renvoyer chaque fois que le même terme auroit été employé.

Si le lecteur s'apperçoit que sur différents objets des découvertes que je lui présente, j'ai pris un parti sur différentes causes physiques sur lesquelles mon sentiment paroît ne pas s'accorder avec divers systêmes reçus, je lui dirai avec Montaigne : *je donne mon sentiment, non parcequ'il est bon, mais c'est qu'il est le mien.*

Fin de la Préface.

T A B L E

D E S M E M O I R E S

Contenus dans ce Volume.

- M*ÉMOIRE contenant des expériences & des réflexions sur l'amianté ferrugineux & l'amianté naturel, les effets des volcans, le prétendu fer natif, pag. 1.
- M*ÉMOIRE sur la formation des mines de fer de Champagne & leurs analogues, contenant des observations sur une nouvelle mine de fer isabelle spathique, & des expériences sur une mine de fer factice. 20
- M*ÉMOIRE sur l'unité du fer, contenant des observations & des réflexions sur les causes de sa mauvaise qualité; les moyens employés communément pour le purifier; quelques procédés de l'antiquité; les accidents qui le détruisent. 38
- M*ÉMOIRE sur les métamorphoses du fer, ou réflexions chimiques & physiques sur les différentes situations du fer dans la terre, dans son traitement jusqu'à sa perfection & sa destruction; particulièrement sur les cristallisations métalliques dans le feu, spécialement sur la configuration du fer, de sa matte & de son régule; sur différents phénomènes de Sidérotechnie, & autres parties de Métallurgie. 56
- PLANCHES I, II & III. 90
- M*ÉMOIRE de Sidérotechnie, contenant des expériences, observations & réflexions sur les moyens de laver & de fondre les mines de fer avec économie; ouvrage didactique. 92
- CHAP. I. De la construction d'un fourneau; de la description de ses proportions, & des effets du feu, 95

T A B L E D E S M É M O I R E S

CHAP. II. De la régie & de la diete d'un fourneau.	124
CHAP. III. Du lavage des mines.	149
PLANCHES IV, V, VI, VII, VIII & IX.	182
MÉMOIRE sur les soufflets des forges à fer, qui a remporté le prix proposé par la Société royale de Biscaye, établie à Bergara en Espagne.	184
PLANCHE X, premiere partie.	249
L'explication se trouve à la page	230
OBSERVATIONS sur l'histoire naturelle du Crapaud.	233
PLANCHE X, deuxieme partie.	249
OBSERVATION anatomique sur un Chat monstrueux à deux faces.	250
OBSERVATIONS de physiologie sur des sujets sexdigitaires.	256
OBSERVATION hyppotomique, contenant la description d'un accident particulier à certains chevaux étrangers, & que les Ecuyers appellent coup de lance.	261
MÉMOIRE de Métallurgie, contenant des observations & des réflexions analytiques sur la découverte de la Cadmie des forges à fer.	274
MÉMOIRE de Chymie métallurgique, contenant des observations & des expériences sur la fritte des forges à fer.	296
RÉFUTATION de l'usage de la scie appliquée à l'abattage des arbres de futaye.	306
RÉFLEXIONS sur la ruine prématurée des poutres des bâtimens de l'Ecole Royale-Militaire; sur les moyens de prévenir pareil accident; & sur des principes économiques pour équarrir les bois dans les forêts.	317
OBSERVATIONS sur l'Histoire Naturelle, particulièrement sur la nature de certaines pierres; sur l'arrangement de quelque métaux dans leurs minieres; sur la cause de la chaleur des eaux thermales de Bourbonne, de Bains, de Luxeuil, de Plombieres & de Remiremont, tirées de l'itinéraire d'un voyage fait sur les frontieres des Provinces de Champagne, de Lorraine, d'Alsace & de Franche-Comté,	

TABLE DES MÉMOIRES.

<i>OBSERVATION sur la Vipere.</i>	418.
<i>MÉMOIRE d'Artillerie sur une nouvelle fabrique de Canons de fonte de fer épurée ou de régule de fer.</i>	426.
<i>PLANCHES XI, & XII.</i>	446.
<i>ESSAI d'une théorie d'Artillerie de fer contourné ou à ru- ban.</i>	447.
<i>MÉMOIRE sur des cristallisations métalliques pyriteuses & vitreuses artificielles formées par le moyen du feu.</i>	476.
<i>PLANCHE XIII.</i>	482.
<i>OBSERVATIONS sur le vinaigre frelaté</i>	483.
<i>MÉMOIRE sur la nécessité & la facilité de rétablir la navi- gation sur la riviere de Marne, en remontant vers sa source depuis S. Dizier jusqu'au-dessus de Joinville.</i>	548.

Fin de la Table des Mémoires.

AVIS AU RELIEUR

Pour placer les Planches.

Planches I, II, III,	pages 90.
IV, V, VI, VII, VIII, IX,	182.
X,	249.
XI & XII,	446.
XIII,	482.

MÉMOIRE



M É M O I R E ,

C O N T E N A N T

DES EXPÉRIENCES ET DES RÉFLEXIONS

SUR L'AMIANTE FERRUGINEUX

ET L'AMIANTE NATUREL,

LES EFFETS DES VOLCANS,

LE PRÉTENDU FER NATIF.

..... Juvat integros accedere fontes,
Atque haurire ; juvatque novos decerpere flores. LUCRETIVS.

LES VOLCANS, ces terribles & immenses foyers qui semblent devoir un jour embraser & confondre l'univers, donnent naissance à des phénomènes étonnants & singuliers :

A

ils ont produit des corps qui seroient encore inconnus, parceque leur composition demande une chaleur aussi violente que celle de ces vastes fourneaux de la Nature. Rien ne résiste à l'action de ces feux formidables ; tout ce qui contient un principe inflammable en devient l'aliment : les corps purement passifs y sont détruits radicalement ; & leurs principes confondus forment de nouvelles substances. Ces nouveaux composés (a) sont poussés au loin dans la campagne par des efforts proportionnés à la résistance qu'ils font à l'immense expansion des vapeurs qui sortent des corps qui leur ont succédé dans l'embrasement, & répandent à plusieurs lieues alentour l'effroi, la terreur, la mort & la destruction.

Les fourneaux, qui servent à fondre les mines de fer, ont bien de l'analogie avec les Volcans : ce n'est que par des précautions, que l'on éloigne ou que l'on évite les éruptions & les explosions : la violence du feu n'est modérée que par la quantité mesurée d'aliments, & la proportion de l'air qui en est l'agent & la puissance.

Les Naturalistes distinguent, avec raison, les minéraux en fusibles & vitrescibles, en calcaires & en apyres. Dans nos fourneaux, comme dans les Volcans, ces distinctions n'ont plus lieu ; tous les corps y sont vitrescibles : la tuile, qui sert impunément de support aux expériences du miroir ardent, est confondue dans nos fourneaux avec le caillou & le sable, ils se fondent, se vitrifient : les pierres calcaires se fondent & donnent un verre transparent. Dans les autres fourneaux, tels ceux de verreries, ceux où se cuisent la faïence, la porcelaine, les différentes chaux employées donnent un verre opaque, & laiteux : ce qui vient de ce que les chaux, extrêmement divisées, ne sont que distribuées dans le verre produit par les autres matières qui les accompagnent, ou

(a) La lave, la pierre-ponce, le soufre vif, les différents soufres natifs, l'amiante, l'asbeste, l'alun de plume, & beaucoup d'autres tirent leur origine de ces feux.

qu'elles n'ont pu prendre qu'une demi-vitrification. Il n'en est pas de même dans nos fourneaux à fer, toutes proportions admises (a). Les corps les plus réfractaires au feu, se fondent, se décomposent, & donnent un verre plus ou moins transparent; d'où je conclus, qu'après les volcans, le feu des fourneaux à fondre (b) la mine de fer est le plus violent; & je ne doute point que la platine n'y devienne presque aussi docile que la mine de fer, sur-tout en lui administrant un fondant approprié.

Un fourneau à fondre la mine de fer, ne reçoit pas toute la chaleur qui lui est nécessaire, & dont il est susceptible, dans les premiers instants auxquels les soufflets agissent sur le feu, quoiqu'il ait été échauffé pendant trois jours par un feu préliminaire, excité par le seul concours de l'air libre. Pour lors, un fourneau à peine est-il en état de fondre un peu de mine & de tenir en bain une petite quantité de métal fondu, la masse énorme de son creuset qui a jusqu'à vingt-quatre pouces d'épaisseur, & souvent plus, enchassé dans un mole de maçonnerie d'une toise d'épaisseur, forme un obstacle à la chaleur en raison des masses & de leur humidité; en sorte qu'il faut au moins quinze jours & quelquefois vingt pour établir un degré de chaleur capable de fondre la mine avec avantage: pour lors le métal reste en bain sur le fond du creuset sans que l'on craigne qu'il ne s'y fige, pourvu qu'il n'y arrive point d'accident, soit par fraîcheur, soit par dérangement de travail.

Le feu ne peut parvenir à recevoir & à communiquer un degré de chaleur aussi supérieur, & se soutenir pendant plusieurs mois, sans attaquer le creuset & l'endommager;

(a) L'on sent la nécessité des proportions, si dans les fourneaux l'on ne soumettoit au feu que des corps réfractaires, ils y soutiendroient bien plus long-temps leur caractère: mais le mélange des différents corps, le métal en fusion, augmentent considérablement la chaleur qui est déjà excessive par l'immense quantité

de charbons & par l'action des soufflets.

(b) Les fourneaux à fondre la mine de fer, sont des fourneaux à manches, ce sont des especes d'athanor, dont la tour est perpendiculaire au foyer: les aliments du feu se présentent enflammés au centre de l'action, à mesure de la consommation.

il le dégrade d'autant plus que les parties qui le composent cedent plus facilement à son action ; enforte qu'après un certain temps, souvent fort court, le creuset, que nous nommons l'ouvrage, est élargi en tous sens (a). Le fond de l'ouvrage, en s'exfoliant ou se rongeant, donne lieu à une excavation au-dessous du niveau de la coulée, de façon qu'après que l'on a fait sortir la fonte par l'issue ordinaire, dont la base est fixée à une certaine hauteur, ce qui est contenu dans cette excavation reste en bain, & successivement après chaque coulée. Le fer n'est jamais un instant exposé à l'action du feu qu'il n'y acquierre un degré de perfection ou qu'il ne s'y détruise. La fonte de fer ne parvient à l'état de fer, qu'en passant par bien des degrés. Je me propose de parcourir les différents états du fer & de la fonte dans d'autres Mémoires. Je dirai seulement ici que la fonte, en restant long-temps en bain, comme en macération, se dépure & se condense en une espèce de crySTALLISATION ferrugineuse, un peu ductile, mêlée de différentes matières vitrifiées, lesquelles forment ensemble une masse plus ou moins considérable, souvent énorme, & à laquelle on donne différentes dénominations triviales : je lui conserve celui de loup (b).

C'est dans les entrailles d'un de ces loups que j'ai découvert le phénomène qui fait le sujet de ce Mémoire. Avant d'entrer en matière, je crois devoir donner la description de cette masse.

Le 15 Novembre 1759, je fis cesser le feu au fourneau de Bayard (c), parceque les pluies continuelles donnoient

(a) L'ouvrage ou creuset se fait ou en maçonnerie de grès ordinaire, ou de grès ferrugineux, ou de pierres à feu, ou enfin avec une espèce de sable qui tient du grès, unis à une terre onctueuse, jaune, mêlée de mine de fer très pauvre & réfractaire. Le sable prend au feu la dureté, la couleur du pot à beurre de Normandie. Toutes ces ma-

tières, quoique très fixes au feu, en sont cependant entamées plus ou moins.

(b) L'on donne à ces masses les noms de *truie*, de *bête*, de *sarrazin*, d'*horriau*, de *loup*, & autres, suivant les pays. Je lui ai conservé celui de *loup* par préférence, parcequ'il dévore une partie du produit.

(c) Forge en Champagne, sur la Marne, entre S. Dizier & Joinville.

lieu de craindre la fuite des accidents dont le fourneau étoit fortement menacé. Sur la fin de Décembre, je fis rompre le fourneau; à force de travail, l'on'en tira un loup qui avoit cinq pieds & demi de longueur, quatre pieds de largeur sur vingt-cinq pouces d'épaisseur. Sa forme, convexe dessus & dessous, l'approchoit beaucoup d'un rhomboïde. La partie supérieure étoit composée d'une couche de six pouces d'épaisseur, d'un laitier recuit, mêlé de charbon, qui reposoit sur une plaque de fonte de dix-huit lignes d'épaisseur, vingt-quatre pouces de largeur sur trente pouces de longueur. Cette plaque étoit formée par la fonte qui n'avoit pu sortir du fourneau lors de la mise-hors, & étoit pareille à celle qui forma la dernière gueuse du fondage. Une couche légère & fort inégale de matière vitrifiée & recuite, composée des débris de l'ouvrage, & de laitier, séparoit la plaque de fonte d'une masse anguleuse de six pouces & demi d'épaisseur, vingt-sept pouces de longueur & vingt & un pouces de largeur, composée d'une fonte de fer fort mêlée de sable vitrifié, depuis six lignes jusqu'à dix-huit lignes d'épaisseur : cette couche étoit fort adhérente à une table de fer d'environ quatre pouces d'épaisseur, dans des situations différentes. Un segment elliptique irrégulier, composé de la substance de l'ouvrage, vitrifiée, terminoit cette masse qui contenoit à-peu-près vingt-quatre pieds cubes, & pesoit environ sept milliers.

A force de bras armés de masses pesantes vigoureusement rabattues sur les angles du loup, je suis venu à bout de l'étonner dans toutes ses parties, de le dépouiller des matières vitrifiées qui en formoient le contour, & de découvrir les différentes masses de fer & de fonte que je cherchois.

Parvenu à la troisième & dernière couche de fer, après en avoir séparé tout ce qui l'environnoit, elle étoit de presque toute l'étendue du loup : la partie inférieure n'étoit pas absolument plane; ce qui donnoit lieu à quelques inégalités dans son épaisseur : sa surface formoit une ligne horizontale, comme tout liquide en repos.

L'épaisseur de cette masse , l'adhérence de ses parties , me laissoient à peine l'espérance de la rompre , lorsqu'après des coups redoublés sur un seul point , il s'en détacha un morceau pesant environ dix livres : ce fut pour lors que je jouis d'un spectacle aussi agréable que surprenant. J'aperçus une matiere blanche , soyeuse , dont partie fut détachée d'un fer brillant par les secousses ; d'autre étoit encore adhérente au fer & étoit logée à sa partie supérieure dans les alvéoles où elle s'étoit formée.

Voyez Pl.
III, Fig. 19.

L'éclat , la beauté , l'arrangement du fer , captiverent mon attention : je crus y reconnoître une crystallisation métallique , confuse , telle que celle d'un sel dont on a trop concentré la liqueur ; les crystaux inférieurs étoient très petits , ceux de dessus étoient très gros , ayant jusqu'à un pouce de hauteur , composés de lames très déliées & appliquées les unes sur les autres parallelement. Leur couleur étoit d'un blanc éclatant , ayant le coup-d'œil de l'étain : quelques endroits avoient des iris aurifiques. Deux de ces morceaux , chauffés & forgés , m'ont donné une barre , presque poids pour poids , d'un fer nerveux d'une qualité supérieure. Je supprime les autres expériences que j'ai faites sur ce fer analogue au prétendu fer natif. Je reprends la suite de l'histoire de la matiere blanche.

Cette substance est légère , souple , douce au toucher , d'un blanc éblouissant , composée de filets déliés , soyeux & disposés en rayons divergents , ayant un centre commun , unis à leur sommet , formant une espece de champignon logé dans un alvéole dont elle occupe exactement tout l'espace. Chaque alvéole est formé par une cloison composée de lames de fer dans lesquelles sont imprimés les filets voisins. Ces alvéoles sont des polygones irréguliers , dont quelques-uns sont confondus entre eux ; d'autres très distincts ; les plus réguliers & les mieux conservés donnent l'idée d'un godet renfermant une substance qui s'est consolidée à la fin de l'action d'un bouillonnement , à cause de la convexité des surfaces. Mais en examinant l'intérieur ,

l'arrangement de ces filets me fit soupçonner une sublimation des parties hétérogènes volatiles qui étoient contenues dans la fonte de fer, & dont la séparation l'avoit changé en fer un peu malléable; que cette sublimation n'a pu être instantanée, mais successive & interrompue, puisque l'on observe plusieurs séparations qui coupent transversalement les filets, ce qui permet de séparer chaque couche.

Je trouvai tant de ressemblance entre cette substance & l'Amiante ordinaire, que je l'appellai dès lors Amiante ferrugineux. Telles furent mes premières idées.

A mesure que mes ouvriers avançoient dans le pénible ouvrage pour rompre le loup, je recueillois avidement les morceaux de mon nouvel Amiante que les coups de marteau détachent, & les masses de fer rompues qui en contenoient. J'examinai avec attention les alvéoles où il étoit niché; j'en trouvai d'épars dans l'épaisseur des masses de fer, & l'Amiante qu'ils contenoient en occupoit exactement toute la capacité. Parmi ceux qui étoient à la partie supérieure, les cloisons des uns étoient beaucoup plus épaisses que celles des autres; les plus minces étoient en partie percées à jour. Le haut des uns étoit taillé en rateau, ayant des dents aiguës; par-tout on voyoit sur le fer l'impression de l'Amiante; chaque filet du contour y étoit appliqué & logé: j'apperçus dans d'autres comme de petits rochers de fer qui s'élevoient: leur surface étoit inégale, hérissée de pointes, dirigées en tous sens, & leur substance comme usée par un dissolvant.

En froissant entre les doigts quelques houpes d'Amiante, je reconnus que la résistance que je sentoais venoit de parcelles de fer qui y étoient unies & que l'aimant attiroit; & en examinant plusieurs de ces petits rochers détachés, je vis différents lits d'Amiante, séparés par des lames de fer formant des lignes concentriques.

Il est naturel de penser que ces lames de fer n'existent que parcequ'elles n'ont pas eu le temps elles-mêmes de devenir Amiante; que les séparations qui coupent les filets,

& que j'attribuois à une sublimation interrompue, n'ont lieu que parceque les lames concentriques ont été métamorphosées ultérieurement; que la différence de l'épaisseur des cloisons qui forment les alvéoles, ne vient que du plus ou du moins de changement, & que celles qui manquent ont été entièrement converties en Amiante.

Enrichi de ma petite moisson, je ne pensai plus qu'à tenter par différentes expériences à découvrir le principe & la nature de ce phénomène, & j'y procédai dans l'ordre qui suit.

Une meche du nouvel Amiante, mise dans un lampion rempli d'huile d'olive & alumé, a donné une très belle flamme: toute l'huile a été consommée sans fumée, la flamme ayant noirci à peine une carte exposée au-dessus. La meche brilloit dans les angles extérieurs pendant que l'huile brûloit: lorsque la flamme a cessé, la meche est restée noire: je l'ai exposée au feu; le charbon de l'huile qui la noircissoit s'est dissipé, & l'Amiante a recouvré sa couleur primitive.

L'Amiante ferrugineux, trituré dans un mortier, n'a pu être réduit en poudre subtile; ses filets se sont légèrement brisés, ont pris le double de leur volume, & ont formé une poudre grossière, cotonneuse, légère, prenant de la consistance en la pressant entre les doigts.

Bouillie dans l'eau pendant une heure, elle ne lui a communiqué aucune saveur ni couleur: les parties les plus légères y ont été suspendues pendant douze heures.

Les acides minéraux & le vinaigre, versés sur l'Amiante ferrugineux, n'ont produit aucun mouvement d'effervescence.

L'Amiante trituré long-temps dans un mortier avec du mercure, l'un & l'autre sont restés dans leur état primitif.

L'Amiante ferrugineux, exposé au feu de l'Émailleur sur le têt & sur le charbon, y a été pénétré vivement de la matière du feu, au point d'être très éclatante, sans néanmoins produire de fumée ni aucune étincelle: refroidie, elle a
reparu

reparu en son premier état : le feu du miroir ardent n'y a pas eu plus d'accès.

Un morceau d'Amiante ferrugineux, mis au milieu d'un mélange de partie égale de nitre & de soufre, est resté sans avoir été altéré par la violence du feu dans la détonation.

Une partie d'Amiante, mêlée avec partie égale de nitre & de soufre, ayant été détonnée dans un creuset par l'approche d'un charbon ardent, est resté mêlée sous sa forme naturelle dans la masse résultante.

Le même mélange, projeté dans un creuset rougi au feu, a donné le même résultat.

Une partie d'Amiante, une partie de nitre & deux parties de charbon, mêlées exactement & détonnées, ont donné une matière noire semée de filets d'Amiante dans son entier.

Une demi-partie d'Amiante sur une partie de nitre & une partie de charbon, détonnées ensemble, ont donné un résultat à-peu-près semblable au précédent : j'ai pulvérisé la masse, & ajouté une partie de nitre, & détonné ; le résidu étoit brun & l'Amiante avoit presque disparu : j'ai encore pilé cette masse brune, & ajouté une demi-partie de nitre, & détonné ; pour lors il n'a plus paru d'Amiante, & le résultat a formé une masse blanche, semée de taches de couleur cuivreuse (a).

Partie égale d'Amiante, de nitre, de soufre, de sciure de bois, ont détonné ensemble avec beaucoup de vivacité ; il est resté une masse brune raréfiée sans aucun vestige d'Amiante ; & il a paru, comme dans la précédente expérience, des taches cuivreuses.

L'Amiante ferrugineux, mis dans une capsule de fonte de fer, lutée & exposée à l'action du feu de la forge du Maréchal, en face de la tuyère, pendant une demi-heure, est resté dans son état naturel, à la réserve que les filets

(a) Cette masse blanche est tombée en *deliquium* & est devenue très noire à cause du fer qu'elle contenoit.

ont paru plus roides & plus disposés à être mis en poudre.

L'Amiante couvert de soufre, poussé au feu dans un creuset couvert, est resté dans son état naturel : le soufre s'est consummé. J'ai projeté ensuite sur l'Amiante un mélange de soufre, de nitre & de poudre de charbon, il s'est fait une violente détonation, l'Amiante a paru se fondre, & a été dissous par l'*hepar sulphuris* qui s'est formé. Après un feu violent de douze minutes, j'ai retiré le creuset au fond duquel il s'est trouvé un peu de verre de couleur d'un gros verd foncé, semblable au laitier du fourneau de fonderie, lorsqu'il a suffisamment de mine, qu'il n'en est pas surchargé, & que la fonte est d'une bonne nature.

Sur de l'Amiante ferrugineux, rougi long-temps au feu de la forge du Maréchal, j'ai jeté du plomb, lequel s'est évaporé en partie, partie a été vitrifié pendant l'espace d'une demi-heure; j'ai retiré ensuite le creuset & l'ai versé; il en est coulé une dragée de fer couvert d'une substance vitrifiée: j'ai remis le creuset au feu & donné un feu vif: j'ai projeté du nitre & de la poudre de charbon: après la détonation, j'ai poussé le feu pendant vingt minutes; jusqu'à faire amollir le creuset qui s'est rompu. Tout étant froid, j'ai trouvé sur le culot un petit lingot de fonte, & à côté un autre lingot qui avoit un degré au-dessus de la fonte, & telle qu'on la prépare pour l'acier. Il s'est trouvé dans le creuset un petit bouton de plomb revivifié & sur lequel étoit un grain de fonte. Les parois en dehors du creuset étoient enduites d'un verre noirâtre martial; en dedans, le verre dont elles étoient enduites étoit rempli d'une infinité de petites dragées de fonte semblables à des globules de mercure.

J'ai répété cette expérience avec le flux noir, la résine, le borax; j'ai retiré le creuset après avoir donné un feu très vif & avoir obtenu une belle fusion, il ne s'est trouvé dans le creuset que de très foibles vestiges de fonte de fer, mais beaucoup de scories jaunâtres très caustiques (a).

(a) Amiante, deux gros.
Résine, deux gros.

Borax, un gros.
Flux noir, quatre gros.

J'ai traité l'Amiante naturel, de même avec le bôrax, la résine & le flux noir, je n'ai obtenu qu'un très foible grain de fer, de deux gros d'amiante, & beaucoup de scories noires.

J'ai enfin recommencé la réduction de l'Amiante ferrugineux avec le nitre, la poudre de charbon & le plomb granulé ; j'ai obtenu un bouton de fonte de fer recouvert des trois quarts du plomb que j'avois employé (a).

Il paroît ; par toutes les Expériences que je viens de citer, & par l'examen des cloisons des alvéoles qui contiennent l'Amiante, & des couches concentriques qui traversent les filets, que l'on peut conclure que l'Amiante ferrugineux est formé des débris du fer dont il est la terre principe, dépouillé totalement de ses soufres grossiers, bitumineux, & de son phlogistique ; que cette séparation est d'autant plus exacte, qu'elle se fait successivement par une chaleur longtemps soutenue à un degré assez violent pour opérer cette désunion ; que les principes passent de proche en proche aux parties métalliques supérieures, & qui ne se trouvent pas aussi purifiées que les crystaux qui occupent la partie inférieure, lesquels on peut regarder comme un véritable régule.

La forme convexe de chaque champignon, pour ainsi dire, d'Amiante ferrugineux, est l'effet du bouillonnement léger, ou plutôt d'un mouvement intestin, qui paroît à la surface des métaux en fusion, & sur-tout de la fonte de fer. Ce mouvement est excité par l'impression que fait le feu sur les matieres hétérogenes qui sont unies à la fonte de fer, & qui cherchent à s'en dégager par une force centrifuge.

La disposition en filets de l'Amiante est telle qu'elle doit être ; cette substance est le squelette du fer. Tout squelette doit représenter la situation & le rapport des parties solides du corps dont il étoit la charpente, de quelque regne qu'il

(a) Amiante ; deux gros.
Nitre, deux gros.

Charbon ; quatre gros.
Plomb, une once.

puisse être : comme je me propose de prouver dans un autre Mémoire que le fer , pour être dans son état de perfection , doit être composé de parties nerveuses , disposées en filets plus ou moins alongés , rangés en différents faisceaux réunis sous une enveloppe commune. L'Amiante doit donc être disposé en filets. Si ces filets ne sont point entre eux dans une situation parallèle , mais au contraire en rayons divergents , c'est l'effet du bouillonnement de la fonte qui a pris l'état d'un fluide en repos , lorsque les souffres surabondants dont elle tire sa disposition à la fluidité , l'ont abandonnée.

La couleur de l'Amiante ferrugineux , sa disposition en filets soyeux , souples , doux & légers , son incombustibilité , sa propriété à servir de meche en faisant l'office de siphon , son insolubilité dans l'eau & dans les acides , me déterminent à croire qu'il est analogue au véritable Amiante fossile ; & avec d'autant plus de raison , 1°. que Vallérius , dans sa *Minéralogie* , en parlant de l'Amiante ou asbeste naturel , en décrit une espèce qu'il définit , *asbestos fibris fasciculatis , e centro vario radiantibus* , qui est la définition la plus convenable à l'Amiante ferrugineux ; 2°. qu'il se durcit un peu au feu , propriété que le même Vallérius attribue aux différentes espèces d'Amiante ; 3°. qu'un morceau d'Amiante naturel , que j'ai , est semé de particules de fer qui n'ont pas été converties en Amiante (a) ; 4°. que par la voie de la réduction j'ai obtenu , de l'Amiante naturel , un grain de fer (b).

La couleur blanche de l'Amiante ferrugineux ne doit faire naître aucun soupçon sur la généalogie que je lui attribue. Quoique le fer dans presque toutes les gangues , guhrs , terres & autres minéraux où il se rencontre , se montre sous une couleur noire , brune , & plus souvent rouge ,

(a) J'ai vu nombre de morceaux considérables d'Amiante dans des Cabinets qui étoient unis confusément avec des

morceaux de fer.

(b) M. Roux a répété la réduction de l'Amiante naturel en fer avec succès.

sur-tout lorsque ces corps ont été exposés au feu, l'on ne doit pas conclure que le nouvel Amiante ne soit pas un débris du fer. Il y a plusieurs mines de fer, blanches, spatiques & quartzeuses : d'ailleurs cette couleur blanche de l'Amiante ferrugineux est un phénomène commun à presque tous les métaux & demi-métaux décomposés par des procédés convenables.

Le zinc, tenu en fusion, donne une substance blanche, lanugineuse & volatile. La mine d'arsenic brûlée fournit abondamment une matière blanche crySTALLINE, qui forme l'arsenic. L'étain, exposé au foyer du miroir ardent, après avoir été privé de son phlogistique, est réduit en cristaux disposés en filets blancs, qui reprennent une forme métallique par la voie de la réduction. L'étain & le fer, combinés au foyer du miroir ardent, donnent une fumée blanche qui prend de la consistance.

Le bismuth, le plomb, l'argent, le mercure, privés de phlogistique par des dissolvants analogues, peuvent être précipités par des *medium* (a) en des substances blanches. L'antimoine, privé par la détonation avec le nitre de son soufre grossier & de son phlogistique, est réduit en une masse très blanche. Toutes ces chaux métalliques, de même que l'Amiante ferrugineux & l'Amiante naturel, ne sont point solubles dans l'eau, sont inaltérables par les acides ; la plupart sont immuables au feu, & toutes reprennent une forme métallique lorsqu'on leur restitue le phlogistique qui leur avoit été enlevé soit par le feu, soit par d'autres dissolvants appliqués suivant la nature du métal & les vues que l'on s'est proposées.

L'Amiante ferrugineux n'a point été altéré par le feu seul ; tel actif qu'il ait été, il ne pouvoit l'être, puisqu'il ne tient son état que de l'extrême violence du feu longtemps soutenu dans le grand fourneau.

(a) J'entends par *medium* tout corps qui intervient pour former ou pour rompre l'union des autres corps qu'il rencontre.

Lorsque l'Amiante a été mêlé avec le soufre & le nitre, il a soutenu la détonnation sans recevoir aucun changement, parceque le nitre & le soufre étoient plus capables de lui enlever du phlogistique, s'il en avoit eu, que de lui en fournir.

Il n'en a pas été de même lorsque l'Amiante a été traité avec le charbon, ou la sciure de bois mêlée avec le nitre & le soufre, ou le nitre seul. La poudre de charbon & la sciure de bois réduites en charbon, lui ont rendu du phlogistique, tandis que le nitre enflammé opéroit la réunion & la réduction. Si dans le résultat de ces différentes opérations le fer s'est montré sous une couleur cuivreuse & aurifique, cela n'est dû qu'à l'abondance du phlogistique. L'acier dans le recuit prend différentes couleurs, suivant les degrés de chaleur qu'il a soufferts.

Le plomb seul n'a opéré la revivification que d'une très petite partie de fer, parceque la violence du feu en a dissipé la plus grande partie, & que l'Amiante ferrugineux, étant une substance rare & spongieuse, lui a présenté peu de surfaces.

Le nitre & le charbon détonnés avec l'Amiante ferrugineux, rougis dans un creuset, imbus du verre de plomb, l'ont fait reparoître sous sa forme métallique primitive, en lui restituant le phlogistique qu'une longue calcination lui avoit enlevé. Les globules du fer adhérentes au creuset sont dues à l'élévation de la matière par la force de la chaleur.

Il y a lieu de présumer que dans le procédé fait avec le borax, la résine, le flux noir & l'Amiante ferrugineux, si je n'ai pu parvenir à retirer un bouton de fer revivifié de l'Amiante, c'est qu'il s'est trouvé une trop grande abondance d'alkali fixe qui a détruit le fer. L'acide de la résine, en s'unissant au phlogistique du charbon du flux noir, a formé du soufre, lequel en s'accrochant à une portion d'alkali fixe, a donné un *hepar sulphuris* qui a attaqué aussi le fer. Le principe alkali, qui est la base du borax, a

dû contribuer aussi à détruire le fer revivifié. C'est à ces accidents que l'on doit aussi attribuer la destruction presque totale du fer que j'aurois dû retirer de l'Amiante naturel, puisque le peu que j'en ai obtenu étoit comme rougi dans toute sa surface.

Le soufre, le nitre & le charbon, projetés sur l'Amiante ferrugineux, rougis au feu dans un creuset, l'ont dissous & détruit, parceque l'*hepar sulphuris*, qui s'est formé, étant le dissolvant de toutes les substances métalliques le plus actif, le fer n'a pu lui résister; l'aggrégation de ses parties a été rompue; & il a été revivifié à la faveur d'un peu d'alkali fixe & de phlogistique: car pour pouvoir vitrifier une substance quelconque, il faut qu'elle contienne encore une portion légère de phlogistique & d'alkali fixe: la surabondance de ce dernier est souvent cause de la destruction du verre.

La vitrification de l'Amiante ferrugineux, dont le produit est si semblable au laitier du grand fourneau, fait naître une réflexion naturelle. Si le fer se décompose & se vitrifie à la faveur de l'alkali fixe & d'un feu violent continué, combien dans le traitement des mines de fer ne doit-on pas craindre de laisser trop long-temps la fonte de fer & le fer même exposés à un feu vif, dans lequel l'alkali fixe & le phlogistique des charbons agissent continuellement sur les corps qui les touchent. L'immense quantité de laitiers qui sort des fourneaux à fondre la mine, des chaufferies, renardieres & affineries, n'emporte-t-elle pas une partie du produit qui pourroit beaucoup augmenter par des précautions raisonnées & par des *medium* adaptés aux circonstances.

Après avoir prouvé que l'Amiante ferrugineux est véritablement du fer appauvri par la perte de ses principes actifs, son analogie avec l'Amiante naturel minéral fossile, je crois être autorisé à dire que ce dernier est le produit d'une décomposition du fer, opérée par le feu des Volcans.

Rien n'est plus naturel à penser que les pyrites ont porté

l'incendie dans le sein de la terre : elles sont composées de soufre & de fer. Le fer, après avoir, de concert avec le soufre, allumé le feu, en devient la victime : il est dépouillé de la surabondance du soufre qui le minéralisoit ; il passe à l'état primitif de métal ou de fonte de fer ; il coule & se loge au-dessous du foyer dont il reçoit une chaleur suffisante pour le faire passer successivement à l'état d'une ductilité légère. Telle est la cristallisation arrivée au fer qui est immédiatement au-dessous de l'Amiante ferrugineux. Ensuite il décroît en perfection à mesure que la chaleur lui enlève de ses parties intégrantes, au point de le dépouiller de tous ses principes actifs : il reste la terre principe disposée en filaments. S'il arrive une révolution dans l'intestin du Volcan, cette matière se trouve confondue avec d'autres : elle est poussée au dehors & souvent ensevelie sous des déblais immenses : on la retrouve plusieurs siècles après. Si l'Amiante fossile se trouve en plus longs filets & en plus gros flocons, c'est que les masses de fer étoient plus grosses, le foyer plus considérable, & le feu plus long-temps continué que dans nos fourneaux.

Le fer qui, avant la révolution du Volcan, n'a pas eu le temps nécessaire pour être converti entièrement en Amiante, a subi les effets de l'explosion : il a été lancé au loin & enseveli sous des montagnes de ruines. Dans la suite des temps, un tremblement de terre, un ravin, des fouilles découvrent un rocher de fer, auquel on donne le nom de fer natif très gratuitement.

L'Amiante ferrugineux n'est pas sans vertu ni propriété ; étant broyé sur le porphyre il peut servir dans la peinture à fresque & à l'huile. Il peut être employé pour nettoyer les dents par la douceur de son tissu ; il ne déchirera pas les gencives ; & ses filets imiteront avec avantage les brosses, éponges & racines préparées, à l'effet d'enlever l'humeur visqueuse qui, en se durcissant, infecte la bouche & carie les dents, meubles si précieux.

L'Amiante ferrugineux est très propre à former les meches des chaufrettes à esprit-de-vin, Les

Les lampes destinées à faire des distillations, digestions, dissolutions & évaporations lentes & continues, pour lesquelles on se sert d'huile d'olive, ou autre équivalent, avec des meches de coton, sont sujettes à s'éteindre ou par le champignon formé de la meche, ou parceque la meche en cet état ne peut plus remplir l'office de siphon : cet inconvénient, qui retarde ou fait manquer l'opération, cessera si on substitue aux meches de coton celles d'Amiante qui, ne contenant point de matiere charbonneuse, peut faire une meche perpétuelle.

La Médecine qui emploie des chaux métalliques pourra découvrir dans l'Amiante ferrugineux des qualités avantageuses au secours de l'humanité.

Je ne doute point que des Artistes intelligents & adroits ne puissent parvenir à filer l'Amiante ferrugineux comme l'Amiante naturel, soit seul lorsqu'il se trouvera en longs filaments, soit en le mariant à une longue filasse pour lui prêter de la ductilité.

Des recherches plus amples pourront découvrir dans la suite du temps beaucoup d'autres propriétés essentielles à l'Amiante ferrugineux.

Les forges sont des laboratoires immenses dont le travail en grand fourniroit tous les jours sujet à des découvertes intéressantes, si cette espece de travail étoit traitée dans des vues de perfection : mais l'innombrable variété des mines de fer qui s'y traitent est confondue sans choix. La connoissance des matieres employées pour aider leur fusion est très vague. Il seroit nécessaire de donner des principes justes pour user beaucoup moins de matériaux pour un même produit, pour accélérer le travail & pour économiser même le fer : car en le traitant il s'en consomme en pure perte une partie considérable, faute de connoissances certaines & d'une manipulation éclairée.

Ces inconvénients, qui intéressent la société comme le particulier, ont deux causes générales. La premiere est que le travail des forges est abandonné presque totalement à la

routine aveugle & incertaine des ouvriers qui ont souvent beaucoup d'autres défauts que l'ignorance crasse. La seconde est que, pour tendre à perfectionner la Traite des mines & leur choix, leur fusion, l'affinement des fontes, la qualité du fer, sa fabrique, la cuisson des charbons, l'économie des machines, la dépense de l'eau, l'administration du vent, l'art du feu, les recherches nécessaires sont immenses, les expériences couteuses & au-dessus des forces d'un particulier : elles demandent des fonds considérables, l'étude de l'histoire naturelle minéralogique, de la physique, de la chymie, de la géométrie, de l'hydraulique & de la mécanique.

Quelques personnes ont cru que l'Amiante ferrugineux étoit le produit d'une matiere étrangere au fer contenu dans les mines que je traitois au fourneau de Bayard, & qui lui étoit particulièrement unie : mais cette hypothese est destituée de fondement, & est radicalement détruite par diverses observations que j'ai faites depuis la lecture de ce Mémoire, puisque j'ai trouvé de l'Amiante ferrugineux dans les lours des fourneaux de presque toutes les forges de Champagne où j'en ai cherché, de celles de Franche-Comté, de Bourgogne & du Luxembourg. D'ailleurs la réduction facile à faire de l'Amiante ferrugineux en fer, par l'addition du phlogistique, est une preuve sans réplique qu'il est produit par le fer dont il est le squelette. M. de Lamoignon de Malesherbes, voyageant *incognito* dans le pays de Foix, trouva dans une forge de ce canton une très grande quantité d'Amiante ferrugineux ; l'observation de cet illustre Savant est du plus grand poids, & prouve que le fer produit par toutes ses especes de mine, donne l'Amiante ferrugineux lorsqu'il a subi un degré de chaleur d'une grande intensité & long-temps soutenue.

Jusqu'ici l'on n'avoit pas tenté heureusement par aucune voie analytique, à découvrir la nature de l'Amiante naturel : son caractere, jusqu'ici indestructible, avoit fait regarder son analyse comme impossible ; & l'on rangeoit parmi

les pierres apyres cette substance qui doit tenir son rang parmi le produit des métaux & les récréments des Volcans, puisque c'est un fer dépouillé de ses principes par le feu des Volcans. La découverte de l'Amiante ferrugineux, substance si analogue à l'Amiante fossile par sa forme & par ses principes, m'a fait prendre dans Lucrece l'épigramme de ce Mémoire, en faisant allusion aux fleurs que les Chymistes tirent des métaux par la calcination & la sublimation, puisque c'est véritablement une découverte qui m'est particulière.





M É M O I R E
SUR LA FORMATION
DES MINES DE FER DE CHAMPAGNE,
ET LEURS ANALOGUES;
CONTENANT
DES OBSERVATIONS
SUR UNE NOUVELLE MINE DE FER
ISABELLE SPATHIQUE,
ET DES EXPÉRIENCES SUR UNE MINE DE FER FACTICE.

Dicam etiam variaz quanta sit inconstantia formæ.

SI le fer est le métal le plus nécessaire à la société, il est aussi le plus commun & le plus abondant. Le fer se trouve au fond des abîmes de la terre & dans tous les degrés au-dessus jusqu'à sa surface; il accompagne les mines de tous les métaux & demi-métaux; il leur sert à toutes de chapeau; il s'unit avec elles; il leur sert de base; il pénètre toutes les espèces de terres, de pierres & de sables; il accompagne les eaux dans leur course; il circule avec la sève dans les plantes, & avec le sang dans les animaux; il est présent par-tout.

Le fer ne peut être aussi généralement répandu qu'il ne se montre sous des formes différentes, & lié à des matières qui altèrent sa composition. Ces variétés sont produites par les divers accidents qui ont présidé à sa génération, ou qui l'ont accompagné dans sa propagation; soit enfin

par les substances qui lui ont servi de matrices pour le recevoir & laisser opérer en elles les digestions & transmutations nécessaires à la perfection de sa mine. En effet la mine de fer est de toutes les mines celle qui varie le plus en forme & en qualité. Je vais essayer de donner la raison de ces phénomènes d'après le travail de la Nature dont j'ai suivi la gradation des opérations qui se sont faites sous mes yeux.

L'acide principe, qui circule dans la Nature, concourt à la formation des substances dont la variété de l'espèce dépend des circonstances qui environnent le point où il se fixe. Lorsque cet acide rencontre une vapeur grasse, ferrugineuse, il la saisit; ils se lient ensemble étroitement, & s'associent une terre vitrifiable. Si dans cet état ils se trouvent sous une température convenable & dans un lieu assez spacieux, ils prennent pour lors une forme & une disposition naturelle comme tous les corps susceptibles de fluidité, avant leur fixation, je veux dire une forme cristallisée, plus ou moins régulière, suivant le temps qu'ils y ont employé. Si au contraire ils sont gênés par les substances qui les environnent, ils forment des corps d'une composition confuse & d'une forme gênée, indéterminée, dont les surfaces serrent étroitement les corps qui les touchent, même les pénètrent, & se moulent dans les espaces donnés. Les différents accidents n'apportent aucun changement à leur essence, mais seulement à leur nomenclature. Les premières se nomment *pyrites ferrugineuses cristallisées*, & les secondes *pyrites ferrugineuses en gâteau*. C'est cette dernière espèce qui a donné lieu à mon observation.

En examinant les falaises de la rivière de Marne sous S. Dizier, j'aperçus, sur le gravier, des morceaux de pyrites éparfes, dont les unes, entièrement fondues, n'avoient laissé de preuves de leur existence que par quelques taches noires sur le gravier; d'autres étoient fleuries de vitriol; d'autres enfin, couvertes d'une boue ochrale, étoient intactes. Persuadé que l'origine de ces pyrites n'étoit pas éloi-

gnée, je fouillai dans toutes les couches des différentes substances qui composoient le massif de la falaise. Parvenu à la base d'un lit de sable aride qui reposoit sur un rocher de grès friable, dans une situation dirigée du Sud au Nord, & inclinée à l'Est, d'une surface très inégale, je sentis de la résistance; je trouvai une couche de pyrites en gâteau qui posoit exactement sur le rocher, & s'étoit moulée sur ses inégalités; j'en détachai un morceau de quinze pouces de largeur & vingt-deux pouces de longueur, percé à jour où le rocher avoit des éminences: le sable adhéroit à sa surface supérieure. Je ne doutai point que le lieu où je la trouvois étoit celui où elle s'étoit formée; que s'étant trouvée à l'étroit, elle n'avoit pu prendre qu'une forme gênée, sans avoir à l'extérieur une forme régulière cristallisée.

Plus loin je trouvai des morceaux de bois totalement pénétrés de pyrites; d'autres seulement incrustés en partie ou en totalité. Dans les environs, je rencontrai beaucoup de géodes, de pierres de toutes espèces, couvertes d'une couche ferrugineuse plus ou moins épaisse, molles ou solides; des graviers formant des *œtites* adhérents les uns aux autres; des pierres à demi couvertes & à demi pénétrées de la matière ferrugineuse.

Au-dessus de toutes ces substances l'on découvroit des vestiges de pyrites entièrement fondues; dans quelques endroits il y avoit sur un lit de glaise des suintements d'une eau de couleur vive de sang, & les pierres sur lesquelles tomboit cette liqueur minérale, étoient teintes de sa couleur superficiellement, & plus ou moins intérieurement.

D'après cet examen je me confirmai dans l'idée que toutes nos mines de Champagne, ainsi que leurs analogues, sont produites par la destruction des pyrites martiales. L'air & l'eau, mettant en jeu l'action de l'acide-sulfureux-volatil sur le fer dans la pyrite martiale, opèrent la dissolution & l'action des parties constituantes: le phlogistique & la portion de l'acide surabondant quittent prise: l'autre partie de

l'acide, la matière grasse ferrugineuse, & la terre vitriifiable qui étoit entrée dans la composition de la pyrite, sont entraînées par les égoûts, & se déposent sur les corps qu'ils rencontrent.

Les eaux minérales, sulfureuses, aigrelettes, vitrioliques, savonneuses, martiales, soit chaudes, soit froides, ne doivent leur qualité & leurs vertus métalliques qu'à la décomposition des pyrites qui se sont trouvées sur leur passage dans des situations différentes, & dont elles ont entraîné avec elles les parties les plus solubles.

Si les substances, sur lesquelles se dépose la liqueur martiale, sont d'une composition légère, poreuse, elles en sont pénétrées au point de s'y unir intimement & de ne former qu'un ensemble. Si au contraire le dépôt ferrugineux rencontre un corps dur & compacte, il s'applique autour, se sèche & se durcit. Et comme, en se consolidant, les parties se sont rapprochées les unes des autres, & qu'il a dû prendre de la consistance, premièrement à la surface extérieure, nécessairement en se retirant du centre à la circonférence, il est dans l'ordre que le corps dur qui s'est trouvé enveloppé, ne faisant point de liaison avec la croûte ferrugineuse, se trouve logé dans un espace qui excède sa capacité : ce qui forme des *œtites* ou pierres d'aigles.

Si enfin le dépôt ferrugineux rencontre des corps dont les molécules, trop ferrées, ne lui laissent aucun accès entre elles, & que les masses soient remplies de différentes cavités, alors il s'introduit dans les interstices, s'y condense, ne forme plus qu'un tout composé de parties hétérogènes.

Le premier accident forme les mines que l'on appelle communément grosses mines, mines en pierres, que l'on nomme improprement en roche (a), qui se trouvent ou isolées sur la surface de la terre, suite de l'effet des eaux, ou par couches dans les montagnes, à différents degrés de

(a) Fer de roche, parcequ'il se tire d'une mine en rocher, & non pas parcequ'il s'en fabrique dans la forge du village de Roche, sur la petite rivière d'Ognon en Champagne.

profondeur, ou conglomérées parmi des rochers rompus & brisés. Si le principe lapidaire de ces mines est calcaire, l'on est sûr d'en obtenir un bon fer nerveux; si au contraire la base de ces mines est une substance fusible, elle donne un fer cassant, à raison de l'abondance du principe sulfureux; si enfin la matrice de ces mines a été une roche réfractaire, non-seulement le fer que l'on en tire est très cassant, soit rouge, soit froid, même la lime à peine peut-elle l'enta-mer; en sorte que la qualité du fer est analogue à celle de la matrice de la mine par un travail ordinaire.

Le second accident donne communément les menues mines dont il y a trois especes principales; les premières sont très rondes & très petites; elles ressemblent à la graine de navette. Ce sont pour l'ordinaire des grains de sable qui leur servent de noyaux, ou se sont des oolithes minéralisées, & se trouvent dans la terre ou accompagnées d'un sable brun, ou d'une terre douce, grise, brune, jaune ou rouge, ou enfin elles se trouvent seules. Ces dernières, qui se trouvent seules, sont très riches; les secondes, qui sont accompagnées d'une terre douce, sont moins riches, mais donnent un meilleur fer. Les premières, qui sont mêlées avec du sable, sont beaucoup moins riches, & donnent un fer cassant, mais forgeant bien à chaud.

La seconde division de ces menues mines sont celles qui ont pour base & pour noyau des molécules de glaise pénétrées & enveloppées du dépôt ferrugineux. Elles sont un peu plus grosses que les précédentes, mais déprimées & anguleuses, luisantes au dehors. Cette especie de mine est ordinairement mêlée confusément avec une glaise grise ou rougeâtre. Ce minerai rend peu au lavoir, mais produit autant que les mines précédentes, d'un fer un peu meilleur.

Les mines de ces deux divisions sont susceptibles de perfection & de maturité; car plus on les fouille profondément, plus elles ont de qualité; & celles qui sont au-dessous sont amalgamées ensemble par un *gluten* spathique qui en forme des masses considérables, lesquelles, dans le traitement,

traitement , donnent plus abondamment d'un fer d'une qualité supérieure à celui qui est produit par les mines en grains détachés.

Toutes ces especes de mines ne se fouillent point dans le lieu de leur origine ; elles ont été roulées & conduites dans les vallées élevées au-dessus du niveau des rivières ; elles sont , par différents lits , les unes sur les autres , séparées par des couches de coquilles (a) de mer ou de rivières , par des lits d'argille , de sables blanc & rouge (b) , & par des falunieres.

La troisième division des menues mines comprend celles dont le dépôt ferrugineux a été reçu par une terre douce , lesquelles mines ont reçu une forme ronde par un mouvement imprimé par les eaux , & sont de la grosseur des pois (c) & de leur forme : ces mines donnent un fer doux , liant & facile à travailler.

Enfin le troisième accident par lequel le dépôt ferrugineux ne fait point de liaison avec les parties intégrantes des pierres qu'il a rencontrées , donne des mines aigres , pauvres , réfractaires , qui ne valent pas le traitement. Tels sont les guhrs ferrugineux qui tiennent , presque tous , des différentes especes de grès ou de mauvaises hématites.

D'après l'examen des mines que je viens de citer , & de l'innombrable variété de leurs analogues , il semble qu'il est de l'essence des mines de fer d'être jaunes dans leur principe , & d'acquérir une couleur rouge graduée par les degrés de la chaleur qu'elles ont soufferte dans les entrailles de la terre , & par l'atténuation que leurs parties subissent par l'union du soufre & des acides surabondants , comme dans l'hématite en aiguilles , qui ressemble beaucoup au cinnabre & autres hématites plus communes , où

(a) Ces coquilles sont ordinairement des huîtres , des moules , des crêtes de coq , des comes , des belemites , &c.

(b) M. Maliet a fait la même observation du côté de Thionville.

(c) Les mines du Comté de Bourgogne & du Berry sont ordinairement de cette forme , & donnent le fer de France de la seconde qualité. Il y en a dans la Brie Champenoise.

la couleur rouge n'a été exaltée que par l'abondance de l'acide présent ou absent ; ou enfin de passer au brun plus ou moins foncé. Ce dernier accident est naturel à la dissolution des pyrites par l'eau , qui se dépose lentement par infiltration , & entraîne avec elle les parties des corps qu'elle pénètre , les plus atténuées & qui lui sont le plus analogues. Ce dépôt acquiert souvent avec le temps une consistance & une solidité qui approchent de la vitrification, par la liaison intime de ses parties condensées par le rapprochement de ses molécules du centre respectif à la circonférence ; ce qui fait que les mines brunes , en telle masse qu'elles puissent être , renferment en elles beaucoup de cavités ; ces cavités sont vuides ou remplies en partie ou en totalité de matieres étrangères ; elles sont vuides lorsque le dépôt a été abondant dans un espace qu'il a occupé seul ; elles sont remplies en totalité lorsque ce dépôt s'est appliqué successivement par couche autour d'un corps étranger quelconque ; enfin ces cavités sont remplies en partie seulement , lorsque les corps étrangers , qui servent de noyau à la mine , ont été inondés par l'abondance du dépôt , lequel en se condensant , les parties se sont rapprochées du centre à la circonférence , & ont laissé du jeu au corps renfermé : lorsque ce corps est détaché il forme un grelot.

Il est cependant diverses especes de mines de fer blanches , de plusieurs nuances. Ces mines sont formées par un spath qui sert d'entrave & de matrice au fer. Dans ces mines , l'acide a été entièrement absorbé dans la composition du spath ; & le fer , totalement privé de phlogistique , est tellement lié à la matrice , qu'il ne paroît aucunement dans l'état auquel il se trouve dans les entrailles de la terre. Telles sont les mines blanches de Sainte-Marie dans les Vôges , de Strasbourg ; du Dauphiné , celles que M. Lehman a trouvées dans le Hartz , & celles que j'ai découvertes dans le territoire de Nancy , en Champagne. Cette dernière mine se trouve isolée & maronée dans une couche de terre à foulon , au-dessus des mines en grains elle est

de couleur isabelle ; par sa grosseur & sa forme extérieure , elle approche de la figure des racines de la pomme de terre , *solanum tuberosum esculentum* ; intérieurement elle est concave , sans noyaux , tranchée par des découpures irrégulières , occasionnées par la retraite de la matière ; elle est brute & opaque au dehors , luisante & à demi transparente quelquefois en dedans. Cette mine ne m'a paru décrite par aucun Minéralogiste : elle pourroit être appelée mine de fer tuberculeuse isabelle spathique.

Quelquefois les tubercules de cette mine sont petits & multipliés au point de lui mériter le surnom de *botrydes* , ou mine en grappe. Cette mine est attaquée par tous les acides minéraux séparés & combinés. L'acide vitriolique la dissout avec une effervescence considérable. Les bouillonnements de l'action élèvent à la surface de la dissolution une espèce de crème composée d'une terre extrêmement divisée & onctueuse , d'une couleur d'un gris cendré. La dissolution est troublée & épaissie par des parties terreuses qui se soutiennent long-temps dans la liqueur , & qui se déposent sous la forme d'une fécule blanche. Il reste enfin une légère portion de ce minerai qui ne cède point à l'action du dissolvant.

Après le dépôt exact , la liqueur est limpide & sans couleur ; évaporée , elle donne des cristaux transparents , disposés en prismes très déliés. Leur extrême petitesse ne m'a pas permis de reconnoître leur figure géométrique. Ce sel est d'une faveur fade ; perd en séchant sa transparence ; & en forçant l'exsiccation , l'acide se dégage ; il reste une terre d'un gris blanc , sans aucune faveur , & qui proprement est une sélénite composée d'une petite portion de l'acide vitriolique & de la substance calcaire qui est unie au minerai qui a été dégagé du principe métallique par l'action du dissolvant.

Le magister édulcoré & séché est très blanc ; a assez de consistance pour être un peu sonore ; il s'attache à la langue ; il perd au feu son adhérence & sa blancheur ; il passe

au rouge, au brun, au noir, & donne du fer. C'est cette partie que je considère comme le principe métallique du minerai; c'est cette substance qui s'est précipitée, qui a troublé la dissolution, parcequ'elle n'a point été pénétrée & dissoute par l'acide, au point de former une liqueur homogène. La portion que l'acide a attaquée, étant unie au principe métallique en cédant à l'action du dissolvant, s'est échappée d'entre les molécules de cette terre principe martiale, laquelle, par le mouvement rapide de l'effervescence, a été soutenue dans la liqueur, y est restée suspendue pendant un certain temps, à cause de la ténuité de ses parties, & par l'équilibre de son poids spécifique avec celui de la dissolution.

Cette substance ferrugineuse n'est point dissoute par l'acide; elle suit la loi de presque toutes les mines de fer qui ne peuvent l'être, parcequ'elles ne contiennent point assez de phlogistique pour faire une union exacte, susceptible de l'accès des acides.

La portion, qui demeure en résidu au fond de la dissolution, est composée de parties étrangères à la composition de cette mine: ce sont des molécules de glaise & de sable, ou de quartz, sur lesquels les acides n'ont point de prise.

Ce minerai mis en son entier au feu entre les charbons, rougit sans étinceler. Refroidi, il a acquis, par ce premier degré de chaleur, une couleur d'un rouge pâle. Remis au feu & poussé par le soufflet, il passe à un rouge plus vif, au brun, ensuite au noir; enfin il se fond sans autre *medium* que le contact des charbons.

La couleur rouge, que cette mine acquiert au feu, est occasionnée par la calcination du spath qui donne prise sur le fer à l'acide sulfureux volatil des charbons; & par la continuité du feu, le fer se charge de phlogistique, paroît sous une forme minérale, qui devient enfin métallique, & suit la loi générale des minerais ferrugineux qui rougissent & brunissent en raison de la pureté de leurs ma-

trices & de l'atténuation de leurs parties , par le soufre & par le feu : & l'on peut conclure que toute substance qui , par la calcination , acquiert une couleur tirant au rouge , contient du fer.

Ce minerai , traité avec les flux réductifs , la suie , la poudre de charbon & le sel marin , donne à l'essai environ soixante & cinq par quintal d'une fonte très bonne , ce qui excède le produit ordinaire en grand de nos mines par dépôt d'un tiers environ. Je dis d'environ ; car les essais docimastiques du fer sont très ingrats & sujets à erreur , parceque , ou tout le fer n'est pas extrait , ou une partie est détruite.

Le fer contenu dans les plantes & dans les animaux vivants , est soupçonné n'y être pas passé par la voie de la nutrition , mais être une suite de l'action des parties salines & sulfureuses sur la terre vitrifiable qu'ils contiennent , par l'effet du feu , dans l'incinération & la calcination , & préparée par la disposition des organes de ces deux regnes. Ce sentiment , qui a beaucoup d'empire sur mon esprit , n'est pas encore appuyé d'expériences assez heureuses pour décider. Celles de Becher & autres rapportées dans les nombreux Mémoires polémiques de MM. Geoffroi & Léméri fils , & tant d'autres sur cette matière , ne suffisent pas ; mais il n'y a pas lieu de désespérer de percer à la lumière , si l'on remonte à la source des choses & que l'on considère que le fer est pour ainsi dire le premier élément des substances métalliques ; qu'avant de parvenir au degré de fixation & de condensation nécessaires à son existence , il a fallu que ses principes subissent des arrangements entre eux qui leur fissent changer de forme & de situation ; que par leur altération ils ont acquis de l'accès les uns sur les autres ; & par une continuité d'actions & de réactions , ils ont dû former , en se liant étroitement , un corps que les circonstances ont favorisé : nécessairement donc par-tout où les principes du fer , les plus simplifiés , se sont trouvés , à l'aide des circonstances favorables , ils ont dû former du fer. Les

corps des regnes végétal & animal contiennent essentiellement une terre vitrifiable, des parties grasses bitumineuses, des salines & sulfureuses, & des portions élémentaires du fer, lesquelles combinées & modifiées par l'action du feu, doivent former un corps qui essentiellement est composé de parties semblables. Le feu, en un espace de temps très limité, peut opérer des liaisons pour lesquelles la Nature emploie des siècles nombreux. Les mines de fer croissent & se multiplient; c'est un fait trop constaté pour le révoquer en doute; elles ne peuvent croître que par un nouvel arrangement de parties entre elles, ou par la fécondation d'un corps pénétré des vapeurs élémentaires du fer, ou par le ralliement des parties ferrugineuses provenant de la destruction des corps qui en contiennent, & du fer détruit.

L'on peut imiter les mines de fer comme celles des autres métaux. Si je n'ai pas été assez heureux pour former une mine de fer artificielle sans le secours du fer, du moins je suis venu au point d'imiter les mines avec son secours, & de le fixer dans une nouvelle matrice du regne végétal, sans déranger pour ainsi dire la situation des parties.

J'ai mis à feu ouvert des morceaux de moyeu de roues de voiture, fatigués par un long service; dans l'instant le feu les a embrasés vivement & avec pétilllement. Lorsque la plus grande partie de la matière grasse a été détruite, la flamme s'est ralentie par défaut d'aliments; j'ai excité le feu avec un soufflet à main ordinaire, jusqu'à ce qu'il ne parût plus le moindre vestige de flamme; tout étoit rouge; j'ai cessé de souffler; le rouge s'est obscurci quoiqu'environné d'un brasier ardent formé par les charbons du foyer. J'ai retiré du feu les morceaux de ma nouvelle mine. Après être refroidis, ils sont restés dans leur entier, durs, solides, pesants, de couleur d'un rouge brun, telles que les sanguines terreuses. L'on distinguoit encore les coches de l'enrayage. Le bois qui avoit été fortement comprimé par le tenon du rais, s'étoit seulement un peu dilaté en écartant ses couches, telle qu'une éponge comprimée reprend par

son élasticité son volume lorsqu'elle est en liberté.

J'ai remis au feu un morceau de ce minerai artificiel, je l'ai entouré de charbons ardents, & ai excité le feu par le soufflet à main; il a rougi de nouveau jusqu'à briller dans les angles & aux endroits où le feu avoit le plus d'action. J'ai ensuite retiré du feu, & ai trouvé que les endroits de cette nouvelle mine, qui avoient paru les plus embrasés, étoient passés du rouge au brun foncé jusqu'au noir, & étoient entrés en fusion.

Dans cette expérience, qui est à la portée de tout le monde, & pour laquelle il n'est besoin d'emprunter aucun laboratoire, j'observe que la nature du bois, le temps de son service, l'espece de graisse ou des différentes résines & asphalte dont on se sert pour diminuer les frottements de l'aisieu & accélérer la vitesse, peuvent apporter quelques changements. Les morceaux du moyeu, qui a servi à mon essai, étoient de bois de hêtre, *fagus Dodonei*, & graissés d'axonge de porc, appelé dans le commerce vieux-oint.

Réfléchissant sur ce phénomène, j'ai cru que par le frottement multiplié & continu, les surfaces du fer de l'aisieu ont été sensiblement usées. Les parcelles du fer, extrêmement divisées, s'unissant à la graisse, ont fait une espece d'amalgame, lequel par la chaleur, née du frottement, a été entretenu dans un état de mollesse suffisant pour être introduit dans les pores abondants du bois, à la faveur de la pression des secousses. Cette matiere grasse ferrugineuse s'est unie aux parties grasses intégrantes du bois; même a remplacé celles qui ont été perdues par une fermentation nécessairement arrivée, & s'est liée avec toutes les parties du bois, de façon à cimenter une union inséparable.

Le feu dans l'embrasement a enlevé les parties aqueuses, a développé les salines & sulfureuses du bois, de la graisse; lesquelles se sont unies à celles du fer, & se sont liées à la partie terreuse du bois, l'ont pénétré sans en déranger la situation. Chaque partie, s'unissant à sa voisine, a laissé subsister la forme primitive du bois, lequel n'a pu devenir

charbon, parceque le phlogistique est entré dans la composition de la nouvelle mine, qui est, à proprement dire, une espece de pierre végétale & métallique. Le bois minéralisé est produit par le même mécanisme : la seule différence est dans les agents.

Ce minerais n'est point soluble dans les acides, quoi qu'il contienne une partie alkaline & terreuse, parceque la liaison est si étroite, qu'il en a résulté un nouveau composé absolument semblable à nos mines par dépôt, lesquelles ne sont point solubles dans les acides.

Il n'est pas possible de supputer si cette mine artificielle contient essentiellement plus de fer qu'il n'en est entré dans sa composition ; je n'en serois pas surpris : une cause peut en déterminer une autre & suivre ensemble une loi commune. La terre vitrifiable du bois, aidée des soufres & des sels qui sont de l'essence de la graisse & du bois, peut être métallisée par le ciment du fer, qui n'a point été dissipé dans le frottement, & a fait partie de la combinaison du total. Un suc lapidaire pétrifie des masses de terre. La Nature se copie souvent. D'ailleurs des réflexions, que j'aurai lieu de faire sur le travail du fer en grand, pourront donner du poids à cette hypothese.

Il n'est pas hors de propos de donner ici une description sommaire des mines de fer de la Champagne. Cette province n'est pas enrichie de mines de fer dans toute son étendue, mais seulement depuis S. Dizier, en remontant les sources de la Marne, de la Blaise & de l'Aube.

Les premières mines les plus considérables sont celles de Nancy, village riverain de la Lorraine. Son terroir est rempli d'excellentes mines de fer en grains. Ce sont, à proprement dire, des mines de marais en oolithes. Pour la plus grande partie elles sont par couches dilatées ; quelques-unes sont éparées & conglomérées : elles se fouillent depuis la surface de la terre jusqu'à cinquante pieds de profondeur. Leurs couches sont toutes sur un plan incliné suivant les irrégularités du terrain, mais plus particulièrement du Couchant

chant au Levant. Voici l'ordre des différentes couches de terre les plus ordinaires.

1	<i>Humus</i> , ou terre végétale,	14 p ^o .
2	Glaife, ou tahon,	12 p ^o .
3	Terre à foulon, ou smectis mêlée de pierre, . .	12 p ^o .
4	Coquillages : voyez la note a, page 25, . . .	6 p ^o .
5	Mines rouges sablonneuses en grains,	12 p ^o .
6	Terre jaune mêlée de sable,	8 p ^o .
7	Mine en petites pierres, mêlée de moules de riviere,	3 p ^o .
8	Mauvaises pierres ferrugineuses,	15 p ^o .
9	Mine noire en pierres, très bonne,	12 p ^o .
10	Terre glaife très fine, de couleur veinée de blanc, de rouge & de gris,	15 p ^o .
11	Sable maigre gris & blanc,	6 p ^o .
12	Sable fin mêlé de glaife,	8 p ^o .
13	Sable jaunâtre chargé de mine en pierre, . .	6 p ^o .
14	Sable jaune & rouge mêlé, durci en pierre & semé de paillettes talqueuses,	8 p ^o .
		<hr/> 137 p ^o .

Ensuite l'eau de fond, ce qui fait en tout onze pieds cinq pouces jusqu'aux sources d'eau vive : ce n'est pas que sous l'*humus* il ne filtre sur le tahon des eaux provenant de l'égoût des pluies, que l'on est obligé de puiser avec des baquets.

Dans certains endroits la mine est sous l'*humus*. Cette mine est des plus riches. Avant que l'on ait fouillé avec autant d'affiduité les mines de ce territoire, on trouvoit sous l'*humus* une mine en grains, presque sans mélange, tantôt rouge, tantôt grise, tantôt noire, ou couleur de fer. L'abondance de cette mine, qui étoit en couches depuis 12 jus-

qu'à 36. pouces d'épaisseur, & sa richesse faisoient négliger celle qui étoit immédiatement dessous en grains anguleux, mêlés dans une glaise de diverses couleurs. Quand la première couche a été épuisée, on a retiré à voie ouverte cette seconde couche; mais la disette a fait pénétrer plus avant où l'on trouve sous une couche de sable une mine en grains, tapée, qui se tire en masses considérables, & que l'on nomme mine en pierre assez mal-à-propos, parcequ'elle n'a qu'un foible caractère de mine en pierre. Cette mine tapée est fort riche & donne un meilleur fer que les lits supérieurs.

Autrefois tous les fourneaux de la Marne, tant ceux qui existent que ceux qui sont détruits & ceux sur tous les ruisseaux affluents, tiroient leur mine de Narcy; même les forges de S. Jouard & de Nais en tiroient. Mais l'épuisement des minières a fait recourir à d'autres cantons, comme à Bétancourt, qui est une mine pauvre, partie en grain & partie en pierre, qui est fort supercifielle, de même que celle d'Ancerville qui est fort sablonneuse, en grande abondance, & approche beaucoup du caractère de celle de Bétancourt.

La monticule de Montgerard, près Trois-Fontaine-la-Ville, & une partie de la forêt du Val, contiennent une mine tapée, composée d'oolithes empâtés, déposée sous l'*humus* en deux couches séparées par des lits de sable. L'on n'y trouve point de coquilles; mais cette mine contient de la calamine plus que celle de Narcy, & cependant est employée par tiers ou par moitié avec celle de cet endroit pour donner de la qualité au fer & plus particulièrement à la matte de fer que l'on destine à faire des ouvrages moulés, comme marmites, chaudières, tuyaux, contre-cœur, bombes & boulets.

Cette mine est fort ressemblante à celle qui se tire dans la forêt de Vassy & dans le finage de Ville-en-Blaisois, pour l'usage des fourneaux situés sur la rivière de Blaise.

Les mines de Maraux sont des mêmes mines en oolithes, d'un jaune obscur, qui se trouvent à peu de profondeur sous

la surface de la terre, & donnent un fer cassant. Cette mine est employée dans les fonderies de la Marne supérieure.

Les mines de Poisson, Noncourt & Montreuil, sont les mines les plus abondantes, les plus riches & les meilleures de la province. Ces trois territoires sont continus, disposés en côteaux assez élevés, dans le sein desquels se creusent ces mines à des profondeurs considérables : on va jusqu'à 150 pieds sans les épuiser.

Ces mines sont appelées mines en roche, parceque 1°. elles sont en pierre & se tirent souvent en volume considérable; 2°. c'est qu'elles se fouillent dans les fentes des rochers composés d'une pierre calcaire. Il faut que ces contrées aient essuyé quelques catastrophes terribles; car il y a de ses minières épuisées qui laissent voir des abîmes entre des rochers qui ont été rompus depuis la surface de la montagne jusques dans le plus profond de sa base. Ces espaces forment des fentes qui sont ou longitudinales, sans direction affectée; ou quarrées; ou irrégulières, ou circulaires. Quelques-unes, fort considérables, laissent voir au centre un ou plusieurs piliers du rocher isolés. Un de ces piliers, qui a plus de 140 pieds, n'ayant pas assez de base pour soutenir sa masse, s'est incliné sur un des côtés de l'abîme depuis que l'on a enlevé toute la mine qui remblayoît l'espace qui l'en séparoit.

Ces mines en roche sont formées, comme nous l'avons dit plus haut, par le dépôt de la destruction des pyrites. Ce suc ferrugineux s'est condensé & a formé des pierres de figures les plus irrégulières & les plus bizarres qu'il soit possible d'imaginer; tantôt se font des feuillets appliqués les uns sur les autres, comprimés ou séparés par des vuides ou par des corps étrangers, comme de la terre ou du sable des rivières; tantôt c'est une plication de croûte posée en tous sens, formant des interstices de toutes sortes de dimensions; tantôt ce sont des morceaux ressemblants à des fruits concaves qui renferment des pierres de différentes natures dans leur capacité intérieure; quelquefois, & même

fort ordinairement, les creux encroûtés sont adossés l'un à l'autre avec la plus grande régularité, & forment des cales parfaitement quarrées. Ces mines en pierres sont encore mêlées avec d'autres mines en grains qui sont aussi des oolithes, caractère général de toutes les parties constituant de toutes les pierres de ces cantons, sur plus de 20. lieues d'étendue.

Les mines, dont nous avons parlé plus haut, c'est-à-dire de Narcy, Bérancourt, Mongerard, & autres, se tirent à voie ouverte lorsqu'elles sont superficielles, ou en puits, avec des galeries souterraines lorsqu'elles sont profondes; & le minerai se remonte dans une tige suspendue à une corde qui se file sur l'arbre d'une espèce de cabestan mû avec deux manivelles. Les Miniers ne sont éclairés dans leur souterrain que par le jour qui pénètre perpendiculairement par le puits & se refrange dans l'intérieur des galeries; & pour faire une plus grande réflexion, les ouvriers mettent un linge blanc sur un petit piquet au centre perpendiculaire du puits, ou simplement ils écorcent un morceau de bois blanc qu'ils fichent au centre de l'aire de la galerie, & par ce moyen, inconnu sans doute dans la catoptrique des Ecoles, ils reçoivent assez de lumière pour se diriger dans leurs opérations souterraines.


Les mines en roche des territoires de Montreuil, de Noncourt & de Poisson, ne se tirent pas du sein de la terre avec les mêmes procédés, parceque souvent l'espace entre les roches qui recellent le minerai & forment la minière, est très oblique; enforte qu'il seroit trop dispendieux de percer le rocher. Lorsque les ouvriers s'apperçoivent de l'obliquité de l'espèce de filon de la mine, ils le suivent dans sa direction, & posent des échelles qui se coupent dans tous les angles des sinuosités; ils remontent les déblais & le minerai dans des hottes sur leur dos. Il arrive souvent que l'espace entre les roches est très serré; les ouvriers alors sont dans la plus grande gêne, parcequ'ils sont obligés de monter les échelles en gravissant d'échelon à autre. Lors-

que les espaces sont considérables , il y en a qui ont jusqu'à 15 & 20 toises , ils pratiquent des escaliers , des rampes , & se servent de leurs échelles dans les endroits qui approchent le plus de la perpendiculaire. Souvent ils sont obligés dans les puits étroits & percés d'à-plomb de monter leurs échelles posées presque perpendiculairement. Ce métier est des plus pénibles , puisque souvent ils montent 200 marches avec 150 livres pesant de minerai sur leur dos.

Il y a beaucoup de ces minieres sur lesquelles on pourroit établir à peu de frais une charpente pour soutenir un treuil pour remonter le minerai ; mais les bornes de l'entendement de ces ouvriers , qui travaillent à leur tâche , sont circonscrites dans un espace si resserré , qu'ils ne veulent pas abjurer les erreurs de leur routine.

Ces mines en roches , qui produisent le meilleur fer de la Champagne , & qui portent le nom de leur mine , c'est-à-dire fer de roche , ont été , comme toutes les autres mines de la province , charriées par les eaux & précipitées dans les cavernes qui les recellent. Actuellement l'on ne fouille aucune mine dans cette province dans le lieu où elle s'est formée. Il en est de même des mines de Latrée qui avoisinent la Bourgogne , & de celles qui se tirent dans le voisinage de ce territoire , pour les forges situées vers les sources de l'Aube ; elles sont très superficielles , mêlées à beaucoup de coquillages , sur-tout de belemnites. Dans la vallée du Sur-Melin , petite riviere qui coule dans la Brie Champenoise depuis l'Abbaye de la Charmoise jusqu'au dessous de Paroy , il y a eu autrefois plusieurs forges qui usoient des mines en pisolithes , qui se tiroient dans les bans situés sur les côteaux d'alentour , sur-tout du côté de Montmort , d'Orbay-l'Abbaye & d'Orbay-la-Ville.





M É M O I R E
SUR L'UNITÉ DU FER;
CONTENANT
DES OBSERVATIONS ET RÉFLEXIONS
SUR LES CAUSES DE SA MAUVAISE QUALITÉ,
LES MOYENS EMPLOYÉS COMMUNÈMENT POUR LE PURIFIER;
QUELQUES PROCÉDÉS DE L'ANTIQUITÉ,
LES ACCIDENTS QUI LE DÉTRUISENT.

Denique sit quod vis , simplex duntaxat & unum. HOR. de Art. Poet.

LE FER est de tous les métaux celui qui varie le plus en apparence dans sa qualité. Nous l'adaptons aux usages auxquels ses différents degrés de bonté actuelle permettent de l'appliquer.

Ces différentes qualités du fer d'un royaume, d'une province, d'un canton, d'une forge enfin, à une autre, ne doivent point être attribuées à l'élément du fer, mais aux matières hétérogenes qu'il contient plus ou moins : accident qui dépend de la variété des matrices & de la fabrication.

Il est incontestable que dans le traitement des mines de fer, partie de la substance des différentes matrices du minerai & des corps employés à leur fusion, est enveloppée dans la métallisation, & fait partie plus ou moins des masses de fer qui en résultent ; conséquemment un fer grossièrement fait, c'est-à-dire par les voies ordinaires & les plus communes, doit participer des qualités du minerai dont il a été extrait. C'est un fait que, dix forges travaillant dans

un quarré de quatre lieues de pays , usant chacune des mines à leur proximité , font du fer de dix qualités différentes ; la même forge fabrique même souvent différentes qualités de fer , suivant les circonstances. L'on ne doit cependant pas inférer de ces variétés , qu'il y a du fer de différentes natures.

Il n'y a qu'un fer dans le monde (a). Ses différentes imperfections lui sont transmises par la surabondance des matieres hétérogenes qui lui sont unies dans le traitement préliminaire. C'est pourquoi l'on ne peut dire sans errer qu'il y a autant de différentes especes de fer qu'il y a de diverses especes de mines , & que nous ne sommes pas les maîtres de les perfectionner (b).

Je vais déduire des preuves capables de détruire ce sentiment , également opposé aux principes de physique & de métallurgie , qu'aux progrès de la siderotechnie & à l'avantage de la société.

Tout corps dont on peut extraire une partie qui ne lui ressemble plus , & dont la séparation le laisse subsister dans son état naturel , est sensé être perfectionné par la perte de cette matiere qui étoit surabondante à son essence. Or si on repasse au feu , à plusieurs reprises , une barre de fer commun , & qu'après l'avoir roulé sur elle-même , & malaxé ou corroyé sous le marteau , on lui rende sa premiere forme , cette barre sera diminuée en volume & en poids , & sera augmentée en qualité : son déchet sera une substance à demi-vitrifiée , fragile & obscure : cette matiere étoit donc surabondante à la composition du fer , puisque non-seulement il ne cesse d'être fer par la perte de cette substance ; mais même devenu plus homogene , il a été perfectionné.

Il est de principe en siderotechnie , que le fer ne peut devenir meilleur qu'en perdant par le départ les matieres hétérogenes interposées entre ses molécules , & qu'il ne peut devenir pire qu'en recevant des matieres surabondantes qui empêchent la liaison de ses parties essentielles.

(a) M. Geoffroy , *Matiere médicale*. (b) *Encyclopédie*.

Je parcourrai les accidents les plus ordinaires dans le traitement des mines de fer, qui sont des conséquences des principes que je viens de déduire. Je commencerai par ceux qui tendent à perfectionner le fer.

Le grillage est très avantageux à toute espèce de mine pour en obtenir un bon fer & en plus grande quantité, surtout des mines pyriteuses & quartzeuses (a). Ce feu préliminaire les ouvre, dissipe les sulfures qui ne sont point liés au fer dans sa mine, développe les sels vitrioliques qui se naturalisent, détache les parties quartzeuses surabondantes. Tous ces corps sont entraînés par les lavages subséquents, soit par leur dissolution, soit par la différence de leur poids spécifique avec celui du minerai. Lorsque toutes ces substances n'ont point été séparées par les préparations ordinaires, & qu'elles se trouvent confondues avec le minerai dans le fourneau de fonderie, elles forment des combinaisons nouvelles, dont les unes attaquent la substance du fer, & privent d'une portion du produit; les autres s'unissant au fer, distendent & énervent ses parties, lui communiquant une qualité aigre & réfractaire.

Les mines de fer de Champagne & leurs analogues, qui sont produites par érosion, c'est-à-dire par le dépôt condensé de la dissolution des pyrites, n'ont pas un besoin urgent du grillage, parcequ'elles sont rarement trop quartzeuses & qu'elles contiennent moins de soufre que celles qui sont formées par des vapeurs ferrugineuses, condensées dans des matrices sulfureuses; d'ailleurs elles reçoivent une espèce de grillage par la forme de nos fourneaux & la façon de les y introduire. Je suis cependant persuadé que le grillage leur seroit très avantageux. Le prix si modique du fer, qui souvent est au-dessous des frais les plus communs,

(a) Les Suédois font de très bon fer avec des mines fort aigres & réfractaires. Ils n'y parviennent que par le grillage. J'ai comparé leur mine avec les nôtres, & leur fer avec celui de ce royaume. De cette observation il résulte qu'a-

vec des mines plus ingrates que les nôtres, ils font de meilleur fer; le grillage & la qualité douce de leurs charbons opèrent cette différence si avantageuse.

est un obstacle à la perfection du travail, & un frein cruel au zèle des manufactures.

Sur le principe, connu généralement, que les mines de fer, les plus riches en chaque genre, donnent le plus mauvais fer dans le traitement, l'on mêle dans des proportions relatives les mines riches avec les pauvres, parceque ces dernières, contenant des principes plus analogues au fer, vont attaquer le fer même dans les plus riches, & font trancher bande aux matières aigres qui se scorifient, parcequ'elles ne communiquent plus à une quantité suffisante de parties ferrugineuses pour subir la métallisation.

Si une mine manque de fondant, on lui en substitue un en mêlant proportionnellement des parties fusibles. Ce fondant ajouté, non-seulement augmentant la chaleur, détermine la fusion de la mine; tel qu'un métal fondu fait entrer en fusion un autre métal à un degré de chaleur au-dessous de celui qu'exige ce dernier pour être fondu seul; mais aussi la grande disposition de ce fondant à la vitrification, lui fait entraîner avec lui les parties de terre bolaire unies à la mine réfractaire, & en les vitrifiant les distrait du fer qui en devient meilleur.

Quand une mine est trop fusible, ce qui vient ordinairement de l'abondance des parties sulfureuses & sablonneuses, l'on y joint une terre douce absorbante, des pierres calcaires, lesquelles saisissent avidement les sulfures & les sels surabondants à la mine, & se vitrifiant ensemble, séparent du fer toutes les matières hétérogènes.

Lorsque l'on veut obtenir de bon fer avec toute espèce de mine, l'on néglige à un certain point le grand produit d'un fourneau de fonderie, en proportionnant le volume de mine à la chaleur qu'il reçoit de la quantité & qualité de charbons que l'on emploie, au-dessous de ce qu'il pourroit en fondre, pour obtenir par un moindre produit une fonte grise. Par cette précaution, la chaleur devenant supérieure en raison du moindre volume de matière qu'elle a à pénétrer, agit avec plus d'énergie, fait entrer en vitrification

tout ce qui en est susceptible , & dépouille par ce moyen la fonte d'une grande partie des matieres hétérogenes. La grande quantité de sel & de cendres qui sortent de la destruction du volume énorme de charbon employé , sont les matieres les plus propres à déterminer la vitrification des corps qui en sont les moins susceptibles ; conséquemment plus le volume de sel , de cendres & le degré de chaleur , surpasseront les masses de matieres hétérogenes contenues dans la mine , plus ils auront d'ascendant & de prise , plus le départ qui se fera sera exact , & nécessairement la fonte qui résultera sera d'une qualité louable.

Si l'on refond la fonte de fer & qu'on la laisse en bain de macération à un degré de chaleur , & pendant un temps suffisant , la fonte se couvre de scories que l'on extrait & qui font un déchet considérable. Le fer que l'on obtient de cette fonte macérée est d'une qualité supérieure à celui que l'on fait par le procédé ordinaire dans les affineries. Dans cette opération le feu agit également sur toutes les parties de la fonte en fusion : les plus métalliques sont moins fusibles , plus pesantes. Les matieres étrangères , qui sont des demi-métaux , des soufres & des sels , ont plus de disposition à la fluidité , & sont les plus légères. Quelques molécules de ces dernières , dégagées par la force du feu & leur facilité à se réunir , s'approchent de leur voisine analogue , par une affinité & une impulsion propre. Les unes évacuent , les autres se pelotonnent & se condensent ; enfin chacune ayant acquis une qualité différente , prend une situation relative. La fonte purifiée devient plus pesante ; elle occupe le fond du creuset ; la scorie , plus légère , surnage , s'écoule par l'issue qu'on lui procure. Ces scories , que l'on nomme laitier tranchant , sont compactes , pesantes , de couleur de fer , en contiennent un peu , soit détruit , soit entraîné.

L'on jette dans les affineries des graviérs de rivières pour adoucir le fer. Cette substance calcaire fait les mêmes fonctions dans l'affinerie que dans le fourneau de fonderie ; elle absorbe les soufres & les sels surabondants , & entraîne les

de mi-métaux, facilite le travail d'un fer nerveux & plus consistant. C'est sur ce principe que les charbons de côteaux & cuits sur la pierre, aident beaucoup à donner de la qualité au fer.

Un Affineur doit donner le temps à la fonte de prendre le degré de chaleur suffisant pour faire le départ du laitier : ce degré est toujours relatif à la qualité de la fonte. La fonte blanche veut être plus pressée que la fonte grise, & plus elle l'est, plus elle doit être au feu long-temps sans la travailler, parceque les principes sont plus combinés. Un Affineur qui connoît ce degré, qui, en avalant son fer, le ramène également au vent, partie l'une après l'autre, qui pique à propos pour condenser le fer, lui faire prendre corps & faciliter l'écoulement du laitier, fera du fer de qualité : au lieu qu'un ouvrier qui tourmente mal-à-propos son fer, le rompt au lieu de le rallier, le laisse tomber au contre-vent au lieu de le conglomérer au vent ; ce dernier fait un fer cassant, dur, mal-forgeant, parcequ'il n'est pas épuré. Ce fait est si constant, que quatre ouvriers travaillant à une même affinerie avec même matériaux, chacun fait ordinairement un fer de différente qualité, l'un plus doux, l'autre dur, un pailleux & l'autre aigre.

Les renardieres sont une espece d'affinerie qui different des affineries ordinaires, en ce que l'on y affine la fonte, & que l'on y chauffe le fer qui en sort, pour le forger dans la perfection de la forme qu'il doit avoir pour le commerce. Ces renardieres donnent un fer supérieur à celui qui sort des affineries ordinaires, parceque le creuset de ces feux est plus serré, la chaleur, étant plus concentrée, a plus d'action, les laitiers sont plus fluides, baignent le fer ; en sorte que lorsqu'on cingle le renard, le fer étant très chaud, & le laitier qu'il contient en fusion, la pression du marteau le fait sortir de toute part, & le fait couler comme du lait sur l'enclume ; car le marteau sert, non-seulement à forger le fer, mais aussi par son poids énorme à le purifier, en rapprochant ses parties homogenes, & poussant au-

dehors les parties fluides étrangères , renfermées dans sa masse. Lorsque l'on cingle les loupes des différents feux , ou que l'on forge le fer , les secousses du marteau font détacher des différentes masses des morceaux bruts , des pailles , des grenailles , qui ne peuvent fonder. Ces débris , que l'on nomme grains du stoeh , & ceux que l'on retire par le moyen du triturement & des lotions du bocard à crasse , étant repassés au feu , donnent en se soudant un fer beaucoup meilleur que celui dont ils faisoient partie auparavant , ainsi que les fers qui se font avec les vieilles ferrailles , parceque , par un second travail , ce fer a été plus épuré , & porte le nom de fer de loupe par excellence dans les forges , & de fer d'étoffe dans le travail en petit. On dit que le meilleur fer des Espagnols est fait avec de vieux fers de mulot , corroyés & forgés. Boswel , dans sa *Relation de Corse* , dit que les fers de cette Isle sont presque aussi doux que les fers espagnols ainsi fabriqués.

Le fer , que l'on passe par les cisailles & cylindres des fenderies , se chauffe dans un four à un feu de bois dont la flamme est reverbérée sur le fer rangé en pile croisée à jour pendant environ quatre heures ; pendant ce temps le fer rougit au blanc & se couvre en tous sens d'une croûte de laitier plus ou moins épaisse , qui suit la forme du fer , & qui est à-peu-près de même qualité que celui qui sort de l'affinerie. Le fer , après cette épreuve , est ordinairement meilleur , parcequ'il a sué son laitier qui étoit corps étranger , & en étant séparé , il en est devenu meilleur. J'ai dit ordinairement , parcequ'un feu trop violent , trop continué , qu'on fait avec des bois aigres , gommeux ou salins , loin de donner de la qualité au fer , attaque sa propre substance , la détruit & l'appauvrit ; mais un feu de bois doux , comme les especes de peupliers , saules , & analogues résineux , lui donne toujours de la qualité. L'usage du bois de chêne , & la négligence des ouvriers , sont perfides dans cet appareil d'opération , qui est une des belles du travail des forges.

Il est nécessaire d'observer que dans l'effet de tous les

moyens connus de purifier le fer en le séparant des matières étrangères à son essence, il y a une perte considérable de sa propre substance, qui est entraînée & scorifiée par les sels, les soufres, le feu & les demi-métaux. Si cette perte des parties du fer est onéreuse pour le produit, elle est du moins avantageuse dans l'usage, puisqu'il ne reste que les parties nerveuses du fer, qui est d'un service assuré. Cependant il seroit très avantageux de trouver des tempéraments pour retenir du fer tout ce qu'il peut fournir. Ce ne fera que par un bon traitement bien réfléchi & analogue à son caractère. Il y a quelques personnes habiles dans la sidérurgie, qui obtiennent, par une refonte des laitiers, un fer très bon, même des laitiers plusieurs fois fondus, ce qui iroit à l'infini, & qui prouve combien il est nécessaire d'acquérir la connoissance des corps, dont l'interposition facilite le départ des matières hétérogènes, en conservant les parties ferrugineuses.

J'ai décrit à-peu-près tous les moyens usités qui tendent à obtenir un meilleur fer & le purifient, & qui se réduisent au grillage des mines; leur mélange; l'addition des fondants pour les mines glaiseuses; le correctif des mines sabloneuses & sulfureuses; la pureté des fontes grises; la macération des fontes; l'addition des absorbants dans les affineries; les charbons montagnards & calcaires; le degré de feu vif dans les affineries ordinaires; la chaleur concentrée, & le bain de laitier dans les renardières; un second travail du fer en grand, ou le corroi en petit; la recuite au feu de flamme à feu nud, ou enveloppée de matières capables d'absorber toutes les parties aigres du fer. Tous ces moyens, qui contribuent à perfectionner le fer dans les travaux les plus connus, prouvent constamment, contre le système qu'il est important de réfuter, que le fer est susceptible de perfection; & je suis persuadé que, par des procédés combinés, réfléchis & adaptés aux circonstances, l'on peut réduire tout le fer du monde au niveau, pour convenir, avec tous les savants Métallurgistes, de l'unité du fer.

Si nous sommes encore éloignés de cette perfection de connoissance, c'est que nous n'avons pas encore porté dans les travaux du fer une théorie fondée sur de nombreuses expériences. Il semble même que pour perfectionner la qualité du fer, nous avons moins à acquérir qu'à recouvrer en étudiant l'antiquité ; car les sciences ont leurs révolutions.

„ Diodore de Sicile dit que les épées à deux tranchants
 „ des Celtibériens ou Espagnols, étoient d'une trempe ad-
 „ mirable ; que la qualité de ces armes venoit de la ma-
 „ niere singuliere dont ils les travailloient, en inhumant
 „ des lames de fer jusqu'à ce que l'humidité de la terre
 „ ait rongé par la rouille les parties les plus foibles de ce
 „ métal ; que ne restant plus pour lors que les parties les
 „ plus fermes & les plus nerveuses du fer, ils en fabri-
 „ quoient tous les instruments de guerre & leurs excellen-
 „ tes épées qui entamoient tout ce qu'elles rencontroient ,
 „ bouclier, casque, & qu'aucuns os du corps humain ne
 „ pouvoient résister à leur tranchant “.

Ces peuples connoissoient donc la nécessité des bonnes armes, l'inutilité d'en exécuter avec le fer tel qu'ils l'obtenoient d'une premiere fabrique, mais aussi la possibilité & les moyens de perfectionner le fer.

M. Mailliet rapporte qu'en Dalmatie, une ancre trouvée sous des déblais énormes, rongée de la rouille, avoit acquis tant de souplesse, qu'elle souffroit d'être pliée comme du plomb.

Sthal assure que les Chinois & les Japonnois avoient l'art d'amollir le fer, au point de le rendre susceptible de toutes impressions, mais de lui rendre son état primitif. Quel sujet de regret & d'émulation ! Dira-t-on que le fer du Japon & de la Chine étoit susceptible de cette perfection dans les temps reculés ; que le fer des Espagnols pouvoit subir seul cette espece d'affinage ? il y auroit bien de l'aveuglement. Je vais rapprocher d'ailleurs des faits qui se passent dans le familier, qui nous convaincront au moins combien le procédé des Celtibériens étoit juste, & qu'il en devoit résulter l'effet proposé.

Le fer , à moins qu'il ne soit dans son état de perfection qui doit le rapprocher de son point d'unité , est un corps chargé de plus ou moins de matieres hétérogenes ; soit qu'elles soient généralement interposées entre les molécules , soient qu'elles soient cantonnées en plus grande quantité , & laissent des veines de fer plus parfaites ; ce qui fait qu'un fer impur , par ce dernier accident a inégalement des parties plus solides , plus foibles , plus solubles , & différemment nuées ; ce qui donne différents accès à ses dissolvants.

L'humidité , les sels , & le feu agissent sur le fer , le dissolvent plus ou moins avec des modifications différentes , suivant les circonstances , & dans des temps différemment espacés.

Le fer qui est exposé à l'humidité à l'air libre , se couvre d'une rouille qui est une dissolution de ses parties. Je dis à l'air libre , parceque le phlogistique qui est l'ame de la matiere , ne la quitte qu'à l'air libre ; & il n'est pas étonnant que la barre de fer , qui s'est trouvée dans la pierre du frontispice du Louvre , n'ait point été rongée de la rouille , puisqu'elle étoit scellée hermétiquement par l'enveloppe de la pierre.

Si l'on enleve exactement la rouille & que l'on examine avec attention la surface du fer , on la voit corrodée plus ou moins profondément , suivant la durée de l'action. Si le fer est généralement d'une mauvaise constitution , les impressions de la rouille sont comme ponctuées , plus ou moins uniformément. Mais s'il y a des veines de meilleur fer , la rouille se fera cantonnée & aura suivi les veines les plus imparfaites du métal , laissant intactes , jusqu'à un certain point , les parties les plus douces , parceque les sels surabondants , contenus dans le fer , ayant plus d'affinité avec l'eau , s'y seront liés ; & augmentant la qualité rongearde du dissolvant , ont suivi ensemble les veines les plus salines & sulfureuses du fer , observant leur marche sur les lignes que les matieres hétérogenes occupent superficiellement. De

même qu'une teigne, attachée à une étoffe, saisit d'abord le duvet de la corde, qui lui paroît plus sapide & qui roule mieux sous sa dent; elle ne passe aux parties moins délicates que lorsque la disette & le besoin l'y contraignent. De même aussi les ferrements sur lesquels la rouille, par humidité, a fait de grands progrès, sont sillonnés par la perte de la substance: ce sont les parties les plus mauvaises qui se détachent par efflorescence. Celles qui sont d'une meilleure qualité, quoique dissoutes & détruites, conservent de l'adhérence. Enfin les parties les plus généreuses qui ont résisté au rongeur, malgré la durée de l'action, ne peuvent se rompre qu'avec effort: elles souffrent plusieurs plis & replis avant de se désunir. Si l'on repasse au feu les débris du fer, échappés à la dent de la rouille, l'on en obtient un fer souple, nerveux & solide.

Un fer commun exposé à une chaleur capable seulement de le faire rougir obscurément, mais par des actes répétés & dans de longs espaces, tels que les instruments des feux domestiques, & ceux des ouvriers qui emploient le feu, les bouchoirs des fours des boulangers, les étouffoirs & les poêles de tôle, tous ces différents instruments, par un long service, sont plus ou moins corrodés, suivant leur qualité intrinsèque, mais toujours inégalement. La plupart, dans leur caducité, sont sillonnés, même rustiqués, si l'on peut se servir de ce terme, suivant que les parties impures du fer étoient diversément rangées dans son ensemble, lesquelles sont toujours les premières attaquées & détruites par le feu. Si dans quelques-uns de ces instruments & vaisseaux exposés au feu, il se trouve quelques grumeaux de matière étrangère qui ne fassent pas corps avec le fer, quoiqu'ils aient subi l'épreuve de la forge & du travail en second, pour leur donner la forme relative à leur usage, ces grumeaux, dans le service, sont bientôt attaqués par le feu sous l'enveloppe même du fer qui reste intacte jusqu'à ce que l'effet du feu, ayant altéré l'union grossière de ces corps étrangers, ait grossi considérablement leur volume par la raréfaction

faction de leurs parties salines : il se fait une tumeur : la pellicule de fer qui l'enveloppe, ne pouvant plus souffrir d'extension, creve par l'effet de la fermentation de cette espèce d'abcès : de même qu'une petite pierre calcaire enfoncée dans l'argile d'une tuile ; pendant la cuisson la pierre devient chaux, l'eau de la pluie s'insinue par les pores de la terre cuite, pénètre jusqu'à la chaux, rompt les cellules du feu, s'insinue dans les parties de la chaux, grossit le volume qui fait des efforts continuels pour rompre les obstacles qui cessent par l'éclat de la tuile. Si cet accident arrive aux outils ou instruments faits de tôle ou de fer battu mince, les parois de la cellule qui renferme ces grumeaux étrangers, étant égales en résistances, cedent l'une & l'autre à l'effort commun, il se fait un trou à jour. La rouille qui dégrade le fer blanc est occasionnée autant par cet accident que par le défaut du tain. Le même inconvénient est fréquent dans les bouches à feu de fer battu. Je l'ai remarqué dans un pierrier énorme, dont l'intérieur de la volée est crevé à différents endroits.

Si l'on traite de nouveau à la forge les fers qui ont subi cette espèce de dissolution par un feu lent, il y a un déchet considérable : mais le fer qui en résulte est d'une qualité beaucoup au-dessus de leur primitive.

Si l'on plonge un morceau de fer dans de l'esprit de nitre, il se fait, suivant les degrés de concentration du menstrue, une action plus ou moins vive ; dans tous les cas il s'élève des bulles qui forment des colonnes perpendiculaires qui ont leur base sur le point du fer attaqué par la molécule de l'acide qui l'approche. En observant avec attention, l'on voit la base de ces colonnes rangées non indistinctement sur la surface du fer, mais dans des situations dont les directions sont celles d'une partie distincte du fer qu'elles attaquent de préférence. Si après un temps suffisant l'on décante le dissolvant & qu'on lave le fer, l'on verra les parties nerveuses, brillantes & saillantes, ayant conservé leur situation droite, torse, ou inclinée, suivant

les différentes circonstances lors de la formation de leur masse.

Le même accident arrive à un fer qui reçoit un frottement doux & continu, comme par le mouvement de la main d'un ouvrier ou de l'agitation dans l'eau. Après un long service, les parties superficielles deviennent inégales; l'on y découvre des fillons par la perte d'une substance, qui a été sans doute dissoute & distraite du fer essentiel, soit par le simple frottement des milieux, soit par une dissolution occasionnée par la sueur ou par l'eau, quoiqu'il n'y ait point eu de rouille apparente.

L'examen des causes des différents accidents que je viens de détailler, prouvent constamment qu'un fer, qui n'a reçu l'existence que par une manipulation ordinaire, contient intrinséquement des parties hétérogènes qui lui ont été unies, soit par la liaison qu'elles avoient primordialement avec lui dans les matrices du minerai, soit aussi qu'elles procedent des substances employées dans le traitement : le tout à l'aide de la violence du feu.

Les différents moyens employés, tant de nos jours que par ceux qui nous ont précédés dans l'art de la siderotechnie, pour purifier le fer, nous prouvent palpablement que le fer grossier contient des parties qui ne sont point de son essence, pas même métalliques; que leur liaison au fer est un obstacle à sa perfection; que l'on ne peut en faire le départ sans faire une soustraction relative à la masse des impuretés; enfin que les moyens les plus propres à opérer cette séparation sont ceux qui contribuent le plus à approcher le fer de son degré de perfection & d'unité.

Je passe aux accidents qui communiquent par addition une mauvaise qualité au fer. L'inexactitude du grillage & du lavage des minerais qui les exigent, donne lieu à des substances sulfureuses, métalliques & glaiseuses, surabondantes, qui accompagnent ces mines, d'être présentes à la métallisation du fer au foyer du fourneau; elles y reçoivent l'action d'un feu véhément qui en combine une por-

tion avec les molécules ferrugineuses, & produisent ensemble une fonte blanche, pultasée, aigre & cassante. Le fer fabriqué avec cette espèce de fonte, conserve sa mauvaise qualité. Même accident arrive si l'on surcharge un fourneau dans lequel l'on ne proportionne pas le volume de mine au charbon employé. Pour lors la chaleur nécessaire à une fusion exacte est diminuée par la surabondance des matières à fondre; la scorification n'est point complète; partie des corps qui accompagnent certaine mine, au point de n'en pouvoir être séparés que par la fusion, & qui auroient dû être vitrifiés, entrent confusément dans la composition de la fonte, qui n'a souvent ni la forme ni l'essence métallique, & qui ne peut donner qu'un fer analogue à son état de pauvreté.

Si dans l'affinage des fontes l'on ne se sert que de charbons violents, soit par l'essence du bois, comme de chêne ou autres bois gommeux crus dans des terrains arides, soit par la cuite; l'abondance de leurs parties sulfureuses forme avec le fer un sel vitriolique qui, se combinant avec les cendres des charbons, entre dans la composition du fer qui est dur, fragile, & brûle plutôt que de chauffer.

Lorsque les charbons sont chargés des débris du sol sur lequel ils ont été cuits, comme des terres bolaires, glaiseuses, sablonneuses des parties de grès, des fragments de différentes mines, tous ces corps se combinent avec le fer, le gorgent de leurs mauvaises qualités, & le rendent intraitable à chaud & à froid, ce qui double la dépense & le travail dont il ne résulte qu'un fer propre à lester un vaisseau. Lorsque les charbons sont surchargés de ces corps étrangers, même des pierres calcaires en surabondance, l'on est obligé de les en séparer par l'immersion. Jean-Baptiste Porte donne ce conseil (qui est suivi) en parlant des mauvaises qualités du fer, qu'il attribue toutes aux corps étrangers mêlés aux charbons par mal-propreté.

Une petite partie du cuivre, mêlée accidentellement à une grosse masse de fer, l'empêche de se rallier & de se

souder au point de ne pouvoir être forgé. Ce fait , qui est constant , prouve combien connoissent peu l'essence du fer des Auteurs qui avancent que les fers les plus doux ne doivent cet heureux caractère qu'à l'abondance du cuivre qu'ils contiennent ; mais la Médecine ne doit point s'alarmer de cette absurdité. Les Poètes sont tous d'accords que le commerce de Mars avec Vénus est adulterin. Cette idée leur est venue de la difficulté d'unir le cuivre au fer , & de l'imperfection du métal mal combiné qui en résulte.

Tous ces faits , & tant d'autres accidents qu'il seroit trop long de citer , prouvent que toute substance unie par addition au fer , même celles qui ont avec lui de l'analogie , l'appauvrissent ; que l'on ne peut obtenir de fer , dans son degré de perfection , qu'en le privant totalement de toutes les parties étrangères à son essence.

Le vin dont la douce ivresse nous fait goûter délicieusement la jouissance des choses actuelles , imprime sur nos organes différentes sensations , dont les modifications procedent de la variété des substances , plus ou moins abondamment mêlées avec l'esprit , & dont la juste proportion opere la meilleure qualité & les sensations les plus agréables. Nous ne buvons pas tous les vins avec le même plaisir & en même quantité ; mais l'excès proportionnel de tous les vins occasionne l'ivresse par l'érétisme des solides , la raréfaction & l'engorgement des fluides , opérés par l'esprit qu'ils contiennent , & qui dans son principe est uniforme.

Le vin , que je compare au minerai du fer , est une des substances qui varient le plus. Les causes de la variété dépendent d'un nombre infini de circonstances qui augmentent ou diminuent les acteurs de la fermentation ; le climat ; le sol ; l'aspect ; la qualité de la terre végétative , son ameublement ; les labours ; les engrais ; la transpiration des plantes environnantes ; la sève filtrée & élaborée par les organes de la vigne , différemment disposés , qui constituent les innombrables especes de raisin ; la culture du bois , son éducation ; l'abondance du fruit , ses degrés de maturité ;

les accidents qu'il effuie des différents météores , rosée , pluie , vents , grêle , neige , frimats , chaleur concentrée , la sérénité du temps de la récolte ; la pression prompte , ménagée , violente ou rallentie ; la concentration du moult ; le volume , la qualité & l'état des vaisseaux ; le degré de fermentation , légère , vive , longue , interrompue , interceptée ; le dépôt exact des parties féculentes ; la séparation des corps intégrants , surabondants ; la perfection de la combinaison , des principes qui s'opèrent dans des temps différemment limités , puisqu'il y a des vins qui ne peuvent subsister un an , tandis que d'autres bravent des siècles. Tous ces accidents coopèrent à la bonté ou à l'imperfection , & sont sensibles à un palais gourmet qui fait apprécier les causes & les suites des sensations qu'il reçoit.

Les vins d'Asie n'ont pas la même saveur que ceux d'Europe. Les vins des divers pays d'Europe qui en produisent , sont tous caractérisés par un terroir national. Ceux de Hongrie ne ressemblent point à ceux d'Espagne ; & ceux-ci diffèrent de ceux de France qui sont les délices de l'univers.

Parmi tant de vins que la France produit , quelle variété , quelle disparité ! Combien de gradations de nuances de qualité n'y a-t-il pas entre les vins de Brie & ceux de Champagne & de Bourgogne , qui les rendent détestables , mauvais , petits , médiocres , jolis , bons , agréables , excellents , exquis , merveilleux , délicieux ; enfin tous ces vins qui ne sont différents que par l'arrangement & la combinaison des parties substantielles du vin , que je regarde à l'instar des mines , comme la matrice de l'esprit qu'il contient , sous les enveloppes d'un mucilage , de la partie colorante & d'un phlegme abondant , donnent tous par la première distillation un esprit ardent en plus ou moindre quantité. Les vins plats , vapidés , durs , austères , froids , aigrelets , en donnent très peu ; les vins légers , agréables , en donnent plus ; mais les fumeux , pétillants , capiteux , généreux , moëlleux & violents , en donnent beaucoup. Cet esprit ne se sépare pas également dans son degré de perfec-

tion. Dans les vins vifs & dépouillés, la séparation est prompte à un feu léger, & l'esprit qui résulte d'une première distillation a un degré de concentration. Les vins couverts, enveloppés, chargés de parties extractives, féculentes, tartareuses, demandent un feu violent & continué, ce qui force l'ascension de beaucoup de phlegme & d'huile qui entrent dans la composition d'un esprit foible & savonneux, souvent empyréumatique; tel particulièrement celui que l'on tire des marcs du raisin & des lies du vin; mais toutes les especes d'esprits de vin qui ont conservé des parties étrangères de leurs matrices, peuvent en être dépouillés entièrement par une distillation lente, par l'élévation de la colonne qu'ils parcourent avant leur condensation; l'esprit n'entraîne pour lors avec lui que l'eau de sa composition. Par l'intermede des terres absorbantes, des alkalis fixes, d'une grande abondance d'eau, on le dépouille de toute son huile étrangere, & on réduit l'esprit inflammable de tous les vins du monde à une liqueur homogene, une, dans laquelle se perd la science du gourmet.


C'est ainsi que, par des procédés appropriés, en dépouillant le fer des substances hétérogenes qu'il retient des matrices de son minerai & des matériaux employés à son traitement, l'on parvient à le perfectionner & à le réduire à l'unité en le rendant homogene.

La France, riche particulièrement en bois & en mines de fer, devrait être dans le cas de se passer de toutes especes de fer exotique; même d'en fournir à tous les Etats voisins, comme elle leur fournit ses vins que l'art a perfectionnés; mais le défaut de connoissance, le peu de secours que nous ont laissé ceux qui nous ont précédés, & la difficulté de la matiere, forment des obstacles aux progrès de la sidérurgie & à l'avantage d'un commerce étendu d'un fer supérieur en qualité à celui de nos voisins.

Quoiqu'il soit indispensable de parvenir à la fabrique du fer par les voies les plus simples & les moins coûteuses, pour pouvoir en établir le prix à un taux assez modique pour qu'il

puisse se prêter à tous nos besoins, nous ne sommes point dispensés de chercher à grands frais le moyen de perfectionner le travail des forges. Lorsque les causes seront connues, que les principes seront certains, les procédés invariables, il sera facile de simplifier le traitement, de remplacer les substances précieuses & difficiles à acquérir, qui seroient nécessaires à perfectionner les découvertes dans la Docimacie, par d'autres substances analogues, communes, qui suppléeroient avec avantage dans le travail en grand. La terre herbue ne remplace-t-elle pas dans la soudure du fer la résine & le borax ? la chaux, les alkalis ; les cailloux, les différents fondants ?

Des vues si avantageuses à l'Etat & aux progrès des sciences, doivent intéresser les personnes qui ont la puissance & l'autorité en main, & les Savants à concourir avec les Artistes au bien commun.



MEMOIRE
SUR LES MÉTAMORPHOSES DU FER;
OU
RÉFLEXIONS CHYMIQUES ET PHYSIQUES,
SUR LES DIFFÉRENTES SITUATIONS DU FER
DANS LA TERRE,
DANS SON TRAITEMENT
JUSQU'A SA PERFECTION ET SA DESTRUCTION;
PARTICULIÈREMENT
SUR LES CRYSTALLISATIONS MÉTALLIQUES
DANS LE FEU,
SPÉCIALEMENT SUR LA CONFIGURATION DU FER;
DE SA MATTE ET DE SON RÉGULE;
SUR DIFFÉRENTS PHÉNOMENES DE SIDÉROTECHNIE;
ET AUTRES PARTIES DE MÉTALLURGIE.

Non hic vana tenet suspensam fabula mentem. GEORG. FABR.

L E FER est un métal d'un genre singulier, en ce qu'il se trouve dans des situations où on peut le regarder comme demi-métal, dans d'autres comme métal, enfin dans d'autres il ne ressemble ni aux uns ni aux autres.

La fonte de fer ressemble à un demi-métal (a), en ce

(a) Je ne prétends pas dire que la fonte de fer soit un demi-métal, au point de faire un genre particulier parmi les demi-métaux. Le reste du paragraphe

prouve que je ne lui donne ce nom que par comparaison. & qu'on ne la fait point changer d'état.

qu'elle

qu'elle est opaque, pesante, sonore, fusible & fragile; elle diffère des demi-métaux en ce que par un travail approprié elle change d'état, devient métal en devenant malléable; & qu'il n'est point de procédés connus qui donnent de la ductilité au bismuth, au zinc, au régule d'antimoine, & aux autres demi-métaux.

Le fer doit son rang parmi les métaux, à son poids, à sa solidité & à sa ductilité; mais il diffère des autres métaux & demi-métaux en ce qu'il n'est point fusible lorsqu'il a acquis son degré de parfaite métallité, sans se décomposer.

Le fer, proprement dit, dans son état de perfection, doit prendre facilement à la lime un beau poli, de couleur d'un gris sombre; rompre très difficilement; sa cassure doit être très inégale, obscure, sans brillant ni facette, paroître composée de différents faisceaux de filets recouverts d'une enveloppe commune, bien dépouillée, sans crevasses ni gerçures; se chauffant également sans grand déchet & sans scintiller par cantons; se couvrir enfin d'une sueur dorée; y prendre intérieurement une couleur d'un blanc jaune, tirant sur celle de l'or pâle & non rougeâtre; forger sans crever; s'étendre soit en feuilles soit en fil, sans se rompre; souffrir le marteau à froid; & y prendre du ressort.

Le fer n'acquiert cette perfection qu'en passant par beaucoup de situations différentes les unes des autres, & toutes relatives au temps, à la quantité & qualité des matériaux, & aux degrés de feu employés à sa perfection: c'est le *Pro-tée* des métaux.

L'on peut considérer le fer sous cinq points de vue différents. Le premier en son état de mine; le second en celui de fonte ou matte; le troisième comme régule; le quatrième comme métal; & enfin le cinquième en son état d'appauvrissement ou de destruction.

Le fer dans sa mine est ou minéralisé ou sous une forme de dépôt, cristallisé, ou confus, ou incorporé avec d'autres substances terreuses ou pierreuses.

Le fer minéralisé seulement avec le soufre qui constitue

les pyrites martiales, est de tous les états qu'il a dans les entrailles de la terre celui qui lui donne la forme la plus métallique ; il est dur comme l'acier & très pesant.

Le fer minéralisé avec l'arsenic, le cuivre & le soufre, forme aussi des pyrites qui diffèrent peu des premières par le tissu. Le fer uni aux autres métaux dans leurs mines, y est toujours sous la forme de gubrs ferrugineux, de pierres incrustées, de cristallisations minérales ferrugineuses, de dépôts condensés ; & le fer qui accompagne les masses d'or ductiles dans les mines du Pérou, est un dépôt ochral condensé, qui n'a du métal que la possibilité de le devenir, de même que les sables ferrugineux qui roulent avec les paillettes d'or dans le sein des fleuves aurifères.

Les mines de fer par dépôt de la dissolution des pyrites, sont plus ou moins pures & plus ou moins riches, suivant les accidents qui les ont accompagnées. Il en est de même des substances pierreuses & terreuses & de tous les sidérolithes. Je ne m'arrêterai pas sur cette matière : j'en ai déjà parlé, & il faudroit encore plusieurs volumes pour l'éclaircir. Je passe à la fonte de fer, qui est le second état de ce métal.

Pour obtenir le fer sous la première forme sous laquelle il figure dans le commerce & les arts, l'on pose le minerai, suffisamment nettoyé, sur le charbon (a) que l'on jette dans le fourneau de fonderie par distances périodiques d'environ quatre-vingts minutes de durée. Pendant la première période, ou le temps que dure la consommation d'une charge, le minerai perd son humidité & descend environ trente-six pouces. Pendant la seconde, le minerai reçoit une chaleur que l'on peut regarder comme un grillage qui lui enlève quelques parties étrangères les plus volatiles ; il descend de trente pouces. Pendant la troisième période, le minerai rougit, ainsi que les matières calcaires & fusibles

(a) Je donnerai les dimensions intérieures d'un fourneau à fondre le fer dans le Mémoire sur l'art de laver & fondre avec économie des mines de fer.

qui l'accompagnent; il descend de vingt-deux pouces. Pendant la quatrième, le minerai sue une matière qui est la partie la plus fusible des corps étrangers qu'il contient, & qui en colle les morceaux les uns aux autres; il descend de dix-huit pouces. Pendant la cinquième période, il s'amollit, prend du phlogistique; & sans changer de forme extérieure, il reçoit le premier degré de métallisation; & il descend de quinze pouces. Pendant la sixième, il entre en une fusion pultasée, épaisse, qui le pelotone & l'amalgame avec la castine, qui est devenue chaux; & descend de douze pouces dans le grand foyer du fourneau, qui est l'endroit où les deux cônes des parois & de l'ouvrage s'unissent par leur base, où se fait le mélange des matières, & où réside la plus grande chaleur ambiante. Pendant la septième période, l'union des matières se fait plus exacte; la fusion augmente, les souffres se développent; partie agit sur le minerai & le fond; partie est absorbée par les matières calcaires & les terres absorbantes plus ou moins; le minerai descend de huit pouces. Pendant la huitième période, la dépuration commence à se faire; la fusion vient au point de former des globules qui s'échappent en gouttes scintillantes; & la charge descend de quinze pouces; elle se trouve au-dessus de la tuyère. Enfin pendant la neuvième & dernière période, le minerai descend insensiblement de la trémie à mesure de la consommation des charbons, vis-à-vis la tuyère où il est intimement pénétré du feu qui fait agir le phlogistique qu'il a reçu sur ses molécules, les divise au point de le rendre fluide. L'action du feu est si véhémence au centre du foyer, que la vitrification des matières est instantanée; la fonte pour lors entre dans son degré de fusion, pénètre la masse vitrifiée ou de laitier, qui est au-dessous, y dépose celui qui lui est attaché, & reste en bain au fond de l'ouvrage; elle y est dans un mouvement intestin continuel, d'où résulte la dépuration. Enfin après douze heures qu'a duré la réduction des neuf charges, on lâche la fonte, ou

on la puise avec des cuillers , suivant les différents ouvrages auxquels on la destine (a).

La fonte de fer ; ou plutôt la matte de fer , qui est le nom qui lui est propre (b) , sort du fourneau sous différents degrés de pureté , de consistance , de couleur & de propriété. L'on en distingue ordinairement deux espèces différentes , une blanche & une grise ; chacune se subdivisant en différentes nuances de couleur & de qualité.

En général la fonte de fer n'est que le minéral fondu qui a retenu une partie des soufres & des autres substances qu'il contenoit , & qui s'est chargé surabondamment du principe sulfureux volatil des charbons dans la fusion ; ce qui la réduit dans un état plus ou moins pyriteux. La fonte de fer diffère autant du fer , que l'antimoine diffère de son régule.

La fonte de fer blanche , qu'un Auteur a dit être la meilleure (c) , est au contraire la plus mauvaise , parcequ'elle est la plus chargée de matières hétérogènes. La fonte blanche sort telle du fourneau , pour plusieurs causes.

La première ; lorsque l'on surcharge un fourneau de minéral relativement à la chaleur qu'il peut fournir , soit que le défaut de chaleur vienne d'une construction vicieuse , de l'impuissance des soufflèts , de la mauvaise essence des charbons , soit qu'ils aient été énervés dans la cuisson , soit qu'ils aient été pourris dans les magasins (d) ; accidents qui

(a) La durée d'une charge , l'espace qu'elle occupe dans le fourneau , & les changements qu'elle y reçoit , sont à-peu-près & relatifs à la construction du fourneau & à la façon de le conduire.

(b) Des Auteurs donnent à la fonte de fer la dénomination de *fer fondu*. Cette expression est d'autant plus impropre , que le fer , proprement dit , ne fond point ; que lorsqu'il a été fondu , il n'est ni fer ni fonte , & que la fonte n'a pas encore acquis l'état de fer & ses propriétés.

(c) M. de Réaumur a pris la partie réguline du fer pour la fonte du fer. Le travail en petit , dans la métallurgie ,

fait souvent prendre l'ombre pour la vérité.

(d) La pourriture n'est pas prise au strict physique , pour exprimer la destruction des molécules du charbon , mais pour exprimer l'accident qui lui arrive par l'abondance de l'humidité dont il peut être pénétré ; ce qui le rendant très massif , ralentit le développement des parties ignées. J'ai des charbons enveloppés d'un *fongus* singulier. Ce n'est point ici l'occasion d'analyser toutes les causes qui sont capables d'étonner les Physiciens , le charbon étant réputé indestructible par autre agent que le feu.

s'opposent tous à l'exactitude du départ des matieres étrangères qui restent unies intimement à la fonte.

La deuxieme cause est, lorsqu'un Fondeur n'est pas attentif à travailler son ouvrage, pour faire descendre les charges doucement, il arrive que les matieres font une voûte au-dessus de la tuyere, & lorsque les parties, qui en formoient les vouffoirs, viennent à se détacher, les charges culbutent, descendent confusément. La fusion ne peut être exacte, parceque la chaleur est trop divisée; les matieres sont précipitées dans le bain avant d'y avoir été suffisamment préparées, & entraînent avec elles les corps hétérogenes qui n'ont pu être séparés. Le même accident arrive lorsque les étalages sont trop bombés; il s'amasse, dans les angles des fourneaux carrés (a), des matieres qui s'y accumulent jusqu'au point d'y former des masses dont le poids les précipite soudain dans le bain. Il résulte pareil inconvénient de la vétusté d'un ouvrage trop élargi, qui ne peut plus soutenir l'équilibre de la colonne des matieres; tout se confond alors; enfin toutes les causes qui peuvent diminuer la chaleur du fourneau interrompent les opérations & appauvrissent la matiere qui en résulte. C'est un estomac bien ou mal constitué, & qui agit différemment sur les matieres qu'il reçoit. Lorsque les aliments lui parviennent sans être préparés par le choix, la maturité, la cuisson, la mastication; trop précipitamment, en trop grande abondance, d'une qualité nuisible, ou que par caducité, les muscles ont perdu leur ressort, la digestion pour lors ne peut être qu'imparfaite; le chile qui en résulte est vicieux. Un Fondeur, ou plutôt un Maître de forges, doit être attentif à bien régler la diette d'un fourneau, pour prévenir ses maladies & parer aux accidents nombreux qui surprennent les plus vigilants. Il n'est pas de mon objet actuel de traiter des pronostics & diagnostics de l'état d'un fourneau : cela

(a) Pour prévenir cet accident, je fais les étalages de mon fourneau très rapides, & l'intérieur de tout l'ouvrage est construit sur des lignes elliptiques, contre le sentiment d'Orchal. Voyez les Planches IV & V.

fera partie d'un autre Mémoire. Je dirai seulement que tous les accidents cités ci-dessus , donnent tous de la fonte plus ou moins blanche , dont il y a trois sortes.

La première vient des dérangements violents du fourneau ; elle en sort dans un état pultasé , troublé intestinement par l'effort que font les matières étrangères pour en sortir , formant des bulles dont il sort des lances de feu ; elle est pesante , fragile , obscure au dehors , souvent rougeâtre , blanche en dedans , sans éclat ni arrangement , rougissant à la cassure lorsqu'on la rompt encore chaude , elle a un son aigre & dur. Cette fonte , qui doit porter particulièrement le nom de *matte de fer* , n'est propre dans cet état à aucun ouvrage : à l'affinerie , elle demande beaucoup de travail pour faire un très mauvais fer.

La deuxième sorte de fonte blanche est celle qui est telle , à cause de quelques légers accidents , ou que les proportions de la mine & du charbon sont entretenues de façon à ne pas faire une dépuratîon plus exacte. Cette fonte , en raison de la grande quantité des parties métalliques étrangères & des sulfureuses qu'elle contient , attaque & ronge le creuset qui la reçoit ; elle sort du fourneau ardente , avec impétuosité ; bouillonne ; lance des gerbes de feu très agréables à voir pendant la nuit ; se fige très promptement ; est inégale à sa surface ; se couvre d'une croûte dure , noire , fragile , qui se détache par écailles (*Pl. I, Fig. 1, 2, 4*). Intérieurement cette fonte est très blanche , disposée plus ou moins régulièrement en rayons , comme la pyrite martiale cristallisée , comme l'antimoine , ou plutôt comme toutes les substances métalliques unies intimement à beaucoup de soufre , cette fonte casse avec éclat en refroidissant , lorsqu'elle est en volume qui n'a pas une épaisseur proportionnée à son étendue , comme plaques , contre-cœur de cheminées , poteries , & autres de ce genre ; & lorsqu'elle est en masses considérables , elle casse dans l'usage à proportion des efforts qu'elle reçoit , comme marteaux , enclumes & autres. Cette fonte a un son clair & argentin qui pourroit la faire appli-

quer à l'usage des cloches avec avantage ; elle est pesante , dure & fragile ; la lime ne l'entame point ; à peine les tranches les plus dures & à gros grains d'orge , ont-elles un léger accès pour l'éclater ; l'abondance des matieres étrangères & sulfureuses la rend tendre au feu ; elle est très fusible , assez aisée à travailler à l'affinerie ; mais donne un fer fuyard , cassant , dur , rouverin & compact. En général l'usage des fontes blanches devroit être pros crit dans les travaux des forges. La fonte blanche est susceptible d'être purifiée , ce qui double le travail & la dépense. Elle est blanche & d'un tissu ferré , à cause de l'intermission des corps étrangers entre ses molécules ; c'est cette contri guité de parties qui la rend sonore. Ses rayons sont des prismes tétragones , très déliés , composés de rhombes posés les uns sur les autres (*Voy. Pl. I. Fig. 3.*).

La troisieme espece de fonte blanche , est celle qui a reçu un degré de dépurat ion au-dessus de la précédente ; elle est un peu plus parfaite , contient encore des matieres sulfureuses , hétérogenes , & participe de la qualité des fontes grises : ce qui se connoît par les parcelles de cette dernière , plus ou moins abondamment répandues dans ses masses , & qui forment des taches étoilées grises , qui res semblent assez aux taches de la roussette & de la truite ; ce qui lui a fait donner le nom de *fonte truitée* , ou *mêlée*. Cette espece appartient plus aux fontes blanches qu'aux grises ; parceque cette dernière espece y domine toujours moins.

La fonte truitée sort du fourneau plus fluide que la précédente & plus tranquillement ; cependant elle lance des étincelles éclatantes (a) qui décelent sa qualité & son imperfection. Cette fonte , lorsque le travail du fourneau n'a pas été trop précipité , peut servir à faire de gros ouvrages ;

(a) Ces étincelles sont des globules de fonte , lancés par la raréfaction des corps étrangers , & de l'air dégagé par la grande chaleur. Ces globules étin cellent , parceque se trouvant dans l'air libre , leur phlogistique les quitte comme il arrive lorsqu'on bat le briquet.

comme poids de balances & autres semblables; elle est très propre aux enclumes des forges, & à toute espece de chose dont le volume concourt à la solidité. Les affineurs la préfèrent à toute autre, à cause de sa facilité à se travailler; elle donne un fer meilleur que les précédentes, même par proportion.

L'on peut mettre au rang des fontes blanches une quatrième sorte, qui ne l'est qu'accidentellement, laquelle doit tenir place ici, parceque ses causes jetteront beaucoup de lumieres sur la nature des fontes blanches en général.

Lorsque la fonte de fer, *grise de nature*, est reçue dans un corps froid, humide, compact, elle se fige précipitamment, devient blanche, dure & cassante; enforte que si une piece est moulée de façon qu'elle soit inégale dans son épaisseur, quoique coulée d'une même goutte de fonte grise; la partie la plus mince est blanche; celle qui est un peu plus épaisse est truitée; & celle qui a le plus de volume est grise: phénomène singulier dont je vais tâcher de développer les causes (a).

L'on ne peut révoquer en doute que la fonte de fer, en quelque situation qu'elle se trouve, même la plus parfaite, ne contienne beaucoup de parties sulfureuses surabondantes; que plus elle en retient, moins elle est parfaite; & plus on en facilite l'écoulement, plus elle est pure. La chaleur, en général, travaille toujours efficacement à cette séparation dans des degrés proportionnés.

Un poële de fonte de fer, qui n'est échauffé que par le brasier qu'il contient, répand dans l'étuve, qu'il échauffe, une odeur sulfureuse incommode: son effet est d'autant plus violent que le feu est ardent, que le poële est neuf, & que le lieu est clos; puisqu'un poële de terre ne produit pas le

(a) M. de Réaumur n'a pas compris ce phénomène, & parcequ'il assignoit aux fontes blanches la supériorité, il a considéré ce défaut essentiel comme une perfection, & y fait cadrer son raisonnement.

même effet, & au même degré; il faut attribuer cet accident à l'écoulement des principes sulfureux que contient la fonte de fer dont le poêle est composé.

Cette exhalation du principe sulfureux est si considérable dans la fonte en fusion, que lorsque dans la même fosse on enterre plusieurs moules de terre de différents objets, tous sans communication, même séparés par une cloison de sable de dix à douze pouces d'épaisseur, comprimé fortement, l'on a introduit la fonte de fer dans un des moules, les voisins sont si pénétrés de la matière sulfureuse, qui s'écoule de la fonte en fusion, & l'air y est si raréfié, que lorsqu'on approche un bout-feu près d'un des soupiraux des moules vides, l'air s'enflamme avec explosion, & la flamme sort continuellement. Cette précaution de faire feu aux moules est absolument nécessaire; car si l'on introduit la fonte sans cette attention, l'explosion est si considérable, qu'elle fracture la chappe & fait éclater la fonte avec danger.

Lorsque l'on coule de grosses plaques sur le sable, l'on pratique sous le moule des courants d'air, que l'on nomme *évents*: quand la fonte est coulée, l'on fait feu & il en sort un air enflammé, souvent étincelant. Sans ces événements l'air & le principe sulfureux volatil, trouvant des obstacles à leur écoulement dans la masse & la compression du sable, sont contraints de se faire jour à travers la fonte, y font des trous & des soufflures, ou la plaque casse avec bruit en se refroidissant.

Enfin toutes les masses de fontes de fer, coulées dans des moules dont la matière poreuse permet l'écoulement de ce soufre surabondant, sont environnées d'une atmosphère enflammée, bleuâtre, qui dure long-temps après la fixation de la fonte.

Il n'en est pas de même lorsque la fonte est introduite dans des moules dont la substance, trop compacte, trop froide, ou trop humide, s'oppose à l'écoulement du principe sulfureux contenu dans la fonte; tels que tous les

moules de fonte de fer, comme coquilles à boulets, les moules de terre mal recuits, les moules d'un sable trop humecté : la fonte grise que l'on y introduit en fort blanche, parceque dans les moules mal recuits & trop humides, les parties extérieures de la piece coulée, sont subitement figées ; lorsque la piece est mince, comme chaudières, marmites, poëles & autres de ce genre, l'intérieur l'est bientôt aussi ; le principe sulfureux reste uni à la fonte qui, au lieu d'être douce & grise, est dure, d'un blanc d'étain, & si fragile, qu'elle casse d'elle-même ; elle se chambre en dedans : accident contre lequel il est de la dernière importance de prendre les précautions les mieux réfléchies, particulièrement pour les pieces d'artillerie (*Voy. Pl. I. Fig. 5*). Une bombe creve dans le mortier, parce que l'explosion de la charge détermine quelques ouvertures, qui communiquent le feu à l'intérieur de la bombe : elle ne décrit pas une parabole nécessaire à son émission, parcequ'elle n'est pas du poids spécifique à son diamètre, à cause des chambres répandues dans sa masse. Les canons de fonte de fer crevent par la même cause : ces derniers doivent toujours être coulés sans noyau, & forés ; parceque le noyau est sujet à se déplacer, conséquemment cause des erreurs dans l'épaisseur ; ou ce noyau n'étant pas bien cuit, ou contenant des corps sur lesquels la chaleur ou la fonte ont de l'action, il en résulte une raréfaction qui chambre le vif de la piece. Les boulets qui se coulent ordinairement dans des coquilles de fonte de fer, sont sujets à être creux, parceque le froid & le tissu serré de la coquille ne permettent pas l'écoulement du principe sulfureux & de l'air fixe : ils agissent dans l'intérieur au centre de la masse, y occasionnent un bouillonnement qui écarte & raréfie la fonte, ce qui produit des chambres. Un tel boulet emplit son calibre & n'a pas le poids spécifique à son diamètre (*Voy. Pl. I. Fig. 4.*).

Je ne prétends pas attribuer tous ces désordres uniquement à l'écoulement du principe sulfureux ; l'air dégagé

des matieres qui reçoivent la fonte , & raréfié par la grande chaleur , y a aussi beaucoup de part : c'est de l'air fixe combiné avec l'humidité & une très grande abondance de matiere sulfureuse.

Ce feroit ici le lieu de parler des fêlures & fractures des pieces de fonte de fer , accident qui leur arrive long-temps après avoir été coulées , souvent par un petit rayon de soleil qui succede à une pluie orageuse ; des tintements des contre-cœur , des âtres , des poëles , lorsqu'ils sont fort échauffés pendant un grand froid ; de la fracture du bout des gueuses de fonte blanche au feu d'affinerie , & du moyen d'empêcher cet accident qui tient beaucoup au système de l'électricité : mais ces détails , qu'il est nécessaire d'approfondir dans d'autres Mémoires , me jetteroient dans de longues réflexions éloignées de mon objet actuel. Je terminerai l'histoire des fontes blanches , en disant qu'elles ne le sont que parcequ'elles contiennent beaucoup de matieres étrangères , hétérogenes , surabondantes , & particulièrement de sulfureuses , en plus ou moindre quantité , suivant qu'elles ont reçu plus ou moins de chaleur dans le fourneau ; qu'elles se sont figées plus rapidement ; que les fontes grises qui ont blanchi par accident , ont acquis cette mauvaise qualité par le refroidissement subit qui a intercepté l'écoulement du principe sulfureux , & leur a donné une trempe qui a troublé l'ordre de l'arrangement symétrique de leurs parties , & leur a acquis quelque chose de commun avec l'acier , outre la dureté & la fragilité ; qu'en général les fontes blanches crySTALLISent en rayons concentriques , comme toutes les substances métalliques combinées avec le soufre ; que l'on peut leur enlever & leur rendre ce soufre , conséquemment que les fontes blanches ne sont qu'un fer minéralisé de la seconde espece , en prenant les pyrites martiales pour un fer minéralisé de la premiere espece.

La fonte de fer grise est celle que l'on obtient , par une juste proportion du minerai , des fondants , des correctifs & de la chaleur ; d'où il résulte le départ des matieres hé-

térogenes qui sont vitrifiées, & une fusion exacte des parties métalliques. C'est cette espèce de fonte qui produit le meilleur fer, en sorte qu'il est possible de tirer de bon fer des plus mauvaises mines, en observant de les réduire en fonte grise.

Il y a en général deux espèces de fonte grise, l'une d'un gris cendré, & l'autre beaucoup plus foncée, tirant plus ou moins au noir. La première est celle qui est dans son degré de perfection, en la considérant comme fonte de fer utile aux arts. Elle sort du fourneau aussi fluide que de l'eau prenant son niveau. Ce n'est pas à cette fonte de fer que l'on doit appliquer la définition de Geber, *non fusibile fusione recta*; car des trous faits par le *lâche-fer*, & dirigés par le hasard en ajutage, donnent des jets de feu qui remontent presque au niveau du bain, & font un merveilleux effet pendant la nuit. Cette fonte est tranquille, d'une belle couleur d'un jaune doré, miroitant au soleil; fait flux & reflux lorsqu'elle est versée dans un moule horizontal; exhale quelques vapeurs blanches jaunâtres; prend toutes fortes d'impressions, même de la ciselure la plus déliée, entre les mains d'un habile mouleur; fait une retraite très considérable (a), se couvre à sa surface extérieure d'une pellicule de scories très légère; sa couleur extérieure est d'un gris ardoisé, éclatant lorsqu'elle est brute, & argentin lorsqu'elle est polie; elle rouille très difficilement extérieurement, & très promptement intérieurement; quand qu'elle est cassée; elle est au dedans d'un gris cendré vif, lorsqu'elle est dans le juste point de sa perfection, qu'elle n'a pas reçu un degré de trempe par un refroidissement subit, & qu'on lui a facilité l'éruption des sulfures surabondants, raréfiés par la chaleur; elle est limable, casse difficilement, a même un peu d'élasticité, le ciseau y a de l'accès, & le marteau y fait des impressions en comprimant ses molécules. La

(a) Les Auteurs qui ont avancé que la fonte de fer ne faisoit point de retraite, ont été duppés par la fusion imparfaite dans leurs fourneaux d'essais.

forme & l'arrangement de ses parties intérieures dépendent des circonstances qui ont précipité, ralenti ou prolongé son refroidissement. Lorsque quelque cause a troublé l'ordre, l'arrangement est confus d'un grain d'acier plus ou moins gros, moins arrondi; un refroidissement très lent procure à ses molécules un arrangement symétrique : c'est ce que je vais examiner.

Il n'est rien dans la Nature qui ne se caractérise par une forme essentielle individuelle, sur laquelle le hasard n'a aucun empire. Chaque être a une figure déterminée, caractéristique, qui, de concert avec la qualité de sa substance & aussi invariable qu'elle, détermine sa propriété. C'est une *trimonie* dans laquelle je conçois que la figure procède de l'essence de la substance, & la propriété des deux; elles ont reçu l'existence dans le même instant; car la matière n'a pu exister sans forme; & la matière formée a eu dès le premier instant une propriété.

Tous les corps qui sont susceptibles de recevoir de la Nature ou de l'Art une consistance fluide, en se condensant prennent respectivement une forme symétrique essentielle. Chaque molécule, semblable à sa voisine, l'approche, s'y unit, & successivement : à mesure que le fluide qui les divisoit, se dissipe, elles se dérobent de leurs entraves & reserrent les nœuds d'une affinité invariable; elles s'appliquent les unes sur les autres en nombre toujours respectif à celui des faces & à l'ouverture des angles de chaque molécule. C'est pourquoi, lorsque je vois un corps naturel cubique, je conçois que chaque molécule de ce corps est un cube; un corps rhomboïdal est composé de rhombes, ainsi des autres (*Pl. I. Fig. 6, 7, 8 & 9*). Le spath & le quartz, qui jouent de si grands rôles dans le regne minéral, nous donnent des preuves de ce que je viens d'avancer. Toutes les pierres précieuses, qui sont pour la plupart des cristaux métalliques, ne se trouvent-elles pas ordinairement sous une forme concrete, régulière?

Toutes les substances salines, acides, alkalines, dissoutes

dans l'eau, les bitumes dans les huiles, les métaux même dans les esprits acides, se condensent sous des figures régulières, essentielles, invariables. Toutes ces configurations ont été décrites, mais il n'a encore été rien dit des cristallisations métalliques dans le feu.

Les métaux, qui sont les parties nobles des entrailles de la terre, feroient-ils donc privés d'une propriété commune à tous les êtres? La figure de leurs parties subiroit-elle le caprice du hasard & de l'ouvrier qui les manie? Non, sans doute, ils ont une forme générique, différentielle, suite du principe que j'ai posé ci-devant, & sont soumis à toutes les loix qui en sont des conséquences.

Tous les métaux, dissous par les acides, donnent des cristaux d'une figure déterminée, combinée, qui participe de celle de l'acide & de celle du métal, lesquels on peut appeler cristaux *metis*, pour les différencier des cristaux naturels. Quelques-uns ont très bien décrit plusieurs de ces cristaux métis; d'autres manquant de termes & d'attention, ont dit qu'ils étoient en aiguilles.

Nous avons vu, par une suite nécessaire de l'essence des choses, que les fontes blanches cristallisent en prismes déliés & disposés en rayons convergents. Cette situation peut être variée par le refroidissement, parceque le point où se refroidit premièrement la fonte, est celui où s'attache la première molécule condensée; ainsi de suite (*Voy. Pl. I. Fig. 2*).

Un boulet commence à se refroidir à sa circonférence; les molécules les plus voisines s'y fixent; & à mesure que la chaleur se retire au centre, les molécules s'accumulent les unes sur les autres, en suivant les progrès du refroidissement, enfin jusqu'au centre, qui est le point de la tendance commune. Si une cause a fait refroidir plutôt un côté que l'autre, tous les rayons se dirigeront par des angles respectifs à la position de leurs bases; en sorte que ceux du côté le plutôt froid seront les plus longs, & les opposés les plus courts (*Fig. AB*). J'ai présumé que la forme des

crystaux de la fonte blanche étoit déterminée en partie par le soufre qu'elle contient. Que l'on se rappelle la figure intérieure de la pyrite, de l'antimoine, du cinnabre. A mesure donc que la fonte se dépouillera de ses soufres surabondants, elle doit prendre dans sa cristallisation une disposition différente : le fait confirme le raisonnement.

La fonte de fer grise, dans son degré de perfection, donne une cristallisation très régulière, chaque cristal étant distinct & isolé ; mais pour l'obtenir, il faut que la fonte se refroidisse très lentement pendant plusieurs jours, que la retraite soit considérable, & que rien ne trouble l'ordre : pour lors chaque cristal est une espèce de pyramide dont la base est un rhombe, le long de chaque face de laquelle sont appliquées à angle droit & continuellement d'autres pyramides dont la base est égale au diamètre du point d'incidence de la pyramide principale à laquelle ils sont attachés ; & comme les diamètres diminuent successivement, les pyramides du bas sont plus grosses & plus longues, celles d'en haut plus courtes & plus déliées, y ayant une juste proportion entre le diamètre de la base & la longueur de la colonne. Les quatre pyramides opposées crucialement, sont en tout égales entre elles, & successivement viennent aboutir, par gradations de distances, de longueur & de grosseur, sur une ligne supposée droite & oblique au haut de la pyramide centrale, dont la pointe très aiguë est un point de mire, d'où s'aperçoivent toutes les pointes des pyramides inférieures, ce qui constitue chaque cristal de fonte, groupé régulièrement. Les petites grottes où se sont formés des amas de ces cristaux, offrent à l'œil armé d'une loupe le spectacle d'une petite forêt métallique, composée d'arbres à branches quaternes opposées. Chaque pyramide est composée d'une suite de rhombes dont les côtés sont inclinés, ce qui donne une surface plus large qui s'applique sur la plus petite du rhombe qui le supporte ; ainsi de suite. Ces cristaux sont plus gros, plus déprimés que ceux de la fonte blanche ; ils sont isolés, parcequ'ils procedent d'une fonte

plus homogène, & que sa fusion parfaite a favorisé l'arrangement exacte de ses molécules. *Pl. II. Fig. 11, 12, 13, 14.*

La fonte grise est beaucoup moins sonore que la fonte blanche, parceque ses parties sont bien plus continues, & qu'elles sont plus souples; c'est pourquoi les marchands charlatans, qui ont de mauvaises pièces de fonte blanche, les font sonner pour en avoir le débit; c'est un trébuchet auquel sont pris presque toutes les ménagères & les ignorants :

Ferro fusuræ, nimium ne crede sonoro.

Les petites cloches sont plus sonores, relativement à leur masse, que les grosses, même proportion admise dans le mélange de leur matière, parceque le moindre volume des petites, entretient moins de chaleur lorsqu'elles sont coulées : les molécules de la masse se condensent plus promptement, plus confusément, sont moins continues; en conséquence sont plus susceptibles de commotion : au lieu que l'on est surpris que les monstrueuses cloches de Pékin, & tant d'autres en Europe, ne rendent pas le son que l'on a droit d'exiger du volume énorme de leur masse. J'en trouve la cause dans le refroidissement prolongé de leur masse. Pendant le long espace de temps qu'il faut pour fixer quarante à quatre-vingt milliers de masse en fusion, les molécules, particulièrement celles de l'intérieur du métal, se lient étroitement & continuellement, en prenant leur configuration naturelle. Chaque crystal de métal se trouve plus ou moins séparé de son voisin, parcequ'étant d'un tissu plus serré, plus compact, que lorsque la masse étoit fluide, nécessairement il y a une infinité de petits vuides, en sorte que la commotion est moins prompte & moins générale, puisque chaque molécule faisant l'office d'un martinet à ressort, lorsqu'elle est ébranlée, elle heurte sa voisine; si elle porte à faux, non-seulement son choc cesse, parcequ'il n'a point de réaction, mais aussi ne transmet aucun mouvement, parcequ'elle n'a rien rencontré dans sa chute :
c'est

c'est un semi-ton. L'intelligence de l'ouvrier doit lui suggérer les moyens de trouver, soit dans la forme de la cloche, soit dans les proportions du mélange de sa composition, un remède à cette espèce de défaut; mais la plupart des Fondeurs qui courent les campagnes, m'ont paru si peu instruits & si peu exacts, que je ne suis point surpris si souvent leurs travaux n'ont pas plus de succès. Je reviens à mon sujet.

Lorsque dans un fourneau la mine a été trop économisée, ou que le degré de chaleur a été augmenté par un vent plus véhément, ou par des charbons plus généreux, ou enfin que la fonte est restée trop long-temps dans un bain chaud, elle est pour lors d'un gris très foncé, souvent noirâtre, qui est la seconde espèce de fonte grise. Cette fonte sort du fourneau avec gravité, parceque sa trop grande concentration est un obstacle à sa fluidité. Elle est triste, elle se couvre de rides formées par les replis d'une pellicule, qui est composée de sa propre substance, qui perd promptement sa fluidité à la superficie, & dont le mouvement de l'air, excité par la chaleur, entraîne des particules qui flottent & brillent dans l'atmosphère. Ces petits corps, qui ne sont qu'une fonte très atténuée, se nomment *limaille*, d'où la fonte qui la produit se nomme *fonte limailleuse*. Son tissu est rare, ce qui la rend moins pesante; elle est douce à la lime; les tranches y ont de l'accès: mais elle s'égraine plus facilement que la fonte grise. Elle souffre un effort violent avant de casser; elle est très dure au feu, demande une attention pénible à l'affinerie; mais elle donne un fer nerveux & consistant. La configuration de ses cristaux est la même que de la fonte grise; mais ils sont plus courts & groupés irrégulièrement à cause de la confusion qui naît de sa fixation trop prompte.

Cette fonte donne un très gros déchet dans le produit d'un fourneau. Les pièces que l'on en coule sortent rarement bien réussies en petit volume, parceque la limaille qu'elle forme, l'empêche de prendre les impressions des moulures,

& de se réunir parfaitement : enforte que les pieces sont galeuses, ridées & souvent percées. Les tuyaux pour la conduite & l'élévation des eaux n'en doivent point être coulés, car l'eau cribleroit à travers. Cette fonte est très propre à couler des pieces d'épaisseur, qui ont besoin d'une grande résistance, comme collier d'arbre, tourillons, empoésés, manivelles des grosses machines, & toutes pieces auxquelles on voudra donner du poli au tour, ou en rechercher au ciseau les rondes bosses, après avoir donné un recuit approprié à cette fonte.

La limaille est un accident lorsque l'on veut couler des pieces dont elle fait ordinairement manquer la réussite : pour le reparer, un Fondateur intelligent qui en est averti par la couleur & la consistance du laitier, même par la limaille qui s'attache à ses outils dans le travail, une heure avant la coulée, introduit avec précaution des morceaux de fonte blanche en plus ou moindre quantité, suivant le besoin, ou un peu de plomb. Ce dernier moyen réussit très bien en le mettant dans les cuilliers avec lesquels on puise le fer. Dans l'un & dans l'autre cas, la limaille se revivifie, & les ouvrages réussissent, parceque les moyens employés lui rendent du soufre & du phlogistique. La limaille est donc une fonte qui a perdu presque tous ses soufres surabondants & un peu de phlogistique, & n'est plus fusible sans leur restitution. Tout ce qui en contient lui fait recouvrer son état naturel. Plus une fonte est soufflée, plus elle donne de limaille. Lorsqu'après une mise hors (a) il reste quelques charbons & un peu de fonte, & que l'on fait souffler à froid (b) pour accélérer le refroidissement du fourneau, la fonte qui se trouve logée dans quelques masses confuses de laitier & de charbons, se convertit en limaille, qui est un amas de petites lames très déliées, d'un noir brillant plus ou moins atté-

(a) Lorsque l'on a fini le travail du fourneau.

(b) C'est faire mouvoir les soufflets sans matériaux.

nué; les plus minces & les plus petites d'entre elles sont foyeuses, grasses au toucher, noircissent les doigts en se brisant; se soutiennent quelque temps dans l'air, réfléchissant agréablement la lumière d'un rayon traversant une chambre obscure. Elle ressemble à un *mica ferrugineux*, que l'on pourroit appeller *fer de chat*, en suivant les dénominations vulgaires; elle a aussi beaucoup de ressemblance à une mine de fer noire brillante, de l'isle d'Elbe, traitée en Corse. Ces petites lames sont autant de parcelles atténuées du régule du fer, qui est le troisième point de vue sous lequel je considère le fer.

Lorsque la fonte de fer reste long-temps en bain sous une couche de matière capable d'empêcher la perte de ses principes essentiels, & qui permet l'écoulement des matières hétérogènes qu'elle contient, même les absorbe, la fonte pour lors se condense en une matière compacte, dure, brillante, argentée, cristallisée en rhombe hexaèdre, en cube, en parallélipèdes composés d'un tissu de couches appliquées les unes sur les autres, qui se rompent avec effort rhomboïdalement, comme fait le spath d'Islande, chaque feuille étant composée de molécules rhomboïdales, intimement unies, & dont la séparation par le feu forme la li-maille dont je viens de parler. Cette espèce de cristallification est très difficile à obtenir régulière; elle est ordinairement confuse; elle tient le milieu entre l'état de fonte & celui de fer: c'est proprement son régule qui est très peu malléable, & ne se fond plus totalement; car s'il est poussé au feu, il passe par différents états, ou il se minéralise, devient mâche-fer, ou il se convertit en amiante ferrugineux, comme je l'ai démontré (*Voy. Pl. III. Fig. 19. RO*).

Je me sers de ce terme en le généralisant. J'adopte le sentiment de Becher qui définit le régule, *chaos seu medium inter mineram & metallum; quod nec corpus nec spiritus est, sed quoddam mirabile quod se ad metalla habet, ut mater*. Je n'ai point trouvé de nom qui convînt mieux à cette substance dans laquelle la partie ferrugineuse n'est point

associée au soufre pur comme dans la pyrite , n'est point décomposée comme dans les mines par érosion & par dépôt , n'est point minéralisée comme dans les diverses especes de fontes de fer au point d'être susceptible de fusion ; mais qui , par une dépuration occasionnée par une fusion prolongée , a été réduite au point de fixité de n'être plus susceptible de fusion , *nec spiritus* ; mais qui contient encore des parties hétérogenes interposées entre ses molécules qui s'opposent à la ductilité , *nec corpus*.

Lorsque ce régule est refroidi promptement , ses cristaux sont si petits , qu'ils prennent un grain d'acier , & pour lors il est analogue au prétendu fer natif d'Allemagne , dont j'ai vu plusieurs morceaux cassés & non rompus.

Le régule de fer passé à l'affinage donne un fer doux , nerveux & consistant ; tandis que le fer fait avec la fonte ordinaire , produite par le même minéral , donne un fer cassant , aigre , dur à la lime. C'est sur ce principe que , lorsque l'on veut purifier la fonte pour en obtenir un meilleur fer , on la passe au feu de macération , où , après être restée pendant un temps suffisant en bain , on lâche par le chio la matière purifiée , qui est reçue dans un espace limité par un cordon de fraîn , formant un parallélograme ; l'on jette de l'eau sur le fer pour en séparer le laitier qui le couvre : l'eau durcit le laitier , raréfie le fer , fait coin entre les deux substances & les sépare ; l'on coupe ce macéré par des traits tirés transversalement avec un morceau de bois ; c'est à peu près le travail des gâteaux de Rosette.

La fonte de fer qui a essuyé cette refonte , approche par un degré de pureté plus ou moins exact , de l'état de régule , n'est plus fusible exactement ; même à peine peut-elle être introduite dans des moules , sur-tout lorsqu'elle a été trop épurée. C'est ce qui fait que ces petits Fondeurs à la poche , qui refondent la fonte pour en faire quelque poterie , nomment *fonte enragée* celle qui , ayant déjà été refondue plusieurs fois , n'est plus susceptible de fusion ; car plus ils lui donnent un feu vif & continué pour la faire

mettre en fusion, plus elle se grumelle, parceque ce dernier feu, qu'ils s'efforcent en vain de lui donner, est un feu d'affinage qui la métallise.

Dans le travail en grand, l'ébullition occasionnée par la fraîcheur de l'arene sur lequel ce macéré a coulé, & de l'eau dont il a été arrosé, rend cette fonte réguline plus accessible au feu par les trous nombreux dont elle est percée; ce qui la rend semblable en tout au prétendu fer natif du Sénégal, qui a absolument le caractère de la fonte macérée qu'il a reçue d'un volcan actuel ou éteint. Les certificats des hommes, nés plusieurs milliers d'années après cet accident, ne peuvent prévaloir contre l'expression de la Nature. Les principes du fer sont si grossiers, qu'il faut un feu violent pour les pénétrer; leur aggrégation métallique ne peut être opérée par les actes répétés des imbibitions des sucres terrestres, soit aqueux, soit salins, soit sulfureux, ou par la pénétration lente & successive des vapeurs mercurielles qui n'y ont aucun accès. D'ailleurs les sucres qui condensent presque tous les autres corps souterrains, seroient plus capables de détruire l'état métallique du fer que de le lui procurer, puisque les aqueux, en chariant les particules martiales, composent les ochres & les mines par dépôt; les salins, les vitriols; & les sulfureux, les pyrites. Les vapeurs mercurielles, qui vivifient presque tous les autres métaux dans leurs matrices (lorsque les circonstances le permettent) ne sont point de l'essence du fer, ne sont pas même susceptibles d'union avec la substance du fer: donc tous ces agents généraux ne peuvent contribuer à la formation d'un fer vierge. La consommation de cette opération, préparée par la Nature, est réservée au feu le plus véhément des volcans, ou de nos fourneaux construits à leur imitation.

Je suis persuadé de la possibilité de trouver du fer fossile, comme du bois. Mais conclura-t-on de ce dernier, que la végétation peut avoir eu lieu dans une situation inverse ou horizontale, & sans le concours de l'air libre, pour former des forêts souterraines; que la Nature, pour un phénomène unique,

se fera écartée de ses loix immuables? L'absurdité d'un tel raisonnement seroit aussi monstrueuse, que la preuve que le requin & la baleine sont androgènes est que l'on trouve des hommes entiers dans les cavernes de leur estomac.

Dans la fabrique du fer en général l'on ne purifie pas la fonte du fer par la macération avant que de l'appliquer à l'affinage. Ce travail est réservé pour les ouvrages de martinets, soit pour l'acier, soit pour les fers destinés aux ornements. Dans presque tout autre travail en grand du fer, l'on soumet immédiatement la fonte à l'affinage pour en faire le fer par une seule opération; en sorte que le feu lui étant appliqué par des actes moins répétés & en des temps plus courts, il a moins de prise sur les matières hétérogènes qu'elle contient, & dont il passe une portion plus ou moins abondante dans les masses de fer qui sortent des affineries: plus ces masses sont considérables, plus elles contiennent proportionnellement de matières étrangères, parcequ'elles ont présenté moins de surface à l'action du fer.

Le fer, au sortir de l'affinerie, n'est donc qu'une loupe d'une matière ferrugineuse, plus ou moins pure, dont les parties sont écartées les unes des autres par une matière vitrifiée, dont une portion est poussée au dehors par la pression du marteau, qui rapproche les molécules du fer, lesquelles prennent différentes formes, & se soudent plus ou moins exactement, suivant qu'elles sont plus ou moins homogènes. Celles qui contiennent encore un corps étranger surabondant, se grumellent & se cristallisent plus ou moins régulièrement. Celles qui sont entièrement privées de toutes parties étrangères à l'essence du métal, sont atténuées au point de former des filets flexibles: chaque molécule de métal se rapproche de sa voisine analogue, & se cantonne.

Si l'on casse une barre de fer, elle est brillante dans toute l'étendue de la cassure, ou par partie, ou enfin elle ne l'est point du tout, au contraire elle est d'une couleur sombre. Lorsqu'elle est brillante dans toute l'éten-

due, c'est par la réflexion d'un nombre infini de facettes qui occupent tout l'espace circonscrit. Ces facettes sont ou très petites & millionnaires, ou plus étendues & moins nombreuses, ou enfin elles sont très considérables, se nombrent & font paroître leurs dimensions. Ces trois situations des molécules du fer sont trois degrés d'imperfections qui l'éloignent proportionnellement de l'état d'une parfaite métallisation, & prouvent qu'il est plus ou moins régulin. Plus les facettes sont considérables, plus le fer est régulin & imparfait; plus elles sont petites, plus elles s'éloignent de l'état de régule, plus elles ont d'adhérence & tendent à la perfection.

Une observation va prouver que le fer grossier n'est qu'un régule, puisque ces facettes ne sont que des cristaux de régule rompus.

Lorsque le bout d'une marquette d'encrenée, qui est un fer crud, est soumis à la chaufferie à un degré de chaleur assez vif pour faire entrer en fusion le laitier qu'il contient intérieurement, & que les molécules du fer qui lui étoient unies ont pu se rapprocher, elles prennent une forme régulière dans ce laitier, qui étoit son dissolvant; & qui sert de véhicule à sa cristallisation; si la chaude est forcée & qu'elle creve sous le marteau, il s'échappe des groupes de ces cristaux, que les Forgerons nomment *grumillons*. (Pl. III. Fig. 20). Si au contraire la chaude est ramassée adroitement, le laitier sue à travers les pores, les cristaux deviennent irréguliers par la pression qu'ils reçoivent dans leur état de mollesse, & s'unissent en tous sens pour former la barre, laquelle étant cassée, présente des faces brillantes, des angles & des cavités qui ne sont que les surfaces de ces cristaux vus en différents sens.

J'ai trouvé dans des masses de laitier de chaufferie, des groupes considérables de ces cristaux formés par des parties de fer qui s'étoient échappées avec lui par le *chio*, & qui avoient cristallisés dans le laitier (qui avoit tranché bande), comme dans leur dissolvant naturel. Le laitier

est aux cristaux de fer ce qu'est l'eau aux cristaux salins; c'est le dissolvant dont ils se précipitent sous leur forme essentielle, duquel ils retiennent une portion qui lie leur arrangement symétrique : & de même que les eaux meres qui restent après les cristallisations salines contiennent une portion des acides ou des alkalis & de leur basses altérées par les solutions multipliées & par l'atténuation que leurs molécules ont subie par la chaleur répétée ; de même aussi le laitier contient un résidu des parties du fer qui ne peuvent plus faire une union métallique, quoiqu'attrayables à l'aimant.

Ces cristaux de fer sont rarement bien réguliers, parce que le feu qui leur donne naissance les soude ensemble, mutile leurs angles par l'action qu'il a sur leur substance. Les plus réguliers m'ont paru des polygones, hexaèdres, formés de plusieurs rhomboïdaux unis par leur grande face. (*Voy. Pl. III. Fig. 17*).

Si l'on casse une barre de fer plus épuré que celui dont je viens de parler, c'est-à-dire qui ait acquis un degré de perfection au-dessus d'un fer régulin, la cassure sera semée par canton de très petites facettes, que l'on nomme grains, & de houpes nerveuses qui prouvent que le fer touche au point de perfection ; que ce qui la retarde est le plus ou moins d'abondance de ces petits grains qui sont encore imprégnés de matières étrangères, & dont le départ fait un fer généreux qui est hérissé dans toute l'étendue de sa cassure, d'inégalités de couleur grise obscure ; ces inégalités sont formées par un tissu de fibres nerveuses qui, appliquées les unes sur les autres, forment des muscles dans le fer qui lui donnent la force & le ressort. Ces fibres sont plus ou moins épurées. On apperçoit quelquefois de petits grumeaux, qui interrompent le parallélisme de la situation des fibres du fer, & qui sont autant de petites parties imparfaites.

Ce sont ces fibres qui, dans leur état de perfection, m'ont paru capillaires, c'est-à-dire tubulées, qui sont les parties

parties essentielles homogènes du fer. Tout fer qui, dans une situation naturelle, n'est point composé totalement de fibres, n'est point fer, mais un fer régulin plus ou moins éloigné de sa perfection. Je dis dans une situation naturelle; car le travail par lequel on parvient à rendre le fer acier, ne tend qu'à intercepter la continuité de ces fibres, & à leur donner de la roideur; ce qui me fait dire, en attendant que j'ai acquis plus de lumières sur la nature de l'acier, que ce dernier est un fer disposé dans une situation contraire à la naturelle.

Le fer en général, & plus encore dans son état de perfection, a, pour ainsi dire, les propriétés d'un corps organisé; puisqu'il contient en soi une matière fluide, subtile, qui est susceptible de circulation, lorsqu'on lui a imprimé le mouvement, soit naturellement par la position dirigée au pôle, soit par un frottement mutuel de deux morceaux de fer, en suivant la direction de ses fibres, soit par le frottement d'une pierre d'aimant; il a aussi la propriété d'attirer fortement, de contenir & de transmettre le fluide électrique, d'anéantir les effets du tonnerre; en sorte qu'il est inouï que la foudre soit jamais tombée sur une forge à fer.

Après avoir observé avec attention toutes les nombreuses situations du fer depuis son existence dans le sein de la terre, & les différentes formes qu'il prend par l'effet du feu, duquel il tient ses différents degrés de pureté, je conclus qu'il n'y a point de métal qui varie plus que le fer dans les opérations de la Nature, & de celles de l'art qui le conduisent à sa perfection; que les parties du fer, en suivant l'ordre naturel des choses, ont une forme régulière, symétrique, essentielle & caractéristique; que tous les métaux doivent de même prendre une forme distincte & relative; qu'il ne s'agit pour s'en convaincre que de les faire entrer en fusion exacte & rallentie par une longue gradation.

Je suis persuadé qu'ayant acquis une connoissance exacte

de la figure des cryftaux, ou plutôt des molécules de chaque métal, l'on pourroit découvrir, par la forme que prendroient les cryftaux de plusieurs métaux confondus, & fufceptibles d'union, l'efpece de métal qui feroit alliage, & les proportions du mélange, en fupputant l'ouverture & le nombre des angles, les faces plus ou moins allongées des cryftaux métis, des métaux alliés; car deux corps unis prennent enfemble un terme moyen de configuration, fuivant les proportions entre eux.

C'est l'idée de ces proportions moyennes & relatives, qui découvrit au favant Archimede, par les loix de l'Hydroftatique, la qualité & la quantité d'alliage dont un Orfevre avoit altéré l'or, de la couronne d'Hiéron II. Nous connoiffons par la feule infpection, par le goût, même par le tact, quelle bafe & quel acide concourent à la formation de prefque tous les fels neutres: fi nous n'avons pas les mêmes connoiffances fur les métaux, c'est que nous y fommes moins exercés.

Je paffe à la destruction du fer que je parcourrai rapidement. Le fer eft de tous les métaux celui qui fe foutient le moins dans fon état. Son principe terreux, abondant, n'eft lié qu'imparfaitement avec fon phlogiftique, à caufe d'une portion confidérable de fubftance faline qui eft de fon effence, & qui le décele par la faveur qu'il imprime fur la langue; c'eft pourquoi tous les fluides, excepté le mercure, l'attaquent & le rongent, mais dans des proportions différentes.

L'air fait à la furface du fer une rouille légère qui, en durciffant, fait l'effet d'un vernis fondu, impénétrable, & refemble aux vernis précieux des bronzes antiques.

L'eau agit fur le fer avec plus d'action que l'air, parcequ'elle a beaucoup d'affinité avec les parties falines du fer; elle s'y unit, dégage les molécules terreufes qui fe condensent fous la forme d'une mine ochrale fi c'eft à l'air libre, parcequ'il perd fon phlogiftique, & fous une couleur noire, lorsque cette diffolution fe fait fous l'eau.

Plus le fer contient de parties salines sulfureuses, c'est-à-dire plus il est imparfait, plus l'eau a de facilité à le détruire.

Toutes les substances salines ont beaucoup d'accès sur le fer, & le réduisent plus ou moins vite en rouille; & toute espèce de rouille de fer est entièrement analogue aux mines par érosion & par dépôt.

Le soufre a une très grande affinité avec le fer, l'attaque à froid, lorsqu'il se trouve de l'humidité pour faciliter le mouvement: à chaud, le soufre fond le fer dans l'instant & le réduit dans un état de pyrite.

Le feu agit toujours sur le fer; & lorsqu'il contient des parties sulfureuses, surabondantes, il l'en dépouille, & par là le perfectionne; mais lorsqu'il a acquis son degré de parfaite métallisation, le feu attaque sa propre substance & la détruit. Un feu véhément pénètre intimement le fer, écarte ses molécules, les divise: la partie saline du fer se combine avec son propre phlogistique & celui des charbons; il se forme du soufre qui fond & vitrifie la partie terreuse. Ce que j'avance se prouve par une expérience commune: lorsque l'on interpose de l'eau entre le fer bien chaud, prêt à fondre, & l'enclume, que subitement l'on frappe du marteau, il se fait une explosion très violente qui répand une odeur sulfureuse: chaque molécule d'eau très divisée s'est chargée d'une molécule du soufre factice qui l'a suivie dans sa course rapide.

Si le feu est moins violent, mais continué, il réduit le fer en une poudre rouge très atténuée, c'est proprement un colcothar formé par la terre principe du fer, très atténué par les soufres, dépouillé des parties salines, & chargé encore de phlogistique. La vitrification n'a pas eu lieu, parceque le feu n'a pas été assez vif.

J'ai eu une vitrification de ce colcothar, faite dans un feu très violent & éteint lentement; elle étoit crySTALLISÉE sous une forme régulière, & la couleur du rubis-spinelle. Comme elle n'étoit apparente qu'à des yeux intéressés, & qu'elle por-

toit sur une très grosse crasse, l'on m'en a privé par l'excès d'une fausse propreté.

Enfin le fer, exposé à un feu moins vif, en perdant insensiblement ses principes actifs à la surface, se couvre de feuilletés formés par ses parties détruites, & qui se multiplient en tendant au centre, relativement à la durée de l'action. Le fer en cet état approche beaucoup de celui des sanguines brunes & dures, qui sont souvent des minerais fort riches.

En général le feu, tel vif qu'il soit, ne peut fondre le fer qui est dans son état de perfection sans le dénaturer & le minéraliser. L'étincelle qui sort du fusil est un petit globule de fer qui a été détaché par le choc, rougi & fondu par le frottement vif, au point de perdre son phlogistique, par le contact de l'air avec explosion qui fait crever cette petite bombe.

Par la continuité de l'action, le feu & l'eau détruisent l'aggrégation du fer, mais par des voies différentes. L'un lui enlève, & l'autre lui fournit. L'eau en attaquant le fer s'attache d'abord à la partie la plus foible, lui enlève la partie saline & sulfureuse surabondante; ce qui fait que d'un fer exposé à l'impression de l'eau pendant longtemps & qui n'est pas totalement détruit, ce qui a échappé à son désastre, est un fer nerveux & d'une qualité supérieure. Au contraire, le feu attaque la propre substance du fer immédiatement en s'introduisant entre ses molécules, les distend, les gonfle, souvent les vitrifie; en sorte qu'un barreau de fer qui a été long-temps exposé à une grande chaleur, le contour est environné d'une croûte dure & fragile, semi-vitrifiée, semblable à du laitier; l'intérieur qui n'a pas été totalement détruit, a été pénétré des parties les plus actives du soufre qui s'est formé, & est devenu si fragile, qu'il est hors de service, n'ayant que la figure du métal.

Il y a des mines de fer qui se rouillent & s'appauvrissent;

d'autres qui se perfectionnent, suivant les substances dont elles sont pénétrées ultérieurement à leur formation.

La fonte de fer est aussi susceptible de destruction ; l'eau n'a pas autant d'accès sur la fonte que sur le fer, parcequ'il faut considérer encore la fonte embarrassée par une matiere à demi-vitrifiée, & que de tous les états des corps, la vitrification est celui qui les rend les moins accessibles, parceque les parties vitrifiées sont si atténuées, qu'elles font une union si parfaite qu'elles deviennent homogenes & diaphanes.

Moins les fontes sont parfaites, moins l'eau y a d'accès; mais le feu les entame toutes & les détruit plus ou moins exactement, suivant qu'il lui est appliqué. Le premier effet du feu sur la fonte est de lui enlever les soufres surabondants, & l'approche d'autant de l'état de métal en la régulant; c'est en quoi consiste l'art d'adoucir la fonte de fer & de la rendre limable; mais si le feu est continué, le principe sulfureux que le feu développe, est détaché des parties les plus intérieures de la fonte, repasse dans les parties situées à la circonférence, &, par une espece de palin-génésie, il lui rend son état primitif; ou par la surabondance & par les actes répétés du feu, il la détruit & la scorie. J'ai un morceau de fonte de fer qui a subi ces trois degrés d'altération, & dont le centre est une fonte grise, entourrée d'un cordon brillant blanc, qui est régulin, & enveloppé d'une croûte noire, dure, fragile, composée des débris de la fonte qui s'est minéralisée. (*Voy. Pl. III. Fig. 21*).

Lorsque l'action du feu est aidée par quelques alternatifs d'humidité, la destruction de la fonte est plus prompte & plus totale; parceque l'eau s'insinuant dans les pores ouverts par l'action du feu, fait coin, souleve les parcelles altérées par le feu auquel elles découvrent de nouvelles surfaces; d'ailleurs il se fait une combinaison des parties salines de la fonte avec l'eau qui forme un véhicule d'au-

tant plus puissant qu'il est plus analogue, & que la chaleur lui donne de l'action.

Les contre-cœurs des cheminées dans les appartements à rez-de-chaussée, donnant sur cour ou sur rue, périssent en très peu de temps, parceque l'humidité du dehors, souvent chargée de parties nitreuses ou ammoniacales, attirée par le feu intérieur, travaille de concert avec la chaleur du foyer à la destruction de la fonte de la plaque, la réduisent en une substance brune, friable, & composée de couches appliquées les unes sur les autres, d'épaisseur mesurée par les périodes de l'action, ayant d'ailleurs un coup-d'œil résineux, tel que ces gros tartres rouges du Rhin (a). Les vapeurs souterraines détruisent le fer. J'ai un morceau des rampes des caves de l'Observatoire qui a pris dix fois son volume.

Toutes les observations répandues dans ce Mémoire conduisent naturellement à définir le fer : un métal d'un tissu rare, dur, & d'une ductilité bornée; d'une couleur grise, sombre à la cassure, & son poli tirant à celle de l'eau du diamant sourd; qui ne parvient à sa perfection qu'après avoir passé par nombre de différents états; de qualité, dont chacune a sa propriété dans les arts; qui reçoit aisément la chaleur par le mouvement, & la conserve long-temps; qui demande le feu le plus véhément dans son traitement; qui se dilate considérablement & s'amollit au feu; se concentre & se durcit au froid; qui ne peut rougir au blanc sans perdre de sa substance; qui ne fond jamais au feu, qu'après avoir perdu son état de ductilité, qui est dissous & détruit par tous les fluides, excepté le mercure; il est composé d'une terre vitrifiable abondante, d'un sel sulfureux, de beaucoup de phlogistique mal combiné,

(a) Les plaques de fonte qui couvrent la voûte sous l'ouvrage des fourneaux de fonderie, sont souvent détruites en un an ou deux : elles deviennent plus fragiles que le verre.

affectant ensemble la figure du rhombe, groupés différemment, suivant leurs proportions, lorsqu'ils n'ont pas encore acquis le degré de la parfaite métallisation, après laquelle ils paroissent arrangés en fils qui m'ont paru tubulés, réunis par faisceaux sous une enveloppe commune.

Tous les récréments des forges, qui portent indistinctement le nom de laitier, sont nombreux; ils diffèrent beaucoup entre eux. Leur analyse pourroit répandre des lumières dans la sidérotechnie, tant pour leur nomenclature que pour la connoissance physique des causes, & pour perfectionner les procédés des manufactures.



EXPLICATION

DE LA PLANCHE PREMIERE.

FIGURE 1. représente le segment d'un boulet dont le centre de la crySTALLISATION a été déplacé & poussé en B, à cause d'un refroidissement accidentel arrivé à la partie opposée sur la ligne ponctuée A.

Figure 2. Segment d'un boulet de fonte blanche dont la crySTALLISATION s'est faite naturellement en rayons convergents au centre.

Figure 3. Forme d'un crystal de fonte blanche.

Figure 4. Segment d'un boulet coulé d'une fonte agitée tumultueusement, ce qui a occasionné des chambres E, & autres répandues dans la masse ; lesquelles diminuent le poids sans diminuer le volume. La partie C s'est condensée confusément sans arrangement : les vuides & le mouvement ayant troublé l'ordre, ont changé la direction naturelle en D.

Figure 5. Segment d'une bombe chambrée dans son épaisseur. Souvent une couche légère de fonte couvre les chambres, & la partie F, qui est celle qui pose sur la charge du mortier, étant foible, est fendue par l'effort de l'explosion, alors le feu se communique à la poudre qui occupe l'intérieur, & fait crever la bombe : si les chambres sont nombreuses, le poids de la bombe est d'autant diminué, d'où naissent des erreurs dans son usage. Ses anses G doivent être de très bon fer, parce que la fonte communique une qualité aigre au fer.

Figure 6. Cube composé de petits cubes (7) entassés. Si la base d'un cube, que l'on peut supposer d'une ligne de diametre, est composée d'une rangée de 1000 molécules de matiere, chaque couche en contiendra 1 million, qui donneront au total un cube composé d'un milliard de molécules, conséquemment un cube d'un pouce de diametre

metre en contiendra un billiard, 728 milliards, ainsi du rhombe.

Figure 8. Rhombe qui est la figure des molécules du fer, composé d'une infinité de petits rhombes (9).

PLANCHE DEUXIEME.

Figure 10. Morceau de fonte de fer, dont la surface est jonchée de cristaux de fonte grise; lesquels sont jettés confusément, & ont des angles mouffes, parceque la retraite n'a pas été assez considérable & qu'ils ont été trop portés à la surface.

Figure 11. Cristaux de fonte, vus dans leur situation naturelle sous différents points de vue, & d'une grosseur triplée.

Figure 12. Crystal de fonte grise grossi considérablement & vu en face.

Figure 13. Le même crystal vu perpendiculairement.

Figure 14. Le même crystal vu obliquement. L'opposition cruciale y paroît à la base de la principale pyramide L.

Figure 15. Crystal de régule de fer régulin en rhombe.

Figure 16. Crystal de régule de fer, groupé par des prismes triangulaires M N, qui sont des sections du rhombe.

PLANCHE TROISIEME.

Figure 20. Groupe de petits cristaux hexaedres de fer régulin & grossi considérablement sous la *figure 17*.

Figure 17. Crystal de régule de fer faisant un décatétraedre - exagone. Quoique la base des cristaux de fer soit un rhombe, il n'est pas étonnant qu'ils affectent le poly-hexaedre, qui n'est composé que de plusieurs rhombes & sections de rhombe, ainsi qu'il est démontré en la *figure 18*.

Figure 18. Décatétraexadre-hexagone composé de rhombes & de sections de rhombes. Le trapézoïde O, qui tra-
M

verse diagonalement le segment supérieur de l'hexaèdre ; est composé de deux rhombes & d'une section d'un rhombe , ainsi que l'opposé Z. Les triangles P & les autres sont autant de sections du rhombe , appliqués sur le premier , & qui , s'unissant tous par leur surface rectangle , donnent un poly-edre hexagone.

Figure. 20 Morceau de régule de fer , où l'on voit différents rhombes R groupés bisarement ; S présente un exaèdre ; X un prisme triangulaire ; O feuillets du régule rompus à force de bras ; Q est une crySTALLISATION confuse , parceque la matiere a été moins purifiée & refroidie promptement ; T fait voir une houe d'amiante logée dans l'épaisseur du régule. Dans la partie supérieure l'on voit plusieurs alvéoles A , remplis d'amiante ferrugineux , séparés par des couches concentriques X ; les cloisons des alvéoles sont rayées par l'impression de l'amiante V ; le haut de quelques unes est taillé en dents aiguës Y ; ces dents sont autant d'angles de crySTaux.

Figure 21. Morceau de fonte dont le premier contour extérieur B a été détruit & scorifié par la continuité de l'action. Le deuxième , qui est brillant , est une partie de la fonte qui s'est régulisée , tandis que le centre est resté en sa nature de fonte , n'ayant pas subi assez long-temps l'action du feu pour passer à l'état de régule , comme le cordon brillant qui l'enveloppe , ni pour être détruit comme le contour extérieur.



Fig. 1.




Fig. 2.



Fig. 3.



Fig. 4.



Fig. 5.




Fig. 6.




Fig. 8.




Fig. 9.



Fig. 7.



Fig. 10.



Fig. 11.




Fig. 12.




Fig. 13.



Fig. 14.




Fig. 15.





Fig. 16.






Fig. 17.




Fig. 18.




Fig. 20.



Fig. 19.




Fig. 21.



MEMOIRE
DE SIDÉROTECHNIE,
CONTENANT
DES EXPÉRIENCES, OBSERVATIONS
ET RÉFLEXIONS
SUR LES MOYENS DE LAVER ET DE FONDRE LES MINES DE FER
AVEC ÉCONOMIE.
OUVRAGE DIDACTIQUE.

. si quid novisti rectius istis,
Candidus imperti : si non , his utere mecum.

AVANT-PROPOS.

DE toutes les opérations de la Sidérotechnie , l'art de fondre le minerai avec économie , est celle qui demande le plus de connoissance , & le plus d'attention ; cependant nous voyons avec douleur cette partie abandonnée presque entièrement à des ouvriers sans principes , & toujours incertains dans la pratique de leur routine. C'est à ces gens , dénués de connoissances , que l'intérêt de la société , la fortune du Commerçant sont livrés. Par leur ignorance , souvent par leur inconduite (a) , ces dissipateurs consom-

(a) Il y a cependant des Fondeurs qui , par leurs connoissances locales & par leur conduite , sont au-dessus du commun des Fondeurs.

ment vainement le produit des forêts, dont la perte irréparable énerve les ressources de l'État. Le défaut de produit prive la société d'un bien nécessaire ; & le Maître de forges qui a fourni à des dépenses énormes, pour rassembler de prodigieux magasins de matériaux, voit anéantir ses justes espérances, & sent ébranler sa fortune jusque dans ses fondements. L'art de fabriquer le fer, les travaux de nos manufactures seront-ils donc toujours incertains & infructueux par le défaut de lumière des ouvriers qui en dirigent les opérations ?

Les forêts s'appauvrissent & se détruisent par l'excès d'une consommation abusive. Quel intérêt la société n'a-t-elle pas de découvrir des moyens de conserver un bien si précieux, si nécessaire & indispensable à nos Manufactures ? L'on y peut parvenir par une sage administration ; mais plus efficacement en économisant le charbon dans les travaux qui ont pour objet la réduction des mines & leur métallisation, par la juste application des loix de la pyrotechnie dans la construction des fourneaux qui en consomment immensément ; puisqu'un seul fourneau consomme ordinairement en une année le produit de deux cents arpents de bois de l'âge de vingt-cinq ans : il y a en France près de six cents fourneaux de fonderie, c'est cent vingt mille arpents par an.

C'est dans ces vues d'économie, que je propose les moyens qui m'ont réussi, & qui m'ont paru les plus propres à concentrer la chaleur du charbon, & à l'appliquer totalement au minerai ; travail dans lequel j'ai eu à surmonter les obstacles de la dépense, des tentatives, & ceux du préjugé ; car quelques principes de Chymie & de Physique étoient les seules connoissances que j'apportai en entrant dans l'ex-

exploitation des forges , dont je n'avois nulle idée des opérations. Je fus obligé de suivre d'abord le torrent de la routine ; de donner ma confiance aux ouvriers qui se présentèrent ; de croire que le résultat de leurs opérations étoit tout le produit que l'on pouvoit espérer des matériaux employés ; qu'il n'y avoit point enfin d'autre route pour tendre à la perfection , puisque mes confreres usitoient les mêmes voies.

Après avoir débrouillé le cahos d'idées vagues , dans lequel m'avoit plongé le défaut d'usage , je commençai à calculer & à réfléchir. Peu satisfait des mauvais raisonnemens des différens Fondateurs dont je m'étois servi ; rebuté par leur négligence & par leurs vices , je jurai leur exil , qui n'a point eu de rappel : enfin après diverses tentatives , sur différentes proportions que j'avois vu pratiquer à mes mystérieux ignorants ; y en avoir joint d'autres qui m'avoient été communiquées , & avoir fait divers changements , qui m'avoient semblé parer à certains défauts , j'ai abrogé toute ancienne pratique , & je me suis fait un plan entièrement neuf , qui a eu tout le succès que j'osois en espérer.

Pour répandre plus d'ordre dans les réflexions distribuées dans ce Mémoire , je le partagerai en trois Chapitres divisés en plusieurs Sections.

Le premier aura pour objet principal la construction intérieure d'un fourneau qui économise plus d'un cinquième de charbon. Après des observations générales & de particulières sur les effets du feu , & sur la nature de la flamme relativement à mon objet , je poserai des principes dont je tirerai des conséquences , je décrirai ensuite les proportions intérieures d'un fourneau , les moyens de les exécuter , le défaut des constructions contraires.

Dans le deuxieme Chapitre je proposerai mes réflexions sur la diete & sur la régie d'un fourneau.

Dans le troisieme & dernier, je traiterai du lavage des mineraux, de la construction d'un bocard composé, propre à toutes especes de mineraux.

Je m'estimerai heureux, si mes expériences & mes réflexions peuvent être de quelque utilité à la société.



CHAPITRE PREMIER.

De la construction d'un fourneau , de la description de ses proportions intérieures , & des effets du feu.

SECTION PREMIERE.

LA PYROTECHNIE des forges consiste à développer , multiplier , & administrer le feu aux matieres passives qui lui sont fournies ; à écarter toutes les causes qui énervent la chaleur , & à concilier toutes celles qui concourent à son développement , à sa concentration , & à son intensité. La réduction des minerais du fer est , sans contredit, l'opération qui demande le feu le plus actif, le plus véhément & le plus considérable : il est donc de la dernière importance d'y apporter l'attention la plus scrupuleuse. Rien n'est indifférent dans la construction d'un fourneau à fondre les mines ; la position de l'usine , la qualité des matériaux , l'art de les employer , la solidité des masses , les coupes , les pentes , les proportions , toutes ces choses doivent concourir à la perfection d'un fourneau , dont le défaut de produit dépend souvent de leur défectuosité.

Je suis toujours étonné de voir dans presque toutes les forges le fourneau situé dans le lieu le plus bas de l'emplacement , parcequ'étant d'une élévation considérable , on cherche à rendre sa partie supérieure plus accessible aux chargeurs , en diminuant par cette position le nombre des degrés de l'escalier , & l'étendue du rampant qui y conduisent , enfin la hauteur de la roue qui fait agir les soufflets.

De cette position défectueuse il résulte les accidents les plus fâcheux ; car le gonflement des eaux dans les débordements , l'égoût des pluies , & les filtrations des eaux de la rivière , de l'étang , ou des canaux qui fournissent à la dépense de la roue gagnent dans les temps fâcheux le fond

de l'ouvrage, le refroidissent, & si la crise qui en est la suite ne force pas subitement à une mise-hors onéreuse, au moins elle diminue considérablement le produit, parceque les fraîcheurs détruisent une grande portion de la chaleur. Alors le départ des matieres devient moins exact, la fonte s'appauvrit souvent au point de se figer dans son bain; l'on est forcé de diminuer la quantité du minerai, pour que la proportion du charbon, devenant supérieure, augmente la chaleur pour liquéfier la fonte pâmée ou figée; souvent même un fourneau, après avoir long-temps langui, avoir fait un faux produit, & avoir donné des fontes très défectueuses, s'embarrasse au point de ne pouvoir être secouru; le travail cesse de lui-même, & la perte est estimable.

Pour prévenir ces funestes accidents, il est nécessaire; pour fonder un fourneau, de choisir un lieu un peu élevé & isolé au moins du côté du biez; il faut construire au centre du massif une voûte de six à sept pieds de longueur & quatre de largeur dans œuvre, naissante de la fondation des murs & piliers; que la clef du ceintre de cette voûte à anse de panier, soit élevée au moins d'un pied au-dessus du niveau des eaux les plus hautes dans les débordements, & qu'il y ait une issue accessible pour la visiter. Cette voûte doit être construite avec des briques posées à bain de mortier, parceque la brique ménage l'espace, qu'elle résiste à la chaleur (*Voy. Pl. V & VI*). Quelques Fondeurs, en place de cette voûte, pratiquent un petit souterrain couvert de plaques de fonte; cette dépense demande à être répétée souvent, par la prompte ruine des plaques de fonte qui se calcinent; cette pratique d'ailleurs ne remplit pas l'indication avec le même succès que la voûte qui est à préférer à tout autre moyen.

Lorsqu'un fourneau est construit de façon que l'on ne peut pratiquer une voûte sous l'ouvrage, il faut au moins y ménager un espace vuide le plus profond possible; dont le fond cependant soit au-dessus de la surface ordinaire des eaux environnantes; que cette fosse soit formée par deux canaux

canaux de quinze à seize pouces de largeur, dont l'un soit tiré diagonalement de l'angle entre la rustine & la tuyere, au pilier entre le contrevent & la tympe; l'autre canal doit être tiré du pilier de cœur, & joindre l'autre dans son milieu, ce qui forme Λ , dont le point de section se trouve sous le centre du foyer: l'on recouvre ce canal avec des pierres les plus réfractaires; l'on scelle toute la maçonnerie avec une couche de deux à trois pouces d'épaisseur d'un mastic fait avec du sable, du ciment, de la chaux, & du hamecelac de bache, qui prend une consistance très dure; on pratique aux trois extrémités de ce canal des ouvertures sur lesquelles on adapte des tuyaux de fonte, ou de fer battu, que l'on nomme soupiriaux, pour servir d'issue aux vapeurs humides, & éviter l'explosion qui, sans cette précaution, naîtroit de leur prodigieuse expansion: il faut en user de même avec les voûtes.

Si un fourneau est adossé à une monticule pour la facilité de son service, il est absolument nécessaire de pratiquer autour une petite galerie de dix-huit pouces au moins de largeur, bien murée, ayant une issue pour l'écoulement des filtrations ou des sources, & dont la voûte soit élevée au niveau des terrains contigus à la tour. J'ai fait construire un fourneau dans une pareille situation, il y avoit plusieurs sources abondantes que je détournai par une galerie circulaire qui régnoit au pourtour des fondations, laquelle fournissoit à la boisson des ouvriers & au service du fourneau.

L'on ne doit rien négliger de ce qui peut éloigner d'un fourneau l'humidité qui est si contraire à l'intensité de la chaleur, de laquelle dépend la perfection de son produit.

L'élévation du fond & de la totalité d'un fourneau ne doit point inquiéter sur la hauteur de la roue, parceque, 1°. plus elle est élevée, plus sa puissance devient supérieure en raison de la longueur de son levier, & moins elle dépense d'eau; 2°. on peut diminuer la hauteur de la roue en la divisant par l'engrenage d'un hérisson & d'une lanterne qui communiquent le mouvement de la roue aux soufflets;

le jeu en est plus uniforme, le travail nécessairement plus exact, & la dépense de l'eau beaucoup moindre.

Je n'entrerai point, dans ce Mémoire, dans le détail des fondations de la batissie des murs extérieurs, & des piliers d'un fourneau : je dirai seulement que l'on ne peut trop prendre de précautions pour la fondation, soit sur bons fonds, soit sur pilotis ; que la pierre de taille, le grès, la pierre de meulière, & généralement toutes les pierres poreuses, solides, sont préférables à toutes autres ; que les pierres schisteuses n'y sont point propres ; qu'il est nécessaire de donner aux murs & piliers quatre pouces de fruit par toise, depuis la semelle jusqu'à l'entablement où commencent les batailles, qui sont des murs qui s'élèvent perpendiculairement tout autour ; que les marâtres du côté des tympes & de la tuyère, coupées en abat-jour, composées de parements-parpaings, de pierres de taille soutenues de 18 pouces en 18 pouces sur des longrines de fonte de fer, ou des gueuses posées horizontalement d'un bout sur le pilier de cœur, & de l'autre sur les piliers qui lui font face, sont très coûteuses ; &, comme les longrines de fonte, augmentent par la chaleur dans toutes leurs dimensions, elles occasionnent des poussées, accident qui n'a pas lieu avec les voûtes coupées. L'on pratique une cheminée au centre de celle des tympes, pour passer les fumées & les étincelles, ce qui empêche qu'elles ne portent le feu dans les toitures de l'hangard du coulage. (*Voy. Pl. XII*). Dans tout le massif, l'on doit pratiquer des courants qui se communiquent & qui aient une issue à l'extérieur pour dissiper les vapeurs, sans quoi la violence du feu, en écartant les murs par sa force expansive, occasionneroit des lézardes & des poussées qui précipiteroient la ruine du fourneau.

Je reviens à l'intérieur du fourneau qui est la partie la plus essentielle, & l'objet principal de ce Mémoire.

L'on divise l'intérieur d'un fourneau en trois parties, qui sont le foyer inférieur, le grand foyer & le foyer supé-

rieur. Le foyer inférieur comprend le bas du creuset jusqu'à la base des étalages : le grand foyer est formé par les étalages, depuis leur base jusqu'à leur partie supérieure : le foyer supérieur est formé par le grand cône appuyé sur la partie supérieure des étalages, & est terminé par la bure. Des proportions de ces trois parties d'un fourneau, dépend le produit qui est relatif au développement & à la juste application de toute la chaleur que peut produire la quantité de charbon sur le minerai employé, & à tous les désordres qui naissent d'une construction vicieuse. Pour tirer des conséquences sur la nécessité de certaines proportions de l'intérieur d'un fourneau, il est nécessaire d'entrer dans des détails sur le feu & ses effets, dans la réduction des mines.

SECTION II.

Du développement du feu & de son action sur le minerai.

LES molécules du minerai ne se désunissent que par l'action du feu poussé avec activité. Elles ne se métallisent que par la fécondation du phlogistique des charbons; le phlogistique des charbons ne produit d'effet qu'autant qu'il est appliqué immédiatement; c'est un esprit vivifiant dont la vertu est énermée, même anéantie par la distance qui le sépare de l'objet qu'il quitte, & de celui qu'il doit animer; il est donc essentiellement nécessaire que le minerai soit mêlé avec le charbon pour qu'il reçoive son phlogistique à mesure qu'il quitte les entraves qui le retenoient dans le charbon: première conséquence.

La chaleur est produite par la flamme plus ou moins pure.

Je considère la flamme comme une masse fluide & liquide : elle est formée des parties charbonneuses les plus atténuées, rendues visibles par la réflexion du principe de

la lumière sur leurs surfaces : ces molécules charbonneuses sont extraites du principe bitumineux du corps embrasé, portées sur les ailes d'une substance fluide : cette substance fluide est toujours de l'eau dans son principe, laquelle est ou unie aux autres parties constitutives du corps embrasé, ou lui est administré par un moyen quelconque.

Lorsque le principe aqueux est surabondant, la flamme est précédée d'une vapeur blanche, abondante, qui n'est que l'eau raréfiée, entraînant avec elle une portion des parties de feu nécessaire à son expansion; cette vapeur est suivie d'une fumée noire qui est composée de ces molécules charbonneuses éteintes par l'abondance de l'eau unie à une portion du principe huileux qui n'est point entièrement décomposé, parceque l'embrasement n'est point assez total, & sont entraînées par le torrent de la réfraction : si dans la route qu'elles parcourent elles rencontrent des corps solides plus froids qu'elles, elles s'y condensent & s'y fixent sous une forme bitumineuse qui constitue la suie. Cette fumée noire, si effrayante dans les incendies publics, est suivie d'une autre d'un rouge obscur; elle est telle, parceque la substance charbonneuse, moins noyée d'eau, est plus pénétrée du principe du feu; enfin il paroît une flamme qui a des nuances graduées; le rouge qui succède au brun est la suite d'un dépouillement plus exact de la partie humide qui laisse appercevoir ces molécules elles-mêmes embrasées & se décomposant. Le blanc pâle est l'effet de ces parties plus atténuées, plus liées au principe aqueux, faisant pour ainsi dire un corps diaphane, parcequ'il devient plus homogène à cause de la ténuité de ses molécules.

La flamme, dans ces degrés & dans ces nuances infinies, est molle, énervée, n'a qu'une action bornée, la main la traverse impunément; il n'en est pas de même lorsque la flamme est composée d'une juste proportion d'eau seulement suffisante au développement & à l'essor des parties du feu; elle est alors d'un blanc vif, mêlé de traits bleus azurés, gorge de pigeon, formée par ces molécules charbonneuses atténuées

au dernier période, combinées avec la juste proportion d'eau nécessaire à leur développement, à leur expansion, & unie au phlogistique qui la colore en bleu; le phlogistique lui est d'autant mieux uni & plus abondamment, que les molécules charbonneuses qui le contenoient sont plus atténuées & plus décomposées.

Rien ne résiste à l'action de cette flamme pure & multipliée; elle défunit les parties constituantes des corps, les décompose, les fond & les vitrifie. Or comme le minerai du fer est un corps très réfractaire, il faut lui opposer une flamme de cette nature, puissante; nous ne pouvons la trouver que dans le charbon végétal ou minéral, qui sont les substances qui contiennent le plus de parties de feu, & les moins embarrassées, sous un moindre volume.

Le charbon végétal dans son état de perfection ne contient point essentiellement d'eau, aussi ne produit-il point de flamme si on ne lui en procure par un courant d'air qui lui en porte; il est donc important de lui en fournir pour accélérer le développement du principe du feu qu'il contient; il n'est que deux moyens d'administrer l'air au feu, soit par machines ou par des ventilateurs qui sont des courants qui, dérangeant l'équilibre de ses colonnes, le force de passer à travers le foyer d'un fourneau par un orifice plus petit que celui de leurs embouchures. Le volume de nos matières & la chaleur qu'elles exigent ne nous permet pas d'user de fourneaux à grilles; nous ne pourrions recourir qu'au réverbère; mais comme il faut que le minerai touche immédiatement le charbon, il n'est pas possible de construire des fourneaux de réverbère pour fondre le minerai du fer, comme l'a avancé un Anonyme à l'Académie de Besançon. Il est cependant possible de se servir de réverbère pour la fonte de fer, en combinant le minerai avec du charbon de bois; pour lui donner du phlogistique & lui appliquer le feu du charbon de terre. M. de Genfanne a donné un très bon travail sur cet objet; & je suis persuadé qu'il tirera de ses connaissances des moyens de perfectionner son fourneau à ré-

verbere, afin que le minerai ne tombe pas crud dans la fonte en bain. Il faut que nos fourneaux contiennent dans la même capacité le principe actif & passif de notre opération, & conséquemment l'air ne peut y être administré que par des soufflets de nature quelconque. Deuxieme conséquence.

Le bois seché à l'air libre le plus qu'il est possible, même à un degré de chaleur beaucoup plus fort que celui de l'atmosphère, contient encore une portion d'eau surabondante qui énerve la chaleur de son feu; mais le charbon, par la raison contraire, procure la chaleur la plus énergique; il faut donc employer nécessairement le charbon à la réduction du minerai de fer. Troisieme conséquence (a).

Le charbon de terre ordinaire, tel qu'on le tire de ses mines, n'est pas propre seul à la réduction du minerai du fer, pour deux raisons; la premiere, en ce que son phlogistique est uni à un acide vitriolique, abondant, qui forme du soufre; l'abondance de ce soufre rendroit la fonte de fer trop pyriteuse, si l'on ne se servoit point d'intermede pour absorber une partie du soufre que ce charbon contient; la deuxieme, est que le charbon fossile contient ordinairement trop de principe terreux qui ne pourroit être vitrifié qu'avec une perte considérable de sa chaleur, laquelle feroit une soustraction trop grande, peut-être totale, à celle que l'on se proposeroit d'appliquer à la réduction du minerai: l'abondance de ce principe terreux & des intermedes ou correctifs pour désoufrer le charbon fossile, faisant un volume trop considérable, diminueroient l'intensité de la chaleur au point de causer des embarras sans remedes; inconveniens qui ne permettent pas l'usage du charbon fossile sans être préparé en coak, suivant la Méthode Angloise, ou selon les procédés de M. de Genfanne. On peut consulter les Mémoires de M. Jars, de l'Académie

(a) Quelque peu de bois sec, ou plutôt des flammerons qui ne sont que du bois qui n'a pas été suffisamment cuit par le charbonnier, ne nuisent pas à la fusion, au contraire ils donnent de l'activité au feu.

des Sciences, & de M. Genfanne, Correspondant de la même Académie.

La vivacité du feu n'est soutenue qu'en multipliant son action; mais l'action du feu seroit bientôt anéantie par les parties cadavereuses des corps embrasés, si on ne les éloignoit continuellement, en dépouillant la surface du charbon de sa partie terreuse privée de ses principes, & si l'on ne forçoit continuellement l'introduction des parties aqueuses pour servir de véhicule aux parties ignées à mesure qu'elles rompent leurs cellules. Or comme un corps ne peut être déplacé que par un autre, il faut nécessairement en fournir un qui, par la ténuité de ses parties, puisse s'introduire dans les retraites du feu, entraîner la cendre du charbon pour découvrir continuellement de nouvelles surfaces, & y porter la quantité d'eau nécessaire à l'expansion de la chaleur; l'air, par la ténuité de ses parties toujours accompagnées d'eau, est l'agent le plus propre à cette fonction. Il est donc inutile de tenter d'exciter un feu violent sans un grand concours d'air qui ne peut être fourni dans nos fourneaux que par le moyen des soufflets. Or, comme le feu nécessaire à la réduction des minerais du fer ne peut être trop véhément, il faut y proportionner le nombre & le volume des soufflets soit de cuir, soit de bois, soit des trompes, soit des cloches. Or, comme nous avons prouvé la supériorité des soufflets de bois sur toutes autres espèces, il faut donc les employer de préférence. Quatrième conséquence.

La chaleur se conserve dans les vaisseaux dans lesquels s'est opéré l'embrasement, après la consommation des principes inflammables dont elle est émanée; elle se multiplie aussi pendant l'action, le tout en raison du volume des matières, de la densité des masses, & de la moindre communication avec l'air libre. La chaleur lance ses rayons par une force centrifuge; la pointe de ses rayons s'affoiblit à mesure qu'ils s'éloignent du centre d'où ils partent; de là naît la nécessité d'angustier les foyers; mais si ces rayons rencontrent des corps assez solides, assez denses

pour les réfléchir, loin de les absorber, alors leurs pointes repliées & comme doublées, formeront des cylindres ou des prismes de force égale; si leur pointe est réfléchie jusqu'au centre, alors on peut donner plus d'étendue aux foyers en opposant à ces rayons des matieres qui, par la densité du tissu, leur masse & leur position respective au centre du foyer, loin d'absorber la chaleur, la réfléchissent au centre de l'action.

Quant à la densité des matériaux, ceux qui approchent le plus de l'état de vitrification, sont ceux à préférer; telles que les pierres à feu, les ardoises, les grès, les sables mêlés de parties sablonneuses, talqueuses, quartzes & métalliques: l'hétérogénéité de ces derniers les rend très réfractaires. Il paroîtroit que la position la plus avantageuse seroit en forme circulaire, puisque chaque rayon de feu étant d'égale longueur, & réfléchi en même temps, il doit en résulter une chaleur plus forte & plus uniforme. J'eusse adopté par cette raison naturelle cette figure circulaire usitée en Saxe (a); mais la nécessité de prolonger en avant la base du creuset, pour avoir au dehors un accès libre, tant pour introduire les outils nécessaires au travail du fourneau, que pour y puiser la fonte & lui donner issue, m'a contraint d'adopter la forme elliptique (*Voy. Pl. IV*); & j'y ai été d'autant plus déterminé, que le vent de deux soufflets, dirigés au même point, ne pouvant expirer que l'un après l'autre, la colonne d'air qu'ils fournissent alternativement, ne peut être dirigée sur la même ligne, & ne pas excéder le point de la tendance commune; au contraire le vent se croisant au centre du foyer, est prolongé de côté & d'autre, ce qui, à bien dire, forme trois especes de foyer, l'un au centre qui est le point de section de leur tendance commune, & le centre principal

(a) M. de Buffon a suivi cette forme pour son fourneau de Buffon. Nous attendons avec impatience la publication du résultat des nombreuses expériences

que ce Savant fait depuis plusieurs années dans ses forges. Un génie de cette trempe marche à grands pas vers la perfection,

de l'ellipse ; la prolongation de leur vent, joint à la divergence qu'éprouve l'air au sortir du muſſe du ſoufflet, les porte l'un à droit & l'autre à gauche, vers les foyers des petits diametre de l'ellipse; ce qui fait en total un centre ovoïde, dont les parties extérieures ſont reſpectivement éloignées des points du cercle elliptique (a).

De la forme circulaire, naît l'inconvénient dont j'ai déjà parlé, à cauſe de la prolongation de l'ouvrage ſur les tympes; ce qui occaſionne un canal trop long depuis la tympe juſqu'à la baſe de l'étaſe de ſon côté dans les fourneaux ronds; au lieu qu'en dirigeant le grand axe de l'ellipse de ce côté, je diminue de ſix pouces au moins cette maſſe, par là j'évite les embarras, & je procure la facilité de porter des ſecours dans le fourneau par le travail des croards & des ringards; d'ailleurs en découvrant cette partie, je procure plus de chaleur à la fonte qui vient baigner la dame, ſans négliger l'intenſité de la chaleur.

L'uſage le plus général eſt de conſtruire les parois intérieures du fourneau, de façon que le vuide qu'elles laiſſent entre elles, ſuppoſé ſolide, ſoit un obéliſque qui a deux faces égales oppoſées, plus larges d'environ ſix pouces que les deux autres, c'eſt-à-dire que leur baſe eſt un parallélogramme dont le côté de la ruſtine & celui de la tympe, ont environ quatre pieds ſix pouces, & ceux du contre-vent & de la tuyere environ cinq pieds. L'on obſerve auſſi de rendre plus ou moins curviligne l'angle entre le contrevent & les tympes. Le quarré de la bure, qui forme le gueulard, eſt de vingt-deux pouces ſur vingt-ſix environ; les plus grands côtés répondant aux plus grand du bas, ſans néanmoins que les proportions relatives ſoient obſervées; car la diffé-

(a) MM. de Courtivron & Bouchu, dans la troiſième ſeſtion de l'*Art des Forges*, publié deux ans après la lecture de ce Mémoire à l'Académie des Sciences, ont propoſé de donner une forme ovale aux fourneaux des forges, mais

en forme de raquette, & dirigée dans un ſens contraire à celle que je propoſe ici. Nous ne pouvons approuver cette direction, parceque le contrevent ſe trouveroit trop éloigné de la tuyere.

rence de 22 à 26 n'est pas corrélative avec celle de 54 à 60. Cette différence, qui a lieu dans la construction de presque tous les fourneaux quarrés, me paroît un défaut; il se fera sentir dans les observations subséquentes. Je viens à l'analyse des raisons qui m'ont fait rejeter l'usage des fourneaux quarrés.

L'on précipite dans un fourneau pour chaque charge beauboup de charbon; le hasard en distribue les brins; dans l'étendue qu'ils occupent, ils ne sont point rangés dans des situations parallèles, enforte qu'ils remplissent les angles des fourneaux quarrés comme le reste du vuide; au contraire, ils se croisent plus ou moins régulièrement dans les angles; il reste donc un vuide entre les charbons & les côtés des angles dont ils forment la base, l'air, poussé avec violence dans le fourneau, trouvant des vuides, monte rapidement, s'échappe sans avoir essuyé des réactions sur la masse totale, d'où il résulte moins de chaleur, premier défaut. Le minerai, continuellement agité par ces quatre torrents, se précipite dans ces angles vuides, tombe tout crud dans le grand foyer, & vient surcharger une masse de charbon qui ne peut réduire cette quantité de minerai surabondant. Ce minerai que l'on voit mouliner avec fracas dans ces angles, s'accumule sur les étalages qui ne peuvent être aussi rapides dans les coins que dans les flancs, & après avoir formé des masses qui ne peuvent soutenir leur équilibre, à cause de la proclivité de la base qui les supporte, elles se précipitent dans le foyer inférieur, en troublent l'ordre par des accidents souvent funestes. (*Voy. Pl. VII*).

Si l'on coupe, comme M. Robert, son ouvrage sur huit pans, les angles en sont encore trop vifs & causent les mêmes accidents, que l'on ne peut éviter qu'en détruisant totalement les angles.

L'air, chargé des parties de feu continuellement pressées par un nouvel air introduit, cherche sans cesse à s'élever; s'il se trouve des issues telles que celles qu'occasionnent les angles des fourneaux quarrés ou polygones, il s'échappe & fait

une soustraction considérable de la masse de la chaleur nécessaire : si dans toute l'étendue de l'espace qu'il parcourt, il trouve une égale résistance, les spires qu'il forme en s'élevant pour sortir du fourneau, sont multipliés ; leur gradation est lente, la chaleur est concentrée & recourbée continuellement, elle est toute mise à profit, parcequ'elle est entièrement & également appliquée à toutes les parties de la masse ; l'ordre des charges n'est point interrompu, le minerais ne se sépare point de la masse de charbon qui lui est départi. Il est donc de la dernière importance de détruire ces angles, source de tant d'accidents ; & comme il n'est pas avantageux de faire usage de la forme circulaire pour les raisons que j'ai déduites, il est donc nécessaire de construire un fourneau sur des lignes elliptiques : cinquième conséquence.

J'ai suivi pendant quelques années une méthode très vicieuse, quoiqu'accréditée dans l'esprit de nos Fondeurs, par laquelle on brise l'axe de la colonne d'un fourneau par les pentes des parois différentes entre elles, la retraite de la tuyere & de la partie inférieure du creuset, en sorte que le centre du foyer inférieur est à l'à-plomb du tiers au plus de l'ouverture de la bure, & que le centre de la bure tombe presque sur l'étagage du contrevent ; il m'arrivoit, comme à nos Fondeurs, de brûler souvent la tuyere, parceque les matières y étoient continuellement précipitées par la cascade de l'étagage du contrevent ; d'ailleurs la retraite de la tuyere obligeoit de donner beaucoup moins d'épaisseur à son étagage ; ce qui lui donnoit plus de roideur & moins d'épaisseur, d'où naissoit une prompte ruine. (*Voy. Pl. VII, Fig. 4*). Frappé de ces désordres, je résolus d'établir le centre du foyer dans le centre du fourneau, & d'en diriger toutes les parties intérieures à une égale distance de l'axe perpendiculaire ; j'y fus encore déterminé par le fait que je vais détailler. *Pl. IV.*

En examinant mes vieux ouvrages ruinés, je trouvois que l'étagage du contrevent étoit toujours spacieusement excavé,

qu'un plomb descendu du centre de la bure se trouvoit presque toujours au centre de la dégradation totale. Je pensai que le minerai, prêt à fondre, tombant par la perpendiculaire sur l'étagage du contrevent en plus grande quantité, & y séjournant plus long-temps que sur les autres, à cause de la moindre inclinaison, déterminoit la fusion des parties constituantes de cet étagage : d'ailleurs celui de la tuyere étant à couvert & éloigné de la colonne perpendiculaire, les matieres qui y étoient précipitées par la cascade du contrevent y séjournoient, parcequ'elles n'étoient point pressées par le poids de la colonne, elles devenoient *fer de nature* & formoient des *muséaux* monstrueux, qui causoient des obstructions auxquelles le travail ordinaire, pour la réparation de la tuyere, ne pouvoit remédier. Ces accidents arrivoient à presque tous les fondages.

Voilà les considérations qui m'ont fait abroger cette coutume pernicieuse, qui est opposée à toute regle de pyrotechnie ; car puisque l'on doit forcer la réaction du feu par la réflexion de la chaleur sur les surfaces intérieures du fourneau, il est constant que la chaleur augmentera d'autant plus, que les rayons tendront dans leur premiere route, à des distances égales, & par leur retour, à un centre plus commun ; il est donc essentiel de placer le centre de l'action du foyer au centre total du fourneau. Je vais encore en donner une raison bien frappante. Un fourneau de fonderie est un fourneau à manche dans les principes d'un athanor, dont l'intérieur de l'élévation de la tour est destinée, non-seulement à augmenter la chaleur, mais aussi à contenir une quantité considérable des aliments du feu qui se présentent au foyer au fur & à mesure de la consommation de ceux qui les ont précédés. Il est de la dernière importance que le mélange proportionnel de charbon, de minerai, de fondant & de correctif dont chaque charge est composée, parvienne au foyer inférieur dans l'ordre avec lequel ils ont été introduits par la bure du fourneau, en sorte que l'intérieur se trouve rempli d'une masse composée de parties hétérogenes distribuées

également. Cet ordre ne peut être exactement observé que par un juste équilibre, ou l'équilibre n'a lieu que par le secours de la perpendiculaire ; il faut donc, pour entretenir l'équilibre de la colonne des matieres contenues dans le fourneau, que l'axe de son cône intérieur, soit perpendiculaire au centre du foyer. Sixieme conséquence qui détruit toute autorité de briser l'axe du cône d'un fourneau, soit par les pentes des parois, différentes entre elles, soit par le bombage ou l'élevation de l'étalage du contrevent, soit enfin par la retraite de la tuyere.

Etablir une grande chaleur avec le moins de matériaux possible dans un fourneau, est ce que nous devons nous proposer dans sa construction. L'on ne peut, dans tous les cas, réunir trop de circonstances favorables à l'intensité de la chaleur, conséquemment la différence de hauteur & de proportions pour des mines froides ou chaudes, sont des distinctions puériles qui n'ont aucun fondement. Dans un fourneau bien construit, qui développe & concentre toute la chaleur possible, les mines faciles à fondre y donneront un gros produit : les mines plus réfractaires recevront toute la force du feu qu'il est possible de leur faire subir ; elles donneront un produit moindre, relatif à la proportion du charbon, & en raison des parties métalliques qu'elles contiennent ; il ne doit y avoir qu'une espece de fourneau pour fondre les mines de fer que l'on veut réduire en fonte : septieme & derniere conséquence.

SECTION III.

Description des proportions de l'intérieur d'un fourneau, & méthode pour les observer.

APRÈS avoir parlé des principes généraux de construction, il est nécessaire de décrire les proportions relatives de l'intérieur d'un fourneau, & les moyens de les observer.

Il est très avantageux d'avoir des fourneaux très élevés, parceque les pentes sont plus insensibles dans les hauts fourneaux; que les matieres descendant plus lentement, elles sont mieux digérées; que l'on peut donner plus de capacité aux différents foyers, dût-on multiplier les soufflets en volume ou en nombre, pour administrer un volume d'air proportionnel: de ces circonstances il résulte une plus grande chaleur.

J'ai fait construire un fourneau de 24 pieds de hauteur, dont le produit étoit très avantageux. Ceux d'Allemagne sont ordinairement de cette élévation, mais en France ils sont plus communément de dix-sept à vingt pieds. Je n'ai pu élever qu'à dix-huit pieds celui dont je vais donner les dimensions par des raisons étrangères à mon objet. Pour l'intelligence de ce qui est contenu dans cette Section, il faut étudier les Planches IV & V, & leurs explications.

Le fond du creuset a douze pouces d'épaisseur depuis le dessus de la voûte jusqu'au niveau de l'aire; à six pieds au dessus de l'aire du creuset est posé le cône supérieur: sa base est une ellipse dont le grand axe est de six pieds de la rustine au tympe, & le petit axe de cinq pieds de la tuyere au contrevent; il s'élève perpendiculairement sur des lignes paralleles concentriques jusqu'à la hauteur de douze pieds où il est tronqué. La coupe de son sommet est une ellipse dont le grand axe a trente pouces, & son petit ving-cinq; ayant une correspondance de proportion avec sa base: puisque 25 est à 30, comme 60 est à 72.

Sur l'aire du creuset, à sept pouces & demi de distance de l'axe prolongé du cône, s'élèvent sur deux lignes paralleles, les côtés de la tuyere & du contrevent, de dix-huit pouces de hauteur, formant les deux grands côtés opposés du fond du creuset; la rustine coupe ces deux côtés à angle droit, elle est éloignée de huit pouces de l'axe commun, & s'élève également de dix-huit pouces; ses angles sont arrondis, en sorte qu'ils forment la portion de l'ellipse du sommet du cône qui lui répond.

La tuyere est posée horizontalement en face de l'axe, à dix-huit pouces au-dessus de l'aire ou du fond du creuset; la base de l'étagage du côté des tympes est éloignée de dix-huit pouces de l'axe, à quinze pouces au-dessus de l'aire, & trois pouces au-dessous de la tuyere; il coupe aussi en angle droit ceux du contrevent & de la tuyere; ses angles inférieurs sont également arrondis comme ceux de la rustine, il couvre de vingt pouces de longueur la partie du creuset, qui est prolongée jusqu'à la dame; laquelle est éloignée de dix pouces de la tympe comprise dans le massif de l'étagage, l'affleurant au dehors, en sorte que le parallélipipede du creuset a cinquante-six pouces de longueur sur quinze pouces de largeur. Les quatre étalages s'élèvent sur des lignes elliptiques, en s'éloignant également de l'axe sur une ligne oblique de cinq pieds de longueur; ils vont s'unir à la base des parois, ce qui donne à l'intérieur du fourneau la forme de deux cônes tronqués, unis par leur base. Pour faciliter les personnes qui voudront adopter mes principes, je vais détailler les opérations par lesquelles je parviens à construire l'intérieur de mon fourneau.

Il faut avant toute chose commencer par examiner l'état des contre-parois qui s'élèvent obliquement le long des contre-forts, qui sont des murs qui contiennent le massif entre eux & les gros murs extérieurs; y faire les réparations nécessaires. Elles doivent former intérieurement un quarré long, au moins de sept pieds sur six, assis sur la base du fourneau du côté du contrevent & de la rustine, & sur un ceintre, ou sur des planches de fonte, ou sur les deuxiemes gueuses des marâtres des côtés de la tuyere & des tympes.

Je suppose que ces contre-parois ont été construites de façon que le point de section de leur diagonale soit le centre du fourneau, & que sept pieds au-dessus de la voûte, la retraite de ces contre-parois forme un repos de six pouces au moins de largeur pour asseoir la base du cône des parois. Si l'on bâtit les contre-parois exprès pour un fourneau ellip-

tique, il sera nécessaire de les construire ou elliptiques ou polygones, pour éviter les remplissages des angles.

Toutes choses étant en état, si l'on n'est pas familiarisé avec les outils, l'on fera faire une table solide de trente pouces de longueur sur trente de largeur, l'on en cherchera le centre, qui sera le point de section de deux diagonales tirées du sommet des quatre angles droits; l'on tirera ensuite une perpendiculaire & une horizontale, dont le point de section soit commun avec celui des deux diagonales, & ce sera le centre principal de l'ellipse.

Sur la perpendiculaire du grand axe, à six pouces & demi près de ses extrémités, ou à huit pouces & demi de chaque côté du centre, l'on marquera des points qui seront les deux foyers de l'ellipse; l'on attachera sur ces points de petits clous, auxquels on fixera les extrémités d'une petite corde de trente pouces de longueur, terminée par deux œillets, l'on promènera la pointe d'un compas sur la surface de la table, dans toute l'étendue que souffrira la corde, & l'on aura par le trait du Jardinier l'ellipse cherchée, divisée par huit rayons, formant des angles de quarante-cinq degrés; l'on sciera ensuite la table avec un tourne-fond sur la ligne circonscrite, pour en abattre les angles; l'on en marquera le centre par un trou fait avec la mèche d'un vilebrequin; l'on marquera les extrémités des lignes par des crenelures perpendiculaires, à un pouce près desquelles, sur chacun des huit rayons correspondants, l'on fixera à demeure un petit clou dont la tête excédera d'environ trois ou quatre lignes la surface de la table que je nomme un *patron*. Sur la surface & au milieu de la bure, l'on posera de niveau deux barreaux de fer de même calibre pour supporter le patron; l'on passera le cordeau d'un plomb dans le trou du centre; il y restera suspendu; l'on promènera le patron jusqu'à ce que le plomb qui descendra le plus bas possible se soit arrêté au centre, & fixera le centre de l'axe de l'intérieur du fourneau; alors on attachera un plomb à chaque
bout

bout du grand axe du patron; l'on décidera de leur justesse; l'on observera que les barreaux ne se trouvent point à l'à-plomb des crénelures du patron; on affermira les barreaux & le patron d'une façon à les rendre stables.

Descendu dans l'intérieur du fourneau, l'on posera sur l'appui des parois une règle de six pieds, dont le milieu sera marqué d'une ligne perpendiculaire sur laquelle tombera sans gêne le plomb central, les deux autres plombs affleureront le même côté de la règle: sûr de la juste position de la règle, on l'assujettira solidement, & on retirera les plombs.

Sur l'angle supérieur de la règle du côté de l'affleurement des plombs, à vingt pouces & demi de chaque côté de son centre, ou à quinze pouces & demi de ses extrémités, l'on attachera des clous pour y passer les extrémités d'une petite corde de six pieds de longueur, terminée par des œillets; l'on tracera avec la pointe d'une cheville de fer l'ellipse sur le repos formé par la retraite des fausses parois: après avoir vérifié l'opération, l'on posera un rang de briques à l'affleurement de la ligne, puis, les levant l'une après l'autre, on les posera à bain de mortier clair; l'on vérifiera encore sur ce premier rang l'exactitude de l'ellipse en promenant le cordeau.

Du milieu de la règle qui désigne le grand axe, l'on tirera à retour d'équerre avec une autre règle, le petit axe dont les extrémités seront marquées avec du charbon sur les briques, ainsi que celles du grand axe; l'on divisera les distances entre les extrémités de ces axes par quatre rayons; & l'on marquera aussi sur les briques l'extrémité de ces rayons: l'on placera ensuite sous les briques, aux endroits marqués par le charbon, huit chevilles, auxquelles on assujettira l'extrémité inférieure des cordeaux qui descendront des huit clous attachés sur le patron, & noyés dans ses crénelures; les cordeaux seront tendus fermes, & d'un coup d'œil du haut en bas l'on vérifiera la justesse de leur exacte correspondance en les mirant alternativement. Tout étant

ainsi disposé, l'on élèvera la maçonnerie intérieure à la règle, observant le ceintre entre les cordeaux, & suivant exactement leur direction, sans les gêner jusqu'à l'affleurement du patron.

Au lieu de l'opération précédente, on pourra construire au niveau de l'appui des parois un échaffaud bien dressé, sur lequel on tracera le grand ellipse par la même opération que j'ai indiquée pour le patron supérieur, en observant les proportions des grandeurs relatives marquées sur la règle : des chassis brisés & à jour pourront être d'une grande utilité pour le haut comme pour le bas, & serviront toutes fois que l'on en aura besoin.

Il est nécessaire d'observer qu'il est très onéreux de se servir de pierres calcaires pour la construction des parois intérieures de l'ouvrage d'un fourneau, puisqu'à chaque fondage, l'on est contraint de les reconstruire de nouveau. Cette dépense répétée, jointe aux frais des déblais du vieux ouvrage, est non seulement très dispendieuse, mais aussi il arrive quelquefois qu'au milieu d'un fondage un peu continué, les pierres calcinées se dérangent au point de forcer à une mise-hors. Si l'on est contraint de mettre un fourneau hors de feu, parceque l'ouvrage du creuset est ruiné par un long service ou par des accidents, l'on ne peut (pour peu que les parois soient dégradées) risquer de refaire l'un sans l'autre, malgré le besoin urgent de précipiter la réparation d'un fourneau ; cette réparation absorbe au moins trois semaines d'un temps souvent très précieux. Il est un moyen d'éviter cette dépense & ces retards, c'est de construire les parois en briques. Toute espèce de brique n'est pas également bonne à soutenir un feu aussi violent, & aussi continué que celui d'un fourneau ; celles qui sont d'un service plus assuré sont composées d'une terre glaise, blanche, d'un sable blanc, talqueux, & un peu ferrugineux ; cette terre rougit légèrement au feu. On a vu des parois de cette brique soutenir vingt ans le feu d'un fourneau. Cette brique est employée avec un grand succès pour les réver-

beres des fenderies, des ferblanteries, & des verreries. Il y a un ban considérable de cette terre dans une forêt appelée Verd-Bois, qui sépare, près de S. Dizier, la Champagne d'avec la Lorraine; il se fait une exportation de cette terre à plus de vingt-cinq lieues; la terre blanche de Champagne dont on fait les pots de verrerie est d'un excellent usage pour les fourneaux.

Il faut que la pâte des briques ait été bien corroyée pour en lier exactement les parties, qu'elles soient séchées à l'ombre, & employées sans être cuites, comme toutes celles qui doivent être exposées à une grande chaleur: je vais en analyser la raison.

La terre qui compose une brique, reçoit par le feu de la cuisson un degré de vitrification qui donne de la roideur à ses molécules en raison de la violence & de la continuité du feu; la chaleur qu'elle subit en exprime alors entièrement l'eau & l'air, enforte qu'une brique cuite est une substance spongieuse altérée qui saisit avidement l'humidité; lorsqu'on l'emploie dans la maçonnerie, elle happe avidement l'eau du mortier qui la baigne & s'y colle, ce qui rend les maçonneries en briques excellentes. Cette perfection de la brique dans les murs exposés à l'air, est un défaut dans les foyers, parceque le feu pénétrant les masses de maçonnerie, sur-tout celles qu'il touche immédiatement, raréfie vivement & immensément l'air & l'eau qu'elles contiennent; la roideur des cloisons des cellules qui les renferment dans la brique cuite ne se prêtant point aux efforts de la raréfaction, la pression devient supérieure à la résistance, elle brise les obstacles; alors il arrive à la brique l'accident de la larme batavique, mais moins total, & plus passible. Il n'en est pas de même, lorsque l'on emploie pour les grands foyers les briques sans être cuites, elles soutiennent pour lors impunément les efforts du feu, parceque leurs molécules n'ayant point été collées & durcies par un feu antérieur, l'effet de celui auquel elles sont actuellement exposées, raréfie sans obstacles l'air & l'humidité

qu'elles contiennent, & les perfectionne. Les mortiers qui les entourent leur servent de véhicule & successivement se cuisent l'un & l'autre au point de faire corps; les molécules charbonneuses de la flamme devenant des cendres extrêmement subtiles, se collent à leur surface, y sont vitrifiées, & dans cet état, les couvrent d'un vernis vitreux impénétrable à l'humidité, qui feroit inutilement des efforts pour y rentrer dans l'intervalle de l'extinction des feux.

Dans les forges qui ne sont point à portée d'avoir des terres de la première qualité, propres à former des briques à feu, on pourroit (il me semble) y suppléer en composant une pâte de trois parties de glaise bien pure, une partie & demie de sable aride, ou de grès pilé, ou autre équivalent, une demi-partie de ciment, & autant de hamefelac de bâche criblé. L'on fait que les parties métalliques sont de puissants liens.

Les briques, pour l'ouvrage que je viens de décrire, doivent avoir douze pouces de longueur, six pouces de largeur à la queue, cinq pouces sur la face, & deux pouces d'épaisseur, toutes seches. Il est à propos de construire les contre-parois aussi en briques sechées; si on les fait en pierre calcaire, il peut arriver que ces pierres calcinées, recevant de l'humidité par quelque accident, ruineroient par leur poussée les parois intérieures: pour éviter cet inconvénient, & la dépense d'une nouvelle construction, j'ai employé des briques de trois pouces d'épaisseur, douze pouces de longueur sur six pouces de largeur à chaque bout. Pour cette brique, toute espèce de terre glaiseuse, même toute terre qui a du corps & qui prend de la liaison, y est propre; l'argille, ou herbue, dont on se sert à la chaufferie ou au fourneau, seroit excellente, en la mêlant avec du sable. La terre, que l'on nomme sable d'ouvrage (parcequ'il y est employé), est ce que je connois de plus propre à la composition de ces briques; c'est de cette terre dont j'ai fait faire les briques dont je me suis servi: l'on a assez d'emplacement dans les forges, pour que les Maîtres de forges qui sont éloignés des briqueteries, les fassent faire sous leurs yeux.

Il est essentiel, dans la construction des parois, d'employer un mortier composé, autant qu'il est possible, d'une terre de la même nature que celle des briques; que ce mortier soit assez liquide pour souffler dans tous les joints, & n'y laisser aucun vuide; de ne point employer de briques voilées : pour éviter les irrégularités, il sera facile de redresser les briques qui se seroient déformées en séchant, en les frottant sur une plaque de fonte un peu galeuse. Lorsque l'on aura besoin de portion de brique, il faudra les scier, & non les casser; l'on ragréera les jointures avec la pointe de la truelle sans crépi; on réparera avec scrupule les trous des supports des échaffauds; on couvrira enfin la sommité tronquée du cône avec une plaque de fonte, dont le milieu soit percé d'une ouverture elliptique des mesures données; cette plaque peut être remplacée par deux autres ceintrées intérieurement, se rapprochant par le petit axe de l'ellipse; l'on aura l'attention de les poser sur une couche de mortier liquide, pour empêcher la flamme de pénétrer par-dessous.

Après l'entière construction des parois, on laissera en place le patron supérieur; l'on formera l'aire du creuset, soit totalement de sable battu à la demoiselle & au maillet, soit partie de sable & d'une pierre à feu ou de grès; soit totalement en pierre; l'on observera de mettre sur la voûte une couche de sable calcaire, tel celui composé en partie des détrimens des coquilles que les inondations rassemblent; cette précaution est nécessaire pour empêcher la formation de ces loups monstrueux, formés par la vitrification de la masse totale de la base du creuset, pénétrée de régule & de fonte de fer, & dont l'extraction si pénible entraîne souvent la destruction d'une portion des parties inférieures du fourneau : ce sable calcaire ne formant point d'union intime, fait corps à part, conserve la voûte, & facilite le déblaiement de l'ouvrage : depuis que j'ai pris cette précaution, je n'ai plus de loups.

La surface de l'aire sera bien dressée de niveau, alors on descendra les plombs du centre & des deux extrémités du

grand axe du patron supérieur; l'on couchera sur l'aire une règle, dont un des côtés s'ajuste avec les plombs, c'est-à-dire que son alignement fasse l'horizontal à la perpendiculaire des trois plombs; on trace avec une pointe sur l'aire la ligne qu'elle donne : à sept pouces & demi de distance de cette ligne, l'on tirera de chaque côté, des parallèles, pour poser les côtés du contrevent & de la tuyère; à huit pouces de distance du centre commun ou de l'axe du grand cône, l'on coupera les deux lignes à angle droit, par une transversale qui tracera la base de la rustine; l'on enlèvera alors les plombs pour construire.

Soit que l'on se serve de sable, de briques, de différentes pierres à feu, même calcaires, pour construire le creuset, l'on observera de maçonner sur les lignes tracées à la hauteur de 18 pouces perpendiculairement, sur la longueur de 26 pouces, depuis la rustine jusqu'à la base de l'étagage du contrevent, & de quinze pouces de hauteur depuis cet étagage, jusqu'à dix pouces au par-delà de l'à-plomb de l'angle supérieur du premier gueusât de la marâtre, observant de ceinturer la rustine, comme je l'ai indiqué, de remplir tous les vides intérieurs du fourneau, du côté des murs, avec le dernier scrupule. Si l'on se sert totalement de sable, l'on formera avec des planches un châssis prismatique de 18 pouces de hauteur & 15 pouces de largeur hors d'œuvre, & de 60 pouces de longueur : l'on appuiera contre ce châssis le sable bien serré au maillet & à la demoiselle, de façon qu'il fasse corps massif. Lorsque ce sable est trop sec, il ne se lie pas; lorsqu'il est trop humide, il est indocile, parceque ses parties glissent l'une sur l'autre, il leve dans l'endroit auprès duquel on le comprime, ce que l'on appelle *souffler* : l'usage fait connoître ses défauts & sa perfection, que l'on connoît en le comprimant fortement dans la main; lorsqu'il s'y réduit en masse avec résistance, il est dans son degré de qualité.

Des Fondeurs, par un faux préjugé enfant de l'ignorance, déclinent le bas du creuset pour donner la qualité à la fonte,

& ils annoncent qu'ils feront de la fonte grise lorsqu'ils la retirent du côté de la roue, & blanche à l'opposé : mais comme ce sont ordinairement de faux Prophetes, que le hasard seul donne souvent lieu à l'événement qu'ils ont annoncé, & qu'ils se trouvent encore plus souvent menteurs, je suis persuadé que le bas du creuset doit être dans le centre de l'ouvrage sans aucune déclinaison ; la qualité de la fonte procédant uniquement de la proportion relative du feu & du minerai & des accidents en général qui accompagnent l'opération.

La base du creuset étant achevée, on descendra le plomb de l'axe du grand cône, l'on posera en face du côté des soufflets une plaque de fonte, formant un trapeze, dont le petit côté est formé par une ligne de 6 à 8 pouces ; sa surface sera exactement de niveau & à la hauteur de 18 pouces, encastrée dans le massif ; sur cette plaque, on posera la tuyere dont le museau doit avoir une ouverture de trois pouces de hauteur sur quatre pouces de largeur ; les angles supérieurs étant légèrement arrondis, son milieu sera exactement coupé par l'axe du cône, observant que du côté des oreilles elle ne décline en aucun sens ; dans cet état on l'affermira à demeure ; l'on placera ensuite la tympe de pierre à 26 pouces du fond de la rustine. Si l'on se sert de sable, l'on posera sur les côtés du creuset, joignant les retranchements, une plaque de fonte de vingt pouces en quarré, ou des planches dont les bouts soient enfoncés de leur épaisseur dans le massif, afin qu'étant brûlées, l'ouvrage n'ait toujours que quinze pouces de hauteur sur cette partie : il faut ensuite poser la tympe de fer sur le bout de l'ouvrage, de façon que son centre soit à l'à-plomb de l'angle inférieur du gueusât de la marâtre ; ses bouts seront appuyés par deux *pages*, qui sont ordinairement deux poids de cinquante, posés en sens inverse, & à l'affleurement de l'à-plomb de l'ouvrage.

Dans tous les fourneaux, l'on pose sur la tympe une plaque de fonte épaisse, qui est appuyée à sa partie supérieure contre le gueusât de la marâtre. L'expérience m'ayant fait

connoître les défauts de son usage, je l'ai supprimée depuis quelques années; il arrive que cette plaque s'échauffe bien plus vite que le sable; elle dessèche promptement celui qui lui est adossé, l'oblige à une retraite, souvent à s'égréner, ce qui laisse un vuide, qui donne prise au feu intérieur qui le détruit, & ruine cette partie très promptement. Comme la résistance dépend de la liaison exacte des parties des corps, il est essentiel de procurer à un *ouvrage* toute la solidité dont il est susceptible, par la liaison la plus complete & la plus intime; c'est pourquoi je supprime le *taqueret* & les *muraux*, & je monte ordinairement les quatre étalages ensemble; j'en prolonge les masses totales, depuis le niveau du dessous de la tympe jusqu'à l'à-plomb de l'angle supérieur & extérieur du gueusât de la marâtre, lequel y étant enclavé, en est mieux soutenu. L'ouvrage étant ainsi formé d'une seule piece, a bien plus de solidité & de résistance, que lorsqu'il est composé de différentes parties en différents temps, & de matériaux dissemblables.

La tuyere & les tympes étant posées, on monte ensuite les étalages, suivant les matériaux dont on se servira, de façon qu'ils aillent joindre la racine des parois par une ligne oblique de 5 pieds de longueur; si les étalages sont en sable, l'on courbera cette ligne de façon qu'elle décrive un arc dont le rayon soit de deux pouces; afin qu'après que le sable aura reçu l'impression du feu, sa retraite le réduise presque à la ligne droite.

Les étalages bombés retardent la descente des matieres qu'ils reçoivent, altèrent la gradation des charges, & en précipitant soudain dans le bain des masses qu'ils ont retenues, causent les désordres les plus fâcheux; raison qui m'a forcé à leur donner de la rapidité. Il y a à-peu-près autant de différence entre la coupe des étalages de mon fourneau & ceux que construisent la plupart de nos Fondeurs, qu'il y en a entre la coupe d'un pavillon & celle d'une mansarde.

J'ai été fort surpris de voir, dans le modele d'un ouvrage usité en Saxe, le haut de ses étalages, formant une coupole, qui

qui est coupée dans son milieu par l'orifice d'un canal perpendiculaire, au milieu duquel est posée la tuyere. Nature des minerais, qualités des fondants, essence des charbons, administration du vent, attentions, soins relatifs, rien de ces choses, supposées concourantes au bien, ne peuvent me persuader que cette forme puisse avoir aucun avantage; je la regarde au contraire comme très défectueuse. (*Voy. Pl. VI. Fig. 1 & 2.*)

L'ouvrage étant construit, on le déblaie des rognures que l'on a enlevées avec un outil tranchant; je n'en trouve point de plus commode que le hoyau à bois; l'on en affermit la surface au maillet; on répare les négligences, on le polit avec attention; cela s'entend de la partie qui est en sable, ou de la totalité s'il en est entièrement composé; l'on taille à la partie antérieure & extérieure de l'ouvrage, une petite *chapelle*, dont la base affleure la tympe entre les deux pages, & vient se terminer à la naissance de la marâtre.

J'ai abrogé l'usage de ces monstrueuses dames, formées de vieilles enclumes du sthoc : leur poids énorme contribue ordinairement à leur mauvaise position; elles sont sujettes à s'échauffer au point de fondre, & à laisser échapper la fonte de l'ouvrage. Dans les cas d'accidents, leur remplacement est très pénible, par la difficulté de les manier si près d'un feu aussi actif. Au lieu d'une enclume, je fais servir de dame une plaque de fonte, épaisse d'environ trois pouces; j'y emploie ordinairement des vieux fonds d'affinerie en rebut; si l'on en manque, on en peut couler exprès de 30 pouces de longueur, sur 15 pouces de largeur, & trois pouces d'épaisseur. Il faut poser cette plaque sur un massif du sable dont on se sert pour l'ouvrage, ou sur une maçonnerie; lui donner l'inclination d'un angle de soixante degrés; que son extrémité supérieure soit éloignée de dix pouces de l'à-plomb de la tympe, & à trois pouces & demi au-dessous du niveau de sa partie inférieure, ou six pouces & demi au-dessous du vent : la dame doit être retenue, à son extrémité inférieure, par un piquet de fer, enfoncé au-dessous de sa surface, & recouvert de

terre battue, pour qu'il ne forme aucun obstacle à la manœuvre.

La dame doit être inclinée pour faciliter l'écoulement du laitier; elle doit être au-dessous de la tympe, pour que le laitier ne fasse point d'obstruction sous la base de l'étagère, & ne remonte point à la tuyère : elle doit être éloignée de la tympe, pour faciliter le travail & pour puiser la fonte au besoin.

Dans le premier cas, la dame trop inclinée attire trop le laitier, en dissipe une trop grande quantité, ce qui intéresse le produit & la qualité de la fonte; lorsqu'elle est trop peu inclinée, elle rend le laitier paresseux, ce qui multiplie le travail.


Dans le second cas, la dame trop surbaissée occasionne une grande dissipation de la chaleur, une trop prompte & trop totale effusion du laitier; si elle est trop élevée, elle rend le fourneau triste & froid, conséquemment dur & d'un travail pénible; dans le troisième cas enfin, la dame, trop éloignée de la tympe, donne lieu à la fonte de se pâmer dans cette extrémité de son bain; lorsqu'elle en est trop proche, elle rend l'accès du fourneau difficile, tant pour y travailler, que pour y puiser la fonte. D'ailleurs la dame, trop avancée dans l'ouvrage, est sujette à fondre. Les mesures ci-dessus qui la concernent, m'ont paru, par l'usage, constamment les meilleures.

Pour empêcher le laitier de porter le feu dans le magasin de frasin, qu'il est nécessaire d'entretenir pour l'usage du fourneau, l'on enfonce, de champ & perpendiculairement, une plaque de fonte qui regne le long de la dame, lui est contiguë; cette plaque, que je nomme *garde-feu*, doit surpasser la dame de cinq à six pouces.

Entre la dame & l'extrémité opposée de l'ouvrage, il doit y avoir un espace vuide de quatre pouces de largeur, communiquant à l'intérieur pour l'effusion de la fonte hors du fourneau. Cet espace est élargi d'un pouce par un biseau que l'on fait en émoussant l'angle de l'ouvrage, pour donner

de l'évasement à cette ouverture, qui est formée dans sa longueur, d'un côté par le corps de la dame, & de l'autre par le *frayeux*; le *frayeux* est une plaque de fonte de dix à douze pouces de largeur, & de vingt-sept à trente pouces de hauteur, enfoncée dans le massif de l'aire prolongé du creuset, huit à dix pouces au-dessous de son niveau; il s'élève perpendiculairement, & sa direction suit celle du biseau dont il fait la continuité, ce qui forme une section conique d'environ cinquante degrés. Le *frayeux* contient & dirige la fonte dans sa route lorsqu'elle sort du fourneau, & sert de points d'appui aux ringards pour le travail. Entre le *frayeux* & la dame, l'on pose la coulée, qui est une pierre formant un trapeze qui emplit exactement cet espace : elle doit être posée à l'affleurement du fond de l'ouvrage sur une pente d'un pouce en dehors. Les pierres calcaires sont propres à cet usage; les apyres sont meilleures, mais les pierres qui décrépitent n'y sont pas propres. (*Voy. les Planches IV, V, VI, VII, & leurs explications*).

Je passe aux précautions à apporter dans l'administration du feu, & aux proportions des aliments du fourneau.



CHAPITRE II.

De la régie & de la diete d'un fourneau.

SECTION PREMIERE.

De la mise en feu.

IL ne suffit pas de posséder l'architecture d'un fourneau; de savoir lui donner des dimensions bien conséquentes; de bien sentir le mécanisme des opérations des machines destinées à son service; il faut aussi, pour se procurer du travail d'un fourneau un produit considérable avec économie, connaître l'essence, le caractère des matériaux que l'on doit lui confier; combiner l'action des uns sur les autres, leurs rapports respectifs; prévoir les accidents, les parer, & savoir sur-tout entretenir la liberté de toutes ses fonctions par une diete bien réglée. Cette science si nécessaire ne s'acquiert que par beaucoup d'observations, de réflexions & d'expériences répétées. Je vais parcourir ces différents objets, & faire les réflexions que l'expérience m'a suggérées.

Après la construction complète d'un fourneau, l'on peut le laisser sécher pendant quelque temps avant de l'emplir de charbon : même quelques personnes ont l'attention de le fumer, c'est-à-dire d'allumer du feu dans l'intérieur avec du bois, pour sécher les parois, sans néanmoins les faire rougir. Il faut supprimer ce feu préliminaire pour les ouvrages en sable, car il les gerferoit & les dégraderoit; mais on pourra l'employer avec avantage, après avoir construit les parois avant de former le creuset, & dans les ouvrages en pierre, prêts à mettre au feu. Tout étant disposé, on l'emplira de charbon : le mien en contient deux cents douze pieds cubes,

ce qui revient à deux muids & demi marchands, ou deux muids un minot bourgeois, ou quarante-deux vans de Bourgogne, ou enfin à soixante-trois feuilletes & demie environ, mesure de la Marne, ou de Bar-Sur-Aube : quantité qui est le produit d'environ douze cordes & demie de bois à la petite mesure, contenant chacune cinquante-un pieds & un tiers cubes.

L'on bouche alors la tuyere avec du mortier d'herbue ; & par l'issue de la coulée qui est libre ; l'on introduit une pelle de charbon embrasé. Le feu gagne insensiblement la masse, & perce jusqu'au haut de la bure : plus la maçonnerie est sèche, plus il fait de progrès ; plus elle est humide, les charbons menus & l'atmosphère tranquille, plus il est de temps à percer la colonne entière. Lorsque le charbon de la bure commence à être embrasé, plusieurs maîtres, qui n'aiment pas à voir une consommation sans un produit actuel, font charger en mines aussi-tôt que le fourneau est avalé d'une charge. Je rejette cet usage, parceque l'on ne doit point mettre un fourneau en mine, que lorsqu'il est en état de la bien digérer, & que dans ce moment le fond de l'ouvrage n'est point assez chaud pour recevoir la fonte en bain. Il arrive toujours de l'embarras, lorsque l'on se précipite trop. Je laisse écouler au moins trente-six heures, entre le temps que le feu a gagné le haut, & la première charge en mine, pendant lequel temps je fais faire fréquemment des grilles pour échauffer la partie inférieure de l'ouvrage où l'air ne peut donner d'action au feu, pour détacher & enlever les matières vitrifiées qui distillent sur le bord inférieur de l'étagage des tympes, où le feu est plus actif, parceque l'air extérieur fait en cet endroit plus d'effort pour monter dans le fourneau. Enfin lorsqu'après nombre de grilles répétées, je vois blanchir & étinceller l'ouvrage à la rustine & sur le fond, je fais charger en mine lorsque le fourneau est bas d'une charge : la jauge de ma charge est de trente-six pouces, qui est le quart de la hauteur du grand cône ; elle contient dix-huit pieds un tiers cubes ; elle est remplie par cinq rasses de char-

bon, sur lesquelles je mets deux conges de mine : avant ce temps, j'ai grand soin que les Chargeurs aient l'attention de mettre du charbon au fur & à mesure de la consommation d'une charge à-peu-près, pour que la partie supérieure des parois ne soit pas frappée d'une trop grande chaleur, ce qui les dégraderoit.

Après douze à quinze heures que le fourneau est en mine, on voit scintiller dans l'ouvrage des globules de fonte imparfaite, qui éclatent en brûlant à l'air libre; alors je fais faire, suivant l'usage général, la dernière grille, nettoyer exactement l'ouvrage, couvrir le fond, dans toute son étendue, de plusieurs couches de frasin séché, que je laisse embraser successivement avant que de les recouvrir d'une nouvelle couche, lesquelles font ensemble une épaisseur de trois à quatre pouces (a); ces frasins étant destinés à recevoir la première fonte, il est nécessaire qu'ils soient bien secs, & conséquemment embrasés, pour lui conserver sa chaleur & l'empêcher de se figer. Les ringards, formant la grille, étant retirés, on met le bouchage pour fermer la coulée; l'on bouche le devant des tympes avec des braises tirées du fourneau, & des frasins mouillés, pour empêcher la dissipation du vent, puis l'on tire la pale pour faire agir les soufflets.

Il est nécessaire que les musles des soufflets soient éloignés de l'orifice intérieur de la tuyere au moins de dix pouces dans les premiers huit jours, & qu'ils soient toujours écartés l'un de l'autre, de façon que leur vent se croise au centre du foyer. Les ouvrages en sable veulent être très ménagés dans le commencement du feu; c'est pourquoi il faut modérer l'action des soufflets, & les éloigner pour en augmenter par gradation le mouvement & l'action, lorsque l'on jugera que l'ouvrage est affermi & plombé. Les ouvrages en grès peuvent être plus brusqués.

(a) C'est ce que l'on nomme en Allemagne & en terme de minéralogie, *brasque légère*.

Depuis la première charge de minerai, l'on augmente sur chacune de vingt-cinq livres de minerai ou d'une demi-conge, enforte qu'il se trouve à cinq conges lorsque l'on tire la pale. On le soutient pendant quatre charges à ce nombre; on augmente ensuite d'une conge par huit charges, jusqu'à ce qu'il en ait pris huit; alors on n'augmente plus, quel'on ne s'aperçoive qu'il en puisse soutenir, ou plutôt qu'il n'en demande, ce qui se connoît aisément par la couleur de la flamme, des laitiers & leur consistance, & la qualité de la fonte. Par une obstination contraire, il ne faut pas au commencement négliger de mettre du minerai; car la grande chaleur dont on a besoin est considérablement augmentée par la fonte en fusion: l'usage apprend la nécessité de s'écarter de ces deux extrémités.

Il faut en général tenir en fonte grise un fourneau dans le commencement d'un fondage, ne lui donner de minerai qu'à proportion que la chaleur augmente relativement à la durée de l'action & de la qualité des charbons, pour n'être pas obligé d'en retirer subitement. Au bout de douze à quinze jours, un fourneau bien construit est en état de porter toute la proportion de minerai relative à la charge de charbon, alors il faut en déterminer la quantité, qui peut cependant varier, à cause des différents états & qualités de charbon.

Des charbons nouveaux, trop menus, pourris, de mauvaise essence de bois, mal cuits, ne produisent qu'une faible chaleur qui ne peut opérer qu'une action très bornée; au lieu que des charbons de bonne essence, conservés dans des magasins secs & aérés, qui sont d'une grosseur médiocre, qui n'ont point été avariés par l'humidité, qui sont produits par des bois compacts & salins, & qui ont été bien cuits, opèrent une digestion prompte, abondante par l'énergie de la chaleur qui naît de leur embrasement. Il est nécessaire de jeter un coup-d'œil sur ces différentes situations du charbon.



SECTION II.

De la qualité du Charbon.

LES charbons nouveaux sont très contraires au produit d'un fourneau & à la durée du fondage, parcequ'ils se consomment trop promptement, & que le principe de leur chaleur est trop fugace.

Le charbon, au sortir des mains du charbonnier, est une substance qui n'a conservé du bois que la matière subtile, électrique, phlogistique, le principe du feu, le feu lui-même, lié très légèrement à la base terreuse par les entraves d'une substance bitumineuse, fixé par les sels qui ne sont point développés, en sorte que le charbon est un pyrophore dont le feu, assoupi pour ainsi dire, est prêt à se développer & à reparoître au premier ébranlement. Lorsqu'il a repris son mouvement, c'est une fusée rapide qui précipite son anéantissement; parceque la chaîne des parties ignées est entièrement continue, & que rien n'en modère l'activité.

Il n'en est pas de même lorsque le charbon est reposé, c'est-à-dire lorsqu'il n'est consommé qu'après un certain temps écoulé depuis sa cuisson. L'air est chargé de parties aqueuses qui s'introduisent insensiblement dans les pores du charbon nouvellement cuit, & enveloppent les parties du feu : cet effet est sensible dans les magasins, où l'on entend le charbon pétiller. Ce sont ces parties aqueuses qui s'introduisent dans les pores du charbon nouveau; souvent font coin en écartant les molécules avec bruit & éclat, car les brins du charbon nouveau sont dans le cas de l'éolipyle, que l'on a fait chauffer au point d'en faire sortir tout l'air grossier, pour qu'en la plongeant dans une liqueur, la colonne d'air, faisant effort pour y rentrer, force le fluide de s'introduire dans la capacité par le trou capillaire de son bec.

L'eau

L'eau que l'air a portée dans les parties les plus intimes du charbon , en bouche les pores ; elle interpose ses molécules entre celles du feu , enforte que lorsque ce feu vient à être mis en action par une cause extérieure , l'eau arrête la rapidité de l'éruption de ses particules , tant parceque par son interposition elle ralentit la progression de l'embrasement , que parceque par sa liaison & par sa résistance elle modere l'effort des parties ignées. Il n'est point d'ouvrier qui emploie le charbon , qui ne mouille la partie extérieure de son feu ; ce n'est pas pour éteindre seulement la surface du charbon qui brûle sans un effet qui ait rapport à son objet , mais c'est pour augmenter la chaleur ; le charbon de terre ne s'emploie qu'en bouillie (pour ainsi dire) ; les deux opérations tendent à donner aux parties ignées des entraves , & à administrer l'eau nécessaire à la multiplication de son action.

L'air ne porte point dans le charbon une quantité d'eau surabondante & nuisible. Lorsque la réaction de l'élasticité de l'air dans le charbon est épuisée , & que le charbon , relativement au degré d'humidité , est en équilibre avec l'air , il ne s'en charge plus. Il n'en est pas de même lorsque le charbon est submergé ou exposé long-temps sur un terrain humide : alors c'est une éponge qui absorbe un volume d'eau considérable qui anéantit , pour ainsi dire , le développement du feu. L'on appelle , assez improprement , charbon pourri celui qui a été long-temps exposé à l'humidité. L'on conçoit aisément que des charbons , dans cet état , sont peu propres au travail d'un fourneau. Les charbons trop menus , c'est-à-dire brisés , sont masse avec la mine , se pelotonnent ensemble & sont obstacle à la circulation de l'air ; les charbons pas assez cuits , ou qui ont trop flambé , ceux produits par des bois viciés ou usés par fermentation ou par pourriture , ou qui contiennent peu de substance sous un gros volume , sont peu propres à la réduction du minerai du fer. Ces aliments foibles occasionnent de mauvaises digestions.

Je sens que toutes les réflexions qu'il feroit nécessaire de faire ici sur le charbon, relativement au produit du fourneau, me conduiroient au-delà des bornes que je me suis prescrites. L'on peut consulter l'*Art des Forges*, de l'Académie; celui du *charbon*, de M. Duhamel; & l'*Encyclopédie*. On trouvera dans ces Ouvrages des détails satisfaisants, & auxquels dans la suite on pourra ajouter.

S E C T I O N I I I .

De la Composition & de l'ordre des Charges.

UNE charge est composée d'une quantité déterminée de matériaux qui doivent opérer & subir les effets de la digestion, & qui s'introduit dans le fourneau dans des temps à-peu-près également espacés, au fur & à mesure de la consommation. Le charbon qui contient le principe actif en est la base; son volume doit être invariable; je le fixe à cinq rasses, comme je l'ai dit, pesant 230 livres, terme moyen, parceque le poids du charbon dépend de son essence & de son état actuel. Le minerai, qui est le principe passif de la charge, se proportionne suivant son caractère: les minerais réfractaires doivent être économisés; les fusibles doivent être employés avec plus d'abondance, & toujours relativement à la qualité du charbon. J'emploie par charge cinq cents de mine de Narcy & du Mont-Gérard (qui sont des minerais en grain); la castine sert de fondant & de correctif; elle doit être mesurée proportionnellement à la quantité, & relativement à la qualité du minerai. La castine n'est point absolument un corps naturel particulier; tout corps qui a pour base une substance calcaire, une terre absorbante qui n'est point saturée d'acide, y est propre; je dis qui n'est point saturée d'acide, parceque l'effet de la castine, par un premier degré de chaleur, de-

venue chaux, absorbe les parties sulfureuses du minerai ; elle fait alors la fonction de correctif ; cette chaux, unie aux parties quartzeuses, sulfureuses & terreuses du minerai, aux parties argilleuses de l'herbue, aux cendres des charbons, compose une masse de matieres hétérogenes qui se servent mutuellement de fondant, & se réduisent en une substance vitreuse qui perfectionne la fusion, couvre le métal en bain, par là le préserve de la trop grande action du feu. Cette couche de matieres vitrifiées en fusion, que l'on nomme laitier, est un filtre à travers lequel se purifie le métal au fur & à mesure qu'il distille, pour ainsi dire, en globules de la masse exposée à l'action du vent ; il y dépose les parties hétérogenes qui lui sont unies ; se précipite au fond du creuset par la différence de sa pesanteur avec celle du laitier qui le couvre. Si la castine, contenoit une substance calcaire, chargée d'acide, ainsi que le plâtre, outre qu'elle ne rempliroit pas l'office d'absorbant, l'acide fourniroit un corps étranger qui appauvriroit le métal plutôt que de le purifier. On emploie avec succès pour castine, la marne, la craie, les testacées fossiles & vivants, & le gravier calcaire de riviere. Ce dernier est le plus commode de tous, par la facilité de s'en procurer & par son état de comminution ; car il ne faut pas se servir de castine dont les morceaux sont sous un gros volume, 1°. parceque l'on ne peut trop multiplier les surfaces, 2°. parceque les gros marons de castine contiennent nécessairement dans l'intérieur de l'humidité qui, étant raréfiée par la chaleur, fait une explosion qui dérange l'ordre des charges qui ne peut être trop paisible. En général toute espece de pierre calcaire brisée est une bonne castine. Il est des mineraux qui portent avec eux leurs fondants. Celui que je traite exige un dixieme de son volume de castine ; l'un & l'autre sont de poids égal ; pesant cent vingt livres le pied cube.

L'argille herbue, qui est une terre onctueuse, mêlée à la terre animale & végétale très atténuée & chariée par

les eaux, est employée pour conserver les parois contre la trop grande impression du feu, en se répandant le long de leur surface en forme d'un vernis noirâtre qui empêche le minéral de s'y attacher; elle sert de fondant à la chaux, elle rafraîchit la tuyere, elle fournit aussi une portion de phlogistique. L'argille sablonneuse n'est pas propre, parce qu'elle est trop fusible, ce qui fait qu'elle détruit plutôt l'ouvrage que de le conserver, & aigrit le métal loin de l'adoucir. Il est des minerais dont le caractère doux permet de les traiter sans herbue; ceux que j'emploie en exige un vingtième de leur volume; en sorte que chaque charge de mon fourneau est composé de

Nombre.	Espec.	Poids particulier.	Poids de chaque charge.	Poids général d'une coulée.
5	raffes de charbon p. . .	46 liv.	230	2070
10	conges de minéral, . .	50	500	4500
1	conge de castine, . .	50	50	450
$\frac{1}{2}$	conge d'herbue, . . .	20	20	180
			<hr/> 800	<hr/> 7200

Voici l'ordre que j'observe dans l'administration des charges, lorsque la jauge de trente-fix pouces de longueur, introduite perpendiculairement dans différents points de la bure du fourneau, y entre toute entière à fleur des raques qui en forment la surface. L'on jette trois raffes de charbon, puis une demi-conge de castine, ensuite deux raffes de charbon dont la dernière est remplie des plus menus qui ont passé dans les dents de la harque, afin qu'ils s'introduisent dans les vuides des autres, & *enrimés* de façon, avec l'*estocart*, qu'ils fassent une surface égale, unie & inclinée du côté des tympes sur un angle de trente degrés; ou, ce qui revient au même, qu'elle soit à fleur des raques de la rustine, & sept pouces & demi environ au-dessous de celles des tympes. Cette inclinaison est nécessaire pour pouvoir enrimer les charbons avec facilité, & parce que la mine, que l'on va mettre du côté de la rustine, fai-

fant un poids considérable, surbaissera bien vite le charbon au niveau de l'autre côté. La pente, trop rapide, fait culbuter les charges, parceque toute la mine se porte à l'endroit le plus incliné. Lorsque la charge est dressée, on verse le reste de la castine dans le centre de la bure : cette façon de la mettre en deux temps, la mêle plus exactement. Dans les ouvrages à pente irrégulière, on jette la castine sur le contrevent; on brise ensuite l'herbue qui a été amoncelée de part & d'autre de la bure pour y sécher; ensuite on la coule sur la tuyère & au contrevent où sont les plus violents effets du feu; l'on met ensuite les dix conges de minerai sur la rustine. Pour n'être point trompé dans le nombre des conges, il faut obliger le chargeur d'avoir dans une tuile courbe, ou autre chose équivalente, dix petites pierres, afin qu'il en déplace une par chaque conge qu'il a mise dans le fourneau. Il faut que le minerai soit humecté de façon à ne pas mouiller la main, mais assez pour se soutenir en masse, afin qu'il ne crible pas à travers le charbon.

Au fur & à mesure que le minerai descend, pendant que le chargeur remplit ses rasses de charbon & qu'il prépare la charge suivante, il faut qu'il pousse dans le fourneau le minerai avec un rable de bois, sans attendre qu'une partie soit beaucoup descendue, parceque la chute élevée de la dernière dérangerait celle qui grille sur le charbon; c'est particulièrement pour ce dernier effet que l'on pose toute la mine sur tout le charbon de chaque charge.

Pour que chaque charge se fasse avec toute l'attention possible, il faut obliger le chargeur de les sonner, afin d'avertir le fondeur ou le garde, & qu'il tinte après le carillon, des coups en nombre égaux à la quotité des charges par 1, 2, 3 & 4, dont sa tournée doit être composée; par ce moyen le Maître est averti de ce qui se passe, & le fondeur ou les gardes montent pour contrôler & estoquer eux-mêmes les charges.

Je parlerai plus au long, dans d'autres parties, de la police qui doit régner sur les ouvriers : ce détail, quoique nécessaire, est trop minutieux relativement à mon objet actuel.

Toutes les charges doivent se succéder, & être faites avec le même ordre & la même attention. Plus les charbons sont nerveux, plus elles durent, indépendamment de l'action des soufflets rallentie ou accélérée. Je ne peux trop m'élever contre ceux qui font leurs charges trop éloignées les unes des autres, pour y employer plus de matériaux, car il en résulte de très grands inconvénients, 1°. expérience faite, il se fait une plus grande consommation de charbon; 2°. le mélange de beaucoup de matières est plus difficile à faire; 3°. l'on est forcé de laisser descendre le fourneau très bas, ce qui occasionne une perte considérable de la chaleur; 4°. les matériaux sont précipités dans le grand foyer, presque aussitôt qu'ils sont introduits dans le fourneau, conséquemment ils y arrivent cruds; 5°. le haut des parois se brûle bien plus promptement : au lieu que faisant des charges d'une juste proportion à la capacité du fourneau & d'un volume bien moins considérable, l'on est sûr de bien mélanger les matières, de les consommer avec plus de profit, de les faire parvenir au grand foyer très embrasé, de leur donner un feu préliminaire qui leur vaut en partie le grillage, de contenir la chaleur, parceque le fourneau étant presque toujours plein, elle trouve bien plus d'obstacles, elle est mise toute à profit par la concentration. L'on ne peut espérer de parer tant d'inconvénients, & de se procurer les mêmes avantages, en couvrant la bure d'un fourneau avec un couvercle suspendu à cet effet à une potence, & qui descend & remonte par le jeu d'une poulie; car en interceptant totalement le courant de l'air par la bure, on le force de passer par les tympes & d'y entraîner une grande partie de la chaleur, souvent de faire gorger & déflager la tuyère.

Les soufflets ne sauroient être en trop bon ordre bien scé-

lés & huilés, munis de ressorts flexibles; il faut qu'ils soient posés horizontalement & parallèlement à l'aire du creuset, que les balanciers ou bascules soient chargés de façon que la caisse soit entièrement élevée, lorsque la came vient saisir la basse-conte; que l'élévation de la caisse ne se fasse pas avec précipitation, par contre-poids trop pesant, qui retarderoit la pression suivante; enfin que l'extrémité des balanciers ne retombe pas sur un corps sans réaction, parceque la secousse qui naîtroit du choc briseroit bientôt les caisses, cremailières & crochets; c'est pourquoi il faut mettre sur le chapeau de la chaise de rechute, un faisceau de branches, ou un ressort de bois qui en adoucisse le choc & le rende insensible.

Il est nécessaire que la pression des comes soit égale & totale; totale afin que les soufflets expriment tout l'air contenu dans la capacité de leur caisse supérieure; égale afin qu'un soufflet, n'expirant point trop tôt, le vent ne coupe pas, c'est-à-dire qu'il n'y ait point d'intervalle entre les deux expirations; cette distance qui, par l'inattention des Souffleurs, cause des hoquets dans les jeux d'orgues, est un défaut dans les fourneaux, parceque, 1°. cette discontinuité fait une soustraction à la masse totale du vent nécessaire, d'où il résulte une lenteur dans le travail; 2°. la chaleur interrompue cause un refroidissement qui use inutilement une portion du vent pour la rétablir; 3°. la déflagration de la tuyere est plus à craindre dans ce moment : trois soufflets répareroient cet accident difficile à éviter avec certains soufflets; & c'est le sentiment de M. Bouchu, dans l'*Art des Forges*; mais je voudrois un magasin d'air commun aux trois soufflets, dont une seule issue communiquât le vent au fourneau comme les trompes.

L'on doit examiner fréquemment & avec beaucoup d'attention, la tuyere qui est l'œil (a) du fourneau; elle doit être tou-

(a) Le fourneau est monoculaire, parcequ'il n'a qu'un œil qui est la tuyere; ce qui a fait feindre aux Poètes que les Cyclopes (Compagnons de Vulcain) n'avoient qu'un œil. Par une métaphore aussi singulière, ils ont dit que

jours éclatante sans étinceler; il faut enlever fréquemment, sur-tout aux approches de la coulée, les égoûtures du laitier & de l'herbue, qui sont des stalactites au devant, & qui empêchent le vent de passer; de même que celui qui y remonte du dessous, quelquefois du fer de nature, que le travail du crochet de la tuyere détermine à la métallisation.

Il faut contenir la tuyere toujours dans la même largeur, en la réparant avec du mortier d'herbue, porté sur la spatule, ou torchette. C'est par la tuyere que l'on voit en partie ce qui se passe dans l'intérieur du fourneau, si la fusion se fait exactement, ou si les charges culburent; les Gardes doivent apporter beaucoup d'attention à la bien gouverner, & à la secourir dans les accidents causés par le gonflement du laitier, & à la rafraîchir dans les déflagrations : on peut l'allonger & la tourner au besoin avec du mortier d'herbue.

Lorsque deux Chargeurs ont fait chacun une tournée de quatre charges chacune, ils en font une neuvième en commun, pendant laquelle on prépare le moule. Je ne parlerai point ici du travail des ouvrages figurés, moulés, & coulés dans le sable, ou sur le sable, en chassis ou en terre; la description des opérations nombreuses qu'exige l'exécution de ces ouvrages, pour les faire réussir avec économie, demande un Mémoire entier. Cet Article est traité avec intelligence dans l'*Art des Forges*, publié par l'Académie. Je ne parlerai que du fondage en gueuse, même sommairement.

Vulcain étoit boiteux, parcequ'un Ferronnier, qui tire un soufflet avec le pied, fait le mouvement de claudication dans l'élévement & l'abaissement du balancier qui met en jeu le soufflet.



SECTION

SECTION IV.

Des opérations avant, pendant & après la coulée.

PENDANT que les Chargeurs font la dernière charge, le Garde, nommé communément petit Fondeur, ce qui revient à Fondeur *Aide-Major*, prépare le moule en bêchant le sable suffisamment humecté; ensuite le Fondeur sillonne le sable avec la charrue, qui est un rable de bois triangulaire; il affermit le sable, formant les côtés du moule avec une pelle ronde. Le moule, fait en plus grande partie & numéroté, le sous-Fondeur enlève une partie du bouchage; il prépare avec du sable neuf l'entrée du moule, qui comprend l'extrémité extérieure de la pierre que nous nommons *coulée*, il l'affermite avec la pelle & le pied, puis il perce avec le ringard, nommé lâche-fer, le reste du bouchage, jusqu'à ce qu'il ait fait une issue à la fonte, qui coule sur une pente douce dans le moule, pour former une gueuse de dix-huit à vingt-quatre pieds, suivant l'emplacement & la quantité du produit du fourneau.

Lorsque toute la fonte est sortie du fourneau, on détache des côtés de l'ouvrage sous la tympe & d'auprès de la dame, les laitiers endurcis qui peuvent y être collés; l'on remet de nouveau bouchage: il est nécessaire aussi de rapporter du charbon sur les tympes, pour remplir le vuide; de les couvrir de fraîns mouillés, & de petites crasses, afin de contenir l'air; l'on fait ensuite agir les soufflets, dont l'action a été interrompue pendant le temps qu'a duré la coulée. Toutes ces opérations demandent des attentions particulières & d'économie; il faut qu'elles se fassent toutes avec diligence, pour que le fourneau soit moins de temps sans le secours des soufflets.

Le moule qui est tracé dans le sable, doit être tiré en li-

gne droite, pour que les gueuses puissent s'entasser également; qu'il soit ouvert de façon que la gueuse forme un prisme, dont la coupe soit un triangle isocèle, dont le sommet soit émouffé, & que sa base ait soixante & quinze degrés d'ouverture. Si cette base étoit celle d'un angle équilatérale, ou que son sommet fût trop obtus, la gueuse tiendrait trop de place dans l'affinerie dans laquelle l'angle de la gueuse, du côté du contrevent, seroit trop éloigné de l'action du feu; si le sommet étoit celui d'un angle trop aigu, il exigeroit trop de charbon pour le couvrir. Cette crainte a fait tomber des Maîtres de Forges dans un accident tout contraire, en faisant si fort émouffier le sommet de l'angle de leur gueuse, que leur coupe formoit une portion de cercle dont la corde étoit très longue & le rayon très petit : ces défauts donneront lieu à des observations sur le travail du fer.

La qualité du sable pour le moule de la gueuse n'est point indifférente. Les sables quartzeux n'y sont point propres; ils aigrissent le fer dans le travail de l'affinerie : les sables chargés de trop de parties terreuses, s'ameublissent mal; ils se durcissent & se collent après la fonte; leur poids devient onéreux, puisqu'il fait partie de celui de la gueuse sur lequel le Fermier jouit du droit domanial qui lui est concédé. Le menu gravier de rivière passé à la claie, est ce qu'il y a de mieux; il donne un laitier doux à l'affinerie qui épure le fer. Il y a des forges dans lesquelles on se sert de laitier de fourneau, passé sous les pilons du bocard pour mouler la gueuse; il n'y a que la disette des meilleures matières qui puisse autoriser cet usage; car ce laitier rend le travail de l'affinerie pénible.

La préparation du sable du moule consiste à l'humecter également & suffisamment, pour qu'il se soutienne dans la forme qu'on lui donne. On doit être attentif avec scrupule à ce qu'il ne se cantonne point d'eau dans quelques parties du moule, particulièrement à l'endroit où l'on fouille pour placer le levier ou la chaîne avec lesquels on

enleve la gueuse ; car il en résulte une explosion qui fait éclater la fonte , met la vie des ouvriers en danger , occasionne la perte d'une infinité de grenailles , & cause une perte considérable par la quantité de matieres étrangères qui sont confondues dans les masses informes de fonte , que l'on ne brûle à l'affinerie qu'à grands frais & à perte.

Les premieres mottes de bouchage que l'on détache de la coulée , peuvent être employées pour servir d'herbue pour les charges ou pour la chaufferie. Lorsqu'un fourneau est bien en train , il est inutile d'enlever entièrement le bouchage ; il faut seulement y faire un trou suffisant au niveau du fond pour couler la fonte. De cette attention il résulte quatre avantages principaux : le premier est d'accélérer l'opération ; le deuxieme d'employer moins d'herbue ; le troisieme est qu'en employant moins de bouchage , l'on fournit moins d'humidité à la base du fourneau , dont il est intéressant de conserver la chaleur ; la quatrieme enfin , est lorsque l'ouvrage est élargi , & qu'outre la fonte qu'il contient & qui doit former la gueuse , il y a beaucoup de laitier , par ce moyen on empêche ce laitier abondant de sortir du fourneau ; il y entretient la chaleur du bain , & conserve l'ouvrage. D'ailleurs ce laitier , coulé sur la gueuse , s'y colle de façon qu'il est difficile de l'en détacher totalement ; il la durcit & fait poids. Cette précaution , quoique très avantageuse , doit être supprimée lorsque l'on s'aperçoit de quelques dérangements dans le fourneau , auxquels il sera difficile de remédier sans le secours de cette ouverture : mais dans tous les cas il est essentiel de ne pas trop avancer le bouchage dans l'ouvrage , & de couler en dedans une couche de fraisin sec , de même que devant la dame.

Comme il est nécessaire de remplir le devant de l'ouvrage vuide par la fonte coulée , & qu'il n'est pas possible d'y attirer avec un crochet des charbons embrasés de l'intérieur du fourneau en suffisance , il faut y en apporter de menus noirs. Il est une économie à observer sur cet arti-

cle , qui est d'ordonner aux Gardes d'amasser tous les charbons qui sortent de l'ouvrage dans les différents travaux , afin de les employer à boucher. Cette petite économie répétée , devient un avantage assez considérable pour ne la pas négliger. Après la coulée , on retire la pale de la roue des soufflets , ou l'on débouche la tuyere qui avoit été condamnée pendant la coulée , à cause que le feu , qui passeroit par les tympes , incommoderoit les ouvriers occupés à l'opération de la coulée ; on repare la tuyere avec la spatule , & l'opération recommence. Il est essentiel de modérer un peu l'action des soufflets dans cet instant , jusqu'à la deuxième charge , sur-tout dans les fourneaux dont le creuset est fort rétréci , & ceux dont la tuyere est basse , parce que le fourneau étant alors sans laitier , le feu porte une partie de son action sur l'ouvrage & le dégrade : mais lorsque les étalages commencent à s'évaser depuis la tuyere , & qu'elle est élevée au-dessus du bain , cette précaution devient moins nécessaire , je l'observe cependant.

Entre la deuxième & troisième charge , le laitier commence à emplir le fourneau ; c'est le temps de relever , c'est-à-dire de faciliter la sortie du laitier en détachant & en enlevant de devant la dame & de dessous les tympes les crasses & les matières dont on s'est servi pour le boucher , comme aussi pour travailler avec le croard & le ringard dans l'intérieur du fourneau , afin de faciliter la descente des charges & de mettre le laitier en mouvement ; alors il commence à couler sur la dame , & il continue jusqu'à ce que l'on coule une nouvelle gueuse.

Il est des fourneaux tristes & mornes qui n'ont point de chaleur sur le devant , desquels on ne peut arracher le laitier ; cela dépend de la position de la tuyere trop près de la rustine , de l'éloignement du centre du fourneau , de la position respective des tympes & de la dame , qui ne laissent pas entre elles assez de jeu à l'air , & d'autres circonstances dépendantes des dimensions de l'intérieur , même des mauvaises combinaisons du minerai , des fondants & des correctifs.

Ces fourneaux sont toujours durs sur le devant ; il en faut enlever les laitiers à la pelle ; d'où il résulte un travail pénible qui détruit une partie du produit. Au contraire, celui dont je donne ici les proportions , est toujours gai, il se relève aisément, quelquefois seul , & est d'un travail aisé.

S E C T I O N V.

Des Maladies d'un fourneau ; des Pronostics qui les annoncent , & de ceux par lesquels on juge de la perfection de ses fonctions.

IL est nécessaire de parcourir légèrement les différents états d'un fourneau, les signes qui les annoncent, & ceux qui les manifestent, les accidents qui en sont les suites, les précautions à prendre, & enfin les secours que l'on y doit porter.

L'on est certain qu'un fourneau est en bon train lorsque ses fonctions sont aisées & périodiques, c'est-à-dire que les charges se consomment dans le même espace de temps, que le produit est à-peu-près égal, que les coulées se répètent à douze heures de distance. L'heure la plus commode pour couler est à six heures du matin & du soir l'été, & à huit heures l'hiver. Par ce moyen en été les deux coulées se font de jour & à des heures commodes pour le Maître ; en hiver, l'on a une coulée de jour. L'on connoît, dis-je, qu'un fourneau est en bon train lorsque les laitiers coulent gravement jusqu'au pied de la dame, qu'ils sont d'une couleur verdâtre, mêlés légèrement de quelques veines lactées, si l'on veut des fontes mêlées ; ou d'une couleur de gris-de-lin lavé, tirant sur le jaune, si l'on veut des fontes grises (a). Lorsque l'impression du vent des soufflets occa-

(a) Les couleurs différentes des laitiers sont locales & procedent des différentes substances minérales & métalliques combinées avec le minerai & les fondants.

sionne un mouvement d'ondulation sur la couche intérieure du laitier ; ce qui se manifeste au dehors par une espece de reflux doux que l'on nomme la *pouffe de la taupe* , parcequ'effectivement ce mouvement ressemble à celui que la taupe communique à la terre qu'elle pousse à différentes reprises ; que la flamme du haut & du bas est vive ; celle du bas d'un blanc net avec quelques traits jaune aurore ; que celle du haut est vive , courte , bleue , mêlée de blanc & de traits rouges éclatants ; que les bords de la bure & son intérieur blanchissent ; que l'intérieur du fourneau retentit d'un bruit caverneux continu ; tel un volcan aux approches d'une légère éruption : si tous ces symptômes se soutiennent , que les laitiers s'épaississent & deviennent d'un gris de lin plus foncé , l'on peut augmenter d'un peu de mine : cette couleur gris de lin est l'effet d'une portion de fer vitrifié : telle est la couleur des verres trop chargés de mangaleze.

Lorsque la flamme qui sort du haut du fourneau est d'un jaune mourant , mêlé de rouge obscur , accompagné de fumée , que la bure est livide & noirâtre , que les charges ne descendent point également , que la tuyere étincelle , qu'elle est trop ardente , qu'elle se rogne , ou qu'elle est obscurcie , parcequ'elle est gorgée de laitier , que la flamme du bas est pâle-obscur , mêlée de fumée , que les laitiers sont noirâtres , qui sont les pires de tout , d'un verd-obscur-variant , qu'ils coulent trop abondamment par trop de fluidité , qu'ils forment des bulles d'où il sort des lances de feu , que le fourneau est morne , tous ces signes annoncent de tristes accidents actuels ou prochains.

Lorsque le laitier est verriant , c'est-à-dire qu'il est comme poli , qu'il réfléchit la lumière étant encore rouge , que sa masse s'entretient assez chaude intérieurement , pour que dans le centre il y ait un courant qui perce le bout de sa traînée , c'est un signe qui annonce que le fourneau commence à être surchargé de minerai , que la fonte change de qualité , qu'il faut retrancher par chaque charge un demi

baché de minerai, à moins que l'on n'ait des charbons mieux constitués à employer. Les charbons chauds sont sujets à donner cette espèce de laitier ; & cet accident est presque toujours à imputer au défaut de charbon. Les laitiers qui coulent avec trop d'abondance, parcequ'ils sont trop fluides, annoncent une indigestion. La couleur noire la constate ; ce qui est occasionné ou par le défaut des charbons qui ont été mouillés, ou d'une mauvaise essence ; en sorte que la mine entre dans le bain sans avoir essuyé un départ exact, & que par le défaut de chaleur le laitier n'a pas été suffisamment cuit ; que partie du minerai n'a été métallisé qu'imparfaitement, & que l'autre, fondu seulement, reste uni au laitier, & lui donne cette sinistre couleur de jus de réglisse (a). Il faut encore alors retirer du minerai, si l'on veut éloigner des accidents fâcheux.

Des charbons trop gros, qui occasionnent entre eux des vuides considérables, laissent cribler le minerai, lequel se précipite dans le bain, étant à peine rougi ; la raréfaction qu'il y occasionne fait soulever le laitier qui jaillit par la tuyère, s'y durcit, intercepte le vent, brûle souvent les soufflets, donne un laitier noirâtre ; la fonte devient épaisse, pultasée, s'attache après les outils. Il est nécessaire dans ce cas critique d'être continuellement à la tuyère ; de retirer d'un quart de minerai ; de vider le plus exactement qu'il est possible le bas du creuset, lorsque l'on coule ; d'accélérer le mouvement des soufflets & de faire briser les charbons, ou d'en employer de moins gros, pour qu'ils soutiennent le minerai dans l'ordre des charges. Souvent une charge mal faite, qui culbute, cause ce dérangement ; alors il n'est pas nécessaire de retirer du mi-

(a) La couleur du laitier varie suivant la nature des matières qui sont mêlées avec le minerai. Il y a des provinces où leur couleur dominante est le bleu, d'autre le verd, d'autre le noir.

J'aurai occasion de donner des éclaircissements sur ces accidents qui procèdent des substances métalliques étrangères unies aux mines de fer.

nerai ; le fourneau se rétablit avec l'équilibre des matières qu'il contient.

L'humidité des minerais que l'on précipite dans un fourneau au sortir des lavoirs, celle que l'égout des pluies porte au fourneau mal construit, & celle qu'il reçoit par les crues d'eau, rallentissant considérablement la chaleur, causent des barbouillages : la fonte se fige dans l'ouvrage, les laitiers ne peuvent en sortir, en sorte que souvent l'on est obligé de mettre un fourneau hors de feu, parceque l'ouvrage n'a pas assez de chaleur pour contenir la fonte en bain. Si un fourneau n'est pas embarrassé au point de forcer à une mise-hors, il faut redoubler l'action des soufflets, déboucher continuellement la tuyere, employer les meilleurs charbons, & un moindre volume de minerai, enlever à force de travail les masses de fonte qui se sont attachées, sans cependant trop tourmenter un fourneau. Mais en général je conseille de ne jamais s'obstiner à vouloir rétablir un fourneau qui languit depuis long-temps, ou qui a des crises violentes & fréquentes : il y a bien plus d'avantage de le mettre hors de feu, de reconstruire un ouvrage neuf, si les défauts viennent de sa dégradation, ou d'attendre une saison moins fâcheuse, si les fraîcheurs sont la source de son dérangement. Il n'est pas douteux que la dépense d'un nouvel ouvrage est bien au-dessous de la perte occasionnée par un faux produit continué.

SECTION VI.

Des Bouchés.

SOUVENT des circonstances imprévues interceptent la traite des matériaux nécessaires à l'entretien d'un fourneau actuellement en feu, ou une sécheresse trop constante réduit le cours d'eau au point de ne pouvoir suffire à la dépense de la roue ; alors si le fourneau n'est point trop endommagé,
&

& qu'il soit en bon train, on se contente de le boucher, & il y a quatre façons de le faire.

La première est, après la coulée, de le nettoyer autant qu'il est possible, & de le boucher haut & bas avec des frasins, de l'herbue, & du sable, & ce, dans l'état qu'il se trouve. Cette façon ne peut être utile que pour un bouché de deux ou trois jours, parceque les laitiers, le peu de fonte qui reste, le minerai à demi fondu, se durcissent au point de former des embarras insurmontables, s'ils restoient long-temps sans le secours des soufflets.

La deuxième façon est de laisser consommer entièrement les matières contenues dans le fourneau, de le vider exactement, & de le boucher dans cet état.

La troisième est de l'emplir de charbon après qu'il est entièrement vidé, comme lorsqu'il a été rempli pour la première fois, & ensuite le boucher.

La quatrième enfin, qui est celle que je préfère, est de faire autant de charges de charbon seul, sans minerai, que l'on fait que le fourneau en contient; de laisser aller les soufflets, jusqu'à ce que l'on s'aperçoive qu'il ne tombe plus de minerai; de couler alors ce que le fourneau contient de fonte, de le bien nettoyer, & de le boucher bien exactement. Par cette méthode je ménage, 1°. aux parois la chaleur violente qu'elles souffrent dans une mise-hors; 2°. je ne refroidis point l'ouvrage par une masse totale de charbon noir précipité dans le fourneau.

Lorsque l'on retire la pale après un bouché, il faut faire une grille comme pour *une mise en feu*, pour pouvoir visiter les parties inférieures de l'ouvrage, le nettoyer, l'échauffer, & prendre, relativement à cette opération, les mêmes précautions qu'à un ouvrage neuf.

Les bouchés ne doivent avoir lieu que dans la belle saison; les fraîcheurs, qui sont une suite de temps fâcheux de l'hiver, sont des accidents qui détruisent l'espérance de profiter d'un même ouvrage pour un second fondage : j'ai vu avec surprise donner un avis contraire.

SECTION VII.

Démonstration de l'avantage & de l'économie de plus d'un cinquieme de charbon, produite par la forme elliptique d'un fourneau.

IL me reste à démontrer la supériorité de l'avantage qu'un fourneau elliptique a sur ceux qui sont angulaires & à colonnes brisées, dont j'ai fait usage pendant long-temps, & qui sont usités généralement dans la Champagne, & presque par-tout le Royaume.

Je pourrois faire l'analyse de mes fondages anciens sur des dimensions quadrangulaires, mais le temps écoulé pourroit rendre douteuses des observations sur des circonstances; c'est pourquoi il est nécessaire de faire cette comparaison sur des objets actuels, pour rendre plus évidente la vérité de ma démonstration, & pour prouver qu'avec une portion qui tient le milieu entre le quart & le cinquieme de moins de charbon, je produis plus de fonte dans un fourneau elliptique dont je me sers depuis 1758, qu'il n'est possible d'en tirer dans les fourneaux angulaires. Je prends pour acte de comparaison le dernier fondage du fourneau d'Urville, qui est la forge la plus voisine de Bayard, qui use les mêmes minerais patouillés, les charbons des mêmes contrées, de la même forêt.

Le fourneau d'Urville a été mis en feu le 30 Avril 1761, a continué son fondage sans interruption jusqu'au 15 Août, ce qui fait cent huit jours, a produit quatre cents deux mille six cents quarante-six livres de fonte en deux cents vingt-deux coulées, c'est mille huit cents treize livres & demie par chaque coulée, composée de neuf charges, qui donnent chacune deux cents une livre quatre onces de fonte.

Mon fourneau a été mis en feu le 1^{er} Avril, le fondage a été continué au 2 Juin, repris le 15 Juillet, & fini le 12

Octobre courant, ce qui fait cent cinquante-un jours de travail, qui a produit cinq cents cinquante-un mille neuf cents de fonte, en trois cents quatre coulées, qui ont donné chacune mille huit cents quinze livres & demie, c'est deux cents une livre une once quatre gros par chaque charge; il y a donc sept onces quatre gros par charge d'excédent; foible avantage que je néglige absolument.

Mais chaque charge du fourneau d'Urville est composée de sept rasses de charbon, pesant chacune quarante-deux livres & demie, ce qui fait deux cents quatre-vingt-dix-sept livres & demie par charge, & deux mille six cents soixante-dix-sept livres & demie par coulée, ce qui revient à une livre sept onces quatre gros vingt-deux grains, un cinquième de grain pour livre de fonte.

Chacune de mes charges est composée de cinq rasses de charbon, pesant chacune quarante-six livres, au total deux cents trente livres; les neuf produisent par coulée deux mille soixante-dix livres, qui donnent une livre deux onces deux gros trois grains un dix-septième de grain par livre de fonte. Ces calculs sont faits sur les masses totales des fondages pour plus de justesse, à cause des fractions. D'après ce calcul, il est évident qu'Urville consomme, par livre de fonte, cinq onces deux gros dix-neuf grains de charbon plus que moi, ce qui est plus d'un quart de ce que j'en consomme.

Pour rendre les choses plus sensibles, il est nécessaire de rapprocher les masses totales. D'après l'examen de la différence de la consommation & du produit tiré des registres de la marque des fers, au bureau de S. Dizier, & le poids des matières qui en a été fait entre le Maître de forges d'Urville & moi, il est constant, qu'à produit égal, même supérieur, le fourneau elliptique de Bayard a consommé, avec la même quantité de minerai, soixante-sept livres & demie de charbon par chaque charge, moins que le fourneau quadrangulaire d'Urville, ce qui fait une rasse & demie par charge, & vingt-sept par vingt-quatre heures communément, ce qui donne sur un fondage de cent cinquante-un jours, quatre mille soi-

xante-dix-sept rasses ou feuilletes, produisant cent seize bannes. Si tous les fourneaux de la Province de Champagne étoient construits sur les mêmes proportions, ils feroient une économie annuelle de plus de mille trois cents cinquante arpents de bois, de l'âge de vingt-cinq à trente ans, qui augmenteroit la fabrication des fers de plus de trois millions.

Je ne peux me dispenser d'observer, en faveur de mes principes & de l'avantage du produit d'un fourneau elliptique, que la comparaison que je viens de faire de son dernier fondage avec celui d'Urville lui est défavorable, en ce que celui d'Urville a été continué du 30 Avril au 15 Août suivant sans interruption, & que le fondage du mien a été interrompu depuis le 2 Juin jusqu'au 15 de Juillet, par des circonstances qui me forcèrent de faire un bouché de six semaines pour des réparations, après lequel temps il a été nécessaire d'employer beaucoup de charbon pour le réchauffer, ce qui a occasionné un foible produit pendant plus de dix jours; ce qui se prouve par le travail du mois de Mai, qui a produit cent vingt mille quatre cents cinquante livres de fonte, pour laquelle il n'a été consommé qu'une livre une once neuf grains un cinquième, ce qui me fait croire qu'avec des circonstances favorables, il est possible de faire la livre de fonte avec une livre de charbon bien conditionné.

Le produit abondant d'un fourneau ne dépend pas seulement de sa bonne constitution, de la qualité des charbons, & de son administration, il faut aussi que le minerai que l'on emploie soit purgé de toutes parties étrangères autant qu'il est possible. Comme le lavage est le moyen le plus ordinaire, & qu'il est nécessaire d'y apporter des attentions, je vais proposer mes observations dans le Chapitre suivant.



CHAPITRE III.

Du lavage des mines.

SECTION PREMIERE.

Du caractère des minerais.

LA connoissance supposée des meilleurs minerais, il est nécessaire de les rendre dans l'état le plus avantageux, c'est-à-dire le plus pur, pour être soumis au feu, soit en les brisant seulement pour les diviser, afin que, présentant plus de surface, ils soient plus intimement & plus promptement pénétrés par le feu, soit en séparant de leurs masses des corps étrangers qui absorberoient vainement une partie de la chaleur, & frustreroient d'une partie du produit, ou qui, altérant leur essence, communiqueroient une mauvaise qualité à la fonte.

Nous avons en général deux especes de minerais de fer : l'une en masses compactes, dites mines grosses : l'autre en grains plus ou moins gros, dites mines menues ou minettes.

Les mines grosses, en pierres ou en roches, sont ou pures ou sulfureuses, ou quartzeuses, ou spathiques, ou terreuses : les mines pures, c'est-à-dire qui ne contiennent rien au-delà de la substance métallique, n'ont besoin, pour être admises au fourneau, que d'être brisées, au sortir de la miniere, en morceaux, dont les plus gros n'excedent pas un pouce cubique. Il est nécessaire de griller, concasser & laver les minerais sulfureux, ou mêlangés d'autres substances : les mines grosses purement terreuses, c'est-à-dire qui sont enveloppées, & qui renferment dans leurs cavités des parties terreuses, n'ont besoin que des dernières opérations sans être grillées.

Les mines menues ou minettes sont en grains globuleux ; ou déprimées, détachées ou en masses , agglutinées par un peu de spath , ou empâtées dans des terres bolaires ; les filons ou les amas de ces mines sont environnés ou traversés par des lits de sable , de glaise , de pétrifications ou de castine , dont la séparation ne peut se faire que par un lavage approprié. Il est aussi une espèce de minerai en général , qui est composé de mines grosses & de mines menues réunies , plus ou moins mêlées de matières hétérogènes. Un même fourneau consomme souvent de toutes ces espèces de minerais ; il est donc essentiel de trouver une machine qui puisse s'appliquer à leur différent caractère , c'est l'avantage de celle que je vais décrire , qui est un groupe de plusieurs usitées , & qui rend toute espèce de minerai dans le dernier degré de pureté possible.

S E C T I O N II.

Description du Bocard composé.

LE bocard que je propose est une machine composée d'un bocard simple , d'un patouillet , d'un lavoir ou bassin , & d'un crible à l'eau , séparé de la machine principale du bocard. Je n'en donnerai qu'une description sommaire , me réservant d'en parler plus amplement dans d'autres Mémoires concernant la physique des Forges.

Le bocard est composé (a) de deux jumelles perpendiculaires de bois de chêne , assemblées & arc boutées sur une semelle de même bois. Elles sont séparées entre elles par un espace de vingt-six pouces pour recevoir cinq montants mobiles , de bois de hêtre ou de charme , de cinq pouces d'é-

(a) Il est nécessaire , pour l'intelligence de tout ce qui va être dit sur la construction du bocard , de jeter les yeux sur les Pl. VIII & IX & leur explication.

quarissage, auxquels sont assemblés à angle droit des mentonnets de fonte ou de bois, qui répondent à trois rangs de cames de fer, espacées à tiers points & alternativement, lesquelles sont affermies dans le massif d'un cylindre horizontal de bois, mû par l'effet d'une roue verticale, qui reçoit son impulsion d'un courant d'eau; enforte qu'il y ait toujours un montant levé entre un qui s'élève, & un qui retombe; ces montants sont garnis chacun d'une frette de fer à leur base, & d'une plaque de fer percée de cinq trous, pour recevoir cinq fiches forgées sur l'estampure des trous; cette plaque est souvent remplacée (sur-tout pour les mines grosses) d'un pilon carré de fonte de fer, du calibre du montant de quatre pouces de hauteur, pénétré d'une queue de fer battu qui en occupe le centre, & qui est terminée en pointe, laquelle s'enfonce perpendiculairement dans le montant de bois; ces montants retombent sur une plaque de fonte de fer de trois pouces d'épaisseur, encastrée de son épaisseur dans la semelle, & qui occupe tout l'espace qui est entre les deux jumelles, lesquelles doivent être garnies à leur base intérieurement de deux plaques de fer battu, de douze pouces de hauteur perpendiculairement, pour éviter leur prompte ruine, qui naîtroit des frottements continuels. Les montants sont entretenus perpendiculaires par quatre traverses qui pénètrent les jumelles haut & bas, & sont affermies par des clefs & des coins : les traverses du haut sont de bois, & celles d'en bas sont de fer.

Un courant d'eau d'environ trente pouces de base, pousse sous les pilons le minerai que l'on précipite dans une auge qui a la figure d'un cône tronqué, formé par deux joyeres de bois, boutissantes aux jumelles, se resserrant du côté d'amont. Le minerai brisé, pétri, & délayé par la chute alternative des montants, est entraîné par le courant d'eau, & forcé de passer à travers une grille, avant de parvenir dans la huche du patouillet. Cette grille ne doit point être formée de barreaux assemblés & soudés sur un cadre. J'ai trouvé un grand avantage de la former de barreaux qui n'ont aucune liaison

entre eux, parcequ'ayant différentes especes de mineraux à travailler, il faut espacer différemment les barreaux; pour les mines grosses, il faut six à sept lignes de distance, & trois à quatre pour les menues, ce qui obligeroit d'avoir nombre de grilles de différent calibre; d'ailleurs un barreau d'une grille soudée qui reçoit un accident, met la grille totale hors de service.

Pour parer à ces inconvénients, je fais pratiquer une mortaise d'un pouce de profondeur, d'un pouce de largeur, & de quinze pouces de hauteur à la partie inférieure de chaque jumelle du côté de l'aval, depuis le dessous de la traverse inférieure jusqu'à l'affleurement de la plaque horizontale: je fais ouvrir du côté de l'aval, à la partie intérieure de la jumelle, une mortaise qui a deux pouces d'entrée, & se termine à un pouce sur une profondeur égale qui se joint à la partie supérieure de la coulisse dont je viens de parler. C'est par cette mortaise que l'on introduit les barreaux, qui sont des bouts de carillon de vingt-huit pouces de longueur, de sept à huit lignes de grosseur, bien dressés, & dont les bouts refoulés sont forgés de façon que portant à plat, le reste soit sur sa diagonale. Il faut les introduire dans la coulisse les uns après les autres, & les séparer par de petites calles de bois, d'une épaisseur proportionnée à la distance que l'on veut donner entre chaque barreau, qui est celle qu'exige chaque espece de minerai. Le dernier barreau est assujetti à chaque bout par une petite clef chassée de force dans la mortaise. Lorsque le cas exige que l'on change de grille, un quart-d'heure suffit au plus pour la rétablir.

La huche du patouillet est une espece de cuve hemi-cylindrique, de cinq pieds de longueur & de cinq pieds de diametre, formée de douves faites avec des cartelages de bois, de quatre à cinq pouces quarrés, bien dressés & joints, affermis sur une charpente, dont chaque bout forme un demi-cercle: les deux bouts de la huche sont fermés par des enfonçures faites de madriers, d'environ trois pouces d'épaisseur.

Dans

Dans la huche il y a trois ouvertures, l'une au centre de la partie supérieure à mont-eau, qui est l'orifice de la goullette, qui apporte l'eau chargée du minerai sortant de la grille; une autre se pratique à l'un des bouts de la huche près l'angle d'amont, dans l'enfonçure; elle sert à dégorger l'eau bourbeuse chargée des impuretés du minerai; elle est à quelques pouces au-dessous du niveau de la précédente. Plus les mines sont pesantes, quartzeuses ou sablonneuses; plus il faut la descendre : l'usage fixe cette règle. La troisième ouverture est pratiquée dans le centre du fond de la huche, elle sert à conduire le minerai, suffisamment lavé, dans un bassin inférieur. Je donne à ce bassin la forme de deux cônes unis par leur base, & le nomme *lavoir à grain d'orge*. Il a dans œuvre douze pouces de hauteur dans toute son étendue, seize pieds de longueur, un pied de largeur en bas, cinq pieds dans son milieu, deux pieds du côté de la huche lorsqu'il n'y en a qu'une, & quatre pieds lorsqu'il y en a deux; il est foncé d'un plancher en bois de chêne bien joint & très uni, posé sur des traverses solides, & dressé sur deux pouces de pente. Le bout inférieur est bouché par une petite pale mobile. Sur le grand diamètre de la huche est posé horizontalement sur ses tourillons & empoesés un cylindre de bois, de quinze pouces de diamètre; sur un bout de ce cylindre est assemblée une roue mue par l'effort de l'eau, soit qu'elle reçoive son impulsion de l'eau dans un courcier particulier, ou par l'eau qui sort de dessous la roue du bocard par l'effet d'une cascade dans le même courcier, ou que la roue du bocard lui communique le mouvement par l'engrenage d'un hérisson & d'une lanterne: Je préfère, pour ménager l'eau, la place & la dépense, de faire mouvoir cette roue dans le même courcier de celle du bocard; & pour lui communiquer plus de mouvement, je tire un aquéduc sous le courcier de la première roue, qui aboutit sur le plongeon de la deuxième; alors l'eau sortant de dessous la première roue, vient encore sur la seconde, qui a besoin d'un effort plus considérable que celle du bo-

card : cette économie ne peut avoir lieu que pour les roues à aubes. Les roues à cuvier doivent avoir chacune un courant d'eau particulier , où la roue du bocard recevant une forte impulsion , peut communiquer une partie de son mouvement à l'arbre de la huche par l'engrenage d'un hériffon & d'une lanterne.

Le cylindre de la huche est garni de barreaux de fer , dont les bouts le pénètrent crucialement , dans la même direction que les bras de la roue : ces barreaux , de dix-huit lignes de grosseur , sont repliés à angle droit , enforte que la partie qui forme une parallèle avec l'arbre , est éloignée de son centre de vingt-neuf pouces & demi hors d'œuvre , pour que dans les mouvements de rotation , ils descendent jusqu'à un demi pouce près du fond de la huche ; les angles des coudes de ces barreaux doivent être presque vifs pour entrer dans les angles circulaires de la huche. Il faut , pour que les quatre barreaux puissent produire les mêmes effets , que ceux qui sont plus éloignés de la perpendiculaire des bouts de la huche , soient coudés en crosse , de façon que leurs angles supérieurs soient prolongés jusqu'à l'à-plomb des bouts de la huche , afin qu'il ne séjourne point de minerais entre eux & l'enfonçure.

Chacun des quatre espaces qui se trouvent entre les barreaux , peut être garni de trois cuillers , qui sont des especes de spatules , dont la branche est un barreau de dix-huit lignes de grosseur , & est emmanchée dans le cylindre : l'autre bout est applati de six pouces en tous sens ; il est tors , courbé , & fendu en trois parties , ce qui forme une espece de main tridactyle qui s'avance à l'affleurant des barreaux. Le bout de ces cuillers est tors , pour que la mine coule dessus en biaisant ; il est courbé pour que la mine qu'il rapporte en montant ne soit point jettée hors de la huche ; il est fendu enfin pour multiplier la collision , & que la cuiller pénètre la masse de minerais avec moins de résistance.

Il est essentiel que les barreaux , les cuillers , & conséquemment les huches , n'excedent pas les mesures données.

Lorsque les huches sont plus profondes, les barreaux & cuillers étant nécessairement plus longs, ont moins de force, parceque le centre de l'action est trop éloigné du point d'appui; l'opération est plus lente & moins exacte. Lorsque le cylindre hérissé de douze cuillers & de quatre barreaux est mis en mouvement, il naît un tumulte intestin dans la huche qui agite tout le minerai, au fur & à mesure qu'il y est précipité; les cuillers occupent plus le centre, soulèvent la masse du minerai toujours prêt à se précipiter; les barreaux, en passant exactement dans tout le contour, empêchent, par le frottement, que le minerai ne se cantonne dans les angles; le frottement qui naît de ce mouvement général, détache les corps étrangers, délaie les terres glaiseuses ou argilleuses qui sont éconduites, unies à l'eau, par la goulette de décharge qui évacue autant d'eau qu'il en entre; les sables fins sont aussi soulevés & entraînés avec l'eau bourbeuse.

Le patouillet à cuillers sans barreaux ne suffit pas, parceque les cuillers ne peuvent aller dans les angles, & qu'elles ne forment qu'une tranchée dans la masse de minerai qui se comprime dans le fond de la huche. Les barreaux ne présentent pas assez de surfaces pour des minerais difficiles à dégraisser, & conséquemment ne déplacent pas un assez gros volume de minerai; mais ils passent & repassent sur toute la surface intérieure de la huche. L'utilité nécessaire & distincte des barreaux & des cuillers m'a déterminé à les unir, lorsque les minerais l'exigent.

Dans le lavage, lorsqu'on s'aperçoit que le mouvement de la roue de l'arbre de la huche se rallentit, l'on fait cesser le mouvement des montants du bocard, parceque la huche est suffisamment chargée de minerais. On laisse continuer celui de la roue du patouillet jusqu'à ce qu'on s'aperçoive que l'eau s'éclaircisse: alors on débouche l'ouverture du fond de la huche, en tirant une espece de bonde, formée d'un morceau de bois de figure prismatique-quadrangulaire, dont un bout est garni d'un manche; l'autre est coupé en biseau échancré en portion de cercle, afin qu'il prenne le contour intérieur de la huche.

Pendant que le minerai se précipite dans le bassin inférieur, un ouvrier, placé obliquement au courant, tire avec un rable de fer le minerai dans le centre du bassin en le soulevant; l'eau, que fournit la goulette de la grille, continue de donner, jusqu'à ce que l'ouvrier ait amoncelé tout le minerai dans le bassin. Pendant cette opération, l'eau qui tient encore en dissolution des parties étrangères, coulè par une échancrure faite à la partie supérieure de la serge du bassin du côté de l'aval, au-dessus du petit empalement; & lorsque tout est amassé, l'ouvrier leve la pale du bout du bassin dont j'ai parlé, pour en évacuer entièrement l'eau. Sil reste quelque peu de sable, il se cantonne dans les angles du pourtour; alors le bocqueur l'enleve avec une pelle de bois, le conduit par le petit empalement, ensuite il replace la bonde de la huche: alors un autre bocqueur fait travailler le bocard, tandis que le premier enleve du bassin le minerai lavé, & le dépose dans une place ménagée à côté de la machine.

Lorsque l'on veut doubler le travail d'un bocard pour de plus amples provisions, l'on fait deux huches placées bout à bout sur la même ligne; le cylindre est garni à l'endroit de chacune, de barreaux & de cuillers, comme je l'ai dit; pour lors le jeu des montants du bocard n'est jamais interrompu, parceque quand une de ces deux huches est suffisamment remplie de minerai, l'on détourne l'eau bourbeuse chargée de minerai sortant de la grille, pour la conduire dans l'autre huche par le moyen d'une planche placée au centre du sous-glacis, en face de la grille du bocard; un bout de cette planche est fixé à une charnière mobile, au sommet de l'angle de séparation des deux goulettes; l'autre bout vient s'appuyer obliquement & alternativement contre une des joyeres de ce sous-glacis, par ce moyen force l'eau, chargée de minerai, de se précipiter dans l'une ou l'autre des huches.

Pour ce double travail, il faut ménager des goulettes particulières pour fournir de l'eau pure dans la huche, où celle venant de la grille ne se précipite plus; il ne faut pour ces deux huches, qu'un bassin placé au-dessous & au centre des

deux, & dans lequel chacune dégorge alternativement le minerai lavé; il faut pour lors multiplier la force en raison de la résistance que la seconde huche oppose.

Je donne une longue étendue au lavoir ou bassin inférieur, pour empêcher que le minerai ne soit emporté hors de la goulotte par la première impulsion de l'eau qui sort avec force de la huche; ce qui arrive presque toujours dans les bassins quarrés qui n'ont qu'une toise en quarré : la forme conoïde que je lui donne favorise l'expulsion des sables plus légers que le minerai, parceque celui-ci s'accumulant en comble au centre du bassin, il se forme deux goulettes de part & d'autre le long de la base des ferges qui forment les contours du bassin où l'eau se porte; elle y forme deux courants qui entraînent les impuretés par le petit empaiement du bout inférieur du lavoir. Dans le lavage des mines légères, on peut construire deux pareils bassins posés bout à bout pour recueillir dans le second, posé plus bas que le premier, le minerai qui seroit entraîné par la force de l'eau.

Il est aussi d'autres moyens de multiplier le travail, en multipliant les piles du bocard; l'on peut en mettre deux, même quatre, & quatre huches, en plaçant les roues dans le milieu des arbres, les bocards & huches de chaque côté des roues; mais il faut avoir une masse d'eau suffisante.

SECTION III.

Observations sur la conduite du travail d'un bocard.

IL est nécessaire d'observer qu'indépendamment de la bonne construction d'un bocard composé, il faut, 1°. beaucoup d'attention de la part des ouvriers qui le conduisent. Un bocqueur doit avoir soin de ne jamais laisser aller à vuide les montants; car outre la perte de temps & la ruine des pilons qui frapperoient à nud sur la plaque, le minerai se trouvant

en trop petite quantité sous les pilons, seroit atténué au point d'être délayé & entraîné par l'eau; c'est ce que l'on appelle *user la mine*. Cette inattention cause une perte quelquefois considérable pour les manufactures éloignées des minieres, sur-tout si ces forges consomment des mineraux légers, friables, & très solubles. 2°. Pour éviter ce premier accident, il ne faut pas gorger de mine un bocard, car il en résulte deux inconvénients : le premier est que les pilons ne retombant plus d'assez haut, ils n'ont plus d'effet, ou très peu; la grille se bouche, le travail est interrompu : le second, l'eau ne pouvant plus s'échapper par la grille qui est obstruée, devient trop abondante, passe par-dessus les joyeres du glacis supérieur, entraîne en pure perte le minerai le plus aisé à détacher. 3°. Il est nécessaire de nettoyer de temps en temps la grille pour détacher les masses du minerai qui se compriment au devant, & pour ôter les pierres, les herbes, les morceaux de minerai qui s'accrochent entre les barreaux & qui l'obstruent. 4°. Il est essentiel de ne pas surcharger les huches de minerai, parceque non seulement l'opération seroit très rallentie, mais aussi le minerai seroit bien moins purifié, le mouvement étant d'autant moins multiplié. 5°. Il ne faut pas s'obstiner à continuer le travail des cuillers & des barreaux dans les huches, jusqu'à ce que l'eau s'éclaircisse, parceque le frottement multiplié, après avoir dépouillé le minerai de toutes parties terreuses, agiroit sur lui-même, & ses parties atténuées seroient soulevées & entraînées par l'eau. 6°. Pour prévenir en partie ce dernier accident, il faut éviter d'employer aucun ferrement dans la construction de la huche, parceque le minerai ne résisteroit pas à l'action du frottement du fer contre fer. Dans la vue de cette perfection, j'assemble mes bois de façon qu'il n'y a pas une seule broche de fer pour contenir les douves & les enfonçures, tant je crains ce frottement recommandé par d'autres très mal-à-propos.

Je suis surpris que dans les Manufactures considérables de faïance, l'on ne se serve pas, pour la purification des terres,

d'un patouillet au lieu d'un tamis de crin que l'on agite à grands frais & assez mal-à-droitement. L'on feroit sûr, par la *décantation*, d'avoir toujours la terre réduite à ses plus petites molécules & entièrement purgée de toute matière étrangère & nuisible; au lieu qu'un trou à la toile du tamis, cause des erreurs, rend vain & inutile un travail pénible d'une longueur immense, & souvent discrédite une manufacture par les défauts dans les pièces qui ont leurs principes dans les grumeaux passés par un trou du tamis, dont on a négligé un examen scrupuleux. J'ai suivi les opérations de la préparation de la terre des Manufactures de faïence de Rouen, je les ai trouvées bien imparfaites.

Le grillage nécessaire aux minerais sulfureux & quartzeux, accélère beaucoup le travail de leur lavage. Cette opération, moins indispensable dans nos mines par dépôt, doit être remplacée par une préparation préliminaire & naturelle qui se fait en tirant les mines long-temps avant de les laver. L'alternative des effets de la gelée, de la chaleur, des pluies & de la sécheresse, les ouvre, atténue les terres bolaires, argilleuses, vitrioliques & glaiseuses, les pulvérise au point de céder facilement aux premières impressions du bocard & du patouillet.

Dans le lavage des minerais, l'on supprime dans plusieurs forges différentes parties de ce bocard le plus propre à nettoyer toutes les espèces de mines qui sont venues à ma connaissance. Ceux qui n'ont que des mines menues; unies à des terres argilleuses; aisées à détacher, les lavent au panier ou au chauderon percé, dans un bassin traversé d'une rigole d'eau courante, & agitent ensuite ce minerai avec des rables de fer. Je trouve ce travail de longue haleine & peu exact; les pierres & autres corps étrangers, solides & d'un volume qui excède celui de la mine, restent, il est vrai, dans le panier ou le chauderon; mais ou le minerai souffre un déchet considérable, ou il reste chargé d'impuretés.

Je préférerois de jeter ces minerais seulement dans le patouillet, mais en les passant rapidement sous les pilons du

bocard : le dépouillement en est bien plus exact; elles parviennent continuellement dans la huche, où ils reçoivent plus exactement l'effet d'un frottement nécessaire pour les dépouiller des terres qui les enveloppent.

Les minerais qui sont unis à une terre bolaire, compacte, ne peuvent en être débarrassés que par le mouvement des pilons du bocard qui, en pétrissant la glaise, la mettent en dissolution avec l'eau.

Quelques Artistes, au lieu de grille de fer, se servent d'une planche criblée de trous de six à sept lignes de diamètre; mais les trous de cette planche sont continuellement bouchés, en sorte qu'un ouvrier est suffisamment occupé à les déboucher avec la pointe d'un fuseau. L'usage de la grille mobile est bien supérieur à cette mauvaise économie.

Quelques Maîtres de Forges, se contentant de laver les minerais gros dans des bassins traversés d'une eau courante, en les roulant sur le fond du bassin avec des rables de fer, les font ensuite casser à coups de masse, pour les admettre en cet état au fourneau.

Ces Maîtres de Forges prétendent que s'ils soumettoient le minerai au bocard, le frottement de la trituration occasionneroit un déchet. Je leur réponds, 1°. que leur économie est mal entendue, en ce qu'il n'est point de minerai gros par dépôt qui ne renferme en soi des cavités, qui sont remplies de parties hétérogenes dont il est nécessaire de les dépouiller.

2°. Qu'il vaut mieux perdre une légère portion de minerai, que de consommer une partie considérable de charbon à fondre vainement des matières étrangères.

3°. Que les masses à bras ne peuvent briser assez exactement le minerai, sur-tout les mines en roche, pour le mettre en état d'être appliqué au feu avec avantage; & je conclus que leur lavage extérieur est insuffisant, que ces minerais exigent un lavage intérieur, conséquemment qu'ils doivent être soumis au bocard & au patouillet à barreaux & cuillers unis ou séparés.

Le lavage à bras dans un bassin avec des rables de fer, est très lent, & ne peut être exact, même pour les minettes chargées de sable; le frottement n'est point assez vif & n'est point égal : les hommes appliqués, comme instruments, aux mouvements des machines simples, ne remplissent jamais leurs fonctions avec égalité; la fatigue, la nonchalance, la paresse, s'opposent presque toujours à la perfection de leurs opérations : le travail des machines est toujours constant & uniforme.

Il est peu de méthodes usitées pour laver les mines dont je ne me sois servi; nulle n'a rempli mes vues, comme l'usage du bocard & du patouillet à barreaux & cuillers; c'est pour quoi je conclus que toute espèce de minerai de fer doit être soumise au bocard & au patouillet, afin de les briser & nettoyer au point qu'elle exige pour être traitée avec avantage : il est cependant des mines si pures que les minerais que l'on en retire peuvent être traités dans l'état qu'ils en sont tirés.

Les minerais gros & menus, qui ne sont unis qu'à de l'argille légère, ou de la glaise, après avoir subi le lavage du bocard & du patouillet, ont acquis leur dernier degré de pureté; mais lorsque ces minerais sont unis à des sables quartzeux, des pierres, des fossilles compacts & pesants, il est nécessaire d'en faire le départ par le crible à l'eau, qui est une grille formée par des vergettes de fer en forme de prismes triangulaires, dont les intervalles qui les séparent, ont une distance proportionnée au volume relatif du minerai & des corps étrangers, de façon que ces vergettes ne s'approchent que par leurs angles. Les petits corps qui pourroient faire obstruction, échappent facilement par l'évasement inférieur des distances coniques; cette grille est contenue par deux montants qui forment une auge, dont la grille fait le fond, & est inclinée proportionnellement à la célérité de l'opération qu'exige le minerai.

Un courant d'eau tombe sur la grille, & entraîne avec elle le minerai qui descend d'une trémie au fur & à mesure

qu'il est entraîné. Si le minerai est gros, & que ce soit un sable quartzeux qui lui soit uni, ce sable passe à travers la grille, & est entraîné par l'eau, tandis que la mine purifiée reste au pied de la grille, dont elle est enlevée par un ouvrier à mesure qu'elle y est précipitée.

Si le minerai est menu, & qu'il soit chargé de castine ou de coquilles au-delà de la portion qui lui est nécessaire pour aider la fusion, alors les pierres & les autres fossiles tombent aux pieds de la grille, tandis que le minerai bien dépouillé est entraîné par l'eau dans un bassin où il se rassemble; si le minerai est partie gros ou partie menu, il faut se contenter de le bien nettoyer au bocard & au patouillet, car le crible à l'eau ne peut lui être d'aucun avantage.

J'ai souvent fait passer des minettes mélangées avec de gros sable, au crible de fil de fer à main, & à celui que l'on appelle communément *crible d'Allemagne*, qui sert à nettoyer le bled; mais comme il faut pour cette opération que le minerai soit sec pour couler sur la grille, je ne pouvois m'en servir que pendant les beaux jours de l'Été. Le crible à l'eau est bien plus commode, en ce que l'on peut en faire usage en tout temps, & qu'il est bien plus expéditif.

Il est une autre espèce de crible dont M. de Buffon fait usage, qui est très commode & très exact; il est composé d'une trémie qui introduit le minerai dans une cage longue de six à sept pieds, de figure conique, formée de gros fil de fer; cette cage est soutenue par plusieurs croisées qui traversent un axe qui porte sur deux empoeses à ses deux extrémités; le bout supérieur est garni d'une manivelle par le moyen de laquelle un homme imprime le mouvement à la machine. Le minerai étant agité dans la cage passe à travers les fils de fer, & les parties quartzeuses & autres sont conduites par l'inclinaison de la machine au bout inférieur d'où ils sortent par une ouverture pratiquée à dessein. Cette opération se fait à sec avec beaucoup de frais, de peine & de perte; j'estime qu'elle seroit plus avantageuse & plus ex-

péditive en faisant mouvoir la cage dans un bassin rempli d'eau. Il faut observer que, suivant le volume respectif des grains du minerai & celui des corps étrangers, ou c'est la mine qui passe par la grille de la cage, ou ce sont les corps étrangers; dans tous les cas ce sont les corps qui ont le plus de volumes qui restent dans la cage & n'en sortent qu'à la partie inférieure, comme le son sort du bluteau d'un moulin à farine.

En général un minerai est bien dépouillé de terre, non seulement lorsque l'œil n'y en découvre point, ni rien d'étranger, mais encore lorsque l'eau jettée dessus, y passe rapidement; comme aussi lorsqu'il *jure* sur la pelle, c'est-à-dire que quand il est lancé avec la pelle, il fait une espèce de cri, ou enfin lorsque le serrant dans la main, elle n'en reste point salie.

S'il n'est pas douteux que le lavage des minerais ne peut être poussé avec trop de scrupule, pour se procurer un produit considérable, & une fonte de qualité, il faut avouer aussi que leur mélange est une chose très avantageuse dans leurs traitements : les minerais argilleux doivent être mêlés avec les sablonneux; ceux qui contiennent des parties calcaires doivent concourir à la perfection des deux précédents, tant pour faciliter leur fusion, que le départ des parties hétérogènes respectives. Les minerais qui participent du sable & du grès, aident la fusion de ceux qui sont argilleux; les calcaires corrigent les deux espèces, & purifient les argilleux, en liant leurs parties trop fusibles, & en se servant mutuellement de fondants.

Les gros minerais, mêlés avec les minettes, opèrent un excellent effet; en ce qu'ils soutiennent ces dernières, & les empêchent de cribler à travers les charbons.

On doit apporter beaucoup de précautions dans le mélange des minerais.

La première est de les *parquer* séparément, & de les laver de même, pour ensuite en faire le mélange dans les proportions qu'elles exigent; suivant les connoissances que

l'on a acquises de leurs qualités, soit qu'on les mêle dans le parc en tas, soit en les introduisant dans le fourneau par nombre respectif des mesures proportionnelles.

Si les minerais de différente qualité sont d'un volume semblable, ils n'exigent pas pour leur lavage particulier un changement dans la grille, alors ils se mêleront parfaitement bien, en faisant une ou deux ou plusieurs lavées de l'une, & une de l'autre, suivant qu'on le juge nécessaire.

Cette méthode est une des plus exactes, mais lorsque l'on amoncelle ensemble dans un même parc des minerais de différente qualité, il est bien difficile que le mélange en soit exact; l'on trouve ordinairement des erreurs dans le produit du fourneau : cependant lorsqu'il est possible de les mêler bruts en proportions convenables, ils ne se préparent que mieux ensemble, & s'entr'aident les uns & les autres à se dépouiller des matières étrangères dans l'opération du boccard.

Il est très avantageux d'avoir beaucoup de mine préparée avant de mettre un fourneau en feu, afin que l'on ne soit pas obligé ou d'user les minerais à mesure qu'ils sortent des lavoirs du boccard, ou de précipiter leur lavage. Du premier accident, il résulte souvent un grand dérangement dans un fourneau, à cause que l'humidité qu'y apportent des minerais qui ne sont point assez épurés, diminue beaucoup l'intensité de la chaleur; moins les minerais sont bien lavés, plus ils retiennent d'humidité : enfin lorsque l'on précipite le lavage, il est rare que les minerais soient bien nettoyés, parceque l'on supprime souvent quelques précautions qui dérangent le produit d'un fourneau, rendent vaines & inutiles les attentions que l'on a apportées pour lui donner les proportions les mieux réfléchies & les plus conséquentes.



EXPLICATION

DES PLANCHES DES FOURNEAUX.

LA Planche IV représente la coupe horisontale des parties intérieures du fourneau elliptique, vues à vue d'oiseau sur toutes les proportions relatives.

A. Point central général, qui est celui de section des axes des ellipses ; celui de la tendance commune des huit rayons & du vent, le sommet & la base de l'axe de tout l'intérieur du fourneau.

BB, A, BB. Ligne perpendiculaire, ou grand axe des ellipses.

B, AB. Ligne horisontale, ou petit axe des ellipses.

BB, B, BB, B. Ligne elliptique qui forme la base du cône des parois intérieures.

C, C, C. Ligne elliptique du sommet du cône des parois intérieures, formant l'ouverture de la bure.

D, D. Massif de l'étagage de la tuyere, ou costiere de l'ouvrage du côté des soufflets, qui se prolonge en E.

G, G. Massif de l'ouvrage du contre-vent, ou costiere de l'ouvrage au contre-vent, qui se prolonge en F.

H, 2. Naissance de l'étagage de la rustine, qui est arrondi par une arc, coupant les lignes perpendiculaires ponctuées G, D.

I. Naissance & massif de l'étagage des tympes, échancré comme celui de la rustine.

K, K. Tuyere posée sur la plaque L.

L. Plaque trapézoïdale, servant de support à la tuyere K, K.

M, M. Buzes des soufflets, dont le vent fortant de leurs mufles N, N, est dirigé sur les lignes ponctuées, O, O, au centre commun A, par l'orifice T de la tuyere K, K.

P. Tympe de fer qui termine au dehors l'étagage des tympes.

Q, Q. Pages de la tympe, qui sont des poids de cinquante

renversés, pour appuyer la tympe P & servir de points d'appuis aux ringards dans le travail.

R. Pierre de la coulée qui est ferrée entre le frayeux S & la dame V, sur laquelle passe la fonte lorsqu'elle sort du fourneau pour entrer dans le moule de la gueuse.

S. Frayeux, qui est une plaque de fonte qui contient l'ouvrage, retient la coulée, & sert de point d'appui dans le travail.

T. Centre de l'orifice de la tuyere.

V. Dame sur laquelle coulent les laitiers.

X, X. Prolongation de la base des étalages.

Y, Y, Y. Soupiraux communiquant à la voûte pour la dissipation des vapeurs.

Z. Garde-feu qui empêche les laitiers de tomber sur les fraïns que l'on amoncelle en 17.

&, &. Fuite des piliers.

3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Huit rayons formés par les huit cordeaux lorsqu'ils sont tendus, lesquels doivent s'accorder tous entre eux, & tous ensemble avec celui du centre A.

11. Prolongation du petit axe BAB des ellipses, qui doit diviser en deux parties égales la distance qui sépare les caisses des soufflets.

12, 12. Maçonnerie en brique qui s'élève à la hauteur de la base des parois pour les supporter. Il y en a autant du côté des tympes, au-dessus de 12 B, 12 B.

12 B, 12 B. Massif de l'ouvrage prolongé au devant en XX par dessous les marâtres des tympes; la base BB de l'ellipse étant appuyée sur le gueusat.

13. Pilier de cœur qui supporte le bout des gueuses des deux marâtres où la naissance de la demi-voûte est en encorbellement.

14. Pilier opposé à celui de cœur : il se pratique ordinairement à côté de ce pilier un escalier ou un rampant, pour l'accès de la bure du fourneau.

15. Pilier opposé à celui de cœur, du côté des marâtres des tympes, lequel est le commencement de la grosse maçon-

- nerie qui forme le contour extérieur du fourneau par un retour d'équerre en 16 qui rejoint le pilier de cœur 14.
16. Angle extérieur sur l'extrémité de la diagonale du pilier de cœur.
17. Place où l'on tient en magasin des frains pour le service du fourneau.

EXPLICATION DE LA PLANCHE V.

Cette Planche présente la coupe perpendiculaire du fourneau elliptique dans toutes ses parties intérieures & extérieures dans ses justes proportions.

- A. Base du fourneau qui forme un entablement sur toute l'étendue, & dont la surface est au niveau B des eaux basses.
- B. Niveau des eaux basses du dessous de la roue.
- C. Niveau des eaux les plus hautes, lorsqu'elles refluent sous la roue.
- D, D. Semelle du fourneau, dans le massif de laquelle est pratiquée au centre la voûte E, & sur laquelle est appuyée la maçonnerie des piliers, des murs, & de toute la masse du fourneau.
- E. Voûte pour recevoir l'égoût des filtrations des humidités qui sont dissipées en vapeurs par les souches, au moyen de la chaleur qui lui est communiquée par le fond du creuset.
- F. Coupe du bas du creuset ou du foyer inférieur sur la longueur, depuis la rustine 19 jusqu'à la dame R.
- G. Marâtre des tympes, formée par cinq longrines de fonte, qui sont des gueuses 9 coupées de mesure, lesquelles posent d'un bout sur le pilier de cœur H & de l'autre sur le pilier de retour qui lui fait face.
- H. Pilier de cœur qui supporte les deux marâtres & arcbutent tout le môle de la maçonnerie du fourneau.
- I. Massif des éalages de l'ouvrage qui posent sur le fond L & vont s'unir à la base 5, 5 du cône des parois 7, 7.

- L. Fond de l'ouvrage qui se fait de sable ou de pierre, & re-
gne dans toute l'étendue de l'intérieur du fourneau, en
forme l'aire, & repose sur la voûte E; sa partie inférieure
est composée d'un sable calcaire.
- M, M. Mur extérieur en grand carodage, qui forme le con-
tour du fourneau.
- N, N, N, N. Contre-forts, ou mur qui contient le massif P
entre eux & les murs extérieurs.
- OO. Remplissage en moîlons entre les contre-forts N & les
fausses parois 7, 7.
- P. Massif de maçonnerie en moîlons, qui remplit l'espace en-
tre les gros murs extérieurs M & les contre-forts N.
- Q. Massif qui remplit l'espace entre les contre-forts & les
marâtres G.
- R. Dame, qui est une plaque de fonte inclinée, sur laquelle
coulent les laitiers ou *la lave* du fourneau; elle bouche la
partie extérieure de l'ouvrage F.
- S. Tympe de fer qui termine la base de l'étagage de l'ouvrage
de son côté.
- T, T, T. Grand foyer formé par les étagages qui composent
un cône renversé, dont le sommet tronqué est appuyé sur
le foyer inférieur F à la hauteur de la tuyere V, & va re-
joindre, par sa base renversée, celle du cône supérieur &
&.
- V. Tuyere posée en face de l'axe du grand cône &, &, au
niveau de la naissance des étagages I, I.
- X, X. Murs de briques, adossés aux contre-forts N pour sup-
porter les parois 6 & les contre-parois 7.
- Y. Maçonnerie en brique, assise sur les marâtres 9, G, pour
supporter la base des parois 6 & contre-parois 7, qui leur
répondent.
- &, &. Cône supérieur, dont l'axe est perpendiculaire à la
tuyere V, est formé par les parois 6, dont le sommet cou-
vert d'une plaque de fonte 2, 2, forme la bure du four-
neau.
- 2, 2. Plaque de fonte cintrée qui termine le centre de la
bure

bure 3, 3, 3, coupée à huit pans 4, 4, dont quatre grands égaux & quatre petits alternatifs au pourtour extérieur.

3. Bure du fourneau.

4. Pans du massif de la bure du fourneau.

5. Base des parois, assises sur la retraite de la base des contre-parois.

66. Élévation des parois composées de briques réfractaires, séchées à l'ombre & employées sans être cuites.

7, 7. Fausses parois formées de grosses briques, composées d'argille séchée.

8, 8, 8, 8. Batailles ou murs qui sont assis sur les gros murs extérieurs; ils sont élevés perpendiculairement au-dessus de la bure pour empêcher, dans les gros temps, que le vent ne pousse la flamme sur les ouvriers pendant qu'ils chargent. Il est d'usage, dans les mines bien montées, d'élever sur ces batailles un comble de charpente couvert d'une bonne toiture, au centre de laquelle s'élève une cheminée appuyée sur la bure du fourneau au moyen de quatre piliers : alors la masse du fourneau est à couvert des pluies qui fournissent toujours des humidités nuisibles & des vents qui, réverbérant la flamme sur les ouvriers, les empêchent de manœuvrer exactement; d'ailleurs la flamme les incommodé si fort, que souvent elle les épile jusqu'au cils (*Voyez Pl. XIII*).

Au défaut de couverture, j'ai élevé sur la bure du fourneau (depuis le dessein que j'en donne dans cette cinquième Planche) une cheminée de sept pieds de hauteur & de trois pieds d'ouverture, fermée entièrement du côté des tympes de la tuyère & au contre-vent; elle est ouverte de trente pouces à la rustine, qui est le côté du service : deux raisons m'y ont déterminé; la première pour mettre les ouvriers à l'abri des accidents qu'ils reçoivent de la part de la flamme; la deuxième pour donner plus d'élévation au foyer supérieur dont la cheminée forme une continuité, & par-là réparer (quoique faiblement) le peu d'élévation du fourneau.

9, 9, 9, 9, 9. Bouts des longrines de fonte de fer.

10, 10, 10. Canaux expiratoires.

Y

EXPLICATION DE LA PLANCHE VI.

La Figure I^{re}. représente la coupe horifontale à vue d'oiseau d'un fourneau, dont on fait usage en Saxe. Je l'ai tiré sur un modele exécuté en bois, qui m'a été communiqué par M. Manesse, Officier d'Artillerie au service d'Espagne.

- A, A, A. Cercle de l'orifice de la bure ou du foyer supérieur de 24 pouces de diametre.
- B, B, B. Cercle qui forme l'ouverture de la base du grand cône ou foyer supérieur, de 5 pieds 10 pouces de diametre.
- C, C, C. Massif des étalages formant des rayons concentriques curvilignes.
- D, D, D. Ouverture du creuset ou foyer inférieur depuis les étalages jusqu'à la surface du fond du creuset qui est prolongé jusqu'à la dame H.
- D, D, D. Canal depuis la rustine jusqu'à la dame qui forme le creuset ou le foyer inférieur dans lequel la fonte reste en bain.
- E. Base de la partie de l'étalage qui est appuyée sur les tympes.
- F. Prolongation du massif de l'ouvrage.
- G. Tympes.
- H. Dame.
- I. Frayeux.
- L. Tuyere fort éloignée de la rustine, élevée de 21 pouces au-dessus du fond & dont le vent est dirigé au centre.
- M, M. Buses des soufflets.
- N. Pilier de cœur, portant les émeütes des encorbelements des deux marâtres.
- O. Pilier soutenant l'arcade de la marâtre des tympes & faisant l'angle des murs extérieurs.
- P. Partie extérieur du pilier de cœur du côté des tympes.
- Q. Pilier du côté des soufflets, portant & arc-boutant l'arcade de la marâtre de la tuyere, & faisant l'angle des murs extérieurs.

R. Angle des murs extérieurs arc-boutant le môle de la maçonnerie.

Nota J'ai réduit les mesures de cette figure, & de celles de la précédente à la Françoisé, sur le rapport de l'aune de Dresde, composée de 21 pouces de France; pour éviter l'embarras que laissent presque tous nos Traducteurs qui ne se donnent pas la peine de traduire la valeur des choses.

EXPLICATION DE LA FIGURE II PLANCHE VI.

La Figure 2^e présente la coupe perpendiculaire d'un fourneau dont on se sert en Saxe & dont on vient de voir la coupe horisontale.

A. Ouverture de la bure, formée par l'extrémité du cône du foyer supérieur, formant un cercle de vingt-quatre pouces de diametre, dont le centre est l'extrémité supérieure de la perpendiculaire, de laquelle son extrémité inférieure est le centre du cercle B, B de la base du cône.

BB. Base du cône ou du foyer supérieur S, S, S, formant un cercle de cinq pieds trois pouces de diametre, concentrique avec le centre du sommet A, sans y avoir un juste rapport; car 63 n'a point de proportion juste avec 44, pas même avec la mesure de Dresde; la base du cône ayant trois aunes & le sommet une aune un septieme.

C, C, C. Etalages arrondis en portion de cercle, formant une coupole qui doit suspendre les charges.

D, D. Creuset ou foyer inférieur, coupé sur des lignes perpendiculaires depuis le fond jusqu'à trois pieds au-dessus de la tuyere E: cette ouverture est excessivement large.

E. Évasement extérieur de la tuyere du côté des soufflets.

F. Orifice intérieur de la tuyere.

G. Fond de l'ouvrage de dix-neuf pouces de largeur.

H, H. Massif de l'ouvrage dont la surface intérieure forme le foyer inférieur & le grand foyer.

I, I. Base des parois du côté du contre-vent.

L, L. Parois formants le foyer supérieur, élevés circulairement.

- M. Demi-arcade, ou encorbelement qui soutient le massif R & le mur extérieur O du côté du soufflage, y en ayant une pareille du côté des tympes.
- N. Clef de l'arcade qui est la base du mur O.
- O. Mur extérieur du côté des soufflets, supporté dans son milieu par l'arc-doubleau de l'arcade; ses extrémités sont assises sur la base T du fourneau.
- PP. Murs extérieurs du côté du contre-vent.
- Q, Q. Massif entre les murs extérieurs & les parties dans lesquelles sont comprises les contre-forts & les fausses parois, leur épaisseur n'étant pas réduite sur l'échelle qui ne concerne que les parties intérieures.
- RR. Massif du côté des soufflets.
- SSS. Grand cône ou foyer supérieur, ayant pour base les étales arrondis, & pour sommet la bure V élevée de 15 pieds 10 pouces.
- T. Base du fourneau.
- V. Massif extérieur du quarré de la bure.

EXPLICATION DE LA PLANCHE VII.

La Figure 3^e présente la coupe horifontale d'un fourneau quadrangulaire tel que celui d'Urville, & dont je me suis servi jusqu'en 1759.

- A,A,A,A. Quarré long qui forme l'ouverture de la bure qui n'est pas concentrique avec les foyers.
- B,B,B,B. Quarré long qui forme l'ouverture de la base du foyer supérieur; ses angles n'ont point une correspondance exacte avec le quarré de la bure. Cette ouverture est composée de deux triangles unis par leur base, desquels un est rectangle & l'autre curviligne.
- C,C,C. Ouverture du foyer inférieur formée par la base des étales à la hauteur de la tuyere.
- D. Centre de la base des parois, qui forment le foyer supérieur & qui est le point de section du vent des soufflets M.

- E. Tuyere qui est trop éloignée du centre D & de la rustine C, A.
- F. Extrémité antérieure du creuset, qui passe sous l'étagage des tympes & est prolongé jusqu'à la dame N, sur deux parallèles à retour d'équerre de la rustine. Plusieurs Fon-
deurs le déclinent tantôt du côté du pilier de cœur P, tan-
tôt du côté de l'autre pilier Q pour donner une préten-
due qualité à la fonte.
- G. Pierre de la coulée.
- H. Tympe de fer posée sur l'extrémité de l'ouvrage L : les
bouts sont enfermés dans les mureaux que j'ai supprimés.
- I. Taqueret qui pose sur la tympe H & est appuyé à son
extrémité supérieure contre la marâtre : j'ai supprimé aussi
cette pièce.
- L. Extrémité extérieure de l'ouvrage prolongé à la hauteur
de la tuyere, pour porter les mureaux, & appuyer la
dame N & le frayeux O.
- M, M. Buses des soufflets.
- N. Dame qui est ordinairement une grosse enclume de stoeh :
je la remplace par une grosse plaque de fonte.
- O. Frayeux
- P. Pilier de cœur.
- Q. Pilier de retour des marâtres des tympes.
- R. Pilier de retour des marâtres de la tuyere.
- S. Pilier angulaire du gros mur extérieur.
- Nota.* Ces quatre piliers, ainsi que les maçonneries qui les alignent,
ne sont pas dessinés dans toute leur étendue extérieure.
- T. Centre de la base des parois au contrevent, qui forment
un arc, B, T, B. dont le rayon est de trois pouces & demi.
- V. Centre de la base des parois du côté des tympes qui
forment un arc B, V, B, dont le rayon est d'un pouce &
demi. Cette façon d'excaver inégalement les deux côtés
se nomme vulgairement, cuver les parois ; l'angle qu'ils
forment est curviligne irrégulier.
- X. Maçonnerie en brique qui soutient l'ouvrage & les ma-

râtres, ayant une ouverture pour la construction du canal de la tuyere.

EXPLICATION DE LA FIGURE IV PLANCHE VII.

Cette *Figure* présente la coupe perpendiculaire d'un fourneau quadrangulaire.

- A. Perpendiculaire qui est la ligne centrale de l'intérieur du foyer supérieur y y, laquelle tombe sur la naissance de l'étagage du contre-vent.
- B. Perpendiculaire qui est la ligne centrale du grand foyer formé par les étalages, laquelle se rapproche de la tuyere à cause de la pente considérable que les parois ont de ce côté, excédant de quatre pouces celle des parois du contre-vent.
- C. Perpendiculaire qui tombe sur la tuyere D, laquelle est retirée du centre du total, ce qui rend l'étagage F de son côté bien plus rapide que l'étagage G du contre-vent.
- D. Tuyere qui est très basse, posée à l'à-plomb & au centre du côté de la bure qui lui répond.
- E. Foyer supérieur, formé par les étalages élevés sur des lignes différentes; celui des tympes est le plus bas & le plus rapide; celui de la rustine qui lui est opposé est à-peu-près de la même hauteur & plus convexe; celui de la tuyere est plus élevé que les deux autres, plus rapide que celui des tympes, & moins convexe que celui de la rustine; celui du contre-vent est plus élevé que celui de la tuyere; il s'avance jusqu'à l'à-plomb du centre du foyer supérieur, regagne le bas des parois par une courbe très convexe.
- F. Etalage de la tuyere.
- G. Etalage du contre-vent.
- H, H. Murs extérieurs jusqu'à la base des batailles qui ne sont point dessinées sur cette Planche.
- I. Mur extérieur du côté du soufflage, portant sur les mâtres.

- L. Pilier de retour, à côté duquel on pratique ordinairement un escalier, suivant l'emplacement, pour gagner la partie supérieure du fourneau lorsqu'il est construit sur un terrain plat.
- M. Parois construites en pierre calcaire.
- N. Base des parois & fausses parois, assises sur la fondation, au contre-vent & à la rustine.
- O. Mureau que l'on pratique ordinairement du côté de la tuyere, entre les deux piliers, pour construire l'ouvrage.
- P. Base des parois bâties sur les gueusats des marâtres, du côté de la tuyere & des tympes.
- R. Marâtre construite avec des gueuses qui supportent des parements qui sont appuyés obliquement sur lesdites gueuses.
- S. Massif de maçonnerie, entre les fausses parois & les murs portants les marâtres.
- T. Massif entre la maçonnerie des gros murs & des contre-parois.
- V. Fond de l'ouvrage, ou creuset.
- X, X, X, X. Massif des étalages de l'ouvrage.
- Y, Y, Y. Grand foyer, ou vuide intérieur formé par les parois.

EXPLICATION DE LA PLANCHE VIII.

La Figure premiere représente le plan d'un bocard composé, vu à vue d'oiseau.

- A, A. Biez qui contient l'eau en magasin pour la dépense de l'usine.
- B, B. Murs des joyeres du biez.
- C. Queue de la petite pale qui pousse le minerai sous les pilons du bocard en passant par l'auge F.
- D. Queue de la vanne qui fournit l'eau pour faire tourner la roue Q du bocard & celle 9 du patouillet dans le même courcier 15.
- EE. Les Queues des petites pales des goulettes & &, pour donner de l'eau pure dans les huches 3 & 4 alternative-

- ment. On a placé différemment les queues de ces pales pour faire connoître les diverses façons de les emplacer. C est dans une coche pratiquée à la partie antérieure du chapeau AB ; celle D est dans une lumière percée dans l'épaisseur du chapeau, & les deux petites E, E, sont simplement appuyées contre le chapeau.
- F. Auge conique dans laquelle on précipite le minerai : elle est foncée d'un plancher, & les côtés sont formés par deux pièces de bois G, G : le minerai est poussé par l'eau qui vient de la pale C sous les pilons de la pile R, R.
- G. Joyeres de l'auge F.
- H. Arbre du bocard ; il est garni en I de quinze cames de fer qui soulèvent les pilons en P ; d'une roue Q posée dans le courcier 15, & chacun de ses bouts porte sur ses tourillons, empoësés & plumeseuils L, L.
- I. Partie de l'arbre du bocard garni de cames de fer : cet arbre est cerclé de six frettes de fer pour empêcher qu'il ne se fende.
- LL. Plumeseuils qui soutient les bouts de l'arbre du bocard.
- M. Patte d'oye contre l'angle de laquelle la planche mobile est assujettie.
- N, N. Massifs qui soutiennent les jumelles R, R & qui bordent les sous-glacis des auges inférieures qui reçoivent l'eau bourbeuse chargée du minerai.
- O. Crampon de fer dont les extrémités sont pliées en angle droit & appointées pour entrer dans le bout de l'arbre H, pour empêcher que l'arbre ne frotte contre le minerai qui s'accumule en cet endroit.
- P. Anneau de la roue terminée par les aubes Q, Q.
- Q. Aubes de la roue du bocard H ; elles ne sont appuyées que par un bracon.
- R, R. Jumelles qui contiennent les pilons & qui sont entretenues par les clefs & les traverses S, S.
- S, S. Clefs de bois qui passent dans les lumières des traverses de bois qui contiennent les pilons.
- T. Partie du sous-glacis en face de la grille ; elle communique

nique alternativement aux deux goulettes V & X en changeant la planche Y sur la ligne ponctuée Z.

V. Goulette qui reçoit l'eau bourbeuse & chargée du minerai qui sort de la grille, & le conduit dans la huche 3 par l'ouverture I.

X. Autre goulette destinée au même usage que la précédente pour conduire le minerai dans la huche 4 par l'ouverture 2 : elle est fermée par la planche Y, lorsque la huche 4, à laquelle elle répond, est suffisamment chargée de minerai, & elle reçoit de l'eau fraîche par le petit courcier & , qui le dégorge en X.

Y. Planche mobile qui sert à boucher les goulettes des sous-glacis V X alternativement : cette planche s'appuie d'un bout contre la patte d'oye M, d'autre sur la base des jumelles R, & sur les côtés des massifs N.

Z. Ligne ponctuée qui marque l'emplacement de la planche mobile Y, lorsque l'on ferme la goulette V.

&. Deux petits courciers qui portent de l'eau nette dans les huches 3 & 4 alternativement pendant que le minerai patouille; elles sont recouvertes de planches ou de pierres tant en haut qu'en bas pour qu'elles ne gênent pas les ouvriers dans le travail & qu'il ne s'y précipite rien.

1. Ouverture pratiquée à la partie supérieure de l'enfonçure de la huche 3 pour passer l'eau chargée de minerai.

2. Même ouverture pour la huche 4.

3. Huche du patouillet dans laquelle se précipite le minerai qui vient du bocard par la goulette V : l'on y voit les barreaux dont deux sont dans un sens horizontal, & les deux autres perpendiculaires & les cuillers 6, 6.

4. Huche du patouillet dans laquelle se précipite le minerai qui vient du bocard par la goulette X; elle est dessinée au moment de l'opération qui achève de laver le minerai; les barreaux y sont représentés obliquement pour faire voir comme ils sont coudés.

5, 5. Les six pièces de charpente qui sont taillées circulairement pour soutenir les fourures & enfonçures des huches.

Z

- 6, 6. Les cuillers qui sont emmanchées dans l'arbre 7.
7. Arbre du patouillet; il pose sur ses tourillons empoesés & plumeseuils 8, & est garni d'une roue 9 9 à aubes, portées chacune sur deux bracons. Cet arbre est fretté de sept liens de fer, dont un fort entre les deux huches.
- 8, 8. Plumeseuils de l'arbre du patouillet.
9. Roue du patouillet qui tourne dans le même courcier que celle du bocard.
10. Goulettes qui servent à conduire le minerai des huches 3, 4 dans le bassin 11; ces goulettes sont bouchées pendant que le minerai patouille chacune avec une bonde de la forme A, figure 2; dont le manche C est appuyé par une traverse, comme on le voit en 10, pour empêcher que le poids de l'eau & du minerai, qui sont dans les huches, ne pousse la bonde avant que l'opération du lavage ne soit achevée.
11. Bassin à grain d'orge; il reçoit l'eau & le minerai par les goulettes 10, 10, & se vuide en 13 par une petite pale que l'ouvrier leve; il est foncé d'un plancher & terminé en son pourtour par des madriers 12 taillés sur une ligne courbe.
12. Madriers qui forment le pourtour du bassin 11; ils ont deux à trois pouces d'épaisseur & douze pouces de hauteur; ils sont appuyés par derrière avec du conroi & des remblais bien affermis.
13. Petite pale qui est plus basse que la surface des madriers 12. Pour écouler l'eau surabondante qui coule de la huche pendant que l'ouvrier agite & amoncele le minerai dans le bassin 11, l'ouvrier leve cette petite pale entièrement lorsqu'il a fini d'amasser le minerai pour faire écouler toute l'eau & le sablon qui s'est séparé du minerai & s'est cantonné dans la partie inférieure du bassin 11.
14. Massif en pierre ou en terre contenu par des madriers ou autres pièces de charpente pour soutenir la base des huches.
15. Courcier commun aux roues du bocard & du patouillet; on le construit en pierre ou en bois; il reçoit l'eau de la vanne D.

FIGURE DEUXIEME.

- A. Bonde pour boucher la base des huches par les goulottes 10, 10 : sa masse est coupée à sa surface sur la courbure des huches; ses côtés sont perpendiculaires; la partie antérieure est plus étroite que la partie postérieure qui est garnie d'un manche C.
- B. Rable de fer avec un manche de bois C. C'est avec cet instrument que l'ouvrier agit, amasse & accumule le minéral, lavé dans le bassin 11, Fig. 1^{re}.

FIGURE TROISIEME.

- E. Pelle de bois formée d'un ais de hêtre ou autre bois léger & solide : cet instrument est formé de trois pièces, qui sont l'ais qui forme la pièce principale, ou la pelle proprement dite, le manche F qui entre dans une mortaise d'un plan quarré & oblique dans sa profondeur, & d'une cheville G qui assujettit le manche à la pelle.

EXPLICATION DE LA PLANCHE IX.

Cette Planche représente sur le devant la coupe d'un bocard composé. L'on a tiré le derrière en perspective pour faire voir la liaison & l'ensemble des pièces représentées dans le plan dessiné à vue d'oiseau dans la Planche VIII.


- A. Bout de l'arbre du bocard, où l'on voit l'emmanchure des camés B.
- B. Camés de fer qui entrent de cinq pouces dans l'arbre A & s'élèvent à onze pouces; elles sont courbées par leur extrémité en épicycloïde.
- C. Plancher ou glâcis de l'auge dans lequel on jette le minéral qui est poussé sous les pilons G par un courant d'eau qui vient de la petite vanne E.
- D. Petite pale garnie de sa queue 24. & qui y est affermie par des chevilles de bois.


Z ij

- E. Petite vanne qui est fermée par la pale D. C'est par cette ouverture que l'eau du biez passe pour pousser le minéral sous les pilons, & l'entraîne par la grille P dans la huche A B.
- F. Jumelle qui est garnie de deux liens de fer 33, l'un au dessus de la traverse & des clefs 31 en bois & au-dessus de la traverse de fer 32 ; elle est affermie dans la semelle M par un fort tenon O à queue d'aronde & est arrêtée par un bras boutant 35.
- G. Montant garni d'un pilon de fonte de fer L, d'un mentonnet H, dont la queue I pénètre l'épaisseur du montant & y est retenue par derrière par deux fortes chevilles de bois.
- H. Mentonnet du montant, qui lui est fortement assemblé par tenon & mortaise, lequel cédant à la pression de la came B, souleve le montant qui retombe par son propre poids.
- I. Tenon du mentonnet.
- L. Pilon de fonte de fer, qui a une queue pyramidale de fer battu, laquelle s'enfonce dans le centre du montant.
- M. Semelle qui est établie sur une mise Q, & y est arrêtée par une entaille : pour la rendre encore plus solide on les joint par un mord de chien.
- N. Plaque de fonte de fer qui est encastrée de son épaisseur dans la semelle M ; c'est sur cette plaque que les montants G, garnis de leurs pilons L, triturent & pétrissent le minéral.
- O. Queue d'aronde de la jumelle F qui l'affermie dans la semelle M & y est retenue de force par une clef.
- P. Grille composée de barreaux de fer mobiles, qui sont établis les uns sur les autres dans une coulisse pratiquée dans le plat de la jumelle F.
- Q. Mise qui supporte la semelle M & est posée de niveau sur trois loirs R.
- R. Loirs qui portent la mise Q de la semelle M.
- S. Plancher du sous-glacis entre la pile & la huche.


- T. Bras du châssis qui contiennent l'enfonçure V de la huche ; ils sont cintrés en dedans , sur le cercle que doit décrire le dehors de la huche AB.
- V. Douves de la huche ; elles sont composées de membrures dressées & assemblées comme les douves d'une futaille.
- X. Chantier du châssis de la huche ; il est solidement établi sur trois loirs Z.
- Y Arbre du patouillet ; il est garni de fortes frettes & liens de fer I à ses bouts , & joignant les insertions des barreaux.
- Z. Loirs qui supportent le chantier X de la huche.
- AB. Huche du patouillet.
1. Liens & frettes de fer qui fortifient l'arbre du patouillet.
 2. Barreaux qui sont emmanchés dans l'arbre du patouillet Y & sont coudes , les uns à angle droit & les autres en croise.
 3. Cuillers du patouillet ; on les a supprimés dans la perspective pour éviter la confusion & pour faire voir un patouillet sans cuillers.
 4. Bonde conique qui sert à boucher l'ouverture inférieure de la huche AB pendant l'opération ; elle se retire par le moyen de son manche 5 qui est adhérent à sa partie postérieure.
 6. Fond de la goulette qui sert à dégorger le minerai de la huche AB dans le bassin 7.
 7. Bassin à grain d'orge qui reçoit le minerai patouillé ; il est composé de madriers posés en travers 8 ; lesquels sont cloués sur des loirs 34.
 8. Madriers du fond du bassin 7.
 9. Serges ou bordures du bassin.
 10. Petite pale pour écouler entièrement l'eau du bassin 7 après que le minerai est amoncelé.
 11. Echancrure à la serge 9 du bassin 7 pour écouler l'eau qui vient de la goulette S. pendant que le bocqueur ramasse le minerai.
 12. Entrée de la goulette de la huche par laquelle sort l'eau


- bourbeuse pendant que le minéral est dans le patouillet.
13. Enfonçures de la huche composée de madriers bien joints.
 14. Courbes de l'anneau du patouillet.
 15. Bras de la roue du patouillet.
 16. Aubes de la roue du patouillet.
 17. Plumefeuil qui supporte l'empoeuse & le tourillon de la roue du patouillet.
 18. Roue de l'arbre du bocard.
 20. Courbes de l'anneau du bocard.
 21. Chapeau de l'empalement du biez.
 22. Queue de la pale de la vanne 26 du courcier des roues du bocard 20 & du patouillet 14.
 23. Queue de la pale d'une rigole qui fournit de l'eau pure à la huche en perspective pendant que le minéral patouille : on a supprimé celle pour la huche coupée.
 24. Queue de la pale de l'auge B qui fournit l'eau pour pousser le minéral sous les pilons.
 25. Potilles de l'empalement.
 26. Vanne du courcier des roues.
 27. Petite vanne de la goulette 16.
 28. Bras-boutant de l'empalement.
 29. Crampon de fer attaché sur le bout de l'arbre du bocard pour empêcher qu'il ne s'use en cette partie par le frottement sur le minéral.
 30. Mortaise conique pratiquée dans la jumelle F pour introduire les barreaux mobiles de la grille P dans la coulisse.
 31. Traverses du haut en bois qui affermissent les jumelles F, & entretiennent les montants G perpendiculairement ; elles s'introduisent dans les jumelles par des coches 36, & sont retenues de part & d'autres par des clefs & des coins ; elles se démontent pour faire les réparations journalières.
 32. Traverses du bas ; elles sont composées de grosses bandes de fer retenues par des goupilles.





Echelle de 12. Pieds








Fig. 1.

Echelle 3 $\frac{1}{4}$ Ligne pour Pieds
1 2 3 4 5 6P





Fig. 2.


Echelle 1 $\frac{1}{2}$ Ligne pour Pieds
1 2 3 4 5 6Pieds

Fig. 3.




C BA


Fig. 4.



Echelle de 6. pieds pour les Fig. 1.^{re} et 3.^e
 6 5 4 3 2 1 $\frac{1}{2}$ $\frac{1}{4}$
 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 $\frac{1}{2}$ $\frac{1}{4}$
 Echelle de 12. pieds pour les Fig. 2.^e et 4.^e








33. Liens de fer qui embrassent les jumelles pour empêcher qu'elles ne se fendent & que le frottement des montants ne les creuse.
34. Goulette qui dégorge l'eau pure dans la huche pendant que le minéral patouille.
35. Bras-boutant qui soutient la jumelle : on l'a supprimé celui de la coupe.
36. Coches pratiquées dans l'épaisseur des jumelles pour placer le corps des traverses en bois.





M É M O I R E

S U R

LES SOUFFLETS DES FORGES A FER;

Qui a remporté le Prix proposé par la Société Royale de Biscaye, établie à Bergara en Espagne, sous le nom de Société *des Amis de la Patrie*; sur la question :

Quelle est la meilleure des trois especes de Soufflets employés dans les forges à fer; ou de ceux de cuir, ou de ceux de bois; ou des trompes, nommées communément Ayfarcas.

..... Geminos folles aptare memento;
 Qui motu assiduo cava per spiracula ventos
 Accipiant, reddantque focis, animasque ministrent.
P. la Sante Musa Rhetorices. LIV. I.

I N T R O D U C T I O N.

1. **L**A Sydérotechnie, ou l'Art du fer, est de tous les Arts celui qui fait un plus grand usage du feu; ses opérations sont immenses, & le minerais qu'elle traite est, de tous, celui qui exige dans sa réduction & dans son affinage, le feu le plus véhément, le plus actif, & d'une intensité la plus soutenue.

La chaleur des fourneaux de verrerie, de ceux où l'on réduit les minerais d'or, d'argent, de cuivre, même ces immenses fourneaux des arsenaux & ceux où l'on tient en bain
 une

une si prodigieuse quantité de bronze pour couler ces cloches énormes, n'approche pas de celle qui est nécessaire pour la réduction du minerai du fer, qui est après la platine le minerai le plus réfractaire : d'ailleurs la continuité de l'action augmente beaucoup l'intensité de la chaleur.

2. Les matieres qui continennent le principe du feu & qui lui servent d'aliment, cessent d'être embrasées; le feu même ne peut agir ni se développer s'il ne respire pour ainsi dire dans une atmosphere étendue, même si son action ne reçoit son impulsion d'un courant d'air : le pyrophore qui, à proprement parler, n'est qu'un charbon salin, si prompt à s'embraser, que la moindre communication avec l'air en ressuscite le feu, ne donne pas le moindre signe d'action lorsqu'il est dans une bouteille bouchée. Si l'on expose à l'air libre un charbon embrasé, seul & isolé, il s'éteint en se couvrant de la cendre qui se forme à sa surface & qui lui sert de tombeau (a); au lieu que si dans le même emplacement on approche deux charbons embrasés, il se forme entre les deux un courant d'air qui excite l'incendie, lequel est augmenté par l'action mutuelle que ces deux charbons ont l'un sur l'autre; il faut donc un courant d'air pour exciter le feu, en dépouillant continuellement la surface des charbons de la cendre qui se forme de la destruction des substances inflammables, réduites à leurs parties cadavereuses.

3. L'homme sans expérience sentant l'utilité du feu pour satisfaire ses besoins, chercha à en multiplier l'action. L'air agité

(a) Les bonnes ménagères n'ont pas besoin d'un étouffoir pour éteindre les plus gros charbons d'un brasier : elles les

posent seulement isolés autour du foyer, pour servir ensuite au besoin pour le potager de la cuisine.

par quelques corps en mouvement près d'un foyer lui fit connoître l'avantage de l'employer pour en augmenter l'action & en accélérer les effets ; le jeu de la respiration, près d'un corps embrasé, lui fit connoître qu'il pouvoit l'employer avantageusement à cet effet, & sa bouche fut le premier soufflet dont l'homme se servit pour exciter le feu ; donc celui qui eut alors la poitrine la plus dilatée & les poulmons les plus sains & les plus élastiques, posséda le meilleur des soufflets (a). Incommodé de l'ardeur du feu, de l'âcreté de la fumée & du tourbillon de cendre qui s'élève en soufflant, l'homme chercha un moyen d'opposer à ces inconvénients un corps intermédiaire qui porta au feu l'air poussé par ses poulmons, sans éprouver tant de sensations désagréables & dangereuses. Il employa un tube formé sans doute d'un bout de Roseau qui fut le premier modele de tous les tubes.

Et leve cerata modulatur arundine carmen.

Pan en forma sa flûte & ses pipeaux avant que le Luthier fut les imiter avec toutes sortes de bois, à l'aide de la tariere, du tour & du ciseau. L'homme imita ensuite le roseau, en ôtant la moelle des jeunes brins de bois, comme le sureau ou autres. Ces tuyaux, ou porte-vent adaptés à sa bouche, ont modelé la douelle des soufflets artificiels qui ne sont venus que long-temps après, sans détruire ces deux premières sortes qui sont si naturelles ; car nous voyons dans nos campagnes, où la Nature est encore brute, les Payfans n'avoir d'autres

(a) Des Voyageurs & des Naturalistes nous apprennent que *l'ourang-outang*, espece de grand singe, qui est la première nuance du passage de l'homme à l'animal, fait du feu qu'il allume en soufflant avec sa bouche.

soufflets que leur bouche (a), & parmi les moins infortunés, un canon de fusil qui passe en héritage du pere au fils, & que toute la famille successivement embouche au besoin pour allumer le feu & l'attirer. Le célèbre Bouchardon qui dessinait si supérieurement la Nature, a rendu heureusement les *Rudiments des soufflets* dans un des cartouches qui sont sous les figures symboliques qui représentent les quatre saisons de la Fontaine de la rue de Grenelle à Paris. Cet Artiste a placé sous la figure qui représente l'hiver un groupe d'enfants près d'un feu champêtre : un de ces Génies détaché du groupe, mais pas hors de la draperie qui les garantit des injures de la saison rigoureuse, souffle le feu avec un tube qu'il porte d'une main à sa bouche, gonflée par l'effort des poulmons, & de l'autre main il en dirige le bout au foyer. Le mécanisme de ce premier soufflet naturel fut le modele sur lequel on construisit le premier soufflet artificiel.

4. Deux ais paralleles joints à charniere imiterent le jeu des mâchoires, garnies supérieurement du palais & de son voile, & inférieurement de la langue & de ses muscles. Pour joindre ces ais, l'on attacha sur leurs bords des peaux d'animaux qui remplirent les espaces, & produisirent les effets des teguments & des muscles des joues, par leur ressort & leur flexibilité dans la dilatation & la compression de l'air aspiré & expiré, par l'élévation & l'abaissement de ces ais, auxquels on joignit une douelle, & le premier soufflet artifi-

(a) Le vulgaire & les enfants soufflent sur leur soupe pour la refroidir, & sur leurs doigts pour les réchauffer. Jacques Jordans, Peintre célèbre de l'École Flamande, a rendu supérieurement, dans

un tableau original gravé par Worsterman, l'indignation du satyre qui quitte brusquement un Payfan, pour l'avoir vu se servir du même moyen pour deux effets si opposés. *Fables d'Esopé.*

ciel fut construit. Si ce premier soufflet n'eut pas l'élégance de ceux que l'on trouve dans les foyers des cabinets de jour de nos palais fastueux, il satisfait également le besoin de nos premiers ayeux. Ce soufflet (a) brut fut perfectionné dans la suite, & proportionné aux usages auxquels il devoit être appliqué.

5. Le desir de simplifier les choses, d'économiser la dépense, de se prêter aux circonstances & aux positions locales, a fait inventer différentes especes de machine qui remplissent plus ou moins exactement la même indication, qui est d'animer le feu par un courant d'air plus ou moins accéléré. La meilleure sans doute de ces machines, & celle que l'on doit

(a) Soufflet *Follis* vient du mot souffler, qui est l'expiration plus ou moins forte de l'air aspiré par les poulmons : l'on en a fait le verbe *souffler*, & la machine qui a imité le jeu de cette action a reçu le nom de *soufflet*. Les Hébreux, les Grecs, & les latins ont considéré l'air agité par quelque cause que ce soit, comme un esprit, une ame, car le mot *rovah*, qui exprime ame en hébreux, signifie aussi le souffle de la vie ; en effet la respiration & le souffle de la vie sont synonymes, puisque les animaux ne tirent le principe de leur mouvement que de la respiration qui produit l'effet d'une pompe qui force, par la compression de l'air, les humeurs de se porter dans toutes les parties de leurs corps jusqu'aux extrémités, pour y entretenir la souplesse & la chaleur nécessaire.

Le Texte sacré dit *Spiritus Dei ferebatur super aquas*, pour dire que les eaux étoient agitées par le souffle de Dieu : dans un autre endroit, pour exprimer

l'approche d'un ouragan, il est dit *tantumquam advenientis vehementis spiritus*.

L'on dit d'un soufflet qui ne rend point de vent que c'est un soufflet sans ame, & ce mot ame est tiré ici du mot grec *αερός*, qui veut dire vent, haleine, air, dont l'anémone appelée coquelourde a tiré son nom *herbe du vent*, aussi le Pere la Sante, en parlant des soufflets & de leur effet, a dit, avec autant de justesse que de grace, *animasque ministrent*. Enfin du mot *πνεῦμα*, qui exprime air, souffle, vent, esprit, ame, nous en avons composé le mot pneumatique, adjectif que nous appliquons à toutes les machines qui servent de véhicule à l'air, & nous appellons Art pneumatique la science de les composer & de les diriger.

Les poulmons, qui sont les soufflets qui excitent la chaleur des animaux, tirent leur nom du mot *πνεῦμα*, qui vient de *πνέω*, je souffle, je respire.

préférer à toute autre, est celle, 1°. qui produit un plus grand effet, toutes proportions admises, 2°. qui peut s'exécuter dans tous les pays & s'adapter à tout local, 3°. celle qui est la moins dispendieuse à construire & à entretenir, 4°. enfin celle dont l'effet est certain, égal & continuel; tâchons de la trouver & de la démontrer.



PREMIERE PARTIE

Contenant la description des quatre especes générales de Soufflets usités dans les Forges.

6. **L**ES forges à fer font usage de quatre sortes de soufflets, savoir, 1°. les soufflets de cuir qui sont les plus anciens ; 2°. les trompes qui sont venues après ; 3°. les soufflets de bois qui sont plus récents ; 4°. enfin les cloches qui sont à peine établies en très peu d'endroits. Chaque sorte de ces soufflets a ses especes particulieres ; analysons-les séparément.

7. Les soufflets de cuir dont l'antiquité est très reculée, puisque l'on peut fixer leur origine à la naissance des Arts liés à la pyrotechnie, sont encore en usage pour les forges dans quelques cantons de la France, comme dans le Clermontois, le Luxembourg, la Lorraine, & quelques parties d'autres provinces : mais leur usage se proscriit. Ceux de bois ont été introduits par Befort en Franche-Comté, de là en Bourgogne, en Champagne & le Nivernois, & vont être adoptés généralement par-tout. Les soufflets de cuir se divisent en quatre especes dans chaque grandeur ; les uns sont composés de deux tables de bois d'une forme fort allongée & presque triangulaire, dont les angles du côté de la base sont arrondis. L'on attache sur les bords de ces tables un cuir fort, bien corroyé, avec des clous dont les têtes sont doubles, fort alongées & étroites, pour qu'elles appuient sur une plus grande étendue du cuir & de la courroie qui regne au pourtour des tables, afin de diminuer par là les dégradations que les tiges des clous occasionneroient au cuir & aux tables, par les trous trop fréquents. Ce cuir est coupé de façon qu'étant étendu il a la

forme de deux trapezes unis par leur base; & lorsque le soufflet est dans sa plus grande élévation, chaque coté de ce cuir forme un triangle dont le sommet est joint à la têtère, dans laquelle est affermi un tuyau conique, qui se nomme *la buse*, & sert de porte-vent. Cette espece de soufflet est mis en mouvement par l'effet d'une bascule ou d'un balancier qui élève la table supérieure & tend le cuir dans la plus grande extension possible. Cette élévation est facilitée par une ouverture garnie de sa soupape ou ventau. Cette ouverture est pratiquée dans la table inférieure qui est immobile. L'air entre dans le soufflet dans le moment de l'aspiration ou de l'élévation de la table supérieure qui détermine celle du ventau, lequel presse exactement sur l'ouverture dans le moment de l'abaissement de la table supérieure, qui est déterminé par la pression de la came de l'arbre d'une roue mue par une chute d'eau ou par tout autre agent; ce qui force l'air de passer par la buse & d'aller au foyer par la tuyere.

8. Une autre espece de soufflet est composée comme ceux de la précédente; mais ils sont munis intérieurement d'un ressort qui tend continuellement à relever la table supérieure, & à tendre le cuir comme dans les soufflets des bouchers; en sorte que pour souffler, il faut seulement presser sur la table supérieure.

9. Au lieu de mettre dans les soufflets un ressort pour les relever, quelques artisans se contentent d'attacher à la caisse supérieure le bout d'une corde; l'autre bout de cette corde est attachée à un brin de bois élastique, planté perpendiculairement derriere le soufflet, lequel produit en dehors l'effet du ressort intérieur des autres soufflets: ces deux especes sont en usage parmi les enclumiers (a). Ces ouvriers, pour

(a) Le sieur Bresin, Taillandier à Paris, a, dans ses ateliers de l'Arsenal, un pareil équipage de soufflets, pour la fabrique des enclumes qu'il traite supérieurement. Cet habile ouvrier possède dans un degré éminent l'art de travailler le fer, sur-tout en grosses pieces. Il se joue de tous les obstacles; & le fer en ses mains est une cire docile à recevoir toutes especes de formes. Il doit monter incessamment un équipage de Martinet dont nous lui avons donné l'idée pour travailler ses plus fortes pieces.

tirer un vent continué de ces soufflets, en emploient deux à chaque foyer; ils montent deux, trois ou quatre personnes dessus, ayant un pied appuyé sur l'un des soufflets, & l'autre pied sur l'autre soufflet; ils pressent tous ensemble & alternativement en cadence (a); tandis qu'ils appuient tous sur un soufflet, le ressort de l'autre l'élève, & ainsi de suite; lorsque le fer est chaud, il descendent pour prendre le marteau & forger leur piece (b). Ce travail pénible rappelle les rudiments du travail du fer avant que l'homme ait appelé à son secours la force de l'eau, du feu ou des animaux, pour servir

(a) *Alii taurinis follibus auras
Accipiunt redduntque.* VIRG. Géo.

Il semble que du temps de Virgile, qui a comparé l'ardeur & la distribution du travail des abeilles à l'activité & à l'ordre des travaux des Cyclopes, l'on ne se servoit pas d'autres soufflets que de ceux de nos Enclumiers. L'épithete de *taurinis* est purement poétique; car le cuir de taureau n'est point propre à faire des soufflets, parcequ'il est mou, qu'il est *creux*, pour parler le langage des Corroyeurs; ce qui fait qu'il ne retient pas bien l'apprêt, qu'il échappe l'air & qu'il dure peu de temps. Le cuir de bœuf est de beaucoup à préférer, parcequ'il est plein, moëlleux, solide, & qu'il tient l'air & l'eau.

(b) *Illi inter sese magna vi brachia tollunt
In numerum, versantque tenaci forcipe ferrum.*

Idem.

Dans les forges où l'on se sert encore de marteau de fer, on renouvelle ce travail à la main des premiers Forgeons & de ces anciens Cyclopes, pour faire & raccommoder les gros marteaux d'Ordon & les martinets, & pour faire les enclumes. En soudant les mises, souvent six ouvriers frappent ensemble sur la même chaude, en faisant faire la roue à leur marteau qu'ils rabattent en cadence avec une égalité de mesure

nécessaire, & qui satisfait l'œil & l'oreille du spectateur.

La manufacture de tapisserie en basse-lisse établie à Beauvais en Picardie, dont ils sort des ouvrages si admirables, a pris pour sujet d'une piece, Vulcain forgeant avec ses Cyclopes par ordre de Vénus les armures de Mars. Rien de si bien exécuté que l'ensemble de ce morceau précieux qui perd beaucoup de son prix à l'œil d'un zélé sup-pôt de Vulcain, parceque les attitudes des Cyclopes ont été manquées par le Peintre qui a fait le modele. Parmi ces Cyclopes qui sont représentés, les uns saisissent le manche de leur marteau trop près de la masse; d'autres se présentent donnant des coups à faux. Dans la réalité les uns casseroient la tête & les bras de leurs compagnons; d'autres n'attraperoient pas le point de percussion. Les Peintres n'étudient pas assez la Nature.

L'on a vu un Acteur (le sieur Cail-leau) de l'Opéra Comique, jaloux de rendre supérieurement le rôle de Forgeon dans la piece du Maréchal, passer près d'un mois dans toutes les boutiques des Maréchaux Grossiers de Paris, pour copier la raucité de leur voix, leurs attitudes, leurs gestes, leurs grimaces & leurs *rebus*, afin de mettre dans son jeu toute la vérité possible; seul moyen d'intéresser le spectateur qui savoure délicieusement la magie de l'illusion.

de

de puissance au mouvement des machines qu'il a inventées pour accélérer ses opérations.

10. Une troisième espèce de soufflets de cuir, en usage dans les forges, est mieux composée & ressemble à ceux employés dans les jeux d'orgues. Les tables qui composent ces soufflets sont des trapezes allongés; le cuir qui les unit ensemble ne fait point un sac flasque (*a*) qui absorbe une partie du vent, comme dans les autres soufflets, malgré les cercles qui contiennent intérieurement le cuir; parceque dans les soufflets de cette espèce, le cuir est appuyé sur des ais très minces qui forment des plis réguliers qui s'étendent en se développant presque verticalement & se replient horizontalement; opération qui exprime tout l'air contenu dans la capacité du soufflet. Cette espèce que j'ai vu employer dans les forges en cuivre (*b*), est à préférer à ceux des précédentes espèces; ceux-ci sont enfermés dans des caisses qui leur servent de surtout pour les garantir des accidents qui pourroient les dégrader.

11. Il y a une quatrième espèce de soufflet de cuir, qui est d'une forme cylindrique: chaque soufflet est composé de deux tables rondes, plus ou moins élevées l'une au-dessus de l'autre; l'espace qui les sépare est rempli par une serge de bon cuir souple bien cousu, lequel est contenu intérieurement par des cercles de bois espacés de pied en pied, pour assujettir ce cuir & en fixer les plis. La table inférieure est posée horizontalement sur une charpente solide, & y est affermie à demeure. D'un côté cette table est percée d'une ouverture,

(*a*) Le mot *soufflet* s'exprime en grec par le mot *φουσα*, qui veut dire aussi sac, bourse, vessie, parceque l'intumescence des flancs des soufflets de cuir les fait ressembler à des vessies enflées, comme celle de la musette qui porte l'air aux chalumeaux & aux flageolets dont elle est composée.

(*b*) Dans la forge en cuivre d'Essone, au-dessus de Corbeil, tous les soufflets

sont de cette espèce; ils sont des mieux conditionnés, produisent un très grand effet; & ils sont presque tous mis en action par le mouvement d'une seule roue, au moyen d'une cignole emmanchée au tourillon de l'arbre de la roue: cette cignolle imprime un mouvement d'oscillation à une *banbelle*, laquelle, au moyen de plusieurs renvois, fait mouvoir plusieurs paires de soufflets.

pour aspirer l'air; cette ouverture est garnie d'une soupape pour empêcher le retour du vent : au côté opposé il y a une autre ouverture qui communique à un canal qui lui est scellé exactement & par lequel le soufflet exprime le vent qui est conduit à la tuyere : ces soufflets s'élèvent perpendiculairement & se replient de même, comme les lanternes de papier cylindriques; & de même que les autres soufflets des forges, tandis que l'un aspire l'air par son élévation, l'autre l'exprime par l'effet de la compression de la machine à laquelle ils sont soumis. Ces soufflets sont très simples & d'un très bon service; ils sont employés au fourneau de la roulette, dans le Fauxbourg du Temple à Paris, où l'on repasse les litharges, cendres & grenailles de la Monnoie. Ils sont mus par des chevaux attelés à des leviers enabrés dans un pilori qui est au centre d'une roue en rochet, dont les dents en échappement pressent le bout d'une bascule qui élève alternativement chaque soufflet.

12. Enfin pour les petites forges & les travaux de la ferronnerie, de la métallurgie en général, & de tous les artisans qui se servent du feu comme instrument, l'on a mis en usage une cinquième espèce de soufflet de cuir que l'on appelle à deux ames; c'est-à-dire que pour éviter la dépense & l'emplacement de deux soufflets qui agissent alternativement, cette espèce réunit les deux opérations en une seule, appelée communément soufflet à *double-vent*, & auquel je donne le nom de *soufflet à vent continu*, parceque le vent ne coupe point à la tuyere.

Cette espèce de soufflet approprié au travail de l'émailleur lui est très nécessaire, parcequ'il faut que la flamme soit lancée continuellement sur son ouvrage; car si la flamme coupoit & que le soufflet haleta, l'ouvrier manqueroit les opérations qui demandent une continuité d'action pour parfondre exactement les émaux; sans les confondre & sans altérer leur juste dégradation. Le soufflet à double-vent est composé de trois tables, savoir, une supérieure qui s'élève par la pression de l'air, une inférieure qui descend par son propre poids

& par celui d'un corps quelconque que l'on y suspend; enfin d'une table intermédiaire qui partage le soufflet en deux parties; cette dernière, qui est cachée dans l'intérieur du soufflet par le cuir qui est cloué autour de ces trois tables, est immobile; de ses côtés sortent deux tourillons de fer pour suspendre le soufflet dans son châssis. Cette table intermédiaire est le diaphragme du soufflet; elle est percée d'une ouverture garnie de sa soupape. Le soufflet aspire l'air par l'ouverture de la table inférieure, quand elle descend, & remplit la partie inférieure du soufflet; lorsqu'on relève le soufflet, l'air de la partie inférieure passe par le diaphragme dans la partie supérieure, en souleve la table, &, par la résistance que cette table oppose, tant par son propre poids que par celui dont on la charge, elle opère une compression de l'air qui passe en partie par la tuyère; le surplus de l'air est poussé dans le foyer par la pression totale de la table supérieure, pendant que la table inférieure descend par son poids pour aspirer un nouvel air. Ces soufflets sont mis en mouvement par une branloire tirée à la main, ou au pied par une pédale; c'est ce que les ouvriers appellent communément *tirer la vache* (a). Souvent ces soufflets ont pour moteur une roue dont la puissance est un petit filet d'eau, sur-tout dans les pays montueux; dans d'autres endroits, c'est un chien comme pour les tourne-broches, que souvent des canards, des lièvres ou des oies, font mouvoir en attendant qu'ils soient eux-mêmes mis en broche (b).

13. Les soufflets de la seconde espèce sont les trompes : ce sont des machines composées de tubes perpendiculaires qui reçoivent des colonnes d'eau, qui entraînent avec elles

(a) Le cuir de vache est celui qui reçoit mieux l'apprêt de la tannerie & du courroi; c'est pourquoi tous les cuirs sont appelés vaches par les Tanneurs; ce qui a donné lieu au proverbe, *tout est vache à la tannerie, & bœuf à la boucherie.*

(b) L'éducation multiplie l'instinct des animaux, l'on est parvenu à leur

faire exécuter des opérations qui semblent demander des réflexions profondes. L'homme ne doit-il pas aussi à l'expérience qu'il acquiert dans l'histoire des actes multipliés de la société, la plus grande partie de la perfection de ses opérations : celui qui voit peu de choses a bien peu d'idées.

des courants d'air qui s'en séparent dans leur chute par l'effet de la collision occasionnée par un corps posé à dessein, sur lequel se précipite l'eau; alors l'air dégagé de l'eau est obligé de se porter à la tuyere du foyer, qui est l'issue par laquelle il trouve le moins de résistance. Les trompes furent inventées en Italie environ l'an 1640 : elles se sont répandues depuis chez diverses Nations.

14. Nous connoissons en France quatre especes de trompes, qui sont celles du Comté de Foix, celles du Dauphiné, celles des Pyrennés, enfin celles qui sont employées dans les travaux des mines comme ventilateur.

Les trompes du Dauphiné sont composées de cylindres formés avec des poutres de chêne ou de sapin, creusées intérieurement, liées fortement à l'extérieur avec des frettes de fer pour sceller exactement les jointures des deux parties qui les composent. Ces cylindres qui sont, à proprement parler, des tubes, ont de vingt-quatre à vingt-huit pieds de hauteur, ils sont posés verticalement; leur partie supérieure est creusée en cône renversé dont le sommet, tronqué à un neuvième de sa hauteur, est de quatre à cinq pouces de diamètre, & en a trois fois autant à sa base qui est la partie supérieure ou l'entrée; c'est cette partie que l'on nomme *l'entonnoir*, & le bas se nomme *l'étranguillon*. Cet entonnoir reçoit l'eau d'un magasin qui est commun à plusieurs tubes ou trompes semblables : ce magasin qui reçoit l'eau d'un aqueduc qui l'apporte de la montagne, est soutenu par une charpente solide. Les tubes des trompes sont percés obliquement de haut en bas, au-dessus de l'étranguillon, de plusieurs trous de vingt à vingt-quatre lignes de diamètre, pour recevoir l'air que l'eau attire & entraîne avec elle dans sa chute. Le reste de ces tubes, au-dessous de l'entonnoir, est creusé sur un diamètre au moins double de celui de l'étranguillon. Ces trompes sont supportées à leur base chacune sur le fond d'une cuve conique renversée, formée avec des douves de bois liées ensemble avec des cercles de fer; chacune de ces cuves a environ six pieds de hauteur sur autant de largeur à sa base, & porte sur un bassin de pierre ou de bois ou d'autre.

matière solide. Sur l'aire & au centre de ce bassin est fixé un chevalet qui s'élève à la moitié de la hauteur de la cuve; ce chevalet supporte une table de pierre ou de fer d'une figure ronde & d'un diamètre qui double celui de l'ouverture inférieure du tuyau de la trompe, lequel tuyau descend dans l'intérieur de la cuve au tiers de sa hauteur, & dégorge l'eau qui se précipite sur cette table, sur laquelle elle est éparpillée de façon que l'air s'en sépare par la force de la collision & par la différence de son poids spécifique d'avec celui de l'eau qui tombe sur le bassin. Cet air séparé devenu libre occupe la partie supérieure de la cuve, & étant continuellement pressé par un nouvel air introduit, il s'échappe par l'issue qui lui oppose moins de résistance : cet air est conduit par un canal dans le porte-vent, qui est un tube commun aux cuves qui composent ensemble la trompe de chaque feu. Le porte-vent est fermé à l'un de ses bouts, l'autre est terminé coniquement & s'avance jusque dans la tuyère, pour porter le vent dans le foyer : l'eau sort par une coche pratiquée au bas de la cuve; cette ouverture est garnie d'une petite pale qui règle, par le plus ou moins de son élévation, le volume d'eau qui doit sortir, afin que la surface de celle qui doit rester sur le bassin dans la cuve, soit toujours à un sixième de la hauteur de chaque cuve, pour former une résistance suffisante à l'air, pour que, ne pouvant s'échapper avec l'eau de la cuve, il soit forcé de se porter dans le foyer :

16. Les trompes du Comté de Foix sont composées à-peu-près sur les mêmes principes que celles du Dauphiné; elles produisent plus d'effet, parcequ'elles reçoivent des colonnes d'eau plus considérables; elles sont d'une construction plus simple & d'une exécution plus facile. Les tuyaux des trompes du Comté de Foix sont quarrés, formés avec des madriers bien joints & unis fortement les uns aux autres avec des liens & des colliers. Le haut de ces tuyaux qui reçoit l'eau du réservoir est divisé en deux branches, qui forment une fourche qui pénètre dans le réservoir où l'eau est entretenue à la même hauteur par un petit empalement : l'eau entre dans le tuyau des

la trompe par l'aisselle de la bifurcation qui forme une ouverture conique, laquelle fait l'office de l'étranguillon : l'air entre dans la trompe par la partie supérieure des deux branches de la fourche qui sont déprimées & élevées au-dessus de la surface de l'eau. L'eau dans ces trompes tombe de même que dans celles du Dauphiné, sur des tables de fonte de fer, ou de pierre ou de bois; ces tables sont posées sur des blocs dans des caisses de bois qui sont basses, mais fort allongées, ayant jusqu'à dix-huit pieds de longueur sur six à sept pieds de largeur & trois à quatre pieds de hauteur : cette caisse qui remplit l'office de la cuve des trompes du Dauphiné est commune aux tuyaux de la trompe; elle est de la même hauteur jusqu'à la moitié de sa longueur, puis elle s'élève obliquement jusqu'à six à sept pieds. C'est à cette partie qui est opposée à celle dans laquelle descendent les tuyaux, qu'est pratiquée une espèce de trémie quadrangulaire, du fond de laquelle il sort une buse qui reçoit l'air & le porte dans le foyer : l'eau sort de la caisse de la trompe comme de la cuve du Dauphiné, par une coche garnie d'une petite pale qui en règle l'évacuation. Cette espèce de trompe est bien à préférer à celle du Dauphiné, en ce que celle du Comté de Foix est moins composée, moins compliquée, conséquemment d'une construction plus facile, moins dispendieuse, moins embarrassante, & qu'elle produit plus d'effet.

17. La troisième espèce de trompes est celle que l'on construit dans les forges des Pyrénées; elle ne diffère des précédentes qu'en ce qu'elle est bâtie en pierre au lieu de bois, mais toujours sur les mêmes principes, & elle produit à-peu-près le même effet que celles du Dauphiné & du Comté de Foix.

18. Les trompes (a) de la quatrième espèce sont celles

(a) Les trompes ont tiré leurs noms de ces météores qui portent le même nom, & dont il y a deux sortes, l'une marine & l'autre terrestre : celle qui se forme sur mer est une colonne d'eau immense, en-

levée par la violence du vent; & celle que l'on voit sur terre est formée par un tourbillon de vent dont le mouvement est déterminé par les montagnes : ce tourbillon enveloppe un nuage, le comprime

dont on fait usage dans plusieurs mines pour porter de l'air pur dans le fond des galeries, & forcer l'air contagieux à sortir au dehors : ces trompes sont beaucoup moins composées que les précédentes, parceque l'on en exige moins d'effet. Ordinairement l'eau qui sort des galeries est conduite par un chéneau dans un tube de bois de sapin qui a quinze à dix-huit pieds de hauteur; l'air que l'eau entraîne avec elle s'en sépare comme dans les autres trompes, lorsqu'elle se précipite sur la pierre placée au centre d'un tonneau de la forme de ceux que l'on appelle *pipe*. Dans l'enfonçure de la partie supérieure de ce tonneau on fait un trou, dans lequel on ajuste une espece d'anche composée d'un bout de tube de bois, d'un diametre plus petit que celui de la trompe; cette anche communique l'air à un tuyau horizontal qui regagne la galerie, & y est ordinairement suspendu à la partie supérieure : ce tuyau se prolonge à mesure que la galerie prend de la profondeur dans le sein de la montagne. J'ai vu de ces trompes dont le vent pouvoit à peine éteindre la lumière d'une lampe, & qui étoit cependant suffisant pour faciliter la respiration des ouvriers qui travailloient dans des mines de cuivre, de plomb & d'argent, au fond des galeries percées à la boussole sur deux cents cinquante toises d'étendue horizontale. Cette trompe est de la même espece que celle qui est employée dans la forge à cuivre, établie dans le fauxbourg de Cassel, en Allemagne : l'on doit sentir que les trompes en général fournissent d'autant plus d'air, que la chute d'eau est plus élevée, & que la colonne en est plus considérable.

19. Les soufflets de la troisieme espece sont ceux de bois; ils ont été inventés en Allemagne (a), & apportés en France.

& en forme une colonne composée d'air & d'eau qui se précipite sur la surface de la terre ou se brise contre un rocher. En Juin de l'an 1768 je fus témoin de la formation d'une trompe de cette espece, qui paroissoit avoir 150 pieds de hauteur;

lorsqu'elle toucha terre, elle s'affaissa insensiblement & se dissipa.

(a) L'Allemagne est la patrie des machines. En général les Allemands diminuent la manœuvre considérablement par des machines appropriées à toutes

sur la fin du dernier siècle : ce sont des machines simples ; d'un service constant, uniforme & assuré, dont tout le mécanisme consiste à comprimer l'air entre deux caisses, dont une fixe & une mobile qui s'emboîtent l'une dans l'autre, & qui sont unies ensemble par une charnière appropriée. Pour donner une idée des différentes parties de ces soufflets, je vais faire succinctement la description de ceux employés pour un fourneau de fonderie.

30. Chaque soufflet est composé de deux parties principales ; l'une se nomme le giste, l'autre le volant ; le giste est une espèce de caisse plate dont le fond est composé de gros madriers de trois pouces à trois pouces & demi d'épaisseur, assemblés à plats joints & à goujons. Cette caisse a quatorze à quinze pieds de longueur, quatre pieds & demi de largeur d'un bout, & un pied de l'autre bout, ayant la forme d'un trapeze, composé d'un triangle scalene-oxygone, dont le sommet est tronqué pour former la tête du soufflet. L'aire de cette caisse est coupée de façon que l'angle intérieur de la base du trapeze a quatre-vingt-quatre à quatre-vingt-cinq degrés d'ouverture, & celui que l'on nomme extérieur qui est opposé au précédent à quatre-vingt à quatre-vingt-un degrés aussi d'ouverture ; par ce moyen le côté extérieur a plus de longueur que le côté intérieur, afin que les deux soufflets se présentent parallèlement entre eux & perpendiculairement à l'arbre de camage. Sur les bords autour de cette table l'on attache solidement des membrures de trois pouces & demi d'épaisseur, & de pareille hauteur du côté du culeton, s'élevant jusqu'à six pouces du côté de la tête (a) où il y a une traverse qui les

fortes de mouvements : ce n'est pas que nous n'ayons de célèbres Machinistes, nous avons le talent de perfectionner les machines inventées par nos voisins. Schlutter, Tome II, dit que c'est un Evêque de Bamberg, en Bohême qui a inventé les soufflets de bois en 1626 : les Comtois travaillent supérieurement dans cette partie. Le nommé Cassel, à Chau-

mont en Champagne, construit ses soufflets avec tout l'art & la précision possibles ; il a même donné de la perfection à ces machines, & ne cède en rien aux Gaucherots ses maîtres, dans *l'Art du Souffletier*.

(a) La tête du soufflet est le petit bout où viennent se réunir toutes les parties.

réunit

réunit & qui supporte une piece de bois de la largeur du gîte, les deux côtés & le dessus formant avec le gîte un canal dans lequel on place la buse ou porte-vent. Ce canal est le gosier du soufflet : il n'y a point d'épiglotte comme dans les soufflets des orgues ; il seroit cependant bien avantageux d'y en adapter une, c'est-à-dire une petite soupape pour empêcher que le soufflet n'aspire des charbons ou du laitier embrasés qui portent l'incendie dans l'intérieur. Ces accidents sont très fréquents, sur-tout dans la déflagration de la tuyere ou l'intumescence des laitiers.

21. La buse est un tube conique formé ordinairement d'une lame de fer battu, roulée & bien jointe ; les buses sont d'un meilleur usage lorsqu'elles sont en cuivre battu & soudé, ou en cuivre fondu ; celles de cette matiere sont rares à cause du prix : mais celles de fonte de fer réunissent trois avantages essentiels qui les font préférer à toute autre ; elles sont solides & durables, elles ne laissent point échapper d'air, enfin elles sont moins dispendieuses. Les buses des soufflets doivent avoir cinq pouces à cinq pouces & demi d'ouverture au gros bout, vingt-deux à vingt-quatre lignes au petit bout du côté du foyer, & quatre pieds six pouces de longueur, dont on enferme huit pouces dans la tête du soufflet : elle y doit être scellée exactement & affermie de façon à ne pouvoir être ébranlée dans les différentes manœuvres qui concernent l'administration du vent. Je donne à ces buses de fonte de fer à-peu-près la forme d'un canon : la partie qui s'enferme dans la tête du soufflet & aboutit au gosier est taillée à seize pans ; le reste est rond avec plusieurs renforts terminés par des listels & astragales : le bout à la tulipe est renforcé sur trois pouces de longueur, parceque c'est toujours en cet endroit que les buses s'usent par l'effet du frottement inévitable sur la plaque de fer qui les supporte : on pratique un trou à la gorge de la buse pour la clouer dans la tête afin de la fixer.

22. Les trous des buses des soufflets doivent être proportionnés en général, non-seulement à la grandeur des soufflets,

c'est-à-dire à la quantité d'air qu'ils doivent administrer, ayant égard à la somme de la puissance qui les comprime, mais aussi à l'espece d'opération pour laquelle ils sont destinés. Les chaufferies demandent un feu plus mou que les affineries qui exigent toute la force du vent pour obtenir une chaleur puissante. Lorsque l'on combine dans un même feu les opérations de ces deux feux, comme dans les renardieres, on présente le fer suivant son état aux différents degrés de chaleur, c'est-à-dire la fonte à affiner se met au point d'interfection des cônes du vent des deux soufflets, qui est l'endroit du creuset où la chaleur est la plus violente; le fer qui est affiné & qui n'a plus besoin de chaleur que pour suer & forger se place dans le foyer au-dessus de la tuyere où il reçoit une chaleur plus modérée & qui lui suffit.

Pour les fourneaux de fonderie il faut proportionner la quantité & la rapidité du vent, à la capacité en général des fourneaux, il en est de bien plus considérables les uns que les autres, & à la qualité des charbons & des minerais. Il y a des cantons où les minerais sont refractaires & les charbons durs, ce qui exige un degré de chaleur bien supérieur à celui qu'il faut employer pour les mines fusibles & pour les charbons doux; c'est ce degré de connoissance qui constitue le talent du Fondeur.

Dans tous les cas, la dépense du vent des soufflets pressés par la même puissance, est d'autant plus considérable, que les trous des buses sont plus ouverts. Une buse qui a vingt-deux lignes de diametre à son orifice, pousse une colonne d'air dont la base a trois cents quatre-vingt lignes deux cinquiemes, & une dont l'ajutage a vingt-quatre lignes de diametre, fournit une colonne d'air de quatre cents cinquante-deux lignes quatre septiemes de base, ce qui fait un cinquieme de plus: conséquemment le mouvement des soufflets est accéléré d'un cinquieme; mais le vent en est d'autant plus mou. Cet affaïssement plus ou moins multiplié & accéléré des soufflets proportionnellement à la dépense du vent, est bien sensible dans ceux qui servent aux jeux d'orgues; car lorsqu'il n'y a

que les flageolets, la musette & la voix humaine qui résonnent, à peine voit-on les soufflets s'abaisser; mais lorsque le tremblement, les gros bourdons, & que tous les jeux complètent la symphonie, les soufflets sont aussi-tôt bas que relevés : à peine le souffleur peut-il fournir.

23. Les rebords & les parties extérieures du gîte sont dégraissées d'un pouce par le bas, c'est-à-dire coupées en biseau ou en dépouille, pour écarter tout frottement défavorable; tout autour de ces rebords on attache intérieurement des mentonnets espacés de dix-huit pouces en dix-huit pouces; ils sont composés d'une tige perpendiculaire ouverte d'un trait de scie pour recevoir un ressort, de l'usage duquel il sera parlé : sur ces tiges sont assemblées à angle droit des têtes qui ressemblent à des marteaux, dont la panne est tournée en dehors pour appuyer sur les liteaux & empêcher qu'ils ne s'élèvent. Les liteaux sont des alaises de bois doux de trois pouces à trois pouces & demi de largeur, & dix-huit lignes d'épaisseur; ils sont posés à plat sur le rebord de la caisse du gîte, & sont continuellement pressés par l'effet des ressorts au-delà de l'étendue du gîte en tous sens : ces ressorts sont des lames de fer bien écrouis, décrivant une parabole ou une portion d'ellipse du côté du grand diamètre, & dont les deux bouts sont recourbés sur la ligne de la corde de l'arc qu'ils décrivent, afin d'appuyer parallèlement sur les côtés intérieurs des liteaux. Dans les angles du culeton qui est le côté large du gîte, il y a des oreillers qui servent à contenir fortement les rebords avec lesquels ils sont assemblés; & comme ils s'élèvent à la hauteur des mentonnets, ils servent à poser un levier ou autre pièce faisant une traverse pour soutenir la caisse supérieure lorsque l'on démonte ou qu'on remonte les soufflets pour y faire les réparations ordinaires : ces oreillers servent en même-temps de porte-ressort : ce sont des morceaux de bois de quinze pouces de longueur, six à huit pouces de hauteur, & trois pouces d'épaisseur; ils sont taillés quarrément; le haut seulement est arrondi : quelques ouvriers les remplacent par des planches, desquelles on ne tire pas le même avantage.

24. La caisse supérieure ou le volant forme un trapézoïde de même ouverture que le gîte; mais plus dilaté en tous sens d'un pouce & demi. Cette caisse n'a que trois côtés fermés, les deux costières & le fond, sans avoir égard à l'enfonçure supérieure: le bout du côté du foyer reste ouvert pour recevoir la têtiera & s'appuyer dessus: les deux côtés du volant sont prolongés au-delà de l'enfonçure, pour recevoir la cheville qui forme avec les agraffes de fer qui contiennent les bajoues, une charnière dont cette cheville est le centre du mouvement d'oscillation, lequel se communique au volant seulement. Cette caisse supérieure a quatorze pieds de longueur, quatorze pouces seulement de largeur à la charnière, & jusqu'à cinq pieds à l'autre bout, sur quarante pouces de hauteur en cet endroit, où la coupe de cette caisse décrit un arc d'un cercle qui a pour centre la cheville ouvrière, & pour rayon la distance du centre de cette cheville, jusqu'à la surface intérieure de la caisse, afin que les liteaux appuient continuellement contre la surface intérieure de toutes les parties de la caisse en cet endroit, dans son abaissement & dans son élévation, pour ne permettre aucune issue à l'air, sur-tout dans la compression. Cette caisse ou volant est formée de très larges madriers de bois joints de champ, à plat joint, & à goujons dans leur longueur, & à queue d'aronde par les bouts. On observe de faire excéder le bout des côtés pour pouvoir pousser, dans tous les fommets des angles des queues d'aronde, des chevilles triangulaires bien collées qui s'appuient sur les madriers du fond. La partie supérieure de ces caisses forme l'enfonçure; elle est composée de madriers de bois de vingt lignes d'épaisseur, joints entre eux à plat joint, collés sans rainures ni languettes, & brochés par leurs bouts sur les madriers des costières avec des broches de fer à tiges minces & larges têtes. Autrefois l'on tiroit au bournet des rainures dans les fourures pour y passer des languettes collées; cet usage a été pros crit comme abusif. L'on a aussi supprimé les chevilles de bois avec lesquelles on attachait les fourures sur les costières: on y emploie des broches de fer.

25. A vingt-six pouces de distance du bord du culeton est posé une chape de fer de six à sept pouces d'ouverture, dont les deux branches pénètrent la fourure & sont affermies en dedans par des clavettes, contre une planche qui coupe à angle droit la direction de celles qui composent la fourure : cette chape qui se nomme *le pont* sert à passer la queue de la *basse-conte* qui est une espece de pelle de fer un peu courbée qui reçoit la pression de la came ; ces comes sont des especes d'aluchons ou dents taillées en épycloïde, espacées à tiers points, adhérents à un cylindre ou arbre mu par l'effet d'une roue, qui reçoit son action d'une puissance quelconque, soit par l'effet d'un courant ou d'une chute d'eau, ou de tout autre agent. Lorsque la came échappe de dessus la basse-conte ou salicorne, qui reçoit & communique la pression à la caisse supérieure, cette caisse est relevée par l'effet d'une bascule ou manigau, qui est une piece de bois taillée en obélisque avec des renforts ; elle est posée sur une double potence en charpente que l'on nomme *chaîse des bascules* ; elle se meut sur des tourillons & empoezes, comme un canon sur son affût. Le petit bout de cette bascule qui répond à la tulipe du canon & qui est tourné du côté & au-dessus des soufflets, est ouvert perpendiculairement dans son épaisseur, par une mortaise d'un pouce de largeur, & de deux pieds de longueur, pour recevoir une crémaillere de fer qui y est suspendue, au moyen d'un boulon qui traverse la bascule. Cette crémaillere est une lame de fer d'environ trois pieds de longueur, & de deux pouces de largeur ; son bout inférieur est arrondi & recourbé en crochet ; l'autre bout qui est plat est percé de trous espacés également de pouces en pouces, pour recevoir le boulon ou goupille qui la suspend aux degrés nécessaires au bout de la bascule sur laquelle il roule dans une coche pratiquée à la partie supérieure. Cette crémaillere suspend par son crochet inférieur une agraffe de fer pliée en chevron brisé dont les deux bouts inférieurs sont recourbés, pour recevoir d'autres crochets adhérents à la caisse contre laquelle ils sont ap-

pliqués, & sont recourbés en dessous pour la soulever; l'autre bout des bascules qui répond à la culasse du canon & qui est la base de l'obélisque est renforcé pour lui donner du poids. Souvent on charge ce bout avec des pierres ou des masses de fer, en raison de la longueur du levier & de la pesanteur des caisses; car ces bascules sont, à proprement parler, des balanciers qui doivent céder à la pression de la puissance qui fait écraser les soufflets & qui, lorsque cette puissance cesse d'agir, doivent relever les caisses doucement & assez promptement pour que la came ne la rattrape pas en route, c'est-à-dire avant que la caisse ne soit entièrement relevée, ce qui diminueroit l'effet & briseroit les soufflets.

26. Lorsque les caisses des soufflets se relevent, elles aspirent fortement l'air par un trou pratiqué au gîte vers sa base: cette ouverture quarrée a seize à dix-sept pouces de longueur sur quinze à seize de largeur & se nomme *ventau*: cette ouverture se ferme exactement dans le moment de la compression par le moyen d'une soupape que l'on nomme *ventillon*, qui est une planche attachée sur le gîte du côté de la buse avec deux bouts de courroie, qui font l'office de charniere: cette planche, du côté qu'elle s'élève, est dégraissée pour faciliter son élévation du côté du culeton; elle est garnie sur ses bords avec des bandes de peau de mouton en laine, pour qu'elle s'applique plus exactement sur les bords du ventau; & crainte qu'elle ne s'élève trop au point de se renverser, ce qui rendroit nul l'effet du soufflet, elle est contenue par une longue courroie, laquelle est attachée d'un bout sur le gîte, vient ensuite traverser par-dessus le ventillon, & l'autre bout tourné en cône passe par un trou jusqu'au dehors du gîte en dessous & y est fixé par une cheville que l'on y ferré plus ou moins. Quelques souffletiers composent le ventau de deux ouvertures & de deux ventillons, ce que l'on appelle *lunettes* dans les soufflets d'orgue. Mais cette pratique est vicieuse; ils ne la mettent en usage que pour empêcher que l'on ne puisse, sans leur ministère ou sans démonter les soufflets, remédier aux désordres qui peuvent arriver. Il faut au contraire que ce

ventau soit formé d'une seule ouverture pour qu'un homme puisse s'introduire dans le soufflet au besoin, soit pour les graisser, soit pour remettre quelques ressorts déplacés. J'ai coutume, dans l'intervalle du fondage, d'y entrer avec de la lumière pour voir si rien ne se dérange & y porter du remède. Cette possibilité d'entrer dans les soufflets a sauvé la peine de galère à un homme poursuivi par les Employés des Fermes pour quelques livres de sel. Ce Faux-Saunier s'étant glissé dans une forge demanda du secours aux Forgerons qui l'enfermerent par la soupape dans un soufflet du fourneau; il étoit là comme Diomedé dans le cheval de Troyes. Les Employés, sûrs de l'avoir vu entrer dans la forge, ne s'imaginèrent pas de le trouver dans les flancs des soufflets.

Du côté de la tuyere, le fond du gîte & les côtés sont garnis intérieurement de feuilles de fer blanc ou de tôle, clouées avec beaucoup de clous dont les tiges sont petites & les têtes larges : ces feuilles de fer empêchent que les charbons ardents qui entrent quelquefois par les buses ne brûlent les soufflets. Lorsque l'on s'apperçoit de cet accident, l'on introduit de l'eau dans le soufflet par un trou pratiqué à la caisse supérieure près de la têtiera; on bouche ce trou avec une cheville. On se sert quelquefois de ce trou pour diminuer la force du vent, mais il est plus ordinaire de le modérer en ralentissant le mouvement de la roue.

27. L'épiglotte dont j'ai parlé plus haut seroit une soupape qui empêcheroit le retour du vent par la buse & s'opposeroit à l'introduction des charbons & du laitier; il faudroit que sa charnière fût à la partie supérieure pour ne point gêner le vent.

Quelques souffletiers, pour les mêmes vues, posent de champ, à un pied près de la têtiera, une planche de quatre à cinq pouces de hauteur dont les bouts s'appuient contre les rebords du gîte : mais cet usage ne remplit qu'une partie de l'indication & brise la colonne d'air, ce qui me détermine à le rejeter.

Tous les joints des pièces qui composent les soufflets sont

couverts & calfeutrés avec des lanieres de peau de mouton mégissée, que l'on appelle basannes; elles sont collées avec de la colle forte mêlée de fleur de froment. Quelques personnes, au lieu de basanne, ont essayé par économie d'employer du papier brouillard, mais sans succès, parceque le papier n'a pas assez de souplesse pour se prêter au travail inévitable des pieces qui subissent des altérations par le sec & l'humidité.

Toutes les parties qui doivent subir des frottements sont imbues d'huile d'olive, telles que les parties de toute la surface intérieure de la caisse supérieure & les côtés des liteaux qui glissent contre elle. De toutes les huiles que l'on emploie pour graisser les soufflets, celle d'olive est préférable parcequ'elle ne fait point de cambouis, ou très peu; on emploie celle de *colsa* & de lin avec assez d'avantage au défaut de celle d'olive qui ne peut être remplacée.

28. Le frottement des liteaux contre les côtés des caisses, les usent sensiblement l'une & l'autre. Le bois est une matiere dont toutes les parties n'ont pas la même solidité; les plus dures, tels les nœuds & les cloisons des utricules, sont celles qui sont le plutôt usées par le frottement qui agit sur tous les points des surfaces respectives des caisses & des liteaux; en sorte que lorsque des soufflets ont travaillé un certain temps, il se fait des rainures dans les caisses, & les liteaux qui ont une direction corrélative & concentrique avec l'arc du bout le plus éloigné du centre du mouvement, alors les élévations des rainures des liteaux entrent dans les enfonçures de celles des caisses, & respectivement celles des caisses dans celles des liteaux, comme on voit les os du crane des animaux, surtout de celui de l'homme, se joindre dans leur suture. L'on fait que les os du crane ont leur germe dans leur centre, qu'ils croissent dans le fœtus par des augmentations excentriques, que lorsque les bords de ces os se rapprochent, & sont au point de s'unir, les parties qui ont le plus de consistance font impression dans les parties les plus molles & se moulent respectivement sur ces inégalités, c'est ce qui forme l'engrainage

nage des futures du crâne sur lesquelles les jeunes Anatomistes s'exercent pour les séparer & les rejoindre : de même les surfaces des liteaux s'engrènent dans celles des côtés des caisses. Dans les réparations que l'on fait aux soufflets de temps à autre, il faut avoir égard à cet accident; car lorsque ces rainures sont trop profondes, il faut remettre des liteaux neufs & redresser les surfaces intérieures des caisses avec le ciseau & la varlope, ce qui peut arriver tous les quinze à vingt ans, quand les soufflets sont bien entretenus.

29. Les soufflets sont posés chacun sur un chevalet dont le chapeau qui en lie l'assemblage regne le long du ventau; les pieds sont chevillés dans une traverse qui pose sur une pièce de bois d'environ dix-huit à vingt pouces d'équarrissage, & y est fortement attachée; cette pièce de bois se nomme *belfaire*. Le belfaire est ordinairement enfoncé de son épaisseur dans la terre pour être plus solide. Quelquefois au lieu de belfaire on pose les chevalets sur des châssis traînants posés horizontalement sur le sol; il faut éviter de mettre un chevalet sous le milieu du gîte parceque ce troisième point d'appui est sujet à faire balancer les soufflets.

De chacun des pieds droits du chevalet il sort un bras qui y est assemblé à tenon & à mortaise, &, par une ligne oblique, va supporter le dessous du gîte auquel il est joint par une coche en biseau; l'autre bout du gîte du côté des buses est posé sur un bloc de pierre, & pour pouvoir élever ou baisser cette partie au besoin, on pose entre le soufflet & le bloc de pierre un ou plusieurs bouts de planches plus ou moins épaisses : l'on assujettit fortement la tête de chaque soufflet par un bidet bandé avec des coins contre la voûte & les parements de la marâtre de la tuyère afin que les mouvements ne dérangent point la direction du vent.

30. L'effet du mécanisme des soufflets en bois dépend de la juste application & de la pression des liteaux contre la surface intérieure des caisses supérieures. Pour opérer cet effet, il faut que ces caisses soient bien dressées, qu'elles montent & descendent par une ligne bien perpendiculaire,

que le bois dont elles sont composées soit doux, exempt de nœuds. Les liteaux sont d'autant plus parfaits, qu'ils sont composés d'un bois très sec pour qu'ils ne se coiffent point, bien doux pour que les frottements soient uniformes; qu'ils soient bien dressés, pour qu'ils s'appliquent exactement par toutes leur surface contre celles des caisses; qu'ils coulent sans secousses sur les rebords des caisses & sous les mentonnets; qu'ils soient suffisamment poussés par les ressorts; & pour que la pression se fasse en tous sens, il faut que les liteaux de chacun des côtés soient coupés, c'est-à-dire composés de trois ou quatre parties, & ceux du culeton & de la tête de deux parties seulement, & qu'ils soient tous poussés dans la direction de leur longueur par des ressorts décrivant des demi-cercles, lesquels sont attachés sur les commissures des liteaux dont les joints sont faits à mi-bois & à languette : ces ressorts poussent les liteaux dans les angles des caisses. Sans cette précaution il y auroit toujours un petit vuide à la base carrée entre les caisses & les liteaux dans les quatre angles, ce qui laisseroit échapper une quantité d'air qui feroit une soustraction considérable du total.

31. Il ne se fait en grand que deux especes de soufflets de bois, savoir, ceux de fourneau qui viennent d'être décrits, qui servent aussi pour les chaufferies, affineries, batteries, & dans des grandeurs différentes & proportionnées; ceux des fourneaux de fonderie étant les plus considérables.

Les soufflets en bois de la seconde espece sont ceux à vent continu qui remplissent l'effet de deux soufflets. Cette dernière espece est fort en usage pour les petits feux, comme aciérie, tôlerie, quarillonerie, fourneaux d'essai, de maréchaux grossiers & autres; ces soufflets sont ordinairement mus par une cignolle & une banbelle; ils sont composés sur les mêmes principes que les précédents, avec la combinaison du diaphragme des soufflets de cuir à vent continu.

32. Les soufflets de la quatrième & dernière espece sont ceux que l'on appelle cloches, qui sont employés dans quelques fonderies; ils sont ainsi nommés parceque ce sont des

tubes dont la partie supérieure est jointe à une calotte hémisphérique qui les couvre comme le cerveau des cloches. Il y en a de carrées & de rondes; les rondes sont les plus ordinaires. Je vais faire la description de celles qui sont employées dans le fourneau à manche de la fonderie de *Châtel-Naudren* en Bretagne, d'après les notes & le plan esquissé qui m'ont été envoyés par le Directeur (a) de cette fonderie.

33. Chaque cloche est un tube de huit pieds de hauteur & de quatre pieds de diamètre, formé de douves de bois d'aulne ou autre, d'un pouce au moins d'épaisseur, assujetties par sept à huit cercles de fer, ce qui forme une espèce de tonne sans fond ni bouge : la partie supérieure de ce tube est terminée & couverte par une calotte hémisphérique de plomb fort épaisse, & que l'on est obligé souvent de charger de barres & de saumons d'autre plomb pour régler le mouvement du mécanisme dont il sera parlé. La calotte ou la partie supérieure de la cloche finit par une anse de fer qui sert à suspendre la cloche au moyen d'une forte chaîne de fer. Elle est percée de deux trous : l'un, de forme trapézoïdale d'environ trente pouces carrés de surface sert à aspirer l'air; il est garni en dedans d'une soupape à charnière qui s'ouvre dans l'élévation & se ferme dans la compression, ainsi que toutes celles des autres espèces de soufflets : l'autre ouverture est circulaire de trois à quatre pouces de diamètre; elle sert à passer le vent dans le moment de la compression, & à cet effet sur son orifice, est appliquée & scellée exactement l'embouchure d'un boyau de cuir de douze pieds environ de longueur; cette cloche se place dans un récipient plein d'eau.

34. Le récipient est une tonne ou cylindre creux de neuf pieds de hauteur sur quatre pieds six pouces de diamètre intérieur, formé de douves de bois assujetties avec de forts cercles de fer; sa base est garnie d'un fond comme une cuve; il

(a) Monsieur d'Ivry, Directeur de la mine de Châtel-Naudren, près Saint-Brieux en Bretagne, a eu la complaisance de me communiquer ses *Observations sur les Cloches* dont il s'est servi.

est posé sur un plan horizontal & solide. Ce récipient est toujours rempli d'eau dont la diminution est entretenue par un petit cheneau qui en apporte du magasin supérieur qui fournit à la dépense de la machine qui met la cloche en mouvement.

35. Le mécanisme de cette espèce de soufflet s'opère par l'élévation & l'abaissement de la cloche, laquelle dans son élévation aspire l'air par son orifice supérieure garnie de son ventau ou soupape, laquelle ferme exactement le trou dans l'abaissement forcé par la pesanteur de la cloche dont le poids excède souvent trois milliers, alors l'air contenu entre la surface de l'eau du récipient & la capacité intérieure de la cloche comprimé en raison du poids & de la vitesse, est forcé de passer dans le porte-vent & y est conduit par le boyau de cuir qui est appliqué à la partie extérieure du cerveau de la cloche; & cette pression qui est toujours en raison de la pesanteur de la cloche s'opère par son seul mouvement perpendiculaire de gravitation; ce mouvement finit lorsque le bord inférieur de la cloche est près de toucher le fond du récipient, alors elle est enlevée par un contre-poids des plus singuliers appliqué au bout d'un levier du premier genre.

36. Le levier qui sert à élever la cloche est un balancier formé d'une pièce de bois de quarante pieds de longueur & de dix-huit à vingt pouces d'équarrissage, terminé à chacun de ses bouts par un assemblage de charpente formant une portion de cercle. Ce balancier est posé sur des tourillons dans le point qui le divise en deux parties qui sont inégales dans le rapport de deux à trois. La partie antérieure, c'est-à-dire celle qui suspend la cloche, est la plus courte; elle a seize pieds de longueur depuis le tourillon jusqu'au centre extérieur de la portion de cercle qui est taillée sur la courbe de l'arc que décrit cette partie dans le mouvement d'oscillation, afin que le point supérieur où est fixée l'extrémité de la chaîne qui suspend la cloche ne quitte point la ligne perpendiculaire dans l'abaissement, & que la partie inférieure sur laquelle s'appuie la même chaîne dans l'éléva-

tion ne pousse point la cloche hors du centre de son récipient; cette portion de cercle, formée par une espece de jante, est assemblée dans le bout du balancier & lui est assujettie par deux barres de fer qui s'appuient d'un bout sur ses extrémités, & de l'autre sur le corps du balancier comme deux arc-boutants opposés.

37. Du centre de l'extrémité du balancier sort une grosse barre de fer de six pieds de longueur, soutenue par deux bras de fer brochés contre la jante; cette barre est terminée par une masse de plomb formant une rotule hemi-sphérique dont le poids sert à rapprocher l'équilibre du balancier & à déterminer son abaissément; souvent même on pratique sur l'extrémité du balancier, derriere la jante, un encaissement dans lequel on met des barres & des saumons de plomb, ou autre corps quelconque pesant, pour donner plus d'activité au vent & le régler avec plus d'uniformité.

38. Le bout postérieur du balancier, qui est le plus grand, a vingt-quatre pieds de longueur; il est terminé comme le précédent par un assemblage de charpente qui forme deux portions de cercles paralleles & d'un diametre en raison de la longueur du rayon, ce bout devant décrire dans les mouvements d'oscillation une portion de cercle plus excentrique que l'autre bout, dans la proportion de la différence de leur longueur respective. Cette partie est terminée par un double quart de cercle, parcequ'ils doivent supporter chacun une des chaînes qui suspendent les contre-poids qui se renouvellent à chaque mouvement, ainsi qu'il sera expliqué.

39. La piece qui supporte les empoeses sur lesquelles roulent les tourillons du balancier est une espece de fourca ou pas d'écrevisse; elle est formée d'une poutre de vingt-deux à vingt-quatre pouces d'équarrissage; sa base est une grosse culotte qui s'enfonce de six pieds dans la terre; elle y repose sur un plan solide & y est affermie par une croisée de charpente, par des pierres & de la terre bien battue, & à la surface du sol par quatre patins ou semelles disposées en croix assemblées d'un bout au corps du pied d'écrevisse sur chacune

de ses faces, à sa base & de l'autre bout ils supportent des jambes de force, butant contre la partie élevée de cette piece principale, & l'entretiennent solide & perpendiculaire comme le pivot d'un moulin à vent. Ce pas d'écrevisse s'élève d'environ vingt-six pieds au-dessus du sol; sa partie supérieure est divisée en deux branches entre lesquelles se place & se meut le balancier sur ses tourillons qui pénètrent de part & d'autre respectivement chacune des branches dans des lumieres qui contiennent les empoeses sur lesquelles roulent les tourillons : ces deux branches du pas d'écrevisse sont solidement assemblées par des amoises de bois & des liens de fer qui en empêchent l'écartement.

40. La puissance qui fait mouvoir le balancier est une chute d'eau entrecoupée qui sort d'un magasin par un petit empalement fermé d'une vanne mobile; elle est élevée à douze pieds au-dessus de la ligne horizontale du balancier. L'eau tombe dans un bassin suspendu par les deux chaînes qui sont attachées aux extrémités supérieures des jantes des deux portions de cercles qui terminent le balancier.

41. Le bassin qui forme le poids capable d'enlever, par le moyen du balancier, la cloche de son récipient est une caisse plate quarrée de six pieds de face & de dix-huit pouces de profondeur, formée de forts madriers de bois qui composent son fond & ses quatre costieres, le tout bien assemblé & scelé, affermie par des barres de fer dont celles des quatre coins sont repliées en agraffes pour recevoir chacune le bout des chaînes de fer & y être suspendue comme le bassin d'une balance l'est à son fléau; les deux chaînes du même côté se réunissent à huit à neuf pieds de hauteur, enforte que les quatre n'en forment plus que deux qui s'attachent respectivement aux deux parties du quart de cercle du balancier, lequel en s'élevant entraîne avec lui le bassin dont les rebords rencontrent deux leviers au point de leur plus haute élévation : ces leviers ouvrent la vanne de l'empalement dont il a été parlé; alors il s'échappe de l'empalement un torrent d'eau qui emplit le bassin d'environ quarante-cinq à cinquante

pieds cubes d'eau : ce bassin devenu plus pesant que la cloche, entraîne le bout du balancier qui lui correspond ; au moment qu'il commence à descendre, il cesse de soulever les leviers de la vanne de l'empalement qui se ferme par son propre poids. La cloche sort alors de son récipient ; elle aspire l'air dans son élévation, dont le période est fixé au terme du plus grand abaïssement du bassin plein d'eau qui lui est opposé en contre-poids : ce bassin descend dans un autre bassin plus grand pratiqué en terre en forme de réservoir, il reçoit l'eau qui sort du bassin mobile par deux petites vannes dont l'ouverture se fait au moyen de la tension de deux cordes dont chaque bout inférieur est attaché à la queue de chacune des vannes qui se referment par leur propre pesanteur ; les bouts des cordes se réunissent à une certaine hauteur où elles sont fixées à l'extrémité d'une bascule.

42. La bascule qui détermine l'ouverture des vannes du bassin pour en évacuer l'eau est une piece de bois brut de vingt-quatre pieds de longueur sur huit à neuf pouces de grosseur ; elle est fixée à son centre sur un roulet à demeure dont les bouts pénètrent les jumelles d'une double potence à quinze pieds environ de hauteur ; à l'un des bouts de cette bascule sont fixées, comme il a été dit, deux cordes réunies qui s'éloignent pour ouvrir les vannes du bassin auxquelles elles sont attachées ; l'autre extrémité de la bascule est assujettie par une autre corde dont le bout inférieur se roule sur un treuil contenu dans les supports d'une chaise en charpente. Ce treuil de quatre pieds de longueur & de dix-huit pouces environ de diametre est garni d'un cric avec son arrêt & d'une manivelle ; il sert à donner une juste étendue à la corde & proportionnée à l'abaïssement du bassin dans son réservoir, afin que ces vannes s'ouvrent à la fin de chaque oscillation isochronique & que son étendue qui change en raison des variations de l'atmosphère soit alongée dans les temps humides qui la raccourcissent, & raccourcie dans les sécheresses qui la relâchent afin d'opérer un travail uniforme ; ce mécanisme est réglé par le Fondeur qui file ou renvide la corde par

le moyen de la manivelle & la fixe par l'arrêt du cric comme la soupente d'une voiture, suivant que l'exige son opération.

43. Le vent qui s'échappe de la cloche dans le moment de la compression est reçu par le boyau de cuir de dix à douze pieds de longueur; il est lâche & mobile pour obéir au mouvement de la cloche qu'il doit suivre dans son élévation, & à laquelle il est appliqué d'un bout : l'autre bout communique à un tube de bois goudronné d'environ quatre toises de longueur, porté sur des chevalets; ce tube de bois qui est le porte-vent est terminé par une buse en fer qui aboutit à la tuyère du fourneau. (*Voy. Pl. X*).

44. Il faut pour chaque fourneau deux cloches, conséquemment une double machine, & pendant qu'une cloche s'abaisse, l'autre se relève pour donner de la continuité au vent; chaque cloche foule au plus deux fois par minute, ce qui fait quatre pour les deux. Si elles se relevoient entièrement & qu'elles plongeassent dans leur récipient jusqu'à la calotte, elles donneroient chacune $100\frac{4}{7}$ pieds cubes d'air par chaque pression, ce qui feroit par minute, pour quatre pressions, $402\frac{2}{7}$ pieds cubes; mais comme elles ne peuvent s'élever totalement, ni s'abaisser entièrement, il faut prélever $\frac{1}{8}$, reste 350 pieds cubes, sur quoi il faut faire attention qu'il est rare que chaque cloche s'abaisse deux fois en une minute; il faut statuer sur 300 pieds cubes de vent qu'elles administrent au plus par chaque minute ensemble.

L'établissement de ces cloches coûte environ dix-huit cents livres; leur entretien est considérable à cause de la complication de l'ensemble de la machine qui est sujette à des chocs & à des secousses qui désunissent les assemblages & brisent les parties dont ils sont composés. Le vent de cette espèce de soufflet n'est ni uniforme, ni égal, il est coupé & tremblant; la gelée en intercepte l'usage dans les pays froids, même tempérés, pendant les rigueurs de l'hiver qui glacent l'eau des récipients. Cette machine n'a guère été d'usage en France qu'à Châtel-Naudren en Bretagne, où M. Danican, premier Concessionnaire de cette mine, l'a établie; on lui en attribue

attribue l'invention : cependant on présume qu'il en a puisé l'idée dans un Auteur Espagnol fort ancien, où il l'a trouvé gravée. Quoi qu'il en soit, elle a été rejetée comme trop dispendieuse & d'un mauvais service; on y a substitué des soufflets en bois. M. Danicau avoit pris tant de passion pour cette machine, qu'il en avoit appliqué le levier au mouvement d'un bo-card qui n'a pas réussi. On pourroit beaucoup simplifier cette machine en conservant les cloches, & appliquant à leur mouvement une roue mue par une chute d'eau qui, faisant tourner un arbre sur son axe, comprimeroit par des aluchons alternativement les cloches qui se releveroient par l'effet d'un balancier commun, de même que les soufflets en bois. (*Voy. Pl. XII, Fig. 2*).



S E C O N D E P A R T I E.

Comparaison sommaire des différentes especes de soufflets décrits dans la premiere Partie de ce Mémoire, où les avantages des uns & des autres & les désavantages qui résultent de leurs usages respectifs sont analysés; d'où l'on tire la conséquence, qui est la solution de la question proposée.

45. **P** A R M I les soufflets en cuir l'on doit donner la préférence à ceux qui sont d'une forme quarrée, dont les flancs se replient régulièrement au moyen des ais de bois attachés sur le cuir. Mais en général les soufflets de cuir sont d'un prix trop considérable, & d'un entretien trop dispendieux; ils sont très susceptibles d'être dégradés par le feu qui les desseche, & trop sujets à être crevés par les chocs inevitables dans des usines comme les forges, où tout ce qui est en mouvement est dur, roide, tranchant & brûlant. Tous ces inconvenients ont attiré tant de discrédit sur les soufflets de cuir, qu'on les a abandonnés aussi-tôt que l'on a connu les soufflets de bois; & à mesure qu'ils se sont usés, on les a remplacés par ces derniers qui sont adoptés avec succès par-tout où ils sont connus.

46. Quoique les trompes aient un air de simplicité, elles ne laissent pas d'être composées & de former un attirail très embarrassant près des foyers : indépendamment de cet inconvenient, elles sont d'une nature à ne pouvoir être adoptées généralement, parcequ'elles ne sont praticables qu'au pied des monts fourcilleux à cause de l'élévation du magasin d'eau qu'elles exigent; conséquemment les mines des pays plats & celles des côteaux arides ne peuvent être traitées avec cette espece de soufflets, parceque dans le premier cas la

pente nécessaire manque; & dans le second il y a de la pente sans eau. Deux autres accidents inévitables dans l'usage des trompes découragent leurs partisans les plus zélés, tels la gelée & l'humidité du vent. L'on fait que l'eau acquiert un degré de froid, d'autant plus considérable que sa chute est plus élevée parcequ'elle communique dans sa chute avec de nouvelles surfaces d'air frais qui absorbent les parties de feu qu'elle contient & dont elle tient sa fluidité. Dans les grandes gelées l'eau s'épaissit insensiblement à mesure qu'elle se coagule, alors il en passe une moindre quantité qui produit conséquemment moins d'effet en raison de son moindre volume : 2°. ses parties étant plus rapprochées, l'eau entraîne avec elle une moindre quantité de parties d'air & qui s'en sépare plus difficilement, conséquemment il y a moins d'activité dans le travail : 3°. enfin la forte gelée arrête tout à coup & sans ressource l'effet des trompes.

47. Dans tous les temps le vent des trompes est surchargé d'une humidité surabondante qui détruit une partie de l'intensité de la chaleur des foyers; car il est incontestable que l'air qui se sépare d'une chute d'eau divisée à l'infini par une forte collision, entraîne avec lui une partie considérable de cette eau qu'il a dissoute pour ainsi dire; chargé d'ailleurs de l'humidité de l'atmosphère, il les porte l'une & l'autre dans le foyer, tel un vent du midi qui souffle pendant un temps humide. Il est très aisé de se convaincre, par la machine pneumatique, de cette surabondance d'humidité contenue dans le vent des trompes, l'on verra que cet air dépose plus du double d'humidité contre les parois du récipient, que l'air libre de l'atmosphère dans un temps ni trop sec, ni trop humide. L'on ne peut révoquer en doute cet accident de l'humidité surabondante unie au vent des trompes; car indépendamment de l'expérience que je viens de citer, on conviendra qu'il en est du vent des trompes comme de l'air extérieur proche des chûtes d'eau considérables, & l'on peut considérer ces trompes comme des cataractes dont l'eau est divisée dans sa chute par le frottement avec l'air, & par le choc qu'elle re-

çoit des corps sur lesquels elle est précipitée, & des parois des tubes dont elle reçoit des frottements; aussi voit-on auprès des plus petites chûtes d'eau, & à plus forte raison près des cataractes considérables, un brouillard (a) qui affecte les personnes qui sont dans les environs, lesquelles se sentent couvertes d'une rosée qu'un vent adverse a poussé sur elles. Or comme il est très intéressant dans les travaux des forges d'avoir un vent exempt d'une humidité trop abondante, il faut donc employer les moyens les plus propres à dépouiller l'air d'une humidité qui lui est étrangère & qui est un principe destructif de la chaleur; & ce moyen doit être opposé au mécanisme des trompes. Aussi observe-t-on que les foyers, excités par le vent des trompes, n'ont ni la même activité, ni la même intensité que ceux dont le feu est animé par des soufflets de bois ou de cuir dont on peut accélérer le mouvement à volonté, suivant l'exigence des opérations.

48. La description des soufflets en cloches nous a fait voir combien est immense l'ensemble des équipages nécessaires à leur mouvement : la dépense qu'elles exigent pour leur établissement & celui de leur entretien est prodigieuse, leur service est inquiétant par les désordres continuels qui y arrivent & qui apportent des dérangements inappréciables dans le travail; la chaleur de leur vent tremblant & entrecoupé n'a point une intensité soutenue; & dans les pays froids, même les tempérés, l'on ne peut espérer d'en faire usage pendant les gelées qui, d'un côté, glacent l'eau du récipient, & par cet accident empêchent la cloche de s'y plonger; d'un autre côté la gelée entasse, tant autour des cloches que des bassins des contre-poids, glaçons sur glaçons qui en dérangent l'équilibre & le jeu. D'ailleurs ces cloches ont le même inconvénient que les trompes, relativement à l'élévation des eaux.

(a) Les Voyageurs nous apprennent que dans le Canada le Niagara a une cataracte qui forme un brouillard qui s'apperoit de plusieurs lieues, qu'il s'élève jusqu'aux nues &, forme, en réfléchissant

les rayons du soleil, un arc-en-ciel. Les roues à aube de nos forges, particulièrement celles du marteau, en font de même, mais en petit.

du magasin : conséquemment dans les pays plats & près des côteaux arides il n'est pas possible de les y établir.

49. Après avoir prouvé que les trompes ne peuvent être d'un usage général, à cause de la chute d'eau considérable qu'elles exigent, qui ne peut avoir lieu dans les pays plats; que ces trompes cessent d'administrer leur service dans le fort de l'hiver, à cause que la gelée en arrête le travail; que leur service n'est pas uniforme, malgré leur modérateur; accident qui vient souvent de la situation de l'atmosphère & des différents météores qui le traversent; que leur volume rend leur manœuvre dispendieuse & embarrassante, que les foyers, auxquels elles sont appliquées, n'ont pas assez de chaleur pour accélérer certaines opérations qui demandent un feu véhément qui ne peut être excité que par une intensité soutenue; ainsi, d'après ces observations concluantes, je pense que l'on doit rejeter l'usage des trompes soit en bois soit en pierre, ainsi que celui des cloches qui comportent avec elles à peu près les mêmes inconvénients que les trompes, & qui en ont encore de particuliers, tels la dépense & les accidents fréquents.

50. Une paire de soufflets de cuir coûte onze à douze cents livres d'acquisition; ils durent environ cinquante ans en les entretenant bien, pourvu qu'il ne leur arrive point d'accident considérable; il faut les réparer deux fois l'an, comme ceux de bois; chaque réparation qu'on est obligé de faire à ceux de cuir, coûte cinquante à soixante livres, pour les clous, le cuir, le suif & l'huile de poisson dont il faut abondamment: chaque réparation dure non seulement plusieurs jours à faire, mais il est encore nécessaire de les laisser autant de temps en repos avant de les faire travailler; afin que l'huile & le suif aient le temps de pénétrer les pores du cuir & le nourrissent: ce retard est un très grand inconvénient & d'autant plus préjudiciable, qu'il cause des chômages souvent très fâcheux, sur-tout lorsque l'on est pressé de fonte pour le travail de la forge, ou que l'on est obligé de faire cette réparation pendant le temps d'un fondage,

ce qui occasionne un bouché toujours très dispendieux. Au lieu que ceux de bois coûtent de quatre à cinq cents livres en principal tout montés ; ils durent soixante-dix à quatre-vingts ans ; que les deux réparations que l'on est obligé d'y faire ordinairement par chacun an, coûtent au plus dix livres chacune & ne durent au plus qu'un jour de douze heures ; enforte que cette réparation dans un fondage ne produit qu'un retard très léger sans forcer à boucher le fourneau , puisque cette réparation ne suspend le travail que pendant dix à douze heures.

51. Les Partisans des trompes, qui y sont attachées par un usage invétéré & par défaut de connoissance des autres especes de soufflets , pourront prétendre que des soufflets aussi volumineux que ceux de bois dont on se sert pour les fourneaux de fonderies , demandent une puissance considérable pour les mettre en mouvement, puisque leur effet résulte d'un frottement général de toutes les parties agissantes l'une sur l'autre. Je réponds à cette objection, qui se présente naturellement, que les frottements des liteaux , pressés par des ressorts contre les caisses supérieures dans les soufflets de bois sont si adoucis par le poli achevé des caisses & des liteaux, & par le peu d'huile dont leurs surfaces sont imbues, & dont chaque petite globule fait l'effet d'une poulie ou d'un rouleau, que l'eau nécessaire pour un seul tube d'une trompe dont l'étrangillon a quatre pouces de diamètre , est plus que suffisante pour faire mouvoir tout l'équipage des soufflets de bois d'un fourneau de fonderie & à une hauteur bien moins considérable que celle qu'exige les trompes , puisqu'une colonne cylindrique d'eau de quatre pouces de diamètre donne un quarré de douze pouces $\frac{4}{7}$ de base suivant les principes d'Archimede, & que je fais mouvoir les soufflets d'un de mes fourneaux avec une lame d'eau de douze pouces & demi quarrés, tombante sur une roue de six pieds trois pouces de diamètre sous une masse d'eau de vingt-quatre pouces de hauteur. Comme il faut pour un seul fourneau de fonderie jusqu'à quatre trompes, les trompes exigent donc un volume

d'eau trois fois & quatre fois plus considérable & une élévation quadruple. Or en multipliant le volume par la hauteur, je trouve que la puissance nécessaire pour faire mouvoir des soufflets en bois n'est au plus que la douzième partie de celle qu'il faut pour le jeu des trompes. Quel avantage pour les soufflets en bois sur les trompes, dans les lieux où il y a disette d'eau & peu d'élévation ! Conséquemment lorsque le ruisseau destiné à la dépense de l'eau pour le mouvement d'une forge ne produit que quelques pouces d'eau, il est impossible d'y pratiquer des trompes, & l'on peut y appliquer des soufflets de cuir ou de bois & employer le surplus de l'eau au mouvement d'un marteau & des soufflets des autres feux.

52. Tous les bois ne sont pas propres à composer toutes les parties des soufflets : les bois résineux qui sont blancs & légers sont les plus propres à cette espèce d'ouvrage, tels (a) le sapin, le pin, la meule, le peuplier, le tremble, l'aulne pour en composer toutes les parties ; mais les tables des gîtes & leurs rebords peuvent être faites avec des bois durs & pesants, tel le chêne, l'orme, le châtaignier & autres (b) de cette espèce sans nœuds ; parce que ces pièces sont immobiles & que les tables reçoivent une pression de l'air comprimé par la caisse supérieure ou volant, à laquelle elle doit opposer une résistance invincible. Les côtés des caisses supérieures doivent toujours être faits avec des bois légers ; le peuplier y est le plus propre, ensuite l'aulne, le sapin & le tremble successivement : les meilleurs liteaux sont de tremble ou d'aulne, les enfonçures doivent être en bois solide, sur-tout débité en planches extrêmement larges, pour éviter les joints. J'ai vu employer des planches d'orme de vingt-quatre & de trente pouces de largeur avec beaucoup de succès.

53. Toutes sortes de puissances peuvent être appliquées au mouvement des machines qui doivent presser & élever les soufflets ; le vent seul semble en être exclu parce qu'il n'est

(a) *Abies*, *pinus* ; *larix*, *populus*, *tremula*, *alnus*.

(b) *Quercus*, *ulmus*, *castanea*.

pas continu, conséquemment n'est pas susceptible d'une action égale : les animaux de toute espèce, même les hommes, enfin tout ce qui peut faire agir une pompe peut faire agir des soufflets (a). Je conçois un moyen qui ne coûteroit que la construction sans aucune dépense pour la puissance; ce moyen seroit de loger dans les flancs du fourneau la chaudière de la pompe à feu des Anglois, il y auroit action & réaction de la puissance sur l'effet & de l'effet sur la puissance, puisque la chaleur du fourneau feroit agir les soufflets & que les soufflets augmenteroient la chaleur du fourneau.

54. Je pense qu'il seroit possible d'abroger l'usage où l'on est de placer les soufflets & les machines qui les font mouvoir contre les fourneaux; car de cette position il résulte un inconvénient qui oblige toujours de bâtir le fourneau dans le lieu le plus bas, conséquemment le plus humide de l'emplacement de la forge. Il en est de même des autres feux, afin de donner plus d'élévation aux roues. L'on administreroit un vent plus égal & plus continuellement soutenu au même degré que celui fourni par deux soufflets qui coupe quelquefois & qui est toujours plus actif dans l'instant que la came ne presse que sur un seul soufflet, instant qui suit immédiatement celui auquel l'autre came échappe de dessus l'autre, parceque dans le temps que les deux comes pressent sur

(a) Est agitare duos immani pondere folles
 Hoc opus hic labor est, undis famulantibus uti
 Prestiterit.
 Trabs ipsa duos molimine magno
 Tollit & exagitat folles, qui deinde vicissim
 Perpetuum irritant alternis flatibus ignem.

P. LA SANTE.

Virgile n'auroit pas mieux rendu que le P. la Sante cette puissance qui fait agir les soufflets d'un fourneau. Nicolas Bourbon, fils d'un Maître de Forge de Champagne qui, en 1500, s'exerça à décrire

l'Art des Forges dans son Poème, intitulé *Ferraria*, n'a pas approché du mérite du Poème du P. la Sante sur le même sujet, imprimé dans le *Musæ Rethorices*.

chacun

chacun des soufflets, la puissance a à vaincre une somme double de résistance formée par le poids des deux bascules élevées ensemble; alors le vent est mol & ne perce pas. Mais lorsque la puissance exerce toute sa force sur un seul soufflet, le vent est véhément, perce au contre-vent, & presse avec tant d'activité sur la masse de matière en fusion, qu'il y communique un mouvement de flux & reflux qui paroît au dehors sur le laitier; mouvement que l'on appelle *la pousse de la taupe* qui est un véritable flux & reflux occasionné par la pression du vent. Il seroit possible de corriger ces défauts en plaçant la soufflerie à l'endroit le plus avantageux aux machines hydrauliques, en ajoutant un troisième soufflet, alors il y en auroit toujours deux agissans & un en repos. En conduisant le vent par un porte-vent, tel le sommier d'un orgue; ce porte-vent pourroit, comme les conduites d'eau, être formé par des tuyaux de fonte de fer ou de bois bien scelés; ils apporteroient le vent dans un réservoir situé près du fourneau, & de ce réservoir sortiroit un bout de buse qui iroit aboutir dans la tuyere; ce réservoir ou magasin d'air seroit formé à l'instar de la vessie de la musette; l'air entrant par un trou garni d'une soupape l'enfleroit comme un balon & un poids considérable qui le comprimeroit, lui feroit pousser un vent puissant & continu dont on augmenteroit l'intensité en augmentant la masse du poids dont seroit chargé le réservoir; ce réservoir seroit lui-même une espèce de soufflet quarré de quatre pieds en tous sens de largeur, & de six pieds de hauteur, composé de deux tables dont une inférieure & immobile qui recevrait d'un côté le vent du sommier; de l'autre qui seroit celui du foyer, il seroit percé pour recevoir une espèce de buse, ou porte-vent qui conduiroit le vent à la tuyere; la table supérieure seroit chargée d'une pierre, d'un poids proportionné à la roideur du vent dont on auroit besoin; l'espace entre les deux tables seroit garni par des ais de bois de neuf pouces de largeur qui se couperoit par les bouts sur un angle de quarante-cinq degrés & seroient joints ensemble par des cordons de nerf intérieurement & par des

bandes de basannes, lesquelles faisant l'office de charnières, sceleront exactement les jointures & ressembleront beaucoup aux soufflets d'orgues pour la construction intérieure. Ces soufflets seroient contenus dans une espece de caisse qui les garantiroit de tous accidents. On dira qu'il faut que le vent croise, conséquemment qu'il n'est pas possible de le faire croiser avec une seule buse; je soutiens le contraire, car en applatissant le bout de la buse & lui donnant une étendue déterminée par le besoin, le vent en sortant se divergera & portera l'activité dans les différentes parties du foyer.

55. Les soufflets de bois d'un fourneau, dans la proportion que je les ai décrits, poussent chaque fois qu'ils expirent chacun 53040 pouces d'air environ ou 30 pieds $\frac{2}{3}$ cubes ou deux liv. six onc. deux gros deux grains d'air. Ils expirent 312 fois par heure, c'est 16,601,480 pouces cubes ou 9607 pieds $\frac{1}{3}$ cubes qui produisent 1,390,613,120 lignes cubiques qui donnent 159 pieds $\frac{11}{15}$ cubes par minute pour chaque soufflet, 319 pieds $\frac{11}{15}$ cubes pour les deux. Les trous des buses des soufflets n'ont que vingt-deux lignes de diametre d'ouverture, qui donne un quarré de 380 lignes $\frac{2}{7}$, ou 2 $\frac{1}{2}$ $\frac{1}{7}$ pouces $\frac{2}{7}$ de lignes. En réduisant la masse d'air contenue dans chaque soufflet en une colonne dont la base soit égale à l'ouverture de chacune des buses, cette colonne auroit 1675 pouces de longueur qui est poussée entièrement par chaque compression; conséquemment il passe par chaque minute une longueur de 8700 pouces de cette colonne ou 145 pouces par seconde, & comme chaque compression s'acheve en 11 secondes $\frac{3}{4}$, l'on peut donc dire que la rapidité du vent est, avec la situation naturelle de l'atmosphère, comme 1 est à 1703. M. de Réaumur dans l'*Art des forges*, & d'après lui M. Bouchu, a fait un calcul dont les résultats sont bien plus considérables, puisqu'ils donnent 57 pieds cubiques d'air contenu dans chaque soufflet qui s'écrase huit fois par minute, ce qui donneroit une somme de 456 pieds cubes d'air par minute, conséquemment une puissance trois fois plus forte que celle des souff-

flets dont nous nous servons dans ce pays-ci (la Champagne). Sans révoquer en doute les opérations de ces deux Savants, je crois pouvoir dire que peut-être l'un a calculé toute l'étendue de la caisse supérieure du soufflet, sans avoir égard qu'il n'y en a qu'une partie qui comprime l'air ; car suivant sa supputation, qui monte à 98,280 pouces cubes, il faudroit que les soufflets eussent 16 pieds de longueur, 5 pieds de largeur, & qu'ils foulassent de 25 pouces : je n'en ai point vu de ce volume. A l'égard de la vitesse de leur action, il n'est pas possible avec nos charbons, nos mines & les matériaux que nous employons pour la construction des fourneaux, de pousser la violence du vent au point de faire écraser les soufflets huit fois par minute, & pour y parvenir, toutes choses admises, il faudroit que l'ouverture des buses soit plus grande, sans quoi il faudroit tripler la puissance, d'où il résulteroit des efforts qui ruineroient bientôt les soufflets.

Pour calculer & trouver au juste la quantité du vent qui entre dans un fourneau par le moyen des soufflets, il faudroit soustraire du total la perte inévitable qui s'en fait & qui a deux causes ; la première, par le défaut de justesse de la jonction des pieces dans les angles & les différents accidens qui peuvent survenir & qui ne dérangent point assez les soufflets pour obliger à des réparations ; la deuxième est le reflet inévitable qui se fait à la tuyere : l'air qui est comprimé dans la buse & poussé avec violence, en sortant passe dans un milieu qui ne le comprime point & l'attire par son analogie, ce qui le fait diverger ; les parties latérales du cône qu'il forme, dont la base est à l'embouchure de la tuyere, sont repoussées par les parois de la surface de la tuyere, en quantité d'autant plus considérable que les bouts des buses sont plus éloignés de la bouche de la tuyere : cet accident est sensible par l'impression que le vent fait sur les mains & sur le visage de l'Observateur.

Comme l'on a calculé la quantité d'air en volume & en poids, qui entre dans la composition d'un mille de fonte de

fer, j'ai cru devoir faire cette observation, pour prévenir du résultat ceux qui se livreront dans la suite à ces spéculations, n'ayant égard qu'à l'air extérieur administré pour animer le feu, sans avoir égard à l'air contenu essentiellement dans les substances qui servent à la composition de la fonte de fer, tel la mine, le charbon, la castine & l'herbue. Je suis entièrement persuadé que le vent des soufflets qui est fugace n'entre pour rien dans la combinaison de la fonte comme partie constitutive; que l'air fixe contenu dans les matériaux que l'on emploie & qui est de leur essence, est le seul qui reçoive des entraves assez puissantes pour faire partie constitutive du fer, & même qu'il est surabondant dans un terme infini. Ce qui fonde ma certitude sur ce fait, c'est la grande disproportion qu'il y a entre le volume de matière produite, d'avec celui des matières employées; car pour faire une toise cube de fonte de fer, qui est le produit le plus ordinaire d'un fourneau en trente jours de travail, l'on emploie communément

	Toises.	Pieds cubes.	Poids.
	54	128 de charbon	162000
	10	326 de mine	275000
	1	17 de castine	27500
		116 d'herbues	13700
TOTAL	65	587	478200
Sur quoi il faut prélever pour les matières vitrifiées qui sortent du fourneau	22	18	54000
RESTE	43	569	424200

En sorte que la fonte de fer, qui est le produit des matières employées, n'est que $\frac{1}{43}$ relativement au volume, & environ $\frac{7}{24}$ du poids.

CONCLUSION.

Par l'examen de la dépense des différentes especes de soufflets, tant en principal qu'en frais d'entretien, il est démontré, que les soufflets de bois ne reviennent par an qu'à trente livres, tant à acheter que d'entretien; que ceux de cuir reviennent au moins à cent cinquante livres par chacun an, ce qui fait une dépense cinq fois plus forte que celle qu'occasionnent les soufflets en bois; ainsi il y a beaucoup d'économie à faire usage des soufflets de bois. Cette économie seroit un foible avantage s'il n'y avoit pas d'autres causes de préférence : mais puisque l'action des soufflets en bois est plus puissante, plus uniforme que celle des soufflets de cuir, des trompes & des cloches; que leur manœuvre est bien moins embarrassante; qu'ils peuvent se construire par-tout, convenir à tout local, se prêter à tout besoin; les soufflets de bois ont donc sur toutes les autres especes de soufflets des avantages qui leur méritent une préférence exclusive pour l'usage des forges : c'est pourquoi je conclus que les soufflets de bois sont ceux de la meilleure espece pour le service des forges.

Comme dans les Sections des Arts publiés par l'Académie Royale des Sciences sur les travaux des Forges, dans l'Encyclopédie & dans d'autres Ouvrages en ce genre, l'on trouve des Planches & des explications exactes des différentes especes de trompes & de soufflets en bois, j'ai cru inutile de les répéter ici; je donne seulement le plan du soufflet en cloche de Chatel-Naudren en Bretagne, qui n'est connu que de peu de personnes. *Voyez* Planche X & son explication page 230 & suiv.



EXPLICATION

DE LA PREMIERE PARTIE DE LA PLANCHE X.

- A. Cloche suspendue à une chaîne de fer; elle est au moment de son élévation.
- B. Cuve pleine d'eau qui sert de récipient à la cloche A lorsqu'elle est abandonnée à son propre poids.
- C. Soupape par laquelle la cloche A aspire l'air dans son élévation.
- D. Boyau de cuir qui reçoit le vent de la cloche A & l'introduit dans le porte-vent de bois E.
- E. Tuyau de bois qui sert de porte-vent; il le reçoit du boyau de cuir D, & le dégorge dans la tuyere du foyer F.
- F. Tuyere qui entre dans le foyer; elle reçoit le vent du tuyau E.
- G. Porte du foyer F que l'on démolit, lorsque le fourneau est hors de feu pour le visiter & y faire les réparations nécessaires.
- H. Cheminée du fourneau.
- I. Toiture du halage du fourneau.
- L. Balancier composé d'une grosse piece de charpente mobile sur les tourillons de son axe.
- M. Portion de cercle antérieur du balancier L.
- N. Fleche de fer qui sort du balancier L pour supporter la masse de plomb O; elle est soutenue par deux bras de fer P.
- O. Masse de plomb emmanchée au bout de la fleche N pour faire descendre la cloche A plus promptement dans le récipient B.
- P. Bras de fer qui soutiennent la fleche N.
- Q. Bras de fer plus longs que les précédents; ils soutiennent l'assemblage du quart de cercle M.
- R. Deux quarts de cercle assemblés en charpente au balancier L, & auxquels sont suspendues deux chaînes a.

- S. Bras de bois qui soutiennent les quarts de cercle R.
- T. Branches de l'attache fourchue V, entre lesquelles se meut le balancier L.
- V. Attache fourchue solidement établie; elle est affermie par quatre bras-boutants X.
- Y. Courcier qui reçoit l'eau d'un magasin situé derrière le fourneau; il est fermé par un petit empalement mobile Z.
- Z. Petit empalement mobile qui est levé par le bassin C, lorsque la cloche A plonge dans son récipient B.
- &. Bras fixés à des charnières; ils levent la pale du petit empalement Z lorsque le bassin C est entraîné par la cloche A.
- a. Chaînes qui se divisent en deux branches; leur bout supérieur est fixé au haut des quarts de cercles R, & leur bout inférieur *b* à des anneaux qui sont placés aux angles du bassin C.
- t. Bouts inférieurs des chaînes divisées en deux branches qui suspendent le bassin c.
- c. Bassin mobile. Il est composé de madriers assemblés en forme de cuve plate; deux petites vannes *d d*, pratiquées vers le fond, se levent lorsque le bassin est à son plus grand abaissement, & ce par l'effet d'un levier à ressorts *f*; alors il dégorge l'eau qu'il a reçue par le petit empalement Z qu'il ouvre lorsqu'il est entraîné par le poids de la cloche A.
- d. d. Petites vannes du bassin *c* qui se ferment par leur propre poids, & sont ouvertes par le moyen du levier à ressorts *f*, auquel est fixé une chaîne *e*, qui se divise en deux parties pour s'accrocher l'une & l'autre à chacune des petites vannes.
- e. Chaîne suspendue au ressort *f* à son extrémité supérieure & par ses bouts inférieurs aux petites vannes *d d*.
- f. Balancier à ressort fixé d'un bout à une chaîne *i*, qui se renvide sur le treuil *l*, de l'autre bout il élève une chaîne *e* qui est fixée aux deux petites vannes *d d*. du bassin *c*; ce balancier porte dans son milieu sur la traverse *h* d'un châssis en bois *g*.

- g.* Chassis composé d'un assemblage en charpente pour supporter le balancier à ressorts *f*.
- h.* Traverse du chassis *g* qui supporte le balancier *f*.
- i.* Chaîne qui est arrêtée d'un bout au balancier *f*; l'autre se renvide sur le treuil *l* pour lui donner le degré d'étendue nécessaire.
- l.* Treuil par le moyen duquel on donne à la chaîne *i* l'étendue dont elle a besoin.
- m.* Manivelle du treuil *l* pour lui imprimer le mouvement : lorsque la chaîne *i* est dans son degré d'étendue, on fixe le treuil par le moyen d'un cric & de son arrêt.
- n.* Jambes du treuil *l*.
- o.* Semelle dans laquelle sont assemblées les jambes *n* du treuil *l*.
- p.* Mur qui supporte le courcier qui apporte l'eau du magasin.



OBSERVATIONS

SUR L'HISTOIRE NATURELLE

DU CRAPAUD.

1. **L**E Crapaud est réputé un animal hideux, nuisible & venimeux. Ces imputations, peut-être fausses, lui ont attiré le mépris, la crainte & l'animadversion de la plupart des hommes. Combien de personnes à son aspect sont saisies d'effroi! Mais les Physiciens, qui savent apprécier le mérite des êtres, & reconnoître dans le plus petit puceron l'immense & merveilleuse fécondité de la Nature, ne trouvent rien de méprisable à leurs yeux. Plusieurs Savants ont publié l'Histoire du Crapaud, mais peut-être que ceux qui m'ont précédé sur ce sujet, n'ont pas eu l'occasion de faire les observations suivantes qui pourront répandre du jour & détruire des préjugés & des erreurs.

2. Dans le mois de Juin de l'an dernier (1770), je trouvai le long des bords d'un ruisseau des Crapauds qui levoient extraordinairement la tête; les uns étoient immobiles, d'autres s'agitoient, d'autres se traînoient avec peine. J'en attrapai quelques-uns; je les examinai; je m'apperçus qu'ils étoient tous malades, les uns ayant les narines seulement rouges & gonflées, d'autres avoient une narine ouverte & comme rongée par un chancre, l'autre narine intacte; d'autres avoient les deux narines fort endommagées: il y en avoit enfin, & c'étoit les plus malades, qui avoient les yeux presque hors de la tête, & cependant ils gravissoient encore. Je reconnus aisément la cause de cette espèce de maladie épizootique, par l'examen des parties endommagées où j'apperçus un mouvement d'ondulation, & à l'aide de la loupe, j'y découvris des vers blancs qui avoient depuis le sixième d'une ligne jusqu'à une ligne de longueur, suivant les progrès de la maladie.

3. Je rapportai à la maison plusieurs de ces Crapauds, j'en enfermai de sains avec des malades; mais la maladie ne se communiqua pas. J'en posai deux malades sous des coupes de verre à boire pour examiner les progrès de cette maladie. Les petits vers que j'avois vus grossirent en très peu de temps, en se nourrissant de la substance de la tête du Crapaud. Le premier, qui n'avoit qu'une légère inflammation à la narine gauche, restoit dans l'inaction; mais un second qui avoit les deux narines très endommagées & ouvertes, s'agitoit en élevant la tête, en la tournant en tous sens; les plaies se dilatoient; les vers en trois jours firent tant de progrès qu'ils vuiderent toute la substance de la tête, pénétrèrent dans la gueule de l'animal après avoir rongé le voile du palais, la langue; une partie se porta dans les yeux sans en endommager le globe, mais seulement les nerfs & les attaches, de façon qu'ils sortirent de leur orbite, l'un suspendu à un filet en dehors, & l'autre entièrement détaché étoit tombé dans la gueule; alors le Crapaud s'affaissa & mourut; les vers avoient acquis trois lignes de longueur. J'ouvris la tête du Crapaud, je trouvai la cloison qui sépare le cerveau du cervelet très endommagée & leur substance détruite en plus grande partie. J'ouvris le ventre, je trouvai tous les intestins en bon état; les vers n'y avoient pas pénétré; l'estomac étoit presque vuide, il n'y restoit qu'un sédiment sablonneux. J'aperçus un point blanc presque imperceptible sur un des boyaux, j'y portai la loupe qui me fit découvrir distinctement un petit ver vivant pointu aux deux extrémités. Je détachai toutes les entrailles & les mis séparément sur un petit ais couvert d'une coupe de verre, & le corps du Crapaud sous une autre. Au bout de quelques jours je trouvai tous ces intestins desséchés sans avoir acquis une forte odeur; le petit ver blanc n'avoit fait aucun progrès, & il étoit mort sans avoir grossi; l'autre partie de l'animal étoit tombée en une dissolution noire des plus fétides. Les vers rongerent toute la substance des muscles, des nerfs, des vaisseaux sans toucher à la peau. Alors ils quitterent le cadavre faute d'a-

liment ; ils avoient six lignes de longueur ; leur corps est formé de treize anneaux ; leur tête est pointue ; l'extrémité inférieure est grosse & tronquée , garnie en dessous de deux especes de cornes qui lui servent de point d'appui pour avancer ou rétrograder ; les cornes sont en dessous & rentrent ou sortent à la volonté & pour le besoin de ces vers : leur cul est dessus ; il est formé par une ouverture qui se dilate plus ou moins ; elle est circulaire dans la plus grande dilatation & ovale dans sa contraction ; ses bords sont garnis de douze barbillons espacés de trois en trois. L'on voit un trou tantôt ovale tantôt triangulaire qui est l'anús pour l'éjection des excréments ; cet anus est le bout du canal intestinal qui regne dans toute la longueur de l'insecte. L'on découvre aussi à la loupe , à côté de l'anús, deux stigmates soutenus de leurs pédicules par où ils respirent. La substance de ces vers étoit blanche & assez transparente pour voir à travers la nourriture sanglante dont ils se nourrissoient. Ayant abandonné entièrement le reste de leur curée , ils s'agitèrent fortement en grimpant au sommet de la coupe qui les couvroit & retomboient ensuite : ils ne moururent tous qu'au bout de six jours.

4. L'autre Crapaud périt avant que les vers aient fait autant de progrès & causé autant de désordre que dans le premier. Je le portai dans un endroit fort ombragé, crainte que la chaleur qui avoit accéléré la putréfaction du premier, ne donnât lieu au même inconvénient , & je ne séparai point les entrailles de celui-ci : les vers alors pâturèrent plus amplement ; ils en attaquèrent toutes les parties & les détruisirent à l'exception de la peau : ils y employèrent neuf jours. Je voulois prolonger la vie de ces vers pour tâcher de suivre leur métamorphose, mais un accident culbuta le vase, & me priva alors de la suite de cette observation.

5. Les vers qui avoient détruit le deuxième Crapaud, quoiqu'ils aient employé un temps bien plus long à ronger toute la substance, ce qui auroit pu leur faire acquérir une grandeur bien plus considérable, n'excéderent pas cepen-

dant celle des premiers , & ils étoient tous semblables. Je crois pouvoir attribuer l'origine de ces vers à des œufs de mouche , déposés dans les narines des Crapauds ; quoiqu'elles semblent bouchées par un tégument qui fait l'office d'une soupape, qui s'élève pour la respiration & qui se ferme au besoin de l'animal ; peut-être que les mouches sont invitées à déposer leurs œufs , plutôt sur certains Crapauds que sur d'autres , par l'infection qui peut naître de l'humeur muqueuse qui s'engorge plus dans certains individus que dans d'autres & se corrompt dans les cornets du nez : le petit ver des intestins n'étoit point de l'espece des autres , c'étoit sans doute un acarite qui perdit la vie avec le Crapaud. Ma conjecture sur la nature du ver qui ronge les Crapauds est devenue une certitude : car étant enfin parvenu à obtenir des chrysalides de ces vers , & les ayant exposés dans des boîtes à une douce chaleur, il en est sorti de grosses mouches bleu-azur qui sont celles qui déposent leurs œufs sur les parties cadavéreuses des animaux, soit qu'ils soient morts totalement ou qu'ils aient quelques parties en destruction ; car j'en ai vu dans la plaie négligée qu'un homme avoit à la jambe. Ces mouches les déposent aussi sur les végétaux qui ont une odeur approchante des chairs en putréfaction , telle la fleur de la plante que l'on nomme crapaudine : & c'est sans doute parceque le Crapaud est punais , que la mauvaise odeur de ses narines invite les mouches à y déposer leur œuf que nous nommons assise (*Voyez la Planche X*).

6. J'ai ramassé douze Crapauds de différente grosseur, je les ai mis dans un vase de fer de douze pouces de hauteur & dix pouces de diamètre avec un peu de terre légèrement humectée, voulant tenter quelques expériences sur leur longévité, ce qui m'a fait observer différents phénomènes.

7. Ayant ouvert d'autres Crapauds en différents temps, particulièrement un que j'ai trouvé en 1768 dans le cimetière de l'Abbaye de Luxeuil en Franche-Comté, qui avoit 5 pouces de face ; j'avois trouvé dans son estomac des scarabés dorés , de petits limaçons avec leurs coquilles &

des limaces. Je présentai à mes douze Crapauds enfermés de ces insectes, je les comptai, je les laissai huit jours ; & après ce temps je les trouvai en même nombre & dans leur entier : je les enlevai.

8. J'attrapai une couleuvre à collier; elle avoit avalé depuis peu quelque chose qui tenoit un volume considérable dans son intestin; j'agitai cette couleuvre & lui fis dégorger un gros Crapaud tout entier, qui étoit à peine légèrement glaireux à la surface. Je déposai cette couleuvre avec mes douze Crapauds, pour observer si elle les attaqueroit. Pendant huit jours qu'elle y resta je fis de fréquentes visites, mais je n'apperçus que les Crapauds ne craignoient point leur ennemie; que la couleuvre se contentoit de siffler lorsque les Crapauds s'approchoient d'elle. J'ôtai cette couleuvre, je l'ouvris & ne trouvai rien dans ses intestins. Les douze Crapauds étoient entiers; elle n'avoit touché à aucun : tant il est vrai que les animaux les plus féroces, lorsqu'ils sont enfermés n'exercent pas leur cruauté pour satisfaire leur appétit.

9. Ce fait est confirmé par la relation suivante. Dans la forêt du Val, près S. Dizier, l'on avoit creusé une louviere; c'est une fosse profonde de 10 à 12 pieds, & à peu près cubique; on la couvre de branches, de feuilles & de terre; on y pratique une trape couverte d'une porte en basscule, sur laquelle on attache du carnage. Deux loups affamés, attirés par l'appât, accoururent pour satisfaire leur appétit & furent précipités dans la fosse. Un Chauderonnier colporteur, chargé de quelques pieces de son métier, s'étant égaré de nuit, se précipita dans la fosse où étoient les deux loups; le bruit de la culbute de cet homme & de ses chaudérons firent les loups de frayeur, leur fit pousser des hurlements qui firent d'effroi le malheureux Chauderonnier. Le jour venu, ces trois prisonniers se regardoient avec plus de crainte que d'envie; lorsque les Gardes Forestiers vinrent pour visiter leur fosse, ils furent bien surpris de trouver une pa-

reille chasse : les loups étoient tapis l'un sur l'autre dans un coin, grincoient les dents, jettoient des regards effroyables tantôt sur les Gardes, tantôt sur le Chauderonnier qu'ils n'osèrent attaquer ; ils restèrent immobiles pendant que l'on tira ce malheureux qui avoit passé une terrible nuit. Les papiers publics ont donné la relation d'un pareil accident arrivé à un jeune homme de famille.

10. En visitant de temps à autre mes Crapauds, j'aperçus que quelques-uns d'entre-eux avoient changé de couleur, que ceux qui étoient moins rembrunis qu'auparavant paroissent malades & couverts d'une sueur froide. Je ne savois à quelle cause attribuer cet accident ; lorsqu'un jour fixant un de ces Crapauds qui avoit changé de couleur depuis le matin & étoit pour ainsi dire rajeuni, je ne doutai point qu'il n'eût perdu une surpeau comme les serpents. Je me confirmai dans cette idée, en découvrant au bout de ses pieds des fragments de sa dépouille, qui entouroient les mamelons qui terminoient ses doigts. Je fis alors des recherches inutiles dans le peu de terre qui étoit dans le vase, pour trouver cette dépouille ; mais je la trouvai enfin en poussant mes recherches jusque dans l'estomac de cet animal, d'où je tirai une matière réticulaire, glaireuse & grenue, divisée en plusieurs lambeaux. Voulant me convaincre de la vérité de ces deux accidents, le premier que les Crapauds quittent leur peau, à la manière des serpents ; le second qu'ils avalent cette peau, je faisois de fréquentes visites à mes crapauds. Enfin j'en trouvai un sur le fait : il travailloit à se débarrasser. Sa surpeau s'étoit ouverte longitudinalement tant dessus que dessous depuis le menton jusqu'à l'anus, sur la ligne de la symphise générale qui unit les deux moitiés dont tout animal paroît composé ; la partie de cette peau du côté droit étoit encore appliquée en entier au corps de l'animal ; celle du côté gauche étoit en partie enlevée. Le Crapaud avec son pied gauche la détachoit tandis qu'avec sa main droite il la poussoit dans sa gueule. Lorsqu'il eut

fini d'enlever & d'avalier sa dépouille d'un côté, il recommença de l'autre en changeant de patte pour procéder à la même opération qui dura environ trois heures. J'examinai ensuite le Crapaud, je vis qu'il étoit foible, languissant & couvert d'une sueur froide.

11. Dans les *Transactions philosophiques* de Philadelphie, année 1771, „ l'on trouve un Mémoire de M. Moyse „ Bertrand, sur les vers à soie qui naissent dans l'Amérique „ Septentrionale, dans lequel cet Observateur dit que ces „ vers quittent plusieurs fois leur peau, & qu'ils la dévorent ensuite ; que cette mue les rend malades, mais qu'ils „ en sortent rajeunis & brillants des plus belles couleurs „ qu'auparavant “. Accident qu'ils ont de commun avec les Crapauds.

12. Beaucoup d'Auteurs, en parlant des bufonites ou crapaudines, ont dit que c'étoit des pierres que l'on trouvoit dans la tête des vieux Crapauds ; c'est un sentiment que Lémery & Pomet ont voulu accréditer, & qui a été détruit par des Observations modernes, par lesquelles on s'est convaincu que ces bufonites ne sont que des dents de dorade. J'ai voulu aussi contribuer à détruire l'ancien préjugé sur l'origine des bufonites, par l'expérience suivante fondée sur ce raisonnement.

13. Quelques glandes durcies dans la tête des crapauds ont pu en imposer. On trouve dans la tête des poissons crustacés, particulièrement des écrevisses & des homards, lorsque ces poissons quittent leur cuirasse, des glandes qui filtrent l'humeur qui fournit la matière propre à la formation de leur nouvelle croûte. La dureté de ces glandes, lorsque les poissons sont cuits, leur a acquis le nom de pierre : leur forme orbiculaire, & le lieu de leur site a séduit ceux qui leur ont donné improprement le nom d'yeux ; & comme les bufonites sont, ainsi que ces pierres, convexes dessus & concaves dessous, cette similitude a fait confondre leur origine par le vulgaire peu éclairé & peu réfléchissant. Il pourroit arriver

que lorsque les crapauds se dérobent, qu'ils aient dans la tête des glandes gorgées d'humeur, capables de prendre par la cuisson ou par la longueur du temps, de la solidité, ce qui en auroit imposé. Dans cette vue je jettai dans l'eau bouillante un crapaud vivant qui venoit d'avalier sa dépouille; dans l'instant il étendit, dans sa plus grande longueur, ses membres qui se roidirent & restèrent tels; l'eau se chargea d'une légère écume qui sortit de tout son corps, & particulièrement de sa gueule, & fut très peu colorée. Après dix à douze minutes, lorsque je crus le crapaud suffisamment cuit, je l'anatomisai, j'enlevai d'abord facilement la peau, mais par lambeau, parcequ'elle étoit comme de la colle en partie délayée. Son corps exhaloit une odeur assez appétissante, tel une fricassée de poulets. Je trouvai dans son estomac la surpeau que je lui avois vu avaler, mais dans un état si glaireux que je ne pus la réduire dans son étendue. Je cherchai exactement dans la tête de l'animal, en séparant les parties les unes des autres, je n'y trouvai aucune glande durcie qui ait pu fonder la chimère de l'origine des bufonites dans la tête des crapauds. La partie que j'ai trouvée dans le crapaud la plus approchante des bufonites c'est l'œil. Ayant arraché celui d'un gros crapaud, & l'ayant mis auprès d'une bufonite que j'avois tirée d'une pierre qui fait le lit de la rivière de Marne au-dessus de S. Dizier, la ressemblance de la partie postérieure de l'œil du crapaud avec cette pierre étoit frappante, mais il n'en avoit pas la dureté (a).

14. Ayant complété le nombre de douze des crapauds que j'ai enfermés dans le vase de fer dont j'ai parlé, je les ai conservés pendant un an & plus, sans qu'ils aient pris aucune autre nourriture que les dépouilles de la peau; le plus gros en a changé six fois; pendant l'hiver je les ai portés à la cave, & après les gelées j'ai remis le vase qui les contient derrière une

(a) J'ai trouvé, près Montigny-le-Roi, en Champagne, dans une pierre sablonneuse un bout de mâchoire de dorade, sur laquelle il y avoit six petites dents circulaires & déprimées qui étoient des bufonites,

charmille dans mon jardin. Trois des plus petits de ces crapauds n'ont pu soutenir la rigueur du jeûne, & sont morts, l'un sur la fin de l'automne, l'autre pendant l'hiver, & le troisième au printemps, saison pendant laquelle ils se sont dépouillés plus généralement ensemble. J'ai observé qu'ils faisoient avec leurs pattes de derrière des trous dans la terre pour se gîter à la manière des lievres. Un de ces crapauds a été trois mois dans une même attitude très gênante; il étoit accroupi ayant les pattes de devant très tendues pour s'élever davantage; la partie antérieure du corps jusqu'au milieu du pli du dos, étoit tournée de côté sur un angle d'environ trente degrés. Un autre a été six semaines sur le dos d'un autre crapaud sans prétendre à la copulation. Aucun de ces crapauds n'a été fortement engourdi pendant l'hiver. Lorsque je les allois visiter, je les appercevois immobiles; mais si je frappois avec quelque corps le vase qui les contenoit, le son les éveillait & leur imprimait le sentiment & le mouvement de la surprise; ils levoient la tête & clignottoient les paupières. Les neuf crapauds qui avoient soutenu déjà un an de jeûne ne paroissent point maigres & étoient assez vigoureux; je les ai laissés dans le même vase jusqu'à leur fin totale; ils y sont restés vingt-deux mois; & un accident imprévu ayant culbuté pendant mon absence le vaisseau qui les contenoit, ils sont sortis de prison; les trois premiers, qui étoient morts, étoient fort maigris; leurs cadavres se sont moisis.

13. Plusieurs Auteurs ont rapporté des choses presque incroyables sur la longévité des crapauds, & sur la possibilité qu'ils ont de vivre un temps presque éternel sans prendre de nourriture : l'on en a trouvé dans de vieux murs, dans des trous d'arbres, dans des blocs de pierre, &c. (a). Je dois rapporter ce que je fais à ce sujet. En 1764, des ouvriers des carrières de Savonnières en Lorraine, vinrent m'aver-

(a) MM. Guettard & Hérissant ont donné des Observations très intéressantes sur les Crapauds, dans les *Mémoires de l'Académie des Sciences*

tir qu'ils avoient trouvé un Crapaud dans un banc de pierre, à quarante-cinq pieds au-dessous de la surface du sol. Je me rendis sur les lieux; je ne trouvai aucun autre vestige de sa prison qu'une fente dans le lit de la pierre; mais l'impression du corps de l'animal n'étoit point marquée, & le Crapaud que l'on avoit conservé pour me faire voir étoit de moyenne grosseur, de couleur grise, & paroissoit dans un état naturel. Sur ce que les ouvriers me dirent que c'étoit le sixieme que l'on trouvoit depuis trente ans dans ces carrieres, je promis une récompense si l'on pouvoit m'en trouver un dans la pierre sans en pouvoir sortir. En 1770 on en a trouvé un autre dans la même carriere, que l'on porta à un de mes amis dans deux écailles de pierre concaves, où l'on assuroit qu'il avoit été trouvé. En examinant les choses de près, je reconnus que cette cavité étoit l'impression d'un coquillage, & j'ai regardé le fait apocriphe. Mais pour découvrir quelque chose de certain sur ce sujet, j'en enfermerai dans des pierres creusées avec diverses précautions dont je rendrai compte dans le temps.

14. La faculté que les crapauds ont de soutenir le jeûne vient d'un côté d'une digestion très lente, d'un autre peut-être de cette singuliere nourriture qu'ils tirent de leurs dépouilles, enfin ceux que l'on croit avoir passé plusieurs siècles sans prendre de nourriture ont été dans une inaction si totale, dans une suspension de vie, dans une température qui n'a permis aucune dissolution, en sorte qu'il n'a pas été nécessaire de réparer aucune perte, & que l'humidité du local a entretenu celle de l'animal nécessaire seulement pour empêcher sa destruction par le desséchement de ses fluides.

15. L'on a dit que la bave & l'urine du Crapaud étoient venimeuses & corrosives, & ce sans beaucoup approfondir. Je peux assurer que j'ai beaucoup manié de Crapauds; ils ont répandu sur mes mains de la bave & de l'urine en abondance, & qu'il n'en est jamais résulté aucun accident. M. d'Autel, Seigneur de Lavoncourt, entre Jussey & Gray, en Franche-Comté, m'a assuré qu'un enfant de cinq à six ans, nommé

Nicolas Bourgoïn, de ce Village, mangeoit tous les Crapauds vivants qu'il pouvoit attraper, sans qu'il lui en soit jamais arrivé aucun accident. M. Duhamel du Monceau m'a même assuré qu'un homme mangeoit par gageure de la bave de Crapaud sur du pain. Il est de fait que les Crapauds sont dévorés par beaucoup d'animaux ; les canards sauvages & domestiques en avalent, ils n'en sont point incommodés ; peut-être que l'âcreté que l'on attribue à l'urine du Crapaud est un *stimulus* pour aider la digestion & donner plus d'action aux fluides ; cependant je ne dois pas taire une observation que j'ai faite récemment.

16. Mon chien de basse-cour est un dogue de forte race (a) ; il attrape les couleuvres & les autres reptiles. Plus curieux de cette chasse que de celle des lievres, je transmets mes goûts à ceux qui m'entourent. C'est un divertissement de voir ce chien prendre les couleuvres ; la crainte avec laquelle il les approche, les bonds qu'il fait quand il les a saisis par le milieu du corps, & la passion avec laquelle il les agite pour les mettre en piece sont autant de mouvements qui intéressent le spectateur. Ce chien attrapa dernièrement un Crapaud dans une prairie au bord d'une rivière ; le Crapaud se sentant saisi lâcha par l'anus une liqueur âcre, laquelle inonda la gueule du chien, & fit assez d'impression sur les glandes salivaires pour exciter dans l'instant une bave blanche, mousseuse & abondante. Le chien devint inquiet, il faisoit des efforts pour expulser cette bave qu'il remouloit sans cesse entre ses mâchoires. Au bout de quelques minutes, craignant que cet accident n'eût des suites, je jetai dans l'eau un morceau de bois ; le chien s'y lança pour l'attraper, par ce moyen il se lava la gueule, sortit de l'eau gai & ne bava plus. Cette liqueur que les Crapauds & les grenouilles lancent quand on les attrape n'est point positivement leur urine, mais je suis porté à croire que c'est une liqueur destinée par la Nature pour humecter la sur-peau de l'animal si susceptible d'exsic-

(a) Il se nomme *Cerbere*.

cation, soit que cette liqueur soit portée de l'intérieur au dehors par transpiration, soit par asperision; l'on fait que les grenouilles que l'on attrape pendant les plus grandes chaleurs à la campagne sont toujours humides. Si le poisson volant avoit un pareil réservoir pour humecter ses nageoires qui lui servent d'ailes, il pourroit s'élever beaucoup plus haut, & prolonger son vol qui, à proprement dire, n'est qu'un saut.

17. J'ai observé que les tubercules dont la peau du Crapaud est remplie, ce qui forme une multitude d'inégalités, sont autant de glandes qui filtrent une liqueur laiteuse, souvent si abondante, que cette liqueur en sort pour le peu qu'on presse ces especes de pustules, sur-tout dans les gros Crapauds, tel celui que j'attrapai dans le cimetiere de Luxeuil. Si l'on soupçonnoit les Crapauds des êtres galactophages, on se persuaderoit que ces glandes sont autant de mamelles destinées à la sécrétion du lait pour la nourriture des jeunes, ce qui pourroit accréditer l'Histoire de la gestation que l'on a publiée sur le pipal qui est un véritable Crapaud d'Amérique, lequel doit produire ses petits comme ceux d'Europe, c'est-à-dire que le mâle féconde sa femelle, la délivre du chapelet de ses œufs; que l'humidité délaie la glaire qui enveloppe les germes que le soleil fait éclore en têtards. Ces têtards à queues sont des especes de nymphes qui se développent insensiblement à mesure qu'ils prennent de l'accroissement; la tête s'ouvre un passage, les jambes se déploient, la queue rentre, le reste de l'enveloppe disparaît, & le petit Crapaud est né. Je n'ai pu encore faire des observations assez exactes pour savoir si le petit Crapaud se nourrit de vers ou d'autres insectes, ou si, dans son enfance, il suce l'humeur laiteuse que filtrent les glandes répandues sur le dos de leur pere & mere; lesquels ont en Europe, comme le Crapaud pipal d'Amérique, deux grosses excroissances en forme de verrues aux deux côtés de la tête, qui sont les organes de l'ouïe. Ces glandes, ainsi que celles qui sont répandues sur le corps du Crapaud, sont transparentes lorsque la peau détachée de l'animal est séchée, enforte qu'en regar-

dant le soleil à travers cette peau on apperçoit ces glandes comme des vésicules transparentes, de même que celles répandues dans les feuilles de l'*hypericum*, appelée pour ce *mille pertuis*, ce dont je me suis convaincu avec une peau que j'ai enlevée d'un Crapaud qui avoit quatre pouces de longueur & deux pouces neuf lignes de largeur; il pesoit vivant quatre onces quatre gros trente grains : la peau fraîche pesoit quatre gros cinquante-quatre grains; les entrailles une once six gros dix-huit grains; les os & la chair deux onces un gros trente grains; la peau desséchée pèse un gros & demi un demi-grain; elle a d'étendue six pouces trois lignes de largeur sur cinq pouces & demi de longueur non compris les pattes.

18. L'Auteur de l'article du pipal, dans l'Encyclopédie, dit : » La femelle du pipal, ou le *pipa*, a le dos fort élevé, » large & couvert de petits corps ronds comme des pois & » fort enfoncés dans la peau; ces corps ronds sont autant » d'œufs dans leur coque posés très proche les uns des autres : » entre ces coques on voit de petites tubercules semblables » à des perles : lorsque l'on enlève la pellicule qui les recouvre, on distingue les petits Crapauds (a) ». Cette histoire est contredite dans l'explication de la Planche XXVI, figure II du même ouvrage, dans laquelle on voit les petits pipals nichés dans des alvéoles sur le dos de leur mère, comme les petits de la farigue qu'elle réchauffe après leur naissance dans une poche qu'elle a sous le ventre. L'Auteur de l'explication de la Planche dit » que le pipal femelle dé- » pose ses œufs sur le dos du mâle, & que la matière mu- » cilagineuse qui accompagne le frai de ces animaux forme » une pellicule qui recouvre ses œufs & les contient dans » les alvéoles (b) ». Voilà donc deux récits contraires en faits dans le même ouvrage, puisque l'Auteur du Discours annonce la naissance des petits pipals sur le dos de la femelle,

(a) MM. de Mairan & Seba.

(b) M. d'Aubenton le jeune.

car il dit qu'on découvre les petits formés dans les tubercules dont elles sont couvertes à côté des œufs, autre contradiction avec lui-même; & l'Auteur de l'explication de la planche assure que c'est le mâle qui est chargé de la gestation.

19. Un autre Auteur moderne (a) très estimable, dit
 „ que la femelle procrée ses petits dans sa propre peau, &
 „ sur son dos, où éclosent les œufs enveloppés de leur coque
 „ & enfoncés profondément dans la peau, recouverts d'une
 „ croûte membranneuse, d'un roux jaunâtre; que la diffi-
 „ culté est de concevoir comment l'humeur prolifique du
 „ mâle peut percer le dos osseux de la femelle pour la fé-
 „ conder; que ce fait est digne d'admiration “.


20. Je pense que ces récits copiés, sont des jeux fabuleux de l'imagination des Voyageurs peu instruits qui consignent dans les fastes des Nations des visions populaires (b). J'ose les révoquer en doute. Ce qui me détermine à dire aussi ouvertement mon sentiment, c'est que le pipal est un véritable Crapaud, conséquemment il doit se propager à la manière des nôtres, en suivant les loix ordinaires de la génération; avec les modifications qui leur sont particulières. 2^o. Des Naturalistes ont vu de petits Crapauds se jucher sur le dos de leur père & mère, soit pour y sucer le suc laiteux des glandes dont j'ai parlé, soit pour se faire porter lorsqu'ils sont fatigués ou par forme d'amusement; enfin ayant vu dans l'accouplement de très petits Crapauds mâles sur de très grosses femelles, ce qui est assez ordinaire; car j'ai vu des Crapauds

(a) M. Bomare.

(b) M. Massé dit dans son Dictionnaire des Eaux & Forêts (in-12, chez Vincent 1772) „ que la grenouille est „ un insecte qui naît dans les eaux crou- „ pissantes; que celle que l'on nomme „ *verdier* est muette, *rana arborea*; „ qu'elle a un venin très dangereux; „ que la grenouille fraie avec le Cra- „ paud en Mai; que l'on en mange, „ mais avec des risques à cause du frai „ avec le Crapaud; que l'on distingue la

„ grenouille du Crapaud par la peau qui „ en couvre les cuisses & qui se dé- „ pouille aisément, au lieu que celle du „ Crapaud est adhérente aux os & ne „ peut s'enlever “. Par ce beau raisonnement erroné, M. Massé fait voir qu'il n'est pas Naturaliste. Les ignorants publient des erreurs que les Savants ont peine à détruire, & la multitude qui aime à être trompée saisit avidement le faux.





mâles qui n'avoient pas le fixieme du volume de leurs femelles, qui étoient cramponés dessus pendant plusieurs jours que duroit l'acte de la fécondation, pendant lesquels la femelle se promene en portant son mari dans tous les lieux où le besoin ou le caprice la conduit. De ces faits, des Observateurs peu exacts & qui se livrent au merveilleux ont fait peut-être l'*Histoire de la Génération du pipal*.

21. EN RÉSUMANT tout ce qui est contenu dans ces observations, j'ai fait voir que les Crapauds étoient sujets à être rongés tout vivants par des vers qui sont produits par des œufs ou assises de mouches, lesquelles donnent après leur métamorphose des mouches bleue azur; que les Crapauds ne meurent que lorsque le cervelet est endommagé par ces vers qui naissent des œufs déposés dans leurs narines par des mouches qui sont attirées par l'odeur infecte de la liqueur muqueuse corrompue dans les cornets du nez du Crapaud. J'ai démontré que le Crapaud étoit sujet, comme le serpent, à quitter sa peau, mais plusieurs fois dans le cours de l'année, qu'alors ils étoient couverts d'une sueur; que leur couleur étoit plus nette, plus vive, & qu'ils avalent leurs dépouilles; que dans cet état de mue ils étoient malades, accident général à beaucoup d'espèces d'animaux; car les cerfs qui posent leur bois, les oiseaux qui quittent leurs plumes, & les animaux qui renouvellent leurs poils éprouvent dans ces temps des maladies de langueur.

22. J'ai fait voir que les Crapauds n'ont point de pierre dans la tête qui ait pu accréditer le sentiment de ceux qui ont donné à ces pierres la fausse origine des bufonites; que les Crapauds étoient couverts de glandes laiteuses destinées soit à la nourriture des jeunes Crapauds, ce que je n'ai pu constater, soit simplement pour filtrer une humeur surabondante & excrémentitielle; que ces glandes sont transparentes lorsque la peau du Crapaud écorché est desséchée; que le Crapaud d'Europe, comme le pipal qui est le Crapaud d'Amérique, a deux paquets considérables de tubercules aux deux

côtés de la tête, qui sont les organes de l'ouïe. J'ai fait voir par ma propre expérience que les Crapauds pouvoient vivre long-temps sans prendre de nourriture, puisque j'en ai conservé neuf qui n'ont pas mangé pendant vingt-deux mois, qui cependant étoient sains & bien portants.



E X P L I C A T I O N

DE LA DEUXIEME PARTIE DE LA PLANCHE X.

FIGURE premiere. Ver qui ronge les crapauds vivants : il est grossi à la loupe.

A. Est sa bouche.

B. Son cul. C'est un trou rond dont les bords sont garnis de douze barbillons espacés de trois en trois.

CC. Cornes, que le ver alonge pour s'aider à marcher.

DD. Stigmates par où le ver respire.

E. Anus du ver. C'est l'extrémité du canal intestinal qui regne dans toute la longueur sur une ligne droite.

Fig. 2. Ver dans sa grandeur naturelle.

Fig. 3. Ver en contraction.

Fig. 4. Ver en chrysalide.

Fig. 5. Œuf du ver, grossi à la loupe : il est cannelé.

Fig. 6. Ver vu de profil : il est grossi à la loupe.

Fig. 7. Mouche sortie de la chrysalide ; elle est très grosse par proportion de celle de la chrysalide ; elle est velue par-tout le corps ; c'est la mouche bleue qui dépose ses œufs sur la viande corrompue.

Fig. 8. Mouche grossie à la loupe ; elle a deux aigrettes sur deux tubercules qu'elle a au devant de la tête.





OBSERVATION ANATOMIQUE

S U R

UN CHAT MONSTRUEUX,

A D E U X F A C E S.

1. **L**E 30 Juillet 1771, une chatte noire de moyenne taille, née d'une chartreuse, âgée de vingt & un mois, a fait de sa troisième portée quatre chats, dont le dernier est né monstrueux, ayant en apparence deux têtes unies ensemble par l'occiput, le sommet & les côtés; la mere l'a étranglé en naissant.

2. Ce chat, femelle, né à terme, pèse deux onces quatre gros quarante-cinq grains; il a de longueur depuis le sommet de la tête jusqu'à l'anüs quatre pouces deux lignes; le corps est couvert de poils fort longs; il est blanc à la partie antérieure de la tête, sous la gorge & le ventre & aux extrémités des pattes; le reste de sa robe est jaspée de gris chartreux & de jaune aurore.

3. La tête de cet animal est la seule partie monstrueuse; le reste de son corps ne présente rien d'extraordinaire, si ce n'est la racine du cordon ombilical qui est un peu plus à gauche qu'à droite: tout le reste est dans l'ordre naturel.

4. La tête, plus grosse que de nature, a dix-sept lignes de face, c'est un sixième de plus que celle des chats de la même portée; elle paroît au dehors composée de deux têtes unies irrégulièrement par l'occiput, le sommet & les côtés; on sent la direction de la symphise marquée par une ligne approfondie entre la jonction des os du crane, tel est la future des fruits à noyau.

5. A ne considérer cette tête que comme une seule, elle est composée de deux parties principales; savoir, l'occiput

qui paroît simple & commun, & la face qui est double, ayant deux museaux très distincts : chaque face a deux yeux, une oreille, un nez, une bouche; l'ouverture de chaque bouche du côté extérieur est dessinée & ouverte naturellement, mais la commissure de chaque bouche du côté de la jonction est difforme comme ce que l'on appelle *bec de lièvre*; la levre supérieure de ce côté étant coupée depuis la narine jusque dans l'intérieur de la gueule, elle est détachée de la partie charnue qui recouvre la mâchoire supérieure. Les deux mâchoires supérieures de ce même côté intérieur paroissent manquer en plus grande partie; en sorte que ces deux gueules paroissent chacune n'avoir qu'une moitié de mâchoire supérieure & extérieure, lesquelles étant réunies formeroient une mâchoire complete.

6. J'ai vu en 1761, à Saint Dizier en Champagne, un enfant mâle qui a vécu six semaines, lequel avoit comme ce chat la levre supérieure fendue d'un côté jusque dans la narine & la voûte du palais séparée dans toute sa longueur. Lorsque cet enfant ouvroit fortement la bouche pour crier, toutes ces parties se divisoient & se dilatoient considérablement, ce qui faisoit un spectacle hideux; cette difformité est appelée vulgairement *gueule de brochet*.

7. Les yeux du chat dont les paupieres sont fermées sont placés respectivement dans l'ordre naturel; ceux joignant la jonction des faces se réunissent en une seule ouverture par l'angle extérieur & supérieure des paupieres; en sorte qu'ils ne paroissent en faire qu'un seul posé au milieu du front & tel que l'on en a vus sur le front de certains beliers nés monstrueux.

8. Les oreilles sont situées de chaque côté extérieur des faces un peu en arriere, pendantes & trop proches du col qui est un peu plus gros que le naturel.

9. Les deux parties de la tête ne sont point unies symétriquement; celle du côté gauche est dans une position plus naturelle & plus conséquente au reste du corps, elle est la plus grosse; la partie droite est retirée en arriere; elle est posée un peu obliquement; elle est aussi sensiblement plus petite que l'autre.

10. Ce chat monstrueux a beaucoup de rapport avec celui dont M. de Buffon donne la description & la figure sous le N^o. DXL, Planche VIII, page 70, Tome XI de son *Histoire Naturelle* in-12. Ces deux chats paroissent avoir l'un & l'autre une double tête réunie par l'occiput, le sommet & les côtés; mais celui dont il s'agit ici diffère en apparence de celui du Jardin du Roi, en ce que ses bouches sont difformes, qu'il leur manque une partie des mâchoires supérieures; que les deux portions de la double tête ne sont point égales; que l'une est posée obliquement à l'autre, & que le cordon ombilical est attaché plus du côté gauche. M. de Buffon ne donne aucun détail des parties intérieures de ce chat monstrueux conservé dans le Cabinet du Jardin du Roi. J'ai cru devoir plutôt découvrir l'organisation intérieure de ce monstre, que de m'en tenir à une description des parties extérieures.

11. Par l'anatomie de ce chat monstrueux j'ai reconnu que tous les intestins étoient bien conformés & naturels pour un seul individu. Le rectum étoit noir & très rempli de mœconium; les intestins grêles étoient blancs & ne contenoient rien; une liqueur claire & gluante remplissoit l'estomac; le foie & les reins étoient gros; le cœur dans une situation naturelle; les poulmons petits & affaîlés sembloient n'avoir encore opéré aucune fonction vitale; enfin il n'y avoit dans ces parties intérieures rien de frappant, rien d'extraordinaire; mais par l'ouverture de la tête j'ai découvert des phénomènes dignes d'attention.

12. La partie postérieure de la boîte osseuse de la tête est sphérique; elle est composée d'un occipital petit, & forme un demi-cercle, au centre du bord duquel vient aboutir la pointe du coronal qui forme un triangle dont le sommet est un angle aigu; les côtés sont curvilignes, les angles de la base sont mousses, & au centre de cette base est un cotiledon où devoit se trouver l'œil commun aux deux faces, mais il est entièrement oblitéré. Cet enfoncement, destiné à servir d'orbite à l'œil commun, est pratiqué entre le coronal &

les deux frontaux ; il est formé des replis de ces trois os , d'une figure conique dans sa profondeur , & elliptique dans sa base. Les deux os pariétaux sont bombés & très amples. Cette boîte n'est divisée par aucune cloison osseuse ; l'enfoncement que l'on sentoît à travers la peau est seulement marquée , mais il n'y paroît point de sutures ; celles des autres os du crane sont tracées par des lignes saillantes.

13. Le cerveau est volumineux ; il pèse un gros soixante-quatre grains ; il est composé de deux parties principales , séparées & distinctes , & chacune en deux portions unies à leur base ; ce cerveau paroît avoir été formé pour deux animaux. Le cervelet est petit & divisé par une pellicule mince faisant partie de la dure-mere , & communique à un seul canal qui contient la moëlle allongée.

14. L'œil commun aux deux faces n'existe que par la suture de la peau qui forme un demi-cercle composé des deux arcs des paupières réunies ; l'organe de l'œil manque totalement ; l'orbite qui lui étoit destiné est petit & conique. Les yeux posés à chaque côté extérieur des faces sont bien conformés ; ils sont recouverts de pellicules qui les obscurcissent comme ceux de beaucoup d'animaux nouveaux nés , notamment les chiens & les chats.

15. J'ai ouvert les deux gueules : j'ai vu qu'elles se communiquoient par la partie intérieure ; que les deux langues étoient unies par leur base & n'en formoient qu'une , divisée depuis les attaches en deux branches dont chacune s'avançoit au centre de chacune des gueules comme leur langue naturelle ; que les palais de ces gueules sont divisés depuis les fosses nasales dans toute leur longueur par une ouverture qui communique tant au dedans qu'au dehors avec celle de l'intérieur du nez ; que cette ouverture est le long de la base de l'os perpendiculaire du palais que l'on voit à découvert , & qu'elle s'élève le long du vomer ; que le côté extérieur de chacune des gueules avoit une moitié de mâchoire supérieure bien conformée , mais que l'autre portion de ces mâchoires , du côté de la jonction , manquoit en plus grande partie , n'y en

ayant qu'une foible portion qui étoit isolée à côté du conduit nasal qui est ouvert dans toute l'étendue du palais; que l'on n'apperçoit d'arcade du palais que du côté extérieur. Les deux mâchoires inférieures sont plus entières; elles sont unies ensemble & forment une figure trapézoïdale échancrée qui ne ressemble pas mal à un établi d'orfèvre, de dix lignes & demie de largeur & de six lignes deux tiers de profondeur ou longueur. Ces deux mâchoires inférieures sont tronquées seulement dans l'endroit où elles s'unissent au centre de la symphise, où la pression de la soudure a recourbé en avant les deux extrémités intérieures de ces mâchoires, ce qui forme un éperon qui faille obliquement, & sur lequel la peau étoit couverte d'un bouquet de poil plus long que l'autre & hérissé.


16. Ces deux gueules ont le pharinx, le larinx & l'œsophage communs; enforte que si l'animal eût vécu, il eût été indifférent par quelle bouche il eût reçu la nourriture; mais le mouvement des mâchoires eût été commun à cause de l'adhérence des deux inférieures; cet animal eût été sujet à rendre par le nez les liqueurs dont il se feroit nourri; mais il est possible qu'il eût vécu, puisque l'enfant dont j'ai parlé ci-dessus a vécu six semaines, quoiqu'il ait eu dans la bouche la même difformité que ce chat avoit aux deux, c'est-à-dire que le palais étoit ouvert longitudinalement & perpendiculairement depuis les fosses nasales jusqu'au dehors de la levre & de la narine, ce qui lui rendoit la succion du tetton pénible & imparfaite, & lorsque le lait couloit du sein de sa nourrice avec abondance, il le rendoit en partie par le côté difforme du nez. Depuis que j'ai donné à l'Académie cette observation, j'ai vu un taureau de l'âge de trois ans qui avoit, à peu de chose près, la même difformité que ce petit chat; il avoit quatre cornes; les deux du milieu se réunissoient à leur base, ainsi que deux yeux qui n'en forment qu'un au centre du front; il avoit quatre narines, deux oreilles, & le muse divisé crucialement, ce qui résultoit de deux têtes confondues.

17. J'ajouterai une petite observation sur la mere de ce chat monstrueux.

18. J'ai élevé cette chatte & l'ai nommée Charbonnette à cause de la couleur noire de tout son poil; elle est singulièrement carressante sans perfidie; elle excelle dans les ruses de la chasse aux oiseaux du jardin, & sur les pigeons. Ses deux premières portées ont mal réussi, parcequ'elle faisoit ses petits en courant & en sautant. Attaquée d'une espece d'accès de folie causée par les douleurs & l'épouvante que lui donnoient ses petits pendants à sa matrice, elle les déposoit dans tous les coins de la maison sans leur donner des marques d'affection & de tendresse. Sa première portée a été de quatre; sa seconde de cinq; cette troisième eût été sans doute aussi de cinq, si ce chat monstrueux n'eût absorbé une portion du germe du cinquième.

19. Mais voici une observation plus intéressante; c'est que cette chatte est si facile à électriser, sur-tout pendant l'hiver avec la main seulement, qu'au moindre frottement il sort de son poil des étincelles abondantes & bruyantes, & que tenant une de ses pattes dans la main pendant que je l'électrifoit de l'autre, j'ai sentis plusieurs fois des secousses vives & douloureuses dans les articles des doigts, du coude & de l'épaule : commotions que je n'ai pu obtenir avec d'autres chats, quoiqu'ils produisissent des étincelles électriques.

20. Ayant trouvé dans un pré marécageux un nid de poule d'eau, dans lequel il y avoit cinq œufs, je les apportai à la maison & les déposai avec les petits chats dans la corbeille qui leur servoit de berceau. Charbonnette ne les cassa pas; sa chaleur & celle de ses chatons firent éclore les poulets d'eau au bout de neuf ou dix jours; mais elle se paya des soins de l'incubation, en croquant les jeunes oiseaux peu à près qu'ils furent éclos. Ne pourroit-on pas profiter de cette expérience pour faire couver des oiseaux étrangers, en prenant des précautions ?





OBSERVATIONS

DE PHYSIOLOGIE

SUR DES SUJETS SEXDIGITAIRES.

1. **Q**UOIQUE la Nature semble être soumise à une loi générale & invariable, qui assigne à chaque individu d'une même espèce d'animaux, le même nombre de parties organiques, situées toutes dans des positions semblables, régulières & conséquentes aux fonctions qu'elles doivent remplir pour la conservation & la propagation de l'animal, il arrive cependant des accidents qui troublent ses opérations & semblent la faire écarter de ces loix ordinaires : ce sont ces accidents qui donnent l'existence à tous les animaux & végétaux monstrueux. Le phénomène dont je vais rendre compte semble être une végétation animale plutôt qu'une partie formée naturellement par la dilatation des germes animaux préexistents.

2. Je passois à cheval sur le finage de Bure (a), village situé dans la Principauté de Joinville, sur la ligne qui sépare au Nord la Champagne du Barrois. Un jeune Pâtre, qui conduisoit au Village quelques vaches, me précédoit, il rappelloit son chien ; j'apperçus dans ses attitudes, dans ses mouvements, & dans le son de sa voix quelque chose d'extraordinaire. Lorsque je l'eus atteint je le fixai ; sa démarche étoit vacillante, son corps n'étoit point perpendiculaire ; ses gestes étoient peu conséquents & le son de sa voix étoit clapissant : je vis qu'il avoit une espèce de sixième doigt qu'il croisoit sur le bâton qu'il tenoit. Je lui

(a) Longitude 23^d 12'' latitude 48^d 34'',

demandai ce qu'il avoit à la main ; il me répondit en bégayant : *ha ! oui oui, il y a long-temps*. Je le fis approcher, & lui pris la main pour l'examiner. Je reconnus qu'il avoit un fixieme doigt à la main gauche ; que ce doigt, qui est une bifurcation du pouce, prenoit sa naissance à la base du premier os du métacarpe ; & que ce doigt est, à proprement parler, un ergot ou une excroissance en forme de branche de l'os, & non point un doigt prononcé & articulé, ayant ses attaches particulieres : tels ceux de ce sujet sexdigitaire sur lequel M. Morand a donné un excellent Mémoire. Ce doigt a la forme d'un pouce plus court & plus grêle que le pouce naturel auquel il est adhérent ; il n'a pas d'articulation flexible, il a seulement deux plis dans le sens horizontal aux articles des phalanges qui sont sans charnières mobiles ; & le bout de ce doigt, qui est garni d'un ongle court & étroit, est tourné en dedans & vient presque toucher le pouce, lorsque ces deux doigts sont dans leur position naturelle.

3. Ce pouce surabondant n'a aucun mouvement par lui-même ; premièrement parceque les jointures des phalanges ne sont point flexibles ; secondement parceque ce doigt n'a point ses attaches propres, mais seulement quelques parties charnues recouvertes d'une prolongation des téguments ; troisièmement enfin parceque dans sa naissance il est soudé à l'os du métacarpe au-dessous de la premiere phalange du pouce naturel, au mouvement duquel il est subordonné ; & ces deux doigts ne peuvent être mis en mouvement l'un sans l'autre soit par des corps étrangers soit par les nerfs & les muscles du pouce naturel.

4. J'examinai la main droite de ce jeune homme, je n'y trouvai point de fixieme doigt, mais elle n'est pas bien conformée, étant torse, déprimée & allongée. Je lui demandai s'il avoit quelque chose aux pieds, il ne répondit pas à ma question ; je compris, par ses gestes & par son clapissement entrecoupé, qu'il vouloit me dire que son fixieme doigt, qu'il me montrait avec plaisir, ne lui faisoit point de mal. Ce

jeune homme a quatorze à quinze ans, est petit pour son âge; il est très begue : je le jugeai imbécille; & étant très pressé, je le quittai sans plus d'examen.

5. Quelques jours après je rencontrai un Abbé (a) du village de Bure, d'où ce jeune homme sexdigitaire est originaire, & qui le connoissoit parfaitement. Sur l'empressement que je lui témoignai d'avoir des éclaircissements sur ce phénomène, il me dit que ce jeune homme s'appelloit Claude Jaqueau, qu'il étoit fils d'un pere foible, petit, ragot & bazanné; que sa mere étoit grande & bien constituée; qu'ils avoient eu cinq enfants, trois garçons & deux filles; que les filles étoient grandes, bien faites & bien conformées ainsi que leur frere aîné, qui étoit un bel homme, bien constitué; mais que le second de leur frere étoit excessivement noir, mal fait, petit & d'une santé aussi foible que l'esprit, & qu'aucun autre enfant de cette famille n'avoit eu six doigts, excepté Claude Jaqueau qui n'avoit pas les pieds difformes.

6. Je dois ajouter que dans ma jeunesse j'ai connu un jeune homme qui a vécu environ vingt ans, qui avoit six doigts aux mains & aux pieds; il se nommoit Maulois; il étoit imbécille, muet de naissance; n'articuloit d'autres sons que *guague*, *guague*, qui lui avoit fait donner le sobriquet *guague*. Il étoit de S. Dizier en Champagne, où il est né dans le mois de Juin dernier un enfant qui avoit deux têtes sur un seul tronc, ayant quatre bras comme le Dieu Vistnou des Indiens, & trois jambes.

7. J'ai vu aussi à Châlons en Champagne un Particulier, âgé de trente-cinq ans, qui avoit le bout de tous les doigts des mains légèrement fourchu, & avoit deux ongles à chaque doigt; lorsqu'il croisoit tous ses doigts ensemble par le bout, cette multiplicité d'ongles rendoit la vue incertaine & multiple tels les caracteres doublés d'une feuille d'impression mal tirée.

(a) M. Paturet.

8. Les Observations détaillées ci-dessus, présentent plusieurs sujets de réflexions & plusieurs conséquences à tirer.

9. Les germes, dans le principe de la génération, qui est celui pour ainsi dire de leur développement par la chaleur & les sucs nourriciers de la matrice, sont dans un état si frêle, que le moindre choc trouble l'ordre de l'arrangement du type des corps qui en doivent résulter. Si deux germes se touchent ou se confondent étant encore en état de liqueur, ou si une partie de l'un est amalgamée avec l'autre, ou si les parties de plusieurs tronqués, sont réunies dans leur état de mollesse, il en résulte des monstres de différentes formes plus ou moins bizarres qui s'écartent d'autant des formes naturelles. L'ordre du système des parties organiques ne peut donc être troublé sans que le désordre ne soit communiqué aux principes de nos sensations, de nos appréhensions & de nos jugements; puisque ces deux enfants sexdigitaires, dont je viens de parler, étoient tous deux begues & imbécilles; c'est donc que dans les germes les extrémités sont si proches du centre que le moindre ébranlement est communiqué à toutes les parties, & que les commotions les plus légères peuvent déranger tout le système & l'économie de l'individu qu'ils doivent former, & changent par là les organes des sens qui perçoivent mal les objets & leurs rapports, d'où il résulte de fausses idées & des jugements inconséquents (a); ce qui est prouvé par ce principe de physique & de métaphysique :

Nihil est in intellectu quod non prius fuerit in sensu.

10. Une seconde réflexion tombe sur la série des enfants de différent sexe dans une même famille. Il est assez ordinaire que les mâles retiennent plus les traits & les affec-

(a) Les coups à la tête qui dérangent l'organisation, troublent les opérations du cerveau, & produisent souvent l'im-

bécillité, la folie, la manie. L'ivresse, produit le même effet par trop de compression.

tions du pere que de la mere, & que dans les femelles on reconnoisse les inclinations & les formes de la mere plutôt que celles du pere. Ne peut-on pas rapporter la constitution du genre & ce rapport de traits à l'appétit plus marqué & plus pressant dans l'un que dans l'autre individu accouplé ? Le pere de Jaqueau est foible, mal constitué, il a fait deux garçons mal constitués & malvenants. Sa mere est grande & bien faite, elle a donné le jour à deux filles aussi bien constituées qu'elle. L'on dira sans doute, il se trouve un autre fils qui est grand & bien fait, qui n'a aucun vice radical du pere : mais je réponds, qu'il peut y avoir de l'incertitude sur la procreation du pere, si l'on n'est assuré du contraire. Cet enfant d'une belle forme, sensé né d'un pere mal organisé, peut être le produit d'une semence étrangere, car les Physiciens n'adoptent pas la loi *ille pater est quem nuptiæ demonstrant*, publiée pour assurer l'état des enfants & le repos des familles ; mais ils soutiennent la vérité de cet axiôme *par parem generat*. Cet axiôme vient d'être démontré par la femme d'un Cabaretier du village de Faremont, entre Vitry & S. Dizier en Champagne, laquelle est accouchée en 1773 de trois enfants dont un blanc, probablement de son mari, & de deux negrillons, dont un negre lui avoit fait présent pour payer sa dépense. Cette même femme, deux ans avant, avoit donné le jour à un enfant bec de lievre, qu'un Chauderonnier, qui avoit cette difformité, lui avoit fait : elle s'est disculpée de sa facilité à se prêter à ses hôtes sur les frayeurs que les regards du Negre & du Chauderonnier lui avoient inspirées dans les premiers instans de la conception : mais personne ne l'a cru.



OBSERVATION

HIPPOTOMIQUE,

CONTENANT

LA DESCRIPTION D'UN ACCIDENT PARTICULIER

A CERTAINS CHEVAUX ÉTRANGERS,

Et que les Écuyers appellent *COUP DE LANCE*.

Nunc ego nobilium venio spectator equorum. OVID. *Eleg.* 3.

1. J'AVOIS besoin d'un cheval de monture : je fus, en Juillet de l'an 1760, à Bar-le-Duc, ville capitale du Barrois-Mouvant : cette ville fait un commerce considérable d'importation & d'exportation avec l'Allemagne, pays où les vins & les eaux-de-vie du Barrois font en très grande réputation.

2. La France avoit alors une armée nombreuse en Allemagne pour soutenir, de concert avec les Impériaux, une guerre sanglante contre l'Angleterre, la Prusse & la Russie. Ce dernier Empire comprend dans ses provinces une partie de la petite Tartarie, qui est bornée au Nord par la Mer Noire : la Russie est aussi en relation de commerce avec la grande Tartarie (l'ancienne Scythie) qui confine avec la Chine.

3. Lorsqu'une Puissance a résolu d'entreprendre une guerre de plusieurs campagnes, elle fait faire des levées de chevaux chez tous ses voisins, ses vassaux ou ses alliés, pour remonter sa cavalerie. Les rigueurs de l'hiver suspendent les opérations de la guerre. Pendant cette saison, les troupes prennent des quartiers, & les Officiers, des semestres pour venir dans leurs familles régler leurs affaires domestiques.

Souvent après avoir perdu tous leurs chevaux & leurs équipages, ces Officiers sont obligés d'en acheter d'autres pris sur l'ennemi. Ce sont ces échanges forcés qui transplantent des chevaux d'un bout de l'hémisphère à l'autre.

4. Ayant examiné sur la foire de Bar un piquet de chevaux, j'en distinguai un qui me plût par ses formes, par la couleur de son poil, & sur-tout par son air de fierté & de vivacité; il tranchoit sur tous ceux du nombre desquels il étoit. Je le fis détacher, & après en avoir considéré les allures qui me prévinrent en sa faveur, je le fis arrêter pour faire l'examen de chaque partie, suivant les conseils des meilleurs Ecuyers.

5. Ce cheval avoit quatre pieds six pouces de hauteur depuis la base du quartier du sabot jusqu'à la naissance du garrot, l'encolure forte pour un hongre, la tête médiocrement grosse, l'oreille courte & fixe, le chanfrein droit & bien perpendiculaire; l'œil gros, saillant & très transparent; le garrot élevé, le corps plein, bien traversé & ramassé, la côte ronde, les épaules plates, & leur jeu libre, beaucoup de reins, la croupe arrondie, les jambes d'une grosseur médiocre & hautes, ouvertes du devant & un peu ferrées à l'arrière-main; il avoit le nerf gras, le sabot petit, creux, la corne dure & rayée; il portoit tous ses crins, la queue longue & touffue, la crinière fournie; le poil de son corps n'étoit pas ras, celui des jambes étoit plus long que celui du corps; sa couleur étoit l'alezan; il étoit zain; avoit alors sept ans; & j'ai reconnu depuis qu'il étoit bégue.

6. En cherchant sur le corps de ce cheval certaines marques qui sont peut-être chimériques, mais que les Maquignons vantent beaucoup, & que les Ecuyers mettent au nombre des signes de la bonté des chevaux, je trouvai des épis à plusieurs endroits, notamment un de chaque côté de la ganache, montant perpendiculairement sur le col; je découvris aussi *l'épée romaine* qui est une autre espèce d'épi couché horizontalement sous la crinière du col du côté droit. Mais je ne fus pas peu surpris d'apercevoir un *cotiledon*, ou

enfonce ment dans les chairs, sur la ligne centrale du col au milieu de l'encolure ; j'y portai le doigt, la peau cédoit, & le doigt pénétrait de plus d'un pouce dans la profondeur de cette fossette, qui formoit une es pece de canal dont la direction étoit oblique de haut en bas & de la tête au pœ-trail. Cet enfonce ment présentoit à l'idée l'effèt de la cicatrice extérieure d'un abcès avec perte de substance ; mais ayant examiné les choses de près, je ne découvris aucun poil blanc, accident ordinaire aux endroits où le cheval a été blessé, & où la peau a été entamée (a). Je tirai la peau en tous sens ; je n'y reconnus ni adhérence, ni reprises, ni suture. Je passai sur ce prétendu défaut que le marchand me dit être *du naturel de l'animal*, sans pouvoir me donner aucun éclaircissement sur sa nature : il me jura avoir acheté ce cheval d'un Capitaine de Hussards qui revenoit de l'armée, & qui lui avoit assuré que ce cheval venoit de Tartarie. Je conclus marché à ma satisfaction, car les emplettes qui plaisent en ce genre sont toujours au-dessus de la valeur que l'on en a donnée : souvent, peu de temps après, des défauts que l'on n'avoit point apperçus, d'autres cachés qui ne se démasquent que par l'usage & le temps, donnent lieu de penser autrement : mais les bons services que j'ai tirés de ce cheval m'ont confirmé dans la haute idée que j'en avois conçue.

7. Ce cheval, malgré sa grande vivacité, étoit sage : j'en eus une preuve en revenant de la foire sur laquelle je l'avois acheté : car, ayant été surpris en route à dix heures du soir, près de Savoniere, par un orage terrible qui couvrit tout-à-coup la terre de l'obscurité la plus absolue qui inspiroit l'horreur, & qui n'étoit interrompue que par des éclairs dont les trop vives sensations nous ôtoient la faculté de voir ; le tonnerre ne cessoit de répandre la terreur par la force de ses explosions continuelles & multipliées dans toute l'atmos-

(a) C'est de cet accident, que les Maquignons tirent parti, pour faire venir une pelotte aux chevaux zains. Pour y réussir, ils brûlent la peau au front à l'endroit de la rosette avec une pomme cuite brûlante, ou avec un fer chaud, pour faire blanchir le poil.

phère qui couvrait l'horizon; une pluie abondante, poussée par un vent impétueux, nous inondoit; en sorte que la maîtresse de poste de la Neuville, moi & mon domestique, fûmes obligés de mettre pied à terre, de rester en pied, la bride de nos chevaux en main, pendant une heure & demie que dura la violence de l'orage & l'obscurité, sans savoir où nous étions, quoique nous ne fussions pas à une lieue de mon domicile; pendant tout ce temps, ce cheval ne fit aucun mouvement violent: accoutumé au bruit du canon & du tumulte des armes, le tonnerre lui fit peu d'impression; il témoigna seulement, par quelques hennissements, son impatience & le besoin de manger: nous n'en avions pas moins que lui.

8. Lorsque je fus de retour à la maison, je m'empressai, pour me tirer d'inquiétude, de m'éclaircir sur la nature & les suites de cet enfoncement que mon cheval avoit au col. Je lus dans M. de Garfaut le chapitre qui traite des signes particuliers à certains chevaux. Cet Auteur dit, chap. 4, pag. 16, » que quelques chevaux Barbes, Espagnols & Turcs, » naissent avec une espèce de gouttière qui va le long d'une » partie du col sur le côté; que cette marque passe pour » bonne; qu'elle se nomme *coup de lance*, & qu'elle est » fondée sur l'histoire fabuleuse d'un cheval Turc, qui reçut » un *coup de lance* à la jonction du col à l'épaule, & que » ce cheval a transmis cette marque d'honneur à toute sa » race. Il paroît que M. de Garfaut n'a jamais vu de chevaux qui portaient le *coup de lance*. M. Bourgelat, dans ses *Eléments de l'Art Vétérinaire*, dit au dernier paragraphe, » que le *coup de lance*, ou cavité sans cicatrice, que l'on re- » marque quelquefois au bas du bras & quelquefois à l'en- » colure, est plus commun, selon quelques-uns, dans les » chevaux Turcs, dans les chevaux Barbes & dans les che- » vaux d'Espagne, que dans d'autres, ce qui sembleroit se » concilier avec la fable ridicule qu'on a débitée à ce su- » jet. Cette observation n'est pas lumineuse.

9. Soleyfel entre dans un grand détail sur le *coup de lance*. Il dit, dans son *Parfait Maréchal*: » Il y a des chevaux » Turcs,

» Turcs, Barbes & d'Espagne, qui ont le *coup de lance*.
 » Tout le monde fait grand cas de cette marque, & les che-
 » vaux qui l'ont sont extrêmement estimés; elle est située
 » à l'épaule ou à l'encolure, aux uns plus haute, aux au-
 » tres plus basse, qui est l'endroit où l'on dit que l'étalon
 » l'a reçue autrefois; & tant pour la satisfaction des Cu-
 » rieux, que pour l'explication de cette marque, j'en rap-
 » porterai l'histoire, qu'on estime véritable : mais qu'elle le
 » soit, ou fabuleuse, comme il y a beaucoup d'apparence,
 » en voici les termes... Un cheval Turc, des plus excellents
 » du Pays, sous un Général d'armée, d'autres disent que
 » c'étoit un cheval Barbe, sous un Roi de Tunis, reçut
 » dans une bataille, un coup de lance à l'épaule : étant es-
 » tropié du coup, on le mit au haras pour avoir race, comme
 » d'un très excellent étalon; tous les poulains qui en sont
 » provenus ont eu la même marque du coup, qui s'est trans-
 » mise à tous ses fils & petits-fils, & la marque a toujours pas-
 » sé pour avantageuse. On connoît ce coup à l'épaule & au
 » col, où il y a un creux sans aucune apparence de cicatrice;
 » il semble qu'il y ait eu une grande plaie, à cause de la
 » cavité qui est restée : ce coup se voit quelques fois au de-
 » vant de l'épaule; quelquefois au bas de l'encolure. Il
 » y en a qui assurent que le coup traversa. Voilà ce que j'ai
 » appris du *coup de lance*, & je l'ai vu à des Barbes, à
 » des Turcs & à des chevaux d'Espagne tous très excel-
 » lents. Cette longue histoire ne m'apprenant rien de l'é-
 » tat intérieur du *coup de lance*, ni de positif sur son essence,
 je cherchai inutilement dans l'Encyclopédie des éclaircisse-
 ments plus satisfaisants : il n'est fait mention du *coup de*
lance dans aucun article de ce Dictionnaire, dans lesquels
 il en auroit pu être traité.

10. Je lus avidement l'Histoire Naturelle du cheval &
 sa description par MM. de Buffon & Daubenton. Ce der-
 nier, qui ne laisse rien à désirer dans ses descriptions, s'é-
 tend plus que M. de Garfaut sur le *coup de lance*, & dit
 Tome VII, 2^e Partie in-12, page 377, d'après Soleyfel &

les Auteurs antérieurs, » qu'il y a des chevaux Turcs, Arabes & Espagnols, qui ont au col & à l'épaule, ou à la jonction du col avec l'épaule, tantôt plus haut, tantôt plus bas, un creux assez profond, que l'on appelle *coup de lance* ". M. Daubenton rapporte ensuite l'histoire de son origine, citée par Soleyfel & M. de Garfaut, & finit par cette réflexion : » Je crois que cette histoire doit passer pour une fable, quoiqu'au fond il ne soit pas impossible qu'un étalon transmette aux chevaux qu'il engendre les marques qu'il auroit, de quelque espèce qu'elles fussent; que le *coup de lance* est plutôt l'effet d'une conformation particulière à certains chevaux, comme les *salieres*; au reste j'en n'en ai jamais vu qui aient cette marque; & pour savoir ce que c'est, il faudroit au moins en avoir disséqué ". J'ai rapporté ces descriptions de différents Auteurs, parcequ'elles ont chacune quelque chose de particulier, afin de répandre plus de lumière sur mon objet.

11. M. de Buffon, même volume, page 356, fait une description des formes & des qualités des chevaux Tartares, que je trouve très analogue au mien; & d'après les observations de ces deux Auteurs célèbres, je me persuadai que mon cheval étoit Tartare, & qu'il avoit le coup de lance. Nul Auteur que j'avois consulté n'ayant vu ou disséqué de chevaux qui aient cette marque, je prévoyois qu'un jour je pourrois donner des éclaircissements sur la nature de ce coup de lance. Ces réflexions ne contribuèrent pas peu à relever le mérite de mon emplette.

12. J'ai conservé douze ans ce cheval; il m'a servi sept ans de monture; il étoit brillant sous l'homme, vif & courageux: il n'attendoit pas pour partir que je sois en selle, à moins qu'un palfrenier ne le tint ferme en bride; sans cette précaution, aussi-tôt que je posois le pied sur l'étrier du montoir il partoît. Ses allures favorites étoient le trot & le galop; sur la fin il prenoit l'aubin. Il aimoit la compagnie des autres chevaux qu'il animoit en voulant toujours les précéder; & lorsque j'étois avec d'autres Cavaliers, qu'il m'arrivoit de m'arrêter pour considérer quelque chose, alors impatient

d'être en arriere, il piaffoit, & en lui rendant la bride, il faisoit un petit hennissement perçant qui n'étoit qu'un seul cri, partoît comme un éclair, & voloît jusqu'à ce qu'il fût en tête des autres chevaux. Ses mouvements étoient doux. Il n'attendoit ni le fouet, ni l'éperon; les seules impressions de la main, des cuisses & des jambes suffisoient pour le diriger. Aussi courageux que vif, j'ai fait avec lui souvent dix & douze lieues d'une traite sans qu'il marquât d'impatience ni de lassitude. Il avoit la manie, lorsqu'il marchoit de conserve avec d'autres chevaux, de tirer toujours à droite. Il dormoit étendu de son long sur le côté; il mangeoit avidement l'avoine; cependant étoit sobre dans ses repas : il n'a jamais été malade; toujours gai & gras malgré la fatigue; il a conservé jusqu'au bout de sa carrière toutes ses dents, & ses yeux sains & vifs, mais ses jambes se sont ruinées à quatorze ans. Après m'avoir servi sept ans de monture, je fus obligé de le mettre à la charrue, parceque ses jambes s'étoient engorgées & redressées au point qu'il bronchoit souvent; enfin dans le mois d'Avril dernier (1772) je ne pouvois plus tirer de lui aucun service, parceque l'écoulement des eaux de ses jambes, & plusieurs javars, lui causoient de si vives douleurs, qu'elles l'empêchoient d'appuyer les pieds assez ferme pour pousser le collier : malgré ses infirmités, il avoit encore l'air vif & fier.

13. N'ayant pas été élevé parmi les Musulmans qui fondent des Hôpitaux dans lesquels leurs chevaux de distinction sont hébergés pendant leur vieillesse jusqu'à leur mort naturelle, je me suis contenté de faire passer ce cheval par les armes pour honorer la noblesse (a) de son origine suivant l'opinion vulgaire.

14. Par l'Anatomie, j'ai reconnu que ce creux, nommé *coup de lance*, étoit un petit canal de huit lignes de diametre environ, & de quinze lignes de profondeur, dont la direc-

(a) L'on fait avec quel soin scrupuleux les Arabes conservent la généalogie des chevaux nobles, les attentions qu'ils

ont, à leur naissance; de consigner leur état dans des actes signés du ministère public.

tion étoit oblique de haut en bas & de la tête au poitrail. Ce canal étoit situé au centre de l'encolure du côté droit, dans le milieu & au bord du muscle mastoïdien, du côté de la trachée-artère, formé par l'oblitération d'une portion de la partie charnue de ce muscle, sous l'aile droite de la quatrième vertèbre cervicale, à laquelle il répondoit. L'on appercevoit dans le fond des portions des aponévroses des muscles *splenius* & du sterno-angulaire qui s'épanouissoient sur la vertèbre sans parties charnues; & ces fibres tendineuses avoient au plus une ligne d'épaisseur. L'on découvroit l'attache aponévrotique d'un muscle qui communique avec le trapeze; elle étoit soutenue au-dessus des précédentes par le corps charnu du mastoïdien, traversant perpendiculairement la ligne centrale du col, & formoit une espèce de cloison qui fermoit le canal; en sorte qu'en introduisant le doigt en sens contraire à sa direction, c'est-à-dire du poitrail à la tête, on sentoit alors de la résistance.

15. Mon fils, en examinant les parties qu'il anatomisoit, crut appercevoir un enfoncement à la surface du corps de la vertèbre, au point qui répondoit au fond du canal; mais ayant fait détacher cette vertèbre, après l'avoir fait bouillir vingt-quatre heures dans de l'eau pour en détacher les parties charnues & tendineuses, je n'y ai rien apperçu d'assez marqué pour le consigner. J'ai observé seulement que les angles de toutes les vertèbres cervicales étoient un peu arrondies comme dans tous les vieux sujets; celui-ci avoit dix-neuf ans.

16. Il résulte de cette observation, que cette marque en forme de canal, que l'on nomme *coup de lance*, que certains chevaux portent dès leur naissance en diverses parties du corps, peut être, suivant le sentiment de M. Daubenton, l'effet d'une conformation particulière à certains chevaux (a);

(a) Je n'ai pas adopté la comparaison que fait M. Daubenton du *coup de lance* avec les salières, parceque ce *coup de*

lance n'est qu'accidentel à quelques espèces de chevaux, & qu'il s'apperoit en diverses parties du corps; au lieu que

que cette marque peut avoir pour principe un *coup de lance* ou autre blessure, ou enfin une mutilation quelconque, guérie dans un étalon qui en auroit transmis l'impression à quelque individu de sa race. L'on peut même, sans avoir recours à l'histoire du *coup lance* que reçut ce cheval Turc, au rapport de Soleyfel qui l'a copié d'après d'anciens Auteurs, trouver la cause de cet accident dans un fait commun à toutes les espèces d'animaux. Mais en ne considérant ici que le cheval, il est de fait que dans tous les endroits où le poil fait la rosette ou l'épi, c'est-à-dire où il tournoie, où il se hérissé par l'opposition de poil à poil, il y a un vuide plus ou moins considérable sous la peau dans cet endroit. M. de la Fosse (a), qui est de ce sentiment, a reconnu, par l'anatomie des parties charnues situées sous les tourbillons de poil, que les aponévroses des muscles plongeient tout-à-coup, & qu'il se trouvoit entre les tendons d'un muscle & la partie charnue du muscle voisin une séparation qui va jusqu'à l'os qui y correspond. Il y a beaucoup d'endroits sur certains chevaux sur lesquels on peut faire cette observation, particulièrement au col, au poitrail, au bras, au grasset, aux hanches; & comme au centre du front il y aussi une rosette à l'endroit de la pelotte, & qu'il n'y a point en cet endroit de parties charnues, la peau y est bien plus adhérente que partout ailleurs.

Je pense que les parties d'un fœtus ne prennent leur grosseur respective que par une expansion successive; que dans leur principe elles ne sont pour ainsi dire que dessinées; qu'il peut se trouver dans la matrice des causes qui empêchent le développement total & l'extension de ces parties, leur rapprochement & leur liaison. Les accidents que l'on nomme

les salieres sont toujours situées au-dessus de l'œil du cheval, & qu'elles sont de l'essence de la construction de sa charpente en général, que le plus ou moins d'affaissement de la peau & des parties grasses dans cet endroit dépend de l'âge

de l'individu ou de ceux qui l'ont engendré.

(a) M. de la Fosse ne parle dans aucun endroit de ses Ouvrages du *coup de lance*, & il m'a dit qu'il n'avoit point vu de chevaux qui portassent cette marque.

bec de lievre, gueule de brochet, les fontanelles, la suppression & l'oblitération de quelques portions des extrémités, les exomphales dans les enfants dont les muscles de l'abdomen ne sont pas réunis sous le nombril, sont des preuves sur lesquelles j'appuie mon principe. Il peut donc être arrivé qu'un cheval ait eu au col un de ces enfoncements, par défaut d'union des muscles sous la rosette de poil où il semble que les parties constituantes se sont heurtées en s'approchant; que ce cheval ait transmis ce défaut de conformité par gradation aux individus de sa postérité, ce qui auroit produit le même effet que le *coup de lance* ou le dépérissement des chairs par un abcès cicatrisé, causes auxquelles on a recours pour expliquer ce phénomène. Ces diverses opinions peuvent être fondées, & je vais les appuyer par plusieurs observations sur des faits dont j'ai été témoin.

17. J'ai vu au Château de Ruetz, Commanderie en Champagne, l'an passé, un petit chien qui étoit né sans queue, d'une mère à laquelle on avoit coupé, dans sa jeunesse, la queue si près du coccyx qu'il n'en paroïssoit aucun vestige. Une autre chienne à Joinville, n'ayant pas plus de queue que celle dont je viens de parler, a fait trois portées de chiens-nés sans queue (a). En mil sept cent soixante-trois,

(a) Je ne peux mieux faire que de copier ici une bonne observation de M. de Chalette, dont le goût pour l'hippiatrique lui a fait approfondir cette partie. Dans sa lettre du premier Août mil sept cent soixante-douze, parlant du *coup de lance*, il dit : » Ce point d'hippiatrique, entièrement neuf & tout-à-fait intéressant, n'avoit été éclairci par aucune personne avant vous; vous l'avez fait de façon à n'y plus revenir. Je suis de votre sentiment sur les causes de ces marques singulières & sur leur propagation. J'ai observé plusieurs fois, ainsi que vous-même chez moi, des chiens sans queue engendrer d'autres chiens sans queue. La molette du front se perpétue dans toutes les races de

chevaux. Le *coup de lance* n'est peut-être si rare parmi nous, que parce qu'aucun de nos haras n'est fourni de chevaux qui portent cette marque ! peut-être encore le climat influeroit-il sur cette conformation particulière que certaines circonstances déterminoient dans quelques chevaux plutôt que dans d'autres; il seroit nécessaire, ce que nous ne pouvons pas, de suivre les premiers depuis leur naissance jusqu'à leur parfait accroissement. On sait que les chevaux des pays chauds ont les os plus durs que ceux des pays froids; qu'ils sont plus nerveux, plus secs, s'il est permis de le dire, ce qui pourroit peut-être contribuer à la formation du canal du *coup*

l'on avoit construit à l'Hôtel des Invalides un hangard pour des Charpentiers. Des rats venoient manger le lard avec lequel les ouvriers graissoient leurs lacerets & leurs tarrières : un jeune homme en attrapa un, lui coupa la queue & lui rendit la liberté. Quatre mois après on démolit le hangard, & l'on trouva une nichée de rats qui n'avoient point de queue.

18. Plusieurs familles conservent de générations en générations des fossettes au menton; d'autres dans d'autres parties du corps : l'on a vu se perpétuer des prolongations du coccyx (a) dans quelques-unes. Je connois une famille dont partie des individus porte des loupes à la tête qui ne se développent qu'à un certain âge.

19. Varinot, Tisserand à S. Dizier, avoit une difformité à la main droite dont il n'y avoit que le pouce & le petit doigt d'articulés, de bien prononcés & de séparés; les trois autres doigts intermédiaires étoient réunis en une masse molle, conique, sans mouvement. Il avoit hérité cette difformité de son pere; il l'a transmise à un de ses fils à la même main, & absolument semblable; ses autres enfants ont eu aussi différentes difformités dans les mains, mais moins considérables.

20. Un particulier de Joinville, nommé Baller, porte une gouttière profonde qui pénètre dans la narine gauche, descend perpendiculairement jusqu'au bord de la levre supérieure où elle forme une petite échancrure anguleuse : l'on croit y apercevoir la future d'un bec de lievre; cependant cet homme

» de lance, ou à le rendre plus apparent.
 » La perte de la voix des chiens, le chan-
 » gement de la laine en poil dans les mou-
 » tons transplantés sous les climats très
 » chauds, sont des preuves bien sensibles
 » des influences de la température; au reste
 » ces conjectures sont si vagues qu'elles
 » ne peuvent être regardées comme cause
 » efficiente, mais comme accident auxi-
 » liaire. Il faut toujours remonter avec
 » vous à la première formation «.

Cette réflexion est très sage. M. de Montesquieu, qui pense de même sur l'influence des climats, est fort mal-à-droitement relevé par M. de Voltaire qui n'est pas aussi bon Naturaliste qu'il est bon Poète charmant, élégant & sublime.

(a) L'on m'a assuré qu'à Metz il y avoit eu une famille d'hommes à queue, & qu'en 1736 il y avoit deux individus existants avec cette production luxurieuse de la Nature.

est né avec cette légère difformité qui peut venir d'un bec de lievre d'un de ses ancêtres auquel on auroit fait l'opération : ce particulier a transmis à sa fille aînée la même marque, qu'elle communiquera sans doute à quelques-uns de ses enfants; car ces transmissions sautent souvent une ou plusieurs générations.

21. Les chevaux Espagnols, Turcs & Barbes ne sont donc pas les seuls qui portent *le coup de lance*, puisque le cheval dont il est ici question étoit Tartare. Les circonstances de la guerre & de son théâtre au temps auquel je l'ai acheté, jointes à l'affirmation du Capitaine de Hussards qui l'avoit vendu au marchand duquel je le tenois; ses formes & son caractère si conformes à la description que M. de Buffon fait des chevaux Tartares, levent tout doute sur l'origine de ce cheval. L'on fait que les peuples de la Tartarie cultivent beaucoup de chevaux, & qu'ils y apportent d'autant plus d'attention, qu'une partie de ces peuples qui ont encore pour arme l'arc & la lance, vivent avec leurs chevaux pour ainsi dire en société; qu'ils en font un si grand usage dans leurs courses & dans la guerre, qui est leur élément, que les Historiens nous disent que les chevaux Tartares firent la conquête d'une partie de la Chine; que les peuples de la Tartarie se nourrissent, par un goût particulier, du sang & de la chair des chevaux; qu'ils se désalterent avec le lait de leurs juments, & s'enivrent avec la liqueur fermentée qu'ils savent préparer avec ce même lait, liqueur que l'on nous assure être aussi violente que nos eaux-de-vie.

22. Il est étonnant qu'aucun Auteur d'histoire naturelle, Ecuyer ou Maréchal, n'ait eu occasion de décrire, *ex visu*, ce coup de lance; puisque nous tirons des chevaux d'Espagne, que l'on voit assez souvent en France des chevaux Barbes & Turcs. Dans la dernière ambassade que le Grand Seigneur envoya en 1740 au Roi, Mehemet-Effendi remit à Sa Majesté, de la part de son Maître, de riches présents, entre autres des chevaux Turcs des plus nobles races, & ce magnifique Ambassadeur avoit une nombreuse suite d'Officiers

ciers & de valets-de-pied montés sur des chevaux Turcs ; c'étoit fans doute une occasion bien favorable de voir des chevaux portant cette marque singuliere, & d'en faire une description anatomique.

23. Je finis par une observation qui m'a frappé depuis que j'ai été en possession d'un cheval qui portoit le coup de lance. Dans un tableau d'un très grand détail, qui représente la bataille que Constantin livra à Maxence dans les environs de Rome, près du Pont *Milvius*, & au-dessous duquel Maxence avoit fait construire sur le Tibre un pont de bateaux, lequel devoit se rompre par le milieu en retirant des chevilles de fer qui en arrêtoient les deux parties. C'étoit une embuscade que Maxence préparoit à son ennemi, comptant, par une retraite feinte, attirer Constantin sur ce pont. Mais ce stratagème tourna à sa propre perte ; car en passant dessus avec son armée, ce pont surchargé se rompit ; Maxence fut précipité avec la plus grande partie de ses Gardes dans le Tibre. L'on voit dans ce tableau un Chevalier Romain qui, croisant sa lance de droite à gauche, la plonge dans le col du cheval de son ennemi, dans l'endroit où mon cheval portoit le stigmate de cette blessure.





M É M O I R E
D E M E T A L L U R G I E ,
C O N T E N A N T
D E S O B S E R V A T I O N S E T D E S R É F L E X I O N S
A N A L Y T I Q U E S
S U R L A D É C O U V E R T E
D E
L A C A D M I E D E S F O R G E S A F E R .

Sudat in ardenti fervens fornace Pyracmon.

1. **L**ES métaux, les demi-métaux & toutes les matieres minérales, ne sont point contenus dans le sein de la terre dans des mines particulieres à chaque espece exclusivement, & leurs mineraux ne sont point des corps homogenes; au contraire presque toutes les substances métalliques sont confondues. L'on présume même que quelques-unes résultent du mélange de plusieurs autres; c'est le sentiment de quelques Naturalistes sur la *platine* & sur le *zinc*.

2. Le fer est répandu dans toutes les mines des autres métaux; il leur sert de cadre, de chapeau, & souvent de base; il est d'un grand secours dans leur traitement pour aider le départ. L'argent, le plomb, le cuivre, l'arsenic, le cobalt, se trouvent très souvent confondus dans le même filon de mine, en des quantités presque égales. Cependant lorsqu'il arrive qu'un métal abonde plus qu'un autre dans une miniere, la mine prend la dénomination du métal le plus abondant, ou du plus riche.

3. Les mines de fer ne sont point exemptes de contenir d'autres substances; mais comme ordinairement elles ne contiennent pas une quantité assez considérable des autres métaux, on s'applique presque uniquement à en tirer le fer: si les autres substances métalliques qui y sont unies en petites quantités sont fixes comme l'or, elles restent unies au fer; les autres qui ne peuvent soutenir l'intensité & la durée de la chaleur des fourneaux à fondre les mines de fer, sont ou dissipées en fumée, ou détruites par la vitrification. Dans ce dernier cas, elles se trouvent confondues avec les laitiers vitreux dans lesquels elles ne sont que peu ou point sensibles. Cependant les minerais de fer de différentes contrées donnent différents laitiers, comme nous l'avons déjà dit; par exemple ceux d'une partie de la Franche-Comté sont laiteux; ceux d'un canton d'Alsace sont bleus; ceux de la Champagne sont verts & gris de lin, &c.

4. Les vapeurs, ou plutôt les fumées qui émanent des matières métalliques unies au minerai du fer lorsqu'elles sont détruites par la violence du feu, ne sont sensiblement visibles dans nos fourneaux de fonderie, que dans leur trajet dans l'atmosphère. Le moment auquel on peut mieux remarquer leur décomposition est celui d'une *mise-hors*, c'est-à-dire celui auquel on cesse d'alimenter le feu d'un fourneau à la fin d'un fondage.

5. Lorsque l'on met un fourneau *hors de feu*, on ne fait cesser le mouvement des soufflets que lorsque toutes les matières sont consommées & que l'on va percer le fourneau pour en faire sortir la dernière goutte de fonte. Depuis le moment auquel on a cessé d'introduire des matières dans le fourneau, jusqu'à celui de la *mise-hors* totale, il sort de toutes les parties de la capacité intérieure du fourneau des vapeurs qui s'enflamment au bord de la surface de la bure, c'est-à-dire lorsqu'elles communiquent avec l'air libre, & s'élèvent à une hauteur si prodigieuse, que, lorsque l'air est humide, le ciel couvert, & encore mieux lorsqu'il regne un léger brouillard, cette flamme prodigieuse & les vapeurs

enflammées qui la surpassent, remplissent l'atmosphère d'une lueur qui ressemble à celle d'une *aurore boréale*, au point d'en imposer, & de se faire appercevoir à des distances considérables, parceque chaque molécule aqueuse du brouillard réfléchissant la lumière à sa voisine, ainsi de suite, forme de l'atmosphère un miroir composé d'une infinité de faces qui multiplient la lumière à l'infini, suivant les loix de la catoptrique. C'est ainsi que l'on a faussement cru jadis que les aurores boréales étoient l'effet de l'incendie des plantes aquatiques du Nil, que les peuples de l'Égypte brûloient pour fertiliser leurs terres après la retraite des eaux de ce fleuve.

6. Pendant le temps de la mise-hors du fourneau, l'Observateur attentif à tous les phénomènes qui accompagnent ses derniers efforts, est affecté d'une odeur tantôt d'acide nitreux, tantôt d'acide marin, & plus souvent de ce dernier, laquelle est assez forte quelquefois pour exciter la toux. Il voit les bords de la bure se garnir d'une poussière blanche ou jaune qui est une matière métallique décomposée & sublimée; & pour le peu qu'il soit pressé par l'ardeur de s'instruire, à l'exemple de Pline l'ancien, les flammes ne sont point un obstacle à sa curiosité; il les brave pour découvrir ce qui se passe dans l'intérieur du volcan. Il saisit alors un moment calme, & se fourrant la tête dans une rasse, à travers les interfices obliques des osiers qui la composent il parcourt rapidement des yeux les flancs embrasés de la fournaise. Cette curiosité m'a coûté souvent la perte d'une partie des sourcils, des cils & de la barbe; trop heureux encore de m'instruire.

7. J'avois apperçu depuis plusieurs années une matière brune qui s'attachoit aux parois intérieures de mon fourneau, aux trois quarts de la hauteur de son foyer supérieur; elle affectoit de décrire une ligne d'une courbure hyperbolique dont le sommet étoit à la partie inférieure du côté de la rustine. Cette couche étoit légère & fort adhérente aux briques qui composent les parois ou la chemise du fourneau. J'en détachai peu, crainte de détériorer le foyer; & comme

j'y reconnoissois l'effet d'une sublimation, j'espérai que plus cette ceinture seroit de temps à se former, plus elle seroit considérable; c'est pourquoi je la laissai se former pendant plusieurs fondages.

8. Le 28 Juillet 1767, je mis hors le fourneau de Bayard. En examinant son intérieur embrasé, je fixai mes regards particulièrement sur l'endroit où s'étoient attachées les matières sublimées dans les fondages antérieurs: je vis que ce cordon étoit saillant & considérable; la base & le milieu étoient fort embrasés, mais ne réfléchissoient pas la lumière comme la surface des briques des environs: la partie supérieure étoit plus éclatante & produisoit une flamme légère, d'un blanc verdâtre qui sortoit d'une substance ressemblante à des fleurs de soufre, mais elle n'en avoit pas l'odeur. J'y remarquai des points bien plus brillants les uns que les autres. La prodigieuse chaleur & le danger ne me permirent pas un plus long examen.

9. Lorsque la dernière gueuse fût coulée & que toute la fonte fût évacuée du fourneau, je fis continuer l'action des soufflets, démolir la partie antérieure de la base du fourneau, extraire le résidu des charbons & des laitiers, & jeter beaucoup d'eau pour accélérer son refroidissement total, afin de renouveler promptement le fondage.

10. Le 3 Septembre tout étant réparé, l'ouvrage du foyer inférieur renouvelé, je descendis par la bure dans le foyer supérieur du fourneau, & malgré la chaleur des parois qui ne permettoit pas d'y appuyer la main, je m'y tins au moyen de deux échelles appuyées l'une par l'autre à la hauteur de la ceinture hyperbolique que décrivait la sublimation. Ce cordon avoit environ huit pieds d'étendue, sur huit & dix pouces de largeur, & depuis un demi pouce jusqu'à deux pouces d'épaisseur. La partie la plus considérable & la plus saillante étoit au-dessus de la tuyère, puis descendoit par une ligne inclinée de deux pieds & demi au centre de la rustine où étoit le sommet du cône, & remontoit de deux pieds au contrevent; il y avoit très peu de chose du côté des tympes.

11. Cette matiere sublimée étoit d'une couleur brune ferrugineuse , ayant des taches blanches & jaunâtres ; sa surface étoit unie dans les endroits saillants , & inégale dans les renfoncements ; striée de lignes perpendiculaires , comme un ouvrage maillé du tricot. Les bords supérieurs étoient blancs & jaunâtres ; l'on y découvroit dans des cavités une crystallisation d'une singuliere beauté , composée de crystaux infiniment déliés , longs , fragiles , blancs , ressemblants aux belles fleurs du benjoin & du régule d'antimoine. En frappant avec un marteau sur cette substance , il en résultoit un son sourd qui annonçoit une solution de continuité.

12. Je commencai alors à détacher à force de coups de marteaux des morceaux de cette substance , que je ne pus dans ce moment examiner exactement à cause de l'excessive chaleur ; je m'empressai de détruire tout le cordon , & d'en mettre les fragments dans un panier que j'avois suspendu à l'échelle & qu'une personne retiroit de temps en temps. Pendant cette opération j'apperçus de nombreuses crystallisations de ces filets blancs argentés , nichés dans des trous d'où il étoit très difficile de les tirer , à cause de leur ténuité & de leur fragilité , de la solidité des matieres environnantes , & de la grande poussiere occasionnée par les coups de marteaux , laquelle étoit mise en un perpétuel mouvement par le courant d'air qui entroit par les ouvertures inférieures du fourneau ; en sorte que je n'en pus amasser que très peu & très mêlés. J'employai une demi-heure à détacher cette matiere , dont je tirai environ cinquante à soixante livres ; négligeant tous les morceaux qui n'avoient pas au premier coup-d'œil un certain mérite. La chaleur du fourneau me procura une sueur des plus violentes dont je tirai parti pour une douleur de rhumatisme au bras droit , de laquelle je me trouvai soulagé , mais Forgeron ne fut jamais si noir & plus suant que j'étois en sortant de cette étuve.

Sudat in ardenti fervens fornace Pyracmon.

13. De retour à la maison, j'étais dans mon cabinet ma nouvelle collection; j'en examinai attentivement tous les morceaux, les parcourant avec la loupe. Je reconnus une substance métallique sublimée, dont la couleur brune ferrugineuse n'étoit qu'extérieure & superficielle; que sa couleur primitive étoit le blanc, que le jaune lui succédoit, ensuite le verd; que les morceaux les plus chargés de parties ferrugineuses avoient une couleur rouge rembrunie; que cette matière étoit produite par les fumées, lesquelles en se condensant avoient formé des cristallisations en éguilles longues & déliées; que la continuité de la chaleur avoit fondu les éguilles & les avoit réduites en une cristallisation arborisée demi-transparente & d'une belle couleur de soufre; que ces cristaux refondus avoient perdu leur couleur, leur transparence, avec leur forme régulière, & s'étoient attachés aux briques des parois du foyer supérieur du fourneau en forme demi-sphérique; que successivement s'étant groupées les unes sur les autres, elles avoient formé des grappes d'une couleur verte *merde-d'oie* & rouillées, sur lesquelles on voyoit les progrès & les degrés de la sublimation; que dans quelques endroits, la sublimation s'étoit faite par couches; mais que l'intensité de la chaleur & les différents périodes de sa durée avoient opéré des altérations à cette substance, dont une partie ayant acquis du phlogistique étoit à demi révivifiée & réduite en globules métalliques, solides, entassées les unes sur les autres: phénomène d'autant plus singulier que l'on ne connoissoit encore aucune substance autre que le mercure & le zinc qui se sublimassent sous une forme métallique.

14. Sept couleurs se font remarquer sur les morceaux de cette substance sublimée; savoir le blanc, le jaune, le verd, le rouge, le brun, le gris & le bleu. Au bord supérieur de ces morceaux, j'observai des éguilles blanches produites par la cristallisation des vapeurs métalliques: ces éguilles sont transparentes, fragiles, ayant très peu d'élasticité, l'air les soutient & les agite; ensuite des grou-

pes de crySTALLISATION jaune, qui ressemblent à du soufre. La forme arborisée de ces cristaux approche beaucoup de celle des cristaux d'argent en métal, soit dans les mines, soit dans les creusets où on le fond en grand; tel que je l'ai observé dans les mines de S. Marie & les vieux creusets de fer de la Monnoie de Paris. Ces cristaux sont vitreux, n'ont aucune saveur, sont solides, se brisent difficilement sous la dent & résistent long-temps à l'action des acides. La masse des morceaux de cette substance est intérieurement de couleur verte, ou rouge-brune, ou grise, ou bleu-d'ardoise, ou rouillée; l'on y découvre dans les uns des couches uniformes, d'un tissu ferré & compact; les autres sont en grappes; les uns & les autres durs, un peu sonores, se mettant difficilement en poudre. Je soupçonnai dès lors que cette matière étoit la cadmie des fourneaux, *cadmia botrides fornacum*, *l'ofen galmen* des Allemands, *le brass-oar* des Anglois : je tentai dès lors des expériences qui pussent me conduire à la vérité.

15 Un morceau de cette substance, contenant environ huit pouces cubiques, pesoit, à l'air libre, une livre quatre onces cinq gros soixante-trois grains; & à l'eau, quinze onces cinq gros quarante-huit grains. Conséquemment elle perd près d'un quart de son poids; c'est-à-dire qu'elle est en rapport avec l'eau comme 11,943 est à 2,895. Elle prend en poudre la couleur du verd-brun.

16. J'ai commencé l'analyse de cette cadmie par les acides. Cette substance en poudre, jetée dans l'acide vitriolique concentré ou l'huile de vitriol du commerce, s'est coagulée à l'instant en une masse; j'ai remué, toute la poudre formoit alors une espèce de pierre. J'ai réitéré la même épreuve, qui a opéré le même phénomène avec un peu de chaleur. J'ai retiré un de ces morceaux, l'ai lavé dans de l'eau pure, il s'est échauffé, & a exhalé une odeur sulfureuse de poudre à canon brûlée; je l'ai rompu avec peine. L'ayant conservé à l'air libre, il a fleuri comme une pyrite qui se décompose; la matière saline qui s'est
formée

formée à sa surface, avoit une saveur stiptique désagréable & analogue aux fels vitrioliques.

17. J'ai affoibli l'acide vitriolique avec partie égale d'eau : pendant la chaleur que ce mélange a fait naître, j'ai jetté de la cadmie en poudre, laquelle à l'instant s'est unie en une masse poreuse & boursoufflée, moins solide que dans l'acide concentré, & la chaleur a continué. J'ai brisé la masse qui avoit pris la forme du fond du verre qui contenoit le mélange ; elle est restée en morceaux ; la chaleur a été durable ; la liqueur s'est troublée, & il s'est formé à sa surface une écume comme sur une matiere muqueuse.

18. J'ai pris un thermometre de mercure, scélé dans un tube de verre, je l'ai mis dans un vaisseau de verre ; j'ai versé à peu près une partie d'acide vitriolique concentré & deux parties d'eau commune, alors le mercure qui étoit à treize degrés au-dessus de 0, degré de l'athmosphère de mon cabinet, a monté à 29 degrés. J'ai versé de la poudre de cadmie, le mercure a monté à 34 degrés ; j'y en ai ajouté une plus forte dose, il a monté à 49 degrés, exhalant une légère odeur vineuse. La liqueur ne s'est pas beaucoup agitée ; elle s'est refroidie très lentement, est restée brune, trouble, couverte d'une écume grise. La liqueur étant encore tiède, j'appercus, à la surface, des lignes en tous sens, comme tracées par une mouche, laquelle en marchant auroit rompu légèrement la pellicule. J'examinai de près & je vis que c'étoit de petits crystaux qui commençoient à se former.

19. J'ai jetté de la cadmie en poudre dans l'acide du sel marin, elle y a occasionné une légère chaleur sans se réunir en une masse, comme dans l'acide vitriolique concentré ; la liqueur a blanchi légèrement, est restée trouble sans agitation. Le lendemain la liqueur étoit claire, légèrement blanche, sans être limpide. J'ai décanté & versé quelques gouttes d'une liqueur alkaline, il s'est formé à l'instant un *coagulum* consistant, d'une couleur gris-blanche & opaque.

20. La poudre de la cadmie, versée dans l'acide nitreux, ne s'est point réunie en une masse solide, comme dans l'acide vitriolique concentré. Il s'est excité une légère chaleur avec de l'agitation. Une heure après il n'a plus paru de mouvement dans la liqueur, laquelle s'est réduite en une gelée légèrement grise, transparente, bien tremblante, & plus consistante qu'une belle gelée de corne de cerf. J'ai délayé dans de l'eau cette espèce de colle; elle ne s'y est point dissoute entièrement; elle est restée en partie suspendue dans la liqueur. J'ai décanté, & versé de l'alkali fixe; il s'est formé un *coagulum* d'un blanc jaune aurore; couleur produite par une légère portion de fer dissoute par l'acide.

21. Le vinaigre, versé sur la poudre de cadmie, en a dissous une partie sans exciter ni mouvement ni chaleur; il s'en exhaloit une odeur à-peu-près semblable à celle qu'exhalent les dissolutions de plomb dans le même acide. L'alkali fixe a précipité de cette dissolution un *coagulum* peu consistant & de couleur blanche tirant au brun.

22. J'ai examiné le lendemain la dissolution par l'acide vitriolique (18) qui étoit en crySTALLISATION; j'ai trouvé des cristaux confus, formés en aiguilles très déliées, groupés en tous sens; se fondant avec beaucoup de facilité, & ayant le goût stiptique du *gilla vitrioli*, ou vitriol blanc. J'ai fait chauffer & filtrer la liqueur; j'ai versé sur une partie de l'alkali fixe; la liqueur ne s'est point troublée, mais il s'est fait un *coagulum* figurant comme une crySTALLISATION isolée dans la liqueur limpide. Cette crySTALLISATION pâteuse étoit blanche, avoit la consistance & le goût du vitriol blanc.

23. J'ai ajouté quatre parties d'eau au mélange d'acide vitriolique avec partie égale d'eau (17), dans lequel la cadmie s'étoit réunie en une masse spongieuse: cette masse rompue ne s'est point dissoute, quoiqu'il soit survenu de la chaleur; j'ai ajouté de nouvelle poudre de cadmie & ai agité; alors il s'est excité une chaleur très

considérable, sans qu'il paroisse de mouvement autre que celui que j'y déterminois : le tout s'est éclairci & la partie de la poudre qui ne s'est point dissoute, s'est précipitée sous un volume considérablement augmenté.

24. J'ai enfin mêlé toutes les dissolutions de la cadmie dans l'acide vitriolique ; je les ai étendues dans beaucoup d'eau & j'ai filtré. Sur une petite portion j'ai versé quelques gouttes d'alkali fixe ; la liqueur est devenue laiteuse, & il s'est formé un *coagulum* qui a flotté long-temps avant que de déposer sous une forme un peu mucilagineuse, blanche : les parties qui se sont précipitées les dernières ont pris une légère teinte ochrale.

25. J'ai fait évaporer à feu doux les dissolutions de la cadmie dans l'acide vitriolique ; il s'est séparé pendant l'évaporation de petits flocons de matière, qui nageoient dans la liqueur sans la troubler ; j'ai retiré du feu la liqueur réduite ; laquelle, en refroidissant, est devenue de la plus grande limpidité, couverte d'une croûte très légère de cristaux infiniment petits & ayant déposé abondamment une substance blanche, légère & un peu onctueuse. J'ai remis sur le feu & ai poussé l'évaporation à siccité ; j'ai obtenu un sel blanc, qui étoit un vitriol blanc analogue à celui de Goslard. Persuadé que cette cadmie étoit à-peu-près semblable à celle que l'on tire des fonderies de cuivre, conséquemment qu'elle contenoit du zinc, j'ai tenté de l'en extraire par la voie sèche, par différents procédés.

26. J'ai mêlé quatre onces de poudre de cadmie avec quatre onces de nitre & deux onces de poudre de charbon ; j'ai projeté dans un creuset ardent ; la déflagration a été très violente, la flamme considérable, éclatante, d'une couleur blanche, verte, tirant sur le bleu ; la fumée abondante, épaisse, blanche. J'ai poussé le feu, la couleur verte de la flamme a augmenté. Lorsque j'ai cru qu'il pouvoit y avoir une portion métallique revivifiée, j'ai tiré du feu le creuset, l'ai incliné sur un cône ; il n'en est rien sorti. J'ai remis au feu le creuset, j'y ai introduit quatre onces

de cuivre de rosette; j'ai donné un feu de fusion; j'ai ensuite retiré le creuset & j'en ai tiré un bouton pesant quatre onces quatre gros trente-neuf grains: il étoit rouge au dehors ayant des taches jaunes; je l'ai forgé sur l'enclume; il a acquis une chaleur considérable, s'est rompu; il avoit intérieurement un grain très fin, cendré & d'une couleur jaune; c'étoit un vrai laiton qui avoit pris $\frac{1}{7}$ de poids plus que le cuivre employé.

27. Quatre onces de cadmie en poudre mêlée avec quatre onces de salpêtre & une once de poudre de charbon, ont déflagré violemment dans un creuset: j'ai poussé au feu de fusion le résidu; il n'est resté dans le creuset qu'un peu de scories noires, un petit globule de métal blanc, dur, pesant $1\frac{1}{4}$ grain qui étoit du zinc. Le creuset étoit enduit intérieurement d'un vernis de verre couleur d'émeraude, provenant de la destruction du zinc.

28. J'ai mêlé deux onces de poudre de cadmie avec deux onces de cuivre de rosette en grenailles, & un peu de poudre de charbon dans un creuset couvert & luté. Après une demi-heure, j'ai obtenu un bouton de laiton pesant deux onces cinq gros trente six grains; c'est $\frac{1}{3}$ d'augmentation du poids du cuivre employé.

29. J'ai mêlé deux onces de cadmie en poudre avec deux onces de poudre martiale de la forge, & j'ai placé dans un creuset deux onces de cuivre de rosette en lame lit par lit, avec le mélange de la poudre. J'ai couvert & luté le creuset; j'ai poussé au feu de fusion; j'ai obtenu un bouton de laiton pesant trois onces deux gros; c'est près de $\frac{2}{3}$ d'augmentation: ce laiton étoit plus dur que le précédent.

30. J'ai fondu ensemble ces deux derniers boutons de laiton (28, 29) qui pesoient cinq onces sept gros trente-six grains; j'en ai tiré un métal combiné pesant cinq onces cinq gros trente grains; ce qui prouve une once cinq gros trente grains d'augmentation sur quatre onces de rosette employées, faisant près de $\frac{3}{7}$ d'augmentation, & dans la refonte

deux gros six grains de perte, faisant $\frac{2}{13}$ en déchet de l'augmentation.

31. J'ai présenté ce laiton à un Fondeur en cuivre de S. Dizier, lequel est fort intelligent; il l'a trouvé d'un beau grain, prenant bien le poli, doux au marteau, très propre à former des pieces qui doivent réunir la force & la souplesse.

32. J'ai mêlé deux onces de poudre de cadmie avec deux onces de poudre martiale; j'ai poussé au feu de fusion; je n'en ai obtenu qu'une matiere pultacée qui n'étoit autre chose que des scories ferrugineuses parmi lesquelles on voyoit des points blancs qui étoient des indices du zinc revivifié qui se réduisoit en fleur à mesure qu'il recevoit du phlogistique.

33. La poudre martiale dont je me suis servi est une poussiere noire, pesante, très subtile, qui se dépose sur les charpente de cordon du marteau de la forge, particulièrement sur le drome qui est une poutre très considérable qui affermit la charpente de la machine du gros marteau. Cette poudre est en partie attirable par l'aimant. Elle est composée de fer très atténué, de scories de fer en poudre très subtile, & d'un peu de poussiere de charbon; le fer y est dans l'état de l'éthiops martial.

34. Enfin j'ai tenté la révivification du zinc contenu dans la cadmie, dans un fourneau qui donneroit moins d'intensité au feu, mais une chaleur suffisante pour fondre. Pour ce, je me suis servi du fourneau du fondeur en cuivre, dont le feu n'est excité que par un courant d'air qui traverse le cendrier, & dont la rapidité est accélérée par un tuyau élevé. J'ai placé dans ce fourneau un creuset recuit, contenant deux livres & demie de cadmie, une demi-livre de suie grasse, & une demi-livre de flux noir : ce mélange a pris une consistance pultacée après trois heures d'un feu assez vif; il n'est entré en bain aucune partie métallique; tout le zinc s'est dissipé en flamme & en fleur très abondante; le résidu étoit composé de scories parmi lesquelles on voyoit quelques points blancs & brillants qui étoient des molécules de zinc qui se détruisent à mesure qu'elles se forment.

35. J'ai mis au même fourneau, dans le même creuset nettoyé, deux livres & demie de cadmie mêlée avec quatre onces de flux noir & une demi-livre de poudre martiale. J'ai disposé deux livres & demie de cuivre rosette en lame, lit par lit avec le mélange ci-dessus; j'ai obtenu après deux heures un bouton de laiton pesant trois livres. J'ai pilé les scories, & lavé; il s'y est trouvé deux onces de grenailles de laiton. J'ai refondu le tout, & en ai coulé des médaillons du Roi, lesquels ont pesé avec les jets & résidus trois livres une once deux gros, ce qui n'opere que $\frac{2}{3}$ d'accroissement: produit bien inférieur au $\frac{3}{7}$ d'augmentation que j'ai trouvé (30) au feu de la forge excité par le soufflet.

36. J'ai tenté la révivification du zinc suivant les procédés indiqués dans l'Encyclopédie, avec le creuset enduit de cire; premièrement, avec la poudre de charbon seule; secondement avec la suie & le flux noir, avec le même creuset luté, enduit de cire & couvert, & toujours sans succès.

37. Enfin j'ai suivi le conseil de M. Margraff. J'ai mis dans une cornue lutée huit onces de cadmie en poudre, mêlée avec une once & demie de poudre de charbon. Après trois heures d'un feu vif, j'ai laissé refroidir les vaisseaux; & ayant cassé la cornue, j'en ai tiré cinq onces un gros de zinc qui étoit attaché au col.

38. J'ai présumé que les parois intérieures du fourneau n'étoient pas le seul endroit où je pourrois découvrir des preuves de l'existence du zinc dans nos mines de fer, lequel se décomposoit, & étoit sublimé par la violence de la chaleur. Pour m'en convaincre j'ai amassé sur une plaque de fonte de fer, dont j'ai coutume de me servir pour boucher en plus grande partie la bure du fourneau, lorsque je le mets dehors, une poudre blanche très douce au toucher, qui est la même chose que la tuthie qui s'élève dans les fourneaux des fondeurs en cuivre, & qui s'attache après leurs tenailles & autres outils. Cette tuthie martiale s'est dissoute en partie dans les acides, ne s'est pas durcie comme la cadmie dans l'huile de vitriol; mais elle a fait la gelée dans l'acide ni-

treux, & a donné, avec l'alkali, les précipités comme la cadmie & les mêmes phénomènes que la tuthie des boutiques.

39. J'ai observé des grappes à la chapelle du fourneau, c'est-à-dire en face du taqueret, espace qui est entre la tympe & le premier gueusât de la marâtre antérieure; j'ai reconnu que cette matiere contenoit une poudre grise mêlée avec beaucoup de parties vitrifiées. Je l'ai réduit en poudre, & en ai jetté dans l'acide de vitriol concentré; elle ne s'y est pas réduite en masse comme la cadmie; mais ayant affoibli considérablement l'acide vitriolique, il s'est fait une vive effervescence, & l'alkali fixe a précipité de la dissolution un *coagulum* semblable à celui provenant de la cadmie.

40. Dans l'acide nitreux, cette substance a donné une gelée un peu moins consistante que la cadmie; mais au surplus les mêmes phénomènes : elle contenoit conséquemment du zinc.

41. J'ai remarqué aussi qu'il s'attachoit aux marâtres des tympes du fourneau, c'est-à-dire depuis le gueusât jusqu'à l'entablement du fourneau qui en fait l'abajour, & plus particulièrement aux parements de pierre de taille qui sont rustiqués, de petites grappes d'une espece de suie grise, en poudre très subtile qui retombe quelquefois lorsqu'elle est abondante, & même qui prend feu lorsque les étincelles embrasées du fourneau s'y portent avec abondance, ce qui arrive cependant rarement. J'ai amassé de cette poudre adhérente à la poitrine du fourneau, pour parler le langage des Métallurgistes. J'en ai mis dans l'acide nitreux; elle a fait effervescence comme la cadmie, & la dissolution s'est coagulée en gelée, de laquelle dissolution l'alkali fixe a tiré un précipité blanc. Cette poudre s'est dissoute aussi en partie dans l'acide vitriolique, ne s'y est point durcie, & a produit les mêmes accidents que la cadmie en poudre.

42. Persuadé de la présence du zinc & de son abondance dans nos mines de fer, j'ai présumé qu'il n'étoit pas entièrement dissipé par le feu de fusion par lequel nous donnons

au minerai du fer une première préparation en le réduisant en matte. Des taches blanches à la surface de quelques pièces de fonte de fer refroidie sans le contact de l'air, une couleur matte à la cassure d'autres, & une disposition des parties régulines, m'ont fait soupçonner dans la matte du fer un mélange de substance métallique encore minéralisée. D'ailleurs le déchet considérable que souffre la fonte de fer dans son affinage, les vapeurs qui s'exhalent pendant cette opération, les groupes considérables qui s'attachent en grappes au-dessus de la tuyère, tant au mureau qu'au mur supérieur des affineries, ne sont que le produit des corps étrangers unis à la partie métallique du fer dans sa matte. J'ai cru que le zinc entroit pour beaucoup dans tous ces accidents.

43. Pour démontrer le principe de mes soupçons, j'ai détaché des grappes de mes affineries, & les ai examinées; j'y ai trouvé une poudre extrêmement fine, rouge, semblable à du colcotar, des molécules grises & jaunes vitrifiées, & beaucoup de globules ferrugineuses. J'en ai réduit en poudre grossière. J'en ai versé dans l'acide nitreux; elle y a fait effervescence; il s'en est dissous une petite portion qui a donné de la consistance à la liqueur, laquelle étant étendue & mêlée avec la dissolution d'alkali fixe, a donné un précipité blanc abondant comme celui de la cadmie.

44. Dans l'acide vitriolique concentré, cette poudre s'est dissoute avec chaleur sans grande effervescence & sans prendre de consistance. Mais en affoiblissant l'acide avec de l'eau, la chaleur & l'effervescence ont augmenté considérablement. La liqueur étant éclaircie & étendue de beaucoup d'eau, j'y ai versé de l'alkali fixe qui a occasionné un précipité considérable de couleur bleue d'ardoise foncée, prenant à sa surface, après quelques jours, une couleur ochrale ferrugineuse.

45. J'ai enveloppé le coagulum du papier sur lequel il a déposé. Je l'ai fait sécher & mis dans un creuset couvert & luté. J'ai poussé au feu de fusion; il n'est resté dans le creuset qu'un enduit noir & bleu gorge de pigeon. Le zinc qu'il

qu'il contenoit a été entièrement détruit & le fer qui, quoi-
qu'en petite quantité & dans l'état de celui qui colore en
bleu le dépôt de l'alun dans le bleu de Prusse, a formé ce
verniss ferrugineux.

47. De toutes les observations & expériences dont je
viens de rendre compte, l'on peut conclure que dans nos
mines de fer le minerai est uni à celui du zinc ; & comme
la réduction du minerai du fer demande un feu de la dernière
véhémence, que le zinc est un demi-métal inflammable &
volatil, ce dernier est continuellement détruit à mesure qu'il
reçoit du phlogistique, & porté en partie au dehors du four-
neau par les issues par lesquelles la flamme s'échappe, c'est-
à-dire par la bure qui est l'ouverture du foyer supérieur, &
par les tympes qui est l'ouverture du foyer inférieur ; que ce
zinc est dans différentes situations à raison des degrés de
chaleur qu'il a reçu ; que les parties qui ont reçu un feu
moins vif étant plus proches de l'état de métal, s'élèvent
moins haut en raison de leur pesanteur spécifique & s'atta-
chent à la surface des parois intérieures du fourneau où elles
reçoivent encore une portion de phlogistique, & elles y for-
ment la véritable cadmie que quelques-uns ont appelé *verte
fraîche*, pour la distinguer de celle des anciens travaux.
Les parties du zinc, qui ont reçu un degré de feu plus
considérable, plus dépouillées de leur phlogistique & ré-
duites à leur principe, sont portées dans les airs en va-
peur blanche que l'on appelle *laine philosophique* par un
abus de termes, ce qui forme la tuthie que l'on ramasse à
l'ouverture supérieure du fourneau sur les plaques dont on
la couvre à dessein.

48. Les fumées qui passent par l'ouverture inférieure
du fourneau se fixent depuis les bords de cette ouverture
jusqu'à la partie la plus élevée du fourneau. Celle qui
s'attache en grappe sur la chapelle du fourneau, espace
que l'on pourroit appeler son *abdomen*, y est continuelle-
ment exposée à la pointe de la flamme pressée par la force
des soufflets, elle y reçoit comme un feu de lampe qui la

vitriifié. Les vapeurs qui s'élevent plus haut, & qui s'attachent à la poitrine du fourneau que nous appellons marâtre, est en poudre très subtile. C'est une suie grise métallique qui contient encore assez de phlogistique pour s'embrâser & fuser sans déflagration, lorsque mêlée au poussier du charbon, elle est frappée par un torrent d'étincelles qui s'élevent des tympes quand on couvre les laitiers avec du frasin sec, pour entretenir leur consistance fluide, cette suie de zinc est le pompholix.

49. Les minerais de fer que je traite à Bayard, & qui le sont dans les forges voisines, ne sont pas les seuls qui contiennent du zinc : les mines en roche de cette province de Champagne en contiennent. J'en ai remarqué aussi des indices dans celles de Bourgogne, Franche-Comté, Alsace, Lorraine & Luxembourg, lorsque j'ai jetté un coup-d'œil sur leurs travaux; de même que j'ai reconnu dans le traitement des mines de ces provinces, de l'amianté ferrugineux qui échappe aux yeux de la plupart des Maîtres de Forges qui les exploitent.

50. J'ai dit dans le *Mémoire sur l'Art de fondre les minerais de fer* » qu'un fourneau de fonderie étoit en bon » ordre, lorsque la flamme supérieure étoit vive, courte, » bleue, mêlée de blanc & de traits rouges éclatants; » lorsque les bords de la bure & de son intérieur blancs » chiffoient; qu'au contraire, les accidents à craindre » étoient annoncés par des signes sinistres, qui sont la » flamme d'un jaune mourant, mêlée d'un rouge obscur, » accompagnée d'une fumée abondante, qui imprime à » la bure du fourneau une couleur livide & noire ». Je ne savois pas alors que le zinc étoit l'agent de ces pronostics. Les fleurs du zinc qui viennent enduire les bords du fourneau d'une poudre blanche annoncent que la chaleur du fourneau est proportionnée à la quantité de matière & que le zinc est très dépouillé de son phlogistique. Au contraire quand les vapeurs sont abondantes, qu'elles sont noires & livides, c'est une preuve que la chaleur n'a

pas eu assez d'intensité pour dépouiller ce métal de son phlogistique.

51. Si dans les fourneaux des forges voisines où sont traitées les mêmes mines de fer qu'à Bayard, il ne s'y amasse pas une ceinture de cadmie dans l'intérieur, comme il s'en est amassé dans le mien, ce n'est pas une raison de conclure que le minerai traité dans ces forges ne contienne pas du zinc; parceque la sublimation de la cadmie a été déterminée à se fixer dans le mien par plusieurs causes; la première est que mon fourneau a une forme elliptique qui offre une continuité qui est interrompue par les angles des fourneaux quarrés de mes voisins; la seconde est la vitrification de la surface des briques dont mon fourneau est construit, laquelle, s'amollissant par la chaleur, retient plus aisément les corps qui cherchent à s'accrocher, ce que la surface dépouillée des pierres calcaires dont les autres fourneaux sont construits, ne permet pas; la troisième enfin est la durée de l'action, puisqu'il y a quinze ans que les parois de mon fourneau servent, au lieu qu'à chaque fondage des fourneaux voisins, qui dure cinq à six mois, les parois intérieures sont démolies & reconstruites: mais ces fleurs de zinc sont aussi sensibles à la bure, à la chapelle & aux marâtres de ces fourneaux, que dans le mien, donc les mines qui y sont traitées contiennent de même les principes élémentaires du zinc. Les minerais de Mont-Gérard en contiennent plus que ceux de Nancy qui ne sont éloignés que d'une lieue l'un de l'autre.

52. Dans les analyses de la cadmie il s'est présenté différents phénomènes singuliers, dont le premier est l'endurcissement de cette substance réduite en poudre & plongée dans l'acide du vitriol concentré. Je pense que cet acide, avide de phlogistique, a saisi rapidement celui contenu dans la poudre de la cadmie, & en a formé du soufre qui a comme fondu & amalgamé toutes les molécules de la cadmie & en a formé une espèce de pyrite. Le soufre,

qui s'est formé, n'a été sensible que par l'effet de la chaleur occasionnée par l'eau versée sur cette nouvelle pyrite qui a exhalé une odeur sulfureuse, semblable à celle qu'exhale la poudre à canon brûlée; & cette espèce de pyrite a fleuri un sel vitriolique.

53. Le second phénomène est la gelée consistante & transparente que forme la dissolution de la cadmie dans l'acide nitreux; phénomène que produit la zéolite. L'extrême division dont les parties du zinc sont susceptibles soit dans les dissolvants soit par le feu, la liaison de ses parties, même dissoutes, prouvée par les vapeurs flottantes comme des flocons de neige ou de coton, ces parties, dis-je, de la cadmie, unies avec le phlogistique abondant contenu dans l'acide du nitre, ont composé une matière grasse, mucilagineuse comme tous les corps capables d'une grande dilatation dans les fluides dans lesquelles ils restent suspendus.

54. Le troisième phénomène est l'odeur du sel de Saturne de la dissolution de la cadmie dans le vinaigre. Il se pourroit que la cadmie contînt du plomb comme M. Margraf en a trouvé dans la calamine qui est le minerai du zinc, mais je n'en ai apperçu aucun autre indice & pas un vestige dans les expériences que j'ai tentées par voies sèches.

55. Il est à présumer que le zinc, dissous par les acides, y tient peu, puisque leur dissolution sans aucun mélange qui puisse occasionner un dépôt, laisse échapper un précipité d'autant plus flottant & plus léger que la liqueur est plus étendue, ce qui fait qu'il est très difficile d'obtenir des cristaux de vitriol de zinc; parcequ'à mesure que l'évaporation s'achève d'un côté, il se forme une croûte saline confuse à la surface de la liqueur, & d'un autre côté un dépôt considérable au fond du vase.

56. J'ai employé sans succès, pour revivifier le zinc contenu dans la cadmie, les matières les plus réductibles, dans des vaisseaux ouverts, même dans des vaisseaux clos. Il n'y a eu que l'appareil de la cornue de terre lutée à laquelle on adapte un balon rempli à tiers d'eau, par lequel, en suivant le

procédé de M. Margraf, j'ai réussi à tirer une certaine quantité de zinc de la cadmie des forges à fer, & en stratifiant la cadmie avec le cuivre de rosette, j'en ai obtenu du laiton de la meilleure qualité. L'augmentation, par le feu de la forge, a été de $\frac{3}{7}$ (32); au lieu que par le fourneau de fusion des fondeurs (37), il n'a été que de $\frac{2}{9}$, conséquemment on ne peut employer un feu trop actif pour accélérer la fusion; puisque le produit a été d'autant plus foible, que le feu a été moins actif & l'opération plus lente, ce qui a favorisé d'autant la dissipation du zinc en fleur, & a diminué le poids du laiton, résultant de la combinaison de la rosette avec la cadmie, laquelle n'a occasionné aucune altération à l'étain avec lequel je l'avois voulu fondre.

57. Si la cadmie des forges pouvoit former l'objet d'une branche de commerce utile à l'État, il seroit un moyen très facile d'en recueillir beaucoup, en construisant au-dessus de la bure du fourneau un canal oblique qui détermineroit la flamme, les vapeurs & les fumées à passer dans une petite chambre voûtée qui feroit l'office d'un grand ballon, où, après avoir circulé, elles s'échapperoient par une cheminée. Comme il y a beaucoup de mines de fer en France qui contiennent une grande quantité de zinc, d'après les expériences dont j'ai rendu compte, il seroit possible d'établir des fourneaux comme à Goslard pour l'en extraire, ce qui produiroit une matiere nécessaire à nos fabriques & que nous sommes obligés de tirer de l'étranger.

58. J'ai consulté quelques Auteurs (a) sur la nature de la cadmie & de ses analogues. J'ai trouvé dans les uns peu de lumieres, beaucoup de confusion dans d'autres. M. Geoffroy, dans sa *Matiere Médicale*, est celui qui m'a paru avoir mieux traité cette partie avec plus d'ordre & de précision en rapportant le sentiment des anciens. Depuis Pline &

(a) Pline, Becher, Schindlers, Henkel, Merret & Kunkel; Lechman, Schlutter & M. Helot; Lemeri, Pomet, Geoffroy, le Dictionnaire de Chymie, l'Encyclopédie & Vallérius.


Dioscoride, l'on n'avoit pas acquis beaucoup de connoissance sur cette matiere, jusqu'à ces derniers temps où le zinc a été reconnu pour un demi-métal. L'Auteur de l'article *tutie*, dans *l'Encyclopédie*, prétend que Pline a eu tort d'avancer qu'il y avoit une espece de cadmie rouge, & qu'il n'a point parlé d'une bleue citée par Dioscoride, parceque sans doute, dit-il, Pline aura pris le mot grec *χρυσίωσα* qui exprime une couleur bleue, pour cet autre mot *πορύσσωσα* qui exprime une couleur rouge. Mais il y a apparence que cet Auteur s'est trompé lui-même, puisque nous trouvons de la cadmie rouge de plusieurs nuances, & que Pline parle d'une espece, qu'il appelle *onichitis extra pene cærulea*, que j'ai trouvée aussi. Mais au surplus toutes ces couleurs ne sont que l'effet de différentes modifications de la substance du zinc altéré par diverses circonstances qui ne changent rien à l'essence des choses. La suie qui s'attache à la poitrine du fourneau est cette espece de cadmie que Pline appelle *capnitis similis favilla*. Enfin les fleurs de zinc ont reçu des Arabes, des Grecs, des Latins & des François, des noms & des épithètes différentes qui caractérisent ou leur état actuel, ou les endroits différents des fourneaux où elles s'attachent, ou enfin la forme qu'elles affectent. M. Margraf a répandu beaucoup de lumieres sur la nature de la cadmie.

59. J'ai commencé l'examen des mineraux de fer que je traite à la forge de Bayard. Je n'y ai encore reconnu, par les procédés ordinaires, aucun vestige de zinc. Mais cette matiere demandant des recherches exactes & plus étendues, sera l'objet d'un autre Mémoire pour déterminer, parmi les mineraux de fer traités dans cette partie de la province de Champagne, quels sont ceux qui contiennent le plus de parties de zinc; & si leur traitement est avantageux ou nuisible par les quantités respectives des différents métaux qu'ils contiennent.

60. Comme nous avons vu que le zinc, contenu dans le minéral du fer, n'est pas totalement détruit par le feu de fusion, quelque véhément qu'il soit; qu'il entre encore une por-

tion considérable de zinc dans la matte du fer, ce qui se manifeste par les analyses des recréments de l'affinage des fontes, que je soupçonnois même que le régule du fer dont j'ai parlé dans le *Mémoire sur les Métamorphoses du fer*, contient encore du zinc; que je pousse même mes doutes jusqu'à considérer l'acier que l'on obtient par cémentation comme un fer entièrement dépouillé de zinc ou autre alliage de parties métalliques volatiles : je me propose de faire sur ces objets des recherches qui puissent me conduire à des connoissances utiles.





M É M O I R E
DE CHYMIE MÉTALLURGIQUE,
C O N T E N A N T
DES OBSERVATIONS ET DES EXPÉRIENCES
SUR LA FRITTE DES FORGES A FER.

1. **D**ANS le traitement des mines de tous les métaux, l'on obtient, par la fusion, deux substances principales; l'une est le métal extrait du minerai par la violence du feu, à l'aide des fondants que l'on y ajoute, ou qui lui sont unis; l'autre est le résidu de toutes les parties du minerai qui ne sont point métalliques, des portions métalliques décomposées & vitrifiées, des fondants & même des aliments du feu: cette dernière se nomme dans les forges, *laitier*, ce qui répond au mot générique *scories*, employé par les Chymistes.

2. L'on abuse dans les forges du terme de *laitier*, pour exprimer généralement toutes les matières qui ne sont point métalliques & qui sortent fluides, soit du fourneau de fonderie, soit de ceux de macération, soit de ceux d'affinage, soit enfin de ceux de chaufferie; quoique ces laitiers diffèrent beaucoup entre eux en nature, couleur, consistance & en qualité.

3. Pour répandre plus d'ordre & de jour dans l'examen des travaux des forges, je nomme *laitier*, proprement dit, la matière qui sort fluide des fourneaux d'affinage & de chaufferie. Cette espèce est pyriteuse. Les sornes de ces feux sont de la même qualité. Je donne le nom de *scorie* à celle qui coule des fourneaux de macération. Cette
espèce

espece est plus métallique que la précédente: enfin je donne le nom de *lave* à cette matiere gluante qui furnage la fonte en bain dans les fourneaux de fonderie. Cette dernière sorte est vitreuse. Ces trois substances ont chacune leur espece particuliere. Je jetterai un coup-d'œil sur les especes de laves des fourneaux de fonderie, & je m'arrêterai à l'analyse d'une seule.

4. Je donne le nom de *lave* aux matieres vitreuses qui sortent des fourneaux de fonderies, par analogie aux laves des volcans, avec d'autant plus de raison qu'elles contiennent à-peu-près les mêmes substances, & que j'en ai qu'il seroit difficile de distinguer si elles sont sorties des bouches d'un volcan ou des creusets de nos fourneaux : & de même que parmi les laves de volcans, il y en a de différentes sortes, qualités & couleurs; de même aussi les fourneaux de fonderie des forges à fer, produisent des laves qui different entre elles en couleur, en consistance, en poids & en solidité ; & ce, en raison de l'état de perfection du travail du fourneau, de la combinaison plus ou moins exacte des matieres minérales & métalliques, & de l'intensité de la chaleur. Une espece de ces laves approche beaucoup de la pierre ponce par sa porosité, sa légèreté & sa friabilité, mais elle en differe à certains égards : c'est ce que nous verrons dans le détail de mes expériences.

5. En général les laves des fourneaux sont des matieres vitreuses; même plusieurs sont dans un état qui touche à la perfection du verre propre à être soufflé, ayant de la solidité, de la transparence, & un poids considérable. Celles qui approchent le plus de ce degré de perfection, sur-tout en Champagne, sont de couleur améthiste plus ou moins foncée à cause d'un peu de fer qu'elles contiennent, tel le verre crystal trop chargé de manganese. Dans les forges où l'on use des mines de montagnes en galerie, comme en Alsace, cette espece de lave est bleue à cause d'un peu de safre qui y est uni. D'autres laves chargées de parties de chaux, soit

spatiques ou métalliques, sont moins transparentes; elles sont laiteuses, verdâtres, & en général ces especes de laves approchent beaucoup de la nature de l'émail : d'autres contiennent beaucoup de parties de minerai qui n'a pas subi une fusion assez exacte pour faire le départ des substances métalliques; alors elles sont ou brunes & poreuses, ou noires & boursoufflées, tantôt friables, tantôt solides. Celles-ci approchent beaucoup des laves, proprement dites, dont on pave les villes qui avoisinent les Volcans.

6. Lorsqu'enfin la lave du fourneau est simplement vitreuse, qu'elle contient une certaine terre dont nous tâcherons de découvrir la nature, que l'humidité raréfiée par la chaleur la saisit dans son état de fluidité au sortir du fourneau, elle se boursouffle considérablement : c'est cette dernière espece que j'ai pris pour sujet des observations & des réflexions contenues dans ce Mémoire.

7. Lorsque le fourneau est en bon train, que toute la substance métallique du minerai subit une fusion assez exacte pour passer entièrement dans le bain sans se décomposer, la lave qui surnage la fonte sort par les tympes sur la dame, en une consistance épaisse. Si l'on a jetté de l'eau sur la dame pour la rafraîchir, la vapeur de l'eau, raréfiée par la chaleur, pénètre la lave, augmente la faculté qu'elle a de se boursouffler, lui fait presque centupler son volume, alors cette substance est blanche, excessivement poreuse, & si légère, qu'elle flotte sur l'eau. Elle a sur-tout, lorsqu'elle est nouvelle, une odeur de lessive alcaline; elle est si friable qu'elle se réduit par un frottement léger en sablon blanc, transparent & brillant. C'est un verre imparfait composé d'un sable vitrifiable & d'une terre particulière qui a subi la vitrification à l'aide d'une grande quantité de cendres & d'alkali fixe produits par les charbons employés pour la réduction du minerai. J'ai donné à cette lave le nom de *fritte des forges à fer*, à cause de son analogie avec la fritte des Manufactures de verre, de porcelaine & de faïence.

8. La fritte des forges à fer est donc une substance vi-

reuse, blanche, poreuse, légère & friable, laquelle étant agitée, fait entendre le crépitement des corps électrisés. Cet accident est causé par des particules d'air enfermées entre les lames vitreuses qui la composent & qui se rompent au moindre ébranlement, & produisent en petit & successivement ce que la larme batavique produit tout d'un coup en totalité: c'est la même cause physique.

9. Plusieurs Maîtres de forges prennent de cette fritte réduite en poudre fine pour en faire du sable pour l'écriture; mais ce sable est d'un mauvais usage, parcequ'il est rude & tranchant au toucher, qu'il s'attache fortement au papier & à l'écriture, qu'il s'accumule au bec de la plume.

10. J'ai tenté de découvrir la nature de cette substance. Pour ce, j'en ai réduit beaucoup en poudre en frottant deux morceaux l'un contre l'autre & contre une plaque de fonte de fer bien nettoyée.

11. J'ai mis de cette poudre sur ma langue; je l'ai roulée & mâchée; &, contre mon attente, je l'ai trouvée insipide; car je croyois que son odeur étoit l'effet d'un alkali fixe surabondant; mais celui de sa composition est masqué.

12. Huit onces de cette poudre, bouillie dans deux livres d'eau, m'ont donné une liqueur qui, étant filtrée, étoit lymphide, teinte d'une nuance brune presque imperceptible. Cette liqueur, par évaporation, m'a donné trois grains & demi d'un sel brun qui imprimoit de la fraîcheur sur la langue, fusoit sur les charbons; c'étoit du nitre.

13. J'ai mis de cette fritte en poudre dans du vinaigre distillé; il s'en est dissout une partie; l'autre s'est précipitée au fond du vase; la liqueur filtrée & évaporée, réduite aux cinq sixièmes, a donné une gelée coulante couleur d'opale, laquelle étant entièrement desséchée, a laissé une matière brune saline qui imprime sur la langue une chaleur considérable semblable à celle que produit la terre foliée de tartre.

14. J'ai versé de l'acide nitreux sur la fritte en poudre; elle s'est dissoute entièrement avec effervescence. J'ai saturé

& filtré la liqueur qui, en refroidissant, a produit une gelée très solide. En évaporant cette gelée au bain de sable, elle a pris une légère couleur de soufre, a donné ensuite une cristallisation confuse, formée de cristaux grumeleux, blancs, empâtés d'un peu d'eau mere citrine, épaisse & gluante; le tout ressembloit à du beau miel de Mahon ou de Narbonne un peu coloré. Ce sel a un goût acide, styptique, ne fuse point sur les charbons; au contraire il y perd son humidité, se boursouffle, y acquiert une saveur très caustique; il se résout facilement en attirant l'humidité de l'air. J'ai refondu ce sel; la solution n'a point donné de gelée comme la liqueur première, & par l'évaporation, elle est devenue citrine très huileuse, n'a point donné de cristaux; elle s'est desséchée sous une forme saline blanche, & peu après qu'elle a été retirée du bain de sable, elle s'est résolue en liqueur citrine.

15. L'acide du sel marin dissout totalement la fritte, mais avec moins d'effervescence que l'acide nitreux. La liqueur saturée & filtrée donne aussi une gelée moins solide qu'avec l'acide nitreux. Cette gelée a pris insensiblement, pendant l'évaporation, une couleur jaune dont l'intensité a augmenté à mesure de l'effet de l'évaporation; lorsque la liqueur est devenue syrupeuse, elle a pris une couleur aurore foncée, & a passée ensuite à celle du rubis de soufre, ensuite a donné une cristallisation confuse, grumeleuse & sans figure bien caractérisée. Ce sel, en se desséchant, blanchit, mais il attire, comme le sel nitreux, très promptement l'humidité de l'air; alors la liqueur reprend sa couleur de rubis de soufre. Ce sel ne décrépite point sur les charbons; il y perd son humidité & la plus grande partie de son acide, après s'être gonflé, il se réduit très facilement en poudre.

16. La fritte en poudre a donné différents phénomènes avec l'acide vitriolique: d'abord j'ai versé sur cette poudre de l'huile de vitriol du commerce; elle n'a point été attaquée par cet acide; mais après avoir versé sur le mélange autant d'eau commune que d'huile de vitriol, & remué promptement

avec une spatule de verre, il s'est fait un mouvement intestin si violent qu'il en est résulté une chaleur des plus forte, tel le bouillonnement pâteux & impétueux de la chaux très vive, humectée d'un peu d'eau, enfin la matiere s'est boursoufflée considérablement & s'est réduite en pâte; après que la chaleur en a enlevé toute l'humidité, il est resté une poudre blanche acide qui étoit cette fritte réduite à ses plus petites molécules, & qui avoit presque doublé son volume.

17. La fritte se dissout avec beaucoup d'effervescence dans l'acide vitriolique affoibli; lorsque la liqueur est saturée, le surplus de la fritte forme au fond du vase un sédiment blanc, lequel étant séché reste sous la forme d'une poudre blanche très subtile. La liqueur en refroidissant donne une gelée transparente très blanche, plus solide qu'avec les autres acides; enforte que cette gelée ne tombe pas du verre, quoi qu'on le renverse perpendiculairement. Si l'on verse, sur la dissolution de la fritte dans l'acide vitriolique, de l'huile de tartre par défaillance, il se forme des nuages qui s'épaississent en flocons: c'est une matiere blanche onctueuse & grumelleuse qui se précipite.

18. La dissolution de la fritte dans l'acide vitriolique filtrée, soumise à l'évaporation, donne d'abord des cristaux en prismes déprimés, dont les bouts sont fourchus; ces cristaux nagent d'abord sur la liqueur; ils se précipitent ensuite lorsqu'ils ont acquis un plus grand volume: en poussant l'évaporation, on obtient d'autres cristaux qui sont des prismes quadrangulaires équilatéraux terminés par des pyramides quadrangulaires tronquées. Ces cristaux ont le goût stiptique & la forme de ceux de l'alun; ils attirent un peu l'humidité de l'air; exposés sur des charbons ardents, ils se boursoufflent & se calcinent en perdant toute l'eau de leur cristallisation, même leur acide; car il ne reste qu'une poudre blanche friable & très peu acide; la liqueur restante qui est une espece d'eau mere poussée par l'évaporation, donne des cristaux confus, disposés en lames, ayant le goût stiptique de l'alun & l'odeur du résidu de la

matiere qui reste dans les cucurbites dans lesquelles on a sublimé le sel sédatif.

19. J'ai refondu ces sels; j'ai obtenu d'abord comme ci-devant des crystaux quadrangulaires équilatéraux, terminés par des pyramides tronquées, c'étoit de l'alun; le reste de la liqueur, en se desséchant, a laissé une masse saline de couleur transparente blanche, attirant légèrement l'humidité de l'air, s'empâtant sous la dent; mais imprimant sur la langue une vive impression de feu & développant une saveur acide, acre & austere alumineuse, des plus fortes & très désagréable. Ce sel se boursouffle sur les charbons ardens, y perd son humidité & son acide en plus grande partie, & ne laisse qu'une masse blanche, poreuse, friable, légère & presque insipide.

20. De toutes ces expériences nous pouvons conclure que la fritte des forges à fer est un verre mal combiné, qui n'a pas subi un degré de cuisson suffisant pour acquérir le degré de perfection du verre qui ne doit être attaquable par les acides que lorsqu'on le réduit en poudre impalpable, ou que, lorsque les parties alkalino-salines, qui entrent dans sa composition, ne sont que masquées & non parfondues. J'ai un exemple de ce fait dans mon cabinet: c'est une bouteille de pinte de verre ordinaire, dans laquelle un Fondeur en cuivre avoit acheté d'un colporteur de l'eau forte: un jour voulant prendre sa bouteille qu'il avoit déjà entamé, il la sentit fléchir sous ses doigts; il prit alors des précautions pour la survuider; quelques jours après étant allé le voir travailler il me parla de son accident, me donna la bouteille qui n'en étoit plus que le squelette, l'eau forte en ayant pénétré & dissout presque toutes les parties sans déplacement total. Cette bouteille saline est un hygrometre; dans les temps humides elle se dissout & dans ceux de sécheresse elle ne contient point d'humidité. Cette matiere saline est une sélénite nitreuse.

21. La fritte des forges à fer est attaquable par tous les acides, mais n'est point soluble dans l'eau; car le sel

nitreux que j'ai tiré de la liqueur résultante de la fritte bouillie dans de l'eau, doit être attribué à l'eau que j'ai employée, si la fritte eût contenu des principes attaquables par l'eau, c'eût été sans doute un sel alkalin; mais il n'y en a paru aucun vestige.

22. La dissolution de la fritte donne différents phénomènes dans l'acide nitreux : l'acide marin & l'acide vitriolique. Dans les deux premiers elle donne des sels acres, stiptiques contenant un acide sur-abondant, qui ne peuvent conserver leur forme sèche & saline; ils attirent si fortement l'humidité de l'air, qu'ils tombent promptement en *deliquium*; même l'alun, qui résulte de la combinaison de la fritte avec l'acide vitriolique, attire aussi l'humidité de l'air, ce que ne fait pas l'alun ordinaire lorsqu'il a acquis son degré de perfection dans les fabriques, ce qui me fait penser que ces sels ont une base terreuse. Mais les sels que donne la fritte avec l'acide nitreux & l'acide marin sont accompagnés de circonstances singulières; car avec l'acide nitreux, il se forme une liqueur mielleuse tenace, de couleur citrine; avec l'acide marin, cette liqueur est huileuse, de couleur du rubis de soufre, ce qui me fait présumer que ce sont des parties métalliques qui donnent naissance à ces accidents. Mais une autre propriété contraire, c'est que l'espece de terre foliée à base terreuse qui résulte de la dissolution de la fritte dans le vinaigre distillé, laquelle, comme la terre foliée de tartre, imprime une saveur de feu sur la langue, n'attire point l'humidité de l'air comme les sels alumineux, même comme la terre foliée de tartre si susceptible de déliquescence : voilà un grand contraste; ce qui me fait croire que dans la combinaison de ces deux terres foliées, l'une de fritte, l'autre de tartre, la cohésion de l'acide du vinaigre est très foible avec l'alkali & la base terreuse, que les parties de ces sels ne se touchent que foiblement; en sorte que les bases conservent leur propriété, savoir dans la terre foliée de tartre, l'alkali fixe, celle d'attirer l'humidité de l'air, & dans la terre foliée de fritte, la terre conserve sa propriété d'être sèche.

23. Les gelées formées par la dissolution de la fritte dans les acides, sont un phénomène qui m'est déjà arrivé dans l'analyse de différents récréments des forges, particulièrement de celle de la cadmie des forges dont j'ai parlé dans le Mémoire précédent. J'ai attribué alors la cause de ces gelées au gluten métallique du zinc contenu dans la cadmie. La fritte des forges peut aussi en contenir quelque portion. L'on me dira que les pierres zéolites donnent de même des gelées; mais l'analyse de ces pierres n'a point démontré qu'elles ne contiennent pas du zinc ou quelques particules d'autres métaux capables de produire le même effet.


24. La substance alumineuse est démontrée dans la fritte par les cristaux d'alun qui ont résulté de sa dissolution dans l'acide vitriolique. La fritte contient donc cette terre singulière de l'alun que l'on soupçonne être métallique, puisque la saturant d'acide vitriolique, on en retire de l'alun qui n'attire l'humidité de l'air qu'en raison d'un acide surabondant dont on dépouille l'alun dans les travaux en grand par une manipulation particulière. L'alun de la fritte, comme celui du commerce, se boursouffle sur les charbons, y perd l'eau de sa cristallisation & presque tout son acide.

25. Nous avons apperçu dans le dessèchement du sel alumineux de la fritte, l'odeur du résidu du sel sédatif qui se forme de la combinaison du borax décomposé par l'acide vitriolique. La fritte a donc du rapport avec le borax à certains égards, soit par leur base alkalo-terreuse, soit par les portions métalliques; car le borax est un sel alkalin réputé contenir des parties métalliques. Il est bien difficile que la fritte des forges n'en contienne pas aussi. Des expériences ultérieures, que je me propose de faire, pourront le démontrer. Je suis conduit à développer dans la suite cette présomption, par les flocons gras & grumeleux que l'huile de tartre précipite de la dissolution de la fritte dans l'acide vitriolique, par la couleur citrine de l'eau mere du sel avec l'esprit de nitre, & par celle de rubis avec le sel marin, enfin par la cristallisation feuilletée qui résulte de l'évaporation

tion dernière de la liqueur de la fritte dissoute dans l'acide vitriolique.

26. J'observe encore, relativement à la couleur que prend la liqueur concentrée de la fritte avec l'acide marin, qu'il y a dans le commerce une espèce d'alun qui a une légère teinte couleur de rose; que cette différente couleur, que l'on doit attribuer à une faculté particulière à la base de l'alun, prouveroit qu'il y a différentes combinaisons d'acide.

27. La cause de la raréfaction de la fritte au sortir du fourneau, vient de la terre alumineuse qu'elle contient, qui donne à l'alun cette même propriété. Cet état poreux & raréfié de la fritte qui lui donne sa grande légèreté, l'approche de la pierre-ponce, de laquelle elle diffère en ce qu'elle n'est pas aussi solide, qu'elle se dissout dans les acides, ce que ne fait pas la pierre-ponce; c'est pourquoi je lui ai plutôt donné le nom de fritte, par rapport à son analogie avec la fritte en général, & particulièrement celle de verrerie; que celui de pierre-ponce des forges, quoiqu'elle ait beaucoup de rapport avec celle des Volcans.



REFUTATION
DE L'USAGE DE LA SCIE,
APPLIQUÉE
A L'ABATTAGE DES ARBRES DE FUTAIE.

Felices essent artes, si de illis foli artifices judicarent.

QUINTILIEN.

LES papiers publics ont annoncé l'invention d'une scie pour l'abattage des futaies, par M. Genneté, qui veut proscrire la cognée des forêts; » parceque, dit ce Mécanicien, » la cognée détruit le dixieme du produit des futaies des » forêts « : perte effrayante dont il veut annéantir la cause. La scie, qu'il propose pour moyen, est, dans la spéculation, un présent à l'Etat, à l'Univers entier, qui augmentera d'un dixieme le produit des forêts existantes & futures, & qui lui eut mérité, jadis, un rang distingué parmi les Dieux fondateurs des Arts de premiere utilité. Mais comme les hommes s'égarent dans la profondeur de leurs méditations lorsqu'ils ne connoissent pas les premiers éléments des Arts qui en font l'objet, les systêmes, les machines, les projets qu'ils enfantent sont des chimeres qui disparoissent & s'annéantissent en sortant du cabinet de leurs Auteurs.

Les exploitations des bois, inséparables de mon état, m'ont fourni matiere à des observations de pratique qui détruisent totalement le systême de M. Genneté, & m'autorisent à désapprouver l'usage de la scie pour l'abattage des arbres de futaie; parceque, 1°. il est faux, contre l'assertion de l'Auteur du nouveau systême, que la cognée opere une perte notable dans le produit des arbres; 2°. le calcul de M. Genneté, portant sur une base défectueuse, le résultat

en est nécessairement vicieux; 3°. il est facile de prouver que la nouvelle scie doit occasionner une perte de bois que la cognée seule peut éviter. Conséquemment l'usage de la cognée est préférable à celle de la scie pour abattre les arbres de futaie. Je vais essayer de démontrer ces vérités.

M. de Genneté, par une hypothèse, réduit la hauteur des arbres de futaie à vingt pieds de service, même à douze pieds. Je trouve au contraire, par un relevé exact de plus de cinquante mille chênes que j'ai exploités dans les forêts du Roi & des particuliers en différents cantons, qu'ils ont produit chacun trente & un pieds un pouce réduits de bois de charpente de bon service, non compris la longueur des récepes qui leur ont été faites à la base du tronc pour les nettoyer des roulures, ventures & pourritures; ce que l'on peut évaluer au moins à trois pieds pour chacun. Plusieurs n'en ayant pas eu besoin parcequ'ils étoient sains de bout en bout; d'autres ayant été récepés de quatre, six, huit, dix & douze pieds pour les rendre propres aux ouvrages de charpenterie & de menuiserie. L'on fait que les récepes que l'on fait aux arbres qui ont quelques défauts, sont débitées en bois de chauffage lorsque le bois en est trop vicié : quand il est plus sain, l'on en fabrique des lattes, contre-lattes, merrains, douvellès, échalas pour les vignes & autres ouvrages de fenderie. L'on peut donc évaluer la hauteur commune des arbres de futaye des forêts à trente-quatre pieds de service, non compris les branches. Je veux bien encore, en faveur du nouveau système, supposer que la hauteur commune des futaies est de trente pieds de bois de service. Cette hauteur, réduite, excède encore de moitié & plus celle donnée par M. Genneté, qui suppose gratuitement tous les arbres des forêts nains, rafauts & rabougris, comme les arbres fruitiers d'un verger mal entretenu.

Analysons actuellement la prétendue perte occasionnée par la cognée dans l'abattage des futaies. Pour partir d'un principe, il est nécessaire de considérer les arbres en coupe sous le volume depuis un jusqu'à quatre pieds de diamètre.

Q q ij

En négligeant la rigueur des loix d'Archimede, nous dirons qu'un arbre d'un pied de diametre donne trente-six pouces de circonférence, & produira une piece de charpente qui fera un prisme tetragone dont deux faces opposées auront sept pouces, & deux autres huit pouces; ce que l'on appelle, en terme forestier, *bois meplat*. L'arbre de quatre pieds de diametre donnant une circonférence de cent quarante-quatre pouces, produira une poutre de trente pouces de chaque face. L'on sent parfaitement que cette réduction n'est point le résultat d'un calcul géométrique du rapport du quarré à la circonférence, mais qu'il est la suite des observations de ceux qui nous ont précédés dans l'exploitation des bois, qui ont assigné pour regle invariable & qui fait loi, que le sixieme déduit de la circonférence d'un arbre, le quart du surplus, donne les dimensions de chaque face de la piece quarrée de charpente qui en provient. Ainsi si de cent quarante-quatre on retranche le sixieme qui est vingt-quatre, il restera cent vingt, dont trente est le quart. Dans quelques provinces, l'on prend simplement le cinquieme de la circonférence qui donne la grosseur demandée, mais avec moins de justesse; car dans l'espece dont il s'agit ici, si on cherche le quarré de cent quarante-quatre par le cinquieme, on n'aura au quotient que vingt-huit, & il restera quatre pouces surnuméraires indivisibles. La réduction, au cinquieme du pourtour, est cependant assez juste pour les grosseurs depuis six pouces jusqu'à douze; il faut faire usage de la réduction au sixieme pour les arbres de treize pouces jusqu'à trente; & quand ils passent cette dernière grosseur, on procede à leur réduction par d'autres principes, parceque plus les arbres sont gros, moins ils ont d'aubier & d'écorce par proportion au volume de leur bois dur. Ce n'est pas ici le lieu d'entrer sur cette matiere dans de plus grands détails : on peut consulter à ce sujet les ouvrages de M. Duhamel du Monceau, qui ne laissent rien à désirer sur cet objet.

Lorsqu'un Bucheron intelligent veut abattre un arbre de

futaie, il l'attaque de deux côtés opposés avec sa cognée. L'un de ces côtés fera celui de sa chute qu'il aura jugée être ou la plus naturelle par l'inclinaison de l'arbre, ou par le poids de ses branches, ou qu'il croit être la plus avantageuse pour empêcher la fracture du corps & des principaux membres de l'arbre. Les deux ouvertures que le Bucheron fait avec la cognée au pied de l'arbre pour l'affoiblir, & qui doivent se réunir au centre de la souche, font chacun une angle de quarante-cinq degrés d'ouverture, ce qui donne à l'éperon de l'arbre la figure d'un angle curviligne de quatre-vingt dix degrés; enforte que pour des arbres d'un pied de diamètre, ces entailles ont six pouces d'ouverture, & pour des arbres de quatre pieds de diamètre, elles en ont vingt-quatre. Cette perte de bois seroit prise totalement sur le corps de l'arbre au-dessus du sol, si l'abatteur ne creusoit dans la souche à proportion de la grosseur des arbres, c'est-à-dire d'un sixième de diamètre, suivant l'usage le plus ordinaire : enforte que ces entailles sont réduites à quatre pouces pour un arbre d'un pied de diamètre, & à seize pouces pour un arbre de quatre pieds aussi de diamètre. Le terme moyen de ces deux sommes est dix pouces d'entaille, qui semble être en pure perte par chaque pied d'arbre : mais pour réduire au carré un arbre en grume, l'équarrisseur trace sur le corps de l'arbre deux lignes droites également éloignées du centre, lesquelles retranchent chacune plus du sixième de son diamètre, ce qui le réduit à moins des deux tiers, puisqu'un arbre de quatre pieds de diamètre ne fournit, suivant l'usage ordinaire d'équarrir, qu'une pièce de trente pouces d'équarrissage; car trente font les deux tiers de quarante-huit, moins un seizième; conséquemment l'équarrissage prolonge la pièce dans son carré avivé de plus d'un tiers dans l'éperon, en le supposant même d'une forme angulaire rectiligne, ce qui réduit la perte de dix pouces sur chaque pied d'arbre par l'usage d'abattre à la cognée à six un quart de pouce; car six un quart est à-peu-près à dix comme trente est à quarante-huit.

J'ai dit que l'angle de l'éperon d'un arbre abattu à la cognée étoit curviligne, parceque l'abatteur, pour économiser le bois & diminuer son travail, donne une courbure hyperbolique au dehors, ce que l'on appelle *taille ronde*. Cette économie prolonge le vif de la piece encore d'un tiers, ce qui réduit la perte supposée à quatre pouces deux lignes; & comme l'éperon de l'arbre est souvent entièrement de service, soit que le bout d'une piece de charpente soit destiné à former une éguille ou un tenon, même une assiette sur les faces que la cognée n'a point endommagé; en conséquence, dans le toisé le plus rigoureux, l'éperon se compte pour moitié; il faut donc encore réduire la perte supposée sur les arbres abattus à la cognée par l'usage ordinaire à deux pouces une ligne, qui est un cent soixante-douzieme de la hauteur commune des pieces de service qui se tirent des arbres réduits à trente pieds de hauteur commune.

Il est nécessaire d'observer que la pourriture, venture & la roulure dont j'ai parlé, qui sont des vices qui affectent communément les gros arbres, sont plus fréquentes & plus abondantes à leur base qu'en toute autre partie de leur tige; conséquemment la prétendue perte, occasionnée par la cognée, porte plus ordinairement sur un bois de peu de valeur, ce qui doit faire encore une soustraction au moins de moitié sur la destruction que l'on attribue à la cognée. Je néglige cette circonstance, toute favorable qu'elle est.

Examinons actuellement les prétendus avantages de l'usage de la scie, ou plutôt les inconvénients qui en résultent. L'on dit » que la scie rasera l'arbre à fleur de terre «. Cela n'est pas possible dans presque tous les cas : car 1°. le terrain qui entoure la foughe des arbres dans les forêts n'est jamais ou assez uni ou assez de niveau pour pouvoir espérer cet avantage. Si on étoit obligé de se le procurer pour faciliter l'usage de la scie; ou il faudroit essarter les foughe des cepées de taillis qui environneroient les arbres, ou niveler le terrain & l'épierrer pour faciliter la traction horizontale de la scie. Ces manœuvres sont dispendieuses & contraires à l'emmenagement des forêts.

2°. Il est d'usage que les fouches des arbres qui doivent être livrées à l'adjudicataire pour être abattus, soient frappés du marteau des maîtrises ou grueries, pour en représenter l'empreinte lors du récolement après l'exploitation des ventes. Dans ce cas, il arrive souvent qu'un arbre fort de terre d'une forme circulaire, sans avoir de grosses racines hors de terre, sur lesquelles on puisse asseoir l'empreinte du marteau. Pour lors, en se servant de la scie, on ne peut éviter au moins quatre à cinq pouces de perte de bois au-dessus du niveau du terrain, puisque l'on sera obligé de faire passer la voie de la scie au-dessus de l'empreinte du marteau, pour pouvoir la représenter au récolement; au lieu qu'avec la cognée, on laisse simplement une petite masse de bois qui soutient l'écusson du marteau pour en conserver l'empreinte, & ensuite on plonge profondément la taille dans la fouche.

3°. Cette scie, dont on ne donne point la description, pour faire une voie *d'un bon demi pouce* (c'est ainsi qu'on s'exprime) & pouvoir scier des arbres de quatre pieds de diamètre, doit être composée d'une lame d'environ six pieds de longueur, cinq pouces de largeur, & trois lignes d'épaisseur, ce qui donne quatre-vingt-dix pouces cubes de fer pesant environ trente livres: en supposant que la monture de la scie ne pèse que six livres, la machine entière pesera donc trente-six livres; conséquemment chaque ouvrier aura continuellement à supporter un poids de dix-huit livres, & sera obligé de faire de continuels efforts pour contenir la scie horizontalement afin d'empêcher les frottements. Joignez à toutes ces résistances la force nécessaire pour ouvrir une voie de six à sept lignes, au progrès de laquelle, loin que le poids de la machine coopere comme dans les scies à moulin ou les scies à bras verticales, elle est au contraire un obstacle. Si pour vaincre tant de résistances il faut augmenter la puissance par le nombre des ouvriers, la dépense décuplera le bénéfice proposé.

4°. Cette scie, d'après l'énoncé de l'Auteur, est censée

être composée au point d'être une machine compliquée , dispendieuse dans son principe & d'une grande sujettion dans son entretien. Une cognée de trente fols peut abattre une forêt, & le prix commun de l'abattage est de trois fols par pied d'arbre de futaie.

5°. Pour tirer un plus grand avantage des arbres de qualité, lorsqu'on les juge sains au pied, on les fait déraciner ou simplement abattre à cul-noir s'ils sont pivotés. Par ce moyen on obtient depuis un jusqu'à deux pieds de longueur sur une belle piece, avantage considérable que l'on ne peut se procurer qu'avec la cognée. La scie ne pouvant au plus qu'égaliser au sol, frustrer conséquemment de ce bénéfice important, & que l'on peut se procurer à peu de frais par le moyen de la cognée, puisque les plus gros arbres ne coûtent pas plus à déraciner qu'à abattre.

6°. Dans le penchant d'un terrain escarpé, la scie ne peut être d'aucun usage dans l'abattage des arbres à cause de la difficulté de la faire manœuvrer, & parcequ'elle ne pourroit au plus couper qu'à la hauteur la plus élevée du collet de la souche, conséquemment elle opéreroit alors une perte considérable.

7°. Si dans l'intérieur de la souche d'un arbre, des pierres ou des crasses des forges à bras, qui sont répandues dans beaucoup de nos provinces, se trouvent logées & recouvertes, ce qui est assez ordinaire, pour lors la voie de la scie se trouvera arrêtée sans ressources. La cognée au contraire se joue de tous les obstacles; elle évite les écueils, elle se plie à tous les besoins & à la volonté de celui qui en fait faire usage.

8°. Il n'est pas possible, en se servant de la scie pour abattre les arbres, d'en diriger la chute avec justesse, parcequ'un arbre séparé de toute part de sa souche cédera à toutes les causes physiques qui lui donneront une impulsion quelconque; un coup de vent plus ou moins violent le fera pirouetter sur sa souche, ou son inclination naturelle le fera tomber sur des éminences, ou sur d'autres arbres déjà
abattus

abattus; alors ou il se brisera en portant à faux, ou il écrasera dans sa chute des baliveaux & des cadets destinés à repeupler la forêt : *corruit & multam prostravit pondere silvam* : au lieu qu'avec la cognée on attaque un arbre de façon à le faire tomber avantageusement pour la conservation des arbres sur pied qui l'entourent, & pour celle de toutes ses parties. L'usage des coins, que l'on propose pour diriger la chute de l'arbre, est insuffisant; ces coins ne peuvent servir au plus qu'à empêcher foiblement la compression de la scie.

D'après ces observations, il résulte qu'à exploitation égale, la scie ne peut avoir d'avantages sur la cognée, que de procurer, par une dépense beaucoup plus considérable, un cent soixante-douzième de la longueur des pièces que l'on peut tirer d'un arbre; que cette perte prétendue doit être diminuée de plus d'un tiers, en la supposant, avec M. Genneté, applicable à l'arbre total, dont les débris, tant en bois de chauffage ou à charbon provenant des houppiers, qu'en copeaux, font au moins un tiers du produit commun des arbres; ce qui réduit le bénéfice procuré par l'usage de la scie à un deux cent cinquante-neuvième : avantage bien éloigné d'un dixième comme l'a avancé M. Genneté, par un principe portant à faux. Mais cet avantage spécieux de l'usage de la scie sur celui de la cognée, devient au-dessous de zéro dans une infinité de circonstances dans lesquelles l'usage de la scie ne peut avoir lieu aucunement ou qu'avec une perte considérable, & l'on verra (en suivant le calcul de M. Genneté) que l'avantage du produit du dixième des forêts, attribué à la scie, est totalement réversible à la cognée, si l'on fait attention à mon observation cinquième, dans laquelle je fais voir qu'avec la cognée on peut gagner deux pieds de longueur de plus à une belle pièce en coupant, sur ses racines, un arbre jugé d'une bonne constitution; opération pour laquelle la machine de M. Genneté devient impuissante. En supposant donc, comme ce Mécanicien, les arbres de vingt pieds de hauteur commune; dans

ce dernier cas, la cognée donnera un dixième de produit de plus que la scie. D'ailleurs l'incertitude de la chute des arbres abattus par la scie, le danger de la vie des ouvriers, les délits des arbres voisins, la dépense & la longueur d'une exploitation pénible & ruineuse, toutes ces considérations doivent faire rejeter l'usage de la scie horizontale; car d'après l'expérience; je pose en fait qu'un ouvrier seul fera à la cognée ou à la hache, qui est la dénomination vulgaire de cet outil, plus d'ouvrage que deux avec la scie, dans le bois verd, qui est l'état de celui en exploitation.

L'on est donc forcé de conclure que le bénéfice, produit par la scie, est chimérique; que celui de la cognée est évident: conséquemment l'usage de la cognée est préférable à tous égards à celui de la scie qui est prohibée pour l'abatage des arbres, par l'article V, du titre XXXII de l'Ordonnance des Eaux & Forêts qui a prévu avec sagesse combien il est intéressant d'écarter les moyens de dévalter les forêts par des délits clandestins pour lesquels la scie est si favorable aux voleurs forestiers.

M. Genneté dit qu'on lui a objecté » que les arbres coupés » par la cognée peuvent repousser, & que ceux qui sont » sciés ne repoussent pas, *étant brûlés par la scie*. Personne n'ignore, dit cet Auteur, que de tous les gros arbres » coupés par la cognée, aucune de leur souche ne repousse, » & que les racines meurent toutes, ce qui fait tomber l'objection ». L'objection faite à M. Genneté est fondée sur la pratique & est en place; sa réponse est contraire aux faits, & démentie par la Nature. Ce n'est point parceque la scie brûle, que les souches des arbres, abattus par la scie, ne repoussent plus. Ce terme *brûler* est impropre & mal appliqué; mais c'est que la scie (instrument cruel qui déchire) ébranle, divise & rompt les fibres de l'écorce & du bois qui lui est contigu, faute de point d'appui pour résister à l'effort de ses dents, qui ne coupent qu'en arrachant. Cette désunion interrompt le cours de la sève, donne accès à l'air qui dessèche les parties & empêche l'effet de la végé-

tation. Cet effet pernicieux de la scie oblige le Jardinier de réparer, par un outil tranchant, la surface des plaies qu'il fait à un arbre lorsqu'il en retranche à dessein quelques membres avec la scie, afin, 1°. de polir la surface du membre récépé pour empêcher l'accès de l'air & de l'eau du ciel qui pourriroient bientôt de proche en proche la partie découverte & effrangée par les dents de la scie; 2°. pour raser les fibrilles déchirées & découvrir le vif du bois, que la seve puisse cicatrifier la plaie & bourgeonner tout autour, ce qui n'arriveroit point sans cette précaution.

Puisque la scie empêche de repousser les fouches, elle doit être proscrire pour l'abattage des arbres de futaie; car il est incontestable (malgré l'assertion contraire de M. Genneré) que les fouches des gros arbres abattus avec la cognée, repoussent en plus grande partie, particulièrement celles qui ne sont point viciées totalement ou qui n'ont point passé l'âge de cent cinquante ans; quoiqu'il arrive que des fouches de plus vieux arbres repoussent après l'abattage à la cognée. Ce fait est si vrai, que, 1°. j'ai vu souvent, dans des récollements après des exploitations, chercher des fouches considérables cachées par des rejets abondants & vigoureux qu'elles avoient repoussés; 2°. qu'il est ordinaire de voir des arbres à grosses culottes, que l'on appelle communément *chênes sur étau*, parcequ'ils recouvrent en partie, ou en totalité, les anciennes fouches qui les ont produits; 3°. qu'il est ordinaire de rencontrer dans les forêts des arbres jumeaux qui ont pris naissance de 2, 3, 4, 5, 6 brins & plus, provenant d'une ancienne fouche; 4°. qu'il est très commun de trouver au centre de l'éperon d'un arbre abattu, du bois pourri qui n'est point un débris de sa propre substance, mais qui provient de l'ancienne fouche qui lui a donné l'existence; 3°. que j'ai vu un très grand nombre de fouches d'arbre anciennement abattus, enclavées & couvertes totalement par le nouvel arbre qu'elles ont produit; même depuis quelques jours, en allant surveiller mes exploitations, j'ai vu une fouche ancienne dont l'aubier & l'écorce

étoient entièrement pourris, ainsi qu'une partie du bois voisin de l'aubier, & qui avoit encore quinze pouces de diametre, ce qui me fit conjecturer que cette souche pouvoit avoir eu vingt-sept à vingt-huit pouces de diametre, conséquemment qu'elle provenoit d'un arbre de l'âge d'environ cent quarante-cinq à cinquante ans. Cette souche étoit élevée d'un pied au-dessus du sol, parceque l'arbre avoit été mal abattu anciennement; elle étoit logée & imprimée dans l'intérieur du chêne nouvellement abattu. Il n'est pas douteux que cet arbre qui contenoit cette souche n'avoit pas d'autre principe de son existence qu'une pousse nouvelle de cette souche : conséquemment il est évidemment faux de dire „ que „ toutes les souches meurent, qu'aucune ne repousse “. Je conviens que, quoiqu'une très grande partie des souches repoussent, elles ne réussissent pas toujours, mais assez fréquemment pour ne pas en négliger le produit, & pour écarter tous les moyens contraires. La scie, de l'aveu de M. Genet & du consentement unanime des Forestiers, étant un des plus grands obstacles à la repousse des souches, ne doit-on pas conclure contre son usage, en faveur de la cognée pour l'abattage des chênes & autres arbres de futaie ?

Lorsque les arbres sont d'un âge si avancé que l'on ne peut espérer de nouvelle pousse de leurs souches, il n'y a point d'inconvénient de les déraciner; au contraire, on se procure, par cette manœuvre, deux avantages notables; le premier résulte du bénéfice du bois au-dessous du niveau du sol, si l'arbre est sain, & il tourne au profit de l'adjudicataire; le second est de pouvoir ameublir le terrain pour recevoir du jeune plant ce qui augmente l'étendue de la forêt au profit du propriétaire qui en jouit par anticipation. La scie ne peut être appliquée à cette espece d'abattage, conséquemment elle est défavorable ou impuissante; elle doit donc être réservée pour d'autres usages que pour celui de l'abattage des futaies; & on doit conclure avec Politianus. *Quercus & audaci fagus sonet ic̃ta securi.*

R E F L E X I O N S

SUR la ruine prématurée des poutres des bâtimens de l'Ecole Royale-Militaire; sur les moyens de prévenir pareil accident, & sur des principes économiques pour équarrir les bois dans les forêts.

LE ROI, en fondant un asyle & une Ecole Militaire pour les jeunes Gentils-Hommes de son Royaume, a élevé un monument éternel à sa gloire & à sa bienfaisance: mais, par une fatalité attachée aux choses humaines, à peine une partie des bâtimens de ce vaste édifice est-elle achevée, qu'ils sont menacés d'une destruction prochaine, par la pourriture prématurée de toutes les poutres qui en soutiennent l'édifice. Cet accident est un événement extraordinaire aux yeux du vulgaire. Ceux qui se persuadent en connoître la cause sont divisés de sentiment; les uns prétendent que l'Entrepreneur en est l'auteur, parceque, par cupidité, il a employé des bois viciés ou déjà caducs; d'autres essaient de persuader que ces poutres ne se sont si promptement détruites, que parcequ'elles ont été abattues & exploitées dans les forêts dans les mois pendant lesquels la sève des arbres est en action.

Fondé sur une longue expérience acquise dans des exploitations majeures & nombreuses que j'ai faites dans les forêts du Roi & des particuliers, & sur celle que j'ai acquise dans l'entreprise & la direction de constructions considérables, je vais essayer de détruire les principes de ces deux raisonnemens, & prouver que la pourriture prématurée des poutres de l'Ecole Royale-Militaire est une suite nécessaire du défaut de précaution que l'on a apporté dans la construction; qu'elle est dans l'ordre des choses. Je donnerai ensuite un moyen physique de prévenir à jamais pareil accident.

Les poutres que l'on a employées dans les bâtimens de

l'Ecole Royale-Militaire sont formées chacune d'un seul gros arbre de chêne équarri sous une forme prismatique quadrangulaire. Le chêne est une essence de bois composée de trois parties principales; qui sont, 1^o. le bois dur qui occupe le centre du cône; il est d'une couleur rembrunie en général; 2^o. l'aubier qui entoure le bois dur; il est d'une couleur blanche; 3^o. l'écorce qui est composée de plusieurs parties qui renferment l'arbre comme dans une gaine.

Si dans les mois de Mai, Juin, Juillet & Août, l'on examine les fouches des chênes qui ont été abattus à la cognée pendant l'Automne, l'Hiver, & particulièrement au commencement du Printemps, on voit sortir la sève, comme des sources abondantes de tous les points de la surface de l'aubier qui forme un anneau entre l'écorce & le bois dur, tandis que l'on n'en voit sortir aucune larme de la surface du bois dur. Si au contraire on examine de pareilles fouches des arbres de hêtre & de charme, on remarque que la sève sort indistinctement & avec la même abondance de toutes les parties de la surface, tant du centre que du contour. Pourquoi cette différence d'agir de la sève dans ces arbres de différente nature? C'est que le hêtre & le charme sont des essences de bois qui diffèrent de celles du chêne en ce qu'ils n'ont point de bois dur, & qu'ils sont au contraire composés entièrement d'aubier. De ce fait, qui est incontestable, puisqu'il est pris dans l'essence de la nature, il faut conclure que la sève ne monte & ne circule que dans l'aubier du chêne, & ne monte point dans le bois dur, qui est d'une couleur brune, rougeâtre ou jaune noyée de gris, suivant l'espèce de chêne & la constitution du terrain dans lequel il est planté. Ce bois n'est pas plus humide lors du temps de la circulation de la sève, que dans les temps où elle est dans l'inaction. Il n'en est pas de même de l'aubier. Cette partie du bois est rare, légère, spongieuse & d'une couleur blanche: elle n'est dans cet état si différent de celui du bois dur, que parce que la *xulification* (a) ne s'acheve que lentement & par une

(a) N'ayant point trouvé de mot dans notre langue pour m'exprimer, j'en ai fait un de *εὐλόω*, je change en bois, & de *φέρω*, devenir.

gradation mesurée sur la qualité & la quantité de la sève condensée, & le nombre d'années employées à cette opération. L'état rare & spongieux de l'aubier donne un libre cours à la sève qui, en se desséchant & se condensant dans les tubes & les utricules, le fait passer successivement à l'état de bois dur, c'est-à-dire à celui de perfection. Conséquemment dans les mois de l'année pendant lesquels la sève est en action, cet aubier en est gorgé; & si un chêne est abattu dans ce temps, nécessairement son aubier contient une très grande quantité de sève susceptible d'une fermentation destructive: même si les chênes abattus dans les temps de l'année pendant lesquels la sève ne circule pas, restent long-temps dans leurs écorces, qui empêchent l'air de dessécher l'aubier; ou s'ils sont exposés à une alternative d'humidité & de sécheresse, quoique dépouillés de leur écorce, alors la partie de la sève qui est en liqueur ou qui n'est qu'en état d'extrait susceptible de dissolution, entre en une fermentation qui détruit non seulement l'aggrégation des parties constituantes, mais encore l'odeur de cette putréfaction attire des insectes qui y viennent déposer leurs œufs dont le développement fait naître une multitude d'autres insectes qui travaillent à compléter la destruction de l'aubier en y cherchant le principe de leur subsistance jusqu'à leur métamorphose. Le ver, que l'on nomme tarrière, pénètre rarement dans le bois dur, à moins que ce ne soit dans celui des arbres roulés qui contiennent une sève extravasée dans les lames détachées des couches concentriques; mais ils font de grands ravages dans l'aubier qui est encore couvert de son écorce.

Le bois dur d'un chêne mort dans toutes ses parties sur pied par une cause quelconque, se conserve long-temps sain lorsqu'il se dépouille de son écorce, s'il n'est pas taré d'un vice local; mais si son écorce ne se détache pas & qu'il contienne une sève extravasée ou qu'une gouttière y ait introduit de l'humidité étrangère, les vers de diverses sortes de scarabées le perforent jusqu'à des profondeurs qui pénètrent quelquefois jusqu'au cœur de l'arbre.

L'aubier des chênes pelards, c'est-à-dire de ceux dont on enleve l'écorce pour faire du tan, se durcit à l'air & se conserve, mais il se fendille. Cette propriété, que le bois écorcé a de durcir à l'air, a déterminé les Anglois à faire écorcer sur pied des chênes plusieurs années avant de les abattre, pour les employer à différentes constructions.

Les bois abattus dans la seve des mois de Mai, Juin, Juillet & Août, sechent promptement & se durcissent si on ne les laisse pas long-temps sous leur écorce, c'est-à-dire si on les équarrit aussi-tôt qu'ils sont abattus. Le seul accident qui leur arrive est une grande quantité de gerçures, même de fentes souvent profondes, parceque la chaleur excessive de cette saison raréfie la seve & l'humidité radicale du bois, & cause des écartements dans la direction des fibres. Il n'en est pas de même des arbres abattus dans le mouvement de la seve de Janvier, parceque le froid de la saison fixe la seve dans le bois dans un état d'inertie; mais la chaleur du printemps & de l'été mettant tous les fluides en action, agit sur la seve contenue dans les bois coupés en Janvier, & la fait entrer en une fermentation qui détermine une portion de cette seve à une végétation posthume & forcée qui détruit d'autant la substance de l'aubier, l'autre communique son action à l'humidité radicale du bois, & elles agissent de concert à la destruction de ses parties constituantes; ensorte que des bois, destinés à faire du charbon, qui ont été coupés en Janvier, quoiqu'ils aient été depuis exposés long-temps à l'air le plus hâleux, ne peuvent non seulement sécher au point d'être cuits avec avantage, mais même ces bois, sur-tout ceux de tremble, de tilleul, de saule & d'orme, poussent au printemps des jets qui énervent leur substance qui pourrit sans sécher; ces bois ne produisent plus qu'un charbon sans vertus. Ce même accident arrive à toute espece de bois plus ou moins sensiblement.

L'altération que reçoit le bois de chêne, soit sur pied, soit dans les chantiers, ou employé dans les bâtiments, se manifeste en général sous trois formes différentes. Ce bois
devient

devient spongieux, léger, humide, blanc avec perte de substance, & donne un phosphore, c'est *le pourri blanc*. Si le bois de chêne est atténué plus ou moins sensiblement sous une couleur rouge, souvent rayée de lignes blanches divergentes sans perte de substance, cet accident se nomme *pourri rouge*. Lorsque ces deux accidents sont combinés par des causes communes, le bois qui en est vicié est criblé de trous tubulés dont les cloisons sont veinées de rouges & de blanc, c'est ce que l'on nomme *pourri plume de geay*.

Le pourri blanc, qui est une gangrene, est occasionné par une gouttière faite à l'arbre sur pied, ou par une cause quelconque pour les charpentes, qui introduit dans l'un & l'autre cas l'eau du ciel, & opère une fermentation lente qui arrête, dans les arbres sur pied, l'action de la sève, & détruit l'organisation des parties constitutives. Le principe huileux du bois se dissipe par la communication avec l'air libre. Cette pourriture fait ses progrès de la circonférence au centre, ou des surfaces à l'intérieur.

Le pourri rouge, qui est une maladie inflammatoire, fait au contraire des progrès du centre à la circonférence. Il est occasionné par la fermentation intérieure d'une liqueur surabondante & stagnante, soit qu'elle soit de l'essence du bois, comme une sève dont la marche a été interrompue par des engorgements, ou que cette humidité ait été administrée par une cause étrangère, & que dans l'un & l'autre cas elle ne puisse surmonter les obstacles qui s'opposent à son évaporation au dehors de la masse de bois qui la renferme : alors cette liqueur stagnante est disséminée dans les parties organiques obstruées du bois, elle entre en fermentation, agit sur les parties solides, les atténue & détruit l'organisation. La partie huileuse, exaltée par le mouvement de la fermentation, colore les parties cadavereuses en rouge obscur. Les trachées, que l'on nomme mailles en terme d'Architecture, sont d'un tissu plus serré & plus compact que les parties intermédiaires du bois ; elles résistent plus longtemps à l'action de cette fermentation destructive : les par-

ties qui leur sont appliquées s'en séparent & laissent un intervalle qui se remplit quelquefois d'un fungus blanc, mince, qui occupe tous les interstices, & forme les lignes blanches divergentes que l'on apperçoit dans le bois pourri rouge, lorsqu'après une longue suite d'années des accidents ont permis à la semence de ce fungus de s'introduire dans ce pourri. Ce fungus peut être détaché en feuilles minces, souples & moëlleuses comme un cuir hongroyé : j'en ai des lanieres qui en imposent aux sens. Ce pourri rouge est celui qui fait les progrès les plus rapides & les plus fâcheux.

Les arbres sur pied sont affectés du pourri rouge, lorsqu'une cause quelconque a interrompu la marche de la sève, soit par l'effet d'un membre mutilé, soit par celui d'un corps étranger introduit dans le corps de l'arbre, & que l'écorce recouvrant insensiblement la partie découverte, en a cicatrisé la plaie; ou enfin soit par l'effet d'une maladie, telle la paralysie ou apoplexie qui ont arrêté la circulation des fluides dans les arbres affectés de gelivures, ou dans ceux qui sont sur le retour & qui s'affaiblissent sous le poids des années.

Dans les charpentes des édifices, le pourri rouge est produit par une autre cause d'où résulte le même effet; mais c'est toujours une cause quelconque qui empêche la dessiccation de l'humidité radicale du bois ou de celle qui lui a été fournie par une cause étrangère. Je le démontrerai plus bas.

Comme le pourri rouge plume de geai n'affecte que les arbres sur pied, je ne m'étendrai pas beaucoup sur ce sujet. Je dirai seulement qu'il a lieu, lorsqu'un accident découvre une partie de l'arbre qui est affecté du pourri rouge qui n'est pas à son dernier période; alors l'eau du ciel qui vient abreuver les parties des trachées & des cloisons des tubes qui ne sont pas en dégradation totale, y occasionne l'effet du pourri blanc qui détruit la substance intérieure des tubes; alors ils s'élargissent & forment des tuyaux multipliés dont les parois sont blanchies par le pourri blanc combiné avec le pourri rouge. Le bois, en cet état, n'est propre qu'à faire de la potasse. Je reviens aux charpentes qui sont l'objet principal de ce Mémoire.

Les bois, dont l'Architecte compose ses charpentes, sont dans des situations différentes : ou ces bois sont mis en œuvre au sortir des forêts, immédiatement après qu'ils ont reçu leur première forme dans l'exploitation : ou ces bois sont à peine sortis du flot des rivières, au moyen desquelles on les a exportés dans des ports plus ou moins éloignés des forêts, qu'ils entrent dans les constructions : ou enfin ces bois ont été emmagasinés dans des chantiers un certain temps avant que de passer dans les ateliers du charpentier.

Les charpentes civiles sont, ou exposées au grand air comme les combles des pavillons & des mansardes, & toutes les parties des hangars & des hallages, sans que rien s'oppose au courant d'air qui leur enlève leur humidité ; ou ces charpentes sont couvertes d'eau ou d'un terrain qui en est toujours abreuvé, tels les pilotis, les assemblages sous œuvre des usines & des machines hydrauliques, même leurs parties qui sont continuellement imbibées de l'eau qui est la puissance de leur action, quoiqu'elles s'élèvent au-dessus du sol ; ou enfin les diverses pièces de charpente sont comprises dans des murs, enveloppées & couvertes d'enduit de chaux, de plâtre ou de peintures & de vernis, qui empêchent non seulement leur dessiccation, mais même fournissent une humidité surabondante & étrangère, à l'évaporation de laquelle ces enveloppes forment des obstacles.

Dans le premier & le second cas où se trouvent placés ces charpentes, les bois, au sortir des forêts, y sont employés avec avantage. Parceque celles qui sont exposées au grand air, à l'abri cependant des pluies & de l'ardeur du soleil, sont bientôt dépouillées, par l'air passant, de la partie la plus fluide de leur sève, & la portion la plus grasse de cette sève s'unissant aux fibres du bois, leur donne du nerf & de la souplesse.

Les charpentes qui doivent être placées sous l'eau, ou qui doivent composer celles de toutes les machines hydrauliques qui sont perpétuellement abreuvées d'eau, doivent être composées de bois sortant des forêts ou du flot des rivières, par-

ce que l'humidité qui les environne dans leur établissement les entretient dans leur volume : il n'y a point de retraite ni de gonflement. Elles subsistent toujours dans les proportions & les dimensions qu'elles ont reçues de l'art pour leur appropriation. L'on fait que le bois de chêne résiste aux efforts du temps, pendant plusieurs suites de siècles, sans se décomposer, lorsqu'il est sous l'eau ou dans la terre, pourvu, dans ce dernier cas, que ce soit à des profondeurs considérables où l'air grossier de l'atmosphère ne puisse pénétrer. Si l'eau des rivières tient en dissolution un principe vitriolique ferrugineux, le bois de chêne y prend une couleur noire d'ébène & presque sa dureté. Si l'eau est chargée d'un principe calcaire, il se forme autour du bois une incrustation qui remplace son écorce & en perpétue la durée. Enfin si le bois est mis en œuvre dans un terrain imprégné d'un suc spathique ou de silice, ce fluor lapidaire s'introduit dans les pores de son organisation, & le transformant en pierres & en cailloux, en éternise l'existence. Le fluor vitriolique des pyrites travaille seul à sa destruction, en le convertissant en charbon.

Il n'en est pas de même des bois de charpente qui sont destinés à être compris dans des murs, & enveloppés de couches de plâtre, de mortier, de peintures métalliques & de vernis huileux & résineux, enfin auxquels on intercepte toute communication avec l'air libre : si ces bois ne sont employés très secs, & si on ne seconde pas, par des précautions, l'évaporation de l'humidité qu'ils repompent des mortiers qui entrent dans les murs & les plafonds, ces bois sont bientôt détruits par l'effet du pourri rouge dont j'ai développé la cause, & c'est cet accident qui a précipité la ruine des poutres de l'Hôtel de l'Ecole Royale-Militaire. Appliquons nos principes, & développons les vices de construction qui ont donné lieu à cet accident, lequel a fait des progrès d'autant plus rapides & plus généraux, que l'on a d'un côté apporté moins d'attention dans la préparation des bois, & de l'autre que l'on a multiplié les causes destructives dans les appropriations des parties de l'édifice construit.

Le Roi ayant résolu de fonder une Ecole pour les jeunes Gentils-Hommes dont les peres ont immolé, à la gloire de ses armes, leur sang & leur fortune, le Conseil a donné des ordres pour élever rapidement ce monument de sa justice & de sa bienfaisance, pour en former un séminaire de Héros. Les Architectes & les Entrepreneurs, qui ont été chargés de l'exécution, ont fait des efforts pour accélérer les différentes opérations, & en préparant séparément chaque partie, les ont combinées de façon que toutes pussent s'achever ensemble sous l'espace de temps le plus court. Pour remplir ces vues, l'on a employé des matériaux qui sortoient du sein des carrieres, des forêts & des rivières, premiere cause de destruction. Pendant que l'Architecte faisoit élever la maçonnerie, les poutres, suspendues aux cordes des engins, attendoient le moment d'être posées à la hauteur des étages sur des murs très épais, & liés à force de mortier qui contient toujours une quantité immense d'eau, au-delà de celle qui est nécessaire à la crySTALLISATION de ses parties séléniteuses; & par un excès de propreté & de décoration extérieure, on a masqué le bout de ces poutres qui n'avoient nulle communication avec l'air extérieur; deuxieme cause de leur dépérissement.

A peine les poutres & les solivaux étoient-ils en place, que les Plafonneurs & Carreleurs se sont empressés de remplir leurs fonctions, & de charger tous les bois des mortiers nécessaires à exécuter les parties de leur art; troisieme cause destructive.

Enfin pendant que l'on plaçoit les vitres dans les fenêtres & les portes dans leurs baies, les Peintres cuirassoient à force de peinture métallique & huileuse, les poutres & poutrelles pour répandre plus de clarté & de propreté dans les appartements; & de suite l'on a introduit des poëles, des lumieres & des personnes en grand nombre, quatrieme cause du dépérissement des poutres.

Les poutres de l'Ecole Royale-Militaire, employées au sortir du flot qui avoit suivi de très près leur exploitation

dans les forêts, étoient encore remplies d'une grande quantité d'humidité provenant de celle qui est de leur essence & de celle qu'elles avoient reçue dans le trajet par eau. On les a posées sur des murs gorgés de l'eau des mortiers, & on en a masqué les bouts par une continuité de maçonnerie à l'extérieur; quand même ces poutres auroient été des plus seches, elles auroient, dans cette situation, repompé l'eau des mortiers qui les a pénétrées dans toutes leurs parties, & qui y a porté un principe d'autant plus destructeur, que de tous les alkalis celui de la chaux est le plus corrosif & celui qui agit avec plus d'énergie sur le bois. Cette humidité, concentrée dans l'intérieur de ces poutres par la peinture & le vernis, ayant été mise en action par la chaleur des poëles, des lumieres & de la transpiration d'un grand nombre de personnes réunies dans un même endroit, même par sa seule action sur les parties les plus mucides du bois, n'ayant point d'issues, non-seulement par le bout des poutres, suivant la direction des fibres des tubes du bois, mais même par les surfaces extérieures par lesquelles les ouvertures des trachées ont un accès ainsi que les tubes des couches concentriques qui, étant coniques, sont coupées en partie par des lignes paralleles entre lesquelles les pieces de charpente s'équarrirent, il a fallu nécessairement qu'elles périssent, suivant les principes que j'ai posés, par l'effet du pourri rouge qui a détruit toute organisation, l'adhérence & la flexibilité des fibres de l'intérieur, & les a réduites dans un état pulvérulent.

Toutes les poutres de l'Ecole Royale-Militaire sont actuellement dans un état de dépérissement provenant d'une même cause. Ces poutres n'ont pas été toutes tirées de la même exploitation de la même forêt; en supposant que quelques-unes aient été coupées dans le temps de seve par une prévarication contre l'ordonnance que les Officiers des maîtrises ont grand soin de faire observer, il n'est pas à présumer, & il est moralement impossible, que les arbres dont toutes ces poutres sont formées aient tous été coupés dans

le temps de seve. Toutes ces poutres ne proviennent pas d'arbres assez sur le retour pour avoir apporté en elles des forêts un principe de destruction : mais toutes ces poutres sont indistinctement ruinées par le même accident & presque dans toute leur étendue. Il faut donc conclure que c'est une même cause qui a fait germer le principe destructif dans chacune de ces poutres, & il est constant que ce principe est un pourri rouge.

J'ai prouvé que la seve ne circuloit dans le chêne que dans son aubier; que cette partie du bois, qui n'a encore que les premiers rudiments du bois parfait & dur, étoit susceptible d'une prompte destruction dans toutes sortes de situations, soit que l'arbre dont il fait partie ait été coupé dans le temps de seve ou hors de seve; que le pourri blanc & le ver sont des agens de sa destruction qui fait des progrès du dehors au dedans. Les poutres de l'École Royale-Militaire ont été nettoyées de leur aubier par l'équarrissage dans les forêts; il n'a donc eu aucune part à leur ruine: la fermentation qui les a fait périr a pris son foyer au centre, & a poussé son action à la circonférence, puisque leurs faces extérieures paroissent saines, tandis que leurs parties intérieures sont détruites de bout en bout par le pourri rouge. Il ne faut donc point imputer la destruction de ces poutres à la seve que les arbres dont on les a formées auroient pu contenir pour avoir été abattus en temps de seve, ni à l'infidélité de l'Entrepreneur qui auroit employé des arbres sur le retour : car il faudroit que tous les arbres, dont elles ont été formées, eussent été attaqués du même vice, puisqu'elles sont toutes en dégradation; d'ailleurs un arbre sur le retour & dont la substance se dégrade, n'est jamais vicié de bout en bout; ses maladies sont locales & non générales; au lieu que ces poutres sont dépéries dans toute leur longueur. Il faut donc se dépouiller des idées de seve & de retour, & conclure que ces poutres ont souffert généralement une ruine totale & prématurée, parceque l'on a concentré, par tous les moyens possibles, l'humidité naturelle du bois qui ne peut s'en sépa-

rer, sur-tout dans de grosses pieces, que par un laps de temps très long; que non seulement ces poutres contenoient une humidité qui leur étoit propre, mais qu'elles en ont encore conservé du flot; que quandelles auroient été desséchées sous des hangards, les murs sur lesquels elles ont été posées, les plafonds & les enduits dont elles ont été recouvertes, leur en ont communiqué une étrangere plus corrosive que celle qui est de leur essence; que si on eût voulu travailler efficacement à leur conservation, il eût fallu les laisser isolées pendant un certain temps dans les bâtimens, & n'en point obstruer les bouts; mais au contraire on les a claquemurées de toute part; il ne leur restoit qu'une foible ressource pour transpirer au dehors leur humidité intérieure par les pores extérieurs des surfaces; mais on les a cuirassées avec des enduits & des vernis épais; il falloit donc qu'elles périssent.

Puisque la destruction prématurée des poutres de l'Hôtel Royal-Militaire ne peut être imputée à l'Entrepreneur pour avoir employé des bois prétendus sur le retour ou coupés en seve, & que l'unique cause de cet accident procède des inattentions de la construction, il faut donc prendre toutes les précautions puisées dans les principes que j'ai déduits, afin d'éviter à jamais un dépérissement aussi général & aussi prompt des poutres qu'il est nécessaire de remplacer dans toutes les parties déjà construites de ce monument, & de celles que l'on emploiera, non seulement pour le parachever, mais encore pour tous les édifices, soit publics soit particuliers.

L'on doit veiller à l'exploitation des futaies de chêne destinées tant pour la marine que pour les édifices publics; en interdire l'abattage dans le mois de Janvier (a), avec plus de rigueur qu'en temps de seve. Les futaies destinées

(a) Le Corps des Architectes de Paris, quelques mois après que j'eus envoyé ces réflexions au Conseil de l'Hôtel de l'Ecole Royale-Militaire, publia une petite brochure dans laquelle ils re-

commandent de faire abattre les futayes dans le mois de Janvier; nous les assurons qu'ils ont tort, & que leur théorie, à cet égard, n'est pas fondée sur l'expérience qui est la base de ces réflexions.

pour être débitées en ouvrage de scierie, n'exigent pas la même attention, parceque la scie, en divisant le bois en parties minces, & coupant en grande partie le parallélisme de ses fibres & des tubes vasculaires, facilite la dessiccation du bois; l'air ayant plus de prise sur ses surfaces multipliées, il en absorbe l'humidité en très peu de temps.

Il faut enlever tout l'aubier par l'équarrissage des pieces dans les forêts, parceque ce bois qui n'a pas acquis son degré de perfection, est susceptible d'une fermentation qui non seulement en détruit les parties, mais encore attire des vers qui en précipitent la ruine, & que cet accident peut se communiquer de proche en proche à l'intérieur des pieces.

L'on ne peut apporter trop de précautions dans l'examen des morceaux de bois destinés à faire des poutres avant de les employer, pour reconnoître s'ils ne sont point tarés de quelques vices essentiels : voici les plus ordinaires.

Un arbre, par l'inattention de l'ouvrier qui l'abat, est en but dans sa chute à deux accidents qui dégradent la piece pour laquelle il est destiné. Si un gros arbre tombe sur un autre arbre déjà abattu, ou sur un terrain dur, ou des pierres plus élevées que le sol, ou sur ses plus grosses branches, lorsqu'il est fourchu, alors la plus grande partie de sa masse portant à faux, il se fend ordinairement. Une fente considérable dans une poutre est un défaut qui l'affoiblit, sur-tout lorsqu'elle se trouve dans une direction horizontale avec le fardeau. Si lorsque l'entaille, nécessaire pour séparer le tronc d'un arbre d'avec sa souche, est presque achevée, le bûcheron n'a pas piqué au cœur de l'arbre avec sa cognée pour prolonger au-delà du centre de l'arbre son entaille; l'arbre en rompant sa taille s'énerve, c'est-à-dire que des faisceaux de fibres, plus adhérents à la souche qu'à la partie centrale du tronc, se détachent du centre & restent perpendiculaires à la souche, ce qui occasionne un vuide plus ou moins considérable dans le centre de l'intérieur de la piece, souvent de cinq à six pieds de longueur. Ce vuide est un magasin où se rassemble l'humidité qui prépare la ruine de la piece.

L'on connoît, dans un morceau de charpente, si l'arbre qui l'a produit étoit sur le retour, par la couleur d'un rouge rembruni, le tissu rare, & la consistance molle de son bois dans différents cantons de son étendue.

Un arbre qui est mort sur pied par partie l'une après l'autre, & qui est resté long-temps debout dans les forêts dans cet état, est affecté ordinairement de pourri rouge d'espace à autre, plus souvent piqué de vers, & très ordinairement taraudé par le gros ver qui produit le scarabé cornu que l'on nomme communément *cerf volant*.

Si dans une pièce on apperçoit quelques nœuds pourris blancs ou noirs qui ne soient pas profonds, on doit les nettoyer avec la tarière & la cuiller, & les remplir de bois neuf pour empêcher que la partie pourrie ne communique sa carie au bois sain. Ces défauts ne sont pas ordinairement essentiels, mais l'on doit rejeter tous les morceaux dans lesquels on apperçoit du pourri rouge ou plume de geai. On purge ordinairement les bois dans les ventes des vices de roulures, ventures & de cadran ; mais si on en trouvoit dans les chantiers qui soient affectés de ces vices, il faudroit les mettre entièrement au rebut.

Les bois les plus sains & les mieux constitués, qui sont destinés pour les parties intérieures des édifices, doivent avoir été, préalablement à leur emploi, exposés au grand air sur des chantiers, même sous des hangards ; il est très dangereux de les mettre en œuvre au sortir des forêts, du flot, même des chantiers où ils sont enrimés à plate terre sans être à couvert.

Enfin le seul moyen de procurer l'entier desséchement des poutres placées dans les édifices, & empêcher que l'humidité naturelle ou accidentelle dont elles peuvent être imbues ne fermente & ne prépare leur ruine, il faut les établir de façon que leur bout communique avec l'air libre sans être exposé à la pluie ni au soleil, en laissant en face de leur bout un carneau ouvert pendant plusieurs années. Il faut aussi laisser aérer & dessécher toutes les parties de charpente avant que

de les charger d'enduits, de plafonds, de peinture & de vernis, pour qu'elles puissent pousser au dehors, tant par les bouts que par les points de leurs surfaces extérieures, l'humidité dont elles peuvent être chargées.

Je conseille d'user de toutes ces précautions si l'on veut conserver les poutres des édifices & en prolonger, autant qu'il est possible, la durée. Ce n'est pas assez que de tirer d'un arbre une poutre de qualité, & de savoir en augmenter la durée; il est avantageux pour l'Etat de tirer d'un arbre tout le solide qu'il peut donner sans en diminuer la qualité : c'est l'objet des réflexions suivantes.

C'est un abus bien préjudiciable de réduire au quarré parfait ou légèrement méplat le corps des arbres dans les forêts, en les préparant à être employés dans les différentes parties de la charpenterie. L'équarrissage dans les forêts, qui n'est que le travail brut & élémentaire, ne devrait être appliqué qu'au dépouillement de l'écorce & de l'aubier des arbres, particulièrement du chêne : ces deux parties d'un arbre forment deux cercles concentriques plus ou moins larges, suivant l'âge & la qualité du chêne. Les bois tendres ont beaucoup d'écorce & peu d'aubier; les chênes durs & rustiques au contraire ont beaucoup d'aubier & peu d'écorce. L'opération la plus naturelle qu'il faudroit employer pour séparer du corps des arbres ces deux parties qui ne sont pas propres à entrer dans la charpente, seroit de les préparer dans les forêts sous une forme cylindrique, pour mettre à profit toute la partie dure & de qualité du bois, c'est ce que pratiquent les Hollandois pour leur bois de sciage, même pour une partie de leur marine, & nous-mêmes lorsque nous faisons ébaucher, dans les forêts, les arbres tournants & autres pieces de bois cylindriques des usines & des grosses machines. Comme il faut que les poutres & les autres pieces destinées à porter des fardeaux, aient de l'assiette, il faut nécessairement les battre à pans; mais au lieu de quatre seulement qu'on donne ordinairement, je pense qu'on doit battre sur huit pans les arbres dans les forêts, & qu'il faut que ces

pans soient inégaux, savoir, quatre grands & quatre petits alternatifs.

Je propose quatre pans plus grands, parcequ'il est très difficile de trouver des arbres qui n'aient, dans leur longueur, quelques inégalités, ou qui soient bien circulaires; car le cône, sous la forme duquel tout arbre s'élève, est bien rarement régulier. Il faut donc diriger les quatre grands pans sur les côtés méplats ou qui sont sinueux, ce qui oblige de rentrer dans le corps de l'arbre pour le dresser sur des lignes plus régulières : les quatre pans plus petits abattent seulement l'écorce & l'aubier des angles. Si on m'objecte qu'une poutre équarrie sous cette forme polygone ne supportera le fardeau que sur la largeur de ses grandes faces, & que le poids de son solide ne sera pas totalement supporté par ses extrémités sur ses points d'appuis; je répondrai qu'en fixant des calles de bois angulaires sur les faces des petits pans, on fera alors appuyer le fardeau sur toutes les parties de la poutre, & en suivant ce principe, on tirera d'un chêne une pièce dont le solide excédera plus du quart celui que l'on en peut tirer en le réduisant en prisme quadrangulaire. Pour convaincre de ce principe, je vais citer un exemple.

Soit un arbre en grume, c'est-à-dire qui soit encore sous écorce, qui ait neuf pieds sept pouces de pourtour, donnant environ trois pieds deux pouces de diamètre. Si on équarrit cet arbre suivant l'usage ordinaire, on ne pourra en tirer qu'une pièce quadrangulaire de vingt-quatre pouces de face, ayant cinq cents soixante-seize pouces ou quatre pieds quarrés de base. Si j'exploite cet arbre pour en tirer toute la puissance qu'il peut fournir, je le ferai battre sur vingt-huit pouces de face que je réduirai ensuite à dix-huit pouces, en abattant les angles de cinq pouces à chaque extrémité, ce qui donnera une diagonale de sept pouces de face; j'aurai alors une pièce qui aura vingt-huit pouces de hauteur, taillée sur huit pans dont quatre de dix-huit pouces chacun d'étendue, & quatre de sept pouces, & dont la base du prisme octogone qu'elle formera, aura sept cents

trente-quatre pouces quarrés, équivalent cinq pieds quatorze pouces quarrés, ce qui donne d'excédent un pied quatorze pouces de base. Un arbre de cette grosseur sur six toises seulement de longueur, équarri sur vingt-quatre pouces de face, ne donnera que cent quarante-quatre pieds cubes de bois, au lieu que je tire d'un pareil morceau de bois cent quatre-vingt-trois un douzième pieds cubes en le battant à huit pans ; j'obtiens donc sur un seul arbre de moyenne grosseur & longueur un excédent de trente-neuf un douzième pieds cubes, qui fait plus de treize quarante-huitième du total. Je dois ajouter que la pièce sera encore mieux nettoyée de l'aubier, & que cette façon de traiter les arbres, pour en composer des poutres, est bien plus avantageuse, parcequ'il est de principe que la force du bois réside dans l'application de ses fibres entassées en sens perpendiculaires, & ne résulte pas de leur adhérence latérale ; en sorte que plusieurs madriers réunis, & contenus de champ, composent une poutre aussi forte que s'ils ne faisoient qu'un seul morceau.


Par cette nouvelle façon de préparer les bois dans les forêts sous une forme polygone, je procure donc deux grands avantages ; le premier de fournir une poutre de vingt-huit pouces de hauteur avec un arbre dont on ne peut tirer, par l'usage ordinaire, qu'une pièce de vingt-quatre pouces, & par conséquent bien supérieure en force quand même elle seroit réduite sur dix-huit pouces d'épaisseur ; mais il y reste à ses côtés deux parties dont le solide a deux cents trente pouces de base. Le second avantage que je tire en équarissant sous une forme polygone, c'est de ne pas entamer les arbres si près du cœur, ce qui diminue considérablement la force du bois ; au surplus je conserve & mets à profit le bois le plus sain qui tombe, par l'équarrissage ordinaire, en pure perte dans les copeaux.

Il n'est pas hors de place de faire connoître, par un tableau, l'avantage de cette façon de battre les bois à huit pans, relativement au produit d'une exploitation.

Le nombre d'arbres, nécessaires pour produire trois mille pieds cubes de charpente équarrie en prismes quadrangulaires équilatéraux suivant l'usage ordinaire, produisent trente-trois cordes de copeaux qui contiennent chacune environ cent soixante pieds cubes, & se vendent communément trois livres chaque corde. Si je prépare la même quantité d'arbres & de même volume en les faisant battre sur huit pans, je tirerai trois mille sept cents soixante-douze un demi un quatorzième pied cube de charpente, & je n'aurai que vingt-quatre cordes d'écaillés; c'est donc sept cents soixante-douze un demi un quatorzième pieds cubes de charpente que je gagne à l'avantage de l'Etat, & sept cents soixante-douze livres onze sols de bénéfice pour le propriétaire ou l'adjudicataire sur une très petite partie de bois, sauf à diminuer vingt-sept livres pour neuf cordes de copeaux de moins, qui produisent mille quatre cents quarante pieds cubes; ce qui fait voir qu'un pied cube de charpente mis en copeau en produit environ deux par la comminution des parties.

Les futaies s'éclaircissant insensiblement dans les forêts, on ne peut trop prendre de précautions pour, d'un côté, en diminuer la consommation; de l'autre pour tirer tout l'avantage possible de celles que l'on fait abattre annuellement pour les besoins de l'Etat. Je desire que l'on sente comme moi la nécessité d'abroger un usage pernicieux & abusif qui frustre de plus d'un quart du produit des arbres de futaies qui s'exploitent journellement dans les forêts.





OBSERVATIONS

SUR

L'HISTOIRE NATURELLE,

PARTICULIÈREMENT sur la nature de certaines pierres ; sur l'arrangement de quelques métaux dans leurs mines ; sur la cause de la chaleur des eaux thermales de Bourbonne, de Bains, de Luxeuil, de Plombières & de Remiremont ;

Tirées de l'Itinéraire d'un voyage fait sur les frontières des provinces de Champagne, de Lorraine, d'Alsace & de Franche-Comté.

Mobilicate viget, viresque acquirit eundo.

C'EST de la Nature même, qu'il faut prendre des leçons sur l'origine de ses productions qui sont répandues avec autant d'abondance que de variété sur la surface de la terre. C'est dans ses entrailles qu'il faut pénétrer pour découvrir les secrets & lever le voile qui couvre le mécanisme de ses opérations, & arracher de son sein les substances minéralogiques dans leur propre matrice.

Le Naturaliste qui contemple les corps naturels classés dans une collection, qui les considère superficiellement pour en découvrir les parties intégrantes, leur tissu, leurs propriétés ; qui identifie ses idées avec les systèmes des différents Auteurs de sa bibliothèque, & se contente de promener ses regards dans l'espace circonscrit de son cabinet, n'a que des

idées bien foibles & presque toujours fausses des objets de ses méditations.

Il faut voir, toucher, sentir les choses dans leur lieu natal ; considérer l'origine, la filiation, l'enchaînement, les nuances, les gradations, les rapports, les disparités, la monotonie & l'uniformité des homogènes, & les cahos formés par des amas de corps hétérogènes confondus par des crises. Des morceaux isolés, mutilés, souvent même falsifiés, entassés dans une collection, ne peuvent procurer ces avantages. C'est d'après ces principes que je me suis décidé à faire des voyages, & à rédiger par écrit mes observations locales sur la description des lieux, les faits historiques qui y ont rapport, les mœurs, les usages des pays, la description des mines, de leurs travaux & ceux des manufactures, les objets d'économie rurale, enfin sur tout ce qui peut piquer la curiosité d'un voyageur, & ce à l'imitation de plusieurs Savants. Il ne sera question, dans ce Mémoire qui n'est qu'un extrait de mes observations, que des objets d'histoire naturelle, de l'analyse de quelques-uns, qui pourront me conduire à fonder sur leur origine des conjectures que j'appuierai par des probabilités.

Les côteaux qui délimitent de part & d'autres la vallée de la rivière de Marne, depuis Bayard en remontant, sont composés de pierres calcaires de différentes sortes. L'on découvre au midi un ban d'environ huit pouces d'épaisseur, qui est composé de nautilus empâtées dans un spath très dur & coloré, qui forme une espèce de marbre susceptible de poli & qui n'est pas sans agrément. Cette couche de pierre, après s'être inclinée de quarante-cinq degrés sous l'horison, reprend son parallélisme au-delà de Gourzon & s'observe sur plusieurs lieues d'étendue. Le pavé de la ville de Joinville est, en partie, composé de cette pierre moins chargée de nautilus. Ce pavé est très dangereux pour les chevaux, parcequ'il prend trop de poli.

Les côteaux opposés sur les territoires de Fontaine, de Sommeville & de Chevillon, sont composés d'une pierre
blanche

blanche disposée en couches horizontales très épaisses, surtout dans l'enfoncement de ces plages élevées de leur sommet, où l'on trouve des carrières exploitées depuis sept à huit cents ans, à ciel découvert, & desquelles on tire des quantités immenses d'une très belle pierre de taille formée d'oolithes composées de couches concentriques, empâtées avec des fragments de coquilles dans un spath calcaire. Il se fait une exportation de cette pierre par toute la province de Champagne, parcequ'elle joint la solidité & la beauté au mérite d'être propre aux ouvrages hydrauliques.

On remarque dans l'Eglise Collégiale du Château de Joinville, parmi les tombeaux des Princes de la maison de Guise, qui étoient Seigneurs de cette principauté, le mausolée magnifique de Claude de Lorraine, qui est soutenu par quatre figures caryatides qui représentent les quatre vertus; elles sont d'albâtre blanc d'une grande beauté; elles ont été exécutées à Paris par des ouvriers Florentins.

Le Château de Joinville est bâti sur le pied d'un coteau élevé & isolé, quoique commandé par les coteaux d'alentour; l'air y est si vif que plusieurs étrangers qui sont venus y demeurer, y ont été atteints de maladies graves, de gratelles, & d'autres y ont éprouvé la chute de leurs ongles. L'on avoit établi, dans les dépendances de ce château, un hôpital pour les enfants-trouvés, à la charge du Seigneur; mais en très peu de temps ils y sont tous périés, parceque ces petites victimes de l'ignorance & de la cupidité des subalternes mercénaires, n'ont pu soutenir la vivacité de l'air que l'on y respire. Près de Joinville, au Midi, on a fait une excavation pour le rempan de la nouvelle route. L'on y remarque des couches de pierres qui ont été inclinées par quelques catastrophes; les unes sont précipitées perpendiculairement, d'autres obliquement sous différentes ouvertures d'angles; d'autres font des zigzags multipliés, ce qui semble annoncer qu'elles recouvrent des mines de charbon de terre.

En remontant la rivière de Marne, les coteaux continuent d'être composés de pierres calcaires. Entre les fentes des ro-

chers qui composent ceux du territoire de Thonance, Montreuil, Poisson, Noncourt & Saint-Urbain, on fouille une mine de fer en pierre très abondante, fort riche & donnant un fer d'une bonne qualité. J'ai déjà parlé de ces mines, c'est pourquoi je n'en ferai pas ici de détail. En faisant une percée dans les rochers des côteaux sur lesquels est bâti le château de Donjeu, l'on a trouvé des bancs d'une pierre argilleuse, dans l'intérieur de laquelle on trouvoit de petites grottes tapissées de groupes de cristaux de spath rhomboïdal, sur lesquels on remarque beaucoup de petites pyrites cubiques isolées, lesquelles produisent un très bon effet.

Tout le physique, depuis Donjeu jusqu'à Vignori, présente l'idée d'un très grand désordre causé par les eaux; des rochers coupés perpendiculairement, d'autres culbutés, groupés & entassés les uns sur les autres, d'autres isolés; des bois languissants sur des côteaux arides faute de subsistance, & dirigés en tous sens, offrent le coup-d'œil d'un pays sauvage où les torts de la Nature n'ont point encore été réparés.

Le principe de la pierre calcaire des environs de la forge de Fronque communique aux bois & aux charbons qui sont crus & cuits sur le sol, la propriété de donner une qualité douce & nerveuse aux fers qui se fabriquent dans la forge de ce village, & qui les rend supérieurs à ceux des forges situées sur d'autres rivières, quoiqu'ils usent les mêmes mines.

L'on trouve, dans les environs de Vignori, dans une recoupe que l'on a faite pour adoucir la pente du chemin, des roches qui renferment des cristaux de spath fusible, lequel a la propriété du cristal d'Islande, de faire appercevoir les objets doubles. Nous y avons trouvé aussi des pyrites cristallisées en tombeaux, en décaedres. L'épine-vinette croît abondamment sur les côteaux de Vignori, & y produit du fruit : cependant je n'ai pas réussi en la cultivant à S. Dizier & à Bayard à en obtenir, quoiqu'il n'y ait que sept lieues de distance de Bayard à cet endroit situé sur la même vallée.

Le territoire des environs de Chaumont est très pierreux :

l'on en tire, à peu de profondeur, une pierre argilleuse calcaire disposée en couches horizontales d'un & deux pouces d'épaisseur, dont on se sert pour couvrir les toitures. Il n'y a point, dans ces cantons, de sources sur les hauteurs, où l'on creuse inutilement des puits; le sol ne retient point les eaux; il faut recourir à l'usage des citernes; & dans les bois voisins de Chaumont où je fais des exploitations, je suis obligé de faire conduire dans des futailles de l'eau à mes ouvriers. J'ai remarqué dans ces bois un chêne de neuf pieds de circonférence, dont l'écorce doubloit en épaisseur celle des arbres voisins. Elle avoit deux pouces sept lignes depuis l'épiderme jusqu'au liber.

Dans le coteau au Levant, qui est séparé par la rivière de Marne de celui sur lequel la ville de Chaumont est située, on exploite une carrière de pierre de taille qui est employée dans toutes les constructions de cette ville. Nous avons parcouru toutes les galeries qui composent l'étendue de cette carrière divisée en différentes rues par des masses & des piliers que les ouvriers laissent pour en soutenir le toit. Nous y avons observé particulièrement trois choses, 1°. la pierre, 2°. une végétation singulière; 3°. qu'il ne s'y forme aucunes stalactites ni stalagmites.

La pierre de cette carrière en général est très blanche & d'un grain fin; elle est composée en plus grande partie de petites oolithes, quoiqu'il se trouve des bancs de pisolithes qui n'ont presque aucune adhérence. Cette pierre se tire en parpins de moyenne grosseur sous une forme allongée & déprimée. Les voitures vont l'enlever sous la main des ouvriers qui y sont à l'abri de toutes les injures de l'air, aussi sont-ils plus assidus à leur travail pendant l'hiver que dans la belle saison.

Les ouvriers se rendent le matin dans cette carrière; ils parcourent les différentes sinuosités des galeries, & se rendent à leur atelier par la force de l'habitude sans lumière, malgré l'obscurité qui y regne: ils se munissent seulement, pour se guider dans ces routes ténébreuses, d'un bâton qu'ils

laissent le soir à leur retour à l'entrée de l'issue de la carrière qui est à mi-côté, pour le reprendre le lendemain. Nous avons trouvé, vers le milieu de l'intérieur de ce souterrain, deux bâtons des ouvriers; c'étoient des plançons de saule de six pieds de hauteur, & d'environ six pouces de pourtour. Ces brins de saule avoient été coupés sur l'arbre avant la pousse des feuilles, & avoient passé dans la carrière le temps des récoltes des foins; saison pendant laquelle les ouvriers quittent le travail de la carrière. Ces brins de saule étoient appuyés contre un pilier au pied duquel étoit un peu d'eau qui avoit distillée de la voûte. Leur état verd, la fraîcheur & l'humidité du lieu, leur avoient facilité une abondante végétation de bout en bout, & dans toute leur circonférence : mais au lieu d'avoir produit des branches & des feuilles, ces brins n'avoient poussé que des filets blancs étiolés, veinés de rouge. Ces filets formoient autour de ces brins des rayons divergents dirigés horizontalement dans leur plus grande étendue, & légèrement inclinés dans leurs bouts : c'étoient, à proprement dire, des racines poussées dans l'atmosphère. Ce n'est pas le seul phénomène en ce genre que nous y ayons eu occasion de remarquer; car quelques années auparavant, nous avons vu dans la grotte d'Aufel, sur le Doux en Franche-Comté, à trois lieues de Besançon, un liseron (*convolvulus*) qui avoit poussé des tiges abondantes le long de la rampe du pont sur lequel on traverse une abîme profond : ce liseron n'avoit poussé aucune feuille, toute la plante étoit en racine. Nous avons aussi remarqué pareil accident dans les tuyaux qui apportent à Paris les eaux d'Arcueil, desquels on est obligé de retirer de temps à autre des entortillages volumineux de plantes en végétation qui les obstruent, & je n'ai apperçu aucune feuille sur ces plantes. D'après ces trois observations faites dans des lieux différents, nous faisons une réflexion. L'air n'est donc pas un milieu, un véhicule suffisant à la végétation pour que les plantes poussent des feuilles complètes? il faut donc encore le concours de la lumière? car dans cette carrière de

Chaumont, dans la grotte d'Aufel, il y a une masse d'air considérable, même quelquefois en mouvement. On ne peut pas douter que dans les tuyaux de la conduite d'Arcueil il n'y ait aussi un courant d'air qui accompagne la colonne d'eau qui est courante; donc ce n'est pas le défaut d'air qui a contribué au défaut du développement des feuilles de ce faule & du liferon. On peut même dire que ce ne sont pas les parties solides de la terre qui, en comprimant les racines des plantes, empêchent le développement du parenchime des feuilles, puisque ces bâtons de faule n'étoient comprimés par aucun corps que par l'air ambiant. Cependant ils n'ont poussé que des racines sorties des parties destinées à ne produire que des branches garnies de feuilles.

Les remarques que plusieurs Savants ont faites sur le sommeil des plantes qui s'endorment dans l'obscurité naturelle & artificielle qu'on leur procure, vient à l'appui de mon sentiment; & ces deux observations se prêtent des secours mutuels pour prouver que la lumière agit visiblement sur les plantes, & qu'elle est absolument nécessaire au développement des feuilles & au complément de la végétation. Si l'on enferme des légumes pendant l'hiver, dans un caveau obscur, la chaleur du lieu fait pousser aux plantes des tiges étiolées qui sont dégarnies de feuilles; s'il y a un carneau par lequel une foible lumière pénètre dans le souterrain, on voit les somnifés des tiges de ces plantes qui se dirigent toutes vers ce carneau, & celles qui en sont plus près développent des feuilles plus ou moins complètes. La lumière est donc nécessaire à la formation des feuilles.

Nous n'avons point trouvé de stalactites ni de stalagmites, ni même aucunes concrétions pierreuses dans toute l'étendue des souterrains de la carrière de Chaumont, qui se prolonge un quart de lieue environ sous les terres cultivées. L'eau qui distille des suintements de la toiture & à travers les rimes de la pierre, est pure, bonne à boire, & ne dépose aucune partie calcaire par l'intermède d'une dissolution métallique. Nous avons cherché la cause de ce phéno-

mene, & nous avons cru la trouver : car en parcourant avec attention l'étendue du terrain qui couvre la carrière, même celui des environs, nous n'y avons trouvé aucunes pyrites en nature, pas même aucuns vestiges de décompositions pyriteuses : de-là nous avons pensé que l'eau de la pluie, en traversant le massif des terres, ne rencontrant dans son trajet aucun corps composé qui contienne un acide vitriolique dont elle ait pu se charger, elle n'avoit pu, par elle-même, dissoudre les parties de pierres calcaires, pour en former des substances spathiques qui se feroient cristallisées aux voûtes de la carrière en stalactites ou en stalagmites dans les bassins creusés dans le sol, & qui contiennent un peu d'eau. Les spaths & autres fluors que l'on trouve dans les grottes & les autres souterrains, qui sont formés d'une substance quelconque dissoute dans l'humidité qui suinte & distille des voûtes, sont donc des especes de sels combinés d'un acide avec une base terreuse que les eaux pluviales & souterraines déposent sur les pierres à travers lesquelles elles filtrent, après les avoir entraînés des masses de terres & bancs de pierres qui sont au-dessus, & viennent meubler les grottes & les cavernes de toutes ces magnifiques décorations que le Naturaliste admire avec tant de satisfaction.

En suivant la route qui conduit de Chaumont à Bourbonne-les-Bains, nous avons passé par le village de Biel, où nous avons examiné le travail d'une Manufacture de poêles & poêlons de fer, qui est divisée chez neuf différents Maîtres-Ouvriers qui ont entre eux trente-six compagnons. Ils tirent, des batteries situées sur la rivière du Rognon, les platines de fer qu'ils emploient. Ce sont des plaques minces, rondes, de différent diamètre, auxquelles le Marteleur de la batterie a laissé une petite partie saillante hors la circonférence pour fonder une queue à la poêle lorsque son bassin est fini. Ces ouvriers ébauchent ces pieces à chaud dans une coquille, les finissent à froid en les écrouissant, puis ils y foudent la queue. Chaque ouvrier acheve par jour une douzaine de poêlons qui se vendent de 6 à 7 livres, & ne sont

qu'une demi-douzaine de poëles qui font du prix de quinze à dix-huit livres la douzaine.

Nous avons vu dans ce même endroit un Fondeur en fer, lequel, avec de vieilles fontes, couloit différentes petites pieces, comme poids de balance, chauderons, marmites, chenets, & de la dragée pour la chasse. Comme son travail est très différent de celui des petits Fondeurs ordinaires, & qu'il est analogue aux principes sur lesquels sont fondés les travaux des forges de Corse, de Catalogne & de Gudane en Dauphiné, je vais en donner une description succinte.

Son fourneau est portatif, se construit à chaque fondée qui est de quatre-vingt livres de fonte; elle dure une heure; il y emploie trente livres de charbon. Le fond du fourneau, ou le creuset, est composé d'une poële de fer ronde, d'un pied de diametre, & de neuf pouces de profondeur, ayant deux manches pour l'enlever & l'apporter sur les chassis qui contiennent les moules des pieces qu'il veut couler. Il commence la construction de son fourneau par faire, dans le terrain, un enfoncement plus large que la poële : il range dans le fond un lit de crasses pilées & mêlées de frasin pour écarter l'humidité : il place ensuite sa poële de façon que ses bords supérieurs soient au niveau du sol : il l'emplit de menus charbons après l'avoir luté intérieurement avec du mortier d'herbue, mêlé de crotin de cheval & de frasin : il remplit exactement l'intervalle qui se trouve entre la poële & les parois du creux qui la reçoit, avec des crasses pilées mêlées de frasin. Il est approvisionné de morceaux de fonte de fer provenant de vieux chauderons, marmites, contre-cœur de cheminée & autres : il en fait un triage en séparant les plus épais des plus minces. Il commence la seconde partie de son fourneau en élevant un petit mur demi-circulaire, de trois pouces & demi d'épaisseur, composé de morceaux de fontes qu'il a brisés, employant les plus épais pour le bas, & les plus minces pour les parties supérieures qui s'élèvent à douze pouces de hauteur. Il réserve, au centre intérieur de ce mur, un espace quarré de cinq pouces de largeur, sur six pouces

de longueur dans la direction & en face de la tuyere, vers laquelle viennent se terminer les bouts de l'arc que forme ce mur. Il ferme son fourneau au contrevent par une plaque de fer battu d'un demi pouce d'épaisseur, & d'un pied en quarré d'étendue, qu'il pose de champ, & l'appuie par derriere au dehors avec des pierres & des crasses; il ferme les deux côtés par deux autres plaques de fonte de fer des mêmes dimensions, lesquelles s'appuient contre la plaque de fer, & sont soutenues de même au dehors par des pierres & des crasses. Il ferme le côté du soufflage avec des pieces de fonte échancrées, de façon qu'elles embrassent la tuyere qui est composée d'une plaque de fer battu, roulée en cône, dont le sommet forme la bouche, d'un pouce de diametre, & se prolonge de trois pouces dans le foyer jusqu'à l'affleurement du bout du mur de fonte qui laisse un intervalle de pareil distance dans l'étendue du fourneau du côté de la tuyere; alors il lutte, avec du mortier d'herbue & de crotin, tout l'extérieur de son fourneau, & particulièrement le côté de la tuyere, pour que la chaleur n'endommage pas les soufflets. Il a ménagé, à l'angle du contrevent à droite, à fleur des bords de la poche qui est le creuset, un trou d'environ deux pouces de diametre pour l'écoulement des scories & pour passer un fourgon afin d'aider le travail du fourneau, qui est construit d'une forme cubique d'un pied de dimension. Après avoir rempli le vuide intérieur avec des charbons menus qu'il range à la main, il en forme au-dessus un comble. Son compagnon alors fait agir deux soufflets de cuir de trois pieds de longueur sur dix-huit pouces de largeur, établis solidement sur un chassis. La manœuvre, pour le mouvement de ces soufflets, est des plus simples; car le souffleur, au moyen de deux manches de bois attachés après la table supérieure de chaque soufflet, les élève & les comprime alternativement; & lorsque le fourneau commence à s'échauffer, qu'il faut donner plus d'activité au feu, le Fondeur aide son compagnon; ils font alors agir chacun un soufflet, observant l'alternative nécessaire pour que le vent soit égal & ne se coupe

coupe pas. Il a soin, pendant l'opération, de remplacer le charbon à mesure qu'il se consomme, de déboucher le trou des laitiers pour faciliter leur écoulement, & d'entretenir sa tuyere brillante. Au bout d'une heure environ, lorsqu'il voit que toute la fonte est en bain, il démolit le fourneau en enlevant les plaques de fer & de fonte qui en délimitent l'extérieur : il écume avec un rable de bois le bain, & enlève promptement la poche pour jeter en moule les différentes pièces qu'il a préparées, ou il fait de la dragée à l'eau au moyen d'un ballet composé de jeunes brins d'osier qu'il tourne & agite avec vitesse pour diviser en grenaille le jet de fonte qu'il verse dessus, & qui est reçue dans un tonneau rempli d'eau. Ce dernier travail, qui est prohibé par l'Ordonnance, est un des plus lucratifs de cet ouvrier, parceque dans ce pays qui est très montueux & couvert de bois, le gibier y est très abondant, & conséquemment les braconiers. Mais les dangers que l'on court à manger du gibier tué avec de la ferraille, & la dévastation des chasses, sont des causes qui devroient réveiller l'attention du Ministère public sur un art aussi destructif que celui du Fondeur en dragées de fer. Si j'en fais quelquefois à mon fourneau, c'est pour diviser de la fonte en de très petites parties, pour des expériences. On en fait aussi, en répandant sur la terre couverte d'une légère couche de sable, de la fonte de fer très fluide. Il faut que l'ouvrier qui la verse ne craigne pas la brûlure, qu'il la jette de fort haut pour que le choc qu'elle reçoit sur le sol la divise & l'éparpille. Cette opération est très agréable à voir faire dans l'obscurité : c'est le spectacle d'un joli feu d'artifice dont la matière ne se consomme pas en pure perte, comme la composition de toutes les pétardes de nos Artificiers.

L'on a fait une fouille sur le territoire d'Is en Bassigny, près de Montigny-le-Roi, de laquelle on a tiré une pierre schisteuse, tessulaire, de couleur d'ardoise. Quoique cette pierre contienne quelques parties calcaires, elle m'a paru être le chapeau d'une ardoisière. L'on fait que les bancs de la meil-

leure ardoise sont couverts, même souvent traversés d'un *chat* & d'un *feuilleteris* ressemblant à cette pierre d'Is. Je suis d'autant plus persuadé que ce territoire recèle des carrières d'ardoise, que j'ai trouvé, 1°. dans plusieurs lieues d'étendue de ce pays, des pierres & des pétrifications d'animaux du même caractère & des mêmes familles que celles que l'on remarque dans les environs des carrières d'ardoise de cette province; 2°. que le territoire d'Is est en tête des sources de la Meuse, rivière qui baigne, dans presque toute son étendue, un terrain riche en ardoise, telle celle que l'on tire près de Mezières, Charles-Ville en Champagne, & de Fumay en Flandre, qui sont trois villes situées sur les bords de la Meuse.

Il seroit avantageux, pour la partie supérieure de la province de Champagne, particulièrement pour les villes de Langres, Chaumont & Bourbonne, qui forment un triangle dont Is est le centre, de tirer de cette carrière de l'ardoise pour couvrir les maisons & les édifices qui sont surchargés par des montagnes de laves entassées sans agrément, ou par de mauvaises tuiles. Il est toujours avantageux pour l'Etat d'employer les matières premières qui ne demandent, pour leur préparation, que la main-d'œuvre. Une carrière d'ardoise est un fond de richesse réelle & inépuisable; & pour la mettre en valeur, il ne faut que des bras dont l'action est le germe de la population. Il n'en est pas de même des différents métaux, tel le cuivre, la fonte de fer, la tôle de fer, le plomb & le zinc que l'on emploie à la couverture des grands édifices; car outre que ces couvertures sont très dispendieuses, la préparation de ces métaux, que nous tirons en partie de l'étranger, absorbe une très grande portion du produit des forêts qui s'épuisent par l'emploi abusif que l'on en fait, malgré les efforts de la Nature. La tuile, quoique bien inférieure en prix aux matières métalliques, exige de même une cuisson qui consomme beaucoup de bois; & cette consommation est d'autant plus énorme, qu'il faut renouveler souvent les couvertures en tuile, particulièrement celles en tuile courbe qui devroit être proscrite. La défectuo-

tité de la tuile procède de deux causes; la première & la plus essentielle, est le défaut de préparation de la terre, dont la pâte est composée. Les Tuiliers ne se donnent pas la peine de purger leur terre des pierres calcaires, des pyrites & des grumeaux de minerai de fer qui se trouvent confondus avec certaines glaises qui sont employées dans les briqueteries. La pierre calcaire réduite en chaux par le feu qui cuit la tuile ou la brique, exposée ensuite à la pluie, absorbe avec avidité l'eau qui transpire à travers les cloisons qui l'environnent; elle s'échauffe & est dilatée par une force expansive à laquelle nulle puissance ne peut résister; la tuile éclate, & est hors de service. Les pyrites & les grumeaux de minerai de fer se fondent pendant la cuisson de la tuile; leur substance devenue fluide pénètre la masse poreuse de la tuile, & laisse vuide la place qu'ils occupoient dans la pâte de la tuile. Ces abus mériteroient l'attention du Gouvernement; & il est étonnant qu'on laisse entrer dans Paris une quantité immense de tuiles qui se fabriquent en Bourgogne, lesquelles sont criblées de trous faute d'avoir été préparées avec les soins les plus communs & les plus indispensables. La seconde cause de la défectuosité de la tuile, procède de la cuisson. Le trop de cuisson rend la tuile vitreuse & fragile; une cuisson trop faible la rend gelive, de façon qu'elle se feuillète & se décompose lorsqu'elle est exposée à la gelée.

Je ne dois pas quitter cet article sans revenir à l'ardoisière d'Is; en assurant que les travaux que l'on feroit pour l'approfondir ne seroient point infructueux; que le gissement du terrain est favorable pour faire une percée latérale au flanc du coteau, pour éconduire hors des galeries les eaux souterraines, ce qui éviteroit en partie la dépense des pompes; que si l'on apporte de l'attention, de l'intelligence & de la persévérance, on découvrira, à peu de profondeur, une carrière abondante d'ardoise qui fera la richesse & l'ornement du pays.

Les pierres qui continuent d'être calcaires sur les territoires de la Neuville-aux-Bois & de Laneque, où l'on voit

des rochers coupés perpendiculairement, dont les angles ont été émouffés, & les surfaces usées par les flots & les vagues de la mer, deviennent pyriteuses sur le territoire de Mandre & de Montigny-le-Roi; elles sont pêtrees d'une grande quantité de belemnites, de comes, d'huîtres & de vis. L'on y trouve des pierres globuleuses alongées ou parfaitement sphériques depuis six pouces jusqu'à deux pieds de diametre; les unes sont composées d'un sable fin uni à une glaise grise; d'autres sont des especes de grès nommés pierres de sables: en descendant, l'on rencontre beaucoup de *ludus helmontii* de diverses grosseurs. Il y en a qui ont jusqu'à trois pieds de diametre. L'on apperçoit des crySTALLISATIONS de spath, terminées par des pyramides trièdres dont chaque face est un pentagone. A mesure que l'on avance, l'on voit changer les familles de coquillages dont les pierres sont remplies: il y en a qui ne sont composées que de nautilus empâtées dans de l'argille & du sable uni par un *gluten* spatique. Ces nautilus ont un pouce de face sur deux pouces de longueur. Nous avons trouvé quelques astroites empâtées dans du grès rouge qui s'égrise aisément & qui contient en outre des vertebres de poissons, beaucoup de crapaudines dont nous avons une qui n'a qu'une ligne de diametre, beaucoup de glossopetres très petits, bruns & luisants, qui ne sont que des dents de poisson. Nous avons trouvé un bout de mâchoire d'un petit requin, qui étoit garnie de six dents de même forme & grandeur que les glossopetres répandus dans le reste de la pierre. M. l'Abbé Blanchard, Curé de Serqueux, a une de ces dents qui a trois pouces & demi de longueur, & deux pouces neuf lignes de largeur à sa racine. Tout le territoire de ces cantons ressemble beaucoup à celui des environs de Carignan, pays du Luxembourg François; car j'y ai trouvé les mêmes pierres, les mêmes pyrites & les mêmes pétrifications.

A Montigny-le-Roi l'on fait usage, dans la construction des bâtimens, d'une pierre anguleuse qui se tire des carrieres qui sont situées entre ce village & celui de Meuse, où

la rivière qui porte ce nom prend sa source. Ces pierres forment des rhombes réguliers & de dimensions variées ; il y en a qui ont jusqu'à cinq pieds de face sur douze & dix-huit pouces d'épaisseur, & sept à huit pieds de diamètre d'un angle aigu à l'autre. Cette pierre est très dure, & participe du grès rouge. Cette forme rhomboïdale est observée dans le système général de toutes les pierres de différentes nature & qualité, jusqu'à Bourbonne & au-delà. Nous y reviendrons lorsque nous détaillerons le physique de Bourbonne.

Depuis Dammarin jusqu'au territoire de Bourdon, les pierres en général sont composées d'un grès ferrugineux. Avant d'arriver à Bourbonne, l'on traverse le bois de Bourdon dans lequel on découvre, dans le massif des terres qui bordent le rempart de la colline, ainsi que dans les vignes qui sont plantées du côté de Coësi au Nord-Est, sur le pendant des côteaux qui forment le bassin au milieu duquel Bourbonne est situé, différentes couches d'un gyps très beau, dont une partie a à l'extérieur le coup-d'œil du sel ammoniac ; l'autre celui du crystal minéral ; enfin la pierre féléniteuse des bancs inférieurs ressemble à du marbre.

Sous la terre végétale, qui a peu de profondeur, est un banc de sable mêlé de pierres triturées, qui couvre un autre banc fort épais, composé d'une terre noire, schisteuse, qui tombe en efflorescence, & contient de l'alun. Cette terre est découpée en tous sens, & ses fentes sont remplies d'une félénite cristallisée en petits prismes transparents & d'une grande blancheur ; elle est fort différente de celle de Montmartre, près Paris ; elle ressemble beaucoup à celle que l'on tire près de Neuf-Château en Lorraine, & à celle de Berken en Alsace. Celle que j'ai dit ressembler à du marbre est un alabastrite qui se fouille à une plus grande profondeur ; il est opaque, veiné de gris, de jaune & lavé de brun : il a presque la dureté du marbre : il en a la propriété pour la sculpture. Le retable d'autel, les balustres, les colonnades, l'arbre de la croix du Christ de l'Eglise de Bourbonne, ainsi que les tombeaux des

anciens Seigneurs du pays en ont été faits. On pourroit tirer un très grand parti de cette carrière d'alabastrite, si elle étoit exploitée ; mais elle est entièrement négligée.

Bourbonne est situé au fond d'un entonnoir dont le pavillon évasé est formé par des côteaux d'environ cent huit toises d'élévation, d'un riant aspect. Leur sommet est couvert de bois. Leur pendant, exposé à l'Est-Ouest, Ouest, & Ouest-Sud, est garni de vignes. Les parties situées à l'autre exposition au Nord-Est, sont en terres labourables dans lesquelles on trouve une terre à foulon, *smectris*, d'une couleur grise, veinée de blanc, très onctueuse. Cette terre est employée par les foulons du pays pour dégraisser les étoffes : il s'en fait une exportation considérable : les soldats en font des pierres à détacher. Le banc de cette terre n'a que sept à huit pouces d'épaisseur, & se fouille à deux pieds & demi de profondeur. La petite rivière d'Apance, qui arrose le pays, est formée de deux ruisseaux qui sortent de deux gorges fort serrées, & après avoir traversée le territoire, va porter ses eaux, d'une couleur rembrunie, dans la Saone.

En parcourant la campagne & les ravins des environs de Bourbonne, nous avons reconnu que toutes les pierres qui en composent le massif, affectent toutes une forme rhomboïdale ; que la plus grande partie forme des rhombes parfaits comme la pierre de Montigny ; qu'en brisant ces pierres leurs fragments sont des rhombes ou des éléments de rhombes : en sorte qu'en parcourant les ravins creusés par les eaux dans des massifs de carrières, les pierres qui en forment les parois coupées à pic présentent un angle aigu & saillant dirigé obliquement au ravin. Ce n'est pas seulement la pierre trouée & calcaire qui affecte cette forme ; les pierres argilleuses & les grès semblent être des cristallisations opaques, figurées en rhombes dans une étendue d'environ quarante lieues quarrées de pays. J'ai rapporté un morceau de grès de trois pouces & demi de longueur, & de deux pouces & demi d'épaisseur, qui forme un rhombe parfait en tous sens ; c'est un hexaèdre-tétragone. M. Romé de l'Isle possède, dans sa

précieuse collection, un groupe de cristaux rhomboïdaux qui se sont trouvés dans le centre d'un bloc de grès à Fontainebleau, & qui est la seconde preuve de la cristallisation du grès, en prenant le morceau dont je viens de parler pour la première qui ait été connue; car personne avant nous n'avoit observé ce phénomène, & ne l'avoit décrit. Il est donc possible que des corps opaques, tels que les pierres dont je viens de parler, qui n'ont point été formées par une cristallisation composée de parties homogènes dissoutes primordialement par un dissolvant quelconque qui leur soit analogue, puissent prendre une forme symétrique qui leur est propre, lorsque leurs parties, par une force attractive d'affinité, ont pu se rapprocher en se précipitant des fluides qui tenoient leurs parties flottantes & suspendues par le seul mouvement.

Je dois observer que presque toutes les terres & les pierres des environs de Bourbonne, quoique de nature calcaire, font peu d'effervescence avec les acides; que la chaux que l'on en compose en les calcinant, après avoir été fondue, ne forme pas une masse onctueuse & butireuse comme celle de toutes les pierres calcaires en général, mais elle prend en très peu de temps de la consistance; en sorte qu'un Procureur des Bénédictins de l'endroit ne connoissant point la propriété singulière que cette chaux a de se durcir promptement, fit fondre une grande quantité de chaux, plusieurs mois avant de commencer un bâtiment auquel il la destinoit. Mais il fut bien étonné, lorsqu'il voulut découvrir sa chaux fondue, pour en composer des mortiers, de ne trouver qu'une masse solide & dure propre à faire du moilon comme les plâtras desséchés. Il se repentit alors de n'avoir pas suivi les conseils d'une personne éclairée qui lui avoit fait part de ce qu'elle avoit éprouvé elle-même. Il paroît que cette propriété particulière de la chaux, faite avec les pierres des environs de Bourbonne, procède d'un principe gypseux, combiné avec le fluor-spathique, qui liaisonnent de concert les parties constitutives des pierres. Nous avons vu

une carrière où l'on avoit pratiqué un trou profond, dans lequel on avoit fondu de la chaux qui y avoit été oubliée peut-être depuis plusieurs siècles; cette chaux qui n'avoit pu se dessécher parceque son humidité avoit été entretenue par celle qui l'environnoit, avoit conservé sa consistance butireuse & sa qualité; car on s'en sert avec succès dans les bâtimens. Il faut donc conclure que cette dernière chaux ne contenoit que des parties purement calcaires, & que celle de Bourbonne est imprégnée d'un principe gypseux répandu plus ou moins dans ce canton.

Nous avons remarqué sur des pierres de différente qualité répandues à la surface du sol de Bourbonne, de petits fungus noirs, durs & très adhérents à la surface des pierres. Ce phénomène est commun à presque toutes les pierres qui sont exposées long-temps à l'air libre. Ce sont ces fungus qui colorent les faces extérieures des bâtimens & les pierres qui séjournent à la surface de la terre. Ces fungus affectent différentes couleurs, tel que le rouge, le brun, le noir & le gris; j'en ai remarqué même sur le fer dont la surface se décompose par la rouille. Il croît plus communément sur ce métal exposé plus long-temps au Sud-Nord des *lichen* de couleur verte & orangée. Nous remarquerons une particularité sur les fungus que nous avons observés sur les pierres de Bourbonne; c'est qu'ils forment un disque bien circonscrit par un cercle plus ou moins régulier. Le champ est semé indistinctement de ces fungus, qui forment des ponctuations isolées; mais il reste une bande entre ceux du disque & ceux du cercle, sur laquelle il n'y en a aucuns d'implantés. Cet ordre circulaire, qu'observe ce fungus, ne lui est pas particulier. Nous avons observé depuis long-temps, que les champignons qui croissent abondamment dans les forêts & dans les pâturages, forment des cercles souvent d'une étendue prodigieuse, dont aucun corps ne dérange l'orbite. J'ai vu de ces cercles qui avoient plus de six toises de diamètre; il étoit décrit par une suite de champignons qui étoient plus ou moins serrés les uns contre les autres.

autres. Si de gros arbres se trouvoient plantés dans la ligne circulaire qu'ils décrivoient, elle étoit alors seulement interrompue dans cet endroit, mais elle se continuoît sur le même centre des deux côtés des arbres. J'ai quelquefois, par curiosité, sur la fin de l'Eté & le commencement de l'Automne, parcouru des cantons considérables dans différentes forêts; j'ai toujours vu le même phénomène pour ces champignons sauvages & vénéneux; même j'ai remarqué plusieurs de ces cercles qui antécipoient les uns sur les autres, & se faisoient mutuellement des sections. Les champignons que l'on mange & qui croissent à la campagne dans les pacages où les troupeaux vont pâture, ne décrivent pas des cercles si réguliers; mais on peut observer, comme je l'ai fait, dans ces pâturages, de distance à autre, des places délimitées par un cercle, & dont le champ est couvert d'une herbe plus vivace & plus verdoyante que les parties intermédiaires; & c'est dans ces endroits que l'on est sûr de trouver les champignons. J'ai questionné les Payfans qui, au point du jour & le soir, en vont faire la cueillette. Leur expérience leur avoit appris ce que je tenois de mon observation. Pourquoi les champignons de différentes especes croissent-ils dans un espace délimité circulairement par un cordon d'autres champignons? Est-ce parceque le premier champignon qui a crû sur le centre de ce disque qui n'a pris que successivement de l'étendue, a absorbé, de la terre qu'il couvroit, tous les principes qui pouvoient seconder sa végétation, & que sa semence tombant de ses bords circulaires, n'a développé ses germes que dans la terre neuve qui l'environnoit, ainsi de suite? que d'année à autre, ce disque a pris une étendue excentrique, & que la terre du centre recevant dans la suite des principes qui étoient propres à la végétation du champignon, a reçu des semences qui ont pu pulluler ultérieurement pour repeupler le centre? Les conjectures sont difficiles à étayer sur cet accident qui n'en est pas moins vrai, quoique nous n'en connoissions pas la cause.

J'ai amassé dans les environs de Bourbonne des cailloux d'une forme ronde plus ou moins parfaite; ils sont presque tous encroûtés d'une couche en décomposition. Ils présentent, tant à l'extérieur qu'à l'intérieur, différents phénomènes remarquables. La surface des uns est lisse; on voit des mamelons qui hérissent celle des autres; enfin il y en a qui présentent des enfoncements d'une forme régulière. Tous les cailloux de cette espèce que j'ai cassés, sont veinés de lignes rouges concentriques, tracées circulairement plus ou moins régulièrement ou comme des guillochis. Dans la coupe d'un que j'ai fait polir, on voit que ces linéaments sont d'une couleur rouge vive, que la substance intermédiaire est un silex qui est à demi transparent, laiteux dans des endroits, rembruni dans d'autres, & l'on apperçoit dans des cantons des parties de fer en décomposition. Il y a lieu de présumer que la couleur de ces zones, d'un rouge vif, est due à des parties de fer décomposé, qui ont été dissoutes par le fluide qui a formé le caillou qui ressemble en partie à l'agate-onix, & qui a beaucoup de rapport avec le caillou d'Egypte, dont il n'a pas l'opacité.

Il est naturel de penser que ces cailloux ont été formés par des couches additionnelles : mais une singularité remarquable, c'est que l'on apperçoit, tant à l'extérieur qu'à l'intérieur de plusieurs de ces cailloux, une partie de ces lignes rouges circulaires, qui forment des ordres distincts & séparés, ayant chacune un centre particulier, en sorte que ces centres sont ou collatéraux, ou en opposition, ou inclinés l'un sur l'autre, quoiqu'ils concourent tous à former une masse commune, ce qui sembleroit indiquer que dans leur principe tous ces centres étoient particuliers à des cailloux distincts & séparés qui avoient leurs éléments propres, mais qu'ils ont été réunis & confondus sous une enveloppe commune.

Les enfoncements réguliers que l'on apperçoit à la surface de quelques-uns de ces cailloux, se présentent de façon que l'on y reconnoît les alvéoles de plusieurs cristaux qui sont

détachés , lesquels étoient groupés ou isolés & posés en toutes sortes de sens. Ces cristaux formoient des cubes , ou des parallélipèdes déprimés ou réguliers , ou des prismes ; les uns y étoient implantés de champ , d'autres sur leur base , d'autres sur leurs angles. Il ne reste dans les alvéoles formées par l'impression de ces cristaux , aucun vestige de leurs parties constituantes ; leur substance a cédé à l'action des dissolvants qui ont pu les attaquer , ou à des frottements qui les ont détruits ; leur impression seule est restée dans le vis des cailloux sur lesquels ils étoient groupés , & qui a seul résisté aux agents. L'on ne peut prononcer avec certitude sur la nature de ces cristaux ; je ne pense pas que ce soient des pyrites qui se soient décomposées : il est plus probable de croire que c'étoient des cristallisations d'un spath cubique qui n'avoit pu former une union intime avec le caillou , & , n'ayant pas la densité & la résistance du caillou , a cédé à l'action des causes qui ont eu quelque prise sur lui. Si ces cristaux eussent été du quartz , ils n'auroient pas laissé des impressions cubiques , parceque cette substance cristallise ordinairement en prismes hexagones , terminés par des pyramides hexaèdres ; d'ailleurs le quartz ayant la dureté du filix , il eut résisté comme lui à l'effort de la puissance qui les a détachés : on peut donc présumer avec fondement que ces cristaux parasites , dont les groupes hérissoient ces cailloux , étoient du spath cubique.

La forme globuleuse de ces cailloux n'a pu leur être imprimée par le balottement des eaux , puisque plusieurs sont hérissés de mamelons qui n'ont souffert aucun frottement ; que les angles extérieurs des alvéoles des cristaux , qui se sont détachés de leur surface , ne sont point émouffés : d'ailleurs les zones rouges concentriques dont ils sont traversés , prouvent qu'ils ont été d'une forme arrondie dans leur principe.

En parcourant les bois des environs de Bourbonne , nous avons visité particulièrement le canton en réserve dépendant des bois communaux de ce bourg. Ce bois étoit en

exploitation, le défaut de débouchés, de chemins & l'éloignement des ports des rivières navigables, avoit fait négliger depuis long-temps la coupe des futaies de cette partie de bois : enforte que nous y avons observé des arbres d'une grosseur monstrueuse. L'on y voyoit communément des chênes de trente-cinq & quarante pieds de tour, qui n'étoient pas d'une élévation proportionnée à leur grosseur ; les hêtres surpassoient les chênes en hauteur, mais étoient inférieurs en grosseur : les plus gros avoit seize à dix-sept pieds de tour sur quatre-vingts pieds d'élévation des tiges. Ces hêtres se débitoient en sabot, & les chênes en merrain & bardeau seulement. Ce bois trop tendre n'étoit pas propre à faire de bon merrain, parcequ'il n'avoit pas assez de ressort : mais l'on en eût fait du sciage aussi beau que celui de Hollande, parceque ces arbres avoient le grain fin, bien ouvert & maillé. L'on n'apportoit pas assez d'intelligence dans cette exploitation majeure. Une grande partie des chênes sur le retour étoient affectés du pourri rouge. L'abondance du bois & le défaut de débouché faisoient négliger & donner à vil prix les débris des arbres, ce qui fait que l'on ne tire aucun usage d'une tourbière qui est située au pied du coteau du côté du village de Serrequeux.

Nous avons remarqué, dans le jardin de l'Hôpital de Bourbonne, un phénomène assez singulier. C'est un poirier fort & vigoureux qui fleurit annuellement & porte son fruit, lequel, au lieu de devenir bon à manger en mûrissant, prend la consistance & le tissu du bois ; il pousse du centre du calice une branche garnie de feuilles : c'est ainsi que cet arbre, en frustrant l'espérance du gourmet sensuel, offre au Naturaliste un sujet de méditation. Je crois que si l'on retranchoit à cet arbre une partie de ses racines, on parviendrait à lui faire porter un fruit édule, parcequ'une trop grande abondance de sève, dont la partie la plus fluide transpire à travers les pores de la peau du fruit encore tendre, peut déterminer la métamorphose de sa partie pulpeuse en fibres ligneuses.

J'ai vu dans mon jardin un rosier copier en partie ce poirier; car il a poussé une rose bien double qui sortoit du centre d'une autre rose, ayant l'une & l'autre de l'éclat, de l'odeur, & tous les avantages que cette fleur a sur tant d'autres. La végétation offre tous les jours à l'œil observateur des phénomènes dont il est difficile de deviner la cause. En voici encore un dans ce genre. La route qui conduit de S. Dizier à Joinville, est garnie de part & d'autre de files d'arbres dont la plus grande partie sont des noyers. Un de ces noyers, qui a été pris dans la même pépinière que les autres, planté en même-temps, dans le même sol, sous le même aspect, ne pousse ses feuilles que sur la fin de Juin: & lorsque les fruits de ses voisins (à trente pieds de distance) sont en parfaite maturité, les siens ne sont encore remplis que d'eau mucilagineuse: cependant ils mûrissent parfaitement, mais il n'ont acquis leur entière maturité que vers la fin d'Octobre. Ils ont la même grosseur, la même qualité de ceux des autres arbres. Ce noyer ressemble à ces hommes dont les organes de l'intelligence ont été assoupis long-temps dans une enfance prolongée au-delà du terme ordinaire. Leurs talents tardifs ne sont pas moins précieux à la société que ceux de ces génies prématurés qui succombent à trente ans sous les efforts de la nature, épuisés par les prodiges de leur enfance. La Nature a ses écarts dans toutes ses espèces de productions.

Nous finirons nos observations sur Bourbonne par ses eaux thermales qui sont très fréquentées. Leurs vertus pour guérir les paralysies, les suites des fractures, les obstructions & généralement toutes les maladies qui procèdent d'un défaut de circulation des humeurs engorgées, leur ont mérité la réputation dont elles jouissent depuis des temps très reculés. Les Romains ayant conquis les Gaules porterent leur attention sur les termes qu'ils y trouverent, particulièrement sur ceux de Bourbonne. Ils y construisirent des bains qui ont été détruits, ce qui s'est confirmé par une inscription que l'on a trouvée en creusant près de la principale source; elle

est conçue en ces termes, quoique plusieurs lettres soient mutilées.

NORVONICO, MONÆ. C. IA. TINIVS.
ROMANVS. IN G. PRO SALVTE. CONCILIÆ.
HIC EX VOTO.

Les Romains appelloient les peuples de ce canton *VERVONNES*, au rapport d'Aimoin. Ce pays rentré sous la domination de la France, les Rois l'affectionnerent. Theodebert & Thierry y firent bâtir le château dont on voit encore des vestiges sur la croupe d'un des côteaux qui environnent cet endroit situé au quarante-septieme degré cinquante-cinq minutes de latitude, & au vingt-troisième degré vingt-trois secondes de longitude.

La principale source est couverte d'un petit bâtiment quarré fermant à clef; elle sort d'un trou fait en maçonnerie de trente-six sur trente pouces en quarré, & d'environ cinq pieds de profondeur : elle fournit par heure quinze pieds & demi cubes d'eau dont la chaleur a fait monter mon thermometre de mercure à cinquante-deux degrés, quoiqu'en général on lui donne cinquante-cinq degrés du thermometre de M. de Réaumur, sur les principes duquel le mien est gradué. L'on ne peut y tenir la main ni la boire en la puisant dans la source. Une grenouille jettée dedans y est périée à l'instant. Un crapaud s'y est agité fortement, & au bout de cinquante secondes y est péri en expirant beaucoup d'air. Lorsqu'il fut tiré de l'eau sa peau se détacha; son cœur conserva encore près de cinq minutes son mouvement, & celui des intestins ne finit qu'au bout de trois minutes.

L'eau de cette source fournit toujours le même volume d'eau sous le même degré de chaleur. On n'a jamais observé de variation dans ces deux propriétés. Elle conserve très long-temps sa chaleur, transportée chez les Baigneurs, ce qu'elle a de commun avec toutes les eaux qui tiennent des

fels en dissolution : c'est sur ce principe que les chapeliers chargent de lie de vin, qui contient beaucoup de tartre, l'eau de leur foulerie, pour en augmenter la chaleur qui, en crispant les poils & les laines, en facilite le feutrage.

Il s'élève continuellement, au-dessus de la surface de cette source, de petites bulles d'air ; mais régulièrement, de cinq minutes en cinq minutes, il en sort une plus grande quantité qui, s'élevant avec précipitation, soulèvent quelquefois la boue que ses eaux déposent au fond du bassin, & viennent crever à la surface, en élevant de petits jets d'eau accompagnés de crépitements qui se font entendre à quinze pieds à la ronde. L'air qui forme ce bouillonnement périodique & isochrone est sans doute un air fixe mis en liberté au centre du foyer qui communique à ces eaux sa chaleur. En calculant la vitesse du mouvement d'ascension de cet air, ayant égard à l'accélération graduée qui augmente à mesure qu'il approche de la surface de l'eau par la raison inverse de l'accélération de la chute des corps solides, on pourroit trouver l'éloignement ou la profondeur du foyer qui chauffe ces thermes.

Le grand bain qui est public se remplit de l'eau que poussent différentes sources, distribuées par la Nature dans l'étendue du parallélogramme de son bassin : ces sources ont le même degré de chaleur que celle dont nous avons parlé ; mais la surface du bain n'a que quarante-huit degrés. Ces sources réunies dans ce bassin, donnent par heure cinquante-quatre pieds cubes d'eau. Près de ces sources chaudes, il en jaillit une d'eau froide qui est bonne à boire, quoiqu'elle soit séléniteuse : elle donne seulement deux pieds cubes d'eau par vingt-quatre heures. Les eaux du bain particulier n'ont que quarante-neuf degrés de chaleur à leur source.

Plusieurs Savants, qui demeurent sur les lieux, ou que la curiosité y a conduits, ont fait l'analyse de ces eaux : mais comme le résultat de leurs opérations ne cadre point avec la mienne, je vais rendre compte de mon analyse & du produit.

Lorsqu'on respire les vapeurs qu'exhalent les eaux chaudes de Bourbonne, on est affecté d'une odeur de foie de soufre; leur saveur est salée & légèrement nauséabonde : elles déposent dans leurs sources une boue noire, ayant l'odeur d'œuf pourri. Ces eaux puisées à leurs sources & conservées pendant plusieurs années bien bouchées, ne se corrompent point, & ne déposent aucun sédiment; elles conservent leur limpidité. Leur poids spécifique est en raison avec l'eau, comme six mille huit cents soixante-onze est à six mille huit cents quarante-cinq, & pèsent par pinte soixante-dix grains plus que l'eau commune. Plusieurs personnes qui les ont pesées chaudes & mise en comparaison avec l'eau commune froide, n'ont trouvé que deux grains d'excédent. Mais ils n'ont pas fait attention que l'eau chaude contient plus de volume que l'eau froide; conséquemment leur rapport étoit en raison de la concentration de l'eau froide, & de la raréfaction de l'eau chaude de Bourbonne. J'ai fait la comparaison au même degré de la température : mon aréomètre se plonge de dix degrés dans les eaux de Bourbonne, & de neuf degrés & demi dans l'eau commune.

Les vapeurs des eaux de Bourbonne corrodent le fer très promptement; ce qui a été éprouvé par la prompte destruction de l'armure d'une pompe que l'on avoit placée au-dessus de la principale source pour en tirer l'eau & l'exporter chez les Baigneurs.

L'alkali fixe trouble l'eau de Bourbonne. Les dissolutions métalliques y occasionnent un précipité blanc. La teinture de noix de galle ne les colore pas. Le syrop de violette n'y souffre aucune altération. Les acides minéraux n'en changent pas sensiblement la couleur. Après le résultat de leur analyse, nous connoissons la cause de ces différents phénomènes.

J'ai pris soixante-dix livres d'eau que j'ai mise à plusieurs reprises dans un grand vase de verre exposé à un bain-marie & couvert d'un linge, observant de remplacer avec de nouvelle eau, celle qui se consommoit jusqu'à la concurrence
des

des soixante-dix livres, & de tenir toujours le vase rempli au plus aux deux tiers, parceque la liqueur, en s'évaporant, dépose aux parois du vaisseau un sel qui, en crySTALLISANT, forme une croûte spongieuse qui attire la surface de la liqueur, laquelle montant insensiblement, va porter au dehors du vase une partie du produit de l'analyse. Cette précaution est donc nécessaire pour éviter les erreurs. Lorsque la liqueur a été concentrée sous le volume d'une pinte de Paris, je l'ai laissée refroidir, & l'ai mise dans une bouteille pour l'emporter, afin d'achever chez moi plus commodément mon opération. Cette pinte de liqueur concentrée pesoit deux livres cinq onces.

De retour à la maison, j'ai fait évaporer cette liqueur, presque à siccité, dans un vase de faïance au Bain-Marie; la masse qui en est résultée étoit d'un gris sale, grumeleuse, d'une saveur très salée, ayant des grains qui résistoient plus que les autres sous la dent. J'ai ensuite redissous le tout dans une livre & demie d'eau de Bourbonne que j'avois rapportée. J'ai laissé refroidir la liqueur qui étoit trouble; elle s'est éclaircie promptement; il s'est déposé au fond du vase deux substances, l'une grenue & blanche, l'autre brune & onctueuse. J'ai décanté & filtré; j'ai lavé ensuite le précipité plusieurs fois avec demi-livre d'eau de Bourbonne qui a complété les soixante-douze livres, & en agitant le vase, j'ai versé sur le filtre tout ce qui a suivi l'impulsion de la liqueur. J'ai lavé avec de l'eau commune le résidu, & l'ai fait sécher.

Il s'en est trouvé une once un gros deux scrupules dix-huit grains & demi: c'est une sélénite. La matière grise & onctueuse qui étoit restée sur le filtre étant séchée sous une forme pulvérulente, étoit d'une couleur gris-perlé, douce au toucher, insipide, & pesoit trois gros deux scrupules, treize grains & demi. C'est une terre absorbante.

J'ai fait évaporer la liqueur filtrée jusqu'à ce qu'elle ait bien grainé son sel qui crySTALLISOIT à sa surface, & lorsque la liqueur a été réduite de plus des trois quarts, je l'ai décantée dans une assiette de faïance que j'ai portée à la cave

pour tenter une crySTALLISATION, en cas que cette eau-mere contînt un sel crySTALLISABLE à la fraîcheur. Le sel grainé a été exposé au soleil & ensuite à une chaleur douce pour le sécher entièrement, il pesoit cinq onces six gros deux scrupules six grains. C'étoit un sel marin à base terreuse.

La liqueur mise à la cave n'avoit donné aucuns crySTaux; pendant la nuit elle avoit déposé un sédiment grumeleux & grisâtre. J'ai décanté la liqueur claire, & l'ai fait évaporer sur le feu; elle a donné quatre gros un scrupule trois grains de sel un peu moins blanc que le premier. Le sédiment bien lavé, il s'en est séparé une partie comme dans la première opération qui a été entraînée par l'eau, & qui, exposée sur un filtre, ensuite séchée, a pesé douze grains; enfin la partie grenue & blanche pesoit treize grains. En réunissant les trois produits de chaque opération, j'ai retiré de soixante-douze livres d'eau de Bourbonne, six onces trois gros neuf grains de sel marin à base terreuse, une once deux gros sept grains & demi de sélénite, & quatre gros un grain & demi de terre absorbante. En sorte qu'en répartissant ces quantités de différentes substances sur chaque livre d'eau, il paroît que les eaux chaudes de Bourbonne contiennent par livre cinquante & un grains un huitième de sel marin à base terreuse, dix grains un dixième & un cent quarante-quatrième de grain de sélénite, & quatre grains un quarante-huitième de terre absorbante.

J'ai dit que le sel marin que contiennent les eaux de Bourbonne est à base terreuse, c'est que l'alkali fixe en liqueur, versé sur le sel fondu dans de l'eau, le décompose, parceque la terre absorbante a moins de rapport avec l'acide marin qu'avec l'alkali fixe. La sélénite, que contiennent les eaux, se connoît parceque cette substance est inattaquable aux acides, qu'elle crySTALLISE en grains & en feuillets rhomboïdaux, & qu'elle se dissout en très petite quantité dans beaucoup d'eau bouillante. La terre qui est la troisième substance que l'on tire des eaux de Bourbonne est en plus grande partie soluble dans les acides, conséquemment est absorbante. Une petite portion de cette terre, qui

n'est point attaquée par les acides , peut être considérée comme une portion de sélénite qui y est unie.

Dans les temps que les eaux de Bourbonne ne sont point fréquentées , l'on voit fleurir sur le sol & sur la surface des murs qui environnent les sources & les bains , un sel blanc que l'on ramasse comme le salpêtre de houfflage ; mais il n'est pas possible de l'enlever pur ; il est toujours sali par les parties terreuses séléniteuses qui se détachent des murs & du terrain sur lequel on l'amasse , en sorte que ce sel brut est brun : il a outre la faveur du sel marin un peu d'amertume ; il attire l'humidité de l'air , & se résout en liqueur. J'ai recueilli plusieurs onces de ce sel ; j'en ai jetté sur des charbons ardents ; une partie a décrépité , l'autre s'est calcinée & je n'ai apperçu aucunement qu'il en ait fusé comme le salpêtre. J'en ai fondu dans de l'eau ; après avoir filtré la liqueur , je l'ai fait évaporer en plus grande partie ; le sel marin a grainé confusément avec de la sélénite. Comme la liqueur mere avoit une faveur plus amère , j'ai cru qu'elle pourroit contenir du sel de Glaubert ou d'Epsom ; mais le peu de sel que j'ai obtenu par la crySTALLISATION étoit du sel marin à base terreuse , & pour m'en rendre sûr , j'en ai fait fondre dans de l'eau chaude ; je l'ai précipité avec une dissolution de mercure dans l'acide nitreux ; j'ai versé à plusieurs reprises , sur le précipité blanc , de l'eau bouillante , il n'a point changé de couleur : & pour m'assurer plus particulièrement que ce sel ne participoit en rien de l'acide vitriolique , j'ai fait un essai de comparaison en faisant fondre du sel d'Epsom dans de l'eau tiède ; puis l'ayant précipité avec la solution de mercure , & édulcoré avec l'eau bouillante , le précipité du mercure , fait par le sel d'Epsom , a pris , dès la première édulcoration à l'eau bouillante , la couleur jaune du turbith minéral. Il faut donc conclure que les eaux de Bourbonne ne contiennent d'autre sel que de la sélénite & du sel marin à base terreuse , combiné avec une terre absorbante qui peut provenir de la décomposition de ces sels.

J'ai dit que les eaux de Bourbonne déposoient une boue

noire dont on fait des bains & des embrocations pour ranimer des membres paralysés. Cette boue se sépare de l'eau dans les bassins de ses sources : aussi-tôt qu'elle communique avec l'air libre , elle est noire & a une légère odeur de foie de soufre : en se séchant , elle perd cette odeur & sa couleur , elle conserve une légère odeur muriatique & une couleur grise ; elle paroît homogène : dans des cantons qui happent à la langue , on y remarque des points blancs , des brillants & des noirs. Si on calcine cette terre entre des charbons ardents , elle exhale une odeur désagréable de tourbè & devient noire ; alors en la pulvérisant l'on sent des parties qui résistent plus que d'autres , ce sont des grains de félénite & de fer. En passant sur cette poudre l'aimant , on en enlève beaucoup de particules de fer qui n'ont aucune forme régulière. Si on pousse cette terre au feu , elle prend diverses couleurs cantonnées ; on y voit des parties salines & féléniteuses qui sont blanches , des parties grises , d'autres qui ont pris une teinte rouge colorée par le fer , d'autres enfin de la couleur du colcotar qui sont les parties nues du fer calciné , même quelques particules charbonneuses. Quelques Chymistes ont dit avoir tiré du soufre de ces boues ; cependant en les calcinant dans un fourneau approprié , j'ai exposé à la vapeur qui s'en exhaloit le bassin d'une grande cuiller d'argent avivé , je n'y ai pas apperçu l'impression du soufre : ce qui est contraire à ce qui est rapporté dans l'*Histoire de l'Académie des Sciences* , année 1724.

Si l'on jette de la poudre de ces boues desséchées dans les acides minéraux , elle présente différents phénomènes. L'acide vitriolique l'attaque avec une vive effervescence , il s'en élève dans l'instant des vapeurs pénétrantes d'esprit de sel ; & sur la fin on respire une odeur vineuse. Le sel marin que contiennent ces boues est décomposé par l'acide vitriolique à raison de son moindre rapport avec sa base terreuse , c'est ce qui donne les vapeurs d'esprit de sel. La combinaison de l'acide vitriolique avec la matière grasse , donne l'odeur vineuse. L'acide marin n'occasionne pas une si grande ef-

fervescence, parcequ'il n'attaque que la terre libre. L'acide nitreux fait une dissolution dont l'effervesence est encore moins tumultueuse, mais elle est périodique, c'est-à-dire que de temps en temps le mélange se trouble, puis s'éclaircit pour se troubler de nouveau. Ces trois acides ne dissolvent pas entièrement ces boues; il reste un résidu qui est composé de sélénite & de sable.

D'après cette analyse, on peut dire que le fer, que contiennent les eaux de Bourbonne, y est avec son phlogistique; que ne se trouvant aucun acide surabondant, il n'est point vitriolisé; conséquemment lorsque les eaux ont fait leur dépôt, elles ne contiennent aucune particule ferrugineuse; que le soufre n'y est apparent que par une légère odeur de foie de soufre que l'on respire au-dessus des sources, & qui peut leur provenir d'une combinaison d'un acide gazeux combiné avec du phlogistique qui, ensemble, volatilisent la portion d'alcali qui leur est uni pour former le foie de soufre dont l'odeur se fait sentir. Que l'acide vitriolique qu'elles contiennent est combiné avec la terre dans la sélénite, sans que l'on en apperçoive aucune partie libre ou unie à la base du sel marin. Que la terre que l'on trouve dans les boues, & celle que l'on retire par l'évaporation des eaux éclaircies, peut provenir de la décomposition du sel marin & de la sélénite dans l'évaporation naturelle ou artificielle; car en dissolvant nombre de fois, & faisant évaporer successivement ces sels, on parvient à les décomposer en partie. La Nature d'ailleurs emploie un procédé dans la composition de ces eaux qui nous est inconnu, & qu'il me paroît impossible d'imiter par l'art. Je donnerai quelques conjectures sur la chaleur de ces eaux en parlant de celles de Bains, de Plombières, de Luxeuil, de Remiremont, & d'après un coup-d'œil sur le massif des montagnes des Vôges.

L'on ne peut douter que les sources de ces eaux traversent, dans l'intérieur de la terre, des bancs de sel gemme qui lui communiquent sa salure; & cette présomption est d'autant mieux fondée, qu'un particulier faisant une excavation

il y a environ quarante ans, dans l'intérieur de cet endroit, pour construire un puits, étant parvenu à un banc de glaise, il parut une source d'eau douce très peu abondante. Mais à peine les ouvriers eurent-ils percé le banc de glaise, que l'eau jaillit avec tant d'impétuosité qu'elle rompit la couche, & s'éleva si subitement, qu'ils coururent le plus grand danger de leur vie. Le propriétaire ayant goûté cette eau, la trouva si fort chargée de sel, qu'elle en étoit âcre & amère ; & craignant que cette source fournissant l'idée de rétablir des salines qu'autrefois les Romains y avoient construites, on ne lui prît sa maison pour les bâtir, il combla le trou. Une crainte aussi contraire au bien public prive l'Etat de la jouissance des mines de charbon de terre, que l'on a recouvertes crainte que cette matière ne fit baisser le prix des bois des environs.

En descendant la rivière d'Apence par Fresse & Châtillon où elle conflue avec la Saone, l'on trouve des masses de rochers d'un grès rouge talqueux, qui s'égrise assez facilement. Il se tire en bloc depuis quinze jusqu'à trente pieds de longueur, sur huit à dix pieds de largeur, & de deux à quatre pieds d'épaisseur : c'est de cette pierre que l'on construit les édifices de Bourbonne & des environs ; elle souffre les moulures, mais ne se polit pas bien à cause du peu d'adhérence de ses molécules. L'on trouve dans l'intérieur de ces pierres des empreintes de roseaux & de bois, ce qui prouve que ce grès n'est qu'un amas de sable formé par les eaux & dont les grains sont soudés par un fluor quartz.

Dans les environs de Vauvillers & du Pont de Bois, l'on remarque une très grande quantité de cailloux roulés de toutes sortes de couleurs, comme dans la plaine de S. Nicolas en Lorraine. Ce sont des fragments de quartz usés par le roulis des eaux, & qui ont formé autrefois les graves de la mer. L'on voit aussi beaucoup de bancs de grès de couleur rouge rembrunie, d'un grain ferré : on en fait des meules à émoudre, dont il se fait une grande exportation.

La forge du Pont de Bois est composée de quatre affineries en renardieres, & du fourneau de fonderie; il s'y fabrique lix à huit cents milliers de fer très cassant, mal fabriqué, qui s'exporte dans les fenderies du Dauphiné. Le fourneau use des mines de Jussey qui sont en grosses pierres que l'on brise à la main, & on la traite au fourneau sans la laver. On n'emploie point de castine, parceque ce minerai contient une très grande quantité de spath; c'est ce qui rend le laitier-vitreux du fourneau si laiteux, & l'on ne peut imputer la mauvaise qualité du fer qui s'y fabrique qu'à un principe séléniteux contenu dans le minerai. L'on charge le fourneau à la grande charge, c'est-à-dire que l'on compose chaque charge de douze rasses de charbon, & de vingt-quatre conges de minerai; ce qui est un très grand abus, comme je l'ai démontré.

En remontant la petite riviere du Coney dont les eaux sont brunes, je suis parvenu à la forge des bains érigée en 1733 par Lettres-Patentes de François III, Duc de Lorraine. Elle est située à l'extrémité d'une grande forêt sur un ruisseau qui est une des sources du Coney, à peu de distance du Bourg de Bains. Cette forge est une Manufacture complete de fer blanc dont nous avons examiné le travail avec satisfaction, parcequ'il regne beaucoup d'ordre dans les manipulations des différents ateliers, & une grande intelligence dans les opérations des machines nombreuses qui la composent. Le Directeur qui y préside est instruit, complaisant & honnête.

Les fontes que l'on emploie dans cette ferblanterie se tirent des forges de Franche-Comté, particulièrement de celle de Vreux & de Montheureux qui fournissent d'excellents fers. Ces fontes sont affinées dans une forge voisine de la Manufacture & dans deux renardieres qui en font partie; on les convertit en fer plat de vingt-sept à vingt-huit lignes de largeur, sur huit à neuf lignes d'épaisseur. Ce fer brut est remis à des ouvriers qui le chauffent de nouveau dans une petite chaufferie & l'étirent sous un martinet très

tranchant , ainsi que son enclume , & réduisent ces barres à trois lignes d'épaisseur sur trente-deux à trente-trois lignes de largeur , les coupent ensuite par bouts de dix-huit pouces de longueur , & les plient en deux parties qui sont réduites à neuf pouces , & leur opération est finie.

D'autres ouvriers se saisissent de ces doublons ou de ces plis (c'est ainsi qu'ils les nomment) , les passent au feu d'une petite chaufferie , & les étendent sur six à sept pouces de largeur , entre un martinet & une enclume dont les aires sont planes : alors ces plis prennent le nom de semelles. On en rassemble trente en un paquet composé de soixante feuilles , que l'on assujettit avec un crochet de fer , & on les plonge dans un bache contenant une terre bolaire délayée avec de l'eau en consistance de syrop. Cette opération a pour but de couvrir les surfaces du fer d'une couche de terre réfractaire , qui , d'un côté , empêche que le feu ne décompose la surface du fer , de l'autre , que les feuilles ne se soudent ensemble dans les opérations subséquentes. Les paquets en cet état sont introduits dans un four de reverbere , chauffé à un haut degré avec du bois. La voûte de ce four est construite de voussloirs de pierre de grès gris qui abonde dans le canton. Cette pierre résiste puissamment à l'action du feu ; cependant moins que les briques réfractaires que je compose pour mon fourneau : ce grès prend une couleur blanche & éclatante lorsqu'il est embrasé. L'on pourroit , par des vues économiques , chauffer ce four avec des fagots formés des cimaux des bois taillis & des futaies , au lieu de se servir de bois de corde.

Lorsque les paquets de semelles sont chauffés presque à blanc , le Chauffeur , chargé de la manœuvre du four , les retire avec une longue tenaille ; le Marteleur alors , avec une tenaille plus facile à manœuvrer , les saisit d'une main , de l'autre il détache le crampon qui les assujettissoit , les arrime de façon que les paquets soient unis en tous sens , & les porte promptement sous un marteau du poids de sept à huit cent Ce marteau est acéré & taillé circulairement , en-
forte

forte que son aire au lieu d'être plat comme tous les gros marteaux de forges, prend au contraire d'un angle à l'autre du bloc, la coupe d'une portion d'ellipse du côté d'un des petits diamètres. L'enclume sur laquelle frappe le marteau, est plate, large & acérée : c'est une espèce de *tas* de Plaineur en métaux. Le marteau frappe assez lentement, c'est-à-dire environ quarante coups par minute sur toute l'étendue du paquet de semelles dont le Marteleur présente successivement toutes les parties des surfaces à la percussion du marteau. Ces semelles s'amincissent avec une vitesse & une facilité surprenante ; car il semble voir du plomb obéir docilement sous l'impression du marteau. Cependant une seule chaude ne suffit pas pour pouvoir leur donner leurs dimensions en épaisseur & en étendue ; il faut les passer plusieurs fois au feu de reverbere & sous le marteau pour compléter leur forme ; & lorsqu'elles sont réduites sous les dimensions nécessaires, elles prennent le nom de fer noir ; elles ne passent plus par les opérations de la forge, & c'est alors que commence la ferblanterie.

Un ouvrier est chargé de visiter le fer noir & d'en faire le triage ; il fait trois lots ; les feuilles les plus dégradées & les plus défectueuses sont mises au rebut total ; celles qui ont des défauts qui ne permettent pas de prendre bien le *tain*, sont mises à part & passent dans le commerce sous le nom de fer noir. Les plus parfaites enfin sont séparées pour être mises au tain ; mais elles doivent y être préparées par plusieurs opérations successives, qui sont le rognage, le décapage & l'écurage.

Le Rogneur prend les plis les uns après les autres ; il les présente à une cisaille mue par l'eau, pour les équarrir sur des dimensions justes & auxquelles il donne de la précision par le moyen d'un châssis qu'il applique dessus & autour duquel il dirige l'incision. Les feuilles destinées pour passer dans le commerce en fer noir, sont équarries de même. Les rognures & les feuilles en rebut total, sont mises en place pour être passées à la chaufferie, pour en faire des

loupes d'étoffe , qui est le fer de meilleur qualité , & qui est préparé de même que le fer fait immédiatement avec la fonte , pour servir à faire d'autres semelles.

Les feuilles ainsi équarries , sont portées à l'étuve où on les fait tremper pendant plusieurs jours dans des eaux sûres. Ces eaux sont composées avec de la grosse farine de seigle que l'on a fait germer & sécher avant de le moudre , comme on fait le malt avec l'orge pour la biere. On délaie la farine de seigle dans une quantité suffisante d'eau chaude ; on y fait fondre de l'alun pour accélérer la fermentation acéteuse. Chaque ouvrier a sa composition pour son eau sûre. Ces eaux acéteuses ont la saveur stiptique de l'alun & l'acide d'un mauvais vinaigre de biere un peu éventé ; l'odeur en est aigre & fade comme celle des cuves de l'Amidonier. La chaleur de l'étuve est soutenue à un degré suffisant pour entretenir une continuelle fermentation , & pour aider l'action de l'acide de ces eaux sur le fer. Le but de cette opération est d'enlever des surfaces des feuilles de fer les parties en destruction , le laitier que le fer a sué pendant les dernières chauffes , afin d'aviver les surfaces du fer , pour qu'il puisse saisir le tain. Cette opération se nomme *décaper* ; elle se rapporte à l'effet du grattoir de l'Etameur en cuivre. Ces eaux sûres n'ont point d'action sur la crasse qui couvre les feuilles de fer ; mais en s'insinuant entre le fer & la croûte légère qu'elle forme , leur acide attaque légèrement le fer & le sépare de la crasse qui , n'ayant plus de point d'appui , se détache du fer. Les feuilles qui paroissent les plus galleuses , sont fortement écurées avec du gros sablon avant d'être portées à l'étuve pour y être décapées.

Les feuilles suffisamment décapées sont livrées aux Blanchisseuses. Ce sont des femmes & des filles qui gagnent peu & font un travail très pénible. Leur occupation est d'écurer les feuilles sur les deux faces avec du sablon & des torches de paille ou de foin. Elles y emploient de la force & de l'activité , parcequ'elles sont à leur compte. Les feuilles

étant bien blanchies , sont plongées dans de grandes auges remplies d'eau , dans lesquelles on les agite pour les dépouiller du sable qui a servi à les écurer & pour les empêcher de rouiller : on les tire de l'eau pour les faire sécher à l'étuve & les porter à l'étamoir.

L'opération de l'étamage est la plus délicate & la plus essentielle de cette Manufacture. L'étamoir est un grand hangard fermé de murs , sous lequel il y a deux fourneaux , l'un pour étamer , l'autre pour séparer les égouttures. Sur le plus grand de ces fourneaux est posée une caisse de fonte de fer , composée à-peu-près comme le trempoir du Chandelier à la baguette. Cette caisse est scellée dans le fond d'une espèce de trémie formée par quatre plaques de fonte de fer , inclinées à-peu-près comme le fouloir du Chapelier. Cette caisse contient quinze à dix-huit cents livres d'étain , que l'on entretient fondu plusieurs heures avant d'y plonger les feuilles. Comme l'étain se réduit aisément en potée , lorsque fondu , la surface de son bain est exposée à l'air libre , celui qui est dans cette caisse est toujours couvert d'une couche de suif de plusieurs pouces d'épaisseur. Chaque art a son secret particulier , même chaque Artiste affectionne certaine pratique mystérieuse , l'Etameur a aussi les siennes. Son secret consiste à mettre dans l'étain une certaine quantité de cuivre par quintal d'étain , & de la suie grasse de cheminée dans le suif. Le cuivre donne du corps à l'étain , le rend moins fluide & le fait mieux mordre sur le fer. La dose doit varier suivant la qualité de l'étain. La suie , qui est une espèce de résine qui approche de l'état charbonneux , donne de la consistance au suif , l'empêche de se dissiper si promptement & rend du phlogistique à la surface du bain. Cette couche grasse de matières combinées , imbibe la surface des feuilles de fer , en enlève ce qui pourroit y être encore adhérent , d'étranger , & , comme la résine , elle aide la soudure de l'étain au fer. Quoiqu'il y ait un peu de routine & de caprice dans les doses de ces différents mélanges , on peut les réduire à des prin-

cipes qu'une pratique consommée suit souvent sans s'en appercevoir. Le suif qui fume continuellement sur la surface de l'étain, répand dans l'atelier une odeur qui n'est supportable que par la force de l'habitude.

Lorsque l'étain est dans son degré de chaleur, l'Etameur prend avec une tenette les feuilles de fer les unes après les autres, les plonge à plat dans l'étain, les retourne plusieurs fois avant de les tirer, puis il les met égoutter sur des barres de fer divisées par des séparations qui soutiennent les feuilles perpendiculaires & de champ au-dessus de la trémie qui reçoit les égouttures; un second ouvrier les reprend avec une pareille tenaille, les replonge perpendiculairement dans l'étain & les remet égoutter toujours au-dessus de la trémie dans d'autres crochets de fer pour éviter les erreurs. Un troisième ouvrier s'empare de ces feuilles, les visite & en fait un triage; il met de côté celles qui ont bien pris l'étamage pour les passer à un quatrième chargé de les achever; celles auxquelles il remarque quelques défauts, comme des grumeaux, des endroits où l'étain n'a pas pris, il gratte les places avec un outil tranchant, les rend au second ouvrier qui les replonge dans l'étain, & les met égoutter.

Les feuilles au sortir de l'étamoir, conservent assez de chaleur, pour que l'étain surabondant ait encore assez de fluidité pour se précipiter à la marge inférieure qui est toujours celle d'un des grands côtés du carré-long que forment ces feuilles; mais l'étain avant que de parvenir jusqu'à la partie la plus basse, perd de sa fluidité & se fige en partie avant que d'arriver jusqu'au bord où il se forme des égouttures; un quatrième ouvrier est chargé d'enlever cet étain superflu, qui, d'un côté, feroit une perte pour l'entrepreneur, d'un autre formeroit un défaut à la feuille qui auroit plus d'épaisseur en cet endroit que dans le surplus de l'étendue. Pour parer à ces défauts le quatrième ouvrier qui est assis devant une autre caisse de fonte de fer moins considérable que la première posée sur un second fourneau, prend

les feuilles étamées l'une après l'autre & les plonge à la main d'environ un pouce de profondeur dans l'étain fondu sous la couche de suif & les retire. Cette troisième immersion des feuilles de fer dans l'étain, laisseroit encore des bavures ou des égouttures aux bords de la marge qui a été plongée : pour les empêcher, l'ouvrier tient de la main gauche la feuille suspendue en la tirant de l'étain fondu ; de la main droite il tient une poignée de mousse fine entre le pouce & l'index dont il saisit le bas de la feuille & coule la main de droite à gauche dans un sens incliné en la comprimant avec les doigts ; par cette opération il emporte tout l'étain superflu, mais il trace des lignes qui restent imprimées à la surface des feuilles sur un des côtés. Alors les feuilles étamées touchent à leur perfection ; il ne faut plus que les dégraisser, & redresser celles qui ont besoin de l'être.

Les feuilles étamées sont remises à des femmes qui les frottent avec des torches de foin & du son pour enlever le peu de suif qu'elles ont retenu en sortant de l'étamage & les remettent à des ouvriers qui les battent sur des blocs de bois posés de bout, avec des maillets pour effacer les ondes & les volutes que ces feuilles ont pris à l'étamage ; alors elles sont finies ; on les emballe dans des barriques tarées, cottées & numérotées, de diverses grandeurs, pour passer dans le commerce.

Le fer blanc de la Manufacture de Bains, nous a paru d'une très bonne qualité & d'une belle fabrique. Nous avons remarqué que les machines sont bien composées & bien économisées, que la dépense de l'eau est distribuée avec tout l'avantage qui résulte d'une belle chute d'eau, de beaucoup de dépense & d'intelligence. La huche qui porte l'eau sur les roues est remarquable par son étendue, sa construction & le nombre des roues qui en tirent l'eau par le moyen des clapets. Il y a dans cette ferblanterie quatre marteaux battants & leurs feux sous le même halage avec le reverberes deux autres ordons de marteaux avec leurs chaufferies sous un autre hangard : il s'y fabrique par jour pour mille livres de fer-blanc.

Nous croyons qu'il manque cependant, outre ce que nous avons observé plus haut, deux points d'économie & de perfection dans cette Manufacture. Ce sont des cylindres pour préparer les semelles & pour polir le fer-blanc fini. Car quoique le marteleur, dans le travail extenseur, ait soin de changer de place, les semelles qui composent chaque troussé ou paquet formé de soixante feuilles, afin que celles qui ont reçu immédiatement les impressions des coups de marteau, en rentrant dans l'intérieur de la troussé, se planent pour ainsi dire, il reste toujours des inégalités; d'ailleurs les chaudes multipliées que l'on est obligé, par les procédés usités, de faire subir aux feuilles, les usent, même les dégradent sans que le travail s'accélère: au lieu que si l'on passoit les semelles entre des cylindres acérés ou d'acier fondu, le travail extenseur doubleroit en vitesse & en perfection. Les feuilles au sortir de l'étamage ne sont pas unies, leurs surfaces sont inégales ainsi que leur épaisseur: si au sortir de l'étamage on les passoit au cylindre, elles en sortiroient planées & unies. Ces opérations de perfection n'ont point échappé aux Anglois, aussi leur fer-blanc est-il plus recherché que le national par les ouvriers qui ont à exécuter des pièces dont la propreté & la précision sont les qualités essentielles.

Le Bourg de Bains tire probablement son nom des bains d'eaux thermales que l'on y prend depuis un temps immémorial. Les Romains qui ne portoient pas de linge, faisoient un très grand usage du bain par nécessité, pour cause de santé, & par mollesse; ils y construisirent des bains publics, principalement sous les Empereurs Vespasien, Tite & Domitien: car en 1754, lorsque l'on reconstruisit le grand bain, l'on trouva une très grande quantité de médailles de ces Empereurs.

La petite rivière de Bagnerol, dont les eaux sont rousses, traverse cet endroit assez négligé, qui est dans le fond d'une gorge fermée par deux côteaux fort élevés. Il y a plusieurs sources d'eau chaude & une de froide; cette dernière est très savonneuse, aussi les bonnes ménagères en font-elles

usage avec beaucoup de succès pour blanchir le linge : les sources d'eau chaude ne sont pas du même degré de température, l'un est à quarante-cinq degrés, l'autre est à trente-neuf, & la troisième, qui est réservée pour les buveurs & le bain des honnêtes gens, est à trente-trois degrés & demi. La chaleur de ce dernier bain est si analogue à celle du corps humain, qu'en entrant dans le bain on ne sent pas l'eau toucher la peau. Nous n'avons pas fait l'analyse de ces eaux qui sont à dix degrés un quart de mon aréomètre : l'alkali fixe ne les trouble pas : elles sont peu d'impression sur la langue : on dit qu'elles ne contiennent que cinq grains de sel neutre par livre ; que ce sel est du sel marin & de Glaubert, & que pendant l'hiver il s'amasse, à la surface du sol & sur les murs, des efflorescences salines. L'eau du grand bain dépose une boue blanchâtre qui a une légère odeur de foie de soufre.

Le Médecin de l'endroit prétend que les eaux de Bains sont si salubres, que leur qualité influe sur la couleur blonde des cheveux de tous les enfants. Nous avons bien remarqué cette couleur prédominante des cheveux ; mais nous ne prétendons pas attribuer entièrement cet accident à la qualité des eaux du pays.

Dans les environs de Bains & de la route qui conduit à S. Loup on remarque beaucoup de grès rouge & de gros cailloux roulés de toutes couleurs, uniformes & de veinés, ce sont des graves anciennes de la mer.

Avant d'arriver à S. Loup, nous trouvâmes en pleine campagne un four à chaux qui est perpétuellement en feu. C'est une tour carrée adossée à une monticule ; sa base est percée de trois ouvertures, tant pour le passage de l'air que pour en tirer la chaux à mesure qu'elle est cuite. L'intérieur de ce fourneau est d'une forme circulaire, se rétrécissant par le bas & fort évasé par le haut, comme une cloche renversée, de quinze pieds de profondeur, sur douze pieds de diamètre dans son plus grand évasement. Lorsque l'on charge ce fourneau pour la première fois, on l'emplit

de charbon de terre & de pierres concassées , rangées lits par lits. Lorsqu'il est comblé , on met le feu par les trois ouvertures inférieures. A mesure que le feu gagne la partie supérieure du fourneau , la pierre du fond est calcinée , & l'on en tire la chaux, ce qui fait surbaïsser le massif des matieres que l'on remplace presque continuellement en chargeant le haut d'une couche de charbon couvert d'un lit de pierres , & cette manœuvre se perpétue tant que s'étend le besoin ou la provision de matieres. L'on a soin de percer le massif des matieres embrasées avec de grands ringards , dans les endroits où le feu paroît se rallentir , afin d'y attirer son activité en divisant les masses , & d'entretenir un embrasement général & uniforme.

Le charbon que l'on y consomme se tire des mines qui sont aux environs de Befort , qui en est éloigné de douze lieues. Ce charbon est de trois qualités , l'un feuilleté & léger , traversé de veines ferrugineuses : c'est celui qui a moins de chaleur. La seconde espece est d'un tissu ferré , pesant , noir , luisant , & coloré d'iris : c'est celui dont le feu a le plus d'activité : il se tire des bancs les plus profonds. La troisieme espece est très pyriteuse : c'est le moins propre à cette opération , parceque le soufre qu'il contient diminue la qualité & la quantité de la chaux.

La pierre que l'on emploie se tire d'une carrière située à quelques pas du fourneau ; elle est argilleuse , d'un tissu ferré , & n'est que médiocrement propre à cet usage.

Nous avons trouvé un défaut essentiel dans les proportions intérieures de ce fourneau , d'où il résulte deux grands inconvénients. Le premier est que son grand évasement à sa partie supérieure dérange & affoiblit la colonne d'air qui doit toujours être pressée par une sortie plus étroite que celle de son entrée , d'où il résulte moins d'activité dans le foyer. Le second , c'est que dans les orages , la surface trop étendue reçoit une trop grande quantité d'eau & de bourasque de vent , ce qui cause un ralentissement de chaleur & un trouble fâcheux dans le foyer. Le propriétaire est

est convenu de ces défauts, & promet, lors de la reconstruction de ce fourneau, qu'il le rebâtiroit sur les dimensions que nous lui proposâmes, qui sont de donner aux parties intérieures de ce fourneau la forme d'un œuf tronqué aux deux tiers de sa hauteur du côté de la pointe.

Ce fourneau produit tous les jours deux cents pieds cubes de chaux, qui équivalent à trente poinçons qui se vendent trente sols aux cultivateurs qui l'exportent à dix lieues à la ronde, pour l'engrais des terres. Quoique cet usage ne soit pas adopté dans la partie de la Champagne que nous habitons, nous en avons éprouvé plusieurs fois un très grand succès dans les terres matérielles, argilleuses & glaiseuses, en y faisant répandre les déblais du fourneau, avant que j'aie pris l'usage de le construire en briques réfractaires.

Saint-Loup est un gros village situé dans un bassin de deux lieues de diamètre, qui est limité par des côteaux bien boisés. Il y a apparence que ce bassin a été couvert par une étendue d'eau fort agitée; car le fond est couvert d'une grande quantité de cailloux roulés: aussi le sol est-il très stérile. L'on n'y cultive que du seigle, du sarrasin, peu d'orge & de la garence. Le vallon est traversé par la rivière de Sainte-Mouffe, qui vient du ru de Plombières & de celui de Fougerol; elle se jette dans l'Engrogne pour rejoindre la Lanterne: les eaux de ces petites rivières sont rousses.

En entrant dans S. Loup, nous aperçûmes dans un gros bloc de grès, d'une couleur grise rembrunie, beaucoup de feuilles & de tiges de l'iris de marais (*iris lutea palustris*). Ce grès avoit été tiré d'une carrière au-dessus d'un marais voisin. Il étoit adossé à la boutique d'un Taillandier qui faisoit des lames d'étrilles de Palfrenier dont il formoit les dents avec un emporte-pièce qu'il faisoit agir par une bascule & un contrepoids avec autant d'adresse que de célérité.

Nous remarquâmes sur la foire qui se tenoit ce jour-là, que l'immense quantité de bêtes à cornes qui y étoient expo-

fées, étoient d'une haute branche, bien conformées & de couleur rousse. Dans la suite nous avons observé en général que dans les pays montueux les bœufs sont de couleur rousse-fauve; que dans les plaines ils sont noirs, & dans les pays intermédiaires ils sont chamarés ou tiquetés. Il y a de légères exceptions à cette règle. Ceux qui sont gris-éléphant & blancs-zains, sont rares & d'une mauvaise qualité. La dépouille des noirs est la plus estimée à la tannerie, parceque le cuir que l'on prépare est plus souple, plus nerveux & moins creux que celui des autres poils. Il y a donc une cause physique relative à la couleur & à la force des animaux en général. Les chevaux noirs sont plus forts & plus courageux que les bais qui sont ardents & délicats.

Il y a à S. Loup un fourneau à fer de fonderie; il est construit sur 25 pieds d'élévation, ce qui est très avantageux. L'on y charge à la grande mesure, abus qui est presque généralement suivi en Franche-Comté. L'on ne fait dans ce fourneau que des marmites & des chaudières. L'on y traite deux espèces de minerai, l'un en roche & l'autre en feves. La première se tire de Conflans en Lorraine, en grosses pierres d'un grain ferré, d'une couleur brune tannée. Il est rempli de cristallisations de spath, & est composé en plus grande partie de bélemnites & de cornes d'amon, de disproportions si différentes, que j'en ai vu de ces derniers du poids depuis un gros jusqu'à deux cents livres, avec toutes les fractions intermédiaires; c'est-à-dire qu'il y en a qui sont 25,600 fois plus grosses les unes que les autres. Ce minerai est très riche & d'une bonne qualité. L'autre minerai en feves est moins riche que celle en roche; mais il ne lui cède rien en qualité; & sa combinaison avec le premier qui lui sert de fondant, produit une fonte très propre aux ouvrages de poterie auxquels on l'emploie.

En sortant de S. Loup pour gagner Luxeuil, nous traversâmes le Village de Charme, où nous remarquâmes une grande quantité de petits fours à potier, d'une forme assez singulière. Ce sont des berceaux de voûte ferrés & allongés

sur un plan incliné d'environ vingt-deux degrés ; du côté inférieur est une ouverture pour la chauffe ; au côté opposé est une autre ouverture par laquelle on introduit les pieces de poterie : on rebouche en partie cette dernière ouverture, ne laissant d'espace vuide que ce qu'il en faut pour le passage de la flamme, & on la démolit lorsque l'opération de la cuisson est finie pour défourner.

Luxeuil est situé dans une plaine arrosée par la riviere du Brunchin dont les eaux sont rousses. Cette Ville ancienne tire son nom de *Lixivium* à cause de la chaleur de ses eaux que l'on compare à la lessive. Les Romains augmentèrent la célébrité des Thermes de Luxeuil, particulièrement sous Jules César, en y faisant construire des bâtimens considérables & des bassins dont un taillé dans une seule pierre subsiste, des canaux souterrains remarquables par leur étendue & leur solidité qui braveront encore les siècles futurs. L'époque des monuments que les Romains éleverent pour les embellissemens des Thermes de Luxeuil est fixée par deux inscriptions que l'on a trouvées dans les ruines & que nous avons copiées ici.

LIXOVII. THERM. REPAR. LABIENUS. IUSSU.
IUL. CAES. IMP.

LIXIVIO ET BRIXIAE C. IUL. FIRMAR. IUSSU.
V. S. L. M.

On se proposoit de replacer ces deux inscriptions sur les nouveaux bâtimens que la Ville de Luxeuil a fait élever sur ses Thermes par les soins de M^e. Pinet, Maire de la Ville, au zele duquel l'humanité est redevable de ces secours. Ce Savant, d'une complaisance & d'une affabilité singuliere, nous a fait voir un grand nombre de médailles Romaines, particulièrement du Bas-Empire & des fragments de vases de poterie qui ont été retirés des fouilles qu'il a fait faire dans l'emplacement des nouveaux édifices. Parmi ces vases, nous en avons beaucoup reconnu d'analogues à ceux que nous retirons

des fouilles de la ville Romaine que nous avons découverte sur la petite montagne de Châtelet en Champagne, entre S. Dizier & Joinville; sur d'autres, nous avons remarqué dans les ornements dont ils sont chargés, des figures qui caractérisoient les mœurs les plus dissolues du siècle.

Attila, ce Roi barbare, qui arma le fanatisme & la superstition pour assouvir son ambition & sa cruauté; couvrit les Gaules dans le cinquième siècle de sang & de ruines. Les édifices que les Romains avoient construits pour l'embellissement & l'utilité des Thermes de Luxeuil, furent éga-
lés au sol. Colomban, dans le sixième siècle, éleva sur ces ruines le Couvent qui subsiste encore aujourd'hui; nous avons remarqué sur les murs du cimetière de cette Abbaye une lanterne de pierre, dans laquelle on allumoit pendant la nuit un fanal, pour éclairer les moines qui rentroient à toutes heures: ce fanal s'est éteint avec le scandale. Nous trouvâmes dans le même cimetière un crapaud femelle qui avoit quatre pouces & demi de largeur; sa peau, très rude au toucher, étoit couverte de tubercules dont on exprimoit une liqueur laiteuse: nous en avons parlé dans notre observation sur le crapaud.

Le nouveau bâtiment des Thermes de Luxeuil est bâti en grès gris & brun: il est divisé en trois parties; le corps principal, en face de l'escalier, renferme les sources principales; les deux autres sont détachés & forment des aîles: le comble de ces bâtiments est couvert en fer blanc suivant l'usage de la province. On desireroit que l'on eût évité la bigarrure qui naît de la disparité de la couleur de la pierre, & que les corridors de ces bâtiments magnifiques, fussent plus spacieux.

Trois sources d'eau chaude sont distribuées dans ces Thermes: elles ont différents degrés de chaleur; celle des étuves est à quarante-deux degrés du thermomètre & à dix de l'aréomètre. La seconde source, appelée celle des Capucins ou des petits bains, est à trente-cinq degrés du thermomètre & dix de l'aréomètre. Enfin la troisième est à trente-deux

degrés du thermometre & neuf de l'aréometre. Ces eaux sont analogues à celles de Bains : leur plus grande vertu est une chaleur douce & pénétrante. Outre les sources chaudes, ces bâtimens renferment deux sources d'eau froide ; l'une savonneuse, l'autre ferrugineuse. La fontaine d'eau savonneuse étoit si fort infectée des égoûts des mortiers des bâtimens neufs, que nous ne pûmes en faire même la dégustation : l'eau ferrugineuse est à neuf degrés & demi de l'aréometre. L'alkali fixe la trouble & la noix de galle lui communique très promptement une couleur noire, ce qui prouve que cette eau est fort chargée de sélénite & de fer vitriolisé.

Nous fûmes invités à porter du secours à une fille qui portoit un cancer ulcéré : nous observâmes que ce cancer avoit pris naissance dans les glandes mammaires ; il avoit fait des progrès si terribles, qu'il lui couvroit toute la poitrine jusqu'aux clavicules, les parties axillaires, hypochondriaques & lombaires, l'abdomen, le bras & l'avant-bras droit, & s'arrêtoit à la racine de l'ongle du pouce : nous fûmes saisis de l'odeur cadavéreuse qu'exhaloit cette plaie effrayante, & ne pûmes conseiller à la malade que quelques topiques adoucissans, & une patience dont le terme devoit être une mort prochaine.

L'on nous a assuré qu'il y avoit dans les environs de Luxeuil des mines métalliques & de charbon de terre qui n'étoient point traitées ni ouvertes, ce qui ne nous a pas permis de les visiter.

Le long du chemin de Luxeuil à Plombières, par Fougérol, on trouve beaucoup de pierres quartzeuses, de grès pur, de grès ferrugineux & de micacé. Avant d'arriver à Plombières, on passe sur une montagne fort escarpée dont le flanc, du côté de la filerie, est couvert d'une très grande quantité de pierres culbutées dans le plus grand désordre ; accident qui est sans doute l'effet d'une explosion ou d'un torrent considérable.

La filerie à fer de Plombières n'a rien de remarquable ni qui lui soit particulier ; elle est composée d'une petite chauff-

ferie; de deux bâtimens qui renferment quinze paires de tenailles, d'une tréfilerie & d'un four à recuire : le fil en est de bonne qualité, mais il feroit à désirer que l'on n'apperçût pas les impressions des mors des tenailles sur les fils. Il me semble que l'on pourroit remédier à cet accident pour les fils déliés qui ne se tirent pas au touret, en remplaçant les tenailles par un cylindre de fonte de fer poli, mu par l'effet d'une roue.

Il y a plusieurs sources d'eau chaude à Plombières de différens degrés de température; elles sont très abondantes puisque celles qui se réunissent dans le bain public donnent treize cents quatre-vingt-six pieds deux tiers cubes par heure, ce qui suffit pour faire tourner un moulin sous dix pieds de chute. La source des buveurs est appelée communément la fontaine du Crucifix, parcequ'elle est enfermée dans un endroit voûté où il y a un Crucifix accompagné de deux inscriptions où l'art & le génie n'ont eu aucune part. L'eau de cette source est à quarante-sept degrés du thermometre & à onze degrés de l'aréometre.

L'une des sources qui est reçue dans le grand bain, qui est un grand bassin découvert au milieu de la rue, est à soixante & un degrés du thermometre & à douze degrés de l'aréometre; cette source est la chaudiere publique, où les cuisinieres viennent échauder les langues, les têtes de veau, les cochons de lait & les volailles; pour cet usage il y a un filet d'eau qui communique au dehors, & est éloigné du bassin qui a vint-six toises deux tiers de longueur, sur six toises & demie de largeur; & comme il occupe plus que la largeur de la rue, ses parties latérales sont recouvertes par des galeries pratiquées sous les maisons où les baigneurs se soustraient aux yeux des curieux.

Le bain des Dames est un endroit fermé dont l'eau sort d'une source de quarante degrés de chaleur : celui que l'on appelle des Capucins, parcequ'il avoisine l'hospice de ces Moines, est des mieux approprié. L'eau de quarante-neuf degrés de chaleur sort de trois sources distribuées dans l'étendue du bassin, particulièrement d'un trou rond de sept

pouces de diamètre, percé dans une pierre de vingt pouces d'épaisseur, posée par les Romains qui porterent une attention sérieuse dans les constructions qu'ils firent pour se procurer l'utilité de ces Thermes. La vapeur qu'exhale ce trou est en très grand crédit dans l'esprit des femmes stériles, qui vont le couvrir pendant la nuit pour féconder le pressant desir qu'elles ont d'être meres : mais les vapeurs & l'écume des eaux, ni les étincelles du feu, ne font plus naître des Dieux. Il subsiste encore un canal très considérable, voûté avec art, pavé solidement, que les Romains construisirent pour l'écoulement de la rivière d'Engrogne qui y coule avec beaucoup de rapidité à cause de la proclivité du terrain. Près de ce canal coule la source la plus chaude, elle fournit peu d'eau qui sort de deux tubes de fer; & quoique l'on assure que sa chaleur aille jusqu'à quatre-vingts degrés, qui égalent celui de l'eau bouillante, nous n'en avons reconnu que cinquante-neuf : mais il est vrai qu'elle coule si lentement, que l'air & l'évaporation doivent diminuer beaucoup sa chaleur : elle est à douze degrés de l'aréometre.

Outre ces sources il y en a beaucoup d'autres sur lesquelles on a pratiqué, près des maisons, des étuves dont la chaleur est excessive, & si la raréfaction de l'air, occasionnée par la chaleur, n'étoit modérée par les vapeurs aqueuses; il ne seroit pas possible d'y respirer. Il est surprenant d'y voir des femmes d'un tempéramment très délicat & fort délabré, soutenir une heure, même deux, cette chaleur. Il faut que la Nature ait bien des torts, ou que nous l'ayons fort offensée pour être condamné à un pareil supplice.

Outre les sources chaudes, il y en a de froides ou d'un degré au-dessus de la température ordinaire de l'eau. Parmi ces dernières, il y en a de savonneuses, l'une dans le jardin des Capucins, l'autre sur la rue. La première est une grotte tapissée de plusieurs plantes, particulièrement d'un lichen (*lichen sive hepatica fontana*) d'un beau verd qui produit un effet agréable; & quoique les jeunes gens dégradent de temps en temps la verdure de ce beau tapis naturel, la plante vigoureuse qui le forme, répare ces torts en très peu

de temps. L'autre source, qui tire son origine de la première & lui est analogue, est fermée. L'alkali fixe en trouble l'eau, & lui fait déposer un sédiment blanc qui est le principe minéral de ces eaux. L'on nous a assuré que, lorsque l'on a reconstruit cette fontaine, l'on a tiré des environs de la source des masses considérables d'une terre molle, blanche, douce au toucher, enfin ayant l'extérieur & une partie des propriétés du savon : & en effet ayant fait ouvrir la fontaine, nous en avons tiré, au moyen d'un outil de fer, du fonds de son bassin, un morceau de cette substance savonneuse qui est très blanche : elle a la consistance d'un savon qui n'est pas bien affermi, elle en a le *glissant*, elle adhère aux dents, ne fait aucune effervescence avec les acides & ressemble à du quartz mol & opaque ; c'est un smectris pur qui ne participe aucunement du fer & qui n'est point mélangé de matières hétérogènes. Cette terre est le dépôt que ces eaux ont fait des principes savonneux qu'elles ont dissous dans l'intérieur de la terre.

Quoique les eaux du ruisseau de Plombières soient rous-sâtres, accident commun à toutes les petites rivières des environs, cependant le papier qui se fabrique avec cette eau au bout du promenoir est assez beau.

A une demi lieue de Plombières est une mine abandonnée, parceque le minerai en a été reconnu pauvre & réfractaire : c'est une blende ressemblante à la mine de plomb, dite galène ; elle est cristallisée en lames parallèles dont les groupes sont séparés par des couches d'une substance blanche quartzreuse. Il y en a aussi une espèce qui est rouge, qui est la fausse blende rouge. Ce minerai se brise facilement, ressemble au mica ferrugineux, n'est point soluble dans les acides. Cette blende, d'après l'essai que j'en ai fait, contient du fer, du soufre, de l'arsenic, & du zinc. L'on trouve aussi dans les environs de Plombières, dans différents cantons, du quartz phosphorique, qui donne une lueur de différentes couleurs.

En traversant les montagnes pour aller à Remiremont, l'on

l'on trouve beaucoup de grès graniteux, ensuite des granits micacés; plus on avance & plus les masses de granit sont considérables. Avant d'arriver à Remiremont, l'on rencontre des poudingues rouges, gris & jaunes, ils sont d'une très grande dureté & susceptibles d'un poli éclatant. On descend par gradation dans une vallée dans laquelle les fluctuations de la mer sont sensiblement rendues par des amas de gros cailloux roulés, tels on en voit sur les graves de la mer. Ces amas recouverts de terre végétale, forment des bandes transversales de figure prismatique qui barent toute la vallée sèche qui rejoint celle de la Moselle, en tirant à Epinal.

Près de Remiremont, les forêts de sapin commencent à couvrir la cime des montagnes. Nous avons vu dans ce canton trois sortes d'arbres d'une forme & d'un caractère bien distinctes qui garnissoient le pendant d'une montagne exposée au couchant. La cime étoit hérissée de sapins qui s'élevoient avec fiéreté pyramidalement à une hauteur qui sembloit excéder celle des nues; sur le flanc, des bouleaux, dont les rameaux grêles, trop foibles pour porter leurs feuillages épais, s'inclinoient mollement, ce qui leur donnoit un air de nonchalance & de tristesse. Au pied du mont, régnoit un cordon de chênes dont les membres robustes se soutenoient horizontalement malgré leur poids énorme.

Remiremont, ville située sur la Moselle, tire son nom de Romaric qui fonda en ce lieu, dont il étoit propriétaire & Seigneur, un Couvent pour les deux sexes : indépendamment de cette étymologie, cette ville pourroit tirer son nom de sa situation, car de tous les côtés elle regarde les montagnes, *mirans montes*; elle est bâtie en pierres de grès, de granit, de poudingue, & d'une autre, rouge tachetée de blanc : cette dernière ressemble beaucoup à une terre cuite, telle la brique; nous sommes même persuadés que cette pierre est une terre argilleuse dont la partie rouge est ferrugineuse, qui a reçu sa solidité du feu d'un volcan.

Sur le mont Saint, qui est une montagne fort élevée, qui

commande la ville, est une très bonne mine de cuivre, à l'exploitation de laquelle s'opposent les Bénédictins, dont le couvent, fondé par Romaric, occupe partie de la surface de la minière; toutes les autres montagnes qui environnent la ville sont composées de granit dépouillé & aride, d'un accès très pénible : quelques-unes même sont si escarpées qu'elles sont inaccessibles.

En remontant la vallée de la Mozelle, à une lieue au-dessus de Remiremont, l'on trouve dans la plaine, au pied de la montagne, une source d'eau chaude, que l'on nomme *chaude fontaine*. Ses eaux sont négligées, elles sont de la qualité de celles de Plombières. Dans les bois de Rupt, avant d'arriver à Roche, il y a une fontaine acidule ferrugineuse. Cette vallée est une gorge fort ferrée par de très hautes montagnes, dont les unes ne sont que des rochers chenus & arides, d'autres sont couverts, sur le haut, de forêts de sapins & autres essences de bois; l'on n'y voit pas, sur plus de douze lieues d'étendue un seul noyer, parcequ'il y fait trop froid; l'on y cultive une espèce de seigle qui se sème au Printemps. Roche est un village qui tire son nom de monstrueux bancs de rochers qui traversent la vallée dans cet endroit. L'on voit sur la route, à Vauvillers, une percée sur le flanc de la montagne; c'est l'ancienne galerie d'une mine de cuivre qui est abandonnée, & son état en ruine ne nous a pas permis de la visiter.

L'on rencontre le long de ce vallon beaucoup de troupeaux de chèvres que des jeunes gens conduisent sur les montagnes où elles se dispersent sur les rochers, dans les buissons qui les couvrent, pour y chercher leur pâture. Si ces jeunes pâtres s'aperçoivent que quelques-unes de leurs chèvres se soient trop écartées du centre du troupeau, ils les rassemblent, crainte que les plus volages ne deviennent la proie des loups, & lorsqu'ils veulent les reconduire à la ville, ils donnent le signal de la retraite, en frappant avec des pierres sur une boîte, en forme de tambour de quatre à cinq pouces de diamètre, qui pend à leur ceinture; au bruit

de cette boîte de sapin, on voit accourir de toute part les chevres qui viennent environner leur conducteur; alors il ouvre sa boîte & leur distribue une partie d'un mélange de son & de sel qu'elle contient & dont elles sont fort friandes. C'est le plaisir de ce petit régal qui les rassemble au bruit qui en est le signal : nous ne pûmes nous éclaircir de la cause & de l'effet, que lorsque nous fûmes arrivés au village; mais dans nos courses ultérieures ayant rencontré sur un rocher un troupeau de chevres, éparfés sans conducteurs, nous frappâmes avec une clef sur une tabatiere de racine de buis, dans l'instant toutes les chevres accoururent en cabriolant & sautant de roche en roche, elles vinrent nous entourrer dans des attitudes pittoresques : leur erreur établit notre certitude.

Nous stationâmes au village de l'Estrey, parceque nous apprîmes qu'il y avoit dans les environs beaucoup de mines, dont quelques-unes étoient exploitées. Nous passâmes la Mozelle dont les sables & les graves sont spathiques, graniteux & quartzeux, d'une grande beauté par leur éclat & la variété de leur couleur. Nous traversâmes, en gravissant la montagne, les bois de Remonchamp qui sont peuplés d'une seule essence de bois qui est le hêtre, de même que quelques autres petites forêts voisines qui sont situées sur le genou de la montagne. Le terrain entre les arbres, est couvert de mirtilles ou airelles, qui étoient partie en fleurs & partie chargées de fruits que les enfants mangent. Il se fait cependant une exportation de ces baies sechées, dans les vignobles, pour charger la couleur des vins. Il seroit à souhaiter que les taverniers ne frélataient pas leurs vins avec des choses plus nuisibles à la santé.

Arrivés au-haut de la montagne, nous la traversâmes, en pénétrant dans le territoire de la Franche-Comté. Parvenus sur la croupe qui regarde de front la vallée de l'Ognon qui descend à Lure, nous trouvâmes l'entrée de la galerie de la mine de Body, ses déblais, la trompe & la cabanne des mineurs. Il est nécessaire de donner un détail de cette mine.

Au midi de la montagne, sur le pendant, à six cents pieds plus bas que son sommet, la mine est ouverte par une galerie de six pieds de hauteur & de quatre pieds environ de largeur. N'ayant point de lumière pour y entrer, nous ouvrîmes inutilement la chambre des mineurs, mais le sergent arriva avec une lampe & deux jeunes gens qui pouffoient chacun un chariot chargé de minerai & de déblais. Nous étions alors six personnes, ces trois ouvriers, notre conducteur, mon fils & moi; une lampe ne peut éclairer qu'une personne, je la fis prendre à mon fils que je mis en troisième; j'ouvris la marche, je saisis un chariot vuide & le pouffai pour me diriger dans ma route: mais pour entendre ceci, il faut connoître le chariot & sa manœuvre.

Le chariot qui sert à transporter les décombres de la galerie, est une caisse de bois de sapin de douze pouces de largeur, de quatorze à quinze pouces de hauteur devant, & de dix-sept à dix-huit pouces derrière: cette caisse est supportée sur deux petits aissieux de fer traversant quatre roulettes de quatre pouces de diamètre. Au centre de l'aissieu de devant, descend une broche pendante dont le bout inférieur se prolonge de deux pouces plus bas que la base des roues: cette broche sert à diriger la course du chariot en suivant l'espace vuide d'environ un pouce & demi de largeur que forment deux madriers posés horizontalement sur le sol de la galerie à côté l'un de l'autre, & qui sont multipliés bout à bout dans la direction de toute son étendue; en sorte qu'en appuyant plus ou moins fortement les deux mains sur le derrière du chariot, on lui imprime un mouvement progressif, dont la vitesse se mesure sur la marche de celui qui le conduit, & le poids de la puissance, par l'ouverture de l'angle formé par les mains, les pieds & la courbure du corps du moteur; le train de devant du chariot est mobile en tous sens pour pouvoir le braquer dans les retours des galeries, alors les roues de devant passent sous la caisse du chariot.

Je pris donc un chariot vuide, & je pénétrai le premier

dans l'intérieur de la mine, ayant en suite les autres personnes; nous marchâmes dans l'obscurité la plus profonde sur une ligne de deux cents toises, au milieu du bruit des chariots, répété mille fois par la voûte de la galerie : ce petit voyage nous parut très long. L'attitude pénible, les gouttes d'eau froide qui nous tomboient d'espace à autre, de la voûte, sur le corps, & le défaut d'habitude de parcourir cette route ténébreuse, nous faisoit écarter des mardriers & porter à droite & à gauche les pieds dans les courants d'eau qui s'échappent au dehors; une respiration pénible dans un air stagnant, toutes ces choses nous faisoient désirer d'arriver à l'atelier : enfin nous atteignîmes la croisée de la galerie. Là nous trouvâmes un filon qui coupoit le principal à angle droit; nous suivîmes celui sur la droite sur la longueur de quinze toises, & nous trouvâmes un mineur qui détachoit la roche, la gangue & le minéral. Le filon de la mine avoit en cet endroit neuf pouces de largeur sur trois pieds de hauteur. Le filon à gauche, opposé au précédent, étoit poursuivi par un autre mineur & étoit à-peu-près des mêmes dimensions que celui sur la droite. Le filon principal étoit attaqué par le sergent en ligne droite sur dix toises de profondeur depuis la croisée; il étoit près du bouillon qui est l'endroit le plus riche du filon, & sous deux cents pieds du massif de la montagne.

Beaucoup de quartz compose une partie de la gangue de cette mine; du fer crySTALLISÉ en dodécaèdre en forme de chapeau; elle est encadrée de verd de gris & de roche vitreuse ou fondue; l'on y trouve du quartz contenant du cuivre, du quartz tenant du plomb pur, du plomb tenant argent, enfin du spath feuilleté. On ne peut rien détacher que par le moyen de la poudre à canon dont l'explosion fait retentir ces cavernes d'un bruit épouvantable qui se propage dans l'étendue de la galerie, capable de saisir d'effroi : mais notre curiosité nous avoit armé contre tout événement inattendu.

Après avoir bien examiné le fond des mines, nous nous

munîmes chacun d'une lampe garnie de sa meche & de suif pour nous éclairer dans le retour & pour pouvoir remarquer les différents accidents des galeries. Nous observâmes dans différentes parties de l'étendue, des branches de filons qui n'étoient point attaquées; elles coupoient transversalement. Nous remarquerons ici que tout le massif de la roche vive, est une matiere vitreuse fondue : ce que nous rapellerons dans nos réflexions physiques sur les différentes parties de ce mémoire.

Le fond des galeries est rempli d'un air si rarefié, qu'il ne seroit pas possible aux ouvriers d'y respirer ni d'y conserver des lampes allumées. Pour remédier à cet inconvénient, on a imaginé deux moyens pour y porter un air pur & nouveau qui facilite non seulement la respiration des ouvriers & l'inflammation des lampes, mais encore qui presse la masse d'air appauvri & chargé des vapeurs minérales, à sortir hors des galeries. Cette opération se fait par le moyen des trompes ou d'un ventilateur. La trompe dont nous avons parlé dans le *Mémoire sur les soufflets des forges*, est le moyen le plus simple & le plus utile pour administrer l'air, puisque l'on y emploie les eaux qui sont éconduites des galeries par une pente insensible, & portées par un cheneau dans l'entonnoir de la trompe; lorsque les eaux des galeries ne sont pas suffisantes, on en rassemble de la surface de la montagne que l'on détermine par des rigoles à se réunir dans le bassin d'une trompe placée dans un puits de trente pieds de profondeur percé à côté de la galerie & qui y communique par sa base. Mais lorsqu'après de longues sécheresses, les sources intérieures ou des surfaces ne produisent pas assez d'eau, on emploie le ventilateur qui est placé dans une excavation pratiquée à l'un des côtés de la galerie. Ce ventilateur est un arbre garni de plusieurs aîles formées de planches minces, enfermé dans une grande caisse percée de trous. Deux hommes, au moyen de deux manivelles, mettent ces aîles en mouvement; elles attirent l'air extérieur & le forcent de passer par un tuyau de bois qui se prolonge

à mesure que la galerie prend de l'accroissement. Malgré ces secours, nombre de personnes éprouvent dans le fond de ces mines des respirations laborieuses & des défaillances. Mon fils & notre conducteur souffrirent de ces accidents : nous n'en fûmes nullement affectés.

Tout ce que l'on détache de la mine est guerché dans les chariots, conduit confusément hors des galeries, & précipité en un monceau, d'où on le transporte dans des voitures à la fonderie. Les morceaux les plus riches & qui ont un mérite distingué, sont portés au Directeur. Nous nous en procurâmes quelques-uns par les voies ordinaires. Le filon de la mine de Body est perpendiculaire ou de midi ; car on distingue la situation des filons par les heures du jour. Un filon de midi est dirigé au méridien. Un de six heures du matin tourne à l'Est-Sud. Celui qui est dirigé à l'Est-Sud-Est, se nomme un filon de neuf heures. Celui qui regarde le Sud-Sud-Ouest, est de trois heures : ainsi de suite. Ils les dénomment aussi par *perpendiculaires*, *obliques*, *plats* & *horizontaux*. En parcourant la surface aride de la montagne, nous en découvrîmes un qui étoit oblique & de six heures. Ce filon n'est point attaqué ; c'est la suite de quelques-uns qui s'élèvent. Il est bien plus commode d'attaquer ces filons par le flanc de la montagne que par la cime, parceque les épuisements d'eau, la conduite des déblais, le jeu des machines & la manœuvre en générale est plus expéditive, plus facile, moins dangereuse & moins dispendieuse.

Nous parvînmes à la cime de la montagne à travers les rochers parmi lesquels il y a de petits étangs remplis de truites & de carpes. Sur le lieu le plus élevé, on a arboré trois croix de bois sur les ruines du Château-Lambert, qui a donné le nom au Village situé à mi-Montagne, où nous arrivâmes à vol d'oiseau par des précipices fort fâcheux. Ce Village est entouré de hautes montagnes riches en mines. C'est la retraite de tous les Mineurs du pays qui exploitent les mines des environs. Le ruisseau qui le tra-

verse & qui est la source de l'Ognon , fait mouvoir deux usines ; l'une sert à faire du tan pendant une partie de l'année , & au Printemps à pétrir de la glu d'écorce de houx, *aquifolium*. L'autre est un bocard ou bocambre , qui sert à concasser les mines des environs. Cette machine, composée de trois piles , à trois pilons chacune , n'est pas construite avec intelligence , & est fort négligée.

Toutes les montagnes qui environnent Château-Lambert , ont été percées de galeries , même par les Romains , pour en tirer les mines de cuivre & de plomb , riches d'argent , qu'elles recellent. Les décombres que l'on en a tirés , forment de nouvelles montagnes considérables. Ces mines sont en partie abandonnées & assez mal-à-propos ; car il nous a paru qu'il seroit avantageux de traiter les déblais de ces mines qui sont le rebut de ce que l'on a trié pour être exploité autrefois. Nous avons trouvé dans ces décombres de beaux morceaux de mine de plomb cubique , de mine jaune de cuivre , tenant argent , & beaucoup de mines de fer crySTALLISÉES.

Un Mineur , de Château-Lambert , fort curieux & intelligent , nous a conduits dans les mines de Tillot où nous avons parcouru beaucoup de galeries pratiquées dans l'intérieur de la montagne , pour tirer le minerai de cuivre des filons obliques horizontaux de ces mines , dans les déblais desquel nous avons trouvé des morceaux de mispikkel , qui a été fort recherché pour purifier le verre des verreries des environs.

Nous nous sommes procuré des échantillons des mines de Gyromagny , qui contient du plomb riche d'argent ; de cuivre & de charbon de terre , de Campanés ; de cuivre tenant argent , de Frese ; de plomb riche d'argent , de Pont-de-Saux , parceque nous n'avons pu en visiter les minieres.

En descendant la montagne , nous sommes entrés dans une huilerie sur la Mozelle , dont tout le travail se fait par la puissance de l'eau. La meule , le bassin , les empoeuses de tous les tourillons sont de granit.

Toute

Toute la vallée depuis Remiremont jusqu'au village de Lestrey, est remplie de granit gris, rouge, jaune & noir, de quelques poudingues; même une partie des rochers des montagnes en sont composés, excepté la plupart des roches qui contiennent des mines; celles-ci sont brunes, transparentes ou opaques, tranchantes & très compactes; elles ressemblent au sable vitrifié de nos fourneaux de fonderies des forges. Nous nous permettrons quelques réflexions sur ces objets intéressants, à la fin de ce Mémoire.

En remontant la vallée de la Moselle, au Pont du Lait, près S. Maurice, il y a une mine fort riche en cuivre tenant argent; elle est abandonnée ainsi que celle de Buffan qui contient du cuivre, du plomb & de l'argent. Près du village de Buffan est une source d'eau acidule, fort célèbre: nous l'avons examinée avec d'autant plus d'attention, que son usage nous avoit été conseillé.

La fontaine de Buffan est divisée en deux sources principales qui sont enfermées dans une grande chambre fermant à clef, & dont l'eau se distribue sous l'inspection & au profit d'un Médecin, résident ordinairement sur les lieux. La source, la plus en réputation, donne seulement deux lignes d'eau; elle sort d'un grand coffre de pierre, couvert, qui en forme le bassin; on la tire dans des bouteilles comme d'un tonneau, par le moyen d'une anche. L'eau laisse sur la pierre sur laquelle elle fuit, un dépôt ochral de couleur vive aurore. Elle est à sept degrés de l'aréomètre. Elle fait une très vive sensation sur les organes du goût, en la buvant à sa source, telle une liqueur vineuse en fermentation. La noix de galle rapée la colore en un instant d'une belle couleur pourpre très exaltée. La seconde source n'est pas plus abondante que la première. La couleur que la noix de galle lui communique, est rembrunie; elle picote beaucoup moins les organes du goût: elle est à huit degrés de l'aréomètre. Ces eaux perdent beaucoup de leurs vertus dans le transport, ainsi que nous le prouverons par les résultats de l'analyse.

Dans les environs de cette fontaine il sort plusieurs autres sources qui n'ont pas les qualités des premières ; les unes sont négligées & s'écoulent dans la Moselle ; d'autres sont employées à des usages économiques ; une , particulièrement , est introduite dans la cuisine du Médecin par un petit canal dont le bout est mobile ; au besoin on le dirige sur une petite roue à godets de fer blanc , dont le mouvement se communique par une chaîne à une poulie de renvoi qui fait tourner la broche.

Les eaux minérales de Bussan s'envoient dans des bouteilles de terre dans une partie de l'Alsace , pour l'usage de la table , tant parcequ'elles sont saines & agréables à boire seules , que parcequ'elles réveillent les vins foibles & vieux. On les envoie plus communément dans le reste du royaume pour l'usage médical , dans des bouteilles d'un verre brun , soufflées dans les verreries des environs , & qui sont d'une qualité bien supérieure à celles qui viennent des verreries du Clermontois. Les bouteilles contiennent communément deux livres d'eau , se vendent vingt-sept livres dix sols le cent , bouchées , goudronnées , & encaissées sur le lieu.

L'analyse de ces eaux nous ayant présenté différents phénomènes qui ont pu échapper à ceux qui l'ont faite avant nous , nous allons en rendre compte. L'eau de Bussan est en proportion de poids avec l'eau commune , comme 18450 est à 18467 ; conséquemment elle pèse 22 grains par pinte de plus. Lorsque l'on débouche une bouteille nouvellement arrivée , & dont le bouchon est bien conditionné , il se fait une explosion , & il sort du goulot une vapeur légère formée par des jets nombreux. Versée de haut dans un verre conique , elle élève une mousse qui tire promptement le rideau. Les bords de la surface de l'eau se garnissent de globules perlées , qui se dissipent insensiblement ; & il s'élève du fond du centre une chaîne de globules qui se multiplient & se succèdent sans interruption jusqu'à ce que l'air soit dissipé en plus grande partie. Si l'on jette dans le

verre quelques petits fragments d'un corps étranger plus pesant que l'eau, on voit une bulle d'eau s'attacher à chaque parcelle, l'élever à la surface; alors la bulle, en communiquant avec l'air extérieur, se creve & laisse retomber le corps qu'elle avoit soulevé, & qui est bientôt ressaisi par une autre bulle ou petit balon qui lui prête des ailes; ce qui se renouvelle à la satisfaction de l'Observateur jusqu'à ce que l'air soit dissipé presque totalement.

L'eau de Bussan la mieux bouchée, après un transport de trente à quarante lieues, a perdu au moins un tiers de sa saveur. Si une bouteille a pris l'air par le défaut du bouchon, après un temps très court, l'eau est insipide. Une singularité plus remarquable, est que cette eau, après le transport, ne donne pas le moindre signe de la présence du fer par l'intermede de la noix de galle. Si l'on y en met, elle reste plusieurs jours sans changer de couleur; ensuite elle devient roussâtre, dépose ensuite un léger sédiment gris-jaunâtre: cette couleur n'est due qu'à la partie extractive de la noix de galle, & à un peu de fer en état d'ochre. L'alkali fixe rend laiteuse l'eau de Bussan, & en précipite une terre blanche. Lorsqu'on boit ces eaux dans leur état de perfection, la chaleur de l'estomac en développe l'air avec si grande abondance, qu'elle donne des renvois, des hoquets & des crochets dans le nez, comme font la bière & le vin mousseux de Champagne, mais avec moins de violence: enfin ces eaux nouvelles sont dans l'état d'une liqueur en fermentation, comme toutes les eaux minérales appellées spiritueuses.

Six livres d'eau de Bussan, soumise à une évaporation lente, n'ont donné que vingt-six grains de ces résidus alkalins & terreux. Le premier degré de chaleur occasionne une grande agitation dans la liqueur, par la dilatation de l'air que cette eau contient. Lorsque l'air, qui lui étoit uni, est dissipé, la liqueur s'évapore tranquillement, en se couvrant continuellement d'une légère pellicule qui se brise & se précipite au fond du vase: sur la fin de l'évapo-

ration, on apperçoit une matiere saline qui s'attache aux parois du vase. Le résidu est d'un gris sale un peu jaune : il contient du fer en état d'ochre, du sel alkali minéral, & une espece de substance calcaire.

Ayant examiné une bouteille contenant environ deux livres d'eau de Bussan, que je gardois depuis six ans dans la collection de mon cabinet, je crus appercevoir à la surface de la liqueur une couche de moisissure; j'inclinai la bouteille; cette couche se détacha; & au lieu de flotter, elle se précipita dans le fond de la bouteille. Lorsque je la redressai, j'apperçus que cette couche avoit laissé un cordon autour de l'intérieur du col de la bouteille. En examinant cette substance qui s'étoit précipitée sous une forme circulaire sans s'être rompue, je vis qu'elle réfléchissoit la lumiere; alors je survuidai l'eau dans une autre bouteille; & cette substance, sans se rompre, vint se rendre dans le col & ne pouvoit en sortir; j'introduisis une pointe de porc-épic pour la rompre & la tirer dehors. Lorsqu'elle fut séchée sur un papier gris, j'examinai cette crySTALLISATION dont je rapatronai les morceaux pour connoître l'étendue & la disposition de cette croûte blanche, saliforme. Elle avoit seize lignes deux tiers de diametre, un dixieme de ligne d'épaisseur, & ses bords se relevoient de trois quarts de ligne; enforte qu'elle formoit une petite capsule plane dans sa plus grande partie; la surface étoit lisse & resplendissante; le dessous, qui touchoit l'eau lorsqu'elle le furnageoit, étoit légèrement hérissée de petits crySTAUX prismatiques quadrangulaires, terminés par une pyramide quadrangulaire dont les faces étoient inégales : elle pesoit en total cinq grains un quart. Cette croûte s'étoit formée sur la surface de la liqueur, & avoit pris la courbure que les fluides prennent lorsqu'ils sont dans des tubes dont les parois, qui excedent la surface des liqueurs, en élevent les contours au-dessus du niveau du centre; au lieu que si une liqueur est contenue dans un tube ou un vaisseau dont elle excède les bords, alors l'excédant, plus élevé, s'ap-

platit dans le centre, & le contour prend en bas une courbure qui regagne la surface des bords du vase qui se trouvent au-dessous du fluide. En examinant l'intérieur de la bouteille, j'y aperçus trois petits groupes de cristaux, l'un fixé sur la partie déclive du ponti, à moitié de sa hauteur ; le second, au bas du premier, mais dans les replis de la base de la bouteille ; le troisième enfin dans la même partie, mais presque en opposition. J'essayai avec le tuyau d'une plume de détacher un de ces groupes de cristaux, je trouvai de la résistance ; & craignant, en forçant avec quelque corps dur, de briser leur arrangement symétrique, je pris le parti de couper la bouteille ; ce qui me procura la connoissance de deux phénomènes également instructifs. Le premier est un dépôt adhérent à la surface intérieur de la bouteille dans toutes ses parties. Ce dépôt ne se détache qu'en appuyant le doigt assez fortement, & le coulant sur la surface du verre. On le retire chargé d'une poussière très fine de couleur d'ochre : c'est la partie ferrugineuse que les eaux contiennent, qui ne se dépose qu'à mesure que le gaz de cette eau se dissipe. Le second est cette cristallisation dont on appercevoit, outre les trois plus gros groupes, d'autres petits cristaux disséminés sur les surfaces du verre.

En examinant avec la loupe ces cristaux, j'ai reconnu parfaitement qu'ils formoient des rhombes, dont un particulièrement est fort considérable, ayant une ligne & demie de diagonale. Toutes ses surfaces sont mamelonnées d'autres cristaux de même forme. Très indécis sur la nature de cette singulière cristallisation faite à la surface & dans le fond d'un fluide si volumineux par rapport au peu de résidu que m'avoit donné l'analyse par l'évaporation de cette eau, j'en portai sous la dent ; les lames de la pellicule se brisèrent avec la résistance des fragments d'une coquille d'œuf : la langue n'y découvrit rien de salin. J'en jettai dans de l'acide nitreux & dans de l'acide marin. A peine y fut-elle précipitée, qu'elle fut dissoute entièrement avec

la plus grande effervescence. Dans l'acide du vinaigre, la dissolution fut lente, mais totale. Il n'en est pas de même de l'action que l'acide vitriolique a sur cette substance. Lorsqu'on la présente à cet acide, il se fait dans l'instant un léger mouvement d'effervescence; ensuite elle tombe au fond du verre, y reste dans son entier, même en graduant les degrés de concentration de l'acide à froid, qui ne dissout cette substance totalement qu'en le faisant bouillir. Si l'on verse sur cette dissolution, faite par l'acide vitriolique sur le feu, de l'alkali fixe dissous, on obtient un sédiment qui se précipite par flocons gélatineux. Des parcelles des cristaux que j'ai détachées de ceux qui s'étoient formés dans le fond de la bouteille, m'ont présenté les mêmes phénomènes que cette croûte cristalline qui bouchoit la bouteille d'eau de Bussan, comme l'opercule dont le limaçon scelle l'entrée de sa maison aux approches de l'hiver.

Quelle peut être cette substance singulière dont la cristallisation ne s'opère que par une suite de plusieurs années, qui cristallise à la surface & dans la liqueur qui la tient en dissolution? Ce n'est point une sélénite puisqu'elle se dissout facilement dans les acides nitreux, marin & végétal, & dans l'acide vitriolique en le chauffant. Ce n'est point une terre absorbante, une terre calcaire pure, puisque l'acide vitriolique a si peu de prise sur elle. C'est donc un spath. Et en effet j'ai pris du spath, des stalactites des Grottes d'Ausel en Franche-Comté, je l'ai présenté aux mêmes acides, & il en est résulté les mêmes phénomènes.

Il faut conclure de l'analyse des eaux de Bussan, qu'elles contiennent de l'air, de l'acide volatil, du fer, du sel alkali minéral & du spath; que l'union combinée de ces substances est si foible, qu'elle se rompt d'elle-même sans aucun agent. L'air est abondant; il se manifeste par le bouillonnement; il s'échappe promptement lorsque l'eau est exposée à l'air libre: cet air lui a été uni par la décomposition de quelques substances dans des opérations sou-

terraines de la Nature. L'acide se manifeste par la faveur pongeante que ces eaux impriment sur tous les organes du goût, lorsqu'on la boit, particulièrement à sa source. Cet acide est combiné avec l'air & le phlogistique du fer. Ce sont trois substances volatiles qui composent ce gaz incoercible dont parle Vanhelmont. Le fer, qui se trouve combiné avec l'air & l'acide volatil dans les eaux de Buffan à leur source, bientôt privé de son phlogistique & de l'acide volatil qui le tenoit en dissolution, se précipite sous une forme d'ochre pulvérulente ; & la preuve que cette séparation s'opère à mesure que l'air & l'acide l'abandonnent, est que chaque molécule ferrugineuse s'attache à la partie du vaisseau qu'elle touche au moment de cette séparation, puisque les bouteilles qui contiennent de l'eau de Buffan décomposée, sont enduites dans tous les points de leur surface intérieure d'une couche légère d'une poudre ochrale.

L'alkali minéral que j'ai retiré par l'évaporation des eaux de Buffan, étoit combiné avec une portion de cet acide volatil qu'elles contiennent. Il ne se dépose pas dans la bouteille, parcequ'il reste dissout & uni à la liqueur devenue vapide. Le spath, qui cristallise à grande eau, s'est réuni en une croûte à la surface de la liqueur, & en groupe de cristaux en différentes parties du fluide ; accident que j'ai observé dans la vaste Grotte d'Aufel, où l'on voit des millions de stalactites suspendues aux voûtes immenses de ces cavernes, des incrustations qui en tapissent les piliers & les lambris ; elles sont formées de ce spath qui cristallise dans l'air comme la croûte spathique des eaux de Buffan. On voit dans les vastes bassins de cette Grotte magnifique les plus beaux groupes mamelonnés de spath rhomboïdal tessulaire, sous plusieurs pieds d'eau. J'en ai retiré qui tiennent un rang distingué dans ma collection par leur volume, par leur ordre symétrique & par les détails de leur cristallisation. Les cristaux spathiques des eaux de Buffan sont donc des espèces de stalagmites que l'on

doit rapporter à la classe des spaths crySTALLIFÉS dans les bassins de la Grotte d'Aufel.

Combien de fois des opérations commencées & négligées ; des choses conservées à dessein par une prévoyance & une patience si nécessaires à faire des découvertes, d'autres entièrement oubliées, nous ont fourni des découvertes utiles : celle-ci est du nombre. Si ma carrière n'est point trop bornée, je me propose de déposer dans un lieu sûr & à l'écart différentes eaux, particulièrement de Bussan, pour répéter des opérations pour lesquelles il faut une longue suite d'années. Presque toutes les opérations de la Nature n'obtiennent leur degré de perfection que de la lenteur & de la durée de ses procédés.

La crySTALLISATION des eaux de Bussan m'a fait faire des recherches dans ma collection d'eaux minérales, & autres que je conserve. Je n'ai rien découvert de semblable que dans de l'eau de chaux de quatre ans. Une bouteille, simplement bouchée d'un cône de papier, m'a présenté à-peu-près le même phénomène que l'eau de Bussan. Il s'étoit formé à la surface une croûte, quoique beaucoup plus mince, qui étoit assez continue & adhérente aux surfaces du verre pour empêcher de passer l'eau. Je l'ai rompue. Elle s'est précipitée avec d'autres lames qui s'étoient formées auparavant & qui s'étoient déposées au fond de la bouteille. Après l'avoir séparé de l'eau, je l'ai fait sécher, & j'en ai mis dans les trois acides minéraux & dans le vinaigre distillé : elle s'est dissoute avec la plus grande effervescence dans les acides nitreux & marin. La liqueur de l'acide nitreux étoit claire. Dans l'acide marin, un nuage blanc a pris le fond du verre. En mêlant les deux liqueurs il s'en est formé une eau régale limpide, le nuage de l'acide marin ayant disparu. En versant de l'alkali fixe en liqueur, il s'est formé un dépôt blanc & onctueux. L'acide du vinaigre a dissout cette substance plus rapidement que celle des eaux de Bussan ; mais elle a présenté avec l'acide vitriolique le même accident, c'est-à-dire que cette croûte
saliforme

saliforme de l'eau de chaux a commencé par faire une vive effervescence, & puis s'est précipitée au fond du vase sans se dissoudre à froid; il n'y a eu que l'ébullition qui l'a entièrement dissoute comme celle des eaux de Bussan. On peut donc regarder ces deux substances comme analogues; quoiqu'avec le secours d'une excellente loupe, je n'aie pu découvrir la forme de la cristallisation à cause de l'exiguité des cristaux de l'eau de chaux, & qu'elle n'est pas aussi blanché que celle des eaux de Bussan.

On pourroit composer une eau analogue à-peu-près à celle de Bussan, en mettant un peu d'alkali minéral & de limaille de fer dans de l'eau de chaux nouvelle, & y introduisant de l'acide volatil & de l'air fixe par le moyen de l'alkali fixe & de l'acide vitriolique en effervescence, suivant les procédés connus. Par cette opération on imiteroit celle dont la Nature se sert dans l'intérieur de la terre pour composer la plupart de ces eaux aigrettes, gazeuses ou spiritueuses.

L'une des sources de la Mozelle sort des rochers de granit qui composent les montagnes des environs de Bussan; l'on trouve en remontant quelques pierres qui participent du principe calcaire; & lorsque l'on est passé le pas de la hauteur, on voit de toutes parts des précipices au milieu des rochers les plus escarpés, entre lesquels sortent les sources de la Thur, qui coule en Alsace par la colline d'Orbeil, qui est le premier village de cette province de ce côté, & en tête duquel on voit les restes d'un ancien bocard, d'un lavoir & d'une fonderie, qui ont servi jusqu'en 1761 à traiter les mines de cuivre qui sont très riches & très abondantes dans les montagnes des environs. L'on prétend même qu'une de ces mines contient de l'or, & qu'une autre est riche d'argent. Nous n'avons pu visiter ces mines parce que l'on nous a assuré qu'il y avoit un très grand danger de pénétrer dans les galeries abandonnées. Nous avons seulement examiné les montagnes énormes de déblais qui en ont été tirés, & parmi lesquels nous avons trouvé, 1^o.

la roche vitreuse fondue, comme à Body, Tillot, Château-Lambert, S. Maurice, Bussan & autres; mais cette roche affecte particulièrement dans sa cassure une forme rhomboïdale dont les angles aigus sont très vifs; 2°. des mines de fer servant de chapeau aux mines de cuivre; le fer y est ressemblant à de la suie, à des scories de volcan, cristallisé en grappes, en tubercules, en stalactites, sur du spath, sur du quartz, ou sur la gangue, & ressemble à du mica. Le minerai de cuivre le plus riche & le plus abondant de ces minieres, est la mine jaune.

J'observerai que sur toutes les montagnes dont j'ai parlé jusqu'alors, je n'ai rencontré aucun autre reptile qu'un aspic, près Château-Lambert; que toute la roche, qu'environnent les filons des mines, & qui composent le massif de l'intérieur des montagnes de tous ces cantons, est une substance vitreuse, se cassant en tous sens, de couleur rouge-brune, quelquefois d'un gris-blanc & verdâtre en certains cantons; que la roche qui approche le plus près du filon qui lui sert de salbande & en compose en partie la gangue, est remplie de parcelles de cuivre, de verdet, de lames de blende ou de cristaux de plomb cubiques; que les petits interstices, qui ne sont point remplis de matières métalliques, sont occupés par des cristallisations de spath ou de quartz; que les substances ferrugineuses occupent la partie supérieure du filon, & lui servent de chapeau; que le filon principal se distribue en différentes branches, qui ont pour centre de tendance le bouillon, qui est l'endroit le plus dilaté, le plus riche de la mine; que les filons principaux sont traversés par d'autres filons inférieurs qui se distribuent sous différentes inclinaisons, qu'ils sont ou interrompus, ou se suivent jusqu'à de grandes profondeurs, ou s'élèvent à la surface de la montagne; que cette roche vitreuse qui accompagne les filons est absolument semblable aux laitiers vitreux recuits des fourneaux de fonderie à fer; enfin que cette roche vitreuse, pilée par les bocards, & déposée sur les tables des lavoirs des fonderies en cuivre,

ressemble entièrement à du verre pilé. Nous reviendrons sur ces observations dans nos conclusions.

En descendant la vallée d'Orbeil, nous avons visité la forge de Virh, composée de deux renardieres, ayant un bel ordon de marteau à drôme & une carrillonnerie à double martinet sur le même arbre. L'on y fabrique des fers en barre & quarrés, bandelettes, carrillons, verges crénelées, cercles, fers de charrues, coutres & enrayages de la plus belle fabrication & d'une excellente qualité. Cette forge étoit en chômage, parcequ'on est dans l'usage de fermer le samedi à midi, pour raccommoder les outils. L'on n'use que du charbon des corps des sapins. L'on ne fait point d'usage des branches. Deux bœufs, d'une haute branche, qui ont les pieds ferrés, descendent les charbons des montagnes dans des bannes contenant dix-huit à vingt poinçons, environ 200 pieds cubes. Ces bannes sont composées de brancard dont les fuseaux sont enlacés de petits ais minces de sapin; elles se déchargent par des vanteaux qui s'ouvrent en-dessous. Cette forge tire ses fontes du fourneau de Picheville, qui est situé une demi-lieue au-dessous.

Le fourneau de Picheville ne consomme que des charbons de sapin comme la forge de Virh. Il fond deux especes de minerai qui se tire des mines en galeries dans les montagnes des environs. Ces deux minerais, quoique tirés de la même miniere, sont très différents entre eux. L'un est blanc, & d'autant plus estimé qu'il est plus brillant; l'autre est noir: il y en a de ce dernier qui ressemble à de la suie, d'autre qui imite le jais à sa cassure, d'autre enfin est strié. L'on ne lave ni ne bocarde point ces minerais; on les concasse seulement à la main. La charge de ce fourneau est composée de neuf rases de charbon, de dix-huit conges de minerai & de quatre de castine, qui rendent deux cents cinquante livres de fonte très bonne: mais c'est un foible produit. Le laitier de ces minerais est très bleu, ce qui donne lieu de soupçonner qu'il y a du cobalt dans la

mine. L'on n'use point d'herbu dans ce fourneau. La castine, qui y est employée, est une pierre calcaire qui se tire des montagnes en grosse roche très dure, que l'on brise sous les pilons d'un bocard. Un courant d'eau, comme dans nos bocards à mine, pousse la castine brisée à travers les barreaux d'une grille; & l'eau bourbeuse qui en fort est reçue dans de grands réservoirs, où elle dépose la pierre délayée. Ce dépôt est enlevé & séché pour être employé avec la castine concassée. Cette manipulation est abusive; il faudroit seulement briser la pierre à sec, comme on pile la brique pour faire le ciment; on s'épargneroit beaucoup de peine & d'embarras.

En pénétrant dans la haute Alsace par Rufach & Isenheim, nous avons retrouvé des noyers, & nous avons reconnu dans cette plaine la même température que dans les plaines de Châlons en Champagne, quoiqu'il y ait trois degrés de latitude orientale de différence. Nous en avons ainsi jugé, parcequ'en très peu de temps nous avons visité ces deux contrées où nous avons trouvé les mêmes productions au même degré de maturité; quoiqu'elles soient plus tardives dans d'autres parties plus méridionales: ce qui vient des courants d'air déterminés par les montagnes.

Nous sommes entrés dans la gorge de Sainte-Marie dont les montagnes, composées de rochers de granit, sont très élevées, & si ferrées, qu'à peine laissent-elles en certains endroits le passage au Leber, petite rivière qui traverse Sainte-Marie, & sépare les provinces de Lorraine & d'Alsace. Ces montagnes contiennent des mines très riches en différents métaux & autres minéraux. L'on y trouve des mines d'argent pur, de plomb riche d'argent, de cuivre, & de plomb tenant argent, de plomb seul, de cuivre de cobalt d'arsenic, de feret d'Espagne & de fer, des cristallisations de spath, de quartz & métalliques d'une grande beauté.

Les mines de Sainte-Marie, quoique très riches, ne sont pas traitées avec beaucoup d'activité. Il y en a cependant plu-

fleurs ouvertes & en exercice. La première, qui est une mine de plomb, est située au midi, au tiers de la hauteur de la montagne. La galerie est percée horizontalement, mais avec plusieurs sinuosités, sur deux cents toises environ d'étendue, sous environ trente-six toises de massif. Le filon est coupé à plusieurs endroits par des branches qui ont été épuisées, & par d'autres qui n'ont point encore été attaquées. La galerie a six pieds de hauteur sur cinq pieds de largeur : l'on y respire facilement : l'on y trouve des cristallisations de quartz hexaèdres & de spath dodécaèdre. Le plomb de cette mine contient quelques onces d'argent par quintal. Le filon a pour chapeau, & quelquefois pour compagnon, une mine de fer cristallisée. Dans cette galerie, qui est très difficile à pratiquer à cause des différentes inclinaisons du filon & de l'égoût des eaux, nous avons remarqué des suintements ferrugineux qui déposent sur la roche vitreuse, qui en forme les côtés, un sédiment ochral, & au toit de la galerie des stalactites de fer minéralisé, lesquelles par la suite des temps pourront remplir cette galerie d'un nouveau métal.

La mine d'argent se fouille dans la montagne opposée sous différentes formes, & est différemment mêlée. Il y a du minerai qui est uni au plomb, au cuivre, à l'arsenic, au cobalt. Le filon a toujours le fer pour chapeau. L'on y trouve l'argent vierge en cristaux, en cheveux; l'argent corné, la mine d'argent rouge, la mine d'argent grise, & la galène. Cette mine est ouverte par trois galeries, une haute extérieure, une moyenne intérieure & une basse, ayant communication avec la haute extérieure par la moyenne. L'on y entre moins difficilement par la plus élevée, qui est percée à plus de moitié de la hauteur de la montagne, & est suivie horizontalement sur une ligne fort tortueuse de deux cents vingt toises de longueur sous cent toises de massif. Le filon, à cette profondeur, s'incline à différents endroits de cinquante à quatre-vingts degrés; puis il s'enfonce perpendiculairement de cent pieds de

profondeur sur quinze à seize pieds de largeur & d'un pied ou un pied & demi d'épaisseur. Nous sommes descendus par ce soubirail avec beaucoup de peine, comme font les ramonneurs de cheminées, aidés cependant d'échelles perpendiculaires; mais nous nous froissions souvent les genoux & le dos. Nous sommes descendus à la moyenne galerie, & en avons reconnu diverses autres anciennes qui ont été percées pour épuiser des rameaux du filon, & qui sont actuellement impraticables. Après avoir parcouru environ trente toises dans cette seconde galerie, l'on descend de vingt pieds; puis un peu plus loin de douze pieds; & enfin après avoir suivi le filon sur vingt toises de longueur dans une attitude des plus pénibles, à cause de l'inclinaison de la percée qui suit le filon, on se rend à un puits perpendiculaire où l'on jette tout le minerai que l'on a détaché des diverses galeries adjacentes, pour le précipiter dans la galerie inférieure, d'où on l'exporte avec les petits charriots hors de l'intérieur de la montagne.

Ces voyages souterrains sont très pénibles & effrayants pour tous ceux qui n'ont pas le courage qu'inspire le véritable desir de s'instruire. Ces antres profonds forment le sanctuaire de la Nature. C'est là qu'elle rend ses oracles. Pour la consulter il faut y pénétrer. Mais les pusillanimes n'y ont point d'accès. Il faut pour parcourir ces sentiers tortueux & ténébreux, être muni d'une lampe garnie de suif, d'un double chapeau ravalé, & d'habits qui puissent garantir des eaux qui découlent des toits des galeries. Ceux dont se servent les mineurs; & leur tablier clunaire, sont très propres pour pratiquer ces minieres.

Le minerai, détaché par le moyen de la poudre, mêlé confusément avec les déblais, est conduit hors de la galerie avec les charriots, comme à Body; ensuite transporté avec des voitures sous les hangards où sont les bocards. Là on fait un triage. Le minerai pur est séparé pour être rôti & fondu sans être pilé ni lavé. Tous les autres morceaux sont visités, cassés à la main sur un tas avec un mar-

teau de fer ; les plus gros morceaux sont passés sous les bocardes , & ensuite reçoivent le lavage , les autres préparations & la fonte. Il rend depuis sept jusqu'à neuf onces de fin par quintal. Il s'attache au couvercle du fourneau à purifier l'argent , une matiere blanche arsénicale dont on se sert dans le pays pour faire mourir les rats.

La mine de cuivre se traite à Sainte-Marie par grillage , fondage & purification. Lorsque le cuivre est purifié par une refonte , on le fait couler dans une espece de jatte pour former le pain de rosette. Les mines de cuivre sont en prismes feuilletés , en masses jaunes & en verdet.

Les mines de plomb de Sainte-Marie sont aussi de différentes especes. Il y en a de cubiques , de feuilletées , de vertes crySTALLISÉES , de blanches & de violettes.

Les mines de fer , qui servent de chapeau à tous les filons des mines de Sainte-Marie , sont en houppes , en mamelons , en feret d'Espagne , en hématites , en stalactites , en herborisations , en incrustations & en grappes ; quelques-unes sont adhérentes à la roche sous le filon , & lui servent de salbande , même de cadre.

J'ai trouvé dans les ravins des montagnes de Sainte-Marie , à des hauteurs considérables , des laves de volcans de différentes especes , des granits contenant du mica noir participant du fer & de la blende , du gris , du blanc , du rouge , du verd , du violet & du brun. Ces granits composent en partie les dehors , & la roche vitreuse l'intérieur de toutes ces montagnes , jusqu'à S. Diey , où elles commencent à diminuer considérablement en masse & en hauteur. L'empiétement des côteaux au midi de cette ville , est composé d'une terre rouge délayable ; & la plaine de la riviere de Meurtre , qui y passe , est fort sablonneuse.

En sortant de Raon-l'Étape , où finissent les montagnes avant d'arriver à Baccarat , l'on apperçoit sur la droite des rochers antiques , gissés en couches horizontales , rongés par le frottement des vagues des eaux , ce qui prouve qu'ils ont fait autrefois partie des falaises de la mer , lors-

qu'elle couvrait le pays , & que les montagnes citérieures formoient les rochers & les îles de cette partie de mer. Des circonstances bien frappantes viennent à l'appui de ces conjectures ; c'est que dans toutes les montagnes dont j'ai parlé , je n'ai point trouvé de coquilles ni de pétrifications , si ce n'est dans un ravin très profond de Sainte-Marie , où j'ai trouvé une pierre pyriteuse , pètrie d'entroques & de bélemnites ; qu'à S. Diey l'on commence seulement à apercevoir des masses de terre dans l'empiétement des montagnes ; que dans la vallée où sont situées les villes de S. Diey , Raon , Baccarat & Luneville , & dans les monticules adjacentes , on trouve une quantité prodigieuse de graves de mer en cailloux roulés d'une grosseur considérable , & des sables qui ont été le jouet des fluctuations des eaux , ainsi que nous en avons remarqué dans la plaine de S. Loup , les environs de Luxeuil , de Bains , & dans tous les cantons adjacents.

J'ai vu employer à la Verrerie de Baccarat , pour la composition d'un verre d'une belle eau & d'une bonne qualité , un sable très fin & très blanc , qui m'a paru être lui-même un verre atténué , qui a été autrefois préparé par la Nature en grandes masses compactes dans le sein des montagnes , brisé ensuite par des crises , atténué par des frottements , amoncelé par des fluctuations , & contenu dans des dépôts.

L'intérieur des fours de cette Verrerie est construit avec des briques composées d'une terre blanche qui se tire du territoire de Briele , près de Troyes en Champagne. Cette terre , mêlée avec du sable blanc , prend une semi-vitrification comme la porcelaine , & résiste puissamment au feu. Les pots à verre sont composés avec la même terre , mais préparés avec plus de précautions. Les vieux pots , ainsi que les briques qui proviennent de la démolition des fours , sont pilés sous une meule verticale pour rentrer dans les compositions nouvelles.

Nous avons vu dans cette Verrerie une manœuvre bien abusive,

abusive ; ce sont des fours uniquement occupés à sécher du bois , & dans lesquels on en consomme une cinquième partie pour sécher les quatre autres , tandis qu'il y a tant d'espace sur les fours pour en faire sécher immensément sans consommation.

L'on a construit nouvellement à Azerailles un fourneau & un martinet. L'on y traite deux espèces de mines quartzeuses ; l'une en feve , & l'autre en roche , qui donnent un foible produit , parceque ces mines sont mal préparées. L'Entrepreneur ne connoît pas les premiers éléments des forges.

*Résumé des principales Observations contenues
en ce Mémoire.*

J'AI supprimé dans ce Mémoire la description des lieux & des travaux des mines d'une infinité de Manufactures , & toute la partie géographique qui n'avoit point de trait à mon but , ainsi que la partie de mon voyage dans la plaine d'Alsace , ne voulant pas rompre la chaîne des montagnes des Vôges Lorraines , Francomtoises & Alsaciennes , que j'ai quittée en rentrant dans la Lorraine Françoisse. Il est nécessaire actuellement de résumer les principaux faits contenus en ce Mémoire , de rapprocher mes observations , & de terminer , par l'exposition des idées qu'elles m'ont fait naître , par les réflexions qui en sont des suites , & par les conjectures que j'en ai tirées.

J'ai observé , 1°. que toute la vallée de Marne , depuis Bayard jusqu'à Chaumont , étoit bornée par des côteaux dont le massif étoit composé de pierres calcaires formées par dépôt en couches horizontales ; que le parallélisme de ces couches étoit interrompu , particulièrement près de Joinville , par une catastrophe qui avoit causé un affondrement qui avoit précipité le massif du coteau , & qui sembloit annoncer des charbons de terre. Je dois ajouter que depuis

Bayard, en descendant la Marne, jusques vers Château-Thierry où commencent les grès, les massifs des côteaux sont aussi calcaires, même cretacés.

2°. Qu'en tirant sur la gauche à l'Est vers les sources de la Meuse, les pierres sont pyriteuses & pètries de coquilles. En général, le passage des terres calcaires aux apyres est toujours une pierre fusible, telle le filix ou la pyrite. Au levant de la Champagne, c'est la pyrite; & à l'extrémité de la province, au couchant, c'est le filix.

3°. Qu'à Bourbonne & ses environs, le système général des pierres & des eaux participe d'un principe séléniteux qui y forme différentes couches de sélénite pure & d'alabastrite; que les eaux chaudes de cet endroit poussent régulièrement des bulles d'air qui soulèvent les eaux & crevent avec bruit dans des espaces périodiques de temps de cinq minutes de durée. J'ai donné le poids & la chaleur spécifique de ces eaux; ainsi que les produits de leur analyse.

4°. Qu'en suivant du côté de Bains, on trouve beaucoup de grès homogènes, de grès talqueux, mêlés de plantes pétrifiées; des cailloux roulés quartzeux.

5°. Qu'en tirant à Plombières, & en gagnant ensuite les montagnes, on commence à rencontrer les granits & les roches vitreuses.

6°. Que les eaux de toutes les rivières qui coulent des montagnes, à une lieue desquelles sont situés les Thermes de Bourbonne, Bains, Luxeuil & Plombières, sont d'une couleur rousse ou rembrunie.

7°. Que les rochers qui composent la charpente des hautes montagnes, soit de granits soit de roche fondue, n'ont aucune position régulière; que leurs masses énormes n'observent aucune correspondance avec l'horison; que ces pierres se brisent en tous sens; que les fentes qui les traversent dans toutes sortes de directions, sont ou l'effet de la retraite de la matière fondue en se refroidissant, ou des fractures occasionnées par des secousses violentes, comme par des tremblements de terre.

8°. Que les matières minérales qui remplissent les fentes des rochers y sont comme ayant été fondues, elles s'y trouvent aussi en forme de dépôt ou cristallisées.

9°. Que les métaux ne sont point seuls dans leurs mines, puisque le cuivre, le plomb, l'argent, le fer, l'arsenic, le cobalt, sont souvent confondus; tantôt ils sont minéralisés, tantôt dissous & cristallisés; enfin sous leur forme métallique, tels que l'argent & le cuivre.

10°. Que les granits contiennent des micas qui sont teints des couleurs qui appartiennent aux substances métalliques dont les mines sont dans les environs.

11°. Enfin que les eaux qui distillent dans les galeries des mines de haut en bas, soit par le toit, soit par les parties latérales, forment souvent des courants considérables; qu'en général ces eaux abondent plus après des temps de pluies qu'après les sécheresses, & ce sous cent & deux cents toises de massif.

D'après le résumé de ces observations, je pense que la vallée de la Marne & les parties limitrophes jusqu'à l'empiètement des hautes montagnes, ont été long-temps couvertes par les eaux de la mer qui y ont déposé successivement leur limon, qui a composé les bancs de pierre calcaires de différente épaisseur & qualité; qu'en tirant du côté de Nogent & Montigny-le-Roi, vers les sources de la Meuse, les nombreux coquillages que l'on y rencontre annoncent une grande destruction d'animaux dont la partie muqueuse s'étant développée & changée en acide, s'est jointe à la partie phlogistique, d'où il est résulté une combinaison sulfureuse qui a déterminé la formation des pyrites; que ces pyrites, en se décomposant dans des terres calcaires mêlées de parties vitrescibles très atténuées, ont formé le gyps que l'on trouve à Bourbonne & dans les environs; que les grès que l'on rencontre en suivant sont le produit des roches-fondues qui ont été brisées & amoncelées, ensuite réunies en des masses solides & dures, par la pénétration de l'eau qui charioit des par-

ticules de cette même substance très atténuée, même dissoute; que les granits micacés sont des fragments de quartz brisé, qui ont été entraînés confusément avec des particules talqueuses, colorés par les métaux dont ils ont été extraits par la fusion; peut-être même ces micas talqueux contiennent-ils des parties élémentaires de ces mêmes métaux, telle la limaille de nos fourneaux à fer, qui est un mica noir ferrugineux; que les roches vitreuses de diverses couleurs ne sont que des matières vitrifiées par le feu des Volcans qui a opéré, soit la métallisation de diverses substances métalliques qui étoient unies confusément aux matières de la composition de ces roches, soit seulement une fusion de plusieurs substances métalliques de différentes espèces combinées, lesquelles se sont rapprochées suivant leur affinité & leur rapport respectif, & se sont logées dans les intervalles que la matière en ébullition leur a permis d'occuper; que le fer occupe toujours la partie supérieure des filons des mines métalliques, parcequ'il est décomposé & forme, à proprement dire, la scorie de cette fusion souterraine, laquelle scorie, tant par le rapport du poids spécifique du fer avec les autres métaux, que par la raréfaction de la substance scorifiée, devient plus légère; enfin que la substance, que l'on appelle roche pourrie, est formée par des matières qui n'ont point subi la vitrification dans le temps de la crise générale & locale.

J'ai remarqué que toutes les directions que prennent les filons métalliques dans les entrailles de la terre, étant une suite des opérations du feu, sont imitées par nos fourneaux de fonderies des forges. Le loup, ou cette masse de matières vitrifiées & métalliques, dont j'ai donné la description dans le *Mémoire sur l'Amiante ferrugineux*, est une des preuves de ce que j'avance, preuves mille & mille fois répétées, c'est-à-dire, toutes les fois que l'on veut jeter les yeux sur ces sortes de masses qui résultent de la vitrification des matières employées à faire le creuset des fourneaux de fonderies, dans lesquelles on distingue une ma-

rière vitreuse, brune, jaune, blanche ou verdâtre, qui est ou transparente ou opaque, se brisant en tous sens sans affecter de forme régulière, & qui est absolument analogue à ces roches vitreuses qui enveloppent les métaux dans le sein des montagnes.

Dans ces masses qui se trouvent au fond des fourneaux à fer après un fondage d'une certaine durée, sur-tout si on a employé, pour faire le creuset, un sable fusible mêlé d'argille, on trouve comme dans le massif des montagnes, tantôt une couche horizontale de métal, tantôt un bouillon qui n'a de communication avec un autre que par un filet délié, ou par une feuille très mince. Ici le fer est logé dans les fentes de cette matière vitreuse, sans observer d'autre direction que celle que le hasard ou les circonstances ont déterminée. Toutes ces observations particulières me déterminent à croire, que toute cette chaîne de montagnes, qui renferment dans leur sein tant de filons de mines métalliques, ont été embrasées par des volcans; ce qui est attesté par les laves que j'ai trouvées dans les ravins élevés des montagnes de Sainte Marie, & par la substance vitreuse des roches; que ces volcans sont de l'antiquité la plus reculée; que la mer a succédé à leur embrasement, & en couvrant ces contrées d'un élément plus puissant que le feu par son volume, a fait cesser la plus grande partie de l'embrasement; que le principe qui a allumé ces volcans dans leur origine n'étant pas détruit radicalement, il subsiste encore dans la base de ces montagnes un foyer qui communique sa chaleur à des eaux souterraines qui filtrent dans son voisinage, principe qui est celui de la chaleur des Thermes de Bourbonne, de Bains, de Luxeuil, de Plombières & de Chaude Fontaine, au-dessus de Remiremont.

L'on ne peut douter que la couleur rousse qui s'observe constamment dans les eaux de toutes les rivières qui circulent autour de ces eaux chaudes, a pour cause des mines de charbon de terre, délayées dans les sources de ces rivières qui ne tiennent point leur couleur de la réflexion de celle

des substances qui composent leur lit & leurs bords, ni des matières qu'elles charient dans leur débordement; car elles conservent constamment cette couleur, lorsqu'elles sont les plus limpides & puisées dans des vases sans couleur. Ce sont sans doute ces mines de charbon dont plusieurs branches paroissent au dehors de la terre près de Luxeuil, & de Belfort, qui alimentent le foyer de ces eaux.

Je suis persuadé que le système qui admet des courants d'eaux chaudes, circulant comme des zones dans l'intérieur de la terre, est démontré faux par la position de tous les Thermes de l'Europe, qui suivent plutôt le gissement des chaînes des montagnes, qu'une direction régulière. C'est une erreur grossière d'assurer que les eaux des pluies ne pénètrent pas plus de trois pieds de profondeur dans l'intérieur de la terre, & qu'en conséquence les sources des fontaines ne proviennent point des eaux pluviales qui s'amassent dans les cavernes des montagnes; qu'au contraire les sources ont pour principe des eaux élémentaires de l'essence de la composition du globe, renfermées dans l'intérieur de la terre, lesquelles sont poussées à sa surface par une force centrifuge imprimée ou par la chaleur centrale, ou par le mouvement de rotation. Pour détruire ce sentiment, qui a encore quelques partisans, il suffit de faire quelques voyages dans l'intérieur de la terre; l'on y voit des suintements & des courants d'eau qui se précipitent de la surface du globe, & y remontent par les loix de l'hydrostatique; courants qui ne sont formés que par les eaux pluviales & par les neiges fondues qui, filtrant à travers les premières couches de la terre, s'infilent dans les fentes des rochers, & se rassemblent dans des cavernes souvent immenses. J'en ai parcouru d'une demi-lieue d'étendue, dont le plafond, formé par des bancs de rochers énormes, inclinés les uns sur les autres, transudoient continuellement une eau limpide-spathique dont la partie pierreuse se congeloit en cristallisations magnifiques; & les portions, purement aqueuses, se rendoient dans un antre profond, comme dans un magasin immense qui fournit sans doute plusieurs sources dans les vallées voisines,

J'ai remarqué en général que sur les montagnes, les angles de toutes les productions sont plus aigus que de celles des plaines où les formes s'arrondissent. Les hommes montagnards ont les traits saillants, prononcés fortement ; les muscles marqués, la peau épaisse, grenue, le teint brun ; leurs femmes sont sveltes ; elles ont les membres grêles, les os des épaules, du menton, des pommettes & des hanches, saillants. Les feuilles des arbres & des plantes des montagnes sont plus découpées que celles qui croissent dans les vallées profondes & les plaines. En général toutes les parties extérieures des productions des montagnes tendent à former des angles, tandis que dans les plaines elles concourent à former des arcs ; parceque les angles s'émoussent.

Je finis par des réflexions sur les avantages que l'on retire de la fréquentation des montagnes.

A mesure que l'on s'élève sur le rempant des montagnes, & que l'on gagne la cime de ces groupes immenses de rochers qui attestent l'antique existence de la terre, & semblent élever leur tête orgueilleuse dans la haute région des airs, on sent son ame s'aggrandir par la contemplation de la Nature qui se multiplie sous nos yeux : avide de scruter toutes les merveilles que l'on découvre, on devient malgré soi Astronome, Géographe & Naturaliste. Le Ciel, entièrement découvert, déploie de toute part le spectacle majestueux de tous les corps célestes, dont la vive lumière embellit les objets qu'elle frappe, & nous en transmet l'idée par un sentiment dont elle est le principe ; leur marche constante & leur révolution périodique, en divisant les parties du temps, reglent le cours de nos opérations. Elevé sur ces colonnes de l'Univers, l'on découvre l'hémisphère presque entier, comme une famille immense composée de Villes, de Bourgs & d'une multitude de lieux habités que l'on réunit sous un point de vue enchanteur. L'on juge la situation de ces sociétés, l'on distingue leur distance fictive, réelle & respective, leur alignement & leur correspondance. De toute part l'on entend jaillir des sources qui forment ici

des cataractes qui précipitent leurs ondes écumeuses & fumantes du haut des roches dans des antres si profonds, qu'une partie est repompée par l'air avant que le reste de leur colonne ait achevé sa chute; là ce sont des cascades qui semblent animer les rochers par les mouvements accélérés de leur course entrecoupée, & par le bruit de leurs eaux, répété mille fois par des échos éternels. Ces eaux se réunissent pour former des lacs, des rivières, des fleuves distribués sur la surface de la terre pour perpétuer sa fécondité & fournir à nos besoins. La Nature déploie à nos yeux ses richesses aussi variées qu'inépuisables; elle est toujours prête à nous initier dans ses mystères, lorsque nous la consultons avec circonspection, & que nous l'écoutons avec attention & sans prévention.

Qui est l'homme, lorsqu'il est parvenu sur le sommet d'une très haute montagne, qui ne sent pas tout à coup s'évanouir, la fatigue telle qu'elle puisse être, qu'il a ressentie pendant la route pénible qu'il a fallu gravir pour y arriver? Au spectacle magnifique qui se présente, il reste immobile; toutes ses facultés intellectuelles sont suspendues, & il ne sort de cet engourdissement que par l'effet de l'enthousiasme qui naît de l'impression que le sublime fait toujours sur les âmes sensibles; alors il réveille tous ses organes, développe toutes ses facultés, & leur service est toujours au-dessous de ses desirs.

L'homme, foible molécule organisée, lorsque suspendu, pour ainsi dire, entre le ciel & la terre, sur la pointe escarpée d'un rocher, il contemple une partie de l'Univers, l'homme, dis-je, sent alors toute l'importance & la dignité de son état, & le néant de son individu; il est persuadé que toutes les choses qu'il découvre au loin & au-dessous de lui, sont de son domaine; il ne desire rien, parcequ'il ressent le plaisir de la domination & de la propriété: il voit l'orage se former sous ses pieds, la foudre briser les nues qui obscurcissent & inondent les plaines, & y portent la frayeur, la mort & la désolation, tandis qu'il jouit de la sérénité

férenité d'une lumière pure, & que les vents temperent l'ardeur des rayons du soleil qui prolonge son cours pour augmenter la durée de sa jouissance & de sa satisfaction.

C'est sur les montagnes, que doivent habiter les Physiciens, les Poetes, les Peintres, les Musiciens, les Législateurs, enfin tous ceux dont les productions émanent du génie, & qui doivent exprimer fortement les choses; ou du moins ils doivent les fréquenter souvent, pour en rapporter le feu du génie, le germe des talents, & des connoissances utiles.



OBSERVATION

SUR LA VIPERE.

Sous les climats brûlants de l'Afrique & de l'Amérique, la classe des serpents est aussi nombreuse qu'elle est redoutable par la force, la voracité & le venin mortel de leurs différentes especes. Sous le Ciel tempéré de l'Europe, nous n'en connoissons que quatre sortes, qui sont la vipere ordinaire, l'aspic des Modernes, l'orvet & la couleuvre. La seule vipere est venimeuse, encore n'emploie-t-elle ses armes offensives que pour saisir la proie nécessaire à sa nourriture, & pour défendre son existence. L'aspic est méchant pour défendre sa vie & sa liberté; il mord à plusieurs reprises jusqu'au sang celui qui veut la lui ravir; mais il n'injecte dans les blessures qu'il fait, aucune liqueur dangereuse; il ne résulte jamais de sa morsure plus grand mal que celui d'une piquure d'épingle. L'orvet est un joli petit serpent qui ne peut mordre, parcequ'à peine ses dents surpassent ses gencives; qu'il a la gueule très petite; qu'il est d'une humeur douce & susceptible d'être apprivoisé. La couleuvre mord rarement; encore plus rarement peut-elle blesser jusqu'au sang, parceque ses dents sont très petites & recourbées en arriere.

La terreur qu'inspire la seule idée de ces reptiles, n'est donc pas fondée; elle ne prend sa source que dans le vice d'une mauvaise éducation qui inspire des préjugés, & fomente des erreurs dont l'homme est si souvent le jouet & la victime. Nous pouvons, par notre propre expérience, rassurer les esprits prévenus sur les prétendus risques que l'on court en s'approchant de ces serpents, particulièrement l'aspic, l'orvet & la couleuvre, & indiquer un remede prompt & assuré, que l'on peut se procurer soi-même dans le cas où l'on seroit mordu par une vipere dans l'instant de l'accident.

L'aspic que nous connoissons n'est pas probablement celui des Anciens, qui étoit si redoutable. Les descriptions que l'on nous en a laissées ne conviennent point à l'espèce de notre climat. Celui qui se rencontre sur nos côtes & sur nos montagnes est grêle, de dix-huit à vingt pouces de longueur, d'environ dix lignes de diamètre, d'une couleur grise verdâtre, plus uniforme que celle de la vipère & de la couleuvre, quoique légèrement tictée de points rembrunis. J'en ai attrapé plusieurs, & en ai été mordu plus de dix fois, même jusqu'au sang, sans que la plaie m'ait causé d'autre douleur que celle d'une piquure d'épingle; elle n'a jamais été suivie d'enflure locale, & s'est guérie sans aucun topique. C'est donc inutilement qu'un Curé, dans les papiers publics, a publié un remède spécifique contre la morsure de ce serpent. Et peut-être ce Pasteur ne connoît-il ni la vertu du remède, ni l'aspic; c'est entretenir mal-à-propos le public prévenu & instruit, dans l'idée d'un mal qui n'existe pas, en lui indiquant un remède pour le guérir.

L'orvet ou orvert, ou serpent aveugle, est si doux qu'il caresse celui qui l'attrappe; il le leche avec sa langue à trois filets; il s'entortille autour de sa main; & si on le force dans ses replis, il se casse net; il est ordinairement de neuf à douze pouces de longueur, de sept à huit lignes de diamètre, de forme presque cylindrique, ayant la tête peu dégagée du reste du corps, les yeux petits, mais très clairvoyants, quoiqu'il ait été appelé aveugle par ceux qui ne se donnent pas la peine d'examiner les choses; car quoique bien moins volumineux que la taupe à tous égards, il a les yeux aussi grands; sa robe est de couleur vineuse, tiquetée de gris & de blanc, moins foncée sous le ventre que sur le dos, comme tous les serpents; sa queue est obtuse, & l'on en trouve beaucoup qui l'ont tronquée, parcequ'ils en ont perdu une partie. Il n'est point de fable que le menu peuple n'ait débitée gratuitement sur ce joli petit serpent, jusqu'à dire qu'il est capable de défarçonner un cavalier quoiqu'il soit aveugle. Il faut être soi-même bien aveugle pour se

repâitre de pareilles chimères. J'ai fait ce que j'ai pû pour me faire mordre par l'orvet, jamais je n'y ai réussi.

La couleuvre est le plus gros de nos serpents d'Europe. J'en ai vu qui avoient jusqu'à cinq pieds de longueur, & un pouce & demi de diametre; elles fuient devant l'homme en sifflant; toutes traversent les rivières, ayant la tête élevée en formant des spires multipliés avec leur corps; cependant il y en a qui habitent plus particulièrement les eaux. J'en ai trouvé qui dormoient dans un ruisseau clair au soleil sous un pied d'eau, & les en ai tirées à la main. Elles se plaisent beaucoup dans les endroits humides & chauds; elles sont très communes dans les forges à fer; elles se fourrent dans les paillasses des couchettes des ouvriers, en sortent pour dormir à côté d'eux ou sur eux-mêmes, montent sur les toitures des halles, nichent près des foyers. En détruisant un pont construit en bois, recouvert de beaucoup de terre près d'une affinerie, j'ai trouvé, dans le printemps, plus de quinze cents œufs de couleuvre, attachés les uns aux autres par pelotons: j'en ai trouvé une pareille quantité dans un remblais du terre-plein d'un fourneau, entre la bure & les batailles. Quoique l'habitude de voir fréquemment ces reptiles aguérissè quelques-uns de nos ouvriers, plusieurs en ont de grande frayeur, & les font rôtir quand ils en peuvent attrapper; cependant la grande facilité avec laquelle ils voient que je saisis les couleuvres vivantes, en en prenant plusieurs à la fois, les familiarise avec ces reptiles, & les guérit d'une peur qui est toujours une maladie qui peut avoir des suites; quoiqu'elle ne soit pas fondée. Je me suis fait mordre cent & cent fois par de grosses couleuvres, sans qu'il soit sorti du sang, & que j'en ai souffert le moindre mal. Les couleuvres à collier, dans le printemps & l'automne, répandent une odeur si forte & si désagréable, qu'elles se font sentir à trente pas à la ronde. On devrait faire la chasse aux couleuvres pour les manger; car lorsqu'elles sont cuites en matelotte, elles font un mets qui n'est point désagréable & qui est sain.

La vipere est un serpent de moyenne grandeur; il en est peu qui surpassent vingt-quatre à trente pouces de longueur & un pouce de diametre. Comme leur morsure peut avoir des suites dangereuses, il faut les connoître pour les distinguer des autres serpents, & savoir quels sont les remedes les plus simples, les plus faciles & les plus prompts à administrer pour guérir sa morsure. La vipere se distingue de la couleuvre & des autres serpents, en ce qu'elle est plus courte que la couleuvre, plus ramassée, qu'elle a la queue plus pointue, & le bout du museau tronqué & relevé; que son corps est chamarré de taches qui sont disposées en chevrons brisés, bien plus rembrunies que le fond de la couleur de leur robe, qui est quelquefois blanchâtre, plus ordinairement d'un gris verd sombre rembruni.

La vipere rarement mord l'homme qui l'apperçoit, car elle fuit. J'ai vu un homme en apporter trois grosses dans ses mains nues à la maison; il les remit à une personne qui les reçut de même, & les tint très long-temps jusqu'à ce que j'arrivasse. J'avoue que je fus saisi d'effroi lors que j'apperçus ces viperes, respectant, pour ainsi dire, l'imprudente confiance de ceux qui leur prodiguoient des caresses; & j'eus besoin de toute la prudence possible pour ne pas faire appercevoir d'un côté le danger, & de l'autre pour ne pas le rendre effectif.

J'ai fait, pendant deux ans, une exploitation dans un bois situé sur le pendant d'un côteau élevé, exposé au midi près de Joinville en Champagne. Il y avoit dans le côteau une si grande quantité de viperes, que j'en ai vu sortir plusieurs fois trois & quatre, des brassées de bois à charbon que le charbonnier prenoit dans les cordes pour le poser dans sa brouette. Aucun ouvrier, employé à l'exploitation de ce bois, ni leurs chiens, n'ont eu aucun accident.

Il ne faut pas conclure de ces faits que les viperes de ces cantons ne sont pas venimeuses; car j'ai fait des expériences sur des chiens qui m'ont prouvé qu'étant irritées, elles mordoient, & que leurs morsures ont eu les suites les plus tragiques & les plus complectes.

La vipere emploie particulièrement ses armes & son venin pour faire mourir la proie qu'elle est obligée de chasser pour sa subsistance. J'ai vu dans un bois, sur une place à fourneau, une vipere s'élancer sur un oiseau (le pinçon, fringilla), le saisir par la tête. Dans l'instant je tuai la vipere, en la coupant avec une hachette; mais l'oiseau étoit déjà mort; la vipere lui avoit passé ses deux dents à crochet par les yeux. S'il paroît étonnant qu'un oiseau qui a tant d'avantage pour s'élever rapidement dans les airs, pour se soustraire à la poursuite d'un reptile qui ne peut quitter la terre, en devienne la proie, il doit l'être encore plus de voir un poisson, une anguille, poursuivre & saisir un oiseau. J'ai trouvé dans le ventre d'un martin-pêcheur qui a le vol assez rapide; mais apparemment que l'anguille l'avoit guetté au moment où cet oiseau vole à la surface de l'eau pour pêcher les petits poissons qui s'élèvent quelquefois hors de l'eau.

J'ai vu une petite vipere attraper une souris pesant un tiers plus qu'elle. Je saisis les deux petits animaux par le bout de la queue, & j'essayai inutilement de les séparer; la souris mourut, & la petite vipere ne lâcha pas prise.

Lorsque la vipere est chassée, & qu'elle ne peut échapper aux poursuites qu'on lui fait, sur-tout si elle se sent blessée, alors elle entre en colere, & se jette sur son ennemi, lui imprime une morsure profonde, dans laquelle elle distille un venin d'autant plus terrible, que le sujet qui le reçoit a les fibres & le système nerveux irritable, & le sang disposé à la coagulation.

Si le séjour de la campagne est favorable à l'Observateur qui veut se livrer à de profondes méditations, il lui offre, dans l'économie rustique, des occasions de dissipations utiles & nécessaires pour relâcher, de temps en temps, les fibres tendues par une étude trop continuelle. J'allai un jour, en 1757, visiter mes moissonneurs, & partager la gaieté qu'inspire une bonne récolte : c'étoit sur le plat d'un coteau bordé d'un côté par un bosquet, & d'un autre par un terrain inculte où il croît des génievres. J'excitai les jeunes gens de la

Bande à me régaler de quelques chansons champêtres : bientôt le chœur cessa, & je vis s'élever du trouble dans le centre. J'y courus : c'étoit une vipere qui, en s'échappant de dessous la faucille, avoit effrayé deux jeunes paysannes, desquelles une l'avoit voulu tuer avec son sabot. Je tâchai de saisir la vipere près de la tête ; mais elle s'élança sur ma main, & me mordit fortement.

Le crochet droit de la mâchoire supérieure de la vipere me fit à nud une ponction perpendiculaire de deux lignes de profondeur dans le milieu de la seconde phalange de l'index de la main droite du côté du pouce : il en sortit sur le champ du sang abondamment. La nature du reptile, & les suites fâcheuses que sa morsure pouvoit avoir, me firent faire dans l'instant mille réflexions. Isolé dans la campagne, je me décidai à faire une ligature au bas du doigt avec un brin de paille d'avoine, qui fut la première chose qui s'offrit. Je suçai la plaie fortement, appuyant de part & d'autre avec les dents incisives pour exprimer tout le sang & la lymphe, espérant qu'ils serviroient de véhicule pour pousser au dehors le venin. De retour à la maison, je renouvelai la ligature avec un fil de soie. Le sang extravasé dans la piquure m'en fit connoître la situation. Je fis de bas en haut, avec la pointe d'une lancette, une légère incision pour dilater la plaie, & faciliter l'issue des humeurs. Il s'étoit élevé, à la partie supérieure du doigt, deux ampoules, telles celles qu'occasionne l'application des cantharides. Je les ouvris ; il en sortit une eau rouille : je sentis aussi des bouilles à la partie antérieure de la voûte du palais : elles étoient, de même que celles du doigt, l'effet de la forte succion, & non du venin de la vipere. Comme dans ma petite pharmacie je ne trouvais plus d'alkali d'aucune espèce, j'appliquai sur la plaie de la cendre ; je l'y laissai contenue avec un linge pendant le temps de mon dîner ; la douleur du palais se passa en mangeant, parce que la mastication des aliments creverent les bouilles. J'eus, pendant le reste du jour, la tête embarrassée ; mais sentant qu'il ne survenoit aucun accident, je lavai la plaie,

& ne mis plus dessus aucune chose : elle s'est réunie sans aucun topique.

Je me servis de cendres, n'ayant pas sous la main aucune autre matiere qui contînt de l'alkali fixe, & avec d'autant plus de confiance que la lymphe animale volatilise l'alkali fixe; que le venin de la vipere est une espece d'acide qui coagule; & que les alkalis, sur-tout le volatil, parcequ'il est plus pénétrant que le fixe, est un spécifique assuré contre l'effet du venin de la vipere, & les accidents de sa morsure. J'en avois acquis une connoissance théori-pratique, par les nombreuses expériences que j'avois faites en 1745, sur un homme qui avoit été mordu à la jambe, & en 1743 & 1744, sur plus de vingt chiens que j'avois soumis à des expériences décisives qui prouvoient que le venin agissoit très promptement, leur causoit des stupeurs, des vomissements, des abcès qu'ils rendoient par les narines, des convulsions, & enfin la mort si on ne leur donnoit aucuns secours; que si on mettoit un intervalle entre la morsure & le remede qui étoit l'alkali volatil en liqueur pure ou unie à l'huile de succin dans l'eau de Luce, les accidents s'aggravoient; que si dans l'instant on leur versoit sur la plaie de l'eau de Luce, & qu'on leur en fit prendre intérieurement à plusieurs reprises, il ne leur arrivoit souvent aucun accident.

J'ai vu des hypochondriaques, des gens vaporeux mordus par des viperes, & malgré des secours prompts & bien administrés, en ressentir des accidents très graves qui les ont réduits aux dernieres extrémités. Je crois que s'ils avoient eu le courage (quoiqu'il en faille bien peu) de fucer leurs plaies fortement, le venin de la vipere n'auroit pas eu le temps de communiquer à la masse du sang, d'y porter l'épaississement & le trouble dans tout le système nerveux. Ce remede, si simple, si facile à s'administrer, ou par soi, ou par d'autres lorsque la bouche ne peut se porter sur la partie offensée, est un remede des plus sûrs & du plus grand effet. La dilatation de la plaie n'est peut-être pas indispensable : elle peut être utile; & ceux qui n'ont point de lancette, ont des

des canifs, des ciseaux, des aiguilles avec lesquelles on peut faire la même opération; par-tout il y a de la cendre, qui, peut-être non plus, n'est pas nécessaire après une forte succion. Il n'est donc personne qui ne puisse éviter les suites fâcheuses de la morsure de la vipere.

Comme tous les animaux, & en général comme toutes les productions de la Nature, la vipere est sujette à produire des monstres : j'ai vu une jeune vipere de huit pouces de longueur, qui avoit une seule queue d'où sortoit deux corps ayant chacun une tête; le tout étoit bien conformé & bien proportionné. La queue seulement étoit un peu plus forte à la jonction des deux troncs.

L'on fait combien les esprits animaux de la vipere conservent une espece de vie après la séparation de la tête du reste du corps. J'ai vu des têtes enfilées avoir encore, après vingt-quatre heures de séparation, le mouvement d'oscillation de la mâchoire, & mordre les corps qu'on leur présentait.

La vipere tire son nom, qu'elle a commun avec beaucoup d'autres serpents, tel le boccininga, de ce que, comme eux, elle produit ses petits vivants. J'en ai beaucoup ouvert de pleines : je n'ai jamais trouvé plus de quinze vipereaux dans leur ventre; cependant on dit que la vipere en porte jusqu'à trente,





M É M O I R E
D'ARTILLERIE,
SUR UNE NOUVELLE FABRIQUE
DE CANONS DE FONTE ÉPURÉE,
OU DE RÉGULE DE FER.

Ferrea Lodoïci victricia fulgura fundam.

1. **D**EPUIS l'invention de la poudre, l'Artillerie est devenue la partie la plus essentielle de l'art de la guerre. Elle forme aujourd'hui une science divisée en deux parties; l'une s'occupe de l'art de composer les pieces que l'on nomme *bouches à feu*; l'autre s'étudie à en diriger l'effet. Cette dernière n'est point de mon objet: je ne m'occuperai dans ce Mémoire que de la fonte des canons.

2. Les bouches à feu les plus ordinaires sont de deux sortes, qui sont les canons & les mortiers: ces pieces sont composées de différents métaux; l'on en fait de cuivre de rosette, de laiton, de bronze, de fonte de fer, de fer battu, mariés ensemble. Le cuivre de rosette est un métal mou, très ductile & peu dense; les pieces qui en sont composées se déforment promptement par l'effet du tir, tant par l'explosion de la poudre, que par l'effort du boulet; & lorsqu'une batterie de ces canons est exposée aux coups de l'ennemi, les boulets qui les choquent les dégradent bientôt au point d'être hors de service. L'on a remédié à cet inconvénient, en composant un alliage de plusieurs métaux combinés, tels le cuivre, le zinc & l'étain, lesquels se péné-

trant l'un l'autre, forment une masse plus dense, plus dure, conséquemment capable de résister à de plus violents efforts. Mais l'étain, mêlé dans la composition du bronze, cede facilement à l'impression d'une vive chaleur; il se détruit, & entraîne la dégradation des autres métaux auxquels il est allié; d'où il arrive que le calibre des pieces s'élargit, que la charge se chambre, & que la lumière se dilate & se déchire après très peu de service. On remédie bien actuellement au dernier inconvénient, en forant une lumière dans une masse de rosette scellée à vis dans le vif de la piece: mais on ne peut corriger la qualité aigre que donne l'étain à tous les métaux auxquels il est uni, tant à cause de la partie arsénicale qu'il contient, que parcequ'il défunit l'aggrégation des molécules des autres métaux, en s'interposant entre elles sans faire une liaison intime en raison de son peu d'affinité. C'est un corps hétérogene qui affoiblit la liaison, ce qui rend les pieces de bronze promptes à crever. Ces considérations ont fait supprimer, dans quelques fonderies, l'usage de l'étain; & l'on y coule les pieces avec du laiton. Cet alliage, en proportion différentes, paroît être la plus solide & la plus propre des matieres pour la composition des canons, parceque jusqu'alors on n'a pas connu l'art d'en fabriquer avec du fer battu, qui réunissent toutes les propriétés dont ils sont susceptibles, lesquelles sont nécessaires pour le service & pour la sûreté. Ce seroit donc rendre un service important à l'Etat, que de trouver les moyens de composer des canons de fer qui aient toutes les perfections que l'on pourroit desirer; & ce service seroit d'autant plus avantageux, que le cuivre & le zinc, avec lesquels on compose le laiton, sont deux métaux qui nous sont, pour ainsi dire, étrangers. Car quoique nous ayons nombre de mines de cuivre en France, leur produit ne peut fournir à nos besoins; & nous sommes obligés de tirer de l'étranger la majeure partie du cuivre employé dans nos arts. Le zinc est encore moins connu en France, quoiqu'il soit possible d'en tirer beaucoup de nos mines de fer, ainsi que je l'ai détaillé dans mon *Mémoire*

sur la découverte de la Cadmie des forges. Mais nous avons du fer en abondance, & susceptible de la meilleure qualité, en employant des procédés analogues aux caractères des différentes mines, ce que j'ai prouvé dans mon *Mémoire sur l'Unité du fer.*

3. La disette du cuivre, son grand prix, les dangers fréquents de la mer, ont fait recourir à la fonte de fer, particulièrement pour l'Artillerie marine, pour en fondre des canons & des mortiers : mais on a porté si peu de précaution dans le choix des mines & dans l'art de les fondre, pour détruire, autant qu'il est possible, la qualité aigre & fragile du demi-métal qui en résulte, que l'on en compose des canons qui sont tarrés de tous les vices de la matière dont ils sont composés. Aussi crevent-ils bientôt, & tuent ou mutilent les hommes employés à leurs services, quand même on multiplieroit la résistance par les masses. Je vais analyser les défauts de ces pièces, & ensuite chercher les moyens de les éviter, & de fondre des canons de fonte de fer, susceptibles de résister aux plus violents efforts.

4. Pour exprimer les choses par des noms qui leurs soient propres, & ne pas les confondre, j'appellerai *matte de fer*, la fonte crue & blanche; *fonte de fer*, la fonte grise qui est plus épurée; *régule de fer*, la fonte de fer qui a été épurée par une nouvelle fusion & par la macération; enfin *fer*, le fer battu. Je rejette l'expression de *fer fondu*, parcequ'elle répugne. J'ai détaillé les raisons physiques de ces dénominations dans mon *Mémoire sur les Métamorphoses du fer.*

5. Toutes les mines de fer peuvent donner, il est vrai, un fer de bonne qualité; mais ce n'est pas par un premier travail ordinaire, que l'on en obtient de tel des mines aigres : il faut préparer les minerais, les combiner après en avoir étudié le caractère, leur joindre des fondants & des correctifs, & les affiner une ou plusieurs fois, suivant qu'ils sont plus ou moins impurs, & relativement à la qualité du charbon que l'on emploie.

6. La fonte de fer, produite des mêmes mines, & par les mêmes procédés, n'est jamais de la même qualité dans toute la durée d'un fondage; elle varie du blanc au noir, & du doux à l'aigre, par toutes les nuances intermédiaires, suivant la juste proportion du degré de chaleur avec la quantité de minerai employé, indépendamment des accidents du travail, & de ceux amenés par les circonstances qui naissent, & qu'il n'est pas toujours au pouvoir des hommes les plus experts & les plus attentifs d'éviter. Je dis plus : une masse de fonte de plusieurs milliers en bain n'est pas, dans sa totalité, de la même qualité. Que l'on se rappelle que la réduction de la mine de fer ne se fait point par partie séparée, mais par une continuité d'action. Le bain reçoit continuellement, pendant douze ou vingt-quatre heures, la fonte à mesure qu'elle y tombe, au-dessous de la tuyère; en sorte que lorsque l'on perce le fourneau pour couler, celle du fond du bain a séjourné depuis la dernière coulée jusqu'à ce moment; au lieu que celle de la surface ne fait que d'y arriver. Elle n'a donc pu, en si peu de temps, s'épurer des parties hétérogènes : au contraire, celles qui se séparent de la fonte qui occupe le fond du creuset, en s'élevant à la surface en raison de leur plus grande légèreté, augmentent la masse des impuretés de celle qui occupe le dessus du bain. Cette fonte n'est donc ordinairement que de la matte, parce qu'elle n'a point acquis le degré de perfection nécessaire. Cet accident est prouvé lorsque l'on coule des enclumes pour les forges. Ces enclumes sont des tas d'environ dix-huit pouces de face, & du poids de deux mille deux à quatre cents : la partie inférieure est bien plus douce & plus tendre que la partie supérieure; conséquemment la masse totale de la fonte d'un bain n'est point homogène. Cet accident est encore très sensible lorsque l'on coule sur le sable des plaques de fonte. Celles qui sont coulées les premières avec la surface du bain sont très souvent plus fragiles; elles fleurissent, levent la croûte; tandis que celles qui sont coulées avec le fond du bain épuisé avec les cuillers, sont d'un grain plus ferré, plus fin, & d'une très grande solidité.

7. Un fourneau de fonderie de forges, construit sur les dimensions ordinaires, ne contient que deux mille cinq cents de fonte en bain au plus; encore n'est-ce que lorsque l'ouvrage ou le creuset a été entamé & qu'il s'est déformé en s'élargissant. Conséquemment pour couler de grosses pieces d'artillerie, un fourneau de cette espece est insuffisant, & d'autant plus que toute la masse du bain ne peut entrer dans le moule, puisque les rigoles, les jets, les évents & la masselote, en absorbent plusieurs quintaux. On est donc forcé de construire plusieurs fourneaux qui, fondant séparément des masses de fonte distinctes, fournissent en commun la quantité de matiere nécessaire pour couler un canon. Le seul avantage qui résulte de ce moyen est d'avoir une quantité suffisante de fonte : mais les pieces qui en sont fondues sont-elles d'une qualité requise? J'affirme que non, & qu'il est physiquement impossible qu'elles le soient, parceque la matiere de cette composition, premièrement n'est pas épurée suffisamment dans chaque fourneau, comme je l'ai démontré; secondement parcequ'il est aussi physiquement impossible que la fonte de chacun des fourneaux employés à fournir leur contingent respectif, soit absolument de même qualité. Il résulte de ce mélange une masse de fonte composée de parties dissemblables hétérogenes, qui ne peuvent former une liaison intime, principe nécessaire à la résistance que les canons doivent opposer à la force de l'explosion & des frottements, qui ont d'autant plus de prise sur ces pieces, que dans le tir les coups sont répétés à quelques secondes de distance, principalement sur mer.

8. L'hétérogénéité de la matiere des canons coulés avec la fonte de plusieurs fourneaux, a été reconnue en en faisant scier par tronçons; on y voyoit distinctement les colonnes séparées, formées par chaque espece de fonte; la liaison n'en étoit que par juxta position, par engrainage; & ce défaut, qui fait crever les canons, est dans l'ordre des choses. Revenons sur les causes.

Nous avons vu plus haut qu'un fourneau ne peut fournir;

pendant un fondage, une fonte d'une qualité toujours égale : des veines de minerai, quoique tiré des mêmes minières, sont souvent de qualité variante ; les minerais sont plus ou moins exactement purifiés par le lavage : les charbons qui diffèrent par leur essence, leur qualité, leur situation ; le jeu des soufflets accéléré ou ralenti par les accidents de la puissance ou des machines ; quelque négligence dans la manœuvre des ouvriers employés à l'administration des charges & du travail ; la dégradation des ouvrages plus ou moins accélérée, enfin la situation de l'atmosphère ; toutes ces causes, que j'ai développées dans mon *Mémoire sur l'Art de fondre les mines de fer avec économie*, occasionnent des accidents différents à chacun de ces fourneaux, dans des temps distincts, qui rendent leurs produits dissemblables entre eux. J'ai suivi le travail de deux fourneaux unis dans la même tour, chargés l'un & l'autre avec les mêmes matériaux mesurés en poids & quantité, également conduits par les mêmes ouvriers ; cependant ils donnoient constamment un produit dissemblable en qualité & quantité ; on ne pouvoit apporter plus de précaution. Le mal est donc inévitable.

9. Les défauts des canons coulés en fonte de fer provenant de plusieurs fourneaux, étant connus, ainsi que leurs causes, on s'est déterminé à construire, dans quelques fonderies, des fourneaux sur des dimensions plus grandes que les fourneaux ordinaires, pour que le creuset pût contenir une plus grande quantité de matière, afin de couler d'une seule goutte la pièce entière. Il sembloit que ce moyen devoit porter dans le travail la perfection désirée ; mais non, il subsiste toujours, dans les pièces qui en proviennent, un vice que ce moyen ne pourra détruire, parceque la fonte, produite avec la mine immédiatement, non seulement ne peut-être continuellement d'une qualité égale, mais encore, comme je l'ai démontré, la masse d'un même bain n'est jamais homogène, & la fonte provenant d'un fondage avec la mine immédiate, n'a pas assez de solidité. D'ailleurs ces fourneaux immenses sont de grands consommateurs, dont il est très

difficile de bien régler le régime, & de prévenir les accidents.

10. En vain a-t-on voulu augmenter la résistance de la fonte, en composant l'ame des pieces avec du fer, & en formant, autour de la chemise de fonte, des cordons de fer placés à ce dessein dans le moule avant de les couler : le fer & la fonte sont deux matieres qui n'ont pas assez de rapport pour s'unir. Ces substances métalliques sont dans des situations si différentes, qu'elles sont inalliables; on ne peut, par aucun moyen, les souder parfaitement ensemble. M. de Jonville, Officier de marine, a cru y avoir réussi par l'intermede *du foie de soufre*; mais cette substance est l'agent le plus destructif du fer, il ne peut se souder à la fonte qu'en détruisant son nerf, & en le réduisant lui-même à l'état de fer minéralisé : alors ses parties ont moins de liaison & moins de consistance que la fonte. Qui est-ce qui ne connoît pas l'effet de l'action du soufre combiné avec le fer ? Au surplus le fer qui est placé dans le moule pour être enveloppé de fonte, repousse celle qui vient pour s'appliquer dessus pendant la coulée; & la retraite respective & différente de ces deux substances, les défunit & les écarte dans le refroidissement, ce qui fait qu'elles n'ont pas seulement une union par contiguité : d'ailleurs la fonte aigrit le fer & l'approche de l'acier ainsi que le cuivre; car il y a certains fers qui s'acèrent en les trempant plusieurs fois dans de la fonte de fer; & j'ai trouvé dans des masses de cuivre des grains de fer qui avoient reçu, pendant la fusion du cuivre, une trempe si dure, que les meilleures limes n'y avoient aucune prise, au contraire ils les rayoient. Ces faits d'observations suffisent pour faire rejeter l'usage peu réfléchi & dangereux, de couler des canons de fonte alliée avec du fer.

11. Je n'entrerai point dans le détail de l'avantage des différentes formes de canons : je dirai seulement que c'est un abus, désavoué par la physique & l'expérience, de composer les canons de plusieurs parties différentes & séparées, puisqu'il est de principe que la force de la résistance dépend

dépend de l'unité de l'ensemble, & que plus les bouches à feu sont composées & compliquées, plus elles sont foibles & dangereuses dans le service. Je reviens au moyen de donner à la fonte toute la densité & la cohérence possibles, afin d'en composer des bouches à feu capables de soutenir les plus violents efforts. Il n'en est qu'un seul : c'est de la faire passer à l'état de régule.

12. Dans mes autres Mémoires j'ai défini la fonte de fer, une substance pesante, argentine, sonore & fragile, qui a l'aigreur des demi-métaux. Cette fragilité lui vient des parties hétérogenes qu'elle contient, qui sont interposées entre les molécules du fer, desquelles elle peut être purgée graduellement par l'affinage, au point de lui donner l'état métallique. Nous ne connoissons pas encore la nature de toutes les substances hétérogenes qui sont unies dans la fonte : nous savons seulement qu'elle contient quelquefois de l'or, du cuivre, toujours du soufre & du zinc, ce que j'ai démontré dans les expériences détaillées dans mon *Mémoire sur la Cadmie des forges* ; j'y soupçonne de l'antimoine que je n'ai pu encore parvenir à démontrer. Mais un principe certain, c'est que les parties métalliques qui sont confondues avec l'élément du fer dans sa matte, sont en si grande quantité, que, dans l'affinage, cette matte perd près de quatre dixièmes de son poids, malgré la grande diminution du poids de la mine pour la réduire en matte ; enforte qu'il faut trois cents quatre-vingts livres de mine préparée, qui rendent cent quarante livres de matte à quelque fraction près, pour produire un quintal de fer poids de marc. Ce résultat est d'après les dernières expériences que j'ai faites avec les mines en grains & tapées de Champagne sur des masses considérables. Tout ce déchet de la matte convertie en fer ne doit pas être imputé totalement aux matieres étrangères, car les scories de nos forges contiennent beaucoup de parties élémentaires du fer, qui ont été entraînées dans le départ de l'affinage, mais c'est la moindre quantité de la soustraction.

13. Il est un moyen de départir & d'affiner la fonte sans

lui enlever la propriété d'être fluide, en la faisant passer à l'état de régule par la macération. Cette espece de purification, dont les vues & les procédés sont analogues à ceux que la chymie emploie pour réduire l'antimoine en régule, & encore plus à la purification du cuivre noir, ou matte de cuivre pour la réduire en rosette, s'opère par une seconde fusion : on laisse alors la fonte en bain jusqu'à ce qu'elle ne donne presque plus de scories noires qui surnagent & s'écoulent, au fur & à mesure qu'elles se forment, par une issue pratiquée à ce dessein. Ce moyen est employé avec succès dans les travaux des aciéries & carillonniers. C'est par cette opération, que l'on parvient en France à fabriquer un fer nerveux, consistant & très ductile, avec des mines qui ne donnent, par l'affinage ordinaire, qu'un fer rouverain & intraitable. La fonte perd, par la macération qui la réduit en régule, son état grenu d'un tissu lâche, & la propriété de cristalliser en arbrisseaux formés par des pyramides composées de rhombes articulés, posés les uns sur les autres : alors le régule forme des cristaux qui sont des rétradécédres dont les éléments sont des cubes, des rhombes & des segments de rhombes, ou il cristallise en parallélipèdes ou en cubes. Ces cristaux sont formés par des lames très déliées, pressées les unes sur les autres, d'une couleur blanche argentine, & en des masses souvent très considérables. Cette couleur blanche a fait dire à M. de Réaumur que la fonte blanche étoit celle de la meilleure qualité : il péchoit seulement dans l'expression, parcequ'il ne connoissoit pas le régule de fer ; car la fonte blanche que j'appelle matte de fer est la plus mauvaise de toutes les especes. Le régule differe de la matte & de la fonte, 1°. par la configuration de ses cristaux ; la matte cristallise en rayons convergents comme la pyrite martiale ; 2°. par sa couleur, qui est plus éclatante, parceque son tissu est plus serré ; 3°. par son poids spécifique, qui augmente en raison de sa proximité à l'état de fer ; 4°. parcequ'il est plus traitable à la lime & au ciseau, & qu'il a un commencement de ductilité ; 5°. enfin

parcequ'il est très difficile, lorsqu'il a acquis son état régulier parfait, de le refondre; car alors il devient fer lorsqu'on le présente au feu : c'est ce que les ouvriers qui refondent la matte de fer pour en faire de menus ouvrages, appellent *fonte enragée*, parcequ'ils ne peuvent venir à bout de la refondre. C'est ce régule de fer qu'il faut employer à fondre des canons de bonne qualité, capables de résister aux épreuves. Je vais entrer dans le détail nécessaire pour y parvenir avec succès & avec peu de frais.

14. Malgré les précautions dont j'ai prévenu, & celles que je vais indiquer, il faut, pour réussir à faire de bons canons, choisir les mines de la meilleure qualité : telles celles qui ont un principe calcaire, celles qui sont unies à une terre douce & onctueuse. Il est de ces dernières espèces en roches, en pisolithes, en oolithes, même en hématites, qui sont d'un très bon caractère, en Lorraine, en Alsace, en Franche-Comté, dans les Pyrénées, le Comté de Foix, la Bourgogne, le Berri, le Nivernois, la Normandie, le Poitou & autres provinces. Il faut rejeter les mines pyriteuses & les quartzeuses, celles qui participent du grès, de la calamine, & celles qui sont unies à des sables vitrifiables, surtout lorsque ces substances aigres sont les bases, auxquelles elles sont unies, sans pouvoir en être exactement séparées par le bocard, le patouillet, le crible & le grillage.

15. Il est très avantageux de griller les minerais avant de les soumettre à la fonderie : cette opération préliminaire ouvre les minerais, les dépouille des parties volatiles & nuisibles, & des grappes trop adhérentes. C'est par le secours du grillage, que les Suédois préparent de très bon fer avec des mines aigres & réfractaires.

16. L'on traitera à l'ordinaire le minerai dans des fourneaux elliptiques, tel celui dont je fais usage & dont j'ai donné les dimensions dans mon *Mémoire sur l'Art de fondre les mines de fer*. On aura attention d'entretenir la proportion de la mine & du charbon, de façon que le produit soit une fonte grise très fluide sans limaille; de ne pas trop

furcharger le charbon de mine, parceque la fonte qui en résulteroit ne seroit qu'une matte ou fonte crue qui seroit plus difficile à purifier, & donneroit un trop gros déchet. Dans mon travail, la proportion de la mine avec le charbon est comme 4050 est à 2484, ce qui donne 1798 liv. de fonte. Chaque coulée de neuf charges & de douze heures de durée produiront de dix-huit cents à deux mille au plus, si ces mines sont très riches. Pendant le fondage, l'on aura soin d'agiter la fonte en bain avec le croard & le ringard, pour la mettre en mouvement afin de la faire épurer. L'on ne moulera point la fonte en gueuses, qui sont de longs prismes triangulaires; mais on la submergera dans une grande cuve conique traversée par un courant d'eau, afin de la réduire en grosses grenailles, telle qu'on la divise dans les fourneaux situés près des montagnes sur lesquelles sont bâties les forges, pour l'affinage desquelles ces fontes sont destinées, & auxquelles on ne peut transporter les matériaux qu'à dos de mulet, parceque les chemins sont inaccessibles aux voitures.

17. L'on aura plusieurs fourneaux en feu à la fois pour produire la quantité de fonte nécessaire: ou si la fonderie n'est pas considérable, l'on amassera la fonte d'un ou plusieurs fondage d'un seul fourneau: on mêlera exactement tout le produit, pour qu'il en résulte une masse de la même qualité. Cette fonte, obtenue par une première fusion, sera portée dans un fourneau de macération pour y recevoir son degré de perfection, & y être réduite en régule, ensuite être coulée dans les moules qui seront enterrés dans des fosses circulaires construites en face & près du fourneau de macération.

18. Le fourneau dans lequel on purifiera la fonte pour la réduire en régule, sera une tour quarrée de vingt pieds de diamètre bâtie en grosses pierres. On pratiquera des canaux expiratoires dans la maçonnerie pour le passage des vapeurs des mortiers: on laissera au centre un espace vuide de huit pieds en quarré, pour construire les parois intérieures de l'ouvrage. Cette tour aura dix pieds de hauteur: sur sa platte forme,

on élèvera au pourtour un mur de deux pieds d'épaisseur & de cinq pieds de hauteur : sur ces murs on établira un comble avec sa couverture : au centre de ce comble on laissera une ouverture pour le tuyau d'une cheminée qu'on élèvera au-dessus de la bure du foyer supérieur du fourneau. La marâtre antérieure, ou la poitrine du fourneau, sera coupée en encorbellement, formant une demi-voûte de huit pieds de hauteur : au centre de cette voûte, dans l'épaisseur des voussours, on pratiquera une ouverture en forme de cheminée pour le passage des vapeurs, des fumées & des étincelles qui sortiront par les tympes : la marâtre de la tuyere, ou l'œil du fourneau, sera ouverte de même que celle du côté des tympes, mais il n'y aura point de cheminée. L'intérieur du fourneau sera composé de trois parties ; savoir, du foyer supérieur, des étalages ou grand foyer, & du creuset ou foyer inférieur. Le foyer supérieur, composé de briques réfractaires, formera un cône elliptique de la hauteur de cinq pieds ; sa base aura aussi cinq pieds d'ouverture dans son grand diamètre, dans la direction de la rustine aux tympes, & quatre pieds deux pouces dans son petit axe : son sommet sera coupé par une ellipse de vingt-cinq pouces sur trente, les axes se correspondant par leurs rapports avec ceux de la base. Les étalages seront construits avec des briques ou des pierres ou des sables réfractaires : ils auront trois pieds de hauteur perpendiculaire, & formeront une trémie ou cône renversé, elliptique, dont la partie supérieure aura les dimensions de la base du grand foyer, & sa partie inférieure qui posera sur le creuset aura les dimensions de l'ouverture de la bure. Ce creuset, ou l'ouvrage, aura vingt-quatre pouces de hauteur, formant un parallépipède irrégulier de vingt-cinq pouces de largeur, & de quatre pieds six pouces de longueur, parcequ'il se prolongera sous l'étalage du devant, pour parvenir jusqu'à la dame qui occupera le centre de l'ouvrage en dehors entre deux espaces qui seront réservés pour deux coulées. Toute la maçonnerie, tant de la partie intérieure du fourneau, que des fosses à couler, sera fondée sur

des voûtes, pour éviter toutes fraîcheurs : on construira deux fosses à couler, afin d'y laisser plus long-temps les pieces s'y refroidir en plus grande partie ; par ce moyen on en aura toujours une libre.

19. On aura soin de bien échauffer le fourneau, sur-tout le creuset, avant que de charger en fonte : alors on proportionnera graduellement le charbon, à raison de vingt-cinq livres par quintal de fonte. L'on chargera du côté de la tuyere, lorsque le fourneau sera baissé par la bure de quinze pouces : on emploiera par charge deux paniers de charbon pesant ensemble cent livres. Après avoir bien enrimé les charbons, on inclinera la charge de quatre à cinq pouces du côté du contrevent, & alors, sur ce côté seul, on posera doucement quatre cents de grenailles de fonte. L'on en emploiera une quantité suffisante pour couler une piece, c'est-à-dire deux cinquiemes en sus de son poids pour remplacer le déchet du départ, le poids des coulées, événements, jets & masselotte, & pour parer à quelques accidents, enforte que pour une piece de quatre milliers, il faudra employer environ cinq mille fix cents de grenailles & bocages de fonte. Lorsque l'on aura employé la quantité nécessaire de grenaille pour une fondée, on laissera baisser le fourneau d'une charge que l'on fera en charbon seulement ; & ensuite, pour les charges suivantes, on emploiera la fonte & le charbon dans les proportions ci-dessus, qui pourront souffrir quelques légères variétés suivant le degré de force des charbons dont on se servira : l'usage apprendra la regle qu'il faudra suivre.

20. Pendant que la fonte sera en bain, on aura soin de faciliter l'écoulement des scories dont elle se dépouillera : on travaillera le bain en l'agitant avec des ringards & des croards de fonte & non de fer ; on en fera provision, parcequ'on en usera beaucoup qui n'occasionneront aucune dépense ; on pourra même y suppléer en partie avec des perches de bois verd : le crochet & la truelle, pour le service de la tuyere, seront aussi de fonte. Je recommande expresse-

ment de n'employer aucun outil de fer battu pour ce travail, parceque la moindre parcelle de fer qui s'échapperoit dans le régule feroit capable de déterminer des parties considérables à passer à l'état de *fer de nature*, ce qui causeroit des embarras fâcheux & la ruine du fourneau. Cette propriété que le fer battu a de faire passer le régule à l'état de *fer de nature*, est aussi sensible & aussi prompt, que l'effet de la presure dans le lait; c'est un point de physique que je n'ai pas encore pu approfondir.

21. Il sera nécessaire, en trois temps différents, c'est-à-dire lorsque le bain sera à demi, aux trois quarts & entièrement plein, d'y introduire un tube de bois emmanché au bout d'un ringard de fonte, lequel tube contiendra du salpêtre purifié de son sel marin & exempt d'humidité. On promenera ce tube dans toutes les parties du bain, pour qu'il y occasionne une effervescence vive par la déflagration du salpêtre. Cette opération, 1°. privera la fonte d'une portion du principe sulphureux surabondant qui approche la fonte de l'acier & duquel elle tire en partie son état de fragilité: 2°. elle enlèvera le peu de zinc qui ne se feroit pas sublimé: 3°. elle occasionnera un mouvement intestin dans toute la masse du bain qui s'épurera des matieres hétérogenes les plus légères, & rapprochera les parties similaires régulines; 4°. enfin le fondant que produira l'alkalifation du nitre, donnera plus de fluidité aux scories, & favorisera leur vitrification dont il résultera un départ d'autant plus exact. Je suis bien éloigné d'adopter le secret des Fondeurs en bronze, qui introduisent dans le bain environ deux onces, par quintal de métal, d'une poudre dont la composition est l'extrême de leur ignorance & de l'inconséquence de leurs opérations. Cette poudre est composée de racine de raifort, de poix noire, d'antimoine, de mercure sublimé corrosif, de bol, d'un peu de nitre: sur cette poudre, ils versent une certaine quantité d'une eau régule, aussi monstrueusement composée que leur poudre: car quel effet peuvent produire le bol, la poix, la racine de raifort, en si petite quantité? L'acide marin du sublimé

corrosif ne détruit-il pas l'étain du bronze en le volatilisant ? L'antimoine augmente la quantité des matieres hétérogenes, & le peu d'acide détruit une portion du phlogistique qu'ils cherchent à augmenter par la poix. C'est sans doute avec ce beau secret, qu'un Anglois s'est vanté, sans preuve, de purifier la fonte de fer. Les propriétés du salpêtre dans la purification des métaux sont connues de tous les bons Métallurgistes, c'est pourquoi j'en recommande l'usage dans la macération de la fonte de fer : l'expérience en fixera la dose relativement à la qualité des fontes : huit onces par quintal sont suffisantes pour les fontes de bonne qualité.

22. Lorsque la fonte sera à son degré de macération, qu'elle aura acquis son état régulin, ce qui se connoîtra par la diminution des scories, on débouchera le fourneau par la coulée correspondante à la fosse ; on fera enterrer le moule du canon solidement affermi ; le régule sera introduit, premièrement, par deux conduits qui le porteront dans la base du moule où sera la culasse ; & lorsque la matiere sera à la hauteur des tourillons, on débouchera deux autres conduits d'un moindre diametre que les premiers, qui apporteront aussi concurremment avec les autres la matiere en fusion dans le moule par les tourillons, pour éviter la chute trop précipitée de la fonte, la trop grande raréfaction de l'air qui cause des soufflures, des écartements & souvent l'explosion de la piece ; pour que la surface de la fonte qui entrera dans le moule soit continuellement dépouillée de la pellicule qui se forme par le contact de l'air, accident qui empêche le vif des moulures : enfin la piece sera coulée massive, & surmontée d'une chambre conique pour contenir le régule de la masselotte qui sera d'un vingtieme du poids de la piece, afin qu'elle puisse fournir, 1°. au remplacement du régule que la retraite de la matiere absorbe ; 2°. à celui que l'écartement accidentel de la chappe exige pour ne pas manquer la piece ; 3°. enfin pour comprimer les parties métalliques. Je la prescris conique pour avoir plus de facilité de la séparer de la piece. Il faut consulter, pour l'intelligence de la manœuvre

manœuvre, les Planches XI & XII avec leurs explications, page 444 & suivantes.

23. Lorsque le moule sera plein, on nettoiera l'issue de la coulée; on visitera l'ouvrage, & on enlèvera ce qui pourroit causer de l'embarras; on rebouchera le fourneau, & l'on affermira le bouchage par une plaque de fonte solidement établie; on redonnera de l'action aux soufflets dont le jeu aura été interrompu pendant le temps employé à couler; & le travail recommencera comme avant.

24. On laissera dans la fosse la pièce coulée, jusqu'à ce que l'on soit obligé de la tirer pour y placer le moule d'un autre canon : alors on l'enlèvera promptement; on détachera toutes les parties de la chappe & de son armure; on coupera les jets, coulées & masselote; on l'introduira encore chaude dans un four de réverbère à nasse, où elle subira un recuit d'un feu de bois qui la tiendra rougie seulement pendant douze heures : on cessera alors le feu du tocage; on bouchera toutes les issues du fourneau pour y laisser refroidir la pièce : alors on la tirera du four pour la porter à l'alezoir, & ensuite au forêt pour y recevoir sa perfection des mains des ouvriers de ces ateliers. Les pièces auxquelles on désirera donner une plus grande netteté, seront tournées à l'eau pour en polir les champs, vider les gorges, & aviver les angles des différents ornements.

25. L'on ne mêlera point aux grenailles de fonte, destinées à être portées au fourneau de macération, le régule qui sera provenu des coulées, rigoles, jets, évents, masselottes, ni les copeaux du tour, & la limaille du forêt. On pourra seulement en introduire quelques parties dans le bain, une heure avant la coulée, mais avec beaucoup de prudence, ce que l'usage apprendra, parceque le régule devient souvent fer de nature à la refonte, ce qui feroit manquer des coulées, & embarrasseroit l'ouvrage. On emploiera avec plus d'avantage ces parties de régule pour en faire de très bon fer propre à la fabrique des essieux d'Artillerie, des ancres & autres pièces qui exigent un fer doux, nerveux & solide.

26. Le régule de fer ainsi préparé est la matière la plus dense, la plus solide & la plus propre à couler des canons en ce genre, même des mortiers, pétards, boîtes d'artifice, & autres machines de guerre. Les boulets qui ont souffert un feu violent pour les tourner de calibre, ont acquis un recuit avantageux qui les rend dans l'état mitoyen entre la fonte & le régule de fer. En affinant le régule de fer, on en composeroit un fer très propre à fabriquer des canons supérieurs à tous autres coulés de différentes matières, surtout si on les fabriquoit de fer contourné : je ferai part dans un autre Mémoire de mes observations sur cet objet.

27. Il est nécessaire que le fourneau de macération soit placé sur un terrain fort élevé, pour que l'on puisse approfondir les fosses à moule sans courir les risques qu'elles soient humectées par les filtrations des magasins d'eau, ou des pluies, ou des sources : cette précaution est indispensable. On ne doit point être embarrassé de l'action des soufflets, parceque, par le moyen des lanternes & des hérissons, on élève le mouvement à la hauteur qu'on le juge à propos : d'ailleurs on peut substituer à la puissance de l'eau employée plus communément à la compression des soufflets, toute machine qui peut faire agir un corps de pompe, tel qu'un pilori avec une roue en rochet ou un pendule ; on peut enfin, comme je l'ai décrit dans mon Mémoire couronné à l'Académie Royale de Biscaye, appliquer à cet effet, & ce sans autre dépense que la construction de la machine, la pompe à feu. On placeroit alors la chaudière dans le mur du fourneau ; en sorte qu'un de ses flancs formât la partie correspondante de l'intérieur du fourneau dont elle recevroit assez de chaleur pour entretenir l'eau bouillante : il y auroit alors action & réaction de la puissance sur l'effet, & de l'effet sur la puissance, parceque la chaleur du fourneau feroit agir les soufflets, & que les soufflets entretiendroient la chaleur du fourneau.

28. L'art de couler des canons ; des mortiers & autres machines de guerre avec le régule de fer, n'a sans doute

encore été pratiqué en aucun lieu & imaginé par personne; c'est le fruit de mes expériences dans les travaux des forges depuis vingt-cinq ans. J'aurai touché à mon but, si en présentant à l'Académie une invention qui mérite son approbation & l'aveu du Ministère, j'ai pu concourir à conserver la vie à ces hommes utiles à l'Etat, voués à la profession périlleuse du service des batteries. Si le Gouvernement adoptoit mes principes, & s'il vouloit former un établissement de cette nouvelle Artillerie, je me soumetts d'en diriger les opérations sous sa protection.



EXPLICATION

DE LA PLANCHE XI.

- A.** Foyer inférieur, ou creuset, formé de sable battu.
B. Grand foyer formé par les étalages composés de sable battu.
C. Foyer supérieur composé de briques réfractaires.
D. Tuyere.
2, 2. Contre-parois élevées en pierres ou en briques.
3, 3. Parois ou chemise du fourneau; elles sont composées de briques réfractaires sur des lignes elliptiques.
4, 4. Massif de l'ouvrage, ou creuset du fourneau; il se construit en sable battu, ou en pierre de grès ou autre réfractaire.
E. Bure ou gueulard; c'est l'orifice supérieur par lequel on introduit les matières dans le fourneau; il est terminé par une plaque de fonte de fer scellée dans le massif du fourneau.
F, F, F, F. Quatre piliers de fonte de fer, qui supportent la cheminée.
G, G. Longrines de fonte de fer, qui assujettissent les piliers de la cheminée.
H. Cheminée qui termine l'édifice total du fourneau.
I, I. Toiture qui couvre toute la tour du fourneau, & la garentit des pluies & des bourasques des vents.
L, L, L, L. Murs qui composent les batailles du fourneau.
M, M. Cordon de l'entablement.
N. Voussoirs de l'encorbellement de la marâtre des tympes.
O. Mur du pilier de retour des tympes.
P. Mur de la tour du côté de la rustine.
Q. Fond de l'ouvrage ou du creuset; il se compose en sable ou en pierre de grès.
R, R. Fondation de la tour.


- S. Voûte sous l'ouvrage du fourneau pour éviter les fraîcheurs.
- T. Dame. Piece de fonte de fer sur laquelle coulent les scories.
- V. Taqueret, composé d'une plaque de fonte de fer pour soutenir la poitrine du fourneau.
- X. Longrine de fonte de fer pour porter la naissance des contre-parois 2, 2, des parois 3, & de l'encorbellement des tympes : il y en a une pareille du côté de la tuyère.
- Y. Tympe composée d'un parallépipede de fer battu.
- Z. Canal par lequel le régule fondu, en sortant par la coulée du fourneau, est conduit dans le moule du canon *a*.
- a*. Moule du canon placé au centre d'une des fosses à couler.
- b, b*. Canaux des coulées qui apportent le régule par les tourillons.
- c*. Canal de la coulée qui apporte le régule par la culasse du canon qui est au fond de la fosse à couler; il y a un pareil canal au côté opposé.
- d*. Fond du moule du canon où est la culasse.
- e, e*. Mur circulaire qui forme les fosses à couler.
- f*. Fond de la fosse à couler.
- g*. Voûte pratiquée sous les fosses à couler.


EXPLICATION DE LA PLANCHE XII.


- A, A. Ellipse qui forme l'ouverture du gueulard ou du foyer supérieur.
- B, B, B. Ellipse qui forme la base du grand foyer à la hauteur des étalages.
- C, C. Fond du creuset du fourneau où le régule est mis en bain.
- D. Naissance de l'étalage de la tympe.
- E. Dame. Grosse plaque de fonte de fer sur laquelle coulent les scories; elle se place en face du fourneau entre les deux coulées.
- F, F. Deux frayeux. Ce sont des plaques de fonte de fer, po-


- ...fées perpendiculairement & obliquement pour délimiter les coulées.
- G. Plaque de fonte de fer pour soutenir le bouchage, crainte que le poids du régule en bain ne le pousse cette piece se place après que l'on a coulé.
- H. Canal de la coulée pour conduire le régule dans le moule du canon : il se forme chaque fois que l'on veut couler.
- I. Ligne ponctuée qui désigne l'emplacement de la coulée de la fosse, de laquelle on a tiré le canon qui y a été coulé.
- K. Évent pratiqué au-dessus de la masselotte pour évacuer l'air raréfié du moule.
- L, L. Trous des coulées qui correspondent aux tourillons : on ne les débouche que lorsque le régule est à la hauteur des tourillons dans le moule.
- M, M. Trous des coulées qui correspondent à la culasse du canon. C'est par ces coulées que l'on introduit d'abord le régule dans le moule : on double chaque coulée pour parer aux accidents des engorgements.
- N, N. Massif de sable qui remplit les fosses à couler.
- O, O. Massif des murs des fosses à couler.
- P, P. Soufflets de bois où l'on voit les chappes, les bouts des basse-contes & les trous des modérateurs.
- Q. Massif du pilier de cœur.
- R. Pilier de retour des tympes.
- S. Pilier de retour de la tuyere.
- T. Angle de la tour quarrée du fourneau.
- V. Massif de sable du creuset ou de l'ouvrage.
- X. Base des parois & contre-parois.
- Y. Canaux expiratoires pratiqués dans la maçonnerie du mole du fourneau.
- Z. Remplissage en moëllons entre les parements en pierres équarries.













ESSAI

D'UNE THÉORIE D'ARTILLERIE DE FER CONTOURNÉ OU A RUBANS.

Edocet intorti vulcaniã cudere ferri
Fulgura.

DEPUIS la naissance de l'Artillerie pyrique, l'on cherche les moyens de perfectionner la composition des métaux dont on fond les bouches à feu. L'on a tenté différents procédés pour suppléer, au cuivre seul ou combiné, un métal plus solide, plus durable & moins coûteux : l'on a tenté de marier des masses de cuivre & de fer pour en former des canons : l'on en a même forgé de fer ; mais l'on n'a pas encore atteint le point de perfection du travail. La marche des connoissances humaines est lente ; il faut des siècles pour perfectionner une opération dont on a spéculé la théorie, & dont on a apperçu la possibilité de la réussite. Plusieurs Grands Hommes se sont occupés de la matiere importante que je traite. M. le Chevalier d'Arcy, dans sa *Théorie d'Artillerie*, a développé les vues les plus étendues sur la nécessité de perfectionner la composition des bouches à feu. Ce Savant ne laisse rien à desirer sur la possibilité d'en diminuer les masses ; répond victorieusement à toutes les objections que pourroit faire le préjugé ; fait connoître tous les avantages d'une Artillerie légère, tant pour le service de terre que pour celui de mer, & fait sentir combien il seroit important pour l'Etat de pouvoir fabriquer des canons de fer battu. Animé du même zele, je viens sur les pas de ce Savant proposer un moyen de remplir ses vues & celles de

tous les Artilleurs. J'aurai rempli mon vœu si mes réflexions, qui sont fondées sur une longue expérience dans l'art de forger le fer, méritent l'attention du Gouvernement & l'approbation des Savants & des Artistes.

J'ai développé dans le *Mémoire d'Artillerie sur une nouvelle fabrique de canons de régule de fer*, les différents accidents qui concourent à la destruction des canons d'Artillerie composés de cuivre de rosette, de bronze, de laiton & de fonte de fer. Ces matieres fondues n'ont pas la densité d'un métal forgé; elles conservent l'aigreur que communique aux parties métalliques la fusion qui ne peut lier les parties que par juxtaposition. Pour augmenter la résistance nécessaire aux efforts que les canons doivent subir, on est forcé d'accumuler les masses, encore crevent-ils malgré cette précaution qui triple la dépense du travail, de la matiere, & multiplie les obstacles du transport & de la manœuvre.

Le fer est susceptible de recevoir de l'Art un degré de perfection qui lui donne sur tous les autres métaux, une supériorité qui doit lui mériter la préférence dans la fabrique des canons d'Artillerie, parceque les parties constitutantes de ce métal sont roides, dures, & ont entre elles une liaison capable de résister aux plus violents efforts sans se rompre; d'ailleurs ce métal est abondant en France & à bas prix; il est donc possible & avantageux de fabriquer des canons d'Artillerie de fer battu, qui réuniront toutes les qualités que l'on exige dans les bouches à feu.

Quoique l'essence du fer soit la même par-tout l'Univers, cependant celui du commerce varie en qualité. L'on fait que chaque mine, chaque pays, chaque fabrique, disons plus, chaque affineur, produisent du fer qui varie du doux à l'aigre, du mou au ferme, par toutes les nuances intermédiaires, ce qui procede uniquement des différentes manipulations usitées dans les Manufactures, où le minerai du fer ne reçoit pas toujours un traitement analogue à son caractère.

D'après les principes que j'ai établis dans mes Mémoires précédents,

précédents, sur la nature du fer, il est démontré qu'il est possible d'amener au même degré de perfection le fer produit des diverses sortes de minerais. C'est ce fer, dans son degré de pureté, qu'il faut employer pour composer des canons d'Artillerie, qui réuniront la résistance de la matière à la légèreté des masses. Ces deux qualités essentielles du fer sont connues par l'usage des canons de Mousquetterie.

Il est de fait qu'un fusil qui n'a souvent que deux lignes & demie d'épaisseur au tonnerre, & qui, diminuant dans sa longueur, n'a qu'un tiers de ligne à la bouche, résiste sans accident, lorsqu'il est de bon fer, à l'effort du tir le plus multiplié. Si l'on composoit les canons de Mousquetterie avec de la rosette, du laiton ou du bronze, ils creveroiént à demi-charge au premier coup. Il faut donc conclure que le fer oppose à l'effort une résistance incomparable à celle dont les autres métaux, employés dans l'Artillerie, sont susceptibles.

Puisque toute la Mousquetterie est composée de fer, & qu'autrefois l'on en forgeoit de petits canons d'une demi-livre de balle dont on conserve encore plusieurs dans de vieux Châteaux & dans divers Arsenaux; pourquoi n'emploieroit-on pas aujourd'hui ce métal pour en composer des pièces de rempart, de campagne & de marine?

Pour employer le fer avec succès dans l'Artillerie, il suffit de réunir, dans la fabrique des pièces, les moyens qui doivent concourir à la perfection des canons, qui consistent en trois choses principales : 1°. il faut se procurer le meilleur fer possible; 2°. augmenter la résistance du fer par la combinaison de ses parties nerveuses; 3°. en fonder exactement toutes les parties, afin que les pièces qui en seront composées ne soient tarées d'aucuns vices intérieurs, & d'aucuns défauts à l'extérieur.

Les défauts que l'on reproche au fer, sont l'aigreur, les pailles, les gerfures, les fendilles ou éventures, les travers, les grillots, les chambres, enfin la rouille. Analysons ces défauts afin d'en connoître les causes : j'indiquerai ensuite des procédés pour les éviter & pour forger des canons d'Ar-

tillerie, auxquels non-seulement, on ne puisse remarquer ces défauts, mais même qui réunissent toute la force & la perfection que le fer est susceptible de recevoir par un travail éclairé par la physique.

L'aigreur d'un métal est toujours un accident qui trouble l'ordre, l'arrangement & la contexture de ses parties séparées par un corps interposé. L'aigreur du fer n'est point une imperfection qui lui soit propre; elle lui est toujours communiquée par d'autres substances minérales & métalliques qui, étant disséminées entre ses molécules, rompent l'aggrégation de ses parties constitutives. J'indiquerai, dans l'ordre des opérations nécessaires pour fabriquer des canons de fer, des procédés capables d'opérer le départ des matières étrangères unies au minerai du fer, & de se procurer le fer de la meilleure qualité.

Les pailles sont des parties de fer, séparées en plus grandes parties des masses auxquelles elles ne sont adhérentes que par quelques points. Ce sont des portions grumeleuses de la loupe, lesquelles se sont refroidies à l'extérieur avant d'être soudées par la percussion du marteau. Les surfaces en décomposition de ces grumeaux n'étant plus dans un état de fluidité, n'ont pu fuir la scorie qui s'est opposée à la soudure. Les pailles sont des défauts accidentels dans la fabrication: j'indiquerai non seulement les moyens de les éviter, mais encore de les réparer.

Les gersures sont des ouvertures sinueuses peu dilatées; elles pénètrent profondément dans l'épaisseur des masses. Ces défauts sont au fer ce que la roulure est au bois: ils sont occasionnés par un corps intermédiaire qui fait une solution de continuité entre les parties musculeuses du fer. Ce vice de fabrication est dans l'épaisseur des masses ce que les pailles sont aux surfaces; il est occasionné par des substances minérales, terreuses, ou pierreuses, lesquelles sont mêlées avec les charbons par le défaut d'attention du charbonnier qui les a cuits, ou des ouvriers chargés du soin des magasins, qui n'ont pas arqués suffisamment les charbons pour les nettoyer

des parties des couvertures des fourneaux & du sol sur lequel ils ont été cuits. Les fers que l'on castine trop sont sujets aux gerçures, parceque la partie calcaire de la castine, qui n'a pas été vitrifiée à l'aide des scories, reste interposée entre les masses des loupes, & empêche les surfaces de leurs parties intérieures de se réunir & de se souder. Les fers nerveux sont plus fréquemment gerçés que les rouverains, parceque ces derniers contiennent beaucoup de laitier qui vitrifie les substances hétérogenes qui peuvent être confondues avec les charbons dans les foyers. On évite en plus grande partie les gerçures, en plongeant dans l'eau les charbons chargés de pierres, de mine ou de terre, avant de les employer dans les affineries, & en arrosant le feu avec du lait de chaux, au lieu de se servir de pierres calcaires crues (de la castine) pour aider le départ des substances quartzeuses & sulfureuses combinées avec les différents minerais du fer.

Les fendilles ou éventures sont des ouvertures plus dilatées que les gerçures; elles sont dirigées dans la longueur des masses de fer, & n'ont ordinairement pour cause qu'un vice de fabrication dans le forgeage. Lorsque l'enclume est creusée dans la longueur de son aire, ce qui arrive lorsqu'elle est composée d'une fonte trop douce, & que l'on a forgé de suite beaucoup de petits quarrés, ou de bandes de petit échantillon, qui n'occupent, dans le dressage & le parage, que le centre de l'aire de l'enclume & du marteau, il arrive alors en dressant, & plus encore en parant des bandes larges, qu'une partie de l'eau que l'on fait couler sur l'enclume pour dépouiller le fer du laitier, se trouvant comprimée dans cet enfoncement, est dilatée avec tant de violence par la chaleur & par les efforts des coups redoublés du marteau, qu'elle agit comme une multitude de coins qui attaquent la surface de la barre de fer, s'y introduisent en écartant les parties qui sont disposées à se gerfer par la courbure de l'enclume. Les fendilles ne procedent point d'un vice du fer, mais des défauts de fabrication : on les évite en dressant exactement l'aire de l'enclume à mesure qu'il

se creuse par le forgeage. Un second feu répare les fendilles. Les fers nerveux-y sont plus sujets que les fers aigres & rouverains, qui cassent en travers & se fendent rarement.

Les travers sont des crevasses qui coupent transversalement les fibres du fer. Ces défauts notables proviennent de quelques parties de fer pamé par une chaude forcée, ou de portions de matte de fer qui n'a point été affinée, & se trouve confondue dans la loupe, mais plus ordinairement de parties de cuivre mêlées au fer, soit naturellement soit accidentellement. Les travers sont plus fréquents dans les grosses pieces de fer qui se travaillent par mises, c'est-à-dire par parties additionnelles soudées les unes sur les autres en grandes mises, comme gros marteaux de forges, ras, enclumes, ancres de vaisseaux, tiers-points & manivelles de grosses machines. Ces défauts, qui sont souvent imperceptibles immédiatement après la fabrication, se découvrent dans la suite, sur-tout lorsque les pieces qui en sont affectées souffrent de violents efforts de percussion & de chaleur. L'air & l'eau qui se sont insinués dans ces ouvertures par une force expansive que le feu leur imprime, font dilater & prolonger ces ouvertures.

Le cuivre est uni au fer naturellement dans les mines des hautes montagnes, mais plus ordinairement dans celles qui sont disposées en filons; il y est mêlé accidentellement lorsque, par la mal-adresse d'un ouvrier, le museau d'une tuyere se brûle & tombe dans l'ouvrage de l'affinerie, ou que l'on use de vieilles ferrailles parmi lesquelles il se trouve quelques mitrailles. Ces deux accidents portent dans les masses de fer des portions de cuivre qui s'opposent à la réunion des molécules du fer, & y occasionnent une solution de continuité. Il sembleroit que le cuivre, à l'égard du fer, ait deux propriétés contraires; savoir, celle de réunir à feu doux deux masses de fer séparées par une cassure, ce que l'on appelle brâser; & celle de rendre le fer dur & rouverain, c'est-à-dire cassant à chaud lorsqu'il est pétri avec le fer dans le travail de l'affinage. Dans la première opération, le cuivre n'est

qu'interposé entre les masses du fer ; c'est un corps médiateur dont les surfaces, simplement adhérentes à celles du fer qui leur sont voisines, les accrochent l'une à l'autre : au lieu que dans l'affinage le cuivre se trouve disséminé entre les molécules du fer, & les empêche de se rallier & de former une union intime d'où il puisse résulter un corps homogène. Cette propriété du cuivre à l'égard du fer est analogue à celle de l'étain à l'égard du cuivre. L'étain sert à souder les masses de cuivre ; mais lorsqu'il y est mêlé par la fusion, il le rend aigre, dur & cassant. J'ai mêlé du cuivre & du fer en proportions différentes ; je leur ai donné différent degré de chaleur jusqu'au feu le plus vif ; jamais je n'ai pu réussir à former de ces deux métaux combinés une masse homogène & ductile. Il faut donc rejeter les fers cuivreux dans les fabriques des canons & pour tous les ouvrages qui demandent un fer souple, ductile & nerveux. On évitera aussi les travers en ne surchauffant point les fers.

Les grillots sont des enfoncements multipliés & cantonnés, que l'on apperçoit à la surface d'un fer qui paroît grenu ; en l'examinant à la loupe, on apperçoit dans ces endroits une infinité de petits grumeaux sans liaison. Cet accident auquel les fers aigres, sulfureux, sont plus sujets que les autres, a pour cause la négligence du chauffeur qui n'a pas soin de présenter alternativement au centre du foyer, les différentes faces des pièces de fer qu'il chauffe : alors le feu, poussé trop vivement & trop continuellement par le vent de la tuyère dans un seul point de la masse de fer qui lui est présentée, agit avec trop d'énergie ; il attaque la substance du fer, en change l'organisation, en fond des portions qui se décomposent au point de ne pouvoir plus former de liaison. On connoît dans le travail, qu'une pièce est grillottée, lorsque l'ouvrier retire sa chaude du feu ; on apperçoit des cantons où il y a perte de substance, qui brillent & lancent avec une sorte de fulguration des étincelles éclatantes. Cet accident est rarement bien réparé par l'effet de la percussion du marteau qui pêtrit & soude l'étoffe du fer.

L'ouvrier tâche de réparer sa négligence ou en plongeant sa chaude suante & presque fondante dans l'eau pour en raffermir les parties, ou en saupoudrant le grillot avec des menus laitiers, pour ranimer les parties pâmées du fer ; mais c'est presque toujours sans succès. Lorsque l'essence du fer est altérée, il reprend difficilement son état naturel, si ce n'est par une nouvelle opération d'affinage, en employant des matieres capables de le ranimer.

Les chambres sont de petits espaces vuides dirigés en tous sens dans l'intérieur des grosses pieces qui se fabriquent par couches additionnelles. Ces défauts procedent de plusieurs causes. Une chaude incomplète ou forcée ne se soude qu'imparfaitement. Les parties qui n'ont pu contracter de liaison laissent entre elles des espaces vuides plus ou moins étendus. Si les ouvriers laissent introduire entre les mises des parties de fer en destruction, du poussier de charbon, ce sont des corps étrangers qui forment une solution de continuité ; s'ils soudent les bords des mises avant le centre, le laitier que sue la piece se réunit au centre & se cantonne ; & comme il est dans un état de bouillonnement, il contient de l'air qui souleve les parties, les empêche de se rapprocher & de se souder. Ces défauts, qui ruineroient bientôt des canons d'artillerie, n'auront pas lieu si l'on observe les précautions que j'indiquerai plus bas dans le manuel des opérations.

La rouille enfin est le défaut le plus général dont le fer est susceptible ; mais la rouille n'attaque que les surfaces exposées à un agent quelconque qui a prise les parties du fer & les réduit en chaux. L'on a cherché une infinité de moyens de préserver le fer de la rouille, sans beaucoup de succès. Les vernis résineux ne sont pas suffisants, parcequ'ils se décomposent à l'air. Les vernis gras charbonneux, tel celui dont on enduit les épingles noires, & tout le meuble de deuil qui appartient au fer, sont plus durables ; mais outre que ces vernis s'écaillent & se détachent par une suite de temps, ils ne conviennent pas à toutes especes de ferre-

ments; d'ailleurs les grandes pieces ne sont pas susceptibles de le recevoir, à cause de la manipulation nécessaire pour l'appliquer. La chaux conserve le fer & le préserve de la rouille. J'ai retiré des ruines de Châtelet beaucoup de ferrements qui, depuis environ quatorze cents ans, étoient enfouis dans des décombres humides; ceux qui se sont trouvés enveloppés de chaux, n'étoient nullement dégradés par la rouille; ils avoient toute la fraîcheur du neuf, tandis que ceux qui n'étoient éloignés des premiers que de quelques pieds, & n'avoient point été entourés de chaux, avoient été si fortement attaqués par la rouille que l'humidité des eaux pluviales avoit occasionnée, qu'ils étoient totalement ou en plus grande partie décomposés. La chaux qui est un moyen de préserver de la rouille une infinité de ferrements qui ne doivent pas recevoir de mouvement, n'y être exposés à aucun frottement ni à l'air, n'est pas praticable pour les canons. Mais il est deux autres moyens sûrs de préserver le fer de la rouille, au moins d'empêcher qu'elle n'y occasionne des dégradations notables; l'un est naturel & l'autre artificiel: mais pour que leur effet soit plus certain, il faut que le fer soit pur & poli. Le moyen de préserver le fer de la rouille par l'art, est de lui donner un recuit suffisant qui le couvre d'un vernis bleu plus ou moins foncé. Ce vernis n'est formé que par les parties des surfaces du fer converties en une espèce de vitrification brillante. Le moyen naturel est une rouille fondue, pour ainsi dire, qui se forme lentement à la surface du fer exposé à l'humidité de l'atmosphère. Ce vernis brun, souvent luisant, ressemble par sa texture au vernis précieux des bronzes antiques; c'est une couche d'hématite dure, sur laquelle l'humidité & les acides n'ont point de prise; & quoique la couleur en soit obscure, elle a une sorte d'agrément par le poli dont ce vernis est susceptible; mais il n'y a que le bon fer & l'acier qui s'en couvrent à la longue. Tous les fers vitrioliques & combinés d'autres parties métalliques hétérogènes, se décomposent lorsqu'ils sont exposés à l'humidité

qui les couvre d'une rouille pulvérulente qui les détruit radicalement en attaquant de préférence les parties les plus impures ainsi que je l'ai démontré dans mon mémoire sur les métamorphoses du fer. Le vernis brun de la rouille fondue naturellement est un préservatif assuré contre les progrès d'une rouille ultérieure, pour toutes les pièces de fer qui en sont couvertes, particulièrement pour toutes les pièces d'artillerie : pour prouver ce fait je vais en citer un exemple dans l'espece:

Dans un préau du Château de S. Dizier en Champagne, on voit un pierrier énorme qui y est resté depuis le dernier siège que cette ancienne forteresse a soutenu en 1544, contre l'armée combinée de l'Empereur Charles-Quint. Cette pièce est dans son genre un chef-d'œuvre d'artillerie, remarquable à plusieurs égards, tant pour sa forme que pour les différentes parties dont elle est artistement composée : ce qui m'engage à en donner ici la description.

Le pierrier de S. Dizier a retenu l'ancien nom de *bombarde* qui fut le premier que l'on donna aux bouches à feu. Sa longueur totale est de huit pieds deux pouces, sa bouche a vingt pouces trois quarts d'ouverture. Je me souviens que dans ma jeunesse, je me suis fourré, moi troisième, dans l'ame de cette pièce. Ce pierrier est non-seulement composé de beaucoup de parties jointes étroitement ensemble, mais encore de matières différentes. Toute la volée est composée de fer battu, & la charge qui compose le massif de la chambre & de la culasse est de fonte de fer. Cette dernière partie est un cylindre de trente-six pouces & demi de longueur dont on ne voit que trente-deux & demi. Il a dix-huit pouces de diamètre à l'extrémité qui est coupée à angle droit, & vingt pouces à la jonction de la partie inférieure de la volée, près du premier renfort. Ce cylindre peut être considéré comme composé de trois parties, sçavoir le fond de la culasse, le vif de la charge & la chambre. La culasse a six pouces & demi d'épaisseur; le vif de la chambre, de cinq deux tiers à sept
pouces;

pouces ; il est percé , à sept pouces de distance de l'extrémité , d'un trou perpendiculaire de six lignes de diamètre , qui forme la lumière , laquelle est évasée à son orifice en forme de cul d'œuf. La chambre est une ouverture cylindrique de six pouces deux tiers de diamètre & de trente pouces de profondeur. Il falloit unir cette partie , qui forme la culasse & le tonnerre , à la volée , & les assujettir l'une à l'autre par une union capable de la plus grande résistance. Pour y parvenir , l'on a commencé par poser , à chaud , sur les bords de la piece de fonte de fer , un cercle de fer battu de quatre pouces de largeur & d'un pouce d'épaisseur. On avoit sans doute pratiqué sous l'emplacement de ce cercle une gorge pour en recevoir une portion qui pût faire la base de l'assemblage. Cette précaution ne peut être que présumée , parceque l'état des choses ne permet pas de la découvrir. Sur ce lien l'on a soudé successivement dix-neuf douves de fer battu d'un pouce d'épaisseur , dont l'autre extrémité a été soudée sur la surface intérieure d'un grand cercle de fer de vingt-deux pouces trois quarts de diamètre , de trois pouces de hauteur & de dix-huit lignes d'épaisseur , lequel forme la couronne du pierrier. Les douves bien dressées , avant que d'être soudées , ont été jointes exactement entre elles , & ensuite contenues , recouvertes & fortifiées , par trente-deux liens & cordons de différentes épaisseurs & largeurs , dont les uns doublent les autres & forment les renforts , plattes-bandes & astragales. On remarque sur ces liens différents ornements qui y ont été imprimés ; les uns sont l'écu de France plusieurs fois répété ; les fleurs-de-lys sont maigres & allongées ; d'autres sont de doubles rosettes espacées entre les armes de France : l'on y remarque aussi des monogrammes gothiques difficiles à déchiffrer.

J'estime que ce pierrier pèse environ six mille huit cents trente & une livres ; que sa charge est de quarante-huit livres de poudre , & qu'il pouvoit lancer huit pieds cubes de pierres à deux cents toises de longueur , en diminuant

M m m

environ un tiers de la capacité intérieure de l'ame de la volée , pour les vuides que l'on ne peut éviter dans l'entassement des pierres dont on le chargeoit.

La construction de cette énorme piece a exigé beaucoup plus de connoissances , d'intelligence & de peines , qu'il n'en faudra employer pour fabriquer les canons que je propose. En perfectionnant les opérations & les procédés de la fabrique , nous sommes en état de forger des canons qui seront d'une seule piece & d'un seul calibre dans chaque grosseur ; au lieu que la chambre de ce pierrier n'a que le tiers du diametre du calibre de la volée.

Pour rapprocher nos idées sur les effets de la rouille , je ferai observer que les surfaces extérieures de la bombe de S. Dizier , qui paroît avoir été fabriquée dès la naissance de l'Artillerie pyrique , se sont couvertes d'un vernis brun fondu , qui a intercepté toute communication à l'eau , & par ce moyen a empêché la dégradation des parties qu'il recouvre , quoique ce pierrier soit resté exposé à toutes les influences de l'air. Les seules parties extérieures qui touchent la terre & les intérieures sur lesquelles l'eau a séjourné , sont légèrement dégradées. Trois des douves de la volée qui n'ont pas été préparées avec le même soin que les autres , ont poussé en dedans des loupes qui sont produites par des portions d'un fer impur qui s'est décomposé : accident qu'il est aisé de prévenir , 1°. en préparant un fer homogène , 2°. en ne laissant point séjourner d'eau dans les bouches à feu , 3°. en les élevant sur des affûts pour qu'elles ne touchent pas la terre.

Pour parvenir à fabriquer des canons de fer d'une bonne qualité , il faut y procéder par différentes opérations qui doivent se succéder , & que l'on peut diviser en trois espèces principales. La première est la préparation de l'étoffe dont le canon doit être composé ; par la seconde on parviendra à réunir & à souder successivement plusieurs parties qui constitueront un canon massif & brut ; enfin la troisième donnera l'ame & le poli. Ces trois opérations se

subdivisent en d'autres secondaires dont nous verrons le détail dans l'analyse du travail que je vais décrire.

Dans mes Mémoires précédents j'ai indiqué les moyens d'obtenir d'un minerais de fer quelconque un bon fer. Je les rappellerai ici sommairement, & je donnerai des moyens de pratique dans l'affinage, le départ & le forgeage, qui sont les seuls par lesquels on puisse obtenir un fer fort, nerveux, homogène & bien corroyé.

Quoique ce soit un principe certain qu'il est possible de préparer un excellent fer avec les minerais les plus ingrats, les plus réfractaires & les plus chargés de substances métalliques & minérales étrangères, il est avantageux, pour économiser le travail, la dépense & les matériaux, de choisir les minerais les plus purs & les plus ouverts; tels sont ceux que l'on tire des mines par dépôt, qui sont seuls ou mêlés avec du spath calcaire, des terres bolaires & calcaires, des mines en roche calcaires, brunes ou rouges.

Il est rare que les minerais tirés des entrailles de la terre ne soient mêlés ou encroûtés d'une terre étrangère qui n'est point métallique, ou qu'ils n'en contiennent intérieurement. Il est nécessaire de les en dépouiller par le lavage, & de les briser en morceaux dont les plus gros n'excèdent pas un pouce cube. Je ne répéterai pas ici ce que j'ai dit sur l'art de bocarder & de laver les minerais. On peut consulter la troisième section du troisième Chapitre du Mémoire sur les moyens de laver & fondre les mines de fer, page 157.

Le grillage est une préparation qui est avantageuse aux minerais les plus purs, & qui est indispensable pour tous ceux qui contiennent des principes volatils étrangers, même des parties spathiques trop abondantes. Il faut donc soumettre au grillage tout minerais de fer destiné à la fabrication des canons, soit avant, soit après qu'ils auront été bocardés & lavés, soit entre ces deux opérations. Les minerais qui contiennent une terre argilleuse capable de se durcir au feu, doivent être lavés avant d'être grillés. Je

ne considère pas comme indifférente la matière du feu du grillage préparatoire. Je préfère le bois au charbon, & le charbon végétal au charbon minéral; parceque ce feu préliminaire doit être doux & non de fusion. Le caractère du minerai doit en fixer l'intensité & la durée.

Si l'on a des minerais en pierre d'une qualité douce, on pourra les traiter par la liquation, c'est-à-dire en fabriquer le fer immédiatement avec le minerai dans une affinerie appropriée à ce travail avec des charbons provenant de bois résineux, ainsi qu'il se pratique dans le Dauphiné, dans la Catalogne, l'Isle de Corse, & une partie de la Navarre & de l'Espagne. On observera de séparer exactement l'acier qui se trouve ordinairement dans l'intérieur des loupes faites par liquation. On procédera pour le forgeage avec les précautions que j'indiquerai pour les fers fabriqués dans les renardières, afin d'en lier & d'en fonder exactement toutes les parties.

Les minerais qu'il est nécessaire ou avantageux de traiter par la fusion pour les réduire en matte ou fonte de fer (telles les mines en poussière, les minettes, celles en pisolithes, & celles de marais), seront fondus dans des fourneaux elliptiques avec les attentions que j'ai indiquées dans le Mémoire cité ci-devant. L'on aura soin d'entretenir le fondage, de façon qu'il ne produise que des fontes grises d'un grain fin & ferré, parceque cette espèce de fonte est la plus pure. La blanche étant trop chargée d'alliage, donne un gros déchet à la refonte. La fonte noire contient des parties en destruction qui opèrent une diminution de produit. La fonte sera moulée en gueuse, ou en guise ou en floss, suivant les usages locaux. Je préfère cependant la forme prismatique des gueuses. On réduira la fonte en régule dans un petit fourneau de macération, dans lequel, par une refonte, on l'épurera de tout ce qu'elle peut contenir d'hétérogène. On pourra employer le salpêtre pour accélérer le départ; on écouvillonnera le feu avec du lait de chaux; l'on emploiera à cette opéra-

tion des charbons d'essence mêlée. Lorsque l'on s'apercevra que les scories qui couvrent le régule en bain, diminueront en quantité, & qu'elles cesseront de couler, ce qui est une preuve que la dépuration de la matte est achevée, on lâchera, par le chio, le régule qui se moulera en une table d'un pouce & demi d'épaisseur, dans un moule formé avec un rable de bois, dans des fraïns que l'on approvisionnera en face du foyer, au-dessous du niveau du fond du creuset. On divisera le régule par des traces profondes tirées transversalement avec la pointe d'un morceau de bois qui sert à bouger le feu, & de suite on jettera plusieurs seaux d'eau sur ce régule encore mou, pour faire détacher de sa surface les scories qui seront coulées avec lui. Lorsque la plaque de régule sera consolidée, on l'enlèvera, on la divisera à coups de masse en gâteaux d'environ quinze pouces de longueur sur huit à neuf de largeur, qui se sépareront dans la direction des lignes que l'on y aura tracées, lorsqu'il étoit encore presque fluide : ces gâteaux se nomment fer macéré & par corruption *mazéré*.

Le fer macéré sera affiné & réduit en fer dans une renardière bien laitineuse ; l'on emploiera dans cette opération des charbons doux qui ne soient pas mélangés de terre, de pierre ou de mine ; le feu sera écouvillonné avec du lait de chaux ; on donnera de la fluidité au laitier avec de l'herbu en poudre ; l'on rafraîchira le fer avec du laitier riche qui provient du sthoc, avec les copeaux du tour & la limaille du foret qui proviendront des canons finis par des opérations précédentes. L'affineur aura l'attention d'avaler le fer à mesure que les gâteaux de régule s'amoliront ; de le piquer fortement en poussant son ringard dans la pièce, du chio à la haire ; de relever au vent tout ce qui pourroit s'écarter dans les angles du creuset ; de ne lâcher le laitier par le chio, que lorsqu'il sera trop abondant, en sorte qu'il pourroit gêner le vent, en remontant dans la tuyère ; d'entretenir le feu ferré & non creux ; & lorsque la loupe sera faite, de la lever promptement de crainte qu'elle ne soit brû-

lée par un feu trop continu, afin qu'un autre ouvrier lui succède incontinent pour recommencer la même opération & que le travail ne languisse pas.

La loupe, sortie du foyer, sera refoulée sur toutes ses parties extérieures, avec une masse platte, que l'on nomme communément *bocard*, elle sera portée chaude sous le marteau. Il est avantageux d'avoir dans les forges bien montées de petits marteaux d'ordon du poids de quatre à cinq cents, pour cingler les loupes. (Ces marteaux tirent de leur usage le nom de cinglars.) Dans les forges où il n'y a qu'un marteau du poids de huit à douze cents, on est forcé, pour cingler les pièces, de ralentir sa vitesse, & de ne pas le faire relever jusqu'au rabat, crainte qu'il n'écrase la loupe, qui n'a pas encore assez de consistance pour résister aux efforts multipliés par la vitesse de la roue, par l'élévation du marteau & par la réaction du ressort ou rabat. La loupe sera cinglée sur toutes ses faces sous une forme ovoïde, & ensuite sous celle d'un renard taillé à huit pans inégaux, dont quatre plus grands & quatre plus petits, égaux entr'eux, d'une longueur qui triple son diamètre.

Le renard, après sa première ébauche, sera reporté au feu pour y être chauffé à blanc, & être ensuite cinglé de nouveau; l'on aura attention de refouler les bouts du renard avec des masses à bras, en l'assujettissant sur l'enclume par le poids du gros marteau; ensuite il recevra sur toutes ses faces l'impression des coups du marteau, pour en fonder exactement toutes les parties tant intérieures qu'extérieures, & il tièrcera de longueur aux dépens de son épaisseur: alors il prendra le nom de pièce recinglée.

Dans les travaux ordinaires des forges, pour préparer un fer brut pour le commerce, on ne recingle pas ordinairement les pièces: c'est toujours un accident fâcheux qui oblige de répéter cette opération, qui retarde presque toujours le travail de l'affinerie. L'on y est forcé dans les forges situées sur de petits ruisseaux qui, dans des temps de sécheresse, ne fournissent pas un volume d'eau suffisant pour don-

ner aux machines assez de mouvement; enforte que la loupe se refroidit & se durcit avant que le marteau, qui frappe trop lentement, ait pu en rassembler & souder toutes les parties. Le même accident arrive lorsque l'affineur a rompu sa piece sous le marteau, pour l'avoir voulu cingler trop vite, trop chaude, ou trop dure, ou enfin lorsqu'elle contient intérieurement de la fonte crue, ce qui l'oblige d'en ramasser les morceaux, de les entasser les uns sur les autres, pour les réunir en une masse informe qui se durcit au point de ne pouvoir plus faire de liaison : dans ces deux cas on est obligé de reporter au feu la loupe qui n'est qu'un renard informe, pour lui donner une seconde chaude capable de l'amolir au point que le marteau puisse en exprimer les scories, & en lier toutes les parties tant intérieures qu'extérieures.

Si je prescris ici la nécessité de recingler toutes les pieces, pour préparer un fer capable d'entrer dans la fabrique des canons, c'est que de cette opération dépend la liaison de toutes les parties constituant du fer : en recinglant les pieces, on évite les chambres, les travers & les pailles. Une piece mal cinglée donne toujours une barre défectueuse ; & l'on ne peut apporter trop de précaution pour avoir un fer plein, bien corroyé & uni, pour être employé dans des ouvrages d'une aussi grande importance.

La piece recinglée sera reportée, suivant l'usage, au feu pour y être chauffée au-dessus du vent, plus dans son milieu que dans ses extrémités; on en ébauchera ensuite sous le marteau l'échantillon, en lui donnant la forme d'une barre méplate de dix-huit lignes de largeur, sur douze d'épaisseur : on continuera, par des chaudes successives & par l'effet du marteau, de lui donner les mêmes dimensions dans toute l'étendue que pourra fournir la masse. On observera de baigner les chaudes dans le laitier; de les forger suantes sans grillots; d'en ramasser les masses sous le marteau avant de trancher; de faire ratifier le laitier qui s'attache au collet de la chaude, pour éviter les gravures; de ne pas trancher

profondément & inégalement, pour éviter les crans; de dresser chaud & de parer à l'eau avec justesse, pour que la barre soit dressée sur des lignes bien parallèles, & qu'elle soit bien dépouillée. L'on aura un grand soin que l'aire de l'enclume & celle du marteau soient bien dressées, pour ne pas faire tordre les barres; que l'enclume ne soit pas creusée, crainte de faire fendre le fer; que le marteau ne pince pas, mais qu'il talonne légèrement; & pour conserver au fer toute sa souplesse, on laissera refroidir naturellement le fer, sans plonger les barres dans le bac, pas même les maquettes.

Lorsque les barres seront entièrement refroidies, on s'assurera de la qualité du fer en les soumettant à deux épreuves. La première sera de les couper aux deux bouts, pour en séparer ce qui pourroit être resté d'écru, & en reconnoître le grain; pour ce, on entamera les surfaces, avec une tranche, sur des lignes correspondantes, puis on achevera de séparer les bouts, en les rompant à coups de masse: l'on examinera le fer à la cassure, s'il est charnu ou grenu, s'il s'arrache ou se rompt: le plus nerveux sera mis en un lot, & le grenu dans l'autre; & si dans le nerveux il s'en trouve d'un grain trop sombre, on le mettra dans le lot du grenu, pour composer celui de la deuxième qualité. Le lot de la première qualité sera composé du fer dont le nerf sera long, bien charnu, d'un grain cendré argentin bien tor-dant.

Cette première épreuve ne suffira pas pour s'assurer de la qualité du fer dans toute l'étendue de la barre: on lui en fera subir une autre, qui est celle du tour & du détour. Pour y procéder, on établira solidement un cabestan vertical ou horizontal, dont la fusée, de fonte de fer, aura huit à neuf pouces de diamètre & environ quatre pieds de longueur. A un de ses bouts prolongé hors de l'épaisseur de ses jumelles, on appliquera une puissance motrice quelconque; on pratiquera sur une des extrémités du corps du treuil une lumière qui pénétrera son diamètre, laquelle sera de dimension suffisante seulement, pour recevoir le bout des barres :

barres : on assujettira contre les jumelles du treuil une forte piece de fonte de fer percée dans son étendue, d'une ouverture de dix-huit lignes de largeur dont les angles extérieurs seront abattus & qui correspondra au centre du treuil.

Lorsque l'on voudra opérer, on commencera par plier légèrement le bout de la barre, sur une longueur de trois à quatre pouces ; on la passera par la coulisse de la piece de fonte de fer, pour l'introduire dans la lumiere du treuil ; alors on fera agir la puissance, qui imprimera au treuil un mouvement de rotation, qui attirera la barre & la forcera de s'appliquer en spires sur sa surface ; elle sera dirigée par les bords de la coulisse, par laquelle elle filera. Lorsque la barre sera presque entièrement passée, on imprimera à la machine un mouvement contraire, qui fera dévider la barre de dessus le tour, laquelle se redressera en passant par la coulisse. Si le fer sort de cette épreuve sans se rompre, on est assuré qu'il est de la qualité requise. Toutes les barres subiront cette épreuve. Celles auxquelles on remarquera quelques défauts seront mises à part, & prendront le nom de *fer de noyau* ; & celles qui résisteront à l'épreuve seront séparées, & s'appelleront *fer de mise*. Ces deux qualités auront chacune leur emploi particulier dans la composition du canon, dont je vais détailler la manœuvre.

Toutes les expériences que l'on a faites pour reconnoître d'où procédoit la force du fer, ont prouvé, que plus un fer étoit composé de fibres nerveuses rangées par faisceaux plus ou moins sinueux, dirigés dans la longueur des masses ; plus le fer étoit susceptible de résister aux plus violents efforts : que la force de ses fibres ne procédoit pas de leur adhérence latérale, puisqu'ils peuvent se défunir ; mais de la liaison intime de leurs parties constitutives qui sont accrochées les unes aux autres, par continuité, comme les fibres du bois, les mailles d'une chaîne, ou les filaments des cordages. Puisque plus un fer est nerveux plus il a de force ; que la force de tous les corps fibreux & nerveux réside dans leur étendue, & qu'elle se multiplie par le nombre des ré-

volution qu'on leur fait faire : il faut donc dans les masses du canon , diriger les fibres du fer dans le sens où elles peuvent opposer la plus grande résistance. Il n'est point de moyen plus avantageux que de les contourner en spirale , pour en former des canons d'artillerie de fer contourné , à-peu-près comme on en fait de mousquetterie. Pour éviter les répétitions & les ambiguïtés, je vais procéder pour un canon de douze livres de balle.

L'on commencera par monter une seconde chaufferie munie de deux bons soufflets de bois, mus par l'eau. Le creuset des foyers sera élevé de deux pieds au-dessus du sol ; la partie antérieure de la cheminée & les côtés seront soutenus par des potences de fonte de fer qui s'appuieront contre la base du mur de la tuyere, afin que rien ne gêne la manœuvre. On établira des potences tournantes garnies de leurs poulies & de leurs crémaillères, pour retirer de la chaufferie, porter sous le marteau, & pour reporter au feu, les pièces qu'il n'est pas possible de saisir à la tenaille, à cause de leur volume & de leur poids ; l'ordon du gros marteau sera à bascule, garni d'un ressort placé sous la queue du manche ; l'aire de l'enclume & celle du marteau auront six pouces de largeur sur quinze pouces de longueur : l'on aura un nombre suffisant d'ouvriers pour alimenter le feu, le bouger, soigner les chaudes & pour toutes les manœuvres du forgeage.

Toutes choses étant disposées, on prendra des barres de noyau que l'on coupera de dix pieds de longueur ; on en assemblera sept en une trouffe, contenues par trois liens pliés à chaud comme ceux des bottes de fenderie ; on en placera un au centre & les deux autres à un pied près des extrémités. Ces barres seront rangées dans la trouffe de façon que les trois centrales soient posées, de champ, sur deux mises de plat, & recouvertes par deux autres rangées dans le même sens ; par ce moyen les joints seront recouverts comme les liaisons de la maçonnerie. On chauffera cette trouffe par partie, en commençant par le milieu :

lorsqu'elle sera chauffée fuante, ou la portera, au moyen des machines, sous le gros marteau, pour fonder les barres ensemble; & l'on ébauchera ainsi un cylindre de trois pouces de diametre en refoulant les angles. On continuera à chauffer & à forger de suite un bout entièrement, jusqu'à ce qu'il soit fini, avant de recommencer l'autre, en partant du milieu qui aura été chauffé & forgé le premier. Lorsque ce cylindre sera fini sur le même échantillon dans toute la longueur de la trouffe, il aura augmenté environ d'un quart sur sa longueur. L'on foudra sur chaque bout une crosse, dont la tige aura deux pouces de grosseur, & qui sera terminée par un œil pour y passer un levier; on observera de fixer les deux crosses de façon que les deux leviers fassent la croisée, afin d'avoir quatre points d'appui pour tourner le noyau dans les différentes opérations de la manœuvre: même il est avantageux de percer la tige de chaque crosse d'un second œil, pour que l'on puisse manœuvrer avec un plus grand nombre de leviers, à mesure que la piece prendra plus de volume & qu'elle exigera, en conséquence, plus de force pour la mouvoir.

Lorsque le noyau sera fini, on se préparera à le charger: pour cette opération, il faut une petite chaufferie, devant laquelle on placera, très près du creuset, deux supports de fonte de fer: le haut de ces supports mobiles, que je nomme *chambrieres*, sera coupé en forme de croissant, formant un demi cercle de dix pouces de diametre, lequel aura un pouce d'épaisseur; leurs cornes tronquées seront échancrées en dehors, sur des lignes elliptiques: en se réunissant à leur base elles se termineront en une tige de quatre pouces de hauteur & de quatre pouces de diametre: cette tige s'élèvera sur une espece de socle de dix pouces en quarré & de six pouces d'épaisseur, les côtés seront coupés en chanfrein, sur la moitié de leur hauteur. Ces chambrieres seront posées à huit pieds de distance l'une de l'autre, dans un enfoncement d'un pouce de profondeur, pratiqué dans l'épaisseur d'un fort madrier de bois porté sur deux petits rouleaux.

On divisera le noyau en trois parties, le corps & les deux bouts : le corps aura dix pieds trois pouces de longueur pris dans le centre. On le délimitera par deux petits crans faits à la tranche. Les bouts prendront les noms des parties du canon, auxquelles ils correspondront; l'un se nommera le bout de la bouche, & l'autre du bouton.

On commencera par souder le bout d'une barre de fer de mise, sur le cran du bout de la bouche : on posera ensuite le noyau sur les chambrières, de façon que la soudure de la barre soit en dessus. Sa direction avec le noyau fera oblique; enforte qu'elle ne décline de la perpendiculaire du côté du bouton, que de son épaisseur, pour qu'elle puisse former des hélices autour du noyau. On aura soin que la barre traverse le foyer dans son grand diamètre; qu'elle soit placée dans le feu à trois pouces de la tuyère, un peu au-dessus du vent, qui sera rendu divergent par l'applatissement de la bouche de la tuyère : alors on fera agir mollement les soufflets. A mesure que la barre rougira au feu, des ouvriers tourneront le noyau au moyen des leviers passés dans les tiges des deux cosses; un autre ouvrier, avec un marteau à main, frappera sur les révolutions que fera la barre autour du noyau, pour empêcher qu'elles n'occasionnent des chambres en formant des ondes, ou en mordant sur leurs voisines, & pour les forcer de s'appliquer exactement sur le noyau, & de se serrer de très près. L'extrémité de la barre, qui sera opposée au cylindre, sera fixée à une masse mobile du poids d'environ deux cents livres, qui, faisant effort contre les révolutions du cylindre, forcera la barre de s'appliquer sur le noyau avec plus d'exactitude. Ce poids produira l'effet du chariot du Cordier, lorsqu'il commet plusieurs torons ensemble. A mesure que la barre fera des révolutions sur le noyau, un ouvrier aura soin d'imprimer un mouvement progressif au madrier qui supporte les chambrières, pour que la barre de mise soit toujours dans la même position dans le foyer.

Comme à la forge on ne pourra donner une longueur

suffisante aux barres, pour qu'une seule puisse envelopper le noyau dans toute l'étendue nécessaire, on amorcera en biseau les bouts de ces barres; on les percera d'un trou au centre du biseau, & on les assujettira ensemble avec une goupille à mesure qu'il en sera besoin. On fera en sorte que les bouts de ces barres n'excèdent pas à leur jonction leurs dimensions. Lorsque la dernière révolution de la barre sera parvenue au cran du bouton, on la coupera avec une tranche; on fera cesser l'action des soufflets, & le noyau sera couvert de sa première charge.

Les révolutions de la barre de mise n'auront pu se fonder, parceque dans l'opération de la charge le fer aura reçu une chaleur douce, capable seulement de le faire plier. Il sera nécessaire de procéder à la soudure par une seconde opération; elle se fera dans la grande chaufferie où l'on transportera le noyau chargé; il sera supporté sur deux chambrières pareilles aux deux que j'ai décrites précédemment; mais elles seront posées dans un sens contraire: l'une sera en face du chio, & l'autre derrière la haire. Ces deux pièces du creuset seront échancrées hémicirculairement sous l'emplacement du noyau, afin que les chaudes puissent baigner dans le laitier, qui ne se lâchera que lorsqu'il gênera la tuyère. On commencera à chauffer par le bout de la tulipe; on tournera le noyau dans le feu afin de le faire chauffer également sans le brûler, autour d'une portée d'environ douze pouces de longueur. On saupoudrera le feu de temps en temps avec de l'herbu & du laitier; & lorsque l'on s'apercevra, par la couleur de la flamme, que le fer sera chaud, on enlèvera la pièce du feu au moyen des machines, pour la porter sur l'enclume, & l'on fera agir le marteau; on roulera la chaude d'un bout à l'autre de l'aire de l'enclume; on avancera & on reculera la chaude pour la présenter dans toutes ses parties aux coups redoublés du marteau. Cette opération demande beaucoup de célérité. Lorsque l'on verra que les fers seront bien soudés, on en applanira les surfaces. Cette opé-

ration finie , on reportera la piece au feu pour lui donner une seconde chaude en suivant la premiere , ainsi successivement jusqu'à ce que la premiere charge soit entièrement soudée : alors le noyau sera revêtu de sa chemise. Il s'agira de le couvrir d'une deuxieme charge , pour laquelle on procédera comme pour la premiere , en observant de la commencer par le bout de la culasse , afin que les secondes révolutions de la barre de mise croisent celles de la premiere charge. L'on continuera à charger & à souder jusqu'à ce que la piece forme un cylindre d'un diametre plus fort d'un demi-pouce que celui que le canon massif doit avoir dans la partie la plus foible de la volée : on s'assurera des épaisseurs avec le compas à branches courbes.

Si le cylindre étoit la forme d'un canon , sa masse seroit complete après ces opérations ; mais l'expérience a démontré qu'un canon devoit avoir une forme pyramidale composée de plusieurs cônes tronqués , de dimensions différentes , unis ensemble bout à bout , pour donner plus d'épaisseur à ses diverses parties , en raison de la résistance qu'elles doivent opposer à l'effort de l'explosion , du frottement & du choc : c'est pourquoi il faut continuer de charger le noyau successivement dans les différentes parties des renforts. On commencera par la culasse ; on prolongera la premiere charge des renforts jusqu'à moitié de la volée , pour donner plus d'épaisseur à cette partie qui commence au bout du second renfort. L'on continuera de charger & de souder jusqu'à ce que le premier & le second renfort aient une épaisseur respective qui excédera d'un quart de pouce celle qu'ils doivent avoir après le travail complet. L'on observera à chaque charge de croiser les volutes des bandes de mise , pour lier d'autant mieux les parties nerveuses du fer.

Lorsque le canon aura acquis en grosseur ses différentes dimensions , on roulera des bandes de mise en forme d'anneau sur l'emplacement de la platte-bande & de la moulure de la culasse , de l'astragale de la lumiere , des plattes-bandes

& des moulures du premier & du deuxième renfort, de l'astragale de la ceinture, de celui du collet, de la tulipe & de la couronne. Lorsque tous ces ornements seront soudés, on examinera exactement les surfaces de la pièce, pour voir si l'on n'y observe point de défaut : s'il y en paroîssoit quelques-uns, on chaufferoit la pièce dans l'endroit où il y en auroit, pour y souder un bout de bande de mise. L'on procédera ensuite à placer les tourillons près de la platte bande du deuxième renfort. Les tourillons seront formés de tronçons des noyaux des canons qui auront été forgés auparavant : ils auront un diamètre & demi en longueur, parcequ'en les soudant ils seront refoulés : on leur donnera, ainsi qu'aux emplacements de la pièce, qui doivent les recevoir successivement, une chaude suante, & on les soudera avec des marteaux à main. Lorsque cette opération sera finie, on laissera refroidir le canon.

Le canon, au sortir des mains des Forgerons, ne sera encore qu'une masse brute & adhérente aux bouts du noyau & aux croûtes. Il sera porté dans cet état à l'alezoir, pour y recevoir les formes extérieures. Les ouvriers de cet atelier commenceront par en séparer, par la scie, les bouts du noyau, qui seront coupés, l'un où doit se terminer la couronne, & l'autre à l'extrémité du bouton, ce qui donnera au canon une longueur de dix pieds. Les bouts de noyau seront remis aux Forgerons pour en séparer, à la tranche à chaud, les croûtes auxquelles on fera les réparations nécessaires. L'on montera le canon sur un tour à l'eau, pour y recevoir le poli & le fini extérieur. L'on y brauera ensuite les anses, des plaques & des banderoles, pour y sculpter des armes & des devises si on le juge à propos.

La pièce dans cet état sera soumise à la machine du foret pour former l'ame, avec une suite de quarrés d'un excellent acier & de grosseur graduée, jusqu'à quatre pouces quatre lignes que doit avoir de calibre une pièce de douze livres de balle, pour recevoir un boulet de quatre pouces deux lignes, afin qu'il ait suffisamment de vent pour la chasse. L'on forera

aussi la lumiere, qui pourra dans la suite, être ouverte dans une masse de fer battu, scellée au vif de la piece par vis & écrous, quand la premiere lumiere qui aura été faite, se fera déformée par un long usage.

Lorsque le canon sera complet dans toutes ses formes, on le fera rougir légèrement dans toute son étendue. Cette opération remplira deux vues. Le premier avantage que l'on en tirera, sera de le couvrir d'un vernis bronzé qui sortira de sa propre substance, lequel le garantira de la rouille. Le second sera une des meilleures épreuves que l'on puisse faire subir à un canon, parceque s'il est taré de quelques défauts, la chaleur, en dilatant les parties qui ne seroient pas soudées exactement, les feroit paroître, tant au dehors par la seule inspection, qu'au dedans par le moyen du miroir en y réfléchissant les rayons du soleil, & en y passant la griffe. Après l'épreuve du feu, lorsque le canon sera refroidi, il subira celle du tir à double charge, à charge & demie & à charge ordinaire avec le boulet, avant d'être placé dans le parc.

En suivant les procédés que j'ai indiqués dans ce Mémoire; en confiant les opérations à des ouvriers intelligents, travaillants sous les yeux d'un Inspecteur qui soit exercé dans les travaux du fer, j'ose assurer que l'État se procureroit des canons, d'Artillerie & de mer, de fer contourné, qui réuniroient tous les avantages que l'on desire se procurer depuis long-temps. Pour s'en convaincre, il suffit de faire quelques réflexions sur les accidents qui rendent notre Artillerie actuelle dangereuse & de peu de durée.

Tous nos canons d'Artillerie, & généralement toutes les bouches à feu, sont composés de métaux fondus, seuls ou combinés. Il est de principe reçu en Métallurgie, que la fusion aigrit en général les métaux, & que le forgeage leur donne du corps & de la densité. La fonte de fer est une des substances les plus aigres. Dans le Mémoire précédent, j'ai donné un moyen de lui donner de la liaison, & d'en augmenter la résistance en la purifiant par la macération pour la réduire

réduire à l'état de régule, qui l'approche de celui du fer : mais le régule n'a pas la force & la tenacité du fer battu, qui, de tous les métaux, est celui dont les parties sont les plus roides & les mieux liées les unes aux autres.

Tous les métaux fondus, en se refroidissant, deviennent criblés d'une infinité de petits vuides irréguliers. Ces vuides sont formés par la retraite respective de chaque molécule métallique, qui prend une configuration qui lui est naturelle, & reste isolée. Les métaux forgés, au contraire, font leur retraite, qui est beaucoup moins sensible, dans la totalité de leur masse, parceque leurs parties plus liées se touchent toutes, ce qui constitue leur densité. La liqueur corrosive, que produit la poudre enflammée, ne peut les pénétrer ; elle transpire au contraire à travers les masses des canons de cuivre fondu, les corrode, & les met hors de service en peu de temps. Les canons de fer forgé contourné ne donneront pas la même prise à la liqueur corrosive de la poudre : elle endommagera au plus légèrement leurs surfaces intérieures. Elle ne pourra pénétrer dans l'intérieur des masses, parceque le tissu de l'étoffe est serré & continu. Ces canons ne creveront pas lorsqu'ils seront exécutés avec les attentions nécessaires, parcequ'ils opposeront à l'effort du tir une résistance dix fois plus forte que les canons de fonte cuivreuse, même sous un volume beaucoup inférieur.

De la faculté que l'on aura de diminuer l'épaisseur du vif des bouches à feu, en les composant de fer contourné, il résultera une foule d'avantages inappréciables pour la célérité de la manœuvre, & la facilité du transport. Une Artillerie légère diminue immensément la dépense, parceque son service exige moins d'hommes & de vivres ; moins de chevaux, de fourrages & d'équipages. Une Artillerie lourde ne permet pas l'exécution des opérations qu'exigent des circonstances imprévues, dans une affaire dont la réussite dépend de la promptitude de l'exécution. Combien de batailles perdues, par la difficulté de faire arriver l'Artillerie dans ces moments critiques qui décident du sort des Nations. Les avan-

tages d'une Artillerie légère ne sont pas moins précieux sur mer que sur le continent. Combien d'accidents funestes & d'inconvénients n'ont d'autre cause que le poids énorme de l'Artillerie marine, qui force de diminuer le nombre des bouches à feu dont un vaisseau pourroit être armé; de jeter à la mer une partie de l'Artillerie, lorsque des voies d'eau ne peuvent être arrêtées qu'en allégeant le vaisseau, parcequ'il est entr'ouvert près de la surface de l'eau. En armant nos vaisseaux avec des canons de fer battu & contourné, qui seront d'un tiers plus légers, & dix fois plus résistants, non seulement ces inconvénients ne subsisteront plus, mais aussi l'on évitera les accidents si ordinaires avec les canons dont on fait usage actuellement, & qui crevent si fréquemment.

L'on ne manquera pas de faire, contre cette nouvelle théorie d'Artillerie de fer forgé contourné, les objections suivantes : 1°. que l'on n'a pu réussir jusqu'à présent à forger des canons de fer qui aient les qualités requises; 2°. que les canons de fer seront sujets à la rouille; 3°. que ces canons étant plus légers, leur recul sera plus fort, conséquemment leur portée plus foible; 4°. que lorsque les canons de fer seront hors de service, leur matière sera en pure perte. Il est nécessaire de détruire ces objections.

Si l'on n'a pû parvenir jusqu'à ce jour à fabriquer des canons de fer battu, qui réunissent toutes les perfections exigibles dans les bouches à feu, il est probable que l'on n'a pas apporté, dans la fabrication, toutes les précautions nécessaires, 1°. pour se procurer un fer exempt de matières étrangères; 2°. pour en lier exactement toutes les parties; 3°. pour en augmenter la force par la contexture de ses fibres contournés comme les torons des cables, & pour ainsi dire, rustés les uns sur les autres. On réussit en petit pour la mousquetterie. Pour obtenir en grand le même succès, il ne faut que de l'expérience, de l'activité dans le travail, & de la précision dans les opérations.

La rouille qui attaquera plus particulièrement les surfaces de l'ame des canons de fer forgé contourné, n'est pas un argu-

ment invincible, puisqu'il est constant que la liqueur corrosive de la poudre enflammée, de laquelle on a le plus à craindre, aura moins de prise sur les canons de fer forgé contourné, qu'elle n'en a sur ceux de cuivre, & à deux égards, puisque le cuivre cede plus facilement que le fer à cet agent corrosif, & que le cuivre fondu est non-seulement poreux par la contexture de ses parties propres, mais encore parce que les parties métalliques qu'on lui unit, tel le zinc & l'étain, l'abandonnent souvent, & ne laissent qu'un squelette métallique, à travers lequel la liqueur corrosive pénètre comme dans une éponge, ce qui fait suer les pieces. La densité du fer bien corroyé opposera une résistance invincible à la liqueur de la poudre, qui ne pourra pénétrer les canons qui en seront composés; & pour empêcher qu'elle ne fasse des progrès sur les surfaces, il suffira d'apporter de l'attention & de la propreté pour laver les bouches à feu après leur service.

S'il arrivoit que l'ame des canons de fer forgé contourné, par l'effet d'un long service, vînt à s'élargir, il seroit possible de tirer avantage de cet accident, attendu la solidité de la matière. On augmenteroit alors le poids des boulets, que l'on pourroit graduer plus foiblement qu'il n'est d'usage, comme de livre en livre; en sorte qu'un canon du calibre de douze livres de balles, dont l'ame se seroit élargie par un long service, seroit chargé avec un boulet de treize, pour qu'il n'ait que le vent nécessaire à sa chasse; ensuite de quatorze, de quinze & de seize. Dans le cas où il seroit besoin de réparer des inégalités, des rayures occasionnées par le frottement des boulets mal calibrés, il seroit facile de faire cette réparation au moyen du foret, d'un calibre auquel on estimeroit que le canon pourroit être porté. N'a-t-on pas, dans les dernières guerres, foré avec succès des canons de fonte de cuivre de huit livres, sur le calibre de dix, même de douze; d'autres de dix-huit sur celui de vingt-quatre? Cet expédient n'est donc point un paradoxe; & puisqu'il a été pratiqué pour des canons de cuivre, il peut l'être, à plus forte raison, pour

des canons de fer forgé contourné, dont les masses opposeront une résistance bien supérieure à celle du cuivre fondu, surtout avec le zinc & l'étain. Le prétendu accident de la rouille ne peut donc donner au fer battu l'exclusion pour en fabriquer des canons.

Si l'on objecte que les canons de fer battu étant plus légers, ils seront d'autant plus sujets à reculer, parceque la vitesse du recul est en raison du poids du canon, conséquemment que la portée du boulet sera moins longue; je répondrai, 1°. que l'action de la poudre étant une puissance qui agit entre deux points qui opposent chacun une résistance proportionnée à leur masse, le poids du canon sera toujours si supérieur à celui du boulet, quand même on diminueroit d'un quart le poids du canon, que sa force d'inertie réagissant sur le boulet par sa résistance à l'effort de la poudre, en raison de la supériorité de sa masse, rendra le recul presque nul; 2°. que la résistance du canon à l'effort du recul étant augmentée par le poids de l'affut, parceque les tourillons du canon appuyant exactement sur l'affut, sa masse devient une somme de résistance additionnelle à celle du canon, & que dans le cas où ces deux masses combinées du canon & de son affut, ne suffiroient pas pour annéantir l'effet du recul, l'on pourra charger les flasques de l'affut d'un poids quelconque, qui sera égal ou plus fort que celui dont on aura diminué la masse du canon de fer; alors le recul n'aura plus d'effet, & l'objection sera sans fondement.

J'observe que pour les pieces de rempart, il seroit avantageux de leur donner l'épaisseur que l'ordonnance exige pour les canons de cuivre, appelés canons de fonte, par la raison que j'ai déduite plus haut, parceque successivement on leur donneroit différents calibres, à mesure que le long service en déformeroit l'ame.

Les canons de fer forgé contourné, lorsqu'ils seront entièrement hors de service par un très long usage, ne seront point des masses inutiles en pure perte, à charge à l'Etat. On les sciera par tronçons, pour être forgés & réduits en barres

pour servir dans le commerce : on pourroit même le faire servir à la fabrique de nouvelles bouches à feu , en ranimant le fer avec du laitier riche dans une bonne chaufferie.

Le fer battu n'est pas seulement propre à faire des canons d'Artillerie , il peut être employé à faire des boulets d'un meilleur service que ceux de fonte de fer : la Russie en fait forger. Ces boulets ont plus de vitesse en raison de la densité de leur masse qui , sous un moindre volume , a un poids égal à celui de la fonte : la proportion de leur poids spécifique est comme 528 est à 580. D'ailleurs le fer battu ayant plus de souplesse que la fonte , le boulet de fer pénétre plus avant dans les corps qu'il atteint : de même qu'une balle de plomb passe à travers une plaque de fer mobile , suspendue , qui repousse une balle de fonte du même poids , tirée avec la même charge de poudre.

Il n'est pas difficile de forger des boulets de fer entre une enclume & un marteau , dans chacun desquels on pratique un enfoncement hemi-sphérique , bien correspondant & du calibre du canon , pour que le boulet y reçoive les dimensions de son diamètre. Les boulets de fer se finissent par la seule opération du forgeage , parceque le mouvement du marteau & le trémoussement de l'enclume les retournent en tous sens. Ils reçoivent un poli suffisant pour ne pas rayer l'ame des canons ; au lieu que pour finir les boulets de fonte de fer , quoiqu'ils aient été bien ébarbés , il faut les tourner après les avoir fait rougir au feu : il y en a beaucoup qui périssent dans cette opération.

Il est aussi très facile de faire des balles de mousqueterie avec du fer forgé. Pour réussir , il faut forger de petits cylindre de fer doux , les ébaucher sous un martinet dont l'aire & celle de son enclume soient planes , & les finir sous un autre martinet dans lequel il y ait , comme dans l'enclume , un goulot creusé dans le travers de l'aire. On peut encore les finir en les faisant passer par une grosse filière. Ces cylindres seront coupés à froid , au moyen d'une forte cisaille mue à l'eau , d'une mesure déterminée qui ad-

j'ai ébauché cette matière, j'y ai décrit la configuration des cristaux de la fonte de fer & de son régule; mais je n'avois pas encore découvert des cristallisations si parfaites de la fonte de fer, que celles dont je m'occupe dans ce Mémoire. C'est un morceau qui s'est trouvé niché dans une masse de fonte & de laitier, qui est restée en fusion pendant plusieurs jours, & dont le refroidissement a été prolongé pendant plus de quinze dans mon fourneau; en sorte que les substances environantes ont eu le temps de faire leur retraite, & les molécules de la fonte, celui de prendre leur forme cristalline régulière. Ce morceau est irrégulier dans son ensemble; sa base est encore adhérente à des parties de laitiers qui forment une gangue artificielle. L'on y apperçoit deux cristaux cubiques de régule de fer: la partie du milieu s'élève comme une crête percée à jour; elle est formée d'une multitude de cristaux de fonte de fer. Chaque cristal est composé de plusieurs autres, groupés régulièrement. Le premier élément est un rhombe qui est surmonté en ligne perpendiculaire d'autres rhombes articulés, qui vont toujours en décroissant, jusqu'à former une pyramide à base rhomboïdale. Sur les quatre côtés de cette pyramide principale & centrale, sont implantées à angle droit, depuis la base jusqu'au sommet, d'autres pyramides de même forme, & qui décroissent en grosseur & longueur selon le rang qu'elles y occupent; en sorte que la coupe d'un cristal composé est une étoile quadrangulaire, & dans le profil de son élévation, il présente des arbrisseaux ressemblants à de petits sapins à branches quaternes opposées. Quelques-uns de ces cristaux sont surcomposés à l'infini, c'est-à-dire, que ce sont des groupes de cristaux réguliers & complets implantés sur des pyramides latérales du premier cristal. Ces cristaux sont tous absolument semblables, ils sont réguliers dans toutes leurs parties; & s'il y en a qui diffèrent entre eux, ce n'est que par leur volume: ils sont donc parfaits (1).

(1) Voyez les Planches XI & XIII.

4. L'eau n'a eu aucune part à la génération des cristaux que je viens de décrire. La division primordiale de la matière dont ils sont composés, a été opérée par le feu qui a réduit la substance métallique dans une fusion parfaite; les autres agents n'y ont pas concouru : l'art les a conduits à leur perfection, en procurant à la matière le degré de feu le plus violent, & le refroidissement le plus lent : donc l'art peut parvenir à la génération des cristaux métalliques, en employant des moyens convenables. Je conçois que ces opérations ne peuvent réussir que très difficilement dans nos Laboratoires de Chymie : car leurs feux sont foibles en comparaison des feux de nos fourneaux à fondre le fer, & leur refroidissement est trop prompt, les masses n'étant que des minicules relativement aux travaux en grand de la Sidérotechnie : cependant les Chymistes sont parvenus à obtenir des cristaux par la voie sèche, & par celle de l'amalgame (1).

5. En observant les mêmes attentions & les mêmes précautions par lesquelles j'ai obtenu des cristaux de fonte, je me suis procuré des cristaux de régule de fer, qui sont des tétraédres, ou des cubes ou des parallépipèdes. Ces cristaux sont absolument semblables à ceux des mines de fer & des pyrites qui affectent ces formes ; ils n'en diffèrent que par la couleur : ceux de régule sont d'une couleur blanche argentine, les pyrites sont jaunes, & les mines de fer ordinairement sont d'un brun plus ou moins foncé. Voyez, planche XIII.

6. Les fourneaux de fonderie des forges, sont les instruments avec lesquels l'art peut approcher le plus près des opérations de la Nature pour imiter les produits des volcans. Si nos fourneaux ne peuvent pas embrasser des masses énormes de matières, j'ose dire qu'ils donnent à celles qui leur sont soumises le dernier degré de chaleur possible, puisque les corps les plus réfractaires s'y fondent, s'y décomposent & se combinent, tant par l'effet de la chaleur

(1) MM. Rouelle & Sage.

poussée au dernier degré par le métal en fusion, & par la continuité de l'action, que par le mélange des corps différents qui se servent les uns aux autres de fondants. Il sort de nos fourneaux des laves de toutes les especes, des vapeurs, des fumées, des sublimations de différente qualité, & qui varient par leur odeur & leur couleur. L'œil exercé d'un observateur attentif découvre dans tous ces objets des choses dignes de ses recherches, & qui lui indiquent la marche de la Nature. Si l'on introduisoit dans nos fourneaux, en qualité proportionnée à leur puissance, toutes les especes de matieres qui se précipitent dans les gouffres des volcans, il en résulteroit les mêmes produits; les faits suivants en font une premiere démonstration.

7. Les laitiers, qui sont le produit des substances étrangères unies au minerai, lesquelles en sont séparées par la fusion en se combinant avec les cendres produites des charbons & avec les débris des parties qui composent le creuset du fourneau, se changent en des corps qui ont le coup-d'œil extérieur des gangues & du quartz opaque; & lorsqu'ils sont plus épurés, ils forment des cristallisations de différentes sortes, telles que celles que j'ai tirées de mon fourneau. J'en possède un morceau intéressant par sa nature & par ses formes; il est chargé de cristaux tessulaires à demi-transparents, d'une couleur d'un brun jaune, formant des prismes hexaédres à deux grandes faces & quatre petites. Il y a plusieurs de ces cristaux qui ne sont que les éléments des autres; ceux-ci forment des prismes quadrangulaires, dont la base est un trapeze. Quelques-uns de ces prismes sont terminés par une pyramide quadrangulaire tronquée, qui forme un pentaédre rhomboïdal: deux de ces prismes réunis par leurs grandes faces forment des prismes hexagones. On voit quelques-uns de ces cristaux complets, dont la base est coupée à angle droit, qui ressemblent à des topazes par la forme & la couleur.

8. Ces cristaux ont un éclat vitreux à leur cassure, ils font feu avec le briquet, sont insolubles dans les acides, ne décrépitent point dans le feu, ils y perdent leur trans-

parence & s'y fondent à la maniere des grenats ; le verre qui en résulte est brun, couvert d'un vernis martial chatoyant : ils n'attirent point les cendres comme la tourmaline ; leurs propriétés sembleroient avoir quelque rapport avec les substances nommées schorl par MM. Delisle & Sage , d'autant plus que ce dernier définit le schorl une substance participant d'un métal , particulièrement du fer , combiné avec un principe salin & phosphorique. Mais il vaut mieux , avant de prononcer sur la nature de ces cristaux , attendre qu'un examen plus réfléchi ait répandu plus de jour sur cette cristallisation & sur le schorl : peut-être que cette cristallisation artificielle est l'effet d'une combinaison qui fait un corps particulier formé dans l'élément du feu, contre le sentiment de ceux qui refusent la génération d'une infinité de substances aux volcans , & qui soumettent toutes les opérations de la Nature à l'empire de l'eau. Le feu & l'eau donnent à-peu-près les mêmes produits par des procédés différents , avec des substances qui peuvent se modifier également par ces deux agents. Mais l'eau, qui peut dissoudre & cristalliser les sels , charier & faciliter la condensation d'un métal minéralisé , ou en état de décomposition , élever la charpente des corps organiques , ne peut concourir à donner à aucun métal , en son état de métallité parfaite , une forme régulière , le cristalliser enfin , puisque l'on généralise cette expression. C'est au feu , l'agent le plus actif , le plus puissant de la Nature , que sont réservées ces importantes opérations : le feu acheve en des instants très courts le résultat de ces opérations ; au lieu que l'eau y emploie une longue suite de siècles. Voyez , planche XIII.

9. Je possède aussi une cristallisation d'une couleur & d'une configuration un peu différente ; c'est une crasse de chaudière de forge qui contient beaucoup de fer décomposé , & qui est restée long-temps à refroidir dans le foyer. La surface intérieure de cette masse est hérissée de cristaux tessulaires , d'une couleur rouge rembrunie qui tire à celle du grenat ; leur forme régulière & complète est un prisme

une union intime , que la violence du feu qui lui a donné l'existence n'a pu lui faire lâcher prise. D'où je conclus que les pyrites cubiques jaunes , que j'ai obtenues par la violence du feu , sont des pyrites martiales ou marcassites attirables à l'aimant , qui sont colorées en jaune par une petite portion de soufre qui est intimement uni au fer qu'elles contiennent.

14. Toutes ces cristallisations artificielles que j'ai obtenues des opérations de mon fourneau , ne doivent point être attribuées au hasard seul. Persuadé , par l'expérience , de la puissance de l'action du feu sur les corps , & des modifications qu'ils reçoivent de ses impressions , j'ai secondé la réussite de ses opérations par des mesures convenables , toutes les fois que j'ai mis mon fourneau hors du feu , lorsque les besoins de la forge n'exigeoient pas un prompt rétablissement. Pour réussir avec plus de certitude , je fais charger avec du charbon seul après la dernière charge , je fais agir les soufflets après la dernière coulée , afin de fondre toutes les stalactites & amas de fonte de fer & de laitier qui s'attachent aux surfaces de l'ouvrage. Je bouche ensuite avec une plaque de fonte la bure du fourneau , sans cesser le jeu des soufflets , afin de concentrer la chaleur sur les matières. Lorsque je m'apperçois qu'il ne reste plus de charbon que ce qu'il en faut pour couvrir ce qui est fondu , je cesse de souffler , je bouche la tuyère & toutes les issues du fourneau , avec du sable & du mortier d'argile : je laisse ensuite écouler quinze à vingt jours , toutes choses en cet état , pour refroidir lentement tout ce que le fourneau contient ; alors je fais travailler à la démolition ; & quand on est parvenu au creuset , j'en examine la situation , les surfaces , & je parcours d'un œil attentif tous les morceaux qui proviennent de ses débris.

15. Il seroit bien intéressant pour les progrès de la Physique , que tous les hommes qui emploient le feu en grand comme l'instrument des arts , portaient dans leurs travaux des vues d'observation & d'analyse : nous verrions bientôt grossir la masse des connoissances , & diminuer le nombre des systèmes *hydrogeneres*.

EXPLICATION

DES FIGURES DE LA PLANCHE XIII.

LA *figure premiere* représente une crySTALLISATION de fonte de fer, d'une grande beauté. On y voit dans la partie supérieure A,A,A, & sur la surface de la masse, comme dans les cavités, une infinité de cristaux groupés régulièrement, & simples comme ceux représentés dans la Planche II. L'on y en reconnoît d'autres surcomposés, comme les figures C,D.

- A,A,A. Cristaux réguliers & groupés, de fonte de fer.
- B. Crystal cubique de régule de fer, niché dans la gangue artificielle, qui est adhérente à la fonte de fer.
- C. Crystal de fonte de fer, surcomposé. Il est incliné pour en faire voir la disposition cruciale de l'implantation des cristaux groupés sur les pyramides principales & sur les subordonnées, qui sont toutes quadrangulaires par leur base & par la disposition des groupes des cristaux additionnels.
- D. Crystal de fonte de fer, surcomposé. On l'a représenté seulement sur deux parties opposées de la colonne principale, avec les cristaux additionnels implantés sur les colonnes latérales. On voit que les pyramides subordonnées du milieu, sont les seules qui soient garnies de part & d'autres de cristaux additionnels. Les autres, qui vont en décroissant jusqu'au sommet, ne sont hérissées de ces cristaux que du côté qui regarde la pointe. L'on peut observer que tous les cristaux dans toute l'étendue de la distribution de leurs différentes parties, forment des losanges dans leur coupe, & leur masse des rhombes, figures des éléments de ces cristaux articulés les uns sur les autres.

La figure 2 représente une crySTALLISATION vitreuse d'une

lave ferrugineuse d'un fourneau à fondre les mines de fer. Ces groupées de cristaux sont implantés sur une masse de gangue artificielle, qui contient du régule de fer cristallisé en cube G, & réduit en amianthe en F: la forme des cristaux vitreux est développée dans les figures H, I, R, L, M.

H. Crystal vitreux régulier. C'est un prisme hexaédre qui a quatre petites faces & deux grandes : il ressemble à ceux de la topaze.

I. Le même crystal, divisé par le milieu, ce qui le fait paroître composé de deux cristaux K, tétraédre, dont la base est un trapeze.

K. Crystal vitreux dont la forme est un prisme tétraédre à base trapézoïdale : c'est un élément des cristaux H & I.

L. Crystal vitreux en forme de prisme tétraédre, comme le précédent, & terminé par une pyramide tronquée.

M. Le même crystal vu dans un sens différent.

N. Crystal d'un verre ferrugineux, formé sur du laitier de chaufferie : c'est un decaédre formé par deux pyramides unies base à base.

O. Crystal de même substance, dont la forme est un cube déprimé qui est un élément du crystal précédent, N.

P. Crystal de même substance, dont la forme est un prisme triédre : c'est un élément du crystal complet, N.

R. Crystal de même substance, dont la forme est un prisme tétraédre régulier, formé de plusieurs cubes : c'est encore un élément du crystal, N.

S. Crystal complet, comme celui N. Il paroît décomposé par des lignes pour en faire connoître la composition par les cristaux O, P, R, qui en sont les éléments, & qui y sont apperçus.

T. Crystal octaangulaire de cuivre jaune ou de laiton. La base de chaque colonne est un octogone, & sur chaque face sont implantées d'autres colonnes octaédres ou tétraédres, groupées à-peu-près comme celles de la fonte de fer.

- V. Crystal de laiton groupé quadrangulairement & vu de profil.
- X. Crystal de laiton, groupé sur trois faces seulement de la colonne principale, & tronqué sur l'autre face. L'on y voit seulement un élément de crystal simple, qui est ordinairement un octaédre adhérent par sa base à une des faces de la pyramide principale.
- Y. Crystal de laiton, surcomposé.

Nota. J'ai dessiné les figures des cristaux isolés, grossis considérablement à la loupe, afin de rendre plus sensibles leur forme & leur composition. Les seuls morceaux des figures 1 & 2, ont été dessinés de grandeur naturelle.



Fig. 1.






Fig. 2.







OBSERVATIONS

SUR LE VINAIGRE FRELATÉ.

Deterrere nefas aliquis ex omnibus audet. OVID.

Et per aperta latens deprehendere signa venenum. MANT.

LA Chymie a donné l'existence aux Arts qui emploient le feu comme instrument, comme agent, & comme principe. Là Chymie se sert du feu comme instrument, lorsqu'elle l'administre par des corps étrangers embrasés, pour communiquer un degré de chaleur plus ou moins violent aux substances soumises à ses analyses, comme dans la Métallurgie. Elle l'emploie comme agent, lorsqu'elle applique le feu par la déflagration & l'inflammation des corps mêmes qu'elle veut réduire à leurs parties élémentaires. Enfin le feu principe vient seconder ses opérations, lorsque la chaleur procède de l'action des parties des substances qui subissent une altération tendante à leur perfection ou à la formation de nouveaux composés, telles celles en fermentation, comme les sucres mucides ou sucrés. Ces dernières opérations sont du ressort de la Zymotechnie : c'est sur cette partie de la Chymie que nous fixerons notre attention.

A mesure que la Chymie a fait des progrès, que la sphere de ses découvertes utiles s'est aggrandie, elle s'est déchargée des soins d'une opération particulière, généralisée pour les besoins de la Société ; & elle l'a confiée à une classe d'hommes qui en a fait son occupation particulière, tels sont les Vinaigriers, &c. Mais elle s'est réservée le droit de les surveiller, afin de les contenir dans la pratique des principes sur lesquels elle a fondé leurs travaux, soit pour la qualité des matériaux qu'ils doivent employer, soit pour le manuel qu'ils

doivent observer, soit enfin concernant les vaisseaux dont ils doivent faire usage.

La Zymotechnie est l'art de faire fermenter les sucres mucides; soit que ces liqueurs soient extraites par expression des plantes ou de leurs fruits succulents, gelatineux, syrupeux ou pulpeux; soit que les principes susceptibles de fermentation, contenus dans les graines farineuses, légumineuses ou autres parties des plantes féculentes, soient délayés dans un fluide ou un menstrue approprié. Ces liqueurs exposées à l'air libre subissent par gradation trois degrés d'altération qui les rendent ou vineuses, ou acides, ou putrides. L'opération qui les constitue telles, se nomme fermentation. Son mécanisme s'opère par un mouvement intestinal qui reçoit de l'atmosphère la première impulsion, laquelle excite une chaleur dont l'action se communique aux parties élémentaires atténuées sous une forme fluide; désunit leur aggrégation, les décompose & en forme, par un nouvel arrangement, de nouveaux composés qui se perfectionnent par la continuité de l'action. Les liqueurs vineuses sont le premier produit de la fermentation. Les acides sont le deuxième; c'est-à-dire que les liqueurs vineuses, exposées à une chaleur de vingt-trois à vingt-cinq degrés, subissent une décomposition: alors l'huile douce du vin quitte en partie l'acide qui se montre à nud: cet acide n'ayant point comme le tartre une base qui puisse favoriser sa cristallisation, reste flottant dans le fluide, uni à la partie colorante huileuse qui lui donne de la volatilité. Je passe sous silence les liqueurs putrides, troisième produit de la fermentation continuée. Je ne m'occuperai plus des liqueurs vineuses: je m'arrêterai aux acides, au vinaigre, comme mon but principal & l'unique objet de ce Mémoire.

Le vinaigre est une liqueur qui contient un acide végétal agréable à presque tous les hommes: il est employé dans une infinité d'opérations des Arts; la Médecine en fait un fréquent usage; la sensualité & la propreté de la toilette en ont multiplié les sortes & les usages: mais il est spécialement

employé dans l'apprêt des aliments des hommes de toutes les classes & de tous les ordres. Il est donc incontestable que la connoissance des choses qui peuvent perfectionner le vinaigre ou en altérer l'essence, a le droit d'intéresser la Société entière; notre vœu est de lui être utile.

Je ne donnerai pas ici de regles & de préceptes pour faire le vinaigre, parceque je ne pourrois que répéter ce que nombre de Savants ont publié sur cet objet. Je dirai seulement que les liqueurs les plus parfaites dans chaque espece donnent les meilleurs vinaigres; que ceux qui sont produits des suc végétaux exprimés, sont supérieurs à ceux que l'on compose avec les liqueurs vineuses préparées avec les graines farineuses; parceque le feu nécessaire à la préparation de ces dernières liqueurs, altere toujours les points de contact des parties constituantes. Il faut un degré de chaleur plus considérable pour faire le vinaigre, que pour le vin. Il est avantageux, dans les opérations en grand, d'interrompre la fermentation. Enfin il est nécessaire de bien boucher le vinaigre lorsqu'il a acquis son degré de perfection, pour lui conserver son acide qui est volatil.

C'est mal-à-propos que ceux dont la profession est de faire & distribuer du vinaigre, font chacun un mystere de leurs procédés. Celui qui possède un talent utile à la Société, & ne le lui communique pas, est un traître & un ingrat envers la Patrie (a). Les Vinaigriers, qui ne dérobent aux yeux du Public le manuel de leurs opérations, que pour composer un vinaigre sain & généreux, sont les moins répréhensibles. Mais ceux qui s'enfoncent dans les ténèbres pour composer des liqueurs pernicieuses, en mêlant à leurs vinaigres des

(a) Un fait d'observation constante, est que dans toutes les classes des hommes, les plus mystérieux sont les plus ignorants. Les Prêtres du Polythéisme ne couvroient d'un voile impénétrable leur

prétendu commerce avec les Dieux, que pour tromper les malheureuses victimes de leur cupidité, de leurs débauches & de leur ignorance.

substances étrangères & nuisibles, sont des homicides contre lesquels les loix ont prononcé des Arrêts dont ils doivent subir la rigueur.

Plusieurs Savants (a) ont publié différents ouvrages pour dévoiler l'infidélité des Marchands de vin qui frelatent les vins avec des substances vénéneuses pour les rendre potables, & par-là remplir les vues de leur cupidité. Je viens de montrer que les Vinaigriers sont aussi répréhensibles, en mêlant dans leur vinaigre des liqueurs pernicieuses qui en augmente l'acidité; & que ce poison est d'autant plus perfide, qu'il est caché sous des fleurs. Je commencerai par rendre compte de l'accident qui m'a fait découvrir l'altération d'un vinaigre destiné pour l'usage de la table. Je ferai connoître ensuite la matiere avec laquelle il est altéré; les moyens de la découvrir facilement; le lucre que les Vinaigriers retirent de leur prévarication; les suites funestes d'un abus aussi répréhensible; enfin les moyens d'augmenter l'acide du vinaigre, sans en altérer l'essence.

En Janvier 1770, je fus attaqué d'une fièvre violente continue, procédant d'un engorgement dans la tête. J'étois menacé d'un dépôt dans cette partie. Je ne vis mon salut que dans le nombre des saignées promptement répétées. Je m'en fis moi-même huit tant au bras qu'au pied en soixante heures. Après la dernière, je voulus me baisser pour ramasser mon mouchoir; je me trouvai mal : une diète austère, & l'évacuation d'environ six livres de sang, m'occasionnerent une syncope. Mes yeux s'éteignirent : une sueur froide, & le bourdonnement des oreilles, sembloient annoncer l'essor de mon âme. Les eaux spiritueuses & odorantes ne m'avoient procuré aucun secours, lorsque l'on m'apporta un linge imbibé de vinaigre commun. Cette liqueur, par son acide balsamique & volatil, fixa mes sens, en crispant les fibres du cerveau, de la trachée artère & du poulmon, leur donna du

(a) Entre autres M. Sage, de l'Académie des Sciences.

ton, & raccordant toutes les parties, les força, par une nouvelle impulsion, à recommencer insensiblement leurs fonctions. A mesure que je respirois ce vinaigre vivifiant, je sentoient pour ainsi dire les morceaux de ma charpente se remancher, les fluides rentrer dans leur cours, les vuides se remplir, enfin chaque partie reprendre sa place & son action. Je demandai du vinaigre plus fort, comptant sur un secours plus prompt & plus complet. L'on m'apporta du vinaigre furard dont on fait usage pour la table dans toutes les bonnes maisons de la Champagne où il se compose. Ce vinaigre a usurpé la préférence sur le commun, par l'odeur de son arôme, sa couleur ambrée & sa limpidité; mais encore plus par la force de son acide concentrée sous un petit volume. Je respirai à plusieurs reprises & avec précipitation, sur le linge imbu de ce vinaigre. Mais quelle fut mon erreur & ma surprise! au lieu de recevoir le secours que j'espérois, je ne sentis que l'odeur étrangère du parfum qui lui étoit uni: mes sens ne savourerent pas ce chatouillement voluptueux & bienfaisant qu'opéroient le vinaigre commun. Je les flairois alternativement: le premier ne cessoit de m'être agréable. J'allois jeter au loin le linge imbu de vinaigre furard, lorsque le portant au nez pour la dernière fois, je fus frappé d'une légère odeur d'alumette, c'est-à-dire d'acide sulfureux volatil: tel un homme ivre qui est saisi subitement d'une frayeur, ou qui est frappé tout-à-coup d'un grand froid, recouvre dans l'instant l'usage de sa raison; de même cette odeur sulfureuse produisit une si vive sensation, que je sortis de mon anéantissement, & je raisonnai.

Je me persuadai que l'odeur sulfureuse que je sentoient ne pouvoit procéder que de l'union de l'acide vitriolique avec le phlogistique. Je soupçonnai avec une sorte de certitude la présence de l'acide vitriolique dans ce vinaigre, parceque cet acide étant fixe, il n'a point d'odeur, ou plutôt il n'exhale point de particules acides au degré de la chaleur de l'atmosphère, & ce vinaigre n'en exhaloit que très peu. La matière

huileuse du peu de vinaigre, ou plutôt des matières colorantes & odorantes unies à cet acide, fournissoit du phlogistique : il devoit donc nécessairement résulter de cette combinaison l'odeur d'acide sulfureux volatil que je sentoais, & cette odeur se développoit & croissoit à mesure que je maniois le linge imbu de ce vinaigre, & que l'humidité se dissipoit. L'on me vit occupé de ce linge ; on me l'ôta. Mais on ne put m'enlever la faculté de penser : bien suprême dont l'homme jouit en toute propriété.

Je pensai, 1°. qu'il étoit bien difficile, sans le secours de l'évaporation ou de la congellation, de pouvoir concentrer l'acide végétal du vinaigre au point d'acidité que le vinaigre surard imprimoit sur la langue ; & j'avois lieu de présumer qu'il n'avoit pas reçu ces préparations. 2°. Je me rappelai que chaque fois que j'avois fait usage de ce vinaigre, soit en boisson, soit en salade, qu'il m'avoit fait une impression âcre & mordicante au pharynx, action qui ne pouvoit être produite par les aromats incisifs que l'on a coutume de mêler avec les vinaigres, impression que ne fait point le vinaigre commun. 3°. Qu'ayant fait du syrop avec le vinaigre de Châlons, & ayant voulu l'aromatiser avec de l'esprit ardent de framboises, dans l'instant du mélange il s'étoit fait une vive effervescence & un bouillonnement considérable qui devoit résulter de l'action de l'acide vitriolique sur l'huile éthérée de cet esprit ardent. Je fus forcé de fixer ici mes réflexions, & d'attendre le retour de ma santé, & que mes affaires me permissent de me livrer aux expériences qui devoient établir ma conviction.

Je me suis procuré des vinaigres de différentes espèces & de divers cantons ; tous pour l'usage de la table, comme des vinaigres rouges & blancs communs du pays, de l'Orléanois, du vinaigre blanc comestible du Vinaigrier de Paris le plus en réputation ; du vinaigre blanc commun & surard de Châlons en Champagne, pour en faire l'analyse que j'ai commencée par la dégustation.

Le

Le vinaigre rouge a une faveur acide végétale, un léger arriere-gout austere, une odeur balsamique pénétrante & légèrement vineuse.

Le vinaigre blanc commun a une faveur acide plus développée, un arriere-goût moins austere que le rouge; son odeur est plus aromatique, moins balsamique & plus pénétrante.

Le vinaigre blanc de Châlons a une faveur acide mordicante qui fait une impression tranchante sur les organes du goût; elle participe de la pyrethre, n'a pas une odeur forte de vinaigre; mais quelque chose de subtil & de sulfureux.

Le vinaigre surard de Châlons a la même faveur, même plus forte que le précédent; il exhale de même une odeur sulfureuse, combinée avec le parfum des fleurs de sureau.

Le vinaigre blanc de Paris fait sur la langue une impression moins tranchante que le vinaigre blanc de Châlons : son acide est moins pénétrant & moins pongeant. L'on distingue dans sa faveur plus âcre, ce qu'il emprunte de la racine de pyrethre, du poivre long ou *macropiper*, du poivre d'inde ou *capsicum*, lesquels laissent dans la bouche une impression de feu qui dégorge abondamment les glandes salivaires.

J'ai procédé ensuite, par des expériences de statique & d'hydrométrie, sur différentes liqueurs comparées avec diverses sortes de vinaigre : pour y apporter de l'exactitude, je me suis enfermé dans mon cabinet; j'ai supprimé tout courant d'air. Le thermometre de M. de Réaumur étoit à soixante un degré, & le mercure du barometre à vingt-huit pouces trois lignes. Je me suis servi pour ces expériences d'un grand flacon de crystal garni de son bouchon de même matiere fermant exactement; & après l'avoir taré, je l'ai rempli successivement des diverses liqueurs, du poids desquelles j'ai tenu registre pour en former le Tableau de comparaison qui suit, qui présente sous un point de vue beaucoup de combinaisons.

Pour l'intelligence de ce Tableau, il faut observer que dans la colonne cottée A est le poids de chaque liqueur que contenoit le flacon; ce poids total est réduit en grains dans la colonne B: dans la colonne C est marqué l'excédent de poids d'une liqueur sous le même volume que la liqueur du n^o précédent. Le nombre de grains marqué dans la colonne D est le poids excédent de la liqueur du n^o. correspondant avec celle du n^o 1, enforte que le flacon contenoit n^o 3 vin de Bourgogne, A, 11 onces, six gros, 1 scrupule & 16 grains. Ce poids réduit en grains dans la colonne B fait un total de 6808 grains qui excède de 591 grains le poids de l'esprit de vin n^o 2, & de 699 grains celui de l'essence de térébenthine n^o 1, laquelle peze 108 grains moins que l'esprit de vin rectifié. La colonne E donne le poids d'une pinte de Paris de chaque liqueur, réduit en grains, lequel est divisé en livres, onces, gros, scrupules & grains, dans la colonne F. La colonne G fait connoître la différence de poids d'une pinte de la liqueur précédente. Dans la colonne H cette différence est marquée pour une pinte de chaque liqueur avec celle n^o 1: enfin dans la colonne I qui est la dernière, on voit successivement combien une pinte de vinaigre surard de Châlons n^o 15 peze plus que chaque liqueur des n^o correspondants: conséquemment la pinte de vin de Bourgogne peze, A, 18332 grains, ou F 1 livre, 15 onces, 6 gros, un scrupule 20 grains; ce qui fait, G, 14 gros 7 grains plus que l'esprit de vin n^o 2, & 2 onces, 2 gros 10 grains plus que l'essence de térébenthine n^o 1, & peze 1 once, 2 scrupules, colonne I, moins que le vinaigre surard de Châlons n^o 15.

J'ai vérifié, par leur consistance, le poids de toutes les liqueurs rapportées dans le tableau ci-contre, au moyen de l'hydrometre, lequel m'a donné par son enfoncement plus ou moins profond, une graduation absolument conforme aux rapports prouvés par les opérations de statique précédentes: conséquemment l'on peut conclure que les vinaigres blancs de Champagne étant beaucoup plus pesants que ceux des

T A B L E A U D'HYDROSTATIQUE,

Qui présente la différence, les rapports & la comparaison de diverses Liqueurs; leur poids spécifique & respectif dans un même vaisseau & par pinte de Paris.

LIQUEURS <i>Par ordre de pesanteur spécifique.</i>	A				B	C D		E	F				G			H				I.				
	Poids de cha- cune dans un flacon.				Poids réduits en Grains.	Différence suc- ces- five		Poids de la pinte en grains	Réduit en				Différence graduelle.			Différence totale.				Différence du vi- naigre surard par pinte avec les au- tres liqueurs.				
	Onces.	Gros.	Scrup.	Grains.	Grains.	Grains.	Grains.	Grains.	Livres.	Onces.	Gros.	Scrup.	Grains.	Gros.	Scrup.	Grains.	Onces.	Gros.	Scrup.	Grains.	Onces.	Gros.	Scrup.	Grains.
ESSENCE de téré- benthine.	10	4	2	13	6109	16450	1	12	4	1	10	4	2	2	10
2 Esprit-de-vin rec- tifé.	10	6	1	1	6217	108	108	16741	1	13	.	1	13	4	.	3	.	4	.	3	3	6	2	7
3 Vin rouge de Bour- gogne.	11	6	1	16	6808	591	699	18332	1	15	6	1	20	14	.	7	2	2	.	10	1	.	2	..
4 Vin rouge de Bar- le-Duc.	11	6	2	16	6832	24	723	18397	1	15	7	1	13	..	2	17	2	3	.	3	.	7	2	7
5 Eau de source pure.	11	7	.	5	6845	13	736	18432	2	1	11	2	3	1	14	.	7	.	20
6 Eaux minérales de Bulsan.	11	7	.	12	6852	7	743	18450	2	18	..	.	18	2	3	2	8	.	7	.	2
7 Vinaigre rouge com- mun.	11	7	.	18	6858	6	749	18467	2	..	.	1	11	..	.	17	2	4	.	1	.	6	2	9
8 Vin blanc de Cham- pagne.	11	7	1	3	6867	9	758	18491	2	..	.	2	11	..	1	..	2	4	1	1	.	6	1	9
9 Eau minérale de Bourbonne. . . .	11	7	1	9	6871	6	764	18502	2	..	.	2	22	..	.	11	2	4	1	12	.	6	.	22
10 Vinaigre blanc com- mestible de Paris.	12	.	2	1	6961	94	852	18744	2	..	4	1	..	3	1	2	2	7	2	14	.	2	2	20
11 Vinaigre blanc à dissoudre de Paris.	12	.	2	4	6964	3	855	18752	2	..	4	1	8	..	.	8	2	7	2	22	.	2	2	12
12 Eau de mer de la Manche près Diepe.	12	1	.	12	6996	32	887	18838	2	..	5	2	8	1	1	..	3	1	1	1	12
13 Vinaigre blanc de Champagne. . . .	12	1	.	18	7002	6	893	18854	2	..	6	.	..	1	.	16	3	2	.	16	.	1	.	20
14 Biere de Dieuloir.	12	1	2	1	7033	31	924	18938	2	..	7	.	12	1	.	12	3	3	1	4	.	.	.	8
15 Vinaigre surard de Châlons.	12	1	2	4	7036	3	927	18946	2	..	7	.	20	..	.	8	3	3	1	12

différents pays, ils contiennent une matiere étrangere & surabondante. C'est ainsi qu'en pesant l'eau de la mer on connoît par l'excédent de son poids, comparé avec celui de l'eau commune, la quantité de sel qu'elle contient. L'opération dont le tableau précédent présente le résultat, prouve que la pinte d'eau de mer de la Manche entre Dieppe & S. Vallery pèse cinq gros, deux scrupules, huit grains plus que l'eau commune : cette différence de poids donne donc la quantité de sel, à peu de chose près, que contient cette pinte d'eau de mer. Puisque le vinaigre surard de Châlons pèse par pinte deux gros, deux scrupules vingt grains plus que le vinaigre blanc comestible de Paris, il contient donc une substance étrangere saline, égale à cet excédent de poids, qui n'est point de l'essence du vinaigre. Je reviendrai sur cette matiere lorsque, par d'autres expériences, j'aurai démontré sa nature & ses propriétés.

Soupçonnant avec fondement que cette matiere surabondante, que contient le vinaigre surard de Châlons, étoit de l'acide vitriolique, j'ai voulu en établir la démonstration : c'est pour quoi j'ai dirigé toutes mes opérations chymiques vers ce but.

J'ai commencé par verser de ce vinaigre sur de la terre foliée de tartre très blanche : d'abord l'acide du vinaigre concentré dans cette terre foliée, s'est fait sentir un peu plus fortement que dans le vinaigre seul. Alors j'ai fait quatre liqueurs de comparaison. Celle sous le n° 1 étoit du vinaigre de Châlons seul ; le n° 2 étoit ce vinaigre tenant en dissolution de la terre foliée de tartre. Du flegme d'acide vitriolique tenant en dissolution de la terre foliée de tartre composoit le n° 3 ; enfin j'ai formé celle n° 4 avec du vinaigre & du flegme de vitriol tenant en dissolution de la terre foliée de tartre. Voici ce que j'ai observé.

Le vinaigre de Châlons seul n° 1, exhaloit peu d'acide végétal ; celui n° 2 uni à la terre foliée de tartre, exhaloit un acide plus fort & plus sulphureux que le vinaigre seul du n° 1, mais moins pénétrant que la liqueur n° 3 qui

étoit de la terre foliée dissoute dans du flegme de vitriol. Celle n° 4 qui étoit du flegme de vitriol uni à du vinaigre tenant en dissolution de la terre foliée, n'exhaloit presque pas plus d'acide que le vinaigre n° 2 qui tenoit seul en dissolution la terre foliée. Cette action si foible du vinaigre n° 2 sur la terre foliée, m'avoit presque distrahit de l'idée de la présence de l'acide vitriolique dans ce vinaigre, parce que je le voyois agir si foiblement en comparaison du n° 3 qui étoit le flegme du vitriol : mais ayant mêlé à ce vinaigre du flegme de vitriol, & m'appercevant qu'il n'agissoit pas plus sur la terre foliée, j'ai jugé que les parties huileuses & tartareuses qui sont flottantes dans le vinaigre étoient des milieux qui éloignoient l'action de l'acide minéral ; ce qui faisoit moins sentir l'acide végétal : cependant on faisoit l'effet de l'acide vitriolique sur la terre foliée, par l'intensité de l'odeur qui étoit plus forte dans le vinaigre qui tenoit en dissolution la terre foliée. Cette décomposition de la terre foliée, qui n'est que de l'alkali fixe neutralisé par l'acide végétal, opérée par le vinaigre blanc de Châlons, ne peut être attribuée qu'à l'acide vitriolique qu'il contient ; puisque l'acide végétal de la terre foliée n'en peut être chassé que par un acide plus puissant, c'est ce qu'opere l'acide minéral vitriolique.

J'ai fait évaporer, dans un vaisseau de verre, du vinaigre de Châlons ; je l'ai goûté lorsqu'il a été réduit au tiers, je l'ai trouvé plus acide. J'en ai versé sur de la terre foliée : il l'a décomposée plus exactement ; & alors il s'est précipité un sédiment blanc au fond de la liqueur, ce qui arrive lorsque l'on y verse de l'acide vitriolique. J'ai poussé l'évaporation du surplus du vinaigre & l'ai concentré jusqu'à la consistance de syrop, même de *rob* ; alors l'odeur sulphureuse s'est développée au point d'exciter la toux en la respirant légèrement. Cette odeur ne peut procéder que de la combinaison de l'acide vitriolique concentré avec les matieres grasses & extractives du vinaigre.

J'ai saturé de l'alkali fixe de tartre avec du vinaigre de

Châlons. J'ai obtenu, par l'évaporation & la crySTALLISATION de la liqueur, un sel amer, en crySTaux hexaédres, durs, noyés dans une matiere grasse, fétide : ces crySTaux sont devenus blancs après avoir été lavés. Ce sel étoit analogue au *sel de duobus* ou tartre vitriolé, qui est le résultat de la combinaison de l'acide vitriolique avec l'alkali fixe végétal, par quelque voie que l'on parvienne à unir ces deux substances. La matiere grasse, ou l'eau mere de cette crySTALLISATION, étoit une espece de terre foliée formée de l'acide végétal de ce vinaigre uni à une portion de l'alkali fixe que j'avois employé, & dissoute dans l'huile empireumatique du vinaigre. Il résulte de cette expérience, que le vinaigre de Châlons contenoit de l'acide vitriolique qui a été saisi par l'alkali fixe, & dont il a résulté un sel analogue au tartre vitriolé.

J'ai dissous du mercure dans l'acide nitreux : je l'ai saturé. J'ai étendu cette dissolution avec de l'eau de neige, & j'en ai versé sur le vinaigre de Châlons. Alors la liqueur s'est troublée, s'est épaissie & a formé un grand dépôt. J'ai filtré; le dépôt est resté sur le filtre; le vinaigre est passé clair sans que sa couleur fût altérée. J'ai versé de nouvelle dissolution de mercure, & j'ai filtré alternativement jusqu'à ce que la liqueur ne parût plus se troubler ni déposer. Par ces procédés, j'ai obtenu un précipité très volumineux. Ayant laissé ces liqueurs tranquilles, j'ai apperçu que, quoiqu'elles fussent sorties très limpides du filtre, elles se troubloient à mesure que la matiere grasse se séparoit & laissoit prise à l'acide vitriolique sur le mercure. Ce précipité, que le vinaigre de Châlons opere sur la dissolution de mercure, est onctueux & léger; il n'est pas blanc, ne se dépose pas aussi promptement & aussi exactement que lorsque l'on précipite le mercure par le flegme de vitriol : même en édulcorant ce précipité avec l'eau bouillante, il ne prend point la couleur jaune verdâtre du turbith minéral fait par l'acide vitriolique pur, parceque la matiere grasse & huileuse du vinaigre empêche que l'acide vitriolique qui lui est uni n'at-

taque le mercure à nud & aussi exactement; leurs molécules huileuses, interposées entre celles de l'acide qu'elles émoussent, & celles du mercure qu'elles soulèvent, empêchent un effet aussi prompt & aussi exact. C'est pourquoi le mercure précipité par le vinaigre vitriolisé est gras, onctueux & léger: il reste bruni par les matières colorantes. L'on m'objectera peut-être que ce raisonnement est specieux; que puisque le vinaigre dont est question ne précipite point le mercure dissout dans l'acide nitreux, sous la forme & la couleur du turbith minéral, c'est que ce vinaigre ne contient point d'acide vitriolique qui précipite toujours le mercure sous la forme d'une poudre blanche pesante, laquelle devient jaune par l'effet des lotions avec l'eau bouillante. A ce raisonnement, j'oppose les conséquences des deux expériences suivantes.

J'ai, 1°. mêlé de l'acide nitreux avec ce vinaigre; ce mélange n'a ni troublé ni changé de couleur. Ce n'est donc point une décomposition du vinaigre, qu'opère la dissolution du mercure avec l'acide nitreux dans les expériences précédentes. 2°. J'ai versé de l'acide vitriolique sur du vinaigre que j'étois assuré n'en point contenir. Sur ce mélange j'ai versé de la dissolution de mercure. Les accidents & les résultats de cette nouvelle combinaison ont été absolument les mêmes que dans l'opération faite avec le vinaigre de Châlons, c'est-à-dire que le mercure séparé de l'acide nitreux a été divisé à l'infini; redissout même en partie par l'acide du vinaigre, a flotté long-temps dans la liqueur avant de déposer, & a laissé sur le filtre un sédiment gras & onctueux, qui n'a point pris la couleur du turbith minéral, lorsqu'il a été édulcoré avec l'eau bouillante.

De ces deux expériences & des précédentes, on doit conclure que le vinaigre de Châlons contient de l'acide vitriolique, puisqu'il précipite le mercure dissout dans l'acide nitreux; parceque l'acide vitriolique ayant plus d'affinité avec le mercure que l'acide nitreux, il fait lâcher prise à ce dernier qui reste flottant dans la liqueur, tandis que l'acide vitriolique

lique, uni au mercure sous une forme saline, se précipite au fond de la liqueur.

J'ai saturé de l'alkali volatil de sel ammoniac avec du vinaigre de Châlons : j'ai obtenu, par une évaporation lente de la liqueur, des cristaux de sel ammoniac de Glaubert, que j'ai ensuite décomposés par l'alkali fixe, ce qui prouve que ce vinaigre contenoit de l'acide vitriolique.

Enfin j'ai versé des gouttes de ce vinaigre, de vinaigre ordinaire & de flegme de vitriol, sur des spaths, des pierres calcaires, des marnes & autres terres analogues. J'ai toujours vu que l'effervescence, causée par le vinaigre de Châlons, a été plus forte & plus durable que celle du vinaigre ordinaire & du vinaigre de Paris; que les bulles étoient plus multipliées & plus pressées; cependant moins vives & moins abondantes que celles produites par le flegme de vitriol.

J'ai répété toutes les expériences, dont je viens de rendre compte, avec des vinaigres rouges ordinaires. Je n'y ai découvert aucun indice certain qu'ils continssent de l'acide vitriolique. J'ai cru que les Vinaigriers ne frelatoient pas leur vinaigre rouge avec l'acide vitriolique crainte de leur enlever la couleur; mais je me suis convaincu du contraire par le mélange que j'en ai fait. Depuis que j'ai communiqué ce Mémoire, quelques personnes ont fait des recherches qui leur ont prouvé, comme à moi, que quelques vinaigres blancs de l'Orléanois étoient sophistiqués aussi avec l'acide vitriolique.

De toutes les expériences que j'ai faites, il résulte la conviction de la présence de l'acide vitriolique uni au vinaigre blanc & surard qui se fait à Châlons; que les Vinaigriers y mêlent cet acide minéral pour donner plus de force & d'intensité à l'acide du vinaigre, afin de pouvoir composer, avec des vins foibles & vapidés, des vinaigres prétendus plus forts. Ils achètent des vins plats & gatés à deux sols la pinte, qu'ils vendent vingt-cinq & trente, quand ils y ont mis pour deux sols d'huile de vitriol. C'est une fraude & une contra-

vention qui, d'un côté, favorise leur cupidité; d'un autre communique à ces vinaigres frelatés une qualité nuisible & contraire à tous les objets de sa consommation. Jettons un coup-d'œil sur les différents usages auxquels on emploie le vinaigre dans la Société; l'avantage que l'on se propose d'en retirer, & les accidents qui peuvent résulter de l'usage d'un vinaigre vitriolisé.

L'acide du vinaigre ne ressemble point à l'acide naturel des végétaux, tels les suc d'oseille, de citron, de verjus, de groseille, d'épine-vinette & autres semblables : ces suc acides sont l'ouvrage de la Nature. Celui du vinaigre est le produit de l'Art par le moyen de la fermentation : c'est un acide spiritueux qui monte dans les vaisseaux distillatoires ; au lieu que celui des suc par expression ne donne que du flegme insipide. L'acide du vinaigre ne se montre nulle part dans la Nature, si l'on en excepte celui que donne la fourmi, qui a beaucoup d'analogie avec celui du vinaigre. D'après plusieurs Auteurs, M. Margraff nous a démontré l'acide végétal dans le regne animal ; & je pense que cet acide végétal que donne la fourmi, est le résultat d'une fermentation digestive des suc des plantes dont se nourrit cet insecte.

Le vinaigre est employé intérieurement par les Médecins comme tonique, stomachique, incisif, apéritif, sudorifique & calmant : il calme l'ivresse, les accès de la rage & les accidents de la peste. Il est employé extérieurement comme astringent, vulnéraire, répercussif, & comme parfum pour détruire les miasmes putrides qui flottent dans un atmosphère contagieux. Si dans tous ces cas on employoit du vinaigre qui contient de l'acide vitriolique, à combien de dangers n'exposeroit-t-on pas les malades auxquels on l'administreroit, loin de leur porter les secours que l'acide végétal du vinaigre peut seul procurer.

Les jeunes filles qui n'ont pas encore senti, au temps prescrit par la Nature, les effets des sécrétions nécessaires à leur maturité, font un grand usage du vinaigre qu'elles boivent en cachette : elles en tirent un soulagement apparent

contre la langueur qui les accable & qui leur suscite des appétits capricieux & surnaturels. Ce n'est pas seulement contre le chlorosis qu'elles en font usage ; elles en boivent aussi pour se rendre plus sveltes. J'ai connu une jeune personne qui jouissoit de la santé la plus brillante : elle tiroit un si grand avantage du peu d'aliment qu'elle prenoit, qu'un embonpoint général sembloit lui annoncer qu'elle deviendrait trop puissante : son sein sur-tout prenoit un volume immense. Elle eut désiré, qu'à l'exemple des Amazones, on lui eût brûlé les germes de ces réservoirs précieux auxquels l'homme, encore pour ainsi dire embryon, reste après sa naissance attaché par la succion, comme une plante l'est à la terre principe de son existence. Le désir de grandir & de plaire fit prendre à cette jeune fille une résolution constante de faire diminuer son embonpoint par toutes sortes de moyens. Le vinaigre lui parut le plus facile à employer pour repousser l'exubérance de la Nature. Elle en but si assidument & si abondamment, que bientôt une grêle de boutons effacèrent l'éclat de son teint ; son sein se rida, toutes les parties charnues perdirent leur ton & s'affaiblirent : elle maigrit si fort qu'elle seroit tombée dans le marasme si, cédant enfin à des avis salutaires, elle n'eût quitté l'usage immodéré du vinaigre. Alors sa santé se rétablit par les secours de la jeunesse, qui réparèrent les torts de ses vues imprudentes. Si le vinaigre, dont cette jeune personne fit usage avec tant d'abondance, eût été vitriolisé, elle eût sans doute succombé sous les effets du poison qu'elle avaloit à longs traits comme un remède qui flattoit ses sens & ses préjugés.

Le vinaigre est ordonné en topique aux femmes travaillées par des pertes surnaturelles ; d'autres l'emploient pour donner du ressort & rendre le ton à des muscles trop distendus par des efforts violents & passagers, ou qui sont affaiblis par les excès de la volupté ou par le poids des années : dans presque tous ces cas, le vinaigre vitriolisé, par une crispation trop forte, tariroit, sans doute, les sources de l'humanité ; dans l'autre cas il produiroit l'effet contraire

des cosmétiques que les femmes emploient pour prolonger la durée des avantages de la jeunesse.

L'Art de faire la Porcelaine, la Teinture, la Peinture, la Pharmacie, la Chymie & une infinité d'autres Arts emploient le vinaigre dans leurs opérations & dans les préparations dont ils font usage; si le vinaigre qu'ils emploient étoit vitriolisé, ils commettroient des erreurs, & manqueroient le but de leurs opérations. Quelle source de désordres dans l'économie animale ne découleroit pas de l'usage du vinaigre vitriolisé dans la préparation des aliments; puisque l'acide vitriolique attaque & dissout tous les métaux dont on fabrique nos ustensiles de cuisine, même l'émail de la faïence & les couleurs dont elle est ornée & qui sont composées, la plupart, de substances venéneuses & mortelles. Il est donc nécessaire d'attaquer dans son principe l'abus des vinaigres vitriolisés, & pour l'anéantir, d'imposer des peines & des châtimens rigoureux à ceux qui les composent.

Il est facile de rendre le vinaigre violent, en augmentant son acide sous un moindre volume; les moyens d'y parvenir n'ont rien de nuisible, puisqu'il ne faut que concourir à multiplier l'acide végétal du vinaigre. On parvient à faire un vinaigre puissant & généreux, en mêlant au vin destiné à faire le vinaigre, dans le temps qu'il subit l'effet de la seconde fermentation, des matières qui contiennent la substance sucrée, seule susceptible de la fermentation vineuse & acéteuse; ou de l'esprit de vin: ce dernier augmente si puissamment la force du vinaigre, que deux pintes d'esprit de vin bien rectifié, mêlées à un tonneau de vinaigre, suffisent pour le rendre très violent. Les bons Economes qui font des ratafiats domestiques, jettent dans leur mere-vinaigre les marcs de leurs liqueurs qui contiennent & la matière sucrée & la partie spiritueuse; ils en augmentent par ce mélange l'acidité: ces deux moyens s'emploient très efficacement sur-tout lorsque les vins dont on se sert pour faire le vinaigre sont peu spiritueux.

La distillation n'est pas un moyen avantageux pour aug-

menter l'acide des vinaigres comestibles; cette opération le diminue sensiblement, même elle en altère l'essence en le dépouillant d'une partie huileuse, & en lui communiquant ordinairement un goût de feu désagréable. Mais il est un moyen connu & pas assez employé pour concentrer le vinaigre à un point d'acidité très violent : on y procède en exposant au grand froid le vinaigre dans des vaisseaux qui présentent beaucoup de surface. Le froid fait glacer la partie flegmatique; & l'acéteuse reste en liqueur entre les lames que forment les glaçons : on la sépare par la décantation. On peut procéder à cette concentration par un froid artificiel, lorsque la saison ne procure pas le moyen de la faire naturellement. On obtient par ce procédé un vinaigre des plus violents qui ne contient d'autre acide que le végétal, qui exhale un parfum agréable, & qui est un spécifique contre toutes les maladies putrides contagieuses, que l'air qui en est le véhicule, porte d'une partie de l'univers à l'autre, en y semant les germes de la dépopulation.

L'on peut distinguer un vinaigre vitriolisé d'avec un vinaigre naturel, par le goût & par l'odorat. On le reconnoît par le goût, si en avalant du vinaigre on sent une impression tranchante qui ne tiennne point des aromats acres que l'on y mêle quelquefois, & qui diffère de la sensation qu'imprime l'acide végétal du vinaigre ordinaire : on doit conclure que ce vinaigre contient un acide étranger. On s'en assurera encore plus parfaitement par l'odorat, en imbibant un linge de vinaigre que l'on chauffera légèrement; si en le respirant on ne sent pas une odeur pénétrante, en raison de son acidité, & s'il répand une odeur sulphureuse plus ou moins forte, qui ne manquera pas de se développer à mesure que le linge se séchera, on doit être assuré que ce vinaigre contient de l'acide vitriolique. Si en versant du vinaigre sur une pelle à feu rougie légèrement au feu, on ne sent pas le parfum de l'acide végétal se développer en raison de la concentration de son acide; qu'au contraire on soit saisi d'une odeur sulphureuse, on ne pourra se refuser

d'être persuadé que ce vinaigre contient de l'acide vitriolique. A toutes ces preuves on pourra ajouter l'essai à l'esprit de vin. Si en versant de l'esprit de vin dans du vinaigre chaud, il se fait une effervescence, elle ne peut être que le résultat de la combinaison de l'acide vitriolique contenu dans le vinaigre, avec l'esprit de vin que l'on y ajoute.

L'acide vitriolique a pu être uni au vinaigre de Châlons de plusieurs manières & avec diverses substances qui le contiennent, soit en mêlant au vinaigre fait, de l'huile de vitriol en dose plus ou moins suivant le degré d'acidité que le vinaigrier veut lui donner, & en raison du degré de force des vins avec lesquels il l'a composé. 2°. Le vinaigre a pu retenir une portion d'acide vitriolique de la décomposition du soufre que l'on fait brûler dans les tonneaux que l'on destine à contenir des vins que l'on considère comme trop liquoreux. Le soufre n'est pas la seule substance minérale qui contienne l'acide vitriolique, & que l'on emploie mal-à-propos dans la Zymotechnie. L'alun est un sel vitriolique à bas prix, que les Vinaigriers peuvent imprudemment, ou plutôt méchamment employer pour augmenter l'acide de leur vinaigre; il peut même se faire que cet alun provienne des vins qui auroient manqué la mouffe & qu'ils auroient achetés pour faire du vinaigre, lesquels vins auroient été frelatés avec l'alun: car il n'est plus permis d'ignorer les procédés pernicieux avec lesquels on prépare les vins mousseux de Champagne, sur-tout ceux que l'on soupçonne qui seront rebelles. Si les vins que l'on destine à faire mousser sont gras & trop doucereux, l'on y fait fondre de l'alun pour fournir un acide qui, agissant continuellement sur la partie mucide, renouvelle le mouvement de fermentation, lorsque la liqueur aura communication avec l'air extérieur: si au contraire le vin est trop acide, l'on y ajoute du sucre candi pour administrer une matière grasse mucide, sur laquelle l'acide surabondant ait prise & puisse prolonger la fermentation. Il seroit bien à désirer que ce fût avec ce seul dernier moyen que l'on

frélatât seulement le vin moussieux, liqueur perfide que la cupidité fournit à la volupté, & qui n'a d'autre mérite que d'imprimer sur les premiers organes une sensation si vive, qu'elle est souvent douloureuse; de dessécher & d'altérer, loin de rafraîchir. La pétulance de ce vin gazeux plaît infiniment aux femmes qui le sablent voluptueusement.

Nous avons vu dans ce Mémoire, que l'art du Vinaigrier, comme une infinité d'autres arts, est sorti du sein de la Chymie qui veille continuellement à ce qu'ils ne s'écartent point des principes qu'elle leur a donnés : qu'une circonstance critique amenée par le hasard, auteur de presque toutes les découvertes physiques, m'a fourni l'occasion de connoître qu'il y avoit des vinaigres frélatés : que mes présomptions sur la nature de l'acide minéral uni à celui du vinaigre, se sont fortifiées à mesure que j'y ai prêté de l'attention, & qu'elles sont devenues des convictions, par le résultat de toutes les expériences chymiques par lesquelles j'ai analysé le vinaigre que j'ai soupçonné contenir un acide minéral : que la quantité d'acide vitriolique, qui est uni au vinaigre de Châlons, est très considérable, puisque par des expériences d'hydrostatique, j'ai prouvé que ce vinaigre est plus pesant que le vinaigre blanc de Paris de deux gros deux scrupules vingt grains par pinte, ce qui donne par muid de trois cents pintes de Paris un excédent de six livres quatorze onces trois gros douze grains, qui est la quantité d'acide vitriolique que le Vinaigrier a mêlé à son vinaigre pour en augmenter l'acidité : que cet acide a pu être mêlé au vinaigre par divers moyens, substances & procédés, soit par l'huile de vitriol, soit par le soufre, soit par l'alun. J'ai jetté un coup-d'œil rapide sur les différents usages auxquels le vinaigre est employé; sur les abus que les jeunes filles en font en boisson; sur les avantages que la Médecine en tire, tant pour la guérison des maladies, que pour purifier l'air contagieux; sur l'utilité dont il est dans les arts, enfin sur la nécessité de son emploi dans l'appât des aliments. J'ai pesé sur les dangers d'employer pour

tous ces usages des vinaigres vitriolisés ; & pour ne pas être trompé lorsque l'on fait emplette de vinaigre , j'ai indiqué les moyens les plus simples de reconnoître la fraude. J'ai rappelé des procédés connus pour augmenter l'acide du vinaigre , soit par l'addition des matieres analogues qui contiennent l'acide du vinaigre , soit par la soustraction d'une partie de son phlegme par la concentration par le froid : j'ai fait sentir combien il étoit important de réprimer la cupidité pernicieuse des Vinaigriers qui frelatent leur vinaigre avec l'acide vitriolique combiné. Le Ministère public est intéressé à prévenir & à punir des contraventions qui peuvent avoir des suites aussi funestes.

En jettant un coup-d'œil attentif sur le tableau de comparaison du poids des différentes liqueurs , l'on verra , contre l'opinion reçue , qu'il y a des vins plus pesants que l'eau commune , puisque le vin blanc de Champagne pèse par pinte un gros trente-cinq grains plus que l'eau. Les vins rouges de Bourgogne & de Bar sont plus légers que l'eau. Tous les vinaigres , même la bière sont plus pesants. Depuis que j'ai prouvé par ces expériences qu'il y avoit des vins plus pesants que l'eau , l'académie de Stockolm en a confirmé l'authenticité par le résultat des expériences de M. Fagot.





M É M O I R E

SUR la nécessité & la facilité de rétablir la navigation sur la Riviere de Marne , en remontant vers sa source , depuis Saint-Dizier jusqu'au-dessus de Joinville.

Fluminis intrastis ripas, portuque sedetis;
Ne fugite *auxilium*. VIRG. *Enëid.*

LA CHAMPAGNE, cette Province si considérable & si florissante , à laquelle on pourroit appliquer ce que Virgile disoit de l'Isle d'Elbe, *Insula inexhaustis chalybum generosa metallis* , à cause de l'abondance de ses mines de fer , n'est pas moins riche en bois de la meilleure qualité , sur-tout dans sa partie supérieure. Ces deux matieres , après avoir fourni aux besoins & à l'industrie de ses habitants , alimentent encore les deux branches les plus importantes du Commerce d'exportation de cette Province & même du Royaume.

La Champagne peut se diviser en inférieure & en supérieure. L'inférieure est blanche & crétacée ; les cantons de cette dernière où le crayon est plus superficiel , sont stériles ; ceux où une certaine quantité de terre végétale couvre le crayon , sont riches en vins délicieux , & ils ont des parties boisées, sans mines de fer. Mais la Champagne supérieure qui commence au-dessus du Pertois , s'étend au nord dans l'Argonne , se replie au nord-est sur le Barrois,

cotoie la Lorraine, s'appuie au levant sur la Franche-Comté, s'entrelace au midi avec une grande partie de la Bourgogne, comprend tout le Vallage, le Bassigny & le Bar-sur-Aubois, arrosés par la Marne, l'Aube, la Blaise, & autres rivières. Ces pays sont couverts de beaucoup de forêts considérables & d'une infinité de bosquets. La mine de fer y est généralement répandue par-tout avec plus ou moins d'abondance depuis la surface de la terre jusqu'à des profondeurs inaccessibles, suivant les accidents qui l'ont rassemblée ou dispersée : cette partie est remplie de forges à fer.

Les bois de construction du crû de la Champagne ne sont pas réputés les meilleurs du Royaume pour le service de la Marine quant à leur durée, ceux de nos Provinces méridionales sont préférés : mais la Champagne fournit les bois les plus longs & les plus droits qui sont propres aux plançons pour les bordages, les illoirs & les vaigres. On ne laisse pas que de tirer de cette Province une très grande quantité de bois de gabari de toutes les espèces, propres au service de la Marine du Roi. Les fers de la Champagne se distinguent généralement en communs & en roches ; les premiers se fabriquent sur la Blaise & sur la Marne ; les roches qui sont ceux de la meilleure qualité, se tirent des forges situées sur le Rongeant, le Rognon & autres ruisseaux y affluants : ces derniers remplacent les fers de Berry lorsqu'ils sont bien fabriqués, mais ils sont encore inférieurs en qualité aux meilleurs de la Franche-Comté & du Dauphiné.

Il est inutile de démontrer qu'un objet de commerce devient d'autant plus avantageux, qu'il peut être exporté au plus loin avec les moindres frais possibles ; que la navigation est de tous les moyens employés pour le transport des productions de la nature & des arts, le moins coûteux, conséquemment le plus avantageux. Ces principes sont connus de toutes les nations & de tous les hommes ; les contester, c'est se refuser à l'évidence ; & la persuasion de cette vérité arma d'audace le cœur du premier pilote, qui confia aux vents & à la mer sa vie & sa fortune.

Horace souhaitant une navigation prospère à Virgile qui partoît pour Athènes; fâché de perdre un ami qu'il regardoit comme une partie de lui-même, fait une vive sortie contre le premier Nautonier :

Illi robur & æs triplex

Circa pectus erat, qui fragilem truci

Commisit pelago ratem

Primus.

Si Horace eût été Commerçant, il eût célébré par un Poème héroïque la navigation, & eût adressé une Ode au premier Pilote. Nos besoins déterminent nos affections.

L'avantage que procure la navigation est si considérable pour le transport des marchandises, qu'elle économise souvent quatorze quinziesmes; puisque le prix moyen de la voiture par eau d'un mille pesant depuis S. Dizier jusqu'à Paris, est de dix livres par bateau, sur quoi il y a encore des droits à payer; que l'Entrepreneur du Carosse public prend cent cinquante livres, & les Rouliers soixante-dix, pour le même poids & le même trajet. Cette économie est encore bien plus frappante pour la voiture qui se fait par flotte, laquelle ne coûte que le quart du prix du bateau, puisque cent toises de bois de sciage, appelé *Bois Français*, qui pèsent communément quatre milliers, ne coûtent que dix livres de transport de Saint-Dizier à Paris; ce qui rend la proportion avec le prix des voitures publiques comme dix à six cents, & avec celui des Rouliers comme dix à deux cents quatre-vingt. Je ne parle point de la navigation maritime dont les frais du fret sont encore bien plus modiques, puisque pour quelques deniers pour livre pesant, l'on transporte des marchandises d'un hémisphère à l'autre.

L'avantage qu'une Province peut tirer de ses productions premières, se multiplie par gradations au centuple & au-delà, en raison des facilités d'enlever ces productions du lieu de leur crû & de les exporter à moindres frais. C'est pour-

quoi si les rivières de cette Province étoient navigables plus près de leurs sources , elles pourroient fournir à l'intérieur du Royaume , à la Capitale , & aux autres Provinces maritimes , les fers à un prix assez modique , pour les empêcher de faire avec l'étranger , sur-tout avec la Suede & la Sibérie , un commerce d'importation , qui énerve le nôtre , diminue le produit de l'industrie & anéantit la population (1) ; il en est de même des bois de construction , tant en charpente qu'en sciage & en fenderie.

Paris , cette ville superbe & si considérable par le nombre de ses habitants , fait une consommation , qui peut être comparée avec celle du reste du Royaume (2). La célébrité de ses Artistes , l'industrie de ses Artisans , ont acquis à leurs productions , une réputation imposante , qui fait monter leurs ouvrages à un prix qui excède la perfection avec laquelle ils les finissent. Tout ce qui est à Paris est beau ; tout ce qui vient de Paris est parfait ; rien n'est bon s'il ne vient de Paris , dit le vulgaire : plus d'un Sage pense que ces dis-

(1) L'importation des fers étrangers en France a fait tomber depuis quelques années les fers nationaux dans un si grand discrédit , que de cent soixante livres , leur prix est réduit à cent quarante : triste échec qui ralentit beaucoup les travaux de nos manufactures , porte une atteinte funeste à l'industrie , affoiblit les ressorts de l'Etat , & enrichit nos voisins de nos dépouilles.

(2) Paris , dit-on , affame les provinces ; cette Ville est un gouffre qui engloutit tout , & si on ne resserre pas ses limites dans des bornes plus étroites , cette Capitale absorbera toute la substance de l'Etat. J'ose ne pas penser de même , & je regarde ces discours comme une déclamation des membres contre l'estomac : car n'est-il pas vrai que le chyle préparé par ce viscère renouvelle la masse des humeurs , répare les forces abattues des membres , leur procure des sucs nourriciers qui entretiennent leur em-

bonpoint : il en est de même du reflet de Paris sur les Provinces. Paris n'est pas la Ville la plus considérable de l'Univers ; quand le nombre de ses habitants doubleroit , elle n'approcheroit pas encore de la grandeur de ces Villes anciennes qui se sont entièrement ensevelies sous leurs ruines : plus Paris s'aggrandira en surface , en nombre , en luxe & en besoin , plus la Province deviendra opulente , par la facilité de vendre bien cher ses productions. L'on doit dans cette Ville étaler tous les prodiges des arts pour y attirer un concours considérable d'étrangers qui contribuent à entretenir sa splendeur & à augmenter son opulence. La magnificence de cette Ville produira naturellement l'effet que diverses loix ont eu pour principe , tel le pèlerinage du Caire , de la Mecque , les foires d'Alexandrie , les jeux des Grecs , & les fêtes de Jérusalem & de Rome.

cours populaires , indépendamment de l'opinion , ne sont quelquefois que trop bien fondés ; ces idées qui affectent le plus grand nombre , décident les uns à faire exécuter dans cette Capitale des ouvrages en fer qui doivent servir à l'embellissement des Eglises ou des Châteaux , qui en sont éloignés de plus de cent lieues. D'autres font travailler des lambris somptueux , des stalles magnifiques pour décorer des Palais & des Cloîtres dans des Provinces reculées.

Le chœur & le sanctuaire des anciennes Eglises Cathédrales étoient autrefois claquemurés à cause des Offices nocturnes ; aujourd'hui on démolit ces fortifications jadis nécessaires contre la fraîcheur de la nuit , & on les remplace ainsi que les jubés , par des grilles somptueuses que l'on fait exécuter presque toujours à Paris : celle de Saint Germain-l'Auxerrois de cette ville , est un chef-d'œuvre inestimable , elle a pour rivale celles de l'escalier du Palais Royal , de la chaire de S. Roch , & celle de la Cathédrale de Strasbourg dans un genre différent ; les grilles de S. Etienne de Châlons , ont été presque toutes faites à Paris , ainsi que les stalles de l'Abbaye de Trois-Fontaines près S. Dizier : il en est de même des autres Provinces.

Ce retour dans les Provinces des matières sur lesquelles les Parisiens ont exercé leur industrie , double la consommation de cette ville immense ; & cette consommation est si prodigieuse , que les Magistrats , qui en administrent les approvisionnements , & qui sont chargés d'y entretenir l'abondance , sont dans la perplexité , lorsque le volume d'eau des rivières affluentes est absorbé par la sécheresse , ou que les rigueurs d'un trop long hiver interceptent toute communication par eau. Les accroissements de cette ville & de son luxe ont multiplié ses besoins ; pour les satisfaire , on a épuisé les parties des Provinces les plus limitrophes des ports fréquentés. Quelques bois de charpente , peu de pierre , beaucoup de plâtre & de briques composoient autrefois la masse des matériaux dont les Architectes construisoient les maisons parisiennes : mais le goût des escaliers massifs en

bois , des planchers , des parquets au lieu de carrelage , & sur-tout des lambris & des ameublements en menuiserie & marqueterie , ayant prédominé , l'on a été nécessité à forcer les coupes des bois de futaie , d'avancer les révolutions des forêts voisines des ports situés sur les rivières navigables qui affluoient à Paris , particulièrement sur la Marne. Les mainmortables & toutes les Communautés Religieuses ont obtenu divers Arrêts , qui leur ont permis de ne laisser dans leurs forêts que certain nombre d'arbres par arpent , & de faire couper le surplus : bientôt tous leurs bois qui avoient été jusqu'alors respectés comme les bois consacrés autrefois aux Divinités à cause de la majesté de leur futaie , ces bois , dis-je , ont été dévastés , & dans les révolutions actuelles l'on ne trouve plus d'arbres bien venants & bien constitués de l'âge requis , en assez grand nombre , pour composer les réserves ordonnées.

Il seroit bien à désirer que le goût ancien des peintures à fresque se renouvellât de nos jours pour diminuer la consommation des bois employés pour les lambris. La disette d'une chose donne souvent de l'industrie pour la remplacer ; les Architectes de Paris s'appercevant de la difficulté de se procurer des poutres considérables , sur-tout depuis que le Ministère fait choisir , dans toutes les adjudications des bois du Royaume , les pièces que l'on juge être propres à la construction de la Marine du Roi ; les uns ont imaginé de construire des bâtiments sans bois , telle la nouvelle halle aux grains édifée dans l'emplacement de l'ancien hôtel de Soissons , & à laquelle on ne peut désirer qu'une plus grande étendue ; d'autres Architectes ont substitué les voûtes aux planchers jusques dans les maisons particulières ; mais sur-tout dans les palais & les édifices publics. Le temps nous amenera d'autres usages.

La nécessité de fournir à la Métropole des bois propres aux lambris , fit passer des Négociants dans le fond de la Lorraine Allemande , & sur les confins de l'Alsace , dans les montagnes des Vôges , où il se trouvoit des forêts qui

SUR LA NAVIGATION DE LA MARNE. 511
avoient vieilli avec les siècles dans le silence, & que la
coignée n'avoit point profanées :

Lucus erat, longo nunquam violatus ab ævo.

Les arbres de ces forêts croissoient & subsistoient jusqu'à leur décrépitude : alors leur sève desséchée ne fournissant plus à leur entretien, ilsomboient en pourriture, & leurs parties cadavéreuses déposées sur le rocher, y formoient une terre féconde, qui enrichissoit la végétation des jeunes arbres voisins. Là se bernoit, pour ainsi dire, le produit de la majeure partie de ces arbres antiques (1). Ce fut vers l'an mil sept cent trente, que les sieurs Mathieu & Leblanc, Négociants de Saint-Dizier, & le sieur Suard, de Paris, poussèrent leurs spéculations dans le fond de ces forêts; ils ne furent point effrayés de la longueur du trajet, pour conduire par terre ces bois depuis les montagnes jusqu'à Saint-Dizier : inconnus dans ces déserts, ils y portèrent de l'or & des présents. Conduite bien opposée à celle de ces cruels Marchands Espagnols qui égorgerent les Péruviens pour s'emparer des productions de leur pays (2). Les dépenses considérables que ces Négociants firent pour se procurer les bois de la première qualité, tant pour le prix de l'achat, que pour les frais de sciage & de transport; d'ailleurs la beauté du grain, l'éclat de la maille, & la richesse de la

(1) Il se trouve encore dans les forêts reculées des montagnes de la Vôge des parties qui sont encore en non-valeur. En visitant les mines de cuivre des environs d'Orbeil en Alsace, nous avons vu au-dessus des sources de la Mozelle sur les hautes montagnes qui bordent cette vallée qui conduit à Rufac & Dannemarin, des cantons de forêts dont les sapins affoiblis par la vieillesse, brisés par les vents, tombent du haut des rochers dans des précipices où ils s'anéantissent par la pourriture. L'immense quantité de ces arbres ou plutôt de leurs

cadavres entassés, forme un spectacle hideux que ne peut voir sans émotion le voyageur curieux de découvrir les beautés & les richesses de la Nature.

(2) Qui peut lire l'Histoire de la conquête du Pérou, sans frémir des horreurs commises par Narbaez, Cortez, Salamanque & autres, & sans verser des larmes sur le sort de tant d'Incas & de leurs sujets !

. Quis, talia fando,
Temperet à lacrymis.

couleur de ces planches de chêne si tendre , les déterminèrent à traiter ces bois avec beaucoup de ménagement ; ils craignirent de les altérer en les flottant ; ils prirent le parti de les faire conduire dans des bateaux , ce qui multiplia beaucoup les dépenses du fret ; ils s'y déterminèrent avec d'autant plus de raison , que l'on s'est apperçu que l'eau de quelques rivières noircissoit le bois de sciage de chêne que l'on faisoit flotter sur leur cours ; ce qui vient des sels vitrioliques qu'elles tiennent en dissolution , parcequ'elles lavent des terres pyriteuses ; alors la seve stiptique du bois de chêne précipite le fer qui s'attache à sa fibre & le noircit : c'est l'effet de la noix de galle , qui est une production du chêne sur le fer contenu dans la couperose , matières qui sont la base de la composition de l'encre & des teintures noires. La rivière d'Ornin qui vient de Gondrecourt à Bar , & rejoint la Saux à Etrepi , produit particulièrement cet accident ; ce qui détermina nos Marchands à ne pas courir les mêmes risques sur la Marne ; cette dernière rivière coule sur un lit entièrement pyriteux sur le territoire & banlieue de Saint-Dizier.

Ces bois furent reçus à Paris avec acclamation & ravissement. Ils furent enlevés à l'instant par les Marchands & les Ouvriers , pour être employés aux ouvrages de distinction : on ne connoissoit alors à Paris de beau bois de sciage , que le bois d'Hollande , qui est de la même qualité que celui de la Vôge , & qui en est tiré en plus grande partie ; ce bois est scié sur sa maille par les Hollandois qui nous le revendent bien cher. La satisfaction des Parisiens , leur empressement à demander des bois de cette qualité , soutinrent l'ardeur de nos Négociants , qui retournerent dans les montagnes : ils y firent de grosses acquisitions , & construisirent des scies sur tous les filets d'eau qui tomboient des rochers. Dans la suite , ils ont été imités par d'autres Marchands ; j'ai même été initié dans ces spéculations. Le peu d'étendue de ces forêts des Vôges , la ferveur avec laquelle on a poussé cette branche de commerce , & l'ardeur des propriétaires

taires de ces bois, à tirer un produit considérable de leurs fonds, auparavant si négligés, ont causé l'épuisement de cette partie, au point que l'on ne peut espérer actuellement de tirer, de ces cantons, que des bois d'une qualité bien inférieure au premier, & en bien moindre quantité.

L'épuisement des bois de Vôge, a fait recourir à divers expédients pour s'en procurer d'une qualité approchante. Où il s'est trouvé des parties considérables en exploitation, comme à Fontainebleau, & où le bois a été jugé d'une qualité supérieure, on a construit des scies à eau, pour débiter les bois à la façon de Vôge & de Hollande. Le sieur Noël, Marchand de bois à Paris, qui joint aux connoissances de l'art du Charpentier, les talents d'un Commerçant bon spéculateur, & beaucoup de sagacité, a fait construire à Moret, sur la rivière de Loing, une scie composée de douze lames, mises en mouvement par l'effet d'une seule roue. Cette machine exécute avec beaucoup de facilité & de justesse ses opérations, elle économise beaucoup de bois, & le débite sous une forme très avantageuse (1). En second lieu, l'on a reculé tant que l'on a pu les limites des importations, à mesure que les bois les plus proches ont été usés : tout le Barrois a été mis à contribution, les coupes de ses forêts ordinaires qui faisoient espérer de fournir des bois de sciage, en suffisance, sont révolues, il n'y a plus qu'à glaner dans ce canton.

Dans quelques années, à peine se trouvera-t-il dans le Barrois des chênes en suffisance pour fournir les bâtons & merrains nécessaires à ses vignobles immenses & magnifi-

(a) La scie du sieur Noël à Moret est modelée sur celle des Hollandois, & ne leur cede rien en perfection ; les lames de cette machine sont très-minces : l'arbre de fer à tiers point qui élève les trois chassés des scies est très-bien imaginé, & exécuté supérieurement : toutes les scies que nous avons vues en Franche-Comté, en Lorraine & en Alsace sont bien inférieures au mérite de celle de M. Noël, 1°. parce que la plupart ne sont composées que d'une lame : 2°. que ces lames sont trois fois plus épaisses que celles de la scie de Moret, inconvénient qui triple & le travail de la machine par la résistance d'une surface trois fois plus grande, & la perte du bois par une voie trois fois plus forte.

ques qui sont les principales sources de la richesse du pays. Une partie des petites forêts de la principauté de Joinville sont aussi épuisées ; enfin l'on est forcé de remonter vers les sources de la Meuse & de la Marne.

Dans les forêts régies par les Maîtrises de Neuf-Château & de Chaumont, il se trouve de gros arbres qui donnent des sciages d'une grande beauté : il seroit à désirer qu'on fît débiter ces arbres par des scies à moulin, au lieu de les abandonner à la discrétion de ces Scieurs qui viennent du Lyonnais, du Dauphiné, du Limosin & de l'Auvergne ; car ces Ouvriers font ordinairement de très mauvais ouvrage, au préjudice des Marchands & de l'État, parceque 1°. ils travaillent trois par fer, ce qui le fait vaciller dans des lignes obliques & inclinées, tandis que la scie doit monter & descendre par des lignes bien perpendiculaires. 2°. Ils se pressent trop, & négligent une infinité de soins, desquels dépend la perfection de l'ouvrage. 3°. Enfin ils travaillent avant & après le jour, d'où il résulte beaucoup de défauts très préjudiciables.

Le bois de sciage est une matière volumineuse & pesante, conséquemment elle exige de grands frais, lorsque l'on est obligé de la transporter à force d'hommes, de voitures & de chevaux. Puisqu'un cent de toises de sciage de bois français assortis de battans, de membrures, de bois double, de poutre, de poutre & demi & de chevron, contient soixante-six pieds cubes de bois, & pèse au sortir de la scie environ cinq mille ; & lorsqu'il a été empilé à l'air, il est réduit à quatre mille, suivant le temps qu'il a séché & suivant la qualité du bois ; car plus il est tendre (tels les bois crus sur la pierre, le sable, exposés au nord, & dans des forêts épaisses que l'on ne coupe qu'après de très longues révolutions), plus ce bois est léger ; mais plus il est gras & rustique (tels les bois qui croissent au midi, dans des terrains herbus, substantiels, & dans des cantons isolés), plus ils sont matériels & pesants : ces derniers doivent être réservés pour la charpente ; mais bien des circonstances obligent

d'en faire scier beaucoup de cette dernière qualité. La valeur courante du bois de sciage dans le commerce, ne comporte pas de gros frais de manutention; puisque son prix actuel aux ports de Paris est de quatre-vingt deux livres le cent. En établissant le bois brut à deux cents livres le cent de solives, il en entre pour quarante-cinq livres dans un cent de sciage, lequel coûte d'ailleurs quinze livres pour façon, à cause des rebuts & fournitures, plus onze livres de voiture par eau depuis Saint-Dizier jusqu'à Paris; ce qui fait au total soixante-onze livres, lesquelles soustraites de quatre-vingt-deux livres, reste onze livres (1) pour les frais de transport, depuis la forêt jusqu'au port, & pour le bénéfice du Commerçant & les aventures; & cette somme est entièrement absorbée si l'on est obligé de tirer ces sciages de quatre lieues par la traverse, & de six lieues par les routes; car c'est le prix courant actuel de la voiture de Joinville à S. Dizier. Enfin comme l'on est forcé de tirer ces sciages de huit, dix & douze lieues plus loin, le déchet est plus considérable, & en établissant le prix de la voiture & des dépôts des sciages de ces douze lieues à trente livres, & cinq livres de bénéfice pour le Négociant; il faudroit donc précompter trente-cinq livres sur le prix de la quantité de bois nécessaire pour faire un cent de sciage, ce qui le réduiroit à dix livres ou à quarante-huit livres le cent de solives, composé de trois cent pieds cubes. Quel est le propriétaire qui se déterminera à ne tirer de ses fonds que ce prix modique? & cet avilissement de prix tendroit à anéantir le produit des forêts, à tarir les sources du commerce, priver l'Etat, & sur-tout la Capitale, d'une matière indispensable, & de la jouissance de ses propres richesses. Pour parer à tant d'inconvénients, il faut d'un côté entretenir des routes qui traversent les forêts, & com-

(1) Le calcul de produit & de dépense d'un cent de bois de sciage est le résultat de nos observations depuis vingt-cinq années d'expériences dans des ex-

ploitations majeures, où il est toujours précieux de porter un esprit d'analyse & de détail.

muniquent aux ports ; c'est l'esprit de l'Ordonnance des Eaux & Forêts de mil six cent soixante-neuf ; d'un autre côté , rendre les rivières navigables presque jusqu'à leurs sources , pour éviter les frais de transport , & accélérer la traite des marchandises qui périclitent toujours dans les retards qu'elles essuient , & les fréquents dépôts qui sont très défavantageux au commerce des bois de sciage ; car d'un côté les planches qui sont fragiles sont sujettes à être fendues , cassées & écornées par les frottements & les chocs ; d'un autre , l'ardeur du soleil auquel elles sont exposées d'une face , & l'humidité de l'autre , les coiffe & les voile ; d'ailleurs à chaque dépôt il faut un Commissionnaire : toutes ces choses multiplient considérablement les frais , diminuent la qualité & souvent la quantité par la négligence des dépositaires & la rapacité des payfans avides & peu délicats. Il faudroit toujours que le bois de sciage fût conduit de la forêt au port flottable , sans être déchargé en route.

La rivière de Marne qui est la plus considérable de la champagne , & qui ne traverse aucune autre Province , sinon une partie de l'Isle de Francs où elle va confluer avec la Seine sous Charenton , prend sa source au-dessus de Langres , dans le point le plus élevé de notre continent ; puisque diverses rivières qui tirent leur source des réservoirs de ce pays montueux , vont porter aux deux mers leurs eaux par des rayons divergents dans tous les points de l'horizon. Les principales rivières qui tirent leurs sources des environs de Langres sont la Meuse qui coule au nord , la Vingeanne au midi , l'Armançon au levant ; la Seine & l'Aube au couchant , la Marne au nord-est , la Saone au sud-est , l'Aujon à l'ouest-nord , le Rognon au nord ; ensuite une infinité de petites rivières qui se jettent dans les principales ; toutes se replient respectivement sous les différentes sinuosités des terrains pour couler dans les directions principales des courants de notre continent dirigés toujours par la chaîne des montagnes. La Marne devient déjà considérable sous Chaumont où elle reçoit la Suize ; la vallée

qu'elle arrose au-dessous, est creusée entre des côteaux fourcilleux, qui concourent à son augmentation. Elle fait mouvoir dans son cours plusieurs forges, moulins & autres usines : mais elle est bien plus volumineuse à Joinville après avoir reçu le Rognon & le Rongeant, ce qui la rend navigable en tout temps, en s'accommodant au local & aux circonstances.

Le Rognon est une rivière qui tire ses sources principales d'Is en Bassigny, d'Orqueveau & d'Eco ; elle est considérable par son volume & par son utilité, parcequ'elle fait tourner treize forges sur environ sept lieues de cours : elle vient confluer avec la Marne sous Donjeu. L'on a construit une route le long de la vallée de cette rivière pour la facilité du commerce du canton : par cette route qui vient s'embrancher avec celle de Joinville à Chaumont, on descend les fers des forges de cette vallée & tous les bois de sciage qui se débitent annuellement dans les forêts qui couvrent la masse des terres au-dessus des sources de cette rivière, entre celles de la Meuse & de la Marne. Cette branche considérable est apportée en dépôt à Joinville.

Le Rongeant est un ruisseau qui tire son nom de l'effet de la rapidité de ses eaux qui rongent les terrains sur lesquels elles coulent, à cause de la proclivité de la vallée qui les contient : cette pente considérable est favorable aux usines qu'il fait mouvoir. Il tire ses sources sous Broutiere, & n'a que trois lieues & demie de cours. On a aussi ouvert une route le long de sa vallée, qui communique au Pays-haut du côté de Grand ; cette route est très utile pour descendre à Tonance les bois de sciage, qui se débitent abondamment dans le massif des terrains entre les Vautons, Bertilléville, Denville, Brochainville, ainsi que pour tous les cantons d'alentour qui sont couverts de bois jusqu'à Grand & ses environs, où l'on voit encore beaucoup de ruines, entr'autres celles d'un amphithéâtre Romain, qui prouve que cet endroit fut autrefois véritablement grand.

Pour rétablir la navigation de la Marne, au-dessus de S. Dizier & de Joinville, il faudroit que le Ministère se-

condât & protégeât l'exécution de ce projet qui devient aussi nécessaire qu'il est d'une facile exécution. Je vais essayer de le démontrer.

Depuis que le commerce de bois & de fer a pris une grande faveur dans cette portion de la Champagne (1); que les limites des importations du commerce des bois ont été reculées; que la Marne a été rendue navigable à S. Dizier (2), enfin que la Province a été percée de routes, il s'est formé un port, c'est-à-dire un dépôt de près de trois cents mille toises de sciage par an sur le bord de la Marne, à Joinville & à Tonance, particulièrement à ce dernier endroit, qui est chef-lieu de la Pairie attachée à l'Evêché de Châlons, & depuis long-temps un dépôt considérable de bois de sciage. La route qui vient de Joinville traverse ce village, va se rendre à Gondrecourt & s'embrancher avec celle de Vaucouleurs & de Neuf-Château.

(1) L'époque de l'établissement du commerce d'exportation dans cette partie de la Province de Champagne, peut être fixée vers le commencement du dernier siècle. Auparavant il y avoit très-peu de commerce : on laissoit croître les bois; leur révolution n'étoit point fixée exactement; les forges fabriquoient peu de fer, au-delà de la consommation du pays : mais insensiblement le nombre de ces Manufactures s'est accru, & elles ont augmenté leurs travaux, en raison des quantités immenses des coupes de bois, que les révolutions des quarts en réserve des bois des Communautés ont fournis; & cette fabrication a été portée à un si haut degré, que le seul débouché de S. Dizier, a fourni annuellement pendant plusieurs années jusqu'à dix-huit millions de fer, qui a été exporté en plus grande partie de cette portion de la Champagne, & d'une partie du Barrois.

(2) Saint-Dizier est la première Ville actuellement où la rivière de Marne commence à porter des bateaux & des flotres. Cette Capitale du Valage est si-

tuée entre le Pertois, le Barrois, le Bassigny & le Bar-sur-au-bois, dans le commencement d'un bassin magnifique ouvert de trois vallées, percé de six routes, arrosé de deux rivières, & bordé de côteaux qui forment un rideau au levant, au nord & au midi; ces côteaux sont couverts de bois qui communiquent aux forêts les plus considérables de la Champagne. Cette Ville est un chantier fameux où se construisent tous les bateaux Marnois, lesquels se distinguent par leur forme arrondie & par leur tinglage : il s'en construit une prodigieuse quantité. Parmi les plus grands, ceux qui se nomment cul-de-chaland, portent jusqu'à cent vingt tonneaux, ou deux cents quarante milliers sur cette rivière, & plus sur celles qui ont plus de volume. Tous les bateaux qui se construisent à Saint-Dizier servent à conduire à Paris, les fers, les grains, les vins, les ouvrages en verre & autres productions de la Province : ils sont vendus ensuite pour servir à différents usages sur toutes les rivières qui confluent avec la Seine.

C'est par cette route, que descendent tous les bois de sciage provenant des forêts des environs, depuis Bonet, même au-dessus. Tous ceux du canton qui avoisine Vaucouleurs, vont à Ligny, les uns par la route de S. Aubin, les autres par celle de Gondrecourt, pour se rendre ensuite à Bar-le-Duc. La route que l'on construit actuellement de Ligny à S. Dizier, abrégera de trois lieues la traite de ces marchandises; ce qui évitera un dépôt & des dépenses : mais si l'on flottoit à Tonance, tous les sciages provenant des environs de Vaucouleurs & de Neuf-Château, même des terres adjacentes, y tomberoient nécessairement, attirés par la facilité & l'économie.

Toutes les forges au-dessus de Joinville, au nombre de vingt-cinq, viennent déposer annuellement, dans les magasins de cette ville, environ huit à dix millions de fer. Autrefois, c'est-à-dire jusqu'en mil sept cent vingt-cinq, avant que M. de Lescalopier, alors Intendant de Champagne, eût fait ouvrir & consolider la route de S. Dizier à Joinville, tous ces fers & ceux des forges situées au-dessous, descendoient à S. Dizier dans des batelets sur la rivière de Marne. Il est encore plusieurs hommes vivants qui ont été occupés dans leur jeunesse à cette navigation; & l'on voit à la forge de Bayard, la plus ancienne de la Marne, les traces du frottement des barres sur l'appui de la fenêtre du magasin, par laquelle on introduisoit les fers dans le bateau : d'ailleurs la navigation de la Marne en cette partie a été agitée & prouvée au Parlement de Paris, dans l'affaire contentieuse du Pertuis de décharge de la forge de Eurville : ce n'est donc point un établissement à faire; mais seulement une nouvelle forme à donner à la navigation de la Marne, au-dessus de S. Dizier, en remontant vers sa source.

Les Pêcheurs de Joinville, de Vecquéville, des deux Autigny, de Chatonrupt, de Breuil, de Ragecourt, de Gourzon, de la Neuville-à-Bayard & de Roche, étoient tous occupés de la conduite par eau des fers; ils chargeoient

de deux mille cinq cents à trois milliers dans leurs batelets ; ils étoient payés à raison de deux à trois livres par mille , & ils employoient deux jours à faire le trajet. Il n'y avoit pas beaucoup d'économie sur le prix de la voiture , parce que les obstacles multipliés augmentoient les peines & les frais , & qu'ils ne pouvoient se servir que de batelets qu'on pût porter au besoin : mais ces Pêcheurs marinières ne consommoient ni chevaux ni fourrage , leur seule dépense particulière prélevée , le surplus étoit un bénéfice réel & sûr ; alors les Laboureurs du pays étoient entièrement occupés de leurs charrues , & le bénéfice qu'ils font aujourd'hui n'est qu'idéal & négatif.

Les fers & les bois déposés à Joinville & sous Tonance , occupent annuellement huit à neuf mille voitures , pour la traite desquelles il faut huit à neuf cents chevaux & trois cents hommes censés occupés un quart de l'année continuellement ; ce qui consomme une quantité prodigieuse de fourrage , & détériore les routes. L'argent comptant que le Laboureur se procure par le charroi , est un appas qui lui fait abandonner sa charrue ; les terres des environs restent ou incultes ou mal préparées ; ils ne recueillent que très peu de chose.

Les Laboureurs de Gourzon , de Ragecourt , de Breuil , de Chatonrupt , qui sont les plus empressés de la vallée à faire la traite des bois de sciage & des fers déposés à Joinville & à Tonance pour les rendre à S. Dizier , sont tous pauvres , parcequ'ils préfèrent le roulage à leurs charrues : leur finage à peine est-il semé , lorsque les Laboureurs des autres villages se préparent à recueillir ; un tiers de leurs terres reste en friche , conséquemment en non valeur ; un tiers ne rapporte pas la semence , les façons sont en pure perte ; l'autre tiers ne produit que des grains de mauvais acabit , parcequ'elles ne sont pas cultivées suffisamment & en des temps propices ; qu'elles ne reçoivent point d'engrais , par la raison que leurs chevaux , toujours hors de l'écurie , soit pour le roulage , soit pour la pâture ,

ne

ne font point de fumiers, seul moyen de fertiliser : cet abus est des plus préjudiciables à l'agriculture, si florissante dans d'autres cantons, sur-tout depuis que le commerce de grains jouit de la liberté de l'exportation. Cet abus, qui cause leur ruine & celle de l'agriculture, est très préjudiciable aux Commerçants, & les constitue annuellement en une dépense de la somme de soixante à soixantedix mille livres pour les charrois ; au lieu que si ces objets de commerce étoient voiturés par eau, la dépense qu'ils occasionneroient iroit au plus à dix mille livres ; il y auroit donc annuellement une économie de soixante mille livres, & cette économie est d'autant plus sensible, qu'il est vrai de dire qu'il en coûte autant pour conduire par terre un cent de planches de Joinville à S. Dizier, comme pour le conduire de S. Dizier à Paris par eau. Cette étonnante disproportion est dans la raison de 6 à 55.

La proportion du prix de la voiture par terre & par eau, est encore bien plus grande relativement au trajet de Joinville à S. Dizier & de S. Dizier à Paris ; si l'on considère que, quoique de S. Dizier à Paris, il n'y a par terre que cinquante-cinq lieues, même trente-huit à vol d'oiseau ; il y a cependant au moins cent lieues de trajet par le cours de la rivière : il faut aux Navigateurs quinze jours, pour le faire dans les temps favorables, trois semaines communément, & dans les temps fâcheux il n'y a de terme que la cessation des vents, de la gelée, le rétablissement des eaux dans leur lit, ou un rafraîchissement nécessaire pour pouvoir avaler.

L'on ne manquera pas de m'opposer sans doute 1°. que la navigation de la Marne est impraticable au-dessus de S. Dizier, puisqu'elle n'a pas lieu actuellement.

2°. Que la conduite des fers, qui se faisoit autrefois par batelets, même en mil sept cent vingt-cinq, n'étoit point, à proprement dire, une navigation, mais un cabotage sans succès & sans suite.

3°. Que plusieurs personnes instruites ont cherché il y

a déjà long-temps les moyens de rendre cette partie de la rivière de Marne navigable, & que leur projet est resté fans exécution.

4°. Que fans doute les causes qui ont empêché jusqu'alors d'exécuter ce projet si utile & si désiré, sont le peu de volume d'eau, les écueils dont le lit de cette rivière est hérissé, & les barrières multipliées par les usines qui y sont construites.

5°. Enfin, que les dépenses nécessaires pour l'exécution de ce projet, excéderaient le bénéfice, & que le dérangement qui en résulteroit pour quelques particuliers, ne seroit pas compensé par le bien général que le Public pourroit en retirer.

Je cite ici au tribunal de la raison & de l'impartialité, ceux qui formeroient de semblables oppositions; je vais les reprendre l'une après l'autre pour les détruire.

Je réponds à la première, qu'elle est un lieu commun de la foiblesse & de l'ignorance. Si des ames généreuses, qui se dévouent au bien de la Patrie, n'avoient fait beaucoup d'expériences & de sacrifices pour faire éclorre les arts & les conduire à leur perfection, les hommes seroient encore des sauvages, vivants des fruits cruds de la nature agreste, & les disputant aux bêtes fauves; & peut-on conclure qu'une chose est impossible parcequ'elle n'existe pas, ou qu'elle n'est pas pratiquée (1)? Il y a vingt ans que l'on ne navigeoit point sur l'Aube à Arcis. Cette ville est devenue depuis un port très fréquenté. L'indolence, qui étouffe les germes de la fécondité, a été le seul obstacle que de zélés Patriotes aient eu à surmonter pour établir sur cette rivière une florissante navigation.

(a) Il est aussi difficile de persuader aux personnes subjuguées par le préjugé, l'existence des choses sur lesquelles ils ne veulent pas réfléchir, qu'aux Myops, celle des objets dont ils sont éloignés: les uns & les autres nient non-seulement l'existence, mais même la possibilité de tout ce qui est au-delà de la sphère de leur connoissance.

L'on dit que la conduite des fers, qui se faisoit autrefois par batelets de Joinville à S. Dizier, n'étoit qu'un cabotage sans succès & sans suite. Je réponds à ces objections : puisque les Pêcheurs conduisoient les fers dans leurs batelets à S. Dizier, la fréquentation de la Marne étoit donc possible. Il ne s'agissoit alors que de donner plus d'étendue à cette navigation, & de l'appliquer à divers objets de consommation. Les établissements dans leur naissance, ne se présentent pas avec un grand appareil, & la somme des avantages qui en résultent dans leurs principes, ne peut être égale à celle que l'on en retire lorsqu'ils ont été conduits à leur perfection par une longue habitude & l'expérience de plusieurs siècles. D'ailleurs ces premiers navigateurs, n'étant point autorisés à demander l'ouverture des vanages des usines situées sur cette rivière, étoient obligés dans l'aval, lorsqu'ils rencontroient un obstacle, comme une écluse, de vider leurs batelets sur la berge pour alléger, & de sauter les écluses à vuide pour recharger ensuite au-dessous : & en amont, ils étoient forcés de tirer à bord leurs batelets, de les traîner sur terre, même de les porter, pour regagner le canal au-dessus de chaque écluse, ce qui les obligeoit d'aller toujours plusieurs de conserve, pour s'entr'aider dans un travail aussi pénible. L'on a vu même de ces Pêcheurs sur la Marne, si adroits & si familiers avec les dangers, sauter avec leurs batelets chargés, des écluses de sept à huit pieds de hauteur, lorsqu'une crue fournissoit une lame d'eau suffisante pour soutenir le batelet dans le moment de sa chute.

C'est ainsi en comparant les petites choses aux grandes, que les peuples de l'Abissinie & de la Nubie, qui navigoient sur le Nil, étoient obligés, soit en descendant soit en remontant ce fleuve, de tirer à bord leurs barques, & de les porter sur leurs épaules, ainsi que les marchandises qu'ils descendoient en Egypte, pour éviter les cataractes terribles de ce fleuve impétueux, avant que leurs carayannes aient trouvé un chemin plus court à travers les

déserts de l'Arabie. Les Sauvages du Canada sont obligés aujourd'hui à la même manœuvre sur le Mississipi, pour éviter les précipices de ce fleuve fameux de l'Amérique. Les Pêcheurs qui conduisoient les fers de Joinville à S. Dizier, avoient sept écluses à sauter dans cet intervalle : ils étoient très heureux quand les crues d'eau avoient fait à quelqu'une de ces écluses des breches, ce qui leur seroit de vanage & leur diminuoit beaucoup de la fatigue, ils y passoient à l'envi.

Si le Ministère n'eût point fait ouvrir une route de Saint Dizier à Joinville, nous verrions encore des Pêcheurs descendre les fers avec les batelets ; ou plutôt l'augmentation du commerce auroit exigé que le Ministère prît des mesures pour établir dans ce canton une navigation libre & sûre.

La navigation a toujours paru à tous les peuples de la terre, un moyen si supérieur à tout autre, pour étendre, distribuer & réunir avantageusement les diverses branches du commerce, que les Souverains qui ont voulu illustrer leur regne, procurer à leurs sujets les agréments & les secours qui naissent de l'abondance, & rendre leurs Royaumes florissans, n'ont rien épargné pour faciliter la navigation : les uns ont fait couper des isthmes, d'autres ont fait percer des montagnes par des canaux de communication : combien les Chinois, les Egyptiens, les Grecs, les Romains, les Turcs n'en ont-ils pas ouvert pour communiquer d'un fleuve, d'un lac à un autre, & réunir le commerce des différentes mers ? Les Hollandois, même les Polonois ne les ont-ils pas imités ? Les François ont exécuté divers projets pour joindre la Seine à la Loire, par les canaux de Briare & d'Orléans, & l'Océan à la Méditerranée, par le fameux canal du Languedoc, achevé sous le regne de Louis XV, par les soins de Philippe d'Orléans, Prince dont les lumières éclaireroient les sciences & les arts qu'il protégeoit : les dépenses immenses que tous ces travaux ont coûté, prouvent les avantages inappréciables de la navigation, que l'on doit se procurer par toutes sortes de moyens. Il ne s'agit point

ici d'ouvrir un canal , il est tout formé ; il ne faut que vouloir perfectionner ce qui a déjà eu lieu : que l'on ne vienne donc point opposer de frivoles moyens d'impossibilité.

Nil mortalibus arduum est :

Cœlum ipsum petimus.

Je fais que plusieurs personnes ont réfléchi sur les moyens de rendre la rivière de Marne navigable même beaucoup au-dessus de Joinville. Leurs vues étoient très étendues , puisqu'ils avoient dessein d'ouvrir un nouveau canal pour verser dans la Marne par le Rognon une portion des eaux de la Meuse , & par ce moyen joindre le commerce de ces deux rivières ; de creuser un second canal le long de la vallée de la Marne , pour contenir une colonne d'eau suffisante à la navigation , le surplus du volume de la rivière devant suivre son cours naturel pour le mouvement des usines , afin que la navigation n'interrompît pas leurs travaux , & respectivement qu'elles ne gênassent pas la navigation. Ce projet étoit vaste , sans doute ; mais le local le rend impraticable dans toute son étendue : la vallée de la Marne est fort serrée en plusieurs endroits , en sorte que la partie du terrain intermédiaire qui auroit séparé ces deux canaux n'auroit pas eu de masse pour se soutenir , sans craindre que ces deux canaux dans les débordements ne se rejoignissent & ne se détériorassent au point de n'en plus former qu'un ; accident qui auroit laissé à sec tantôt le canal des usines , tantôt celui de la navigation. Un Militaire & un Moine essayèrent de concert de tracer le plan de ce projet ; ils ne réussirent point dans leur opération , ils couperent le nœud en imputant leur erreur au défaut de justesse de leur instrument ; peut-être que le Gouvernement craignit que ce nouveau canal de communication n'absorbât toutes les eaux de la Meuse supérieure , ainsi que Trajan dans une opération bien plus importante. Cet Empereur , sur la permission que lui demanda Pline son favori & son Ministre , de joindre le lac de Nicomédie à la

mer de Marmora , lui prescrivit de ne pas entreprendre cette jonction , qu'il ne fût assuré par des Niveleurs que les eaux du lac ne pourroient s'écouler en entier dans la mer par le nouveau canal.

La jonction du lac de Nicomédie , avec la mer de Marmora , avoit déjà été entreprise par les Egyptiens. Il étoit réservé aux Romains de reprendre cet ouvrage , & de le conduire à sa perfection. Un Empereur tel que Trajan , aidé d'un Ministre comme Plin , pouvoit tout entreprendre , & s'assurer du succès : quand on lit les lettres respectives de ces deux grands hommes , on se peint l'amitié tendre & respectueuse de Sully pour son Maître , & l'attachement plein de bonté de Henri IV pour son Ministre.

Il n'est pas difficile de détruire les moyens employés dans la quatrième objection : le premier est le peu de volume d'eau que l'on suppose dans la Marne. Les bateaux & les flottes que l'on construira seront d'une forme proportionnée au volume d'eau de cette rivière , à son étiage & à la quantité de marchandises qui peuvent abonder sur ses ports. Parcequ'il est impossible d'approcher les sources de la Seine avec les navires qui remontent cette rivière du Havre-de-Grace à Rouen , peut-on inférer qu'elle n'est pas navigable à Troies & au-dessus ? Et de même , parceque la Marne porte à Châlons , en raison de son plus grand volume , des bateaux qui tirent de trente jusqu'à quarante pouces d'eau , il ne s'en suit pas qu'elle soit impraticable à Saint Dizier & au-dessus ; & je suis persuadé qu'il est plus facile de la fréquenter depuis Joinville jusqu'à Saint Dizier , que depuis cette dernière Ville jusqu'à Vitry , parce qu'au-dessus de Saint Dizier elle coule dans une vallée ferrée qui contient ses bords , ce qui ne permet pas à ses eaux de se répandre , au lieu que sous la pointe du promotoire de Hauteville au confluent de la Blaise , il y a plusieurs lieues de terrain plat composé de graviers mouvans qui dérangent continuellement la route , & sur lesquels les eaux s'épanouissent ; accident qui ne se rencontre pas au-dessus de Saint Dizier.

Lorsqu'une sécheresse trop opiniâtre aura absorbé presque le volume d'eau de la rivière de Marne dans cette partie ; l'on suspendra comme sur toutes les autres la navigation , pour attendre un eau favorable. Dans les eaux ordinaires , il y aura toujours au moins douze pouces d'eau dans les endroits les plus critiques. Cette rivière ne fera pas la seule sur laquelle on soit obligé d'attendre quelque petite crûe pour flotter plus avantageusement ; combien de ports sur l'Océan ne sont accessibles aux navires , que dans les temps de la haute marée. A plus forte raison, &c.

Le canton de la rivière de Marne, depuis Haute-Fontaine jusqu'à Bignicourt même Frignicourt , est le plus fâcheux pour la navigation : il n'y a jamais de chemin marqué sur ces graviers , qui cedent à la moindre impression des eaux ; & cet inconvénient est si grand , que souvent le trajet de Saint Dizier à Vitry est ruineux pour les Navigateurs , qui y emploient autant de temps , que pour la plus grande partie du reste de la route. Il est vrai que sur une belle eau , à la suite ou au commencement d'une crue , un jour suffit pour faire cette route. Il n'est pas possible de parer à ces inconvénients par des ouvrages ; la nature du terrain ne permet pas de fonder solidement : d'ailleurs , l'étendue des ouvrages qu'il conviendrait faire , & dont le succès seroit très douteux est effrayante , il en coûteroit peut-être moins de creuser à la rivière un nouveau canal dans la masse des terrains au Nord , du moins le succès en seroit assuré. Ce n'est pas ici le lieu de nous occuper de cet objet important , sur lequel nous avons déjà communiqué au Ministère quelques-unes de nos idées sur cette grande entreprise.

Il s'en faut bien que les rivières de Saulx & de l'Ornin soient aussi considérables que la Marne l'est à Joinville ; cependant sur ces rivières nous flottons des bois de marine , de charpente & de sciage en flottes qui sont d'autant plus considérables , qu'elles se construisent plus près de l'embouchure de ces rivières. A Bar-le-Duc on flotte sur l'Ornin en radeaux aîlés comme sur la Sarre , qui va porter dans le Rhin

les bois de la Lorraine Allemande , après s'être réunie à la Moselle : c'est ainsi que l'on approprie les travaux de la navigation à la constitution des rivières , & que l'on se prête aux circonstances.

On flotte à Bar-le-Duc , en petits trains d'Allemands , parceque l'Ornin est peu considérable , & qu'il est très affoibli par l'étendue de ses eaux sur un terrain très plat , sur lequel il descend au port de Lageot sous Sermaise : là cette rivière prend du volume par l'union d'une partie de la Chée ; alors elle suffit dans les crues pour flotter les bois de marine , de charpente & de sciage , qui sont déposés abondamment sur le port de cette rivière qui conflue à Etrepy avec la Saulx , & vont ensemble grossir la Marne sous Vitri-le-François : cependant ces rivières réunies ne sont pas si considérables que la Marne l'est au-dessus de Joinville.

Les bateaux qui remontent la Seine depuis Rouen jusqu'au port St. Nicolas à Paris , sont de la plus grande force & d'une grandeur étonnante , parcequ'ils sont proportionnés à la puissance du fleuve qui les porte , & à la tranquillité de sa navigation. Il y a de ces bateaux qui chargent jusqu'à sept cents cinquante tonneaux , poids qu'à peine les plus gros navires peuvent fréter. Les bateaux sur la Saone qui descendent de Gray à Lyon , sont étroits , longs & hauts de bords , parcequ'ils peuvent tirer beaucoup d'eau , & que le canal de la rivière est large. Ceux qui flottent sur les petites rivières qui ne roulent qu'une lame d'eau , sont larges , bas de bords & courts : les bateaux qui viennent , par le canal de Briare & la rivière de Loing , amener à Paris les pommes de la Limagne d'Auvergne , sont composés de planches de sapin si mauvaises , si minces & si mal assemblées , qu'il semble que ces esquifs aient été cousu d'après le modèle que les Poètes ont figuré de la barque sur laquelle Caron passoit les âmes , trop chargée du poids d'un Héros ,

Gemit sub pondere cymba
Sutilis , & multam accepit rimosa paludem,

Tout

Tout doit être proportionné aux usages & se plier aux circonstances.

Puisque la Marne à Joinville & au-dessus est bien plus considérable que l'Ornin sur laquelle il y a plusieurs moulins construits, & qui est navigable, conséquemment l'on peut rendre la rivière de Marne navigable en cet endroit.

La Marne à Joinville a au moins le double de volume que l'Ornin & la Chée réunies à Lageot, qui est, comme je l'ai dit, un port très fréquenté, & où il se flotte des bois de toutes grosseurs : nous y avons vu construire aussi des bateaux pour conduire à Paris le poisson des étangs nombreux des environs, sur-tout d'une partie de l'Argonne. L'état fâcheux du pertuis près les moulins de Vitri-le-brûlé est, sans doute, cause que l'on n'a pas continué d'y en construire.

Le deuxième moyen de la quatrième objection sont les prétendus écueils dont on dit que le lit de la Marne est jonché au-dessus de Saint Dizier. Rien n'est plus facile que de détruire la terreur qu'inspire ces écueils, qui n'en sont qu'aux yeux des pusillanimes. Sous le Couvent des Cordeliers de Saint Amme, au-dessous du confluent du Rongeant, est un banc de rocher qui forme le fond du lit de la rivière : comme l'eau se porte en cet endroit pour tourner l'angle, il y en a suffisamment pour empêcher que le pavé n'offense les trains & les bateaux en les rencontrant. Au-dessous de cet endroit, le lit de la rivière est assez uni jusqu'à la Neuville-à-Bayard, où un torrent d'eau, descendant de la montagne par un ravin considérable, emporta dans le canal de la rivière les matériaux d'un pont construit dessus. Il est très aisé d'éviter ce passage en suivant le canal de la Forge ; d'ailleurs, il seroit facile d'enlever ces pierres, elles ne sont point adhérentes au lit ; c'est un léger curement à faire, & non un ouvrage à construire ; il en est de même, une demie lieue au-dessous, à l'endroit où jadis il y eut une écluse au Village de Pré, pour un moulin qui y étoit construit, lequel ne subsiste plus ; c'est de même un petit endroit

à curer. L'écluse du moulin de Guë emportée plusieurs fois par les débordements, a éparpillé dans le lit de la rivière de cet endroit des pierres que l'on peut enlever facilement ; il est même étonnant que l'on n'ait point tiré ces pierres de l'eau pour servir aux réparations. Sous la Forge du Clos-mortier il y a aussi quelques pierres à enlever ; elles proviennent des dégradations des anciennes écluses. L'on pourroit encore trouver dans plusieurs endroits du lit de la rivière quelques pierres isolées qui ont été précipitées des côteaux qui la bordent de part & d'autre (1). Voilà donc tous ces écueils ! s'il est permis de se servir de ce terme : mais ces accidents, si faciles à détruire ne méritent aucune attention ; je passe à des objets plus sérieux.

Le troisième moyen est fondé sur les barrières multipliées sur la rivière de Marne , par les écluses nombreuses des usines qui sont construites dessus. Je pense que ces obstacles ne sont point insurmontables, le bien public étant préférable au bien particulier ; ces barrières doivent cesser d'être un obstacle à la navigation : je m'étendrai plus au long sur cet objet en parlant des moyens de rétablir la navigation sur la Marne.

La cinquième objection enfin, est que la dépense nécessaire pour l'exécution de ce projet excéderoit le bénéfice , & que le dérangement qui en résulteroit pour quelques parti-

(1) L'objection sur les prétendus écueils de la rivière de Marne entre Joinville & S. Dizier, ne peut être faite que par des personnes qui n'ont vu naviger que sur des étangs ou sur les canaux de la Flandre. Si on se privoit des secours de la navigation sur les fleuves & les rivières rapides dont les eaux souvent blanchissent par leur choc contre les pierres & les rochers dont leur lit est hérissé, les pays montueux seroient bien à plaindre ; car toutes les rivières dans les gorges des montagnes sont rapides ; on ne laisse pas cependant de les fréquen-

ter. Nous avons examiné le cours du Daim en Franche-Comté ; cette rivière a des sauts & des cataractes ; cependant on s'en sert avantageusement au-dessous du Pont de Poëte, pour conduire à Lyon les sapins qui croissent sur le mont Jura dans les parties qui avoisinent cette rivière ; & la possibilité d'y établir une navigation avantageuse nous avoit fait spéculer une exploitation considérable sur ces montagnes , à la réussite de laquelle des circonstances étrangères se sont opposées.

culiers ne seroit pas compensé par le bien général que le Public pourroit en tirer. Moyen foible & illufoire.

Un établissement qui doit procurer un bien réel pour le présent, & pour la postérité, n'a point de prix. Le bien du particulier n'est que momentané & précaire, il ne peut soutenir de comparaison avec le bien public; tout doit plier & se prêter aux besoins de l'Etat.

Quoi ! l'enlèvement de quelques pierres éparfées dans le lit de cette riviere ou amoncelées dans un coin par la chute des eaux d'un ravin, formeroit-il donc un obstacle insurmontable? Non, sans doute, une légère contribution de la part des Navigateurs suffira à cette dépense.

Quand la navigation exige des ouvrages considérables, comme les canaux de Briare, de Languedoc, & autres qui sont d'une dépense immense, tant pour l'établissement que pour l'entretien, & sans lesquels le commerce ne pouvoit jouir des avantages de la navigation; il est d'usage alors d'établir des droits pour dédommager l'Etat; mais ici une légère dépense premiere suffira, & ne chargera pas la navigation d'un droit permanent.

Quel tort ce rétablissement de la navigation sur la Marne pourra-t-il donc faire aux particuliers, si ce n'est aux propriétaires des usines situées sur cette riviere? Il est facile de démontrer que ces prétendus dommages sont de peu de conséquence en eux-mêmes, & tels qu'ils soient, ils ne peuvent être de nulle considération aux yeux du Public. J'en parlerai plus bas avec plus de détail.

Ces objections sont les plus fortes que l'on puisse faire; elles sont détruites par principe, par l'état des lieux, les usages & les loix: il n'en subsiste donc plus: & cette assertion est si vraie, que je m'obligerois avec deux ou trois personnes du nombre de celles qui sont aussi persuadées que moi de la facilité de l'exécution de mon projet, de rendre à Saint-Dizier l'aviron à la main, la premiere flotte sans faire aucun autre ouvrage, que de livrer passage à travers les écluses.

La navigation de la Marne , établie anciennement entre Saint-Dizier & Joinville & au-dessus , peut être prouvée indépendamment des témoins oculaires encore vivants , par des monuments anciens. Les Templiers acquirent , dans le treizieme siecle , des Religieuses du Val-d'Osne près Joinville , réunies actuellement à celles de Charenton , un moulin situé à Bayard sur un ruisseau formé par les eaux des sources qui couloient du Village de Fontaine qui en tiroit son nom. Quelques anciens Géographes désignent ce Village sous le nom de Fontaine-à-Bayard. Ces Religieux obtinrent des Seigneurs de Joinville la permission de détourner l'eau de la riviere de Marne , vis-à-vis ce Village , pour la conduire au moulin par un canal qu'ils élargirent : ils réédifierent le moulin , y joignirent des foulons , & pour ne point gêner la navigation , ils construisirent un grand pertuis en pierres de taille qui subsiste encore ; ils le placerent entre les deux empalléments de travail. Dans la suite , en quinze cents treize , les Chevaliers de Malthe qui leur avoient succédé bâtirent à côté de ce pertuis la Forge qui existe aujourd'hui , sur la permission qu'ils obtinrent de la Reine de Sicile , Dame de Joinville , confirmée en quinze cent quarante-deux par son fils Claude de Lorraine , Baron de cette ville , érigée depuis en Principauté par Henri II , en faveur de François de Lorraine , Duc de Guise , en 1551 (1).

Les Bernardins de l'Abbaye d'Ecurey obtinrent la même permission pour construire la Forge de Ragecourt , à trois quarts de lieue au-dessus de Bayard. Cette forge & le four-

(1) Le Château de Joinville fut bâti par Etienne de Veaux , Seigneur de Joinville , sur un coteau pyramidal adossé à d'autres plus élevés , lesquels sont couverts de bois , qui tiennent à diverses forêts plus ou moins considérables , & qui fournissent annuellement des bois de

sciage , dont la traite va être d'autant plus facile , que l'on ouvre actuellement une route venant de Wassy , laquelle traverse une partie de ces bois ou les avoisine , & vient descendre à Joinville ; cette Principauté est passée de la maison de Guise à celle d'Orléans.

neau dont nous avons consommé des fontes, provenant de leur démolition ultérieure, ne subsistent plus, mais seulement un moulin & une huilerie situés de part & d'autre d'un pertuis construit dans le même goût & même maçonnerie que celui de Bayard. Si nous remontons au-dessus de Joinville, nous y voyons une écluse considérable pour conduire l'eau aux moulins de cette ville, & cette écluse est terminée à chacun de ses bouts par un pertuis spacieux construit en grosses pierres de taille.

L'écluse des moulins de Joinville fut bâtie dans son principe avec beaucoup d'attention : elle a essuyé depuis beaucoup d'échecs par l'effet des débordements de la rivière & du choc des glaces, lesquels y ont causé des dégradations immenses, on a changé la constitution primordiale dans les différentes réparations que l'on y a faites. Le fond du lit de la rivière est composé dans cet endroit d'un rocher schisteux qui s'exfolie, ce qui donne lieu à des excavations qui ont causé des brèches considérables : on vient de reconstruire cette écluse en pierres de taille posées sur un mole de moillons entassés à pierre perdue sans ordre, sans liaison ni mortier. Le succès n'a pas répondu à la réputation de l'Auteur de ce projet : nous avons fourni un plan & un devis pour la construire d'une forme plus avantageuse, plus durable & plus économique.

Joignant les moulins de St. Dizier, il y avoit un moyen pertuis sous un pont de pierre : nous avons vu subsister l'empallement qui le fermoit. Cet ouvrage est entièrement encombré ; il ne fut pas construit pour décharger l'eau surabondante, puisque ces moulins sont accompagnés de leurs vannes de décharge ; mais pour servir de passage à la navigation.

Le canal qui communiquoit sous le pont de pierre près les moulins des Saint-Dizier pour aller au pertuis, est encombré & remplacé par le jardin du Meûnier : ce pont de pierre n'est plus d'aucun usage, & celui qui est joignant sur le biez des moulins, & qui est un passage de la route la plus

fréquentée , est construit en bois dans un pays où la pierre est abondante. Ce pont est dans un si grand désordre , qu'il y a lieu de craindre les accidents les plus fâcheux qui sont très imminents : on en projette la reconstruction.

On nous a assuré qu'indépendamment du passage près les moulins de Saint-Dizier , il y avoit , joignant l'isle des Dévotes , au-dessus du biez de l'ancienne forge de Marne , un autre passage pour la navigation qui répondoit à un canal qui servoit également à détourner l'eau superflue à la forge ; que ce canal venoit aboutir à la première arche du grand pont sur la droite ; on apperçoit encore quelques vestiges de cet ancien canal.

M. Baudeffon (1), Maire de la ville de Saint-Dizier , ayant obtenu de Henri IV, lors de son passage en cette ville, l'an 1604, la permission de construire la forge de Marnaval ; il fut obligé d'édifier au centre de l'écluse un pertuis dont il existe encore les vestiges de ses fondations.

Jean de Joinville fit en 1728 un traité avec Jean Sire de Dampiere & de Saint-Dizier pour se procurer la faculté de faire passer par le territoire de Saint-Dizier sur la rivière de Marne les flottes composées des bois du cru de la Principauté de Joinville, francs & quittes de droits , & pour ce , il engagea la mouvance de sa terre de Chancenaï.

L'on doit inférer de tous ces monuments , qu'il n'a jamais été permis de construire sur la rivière de Marne au-dessus de Saint-Dizier , aucunes usines qui n'aient un pertuis pour laisser un libre cours à la navigation.

(1) M. Baudeffon ressembloit si fort à Henri IV , que la Garde, voyant descendre ce Magistrat après avoir complimenté le Roi , battit au champ : Henri mit la tête à la fenêtre & dit, sommes-nous donc deux Rois ici ? Ses Courtisans lui répondirent que la grande ressemblance de la figure de Baudeffon avec les traits de Sa Majesté, avoit induit la Garde en erreur. Le Roi fit rappeler le Maire , & trouvant effectivement une

ressemblance frappante de ses traits , il lui dit : Est-ce que votre mere a été dans le Béarn ? Non , Sire , répliqua Baudeffon , mais mon pere y a demeuré. Ventre-saint-gris, dit ce bon Roi facétieux , *je suis payé* ; & lui ayant demandé quelle grace il désiroit ; Baudeffon demanda la permission de construire la Forge de Marnaval , ce qui lui fut octroyé.

Il me reste à tracer la route que tiendront les Navigateurs, à indiquer les principaux ouvrages qu'il conviendrait faire pour assurer la navigation entre Saint-Dizier & Joinville ; détruire les préjugés , & concilier les intérêts des particuliers avec ceux de l'Etat & du Public.

L'on pourra flotter sous Donjeu , village situé à deux lieues au-dessus de Joinville au Confluent du Rognon, là se déposeroient les sciages venants des environs de Chaumont , de Clémont, & des cantons sur la gauche de Vignori, au-dessus des sources de la Blaise, qui se rendent à grands frais sur le port de Valcourt sous Saint-Dizier ; alors il faudroit pratiquer un pertuis soit à l'écluse des moulins de Saint-Urbain, soit joignant lesdits moulins, réédifier le pont (1),

(1) L'Abbaye de Saint-Urbain possède sur la rivière de Marne un moulin qui est bannal aux villages de Saint-Urbain & de Fronville, qui sont distants d'une demi-lieue & séparés par cette rivière, laquelle a fait des efforts pour se former un canal dans l'alignement de son cours supérieur. Comme autrefois ses eaux formoient une anse en cet endroit, & se portoient par une ligne oblique du côté de Saint-Urbain, les moulins y furent construits. Des Ingénieurs peu intelligents sur l'effet & la puissance des eaux, ont conseillé d'opposer aux efforts de cette rivière une barrière dans une ligne formant un angle droit avec son cours ; en conséquence l'on a construit il y a quatre à cinq ans un mole de maçonnerie en pierres de taille qui est déjà en ruine, parceque cette espece de jettée pêche contre toutes les regles de l'Architecture hydraulique. Si nous étions propriétaires de ces moulins, nous les porterions près l'arche droite du pont, nous détruirions radicalement l'écluse, & laisserions arriver au pont les eaux de la rivière par toutes les routes qu'elles se sont frayées & qui sont conséquentes au terrain : persuadé que quelque divisées qu'elles puissent être au-dessus, le pont seroit toujours leur point de réunion totale, ce qui assu-

reroit un travail uniforme & continu des moulins auxquels on renverroit l'eau par une écluse en face & au-dessus du pont, tirée obliquement au cours de la rivière ; il seroit possible même de construire le pont sur l'écluse, dont une des arches serviroit de canal & de biez. Ce pont est enfin ruiné totalement ; il y a longtemps que la reconstruction est méditée, même que l'on a déposé des fonds, amassés des matériaux déjà surannés ; cependant toute communication est interceptée, & la rivière brise ses eaux contre les ruines. Il est très-intéressant & des plus urgents de le reconstruire pour rétablir le commerce des vins de ce pays, & rendre praticable le cours de cette rivière. L'Abbaye de Saint-Urbain est la partie la plus intéressée à cause de ses vins & de ses mines ; elle a des fonds provenant de la réserve de Mezieres qui sont dans l'inaction & sans objet : & de plus, la totalité du prix de son quart de réserve déperissant à Fontaine en spéculation, ne vaudroit il pas mieux que ces fonds, qui appartiennent à l'Etat, fussent employés en ouvrages nécessaires à entretenir la communication libre dans le commerce & la société, que d'être dans l'inaction, ou réservés pour élever des Palais immenses & magnifiques pour cloîtrer quelques Religieux ?

& ouvrir une des parties de l'écluse de Joinville où les flottes descendront le canal des moulins de Joinville, & il leur seroit donné un passage au-dessus ou à côté de ces moulins, indépendamment, l'on flotteroit sous Joinville & sous Tonance, près des dépôts actuels. L'on descendra ensuite deux lieues un quart sans trouver d'obstacles jusqu'au moulin de Ragecourt, l'on y passera par l'ancien pertuis ou par un nouveau plus spacieux ; l'écluse est de peu de considération : d'ailleurs, ce moulin n'est pas d'une grande utilité ; il rapporte peu aux Religieux de l'Abbaye d'Ecurey qui en sont propriétaires, lesquels tireroient un profit annuel des choses affermées avec le moulin presque aussi considérables en défalquant les frais d'entretien ; au surplus, les moulins de Bayard, de Chevillon, de Chatonrupt, peuvent suppléer au besoin des peuples, & il est peu d'endroits plus propres pour construire des moulins à vent sur les côtes qui couvrent ce village. Au-dessous de Ragecourt on rencontre les écluses de Bayard (1) qui renvoient l'eau dans un canal d'environ treize cent toises de longueur pour le mouvement de la forge & de ses moulins ; on peut construire au milieu de cette écluse un passage pour les flottes & bateaux à très peu de frais, cette ouverture seroit très avantageuse pour dégorger dans les débordements le volume de l'eau surabondante & les graviers, & quoiqu'il seroit très facile de passer par le canal de la forge, & de se servir du pertuis qui y est conf-

(1) La forge de Bayard, la plus ancienne de la rivière de Marne, a plus de six pieds de tête d'eau, ce qui excède de beaucoup la chute des autres de cette rivière ; elle appartient à l'Ordre de Malthe, dépend de la commanderie de Ruetz ; ses écluses au nombre de trois, ont trois cent cinquante-six toises d'étendue ; elles sont composées de chevalets, fascines & pierrailles, & sont sujettes à un gros entretien par leur rupture annuelle. S'il y avoit au centre de l'écluse principale un pertuis qui dégorgeât l'eau, & donnât une issue aux glaces, il est certain qu'il

y arriveroit moins d'accidents ; le canal qui porte les eaux à cette usine, & qui est une portion de la rivière de Marne, même presque la totalité dans le temps de la sécheresse, coule sous Chatelet qui est un coteau formant un cône tronqué vers son milieu de deux cents pieds de hauteur, sur lequel les Romains avoient une forteresse *Castellum*, dont cette monticule a tiré son nom. Nous nous occupons actuellement des fouilles des ruines de cette ville par ordre du Roi, & sous la protection du Gouvernement.

truit,

truit, il seroit préférable d'ouvrir un passage au centre de l'écluse du Javot, parceque la forge en souffriroit moins de retard. A trois quarts de lieue au-dessous de Bayard, sont les écluses du fourneau de Bienville, où l'on a bâti depuis peu une forge (1). Il faudra, en tête des écluses de cette usine, construire un pertuis du côté de Pré, pour que les Navigateurs suivent plus aisément le cours naturel de la rivière, & viennent se rendre dans le biez d'Eurville (2) par un très beau canal sur lequel est construit un grand empallement qui servira de pertuis pour la navigation en surbaissant le seuil, sans que le passage arrête considérablement le travail de la forge. Une lieue au-dessous d'Eurville, sont situées les écluses des moulins de Guë, dépendants du domaine d'Ancerville (3). Ces écluses, au lieu de ne former qu'un biez, seroient beaucoup mieux si elles en formoient deux paralleles séparés par l'écluse située en tête & en face de la rivière, construite en chevron brisé, elle renverroit d'un côté l'eau aux moulins, de l'autre au pertuis sur la rive gauche; l'on pourroit aussi passer par les vanages de l'empallement actuel. Au-dessous est un canal magnifique qui forme le biez de la forge de Marnaval, qui tire son nom de la rivière

(1) La faveur rapide des fers dès l'année mille sept cent soixante-quatre, mais particulièrement en mil sept cent soixante-sept & mil sept cent soixante-huit, a fait éclore des forges & des feux sans nombre; le pays ne comporte pas assez de bois pour alimenter tous les feux anciens & ceux nouvellement édifiés: cependant en voilà encore une sur chantier qui aura trois à quatre pieds de chute. Il en sera sans doute de ces usines comme des animaux qui ont trop pullulé, une épidémie détruit la partie trop luxurieuse, & rétablit l'équilibre: les écluses de cette usine sont en chevalets, fascines & pierrailles: un pertuis ne pourra que prévenir & empêcher les dégradations que les crues d'eau y occasionnent annuellement.

(2) La forge d'Eurville est considérable, les eaux sont renvoyées par une écluse en charpente; remblayée de pierres, maçonnée en partie, couverte d'un pavé; elle est d'une très grande élévation; & cependant il n'y a que quatre pieds de tête d'eau, ce qui provient d'une construction vicieuse & mal entendue. Il seroit possible, en portant l'usine sur la droite, de lui donner plus de saut qu'à aucune forge de cette rivière, on laisseroit dans la direction du canal un passage pour la navigation.

(3) Ce Bourg du Barois-Mouvant fait partie de la Principauté de Joinville. Il fut cédé à Léopold, Duc de Lorraine & de Bar.

de Marne dont elle avale les eaux. Autrefois c'étoit une usine des plus considérables ayant trois gros marteaux, fix feux & un fourneau de fonderie ; aujourd'hui elle est réduite à une forge simple avec une carillonnerie ; son écluse est assez haute , construite en chevalet à un seul pied, chargée de bois de fascines & de pierres. Cette usine est très incommodée des inondations, qui lui causent de fréquents chomages & des dégradations notables. Un pertuis, rétabli dans le milieu de ses écluses, vuidera les graviers qui remplissent le biez , donnera passage aux glaces & à la surabondance des eaux dans les débordements, sur-tout dans le moment de leur retraite ; ce qui éloignera nécessairement les accidents fâcheux auxquels cette usine est en but. Il seroit possible de changer avantageusement la constitution de cette forge ; ce sont des points de vue qu'il seroit trop long de discuter ici. En descendant le canal de cette forge on passeroit par un grand empallement entre les deux forges, sinon par un pertuis édifié dans l'écluse sur la gauche pour ne pas détourner tout le volume d'eau de la forge & du fourneau ; l'on descendroit ensuite au Clos-mortier (1), où l'on seroit obligé d'ouvrir l'écluse sur la droite pour procurer un passage qui conduisît dans le canal des moulins de Saint-Dizier , parceque le passage sous le grand pont au-dessus de cette ville , ne seroit praticable que dans les temps de crue, à moins d'y creuser dans le rocher un canal qui seroit trop coûteux : il seroit plus commode & moins dispendieux de suivre le canal des moulins sur lequel il y a un pont qui communique au fauxbourg de Gigny : ce pont est en ruine au point d'être d'un usage très dangereux ; il porte sur la surface de l'eau : il fera nécessaire de le reconstruire

(1) Le Clos-Mortier est une forge considérable avec une fenderie ; elle est située avantageusement ; son écluse en pierre de roche, a été construite il y a environ quinze ans ; il manque à sa perfection de faire un arc contre la poussée

de l'eau, d'avoir deux à trois pieds de plus d'épaisseur, & que la cascade soit plus régulière du côté de la chute. Il faudroit construire un pertuis qui la soulageroit dans les grandes crues & cureroit l'arrière-biez.

& de le placer sur l'alignement du grand pont , de l'élever à la même hauteur , & , pour ce , de lui faire des culées.

Ce pont *Jumeré*, communiquant du grand pont de Saint-Dizier au fauxbourg de Gigny, pourroit être dirigé à servir d'entrée à la ville, tant pour l'ancienne route de Joinville & celle de Vassy, que pour celle de Ligny & celles des carrières de Chevillon & de Joinville au nord. Pour cet usage, le pont du côté du midi seroit ceinturé , pour qu'il puisse porter sur le canal fluant aux moulins , & sur celui d'Ornele venant des fossés du château ; au nord , il seroit divisé en deux parties pour son entrée seulement du côté des routes , ce qui formeroit une espèce d'enfourchement dont le bout réuni seroit dirigé à l'angle du cavalier de la vigne du château , lequel seroit rasé à un niveau convenable ; l'on ouvriroit les murs du château pour y construire une porte ; l'on régalerait les terrains sur une pente douce pour gagner la surface du pavé de la grande rue de la ville , ce qui procureroit une entrée plus agréable que celle de la porte des moulins qui ne laisseroit pas que de subsister , & cette porte neuve , que l'on pourroit appeler la porte du pont-double, répondroit à quatre routes. On débouchera ensuite l'ancien pertuis des moulins de Saint-Dizier , près les taneries ; on l'élargira au besoin , & par ce dernier passage , les Navigateurs rentreront dans le bassin du port principal de la navigation ordinaire pour suivre de suite leur route. Lors de la reconstruction des moulins de Saint-Dizier qui sont caducs, il seroit très avantageux de les porter au grand empallement de décharge , appelé vulgairement les fausses-palles , & laisser le canal des moulins libre pour la navigation , en extirpant les pieux & racinaux des fondations des anciens ouvrages.

Les moulins de Saint-Dizier ont été autrefois construits environ vingt toises au-dessous de leur emplacement actuel , où ils ont été rebâtis en 1747 ; les racinaux nombreux qui existent prouvent ce fait : l'on peut actuellement juger quelle raison a obligé de les renfoncer dans leur biez , il en résulte

nécessairement un inconvénient; c'est qu'ils ont moins de hauteur d'eau, & qu'ils sont noyés dans les crues moyennes: ils sont affectés d'un vice qui n'est pas moins considérable, c'est que tous les rouages sont sur les côtés, & les blutoirs dans le centre, ce qui empêche la manœuvre, & que ne pouvant mettre des roues verticales à deux de ses moulins faute d'emplacement, l'on a été forcé d'en construire deux à roue horizontale tournant dans un tonneau qui contient l'eau, & lui donne un mouvement circulaire corrompu par le poids de l'eau qui la précipite; ce qui lui fait décrire des spires. Cette espèce de moulin, nommé populairement à cuvelot ou à radet, est très incommode, 1^o. parcequ'une partie de la puissance est nulle, en ce qu'elle se précipite sans appuyer sur les rayons inclinés de la roue; 2^o. en ce que le poids de l'eau sur la même roue tend à détruire une partie de la vitesse occasionnée par la partie la plus agissante; enfin que le moindre corps étranger, glaçon, morceau de bois, ou autre chose équivalente, introduit dans le cuvier, y porte nécessairement du désordre; ce qui rend cette espèce de moulin en général, d'un bien mauvais service. Quand on a vu les moulins du sieur Manécy construits à Corbeil avec tout l'art possible, on desire voir reconstruire ceux-là sur le même modèle, pour qu'ils soient plus conséquents.

L'on opposera sans doute que voilà beaucoup d'ouvrages indiqués, qu'ils coûteront des sommes immenses. Je réponds qu'ils coûteront beaucoup moins ensemble que les sommes que la navigation épargnera dans un an; & que la rivière de Marne étant navigable, nulle personne n'a droit d'en altérer le cours: l'on peut consulter l'Ordonnance de 1669, titre xxvii; tout y est prévu & réglé, même les dédommagements.

L'Article LXI déclare toutes les rivières navigables faire partie des Domaines de la Couronne, excepté les droits de pêche, de moulin & de bac. L'article LX défend à toutes personnes d'enlever les sables dans l'espace de six toises de

leurs bords. L'article XLII interdit à toutes personnes la liberté de faire aucuns amas, plantations & constructions nuisibles à la navigation. L'article XLIII enjoint à tous & à chacun qui voudront construire des usines sur les rivières navigables, d'en obtenir la permission sous peine de démolition. Nul ne peut, au desir de l'article XLIX, détourner l'eau ni affaiblir le cours des rivières navigables & flottables. L'article XLV fixe le prix du chômage de chaque roue à quarante sols par vingt-quatre heures. Le titre XXVIII de la même Ordonnance règle la police des chemins & marchepieds sur le bord des rivières navigables. Le titre XXIX abolit les droits de péage, & règle ceux qui doivent subsister.

La rivière de Marne, depuis Saint-Dizier jusqu'à Charonton, est couverte de distance à autre de moulins sur pilotis; il n'est aucun de ces moulins qui n'ait un pertuis pour laisser le cours libre à la navigation & sans frais notables, excepté ceux de Vitri-le-François, pour une cause particulière dont voici l'époque.

L'Empereur Charles-Quint en 1544, ayant perdu le Prince d'Orange (1), tué par un Prêtre, ses meilleurs Généraux & l'élite de ses troupes au siège de Saint-Dizier dans les sorties heureuses & la défense opiniâtre de ses braves habitants, brûla Vitri-en-Pertois dont la garnison lui coupoit la communication de ses magasins; cet Empereur surprit ensuite par la perfidie du Comte de Bossus, la religion de Sancerre, Gouverneur de Saint-Dizier, lequel séduit par des ordres supposés, capitula avec Charles-Quint à des conditions honorables après six semaines de breche ouverte. La ville de Vitri étoit située sur la rivière de Saulx près son embouchure; elle avoit été précédemment & successivement saccagée par Louis le jeune & par Jean de Luxembourg;

(1) On éleva un cénotaphe avec une croix dans le fauxbourg de la Noue, à l'endroit où ce Prince fut tué; son corps fut porté à Bar-le-Duc, dans l'Eglise Collégiale de S. Maxe où ses cendres reposent.

son état déplorable ne permettant pas à ses habitants de la relever de ses ruines , François I offrit de leur faire bâtir une ville sur le territoire du village de Maucourt , dans un emplacement agréable , arrosé par la Marne. François conserva à cette nouvelle ville , percée régulièrement , le nom de celle que quittoit une partie de ces malheureux citoyens , y ajouta le sien , & y donna pour arme une salamandre , qui étoit l'emblème de sa devise. Maucourt appartenoit à l'Ordre de Malthe : le Commandeur titulaire y faisoit exercer la justice. François ne voulant pas qu'un Religieux fût Haut-Justicier dans une ville considérable qui portoit son nom , conserva au Commandeur la Jurisdiction au-delà de la riviere de Marne ; mais il s'attribua tous les droits de Souverain & de Seigneur sur le reste du territoire ; & pour dédommager le Commandeur , ce Prince lui accorda des Lettres-Patentes portant droit de percevoir un péage de cinq sols sur chaque toise de flottes & de bateaux qui avaleroient la Marne par le pertuis des moulins de Vitri , qui font partie des Domaines de la Commanderie qui a conservé le nom de Maucourt : ce droit subsiste & produit trois mille livres par an.

Si la navigation est si favorisée & jouit de tant de privilèges sur une partie de la riviere de Marne , pourquoi le commerce n'auroit-il pas droit aux mêmes avantages dans sa partie supérieure ? L'on dira sans doute que les forges méritent des égards ; cette proposition est très vraie ; je suis le partisan de ces usines par état & parcequ'elles sont utiles ; mais il ne faut pas que leur privilege soit exclusif sur la Marne seulement.

Que l'on jette un coup d'œil sur toutes les rivières navigables sur lesquelles il y a des forges & autres usines tolérées ou permises , l'on verra qu'elles ne nuisent aucunement à la navigation , & qu'elles y sont subordonnées , ayant toutes des pertuis dans leurs écluses.

Dans les différentes voyages que nous avons faits dans les forges dans plusieurs provinces de ce Royaume pour notre instruction particuliere , nous avons vu que toutes les forges

situées sur des rivières navigables avoient des pertuis; toutes celles sur la Saône en Franche-Comté ont chacune un pertuis pour le service de la navigation des bois, des grains, des fers & des fontes qui descendent dans le Lyonnais, le Dauphiné, nos Provinces méridionales, & pour le commerce de la Méditerranée avec l'étranger : il n'est donc pas plus extraordinaire de voir un pertuis près d'une forge qu'auprès d'un moulin : la farine & le fer sont d'une grande nécessité; mais la farine est de nécessité absolue.

Je me propose, dans un Mémoire d'observations sur l'Histoire de la Champagne ferrugineuse, de démontrer combien les Maîtres des forges ont eu de torts de préférer les grosses rivières aux petites & aux ruisseaux pour l'établissement de leurs forges; que peu éclairés des principes de la Physique, de l'Hydraulique, de l'Hydrostatique & de la Mécanique, ceux qui nous ont précédés ont sacrifié leur intérêt & celui de la nation au faux éclat d'un grand appareil ruineux : il y a aujourd'hui cinq usines à fer établies sur la rivière de Marne, depuis Saint-Dizier jusqu'à Joinville, & il y en a sept de détruites sur les ruisseaux y affluants dans le même espace, qui étoient à Betancourt, au Pas-Saint-Martin, à Chevillon, à la Fontaine sous Ragecourt, à Curelle, à Ofne & à Tonance, non compris la forge de Marne (1). La plupart de ces ruisseaux sont en état de faire mouvoir des machines qui produiroient plus d'effet qu'aucunes de celles construites sur la Marne, parceque cette rivière a au plus dans cette vallée une ligne de pente par toise, au lieu que la plupart de ces ruisseaux en ont de quatre à six; il ne s'agit que d'approprier des machines bien conséquentes à la puissance : la dépense de la bâtisse & de l'entretien sont bien

(1) La forge de Marne existoit sous les murs de Saint Dizier au-dessous de l'écluse & sur le canal des moulins de cette Ville. Cette usine, la mieux située à tous égards de toutes celles de la Marne, a été la première détruite; sa ruine fut la suite du délabrement de la fortune de ses propriétaires : nous avons vu subsister une partie des cheminées de cette forge, qui fabriquoit encore il y a environ quatre-vingt dix ans.

moins considérables, les accidents moins fréquents & les dangers moins imminents sur les ruisseaux que sur les rivières & les fleuves.

Le Ruisseau de Chevillon suffiroit au mouvement de plusieurs forges; on vient de détruire radicalement le dernier fourneau qui étoit en très bon train de travail il y a trente-cinq ans pour le transporter au Chatelier sur la Blaise. Le ruisseau venant d'Osne à Curelle est fort considérable aussi; il a beaucoup de chute, & suffiroit au mouvement de plusieurs usines. Celui de Chatonrupt nous a paru le plus propre à fournir à la dépense d'une forge, en élevant une barrière qui traversât toute la vallée qui est étroite, & formât un magasin dont l'eau s'élèveroit à une hauteur considérable; tel nous en avons vu dans le Luxembourg, en sorte que quelques pouces d'eau font mouvoir de très grosses usines. Celui de Tonance a un cours très rapide; nous y avons fait construire un fourneau sur un plan neuf & conséquent à nos principes déduits dans les Mémoires distribués dans ce volume.

Nous devons observer que les ruisseaux & les rivières ont d'autant plus de pente, qu'ils sont plus proches de leurs sources. La Marne dans la vallée de Joinville à Saint Dizier, a environ une ligne de pente par toise, & n'en a guère qu'une ligne par quatre toises à son embouchure. La puissance de l'eau pour le mouvement des usines provient de son poids & de sa fluidité; plus l'eau tombe de haut, plus elle a de force, c'est-à-dire que ses forces sont multipliées par l'accroissement de leurs parties l'une sur l'autre qui se pressent en raison de l'élévation de leurs masse totale: ainsi les ruisseaux qui sont toujours les sources des fleuves qui sortent des flancs & de l'empietement des montagnes, coulent sur leur base prolongée avec beaucoup de pente, & produisent par la hauteur de la chute de leurs eaux en petite quantité, ce que les rivières & les fleuves ne font que par l'étendue de leur masse volumineuse, & constituent toujours en d'autant plus de frais, qu'ils sont plus considérables. Si l'eau qui passe
sous

sous la machine de Marly & presse sur la surface des aubes des quatorze roues immenses qui la composent , passoit sur ces roues & tomboit dans des godets qui pressaient les roues par leur poids en un sens vertical , cette machine auroit assez de force pour enlever le volume entier de la riviere , & le porter sur la montagne , tandis qu'elle n'en éleve qu'une partie si petite qu'elle n'a , pour ainsi dire , aucune proportion avec le tout.

Les écluses , les réservoirs , les empallements , les joyeres sur les grandes rivières sont d'une dépense énorme , sujets aux accidents qui sont les suites inévitables des grands débordements , des débacles & des glaces. Les ruisseaux , au contraire , ne gèlent point près de leurs sources ; il conservent la chaleur du sein de la terre ; un vanage de décharge suffit pour éviter tous les accidents. Tel qui bâtit une forge sur une grosse riviere qui lui coûte soixante-dix à cent mille livres , en construira une sur un ruisseau avec trente à quarante mille livres , sans courir les mêmes risques : j'en connois dont la construction n'a pas coûté dix mille livres. Nos peres étoient plus sages que nous : beaucoup de provinces sont encore attachées à ces principes solides , d'une économie éclairée & avantageuse à l'Etat & aux particuliers.

Il n'est pas permis de douter que lorsque la riviere de Marne sera rendue navigable jusqu'au-dessus de Joinville , que toutes les communautés du Haut-Bassigny , du Barrois , des environs de Montigny-le-Roi , qui ont beaucoup de bois , & dont ils ne tirent presque aucun avantage , seront tentées de profiter de ce moyen pour tirer un parti avantageux de leurs chênes en les débitant en sciage ; car tous les villages de ces cantons sont jonchés de chênes en grume dont les paysans tirent des bouts de planches pour leur usage particulier , le reste périt ou est mis en bois de chauffage : d'ailleurs , tout le long de la vallée de la Marne entre Saint-Dizier & Joinville , il se fait des dépôts de bois de sciage qui viennent des forêts de Morlaix , de Moutier-sur-Saulx

& autres adjacentes, dont quelques parties sont poussées par une diagonale jusqu'au port de Saint Dizier ; alors tous les bois seroient rendus le long de la vallée à différentes distances pour être flottés à leur dépôt ; ce qui économiseroit des frais de roulage considérables.

Les bois de sciage & les fers ne sont pas les seuls objets de roulage qui distraient les Laboureurs de leurs travaux agraires , les carrieres de Chevillon fournissent abondamment une pierre belle & très solide ; elle est recherchée & exportée à des distances considérables & jusqu'aux limites de la Province : la quantité qui s'en est exportée depuis plusieurs années pour les travaux du Roi & l'embellissement de diverses villes de province , est inconcevable : si la riviere de Marne étoit navigable, on pourroit la conduire par eau tout le long de la vallée de la Marne ; les Voituriers du pays ne seroient plus occupés que de la descendre des carrieres sur le port de Ragecourt , ou de Sommeville , & il ne se feroit pas une si grande consommation de fourrage : les prairies de la vallée seroient plus que suffisantes pour la nourriture des chevaux du pays ; mais il s'en faut beaucoup actuellement dans la position des choses , malgré des prairies artificielles que quelques Cultivateurs entretiennent , & que les prairies naturelles de Chevillon , de Curelle & de Joinville soient très abondantes : il faut se replier sur la Blaise & jusques sur la Saulx pour fournir à la dépense du pays.

Il est étonnant combien les bois de sciage perdent de leur beauté & de leur qualité dans les dépôts ; le bois de chêne qui est tendre est brisé, cassé, fendu, voilé par la négligence des dépositaires & par l'inattention & la rusticité des Voituriers qui acculent leur voiture pour la débarder, au lieu de les décharger l'une après l'autre. Le bois de hêtre souffre encore plus considérablement , parceque son essence est de bois blanc, & pour ainsi dire un aubier toujours rempli d'une seve prête à fermenter ; aussi ce bois s'échauffe & blanchit intérieurement , tandis qu'il noircit & rougit à l'extérieur : alors il est sans consistance , & n'est plus propre à

être mis en œuvre. Ce bois, si utile aux Ouvriers en meubles & en voitures, demanderoit à être rendu à Paris aussitôt qu'il est débité, & y être conduit par bateaux pour conserver sa qualité & sa beauté. Cette précaution est d'usage pour les bois de hêtre que l'on tire de la forêt de Villers-Cotterêts; aussi se vend-il plus cher que celui de cette province, relativement à son échantillon plus foible. Si le bois de hêtre demande tant de célérité dans le transport, combien les dépôts, les retards & les mauvais traitements des Voituriers & Commis ne lui font-ils pas préjudiciables : cette espèce de bois demande cependant beaucoup d'attention, attendu le service que l'on en tire.

Après avoir prouvé que la rivière de Marne a été navigable depuis Joinville jusqu'à Saint-Dizier, tant par des faits que par des monuments, j'ai indiqué pour cause de l'interruption de cette navigation la route ouverte par M. de Lescalopier (1). Les usines multipliées mal à propos sur cette rivière ont aussi formé des obstacles à sa continuité, parce que cette partie de navigation ne se présentait pas alors sous un dehors assez important pour jouir des privilèges accordés par les Souverains; j'ai fait voir que la nécessité de tirer beaucoup de bois de sciage des sources de la Marne & de la Meuse, occasionnoit des dépôts considérables à Joinville & sous Tonance, qui augmenteraient encore nécessairement; que le pays ne comporte pas un assez grand nombre de Voituriers pour faire la traite par terre de tant de marchandises, ce qui, d'un côté, ruine l'agriculture, de l'autre, ralentit la fourniture de Paris; & les retards qui en résultent, font périliter les bois, sur-tout les planches de hêtre, qui s'avariaient & perdent l'œil de vente en très peu de temps.

Cette traite par terre occasionne d'ailleurs une consommation de fourrage étonnante qui les fait monter à un prix

(1) L'époque de l'ouverture de cette route est consignée dans deux inscriptions placées sur les murs des Eglises de

Bertenay & de Fronville, qui sont bâties sur la marge de cette grande route.

excessif très préjudiciable aux intérêts du Roi pour la nourriture des chevaux de ses régiments en garnison dans les environs. J'ai démontré la facilité de fréquenter cette rivière en enlevant quelques pierres de son lit & en construisant des pertuis dans les écluses qui renvoient l'eau aux diverses usines; que la dépense de ces ouvrages n'exigeroit pas toutes ensemble, la somme que l'on épargneroit en un an, sur le frêt des marchandises conduites par la rivière, puisque ces marchandises, sur-tout en bois, coûtent autant à conduire de Joinville à Saint-Dizier par terre, comme de Saint-Dizier à Paris par eau dans la proportion de six à cinquante-cinq; que l'avantage qui résulteroit de l'exécution de ce projet ne peut soutenir la comparaison des dépenses que l'on fera obligé de faire pour sa réussite, dût-on reporter sur les ruisseaux voisins les usines qui sont établies sur la Marne, absolument nécessaires. J'ai cité la loi qui impose à tout particulier, même engagiste, de laisser le cours libre des rivières navigables, de n'apporter aucun retard, ni empêchement à la navigation.

Par une fatalité attachée aux choses humaines, nous avons vu souvent que l'on n'ouvre un œil impartial sur les projets présentés, qu'après la mort de leur Auteur. Nous en avons un exemple récent en la personne de M. de Parcieux, qui avoit démontré la possibilité d'amener à Paris les eaux de l'Yvette. Ce vertueux citoyen n'a pas eu la satisfaction de voir ce projet si utile & si salutaire adopté de son vivant (1). Je descendrois avec joie dans le tombeau, si ma mort devoit être l'époque de quelque établissement utile à la gloire de mon Souverain & à la félicité de ma patrie.

(1) Le projet de M. de Parcieux a été combattu par des Adversaires peu éclairés; son utilité & sa possibilité ont triomphé de l'ignorance & de l'envie, qui ont succombé sous le poids de l'Arrêt du Conseil qui ordonne l'exécution de ce projet si utile & si supérieur à tous ces établissements d'eau clarifiée.



TABLE ANALYTIQUE

DES MATIERES,

RÉDIGÉE EN FORME DE DICTIONNAIRE

*Pour l'intelligence des termes techniques répandus
dans cet Ouvrage.*

A

ABAT-JOUR. Coupe sur une ligne inclinée rentrante des marâtres des fourneaux de fonderie des forges; dans lesquels on pose les parements de pierre sur des gueules, pages 98, 287.

Abattage. Terme forestier, pour exprimer l'opération d'abattre les arbres. Proposé être fait avec la scie, 306. Détail de cette opération, 309. La scie ne peut l'exécuter qu'avec perte, 310. La coignée est l'instrument le plus propre, 312.

— à cul-noir, (Abattre) c'est abattre un arbre en séparant la base du tronc de ses racines, au-dessous de la surface du sol par le moyen de la coignée, enforte que l'écorce de l'extrémité inférieure du tronc le fait paroître noir. Avantage de cette méthode, 312.

Abatteur, Ouvrier dont l'état est d'abattre les arbres de futaye, 309.

Abdomen du fourneau. Partie inférieure de la marâtre de la tympe d'un fourneau de fonderie entre la tympe & le gueusaf, je l'appelle *Chapelle*, 289.

Accidents qui dérangent les fonctions d'un fourneau de fonderie; 141, 142.

Acide. Est une substance saline sous une forme fluide ou concrète, qui imprime sur la langue une brûlure lorsqu'il est très concentré, une faveur pongeante lorsqu'il l'est moins, & agréable lorsqu'il est foible & sans mélange; on les divise en classes, genre & espèce.

Acide gazeux. C'est un acide uni à un principe si volatil, qu'il n'est pas possible de le captiver; on ne le saisit que par le goût & par l'odorat, tel celui des eaux minérales spiritueuses comme celles de Buflan, 399, le vin de Champagne, 503; la bière & autres liqueurs spiritueuses moussieuses.

Acides minéraux. Ce sont les sels acides que la chymie tire du règne minéral, tels l'acide marin, l'acide nitreux & l'acide vitriolique. Les terres & les pierres qui en contiennent dans leur composition, comme la sélénite, le plâtre, ne sont pas propre à servir de castine, 131.

Acide marin, est la liqueur acide que l'on tire du sel de la mer & de ses analogues. Il dissout la cadmie sans faire de gelée, 281. La dissolution qu'il fait avec la fritte des forges, forme une gelée, laquelle, concentrée par l'évaporation, devient couleur de rubis, 300. Se fait sentir lors de la mise-hors d'un fourneau de fonderie, 276.

Acide nitreux, est celui que l'on tire du nitre ou salpêtre. Il n'attaque pas en même-temps toutes les parties des surfaces d'un morceau de fer qui est soumis à son action lorsque le fer n'est pas homogène, 49. Il se fait quelquefois sentir lorsque l'on met le fourneau hors, 276. Il forme, avec la cadmie qu'il dissout, une belle gelée transparente, 282. Il dissout la fritte, 299, & la liqueur qui en résulte étant concentrée, prend une belle couleur de soufre, 300. Ne détruit pas la couleur du vinaigre, 496.

Acide vitriolique. Il tire sa dénomination du vitriol qui est un sel métallique dont on le tire en plus grande abondance. L'alun & le soufre en fournissent beaucoup. Il est considéré par les Physiciens comme le générateur des deux autres acides minéraux : peut-être n'est-il lui-même que le produit des acides des animaux & des plantes modifiées dans les entrailles de la terre. Il durcit la cadmie en poudre lorsqu'il est concentré, & en forme une espèce de pyrite, 280. Explication de ce phénomène, 291; étant affoibli, il dissout la cadmie, 282. Il résulte de leur union un *gilla vitrioli*, ou vitriol blanc. Dissout la tuthie des forges, 286, & les grappes des affineries, 287; concentré, il n'attaque point la fritte des forges, 300. Lorsqu'il est étendu d'eau, il dissout cette substance avec une chaleur étonnante, 301. La liqueur forme une gelée transparente & blanche, laquelle, évaporée au feu, donne des cristaux d'alun, *ibid.* 303. Il est employé par les Vinaigriers pour augmenter l'acide du vinaigre, 493. Preuve de cette falsification, 495 & suivantes. Le vinaigre surard de Châlons contient de l'acide vitriolique par pinte

deux gros soixante-huit grains, & par muid Paris six livres quatorze onces trois gros douze grains, 503. Les vinaigres d'Orléans en contiennent aussi, 497.

Acide végétal, est de deux especes, l'un naturel & l'autre artificiel. Le naturel est celui contenu dans le suc des plantes & de leurs fruits, tels ceux d'oseille, de verjus, de citrons & autres. Ces acides ne montent point dans la distillation, 498. L'artificiel est le résultat de la fermentation acéteuse, tel celui du vinaigre, qui ne ressemble point à l'acide végétal naturel. Il ne se montre nulle part dans la Nature, excepté dans la fourmi, 498.

Acier, est un fer que l'on a dépouillé de toute matiere étrangère, soit par grillage, liquation, affinage ou cémentation, & dont on détruit le nerf par une surabondance de phlogistique qui divise ses parties & les réduit à l'état grenu de la fonte de fer la plus pure : est un fer dans une disposition contraire à la naturelle, 81.

Acier fondu. Cet acier malléable paroît un être de raison aux yeux des Physiciens éclairés. On fait des cylindres d'acier fondu, 81. C'est un métal combiné avec de l'acier deux parties, fer ductile une partie, fonte de fer une partie fondues ensemble, dans le carin d'un réverbère, avec un feu vif de charbon de terre. Il en résulte une fonte de fer homogène, pleine & d'une dureté extrême.

Acier par cémentation, se fait en stratifiant dans des caisses de fer ou des encaissements de briques, des barres de bon fer avec de la poudre de charbon. Ces caisses bien scelées sont placées dans un fourneau approprié, dans lequel on entretient, pendant un temps suffisant, un feu très vif. M. le Comte de Lauraguais & M. Jars, ont donné le détail de ce travail, qui n'est suivi avec succès que par les Anglois qui y emploient un fer de Suede d'une qualité particulière. Cet acier est très homogène, mais se détruit par des chaudes successives : est dépouillé de zinc, 81.

Aciéries, par corruption acéries, sont des foyers de deux especes. Celles qui méritent plus particulièrement ce nom sont des foyers dans lesquels on fabrique l'acier par liquation, ou par un double affinage. Dans les autres, on ne fait point d'acier, mais seulement du carillon & des bandelettes, qui sont composés d'un bon fer purifié par la macération, & forgé sous des échantillons qui approchent de ceux des petits aciers. On se sert quelquefois pour ces feux de soufflets en bois à vent continu, 210. On y emploie le régule de fer, 434.

Acities : voyez étites.

Affineries, sont les foyers des forges dans lesquels on rassemble les parties élémentaires du fer, éparfées dans sa mine, sa fonte ou dans son régule, & qui y sont associées avec une plus ou moins grande quantité de matieres hétérogenes. Les affineries se distinguent en général en trois especes principales, qui sont celles par liquation, dans lesquelles on tire le fer immédiatement de la mine par une seule opération : les affineries proprement dites, dans lesquelles on tire le fer de sa matte ou de sa fonte, ce qui est une deuxieme opération ; enfin celles par macération sont les affineries où l'on travaille le fer avec les gateaux de régule : ce travail est une troisieme opération. Il n'est point de mon objet actuel d'entrer dans un plus grand détail sur les affineries. Je me propose d'en donner un traité complet dans la *Physique des Forges* dont cette table n'est qu'un foible prélude. Le travail de l'affinerie donne des qualités variantes au fer, 43. Exige un feu vif, 202. Il ne faut pas que les gueuses soient trop larges de base, ni trop hautes d'arrête pour qu'elles ne gênent pas le travail de l'affinerie, 138. Donnent un laitier pyriteux, 296.

Affineur-Forgeron, dont l'emploi est d'affiner la fonte & d'en préparer un fer brut. Dans chaque genre d'affinerie, il y a deux sortes d'Affineurs : le Maître & les Compagnons. Le Maître est chargé de la composition & de l'entretien du creuset ou foyer, de l'administration du vent ; de l'entretien des machines, des outils, & de faire ses pieces & son tour. Les Compagnons doivent aider le Maître dans ses diverses opérations, & faire chacun leur piece à leur tour. Travail de l'Affineur, 43, 461. Chaque Affineur, avec les mêmes matériaux, fabrique un fer différent de celui des autres, 43.

Affût de canon. Arriere train d'une espece de chariot pour supporter le canon en repos & en route. On distingue dans l'affût trois choses principales ; les flasques, l'essieu & les roues. Son poids ajoute à la résistance du canon contre le recul, 474, *bis*.

Agate-onix ou onice, pierre fine. C'est une espece de caillou à demi-transparent, veiné de bandes ou zones colorées. Caillou de Bourbonne coloré par le fer ressemblant à l'agate-onix, 354.

Agent : tous corps qui a de la prise & qui l'exerce sur un autre corps. Agents qui détruisent le fer, 47.

Aigreur en métallurgie, exprime la qualité fragile du métal dont les molécules n'ont point une liaison intime. L'aigreur du fer n'est point un défaut qui lui soit propre. D'où elle procede, 450.

Aimant, espece de mine de fer qui a la propriété d'attirer le fer. Le fer

fer devient lui-même par l'art un aimant artificiel, 81. Les ringards s'aimantent : *Introduction.*

Air, est l'élément fluide qui nous environne & qui remplit les espaces. Ses parties constituantes nous sont inconnues : est l'agent le plus propre à exciter l'activité du feu, 103. Son poids, son volume & sa vitesse, 226 : magasin d'air, 226 : ne suffit pas seul au complément de la végétation, 340. La vivacité de l'air du Château de Joinville fait tomber les ongles de ceux qui commencent à l'habiter, & mourir les jeunes enfants, 337. L'air prend le nom de vent dans les forges.

Air fixe, est l'air élémentaire qui concourt à la formation des corps des trois règnes, & en fait partie constitutive. Il en sort & se manifeste plus ou moins lorsque l'on rompt l'aggrégation des parties constituantes des substances qui le contiennent ; s'échappe de la fonte de fer, 67 ; entre dans la composition du fer, 228 ; sort avec bruit en des temps périodiques & isochrones de la source principale des Thermes de Bourbonne, 359.

Aire, surface plane d'une chose, quelconque. Aire du creuset du fourneau, 110 ; sa composition, 117. Aires du marteau & de l'enclume. Elles doivent être bien dressées, 451, 464 ; lorsqu'elles se creusent par le service, elles font tordre les barres, 464 : elles occasionnent des fendilles, 451.

Airelle, ou myrtille. Plante abondante dans les montagnes de la vallée de la Moselle dans les Vôges. Son fruit sert à colorer le vin en rouge, 387.

Alabastrite. Pierre gypseuse plus ou moins transparente, qui ne fait point effervescence avec les acides. Elle souffre le ciseau & reçoit le poli. De Bourbonne, 349.

Alezan, couleur qui tire au roux. Cheval alezan, 262.

Alézoir. Atelier des arsenaux dans lesquels on finit au quarré, au ciseau & au tour, les parties extérieures du canon. L'on y transportera les canons de régule, lorsqu'ils seront reçus, 441, & ceux de fer contourné, bruts, en sortant de la forge.

Alkali. Sel âcre & brûlant lorsqu'il est concentré, & qui a une saveur & une odeur urineuse lorsqu'il est affoibli, & qui fait effervescence avec les acides. Il est fixe lorsqu'il est combiné avec une terre, & volatil lorsqu'il l'est avec un principe huileux. Ce dernier s'extrait des végétaux & des animaux, par la distillation. Le premier se tire plus particulièrement des cendres des végétaux par leur lessive. L'alkali fixe précipite des dissolutions de la cadmie dans les acides

minéraux, le zinc qui est contenu , 287, 288. L'alkali de la chaux est un puissant destructeur du bois , 326.

Allemagne, patrie des machines , 199.

Alluchons. Pièces de bois composées d'une tête taillée en biseau, & d'une tige cylindrique. Les Meûniers les nomment rapines. Les alluchons sont enfoncés & affermis dans l'anneau du rouet dans des distances égales qui correspondent juste avec l'espace qui sépare les fuseaux de la lanterne, pour que la tête d'un alluchon échappant l'un des fuseaux, l'autre appuie contre le fuseau suivant pour que le mouvement de renvoi soit égal & sans choc. Application de ce mouvement, 217.

Alsace, Province de France. Les laitiers de ses fourneaux sont bleus , 275. La température des plaines de la haute Alsace est à-peu-près égale à celle des environs de Châlons en Champagne , 404.

Alun. Sel minéral d'un goût doucereux & stiptique. Il a ses mines propres qui sont rares. On le retire plus communément des terres noires feuilletées, & des pyrites. Les argilles en contiennent. Ce sel est composé d'acide vitriolique uni à une terre qui lui est propre. La fritte des forges contient de l'alun , 301 & suivantes ; se trouve dans les terres qui recouvrent le gyps de Bourbonne , 349 ; entre dans la composition des eaux surs des ferblanteries , 370 ; est employé pour frelater les vins mousseux de Champagne , 502.

Alun de plume. Alun cristallisé en filaments soyeux. Se tire des volcans, 2.

Amalgame. Combinaison des métaux avec le mercure qui a la propriété de les humecter & de les pénétrer plus ou moins facilement & avec différentes manipulations. On réussit à former des cristaux métalliques par la voie de l'amalgame , 477.

Ame, en physique, est le principe de vie & d'action de tout ce qui est susceptible de ces facultés. Ame, souffle, vent, esprit, respiration, pris synonymement ; 188. Ame d'un soufflet ; soufflet sans ame, *idem*. Ame d'un canon , 474.

Amiante naturel. Substance minérale disposée en filets susceptibles d'être cardés, filés & tissus en toile qui est incombustible : on en fait aussi du papier. Est le produit d'un fer décomposé par les Volcans, 2, 16 ; fondu avec le flux noir, le borax & la résine, donne un peu de fer, 11. Définition, 12. Difficulté de revivifier le fer de l'amiante , 14.

Amiante ferrugineux, est le produit du fer décomposé dans les fourneaux de fonderie par un feu long-temps soutenu, 6, 11. Sa descrip-

tion, 6 ; ressemble à l'amianté naturel, 7 ; insoluble dans les acides ; indestructible au feu, 8. Expériences sur l'amianté ferrugineux, 9 ; ses propriétés, 16 ; trouvé dans les lours des fourneaux des forges de Champagne, Franche-Comté, Bourgogne, Luxembourg, pays de Foix, 18 ; dessiné planche III.

Amont, terme de rivière, est le côté vers la source. Il est opposé à aval.

Analyse. Opération par laquelle on décompose un corps en désunissant la liaison & l'aggrégation de ses parties élémentaires, pour en connaître la nature, l'ordre, le mécanisme & le rapport. Analyse des eaux de Bourbonne, 360 ; des boues des eaux de Bourbonne, 364 ; des eaux de Bussan, 394.

Ancre de fer de navire trouvée en Dalmatie, 46.

Animaux. Êtres qui s'engendrent, croissent, vivent & sentent : perdent leur férocité avec la liberté, 237.

Anneau de roue de moulin. C'est le cercle que décrit le solide des courbes d'une roue de moulin, qui s'assemblent avec les bras. Le rayon se mesure du centre de l'arbre à la surface extérieure de la courbe, 176.

Antimoine. Minéral métallique composé d'un demi métal combiné avec le soufre. Crystallise comme la pyrite martiale, 62 ; diffère de son régule comme la fonte diffère du fer, 60 ; soupçonné être uni aux mines de fer, 433.

Apenne. Rivière dont les eaux sont brunes, 350, conflue avec la Saône, 366.

Aponeuroses. Fibres tendineuses qui servent d'attache aux muscles des animaux. Plongent sous les tourbillons de poil, 269.

Apoplexie. Stagnation des humeurs par engorgements. Des arbres, 322.

Arabes (les), tiennent registre de la naissance de leurs chevaux, 267.

Arbres (les) composent la classe des plus grands végétaux ; ce sont des corps organiques qui naissent, croissent, vivent & ne sentent point : il sont pour la plupart séculaires. Ils s'élèvent coniquement, 332. Arbres d'une grosseur prodigieuse, 356. Nains qui s'élèvent peu au dessus du sol, 307. Rabougris, arbres mal venants pour avoir été trop retailés : l'abroutissement des bestiaux rend les arbres rabougris, 307. Baliveaux, ce sont des brins de l'âge du taillis ou demi-futaie que l'on laisse sur pied dans l'exploitation des ventes, 313. Cadets, sont les baliveaux de deux âges, 313. Pivotés, ces arbres enfoncent leurs racines perpendiculairement, 312. A grosses culottes, arbres crus sur souches, ou dont une maladie a fait gonfler la base du tronc, 315. Jumeaux, plusieurs brins ordinairement

A a a a ij

repoussés d'une même souche ancienne, 315. En grume, sont les arbres abattus dans les ventes, dépouillés seulement de leurs branches, 332. Roulés, sont ceux dans lesquels on voit entre les couches coniques une solution de continuité occasionnée par le froid, les secousses des grands vents, des pluies notables ou une seve altérée ou extravasée, 330. Cadranés, ce sont des arbres qui ont une ou plusieurs roulures concentriques traversées par différentes fentes en rayons divergents, 330. Les arbres sur le retour ne végètent plus que foiblement par défaut de circulation de la seve & de l'air, leur substance s'altère, 226, 328, 330, 356. On les reconnoit, 330. Mort sur pied, *ibid.*

Arbre, se dit aussi pour exprimer les poutres cylindriques qui font mouvoir les machines. De bocard, 154, 176, 179. De patouillet, 178. De fourneau, 205.

Arc-en-ciel. Météore formé par la réflexion des rayons du soleil sur les globules d'eau de la pluie sous un angle d'environ 42 degrés. L'eau qui s'élève en globules extrêmement divisés des cataractes, & par l'effet du tremoulement de la roue du marteau, produit les iris de l'arc-en-ciel, & souvent un iris circulaire suivant la position du spectateur.

Architectes de Paris. Leur erreur sur le temps propre à l'abattage des futaies, 328.

Arcueil, village de l'isle de France. Ses conduites d'eaux engorgent par des plantes qui y végètent sans feuilles, 340.

Ardoise. Pierre bleue, grise, noirâtre ou rousse, composée de couches minces d'argille qui se sont entassées les unes sur les autres; près d'Is en Basligni, 346. Ses carrieres le long de la Meuse, 346, 347.

Argent. Métal blanc, très ductile, malléable après la fusion, fixe au feu. Le fer l'accompagne dans ses mines, 274. Il crystallise presque comme la fonte de fer, 280.

Argent vierge, ou argent natif de Sainte-Marie, 280, 405.

Argille. Terre compacte & pesante, composée de particules très déliées qui ont de l'adhérence entr'elles, ce qui lui donne la propriété de prendre toutes les formes sous lesquelles on la moule. Je pense qu'elle a pour principe la terre élémentaire des plantes & des animaux décomposée sans le contact de l'air. Propre à faire les briques pour les fourneaux, 116. Sert de fondant aux mines de fer, 131. L'argille trop chargée de sable n'y est point propre, 132.

Arpent. Mesure géométrique des surfaces d'un terrain quelconque.

L'Ordonnance de 1669 des Eaux & Forêts le fixe à cent perches quarrées, chacune de 22 pieds de Roi de longueur & largeur, 148.

Armure d'un moule. Est composée de bandes de fer posées longitudinalement sur la chappe d'un moule, lesquelles sont contournées avec plusieurs cercles & liens de fer pour empêcher que le poids du métal & l'expansion de la chaleur ne forcent la chappe à se rompre pendant que l'on introduit la fonte dans le moule, & jusqu'à ce qu'elle soit consolidée; du moule du canon, 441.

Arrimer. Ranger avec ordre & mesure; arrimer le doublon, 368.

Arsenic. Demi-métal qui a ses mines propres; il est quelquefois uni au fer dans sa mine, 58. & avec les autres métaux & demi-métaux, 274.

Art du fer, (l') par syncope; art de fabriquer le fer. C'est celui du Maître de forge: est, de tous les arts, celui qui fait un plus grand usage du feu, 184.

Art d'adoucir la fonte du fer (l'), est le même que de la convertir en régule, 85.

Artillerie. L'art de couler & de fabriquer des canons, des bombes & des boulets; fait partie de l'Artillerie, 66, 426, & suiv. 447, & suiv.

Asbeste. Espece d'amiante plus roide, plus compacte & plus pesante. Voyez Amiante: est un produit de volcan, 2.

Aspic, serpent. Sa description; sa morsure n'est point venimeuse; inutilité des remèdes contre sa morsure, 419.

Aspirations des soufflets, 191.

Astragale. Ornement emprunté de l'Architecture: c'est un cordon entre deux platte-bandes, appliqué aux buses des soufflets, 201. aux canons d'Artillerie, 470.

Astroïtes. Sont des coquilles fossiles sur lesquelles on distingue des figures d'étoiles, d'où leur vient le nom: dans du grès rouge, 348.

Attila, Roi des peuples barbares du Nord; ruina les Gaules, 380.

Aval. Terme de riviere qui exprime le côté de la pente des eaux à leur confluent ou leur embouchure; il est opposé à celui d'amont, 152, 156.

Avaler le fer. C'est une opération par laquelle l'affineur avec un ringard rassemble le fer à mesure qu'il tombe de la gueuse qui est dans l'affinerie, & le pousse du côté de la tuyere pour l'entretenir dans son état de mollesse, 43, 461.

Aubes. Ce sont des bouts de planches plus ou moins longues & larges qui sont attachées à angle droit sur les extrémités des bras & sur les bracons des roues hors le cercle de l'anneau. Ce sont ces aubes que l'on nomme communément *herves*, qui reçoivent l'impulsion de l'eau qui est la puissance motrice des roues, 182.

Aubier. Bois imparfait placé dans les arbres entre le bois dur & l'écorce, 318. Les chênes qui ont le bois dur en ont beaucoup; ceux qui l'ont tendre en ont moins, 331. Il faut en nettoyer les arbres, *ibid.*

Aulne. Est un arbre qui croît dans les marais, s'élève fort haut & droit; son écorce, d'un verd rembruni & ticté, sert à la teinture; son bois tendre & rouge est très propre à faire des soufflets, 223.

Aune de Dresde contient 21 pouces de France.

Auge. Espece de petit bassin anguleux de forme allongée, 176.

Aviron. Instrument de navigation d'eau douce, c'est une perche de 20 à 26 pieds de longueur, dont le gros bout est applati pour présenter plus de surface à l'eau; l'autre bout se termine pyramidalement en pointe pour que le Marinier puisse le saisir de la main, 531.

Aurore boréale. Espece de nuée lumineuse qui paroît quelquefois pendant la nuit du côté du Nord; attribuée aux incendies des plantes du Nil, 276; imitée par la flamme des fourneaux lorsqu'on les met hors de feu pendant la nuit, quand l'atmosphère est épaissie par un léger brouillard, 276.

B.

B A C. Voyez Bache.

Baccarach. Bourg des Voges où il y a une belle verrerie, 408.

Bache. Est une auge de bois ou de fonte de fer de forme allongée, remplie d'eau, dans laquelle les ouvriers refroidissent leurs ringards, les bouts de maquette, & dans lequel ils puisent de l'eau avec l'écuelle à mouiller pour écouvillonner le feu. Il se détache des ringards qu'on y plonge du menu laitier que l'on nomme hameselach, 97. On y délaie de la terre argilleuse dans les tôleries & les fer-blanteries, 368.

Bagnerol. Riviere des Voges, dont l'eau est rousse, 374.

Bain. On dit en métallurgie qu'un métal est en bain lorsqu'il est en

parfaite fusion dans un creuset. Il faut qu'il ne tombe rien d'étranger dans le bain, 120, 122. La fonte se pâme dans son bain lorsqu'un accident la refroidit, 122. Le laitier vitreux couvre le métal en bain, 131. Bain de macération, 42. Purifier le régule en bain, 439.

Bains. Bourg de Lorraine. Sa ferblanterie, 367, & suivantes. Ses bains construits par les Romains. Ses eaux chaudes, froides, savonneuses, 374. Leur analyse, leur boue. Couleur blonde des cheveux des enfants de Bains, 375.

Bajoues des soufflets. Ce sont les parties des côtés des caisses supérieures qui se prolongent jusqu'à la moitié de la longueur de la tétière, pour y être assujetties par une charnière qui est le centre de leur oscillation : on appelle aussi bajoues ou joues les côtés rentrant des murs d'un biez près l'empallement.

Balancier. Est en mécanique la partie d'une machine qui est en équilibre au centre de sa masse, sur un point d'où chacun de ses bouts part dans les mouvements d'oscillation : des soufflets en bois, 206 ; des soufflets en cloche, 212, 217.

Balancier des monnoies, employé pour faire des balles de fer de mousqueterie, 475, *bis*.

Balles de fer forgé : façon de les faire, 475.

Banbelle. Est une pièce de bois qui a un mouvement horizontal ou perpendiculaire d'aller & de venir, qui lui est imprimé par une manivelle qui la reçoit d'une puissance quelconque, & le communique par un renvoi à un autre pièce de la machine ; tel un fil d'archal entre deux renvois de sonnette ; ou le morceau de bois qui, d'un bout, embrasse le tourillon de la meule de l'Emouleur ; & de l'autre est assujetti par une courroie à la pédale, 193, 210.

Banne. Est un grand panier, composé de jeunes brins de bois nâtrés ensemble, qui est porté sur un charriot, & dans lequel on voiture le charbon : quelques-uns disent *Benne*, vulgairement *Vanne*. La banne de Champagne, qui est appelée banne & demie, ou trois-quarts, doit contenir trente-six feuillettes, ou cent vingt pieds cubes, 148.

Bave de crapaud ; n'est pas venimeuse ; mangée sur du pain sans accident, 242.

Bar-le-Duc. Ville capitale du Barois Mouvant, 261.

Barbouillage. Est un accident du fourneau de fonderie. Lorsque les charges culbutent, que le minerai tombe crud dans le bain ; l'air

fixe qui s'en dégage fait bouillir la fonte & boursouffler le Laitier qui engorge la tuyere, & refroidit le bain. Cet accident est très fâcheux, 143.

Barreau. Est un prisme de fer allongé & quadrangulaire : on en compose la grille du bocard : façon de les placer, 151, 152 : des huches du bocard : leur direction, 154 : ne suffisent pas, 155.

Basanne. Peau de mouton mégissée dont on se sert pour sceller les joints des planches des soufflets, 208.

Bascules de soufflets. Espece de levier : leur description, 205 : des cloches, 215.

Basse-Conte, ou Salicorne. Est une espece de pelle de fer dont la queue a environ trois pieds & demi de longueur, sur trois pouces de largeur, & neuf à dix lignes d'épaisseur : le palteau a six à sept pouces de largeur, sur dix pouces de longueur, & est légèrement courbé à son extrémité. Cette piece se pose sur le volant du soufflet, du côté du culeton, elle est affermie sous le pont avec des coins de bois. Le palteau déborde l'enfonçure : c'est sur cette partie que la came de l'arbre de la roue vient appuyer, pour forcer la caisse de s'abaisser, & de chasser dans le foyer par la buse le vent contenu dans les flancs du soufflet, 205.

Bassin. Est une espece de cuve plate, de figure variée, dont les contours sont formés par des madriers posés de champ sur un plancher formé d'autres madriers cloués sur des loirs qui forment le fond du bassin. Les bassins pour nettoyer la mine prennent le nom de lavoirs, 150, 160. Il y en a de carrés, 162, & de longs : ceux-ci se nomment à grains d'orge, 153, 178 : des trompes 197 : des cloches, 214, 231 : du crible à l'eau, 162.

Batailles. Ce sont les quatre murs unis entre eux par les angles qui s'élèvent autour de la bure du fourneau de fonderie pour briser le vent, & par-là empêcher que les ouvriers en chargeant le fourneau ne soient incommodés de la flamme, 98, 169, 437.

Bateaux Marnois. Leur forme ; leur tinglage ; leur usage, 518 : de Rouen ; leur charge, 528 : de la Saone ; leur forme, 528 : d'Auvergne, comparés à la barque de Charon, 528.

Bâtiment construit sans bois, 510.

Battant. Morceau de bois de sciage de neuf à vingt-quatre pieds de longueur, douze à quinze pouces de largeur, & quatre à cinq pouces d'épaisseur, 514.

Batteries.

Batteries. Ce sont de petites forges dans lesquelles on fabrique la tôle de fer.

Bayard. La plus ancienne des forges de la Marne en Champagne , 4 ; 146 , 277 : époque de son établissement , 532 : ses écluses : son pertuis , 536.

Bec de lievre. Différence du visage avec laquelle naissent certains enfants , 251 : cause physique , 269 : se transmet quelquefois de race en race , 272.

Befort. Ville d'Alsace , qui a adopté la première en France les soufflets de bois , 190.

Begu. Cheval dont le creux ou la fève de la dent subsiste dans un âge avancé , 262.

Belemnite. Fossile sur la nature duquel les Naturalistes ne sont pas encore d'accord : les uns prétendent que c'est une coquille ; d'autre une dent de poisson ; d'autre une pointe d'oursin : ce dernier sentiment est le plus probable. Il s'en trouve dans les mines de fer par dépôt , 37. Mine de fer en bélemnite , 378 : dans des pierres , 348.

Belfaire. Grande poutre posée horizontalement sur terre pour y fixer le pied des soufflets , 209.

Benjoin (fleurs de). Sel volatil odorant , disposé en aiguilles blanches & brillantes que l'on retire de la résine du benjoin par la sublimation à une douce chaleur : ressemble aux fleurs de zinc de la cadmie des forges , 278.

Bergara. Ville d'Espagne dans la province de Guypuscoa , où il y a une Académie établie sous le nom de Société des Amis de la Patrie , 184.

Bête. Nom d'horreur que les Forgerons donnent à une masse informe composée de fonte de fer , de charbons & de laitier que des accidents accumulent & refroidissent dans les fourneaux , & dont elle arrête le travail ; alors on dit que le Fondeur a la bête , ou est à la bête , 4.

Bœufs. Leur couleur prédominante & distincte dans les montagnes & dans les plaines , est variée dans les pays intermédiaires , 378.

Bidet. Morceau de bois de longueur & grosseur variée , avec lequel on assujettit la tête des soufflets contre les murs des marâtres , pour empêcher que le soufflet ne leve , ce qui briseroit la direction du vent , 209.

Biel. Village du Bassigny en Champagne : sa Manufacture de poeles & de poelons , 342.

Bierre de Dieu (Abbaye de Bénédictins en Lorraine). Son poids spécifique, & son rapport avec d'autres liqueurs, 491.

Biez. Magasin d'eau soutenu par les joyeres & les fourures de l'em-pallement : il forme ordinairement un bassin où se rendent les eaux qui descendent du canal ou des sources qui fournissent à son entretien pour la dépense d'une forge ou d'un moulin, 175.

Blende. Substance minérale qui a l'extérieur de la mine de plomb cubique : c'est une combinaison de diverses substances métalliques où le zinc domine ordinairement. De Plombières, 384.

Bitume. Substance minérale odorante, inflammable, sous une forme fluide, mais plus généralement solide, comme le jayet, le charbon de terre, &c. Il y a lieu de croire que ce sont des fluors végétaux minéralisés dans le sein de la terre : prend une figure régulière dans les huiles, 70.

Bismuth. Demi-métal, dont la couleur approche de l'étain, qui se fond avec beaucoup de facilité ; s'unit avec toutes les substances métalliques, excepté le zinc, 57.

Blanchisseuses des ferblanteries. Ce sont des femmes occupées à récurer les feuilles de fer noir, pour les préparer à recevoir le tain, 370.

Bleu de Prusse. Fer précipité en poudre impalpable par l'alkali phlogistique qui lui donne sa couleur bleue, 289.

Bocard à mine. Est une machine composée qui sert à briser les morceaux de minerai, & à les nettoyer : sa description, 150 & suivantes : double, 156.

Bocard à crasse. Est une machine composée d'une ou plusieurs piles, comme celles du bocard à mine, sous les pilons desquelles on fait passer les crasses du fourneau & des forges, pour en séparer le fer qui peut y être mêlé : ses lavoirs sont très petits, & posés les uns au dessous des autres, afin que l'eau en y conduisant les crasses pilées, les agite & souleve, & entraîne les crasses plus légères que la fonte & le fer qui restent dans le fond des petits lavoirs ou augets, 44.

Bocard à refouler. C'est une masse plate de fonte de fer, avec laquelle l'Affineur frappe sur les parties extérieures de la loupe qu'il vient de tirer de l'Affinerie, afin d'en rapprocher les parties avant de la soumettre sous le marteau d'Ordon, pour la cingler, 462. On se sert dans certaines forges de maillets de bois.

Bocqueur. Nom que l'on donne aux ouvriers qui conduisent le travail du Bocard, 156, 157.

Body. Canton de Franche Comté, qui recele des mines de plomb & de cuivre, riches d'argent, 387. Description des galeries des mine de Body, de ses trompes & ventilateurs, 389.

Bois, Forêt. Voyez Forêt.

Bois. La partie la plus solide des arbres & arbrisseaux. C'est une substance composée de fibres dures, élastiques & inflammables, de couleur, odeur, & densité variées, qui est indispensable aux besoins de la société. Les arbres abattus & travaillés dans les forêts suivant leur propriété, sont débités en objet de commerce de six especes, tels les bois de chauffage, 307, à charbon, 320, de fenderie 307, de sciage 329, 507, 514, de charpente civile, 322, 323, 328, & hydraulique 323, de marine 328. Il y a des bois résineux, 44, 223, gommeux 44, durs 223, 514, doux 44, 223, aigres, salins 44, tendres 514. Les bois abattus en temps de seve sechent vite 320. Les bois de tilleul, de tremble, de saule & d'orme, destinés à faire du charbon, poussent des jets au printemps, lorsqu'ils ont été coupés dans le mois de Janvier 230. Bois propres à faire des soufflets de forge 223; de hêtre, changé artificiellement en mine de fer, 31; usé, 129, 546; viciés, caducs, 317; pyriteux, 22, 32; vitriolisé, pétrifié, incrusté, 324. Les bois de sciage se divisent en bois de Hollande, 512; de Vêge, 514, 513; de hêtre, 547, & bois françois, 507. Calcul de la main-d'œuvre & de quantité de pieds cubes dont il est composé, 513, 515; son poids, 507, 514; son assortissement, 514; son prix, 515.

Bois double. C'est un madrier de 12 pouces, de largeur, sur 30 lignes d'épaisseur, & de 6 à 21 pieds de longueur. Bois de ponce, c'est une planche de 10 pouces de largeur, sur 16 à 18 lignes d'épaisseur, & de 6 à 21 pieds de longueur. Bois de ponce & demie, est une planche de 9 pouces de largeur, de 21 lignes d'épaisseur, & de 6 à 21 pieds de longueur, 514.

Bols. Argilles pures, de couleurs variées, qui hapent fortement à la langue: employés dans la ferblanterie, 368; entrent dans la poudre des Fondeurs en bronze, 439.

Bombarde de Saint-Dizier. Sa Description, son poids & sa puissance, 456 & suivantes.

Bonde de Bocard. C'est un morceau de bois quarré dans sa base, échancré circulairement en dessus, coupé de biais à un bout, & quarrément de l'autre qui reçoit une longue queue pour le manier. Cette bonde sert à boucher l'issue par laquelle le minerai lavé sort

B b b b ij

de la huche du patouillet pour se rendre dans le lavoir , 155 ; 178.

Borax. Est un sel alkali , d'un genre particulier ; il est apporté brut des Indes : les Hollandois le purifient : les ouvriers l'emploient à la soudure des métaux , 304. L'origine & la nature de ce sel , que les uns croient naturel , & d'autres artificiel , nous sont encore inconnues. Plusieurs Chymistes, particulièrement M. Cadet , de l'Académie des Sciences , ont fait des recherches très avantageuses sur ce sujet.

Bombes. Pieces d'artillerie. Ce sont des globes de fonte de fer , creux en dedans , ayant une lumiere qui pénètre à l'intérieur. Il y en a de différents diametres. Les plus fortes , dites Cominges , pesent cinq cents. Celles qui sont coulées d'une mauvaise fonte crevent en l'air , 66.

Bordages. Terme de Marine. Ce sont de longs madriers de diverses épaisseurs & largeurs , sciés dans des plançons , qui sont des poutres droites : on en forme les parties extérieures du vaisseau , 506.

Bouchage. Est un mortier composé d'argille sablonneuse , humectée d'eau , dont on se sert pour boucher l'issue de la coulée du fourneau , 137 , 441 ; peut servir à l'usage de la chaufferie , 139.

Bouche (la) fut le premier soufflet dont l'homme se servit , 186 ; fut le modele des soufflets , 187.

Bouche à feu. L'on donne ce nom à toutes les pieces de grosse artillerie.

Bouché. Est une opération par laquelle on suspend le travail d'un fourneau, faute de matériaux ou d'eau, ou lorsque la roue est noyée dans les débordements , ou gelée pendant les grands froids , 144 , 222 : précautions à prendre , 145.

Boues des eaux de Bourbonne , 360. Leur analyse , 364. **Boues des eaux de Bains** , 375.

Bouger le feu. C'est dans les feux d'Affinerie & d'extension , soigner le feu. Le goujard (1) , qui est ordinairement un apprentif , ou quelquefois une fille , doit nourrir le feu de charbon , le relever à la pelle , rapprocher avec la couesse les charbons qui s'écartent , mouiller le

(1) Les Goujards sont les valets des Forgerons. Ils ne veulent pas être appelés *Goujats* , mais *Goujards*. Je veux bien employer ce terme en leur faveur , pour les distinguer des Goujats , dont les vils emplois inspirent le mépris.

feu avec l'écuelle, le saupoudrer d'herbu & de laitier pilé lorsqu'il en est besoin.

Boulet de canon. Est une sphere ordinairement de fonte de fer dont on charge un canon d'artillerie : est sujet à être creux lorsqu'il est coulé avec de mauvaise fonte dans des coquilles de fonte de fer, 66 : comme il refroidit, 70 : coupé en deux hémispheres, 88 : tourné pour le rendre plus sphérique, & le polir, 442 : de fer battu, dont la Russie fait usage : procédé pour les faire : ont plus de vitesse & plus de force que ceux de fonte : expérience qui le prouve, 475.

Boulon. Piece de fer composée de deux parties, d'une tige cylindrique, & d'une tête arrondie, & plus ou moins aplatie : le bout opposé est ordinairement ouvert, pour passer une clavette de fer pour empêcher le boulon de sortir du trou qui le reçoit. On s'en sert pour les charnières des soufflets, & pour les crémaillères, 205.

Bourbonnes-les-Bains. Ville de France en Champagne, célèbre par ses thermes, 346. Description du Physique & de ses environs : ses pierres opaques cristallisées en rhombes : son gyps : son alabastrite, 349. Les pierres calcaires des environs font peu d'effervescence avec les acides : leur chaux se durcit promptement 351 : ses pierres de constructions, 366 : ses bois, 356 : ses anciennes salines, 366 : son château bâti par Théodebert & Thierry, 358 : ses bains bâtis par les Romains, 358 : ses différents bains modernes, 359 : source principale ; ses vapeurs ; son ébullition : analyse de ses eaux, 360 & suivantes ; ses boues, 364.

Bourgoin. Mangeur de crapauds, 243.

Bouteille de verre, dissoute & amollie par l'eau forte, 302.

Boyau de cuir, servant de porte-vent, 211, 216.

Bracons. Ce sont de petits bras qui sont assemblés deux à deux ordinairement aux courbes des roues & sur lesquels sont fixées les aubes.

Branloire. Est une bascule ou balancier fixé sur un roulet qui se meut entre deux jumelles perpendiculaires. A chaque extrémité de la branloire pend une chaîne, l'une est attachée au volant d'un soufflet, & l'autre est terminée par une poignée ou une pédale au moyen desquelles les Féroniers & autres ouvriers qui se servent du feu excité par un soufflet, le mettent en mouvement, 195.

Bras-boutans. On emploie ce mot pour exprimer toute piece de bois assemblée obliquement sur un angle d'environ 45 degrés contre une autre piece de charpente perpendiculaire pour la rendre solide, 182, 183.

Bras de roue. Ce sont les pièces de bois qui sont assemblées par leur milieu au centre de l'arbre, & qui supportent l'anneau de la roue, 154, 182.

Briques. Masses d'argille moulées sous certaines dimensions variées suivant l'emploi que l'on en veut faire, & qui sont ordinairement durcies par la cuisson; il est avantageux d'en composer les parois intérieures des fourneaux: toutes espèces n'y sont pas propres, 114. Il faut qu'elles ne soient que séchées à l'air, 115. Action du feu sur les murs de briques, 115. Terre propre à composer des briques réfractaires, 114. Moyens de l'imiter, 116. Résistent plus que le grès, 368. Briques naturelles composées d'une terre cuite par les volcans, que l'on équarrit au marteau, 385. Un Maître de forge a publié bonnement que c'étoit attenter aux droits de la Divinité, que de faire de la brique; qu'il falloit employer des pierres: *risum teneatis*.

Briquet. Instrument de forme variée composé de fonte de fer recuite & trempée, ou de fer trempé en paquet, ou d'acier trempé dur, avec lequel on tire des étincelles des pierres dures & vitrescibles, 84.

Bronze. Métal combiné, composé de cuivre, de zinc & d'étain, en proportion variée: on en coule les cloches, & autrefois des canons, 427.

Bucheron. Ouvrier dont l'état est d'abattre les arbres de futaies & de demi-futaie, & de réduire ces derniers en bois de chauffage ou à charbon, 308. Accident qui résulte de leur négligence dans l'abattage des futaies, 329.

Bufonite ou Crapaudine. Dent de dorade pétrifiée que l'on a cru longtemps être une pierre qui se trouvoit dans la tête des gros crapauds, 239. Conjecture sur les crapaudines, & expérience qui la détruit, 240.

Bure. Ce mot exprime tout ce qui termine une excavation & en forme les parties extérieures de la bouche au dessus du sol. Bure de puits, de mines, de fourneau. La bure du fourneau est la masse carrée, polygone, ronde ou ovale, qui termine le massif du foyer supérieur, elle s'élève de quelques pieds au dessus du terre-plein délimité par les batailles, 99. Son ouverture forme le gueulard, 107. C'est sur la bure que l'on élève une cheminée, 437. Voyez Planche XI.

Buses. Tuyau conique de cuivre, de fonte de fer, ou de fer battu, 201, qui termine les grands soufflets des forges, & par lequel le vent est

pouffé dans le foyer : aplattie pour diverger le vent, 468. Dimensions de l'embouchure & calcul du vent qui y passe, 201, 226. Des soufflets en cloche, 216.

Buffan. Village de Lorraine, ses mines, ses eaux gazeuses, 393.

C

CABESTAN. (Méchanique). Cylindre qui se meut sur ses tourillons, qui pénètrent l'assemblage d'un châssis, au moyen de quatre leviers disposés en croix, ou par une autre puissance. Pour éprouver le fer, 464.

Cabotage. Petite navigation terre à terre avec des vaisseaux qui ne peuvent soutenir la pleine mer. De la riviere de marne, 521, 523.

Cadmie. Il y en a de deux especes, l'une naturelle & l'autre artificielle : la naturelle est la mine de zinc appelée communément calamine, pierre calaminaire : l'artificielle est un encroutement que le zinc contenu dans diverses substances métalliques, forme en se sublimant dans les cheminées des Fondeurs. Cadmie de forges, est de la seconde espece & lui est analogue : sa découverte, 274 Sa description, 279. Merde-d'oyé, 279. Rouge, bleue, 294. Son poids spécifique. 280. Accidents qui résultent de sa dissolution dans l'acide vitriolique, 280. Peut faire une branche de commerce : & façon de la recueillir en grand, 293.

Cadran. Vices des arbres qui sont sur le retour, 330. *Voyez* arbre.

Caillou. Pierre dure, de couleur variée, plus ou moins transparente, de forme globuleuse, & mamellonnée ordinairement au dehors, souvent concave, & cristallisée intérieurement, sur-tout celle qui est en grande masse, qui a pour base une terre argilleuse, marneuse ou gypseuse unie à du soufre. Le caillou est vitrescible au feu, & se décompose à l'air comme la pyrite, mais plus lentement ; c'est-à-dire que le soufre l'abandonne comme la pyrite, & qu'il se trouve couvert d'une couche plus ou moins épaisse de sa terre élémentaire. J'en ai trouvé plusieurs en Franche-Comté qui renfermoient beaucoup de soufre brûlant. Il se trouve abondamment dans les craies de Champagne, de Picardie & de Normandie, dans les marnes du Blaisois ; dont on le tire pour la fabrique des pierres à fusil. Lorsqu'il est coloré par des parties métalliques, il forme les différentes especes d'Agate, de Calcédoine, de Cornaline & de

- Jade. Cailloux remarquables des environs de Bourbonne : leur description, 354.
- Caisse. Assemblage de planches qui délimitent de toutes parts un espace quelconque. Caisse des soufflets, 135.
- Calamine, ou pierre calaminaire. C'est la mine du zinc : elle est de couleur variée, suivant qu'elle contient plus ou moins de fer & de plomb. Il y en a en Champagne. Elle se trouve combinée avec les mines de fer, 292, 435.
- Cales. Petits morceaux de bois pour soutenir les corps dans des dispositions régulières & appropriées à leur usage : pour séparer les barreaux de la grille mobile des bocards, 154.
- Calibre, est la dimension de l'ame du canon coupé par le centre : il doit être plus grand que le diamètre du boulet, 474.
- Cambouis. Matière graisseuse, épaissie tant par la perte de ses parties les plus fluides & les plus volatiles, que par les parcelles des pièces des machines qui se détachent par le frottement. Des soufflets, 208.
- Cames ou camites. Coquilles bivalves fossiles qui se trouvent pétrifiées dans différentes pierres, & mêlées aux mines par dépôt, 348.
- Cames (mécanique des forges) est une espèce de main, d'alluchon, ou de dent, qui est adhérente à un cylindre qui tourne sur son axe par l'effet d'une roue mise en mouvement par une puissance quelconque. Les cames sont de fer ou de bois. Elles doivent être taillées en épicycloïde, pour presser en échappant sur les corps qu'elles foulent. Celles pour les soufflets sont de bois. On en fait de fer pour les bocards & les arbres de marteau d'ordon à bassecule, 135, 151, 191, 205, 224. J'approfondirai la théorie des cames dans la *Physique des Forges*.
- Canal (mécanique) est un long espace vuide de dimensions diverses, délimité par des solides : Expiratoires des fourneaux, 169, 436.
- Canal hydraulique, est une excavation faite dans les terres entre deux lignes parallèles, pour réunir des fleuves, des lacs, des rivières, des bras de mer. De Briarre ; de Languedoc, 524, 531, de Nicomédie, 526, 531 ; projeté de la Marne, 527.
- Cancer. Tumeur qui dégénère en plaie rongeante & chronique, qui prend son origine dans les glandes : répandu sur presque tout le corps, 381.
- Canons. Tube métallique, dont une des issues est fermée par une pièce de rapport ou par la masse même du métal. De mousquetterie de fer résistent à l'effet du tir. S'ils étoient composés de cuivre fondu, ils

- ils creveroient, 449. Vieux canons servent de soufflets aux payfans, 187 : d'artillerie servent de modele aux buses des soufflets, 201. Cause qui fait crever ceux de fonte de fer ordinaire, 66, 429 & suivantes : sciés pour en connoître les défauts, 430 : de régule de fer, moyens de les exécuter, 433 & suivantes : de fer contourné ou à ruban, 448 & suivantes. Procédés pour les fabriquer, 467 : ne seront pas sujets à fuser : seront plus légers que ceux composés d'autres matieres : opposeront une résistance dix fois plus forte, 473 : pourront se reforcer, 474 : après être hors de service, seront encore utiles, 474 *bis*.
- Carignan. Ville du Luxembourg François. Physique de ses environs, 348.
- Carneau. Espace dans un mur qui communique au dehors. Pour sécher les poutres, 330.
- Carrieres. Lieux qui recellent des pierres à bâtir. De Chevillon, 337, de Chaumont, 339.
- Carrillon. Fer forgé sur quatre à huit lignes en carré, 152.
- Carrillonnerie. Petite forge dans laquelle on fabrique sous un martinet, du carrillon, qui est un fer carré de petit échantillon, 434.
- Cartelage. Morceau de bois de sciage de six à dix-huit pieds de longueur sur quatre à six pouces d'équarrissage.
- Castine. Pierre calcaire que l'on emploie comme fondant & comme correctif dans la réduction de certains mineraïs de fer, & dans l'affinage. Sa définition, 130. Son effet, 131. Rapport de la quantité employée avec les autres matieres par chaque charge, 132. Mêlée au minerai dans sa miniere, 162.
- Castiner le fer. Pour donner du nerf à des fers dont le minerai est argilleux, on mêle au charbon dans le foyer des Affineries, de la castine crue ou en chaux, 451. C'est ce que l'on appelle castiner le fer.
- Cataracte. Chûte d'eau qui se précipite d'un rocher élevé coupé à pic, 416. De Niagara, 220. Du Daim, 530. Comparaison de la chûte d'eau des trompes aux cataractes, 219, 220.
- Catoptrique. Science qui traite de la vision, de la réflexion, & de la réfraction de la lumiere.
- Celtibériens. Peuples de l'Ancienne Espagne. Procédés qu'ils employoient pour faire de bonnes armes, 46.
- Cendre. Résidu terreux des végétaux & des animaux après leur combustion. Cendre des charbons aide la fusion & la vitrification des matieres hétérogenes unies au minerai du fer, 131.

- Cepée.** Vulgairement *Trochée*. C'est plusieurs brins de bois qui sortent des racines réunies d'un même arbre. Cepée de taillis, 310.
- Cerf-volant.** Gros scarabée coléoptère, cornu, dont le ver ronge les arbres morts sur pied, 330.
- Cervelet.** Arrière partie du cerveau, qui en est séparé en haut par la dure-mère. C'est la source des sucs qui donnent le mouvement & la force aux nerfs des animaux. Le crapaud attaqué du ver ne meurt que lorsque l'insecte y est parvenu, 247.
- Chaise mécanique.** L'assemblage de plusieurs morceaux de charpentes destinés à supporter soit le plume-seuil d'un arbre, ou le bout des bascules des soufflets, se nomme en général Chaise, 135.
- Chaleur.** Effet du mouvement des parties de la matière, qui se frottent; plus particulièrement par la cause du feu actif. Son action, 103. Sa réaction, 108.
- Chambre.** Espace circonscrit, & fermé par des murs ou par des parois. Pour recueillir la cadmie, 293. Du fer : ce dernier terme est métaphorique. Définition, 454.
- Chambrières.** Support de fonte de fer pour soutenir les grosses pièces qui sont dans les foyers, 467. Il y en a de bois pour les barres.
- Champagne.** Province intérieure de la France, riche en mines de fer & en bois. Sa division. Sa situation, 405. Produit de beaux bois droits de construction, 406. Economie de ses bois, 148. Les laitiers de ses fourneaux sont verts, & gris de lin, 275.
- Champignon.** Plante dont la génération n'est pas encore bien connue. Des bois & des pâtis forment des cercles, 352.
- Chape.** C'est la partie extérieure des moules en terre, dans lesquels on veut couler des pièces de métal. Se fracture quelquefois par l'explosion de l'air raréfié par la chaleur 65. Du moule d'un canon, 440.
- Chapeau (mécanique).** Est une pièce de bois, assemblée horizontalement sur un pan de charpente qu'il couronne. Chapeau de chaise, 135. D'empallement, 182.
- Chapeau (minéralogie).** Est la partie de la mine qui couvre immédiatement le filon métallique, ou le banc d'une substance minérale. Le fer sert de chapeau aux mines des autres métaux, 274. D'ardoisière, 345.
- Chapelle du fourneau.** Est la partie antérieure du fourneau, comprise au-dessus du creuset, entre la tympe & le gueusar. Comment on la forme, 121. S'y amasse des grappes de cadmie, 289.
- Charbonnier.** Ouvrier forestier, qui s'occupe de l'art de réduire le bois en charbon, par une cuisson appropriée. Le Charbonnier fait par

routine une opération de Physique, que les Savants ne connoissent qu'imparfaitement par théorie, 128.

Charbon végétal. Est une substance noire, dure, légère, sonore & fragile, qui est le squelette des végétaux qui ont été privés, par le feu concentré, de leurs parties fluides & huileuses les plus volatiles; enfin c'est la terre principe végétale unie au phlogistique sans avoir perdu la texture organique du bois. Il en est de durs; de doux, 202; de violents, 51. Qualité différente de ceux de chêne, 51: de sapin, 403: de différentes essences, 127. Lorsqu'ils sont bien ou mal cuits, nouveaux, reposés, menus, pourris, 127, 128, 129. Chauds, 143. Ceux des côteaux calcaires, 43: des montagnes, 45. Repompent l'humidité de l'air, 129. Embrasés, s'éteignent si le feu n'est excité par un courant d'air, 185. Retirés des crasses du fourneau, 140. Doivent être appliqués immédiatement au minerai pour en opérer la fusion, 99. Economie du charbon par les justes proportions d'un fourneau, 148.

Charbon minéral. Bitume formé dans les entrailles de la terre, & qui tire probablement son origine des végétaux: peut être appliqué à la fusion du minerai de fer, 101: mais il faut qu'il soit préparé en coak par un dessouffement, 102. Les ouvriers l'emploient humecté, 129. Mine annoncée par des couches de pierres inclinées, 337. Employé à la cuisson de la chaux, 376.

Charge. C'est la quantité mesurée & combinée d'aliments que l'on introduit successivement par le gueulard dans un fourneau de fonderie. Leur durée, 58. Leur composition, & l'ordre que l'on observe dans le service, 130. Quantité & poids des matières dont chaque charge est composée, 132. Doivent se consommer en des temps égaux, 141. Culbutent, 143. Comparaison des charges pour des fourneaux quarrés avec celles pour un fourneau elliptique, 147. Grande charge, 367, 378. Fausse charge, est composée de charbon seul.

Charger un fourneau. C'est introduire par le gueulard une quantité mesurée de minerai, de charbon, de fondant & de correctif, avec les précautions nécessaires, 125. Charger en mine, c'est commencer à donner de la mine à un fourneau après la mise en feu, 125.

Chargeurs. Ouvriers dont la fonction particulière est de préparer les charges, & de les introduire dans le fourneau. Doivent entretenir le fourneau plein de charbon avant de charger en mines, 126. Avertir par un carrillon, qu'ils vont charger, afin que le fondeur soit présent à la charge, 133. Ordre de leur travail, 136.

Chariot. est un assemblage quelconque posé sur deux essieux, & qui se meut au moyen de quatre roues. Description de celui des mines, 338. Du cordier, appliqué à la fabrique des canons à ruban, 468.

Charme. Arbre des forêts dont le fruit est osseux & ailé, son bois blanc, fort & tenace se décompose promptement. Ses fouches poussent leur sève dans tous les points de leur surface, 318.

Chasse du boulet. Est le mouvement progressif que le boulet reçoit par l'explosion de la poudre enflammée dans la charge, & plus particulièrement le trajet du boulet dans l'ame du canon, 471.

Chassis-trainant. Est un assemblage de bois de charpente posé sur la terre pour porter & affermir les pieds des soufflets des foyers des forges, 209.

Charpente brute. L'on entend par ce terme les arbres équarris dans les forêts & qui sont destinés, soit pour la marine, soit pour les édifices civils, 328. Les défauts des charpentes, 329.

Chat (zoologie.) Animal connu par ses ruses, sa perfidie & sa chasse. Monstrueux à deux faces; sa description, 250. Fortement électrique, 255. Faisant éclore des œufs d'oiseaux, 255.

Chat (minéralogie) est un minéral stérile & feuilleté. D'ardoisière, 346.

Châtaignier. Arbre d'un beau port, dont la fleur a une odeur spermatique, & le fruit farineux un goût agréable. Son bois dur est propre à faire des gîtes & des fourures de soufflets, 223.

Château Lambert: Village de Franche-Comté dans les mines des Vôges, 391.

Châtelet. Monticule de Champagne, sur laquelle il exista jadis une ville bâtie par les Gaulois, conquise par les Romains sous Auguste, détruite par les Goths sous Constance, & des fouilles de laquelle nous nous occupons par les ordres du Roi, 536.

Chatel-Naudren. Mine de plomb en Bretagne, dans le traitement de laquelle on a employé pour la première fois en France les soufflets en cloches, 211.

Chatoyant. Terme de minéralogie, qui exprime le reflet qu'un corps brillant ou transparent fait des rayons de la lumière qu'il colore diversement suivant les points de vue sous lesquels on le considère. Cristaux. Verre chatoyant, 478.

Chaude. C'est l'impression que le fer reçoit du feu auquel il est soumis chaque fois qu'on le place dans le foyer pour en amollir les

parties, 374. On donne des chaudes pour forger, d'autres pour souder. Chaud forcée, 79.

Chaud-fontaine. Source d'eau chaude négligée près de Remiremont en Lorraine, 386.

Chauderonnier. Artisan dont l'occupation est de faire & de vendre des chauderons. Tombé dans une louviere, 237.

Chaufferie. Foyer des forges dans lequel on chauffe le fer brut, pour l'étirer ensuite sous le marteau, c'est un feu extenseur. On y emploie de l'herbu, 139. Demandent un vent mou, 202. Fournissent des laitiers proprement dits, 296.

Chaufferie pour fabriquer des canons de fer à ruban, 466.

Chauffeur. Forgeron du second ordre, dont l'occupation est de chauffer le fer dans le feu de la chaufferie, & de l'étirer en barres sous le gros marteau. Son travail ne differe de celui du Marteleur qu'en ce que ce dernier est spécialement chargé de construire le foyer, de l'entretenir, ainsi que le harnois des soufflets & l'ordon du marteau, 368.

Chaumont. Ville moderne du Bassigny en Champagne. Physique de ses environs. Laves pour la couverture de ses maisons. Ses carrieres, 338, 339.

Chaux ordinaire. Est le débris des différentes sortes de pierres calcaires qui ont perdu dans l'incandescence l'eau & l'air de leur composition, & ont acquis la propriété de s'échauffer fortement dans l'eau, de former avec elle une substance butireuse, d'attirer l'humidité de l'air qui la réduit en poudre, & différentes autres propriétés des sels alkalis fixes. Fondue, se conserve long-temps, 352. Gypseuse de Bourbonne se durcit, 351. Faite avec le charbon de terre. Propre pour fertiliser la terre, 377. Préserve le fer de la rouille, 455. Unie aux laves de fourneaux, 297.

Chaux métallique (Chymie). Métaux réduits en poudre par la perte de la plus grande partie de leur phlogistique dans le feu, ou par l'effet des acides. S'unissent aux laves de fourneau, 297.

Cheminée. Tuyau aspiratoire que l'on élève au-dessus de toute espece de foyer pour le passage des vapeurs de la fumée & du superflu de la flamme. De fourneau de fonderie, 169. Oblique, 169. Des fourneaux de macération, 437.

Chemise. Terme métaphorique, tiré du vêtement qui touche le corps immédiatement. Du noyau d'un canon de fer forgé à ruban, 470.

Chêne. Arbre que l'on peut nommer le Roi des forêts des climats tempérés : la majesté de son port , la beauté de ses feuilles , la qualité & l'utilité de son bois , la durée de son regne lui ont acquis la supériorité sur tous les autres arbres de l'Europe. Façon de les abattre , 309. Marche de la seve , 318. Son aubier & son bois dur , 318. Pelard , 320. Sur étau , 315. Mort sur pied , 319. Monstrueux , 356.

Chevalet. Est un chassis formé de deux pieds droits , assemblés d'un bout sur une semelle posée horizontalement sur le belfaire , & de l'autre dans un chapeau qui est fixé à la table du gîte du soufflet , pour l'élever à la hauteur nécessaire , 209.

Cheval. Animal qui vit , pour ainsi dire , en société avec l'homme , des besoins duquel il est continuellement occupé , dont il partage les travaux & la gloire. Transplanté ; bégue ; alezan ; zain , 262. Portant le coup de lance , 263 & suivantes. Barbe ; Espagnol ; Turc , 264 , 272. Tartare , 266 , 272. Des pays chauds ont les os plus durs que ceux des climats tempérés , 270.

Chevre. Animal ordinairement cornu , qui aime les pâturages des montagnes. Appas & signal dont se servent leurs conducteurs pour les rassembler , 386.

Chevron. Morceau de bois de sciage , de six à quinze pieds de longueur , & de trois sur quatre pouces d'équarissage , 514.

Chien. Animal qui varie le plus dans ses especes , qui veille à la conservation de l'homme , dont il est l'ami & le fidele serviteur. Qui attrape les couleuvres & les crapauds , 243. Né sans queue , 270. Appliqué au mouvement des soufflets , 195.

Chio. Plaque antérieure des foyers d'affinerie & de chaufferie en général , laquelle est percée d'un trou rond par lequel les Forgerons font couler le laitier lorsqu'il remonte à la tuyere , ou le fer macéré , quand il est suffisamment purifié , 76. Le fer surchauffé se fond avec le laitier , & passe par le Chio , 79. On ne doit lâcher le laitier par le chio , que lorsqu'il est trop abondant , 461. Ce mot vient du mot trivial *chier*.

Chlorosis. Maladie des filles attaquées de légères obstructions qui retardent l'époque de leur écoulement périodique : excite l'appétit du vinaigre , 499.

Cicatrice sans future. Difformité humaine transmise dans la filiation , 271.

Cignole, ou cou de Cigne. Est une manivelle contournée en S, qui sert de levier circulaire pour faciliter la communication du mouvement appliqué aux soufflets, 193, 210.

Cils. Sont les poils qui bordent les paupieres de la plupart des animaux, brûlés par la flamme du fourneau, 276.

Cimaux. Menues branches des arbres qui n'entrent point dans les cordes de bois à charbon : doivent être employées à la chauffe des fours de reverberes des fenderies & autres, 368.

Ciment. Poudre plus ou moins fine tirée de l'argille cuite au feu ; comme brique, tuile, pots, &c. pilés ; peut entrer dans la pâte des briques de fourneau, 116.

Cinglard. Marteau d'ordon du poids de trois à quatre cents qui sert à cingler les loupes d'affinerie, 462.

Cingler. Premiere opération du martelage des forges. C'est soumettre à la percussion du marteau la loupe qui sort ardente de l'affinerie ; en rapprocher & souder les parties du fer qui sont séparées par des intervalles, par le laitier, & du frazin, que le marteau pousse au dehors par la compression. Le Forgeron par cette premiere ébauche, donne à la loupe la forme d'un prisme quadrangulaire, dont les angles sont légèrement rabattus, & dont le bout, par lequel il le saisit avec la tenaille, est un peu plus fort sur deux faces. Après cette opération, la piece prend le nom de renard. Précaution à prendre, 44 ; de cette opération dépend l'uniformité & la beauté du fer, 462.

Cizailles. Gros cizeaux à mâchoires & à deux branches pour couper les feuilles de tôle & du fer noir de ferblanteries ; une de ses branches est fixée & l'autre est mobile : cette derniere est mue par l'eau, 369.

Clapets. Espece de petite vanne qui repose horizontalement sur le fond des huches des forges pour boucher les trous qui fournissent l'eau aux différentes roues à cuvier, 373.

Clef. Nom que l'on donne dans les forges à routes especes de piece qui sert à contenir & à fermer un assemblage : il y en a de bois & de fer. De bocard, 151.

Climat. Partie de la surface de la terre qui répond à un point particulier du ciel qui lui communique des influences propres ; ses effets sur les animaux, 271.

Cloches. (Métallurgie), sont des pieces métalliques sonores, sous la forme de coupe renversée, & surmontées d'un anneau ou d'une

couronne pour les suspendre , & garnies en dedans d'une masse de fer mobile pour en tirer le son en heurtant alternativement leurs parties inférieures. La qualité du métal ; sa combinaison ; son état ; le volume & les formes concourent à donner aux cloches un son plus ou moins fort & plus ou plus moins harmonieux. De fonte de fer , 63. Accident qui concourt à la formation du son que rendent les cloches , 72. Monstrueuse de Pekin , 72.

Cloches (art pneumatique), quatrième espece de soufflets ; leur description , 211. Sont très dispendieuses & embarrassantes , 220. Gravées , planche X.

Clou à soufflet , font de deux especes ; l'une a une tige courte & pointue , surmontée d'une tête étroite & très longue qui forme une double tête , 190 ; l'autre , plus petite que la première , a une tête ronde & large ; sa tige est courte & très pointue , 207.

Coagulum. Mot que la Chymie a emprunté du latin pour exprimer un dépôt onctueux dont les parties ont une foible adhérence , comme le lait caillé. De la cadmie , 281 & suivantes : de la fritte des forges , 287 & suivantes.

Coak. Mot Anglois qui exprime le charbon de terre , désoufré par une cuisson appropriée , 102.

Cobalt ou cobolt. Substance métallique qui a ses mines particulières , que l'on croit être une combinaison du fer avec l'arsenic ; fondu avec du sable ou du caillou , & un sel alkali fixe , il donne le beau bleu d'azur , le *smalt*. Se trouve quelquefois uni aux mines de fer , 274 : dans les mines de Sainte-Marie , 403.

Coche. Ouverture faite au bord extérieur d'un morceau de bois quelconque. Pour placer les queues des pales , 176 ; les traverses des bocards , 183 ; pour écouler l'eau des trompes , 197.

Cognée , communément *hache*. Instrument de fer à un seul tranchant , dont se servent tous les ouvriers qui travaillent le bois. Sa forme varie suivant l'opération particulière à laquelle elle est destinée. Appliquée à l'abattage des arbres de futaie , 309 : est l'instrument propre pour cette opération , 312 : préférable à la scie , 307 , 313.

Colcotar. Chaux de fer dépouillé des principes qui lui donnent la ductilité & la malléabilité , & qui est réduit sous une forme pulvérulente de couleur brune ou rouge suivant les degrés de feu qu'il a subi , 83. Cristallisé , 478 , *bis* : Les grappes des mureaux des affineries en contiennent , 288.

Colle.

Colle pour calfeutrer les jointures des parties qui composent les soufflets, 208.

Collet du canon. C'est la partie qui touche le cordon de la tulipe.

Compagnon (Minéralogie). Substance minérale ou métallique qui accompagne un filon dans une partie ou dans toute son étendue. Le fer souvent est le compagnon des mines de plomb & d'argent, 405.

Comparaison du produit d'un fourneau elliptique, avec celui d'un fourneau quarré, 146. Des différentes especes de soufflets, 218.

Cône, est la figure d'un solide régulier dont la base est circulaire, & qui se termine en une pointe perpendiculaire à son axe. Les figures qui approchent de cette forme se nomment *coniques*. Axe du cône d'un fourneau, 110. Cône régulier des fourneaux de Saxe, 104. Elliptique, 104, 110 & suivantes.

Coney. Riviere des Vôges dont les eaux sont brunes, 367.

Conge. Vaisseau de bois, de cuivre ou de fer, qui sert à porter le minéral dans le fourneau. Le fond en est plat, ou légèrement circulaire : les côtés sont droits & coupés obliquement, pour qu'ils aient la hauteur du derrière qui est droit, & que l'ouvrier appuie sur son estomac, & se termine en pointe à la partie antérieure qui est ouverte. Il porte la conge au moyen de deux poignées fixées aux parties latérales. Quantité & poids de minéral, de castine & d'herbue qu'elles contiennent, 132. Doivent se mettre en nombres égaux & fixés avec des pierres, 133. Nombre des congés pour les grandes charges, 367.

Consumation abusive des bois, 92.

Contre-fort. Troisième mur d'un fourneau de fonderie qui soutient la poussée des parois & contre parois, 111, 168.

Contre-latte. Ouvrage de fenderie qui se fabrique dans les forêts. Elle est plus étroite & plus épaisse que la latte volige, 307.

Contre-parois. Murs de brique ou de pierre qui s'élèvent entre les contreforts & les parois d'un fourneau de fonderie, 111. Sont d'un meilleur service lorsqu'elles sont composées de briques séchées, 116.

Contrevent. Dans tous les foyers des forges, on nomme ainsi la partie du creuset qui est en opposition avec le côté de la tuyere, ainsi que les pieces qui composent cette partie. De forme curviligne, 105. Au-dessous de l'axe d'un fourneau quarré, 107. Hauteur de celui du creuset d'un fourneau, 110. Façon de le construire, 118.

Copeaux. Brins de bois de toutes formes, que l'équarrisseur détache de l'arbre en grume qu'il réduit au quarré, pour le destiner à l'usage

de la charpenterie. Produit de 3000 pieds cubes de bois : cubage , & prix de la corde , 334.

Coquille. Substance pierreuse animale , dont une classe de poisson & une famille de limaçons se composent une habitation ambulante. La mer en a cumulé dans des montagnes & des plages qu'elle a jadis formées , & dont elle s'est depuis éloignée. Ces coquilles se trouvent par couches avec les mines de fer , 25 , 162. Peuvent servir de castine , 131.

Coquille à boulet. Est une partie d'un moule de fonte de fer , cubique au dehors , creusée intérieurement en hémisphère , ayant un canal conique qui communique au-dehors pour la coulée. Les deux forment un moule complet , dont les moitiers se rapatrontent par le moyen de trois boutons quadrangulaires , faillants à la surface interne d'une coquille , & rentrant dans des enfoncements pratiqués dans l'autre ; alors l'espace intérieur est une sphere , que l'on remplit de fonte de fer pour former le boulet. Il y en a de tous calibres. Blanchissent & durcissent la fonte , 66.

Corne d'Ammon. Coquille fossile univalve , contournée en volute comme les cornes d'un belier. Changée en mine de fer , 378.

Corroyer le fer. C'est chauffer ensemble plusieurs morceaux de fer au blanc , les biens pêtrir sous le marteau pour en fonder exactement les parties , en rendre la pâte homogène , & en faire une étoffe nerveuse , 45.

Costiere. On se sert de ce terme dans les forges pour exprimer généralement les côtés des parties qui constituent un tout. D'un foyer , 165. D'un soufflet , 204 , &c.

Cotiledon. Petit enfoncement ; fosslette , 252 , 262.

Coulage. Espace pratiqué devant un fourneau pour couler les différentes pieces , 98.

Coulée. Ce terme a quatre acceptions dans les forges : il signifie , 1°. L'espace qui est entre le frayeux & la dame , & qui communique au creuset pour couler la fonte dans le moule de la gueuse , 122. Double , 437. 2°. La pierre trapezoïdale que l'on pose au niveau du fond de l'ouvrage , pour recevoir la fonte sortant du fourneau , 137 , 166. 3°. L'opération par laquelle on coule la fonte dans les moules , 140 , 141. 4°. Enfin le produit en poids & nombre de pieces coulées.

Couleuvre. Serpent le plus commun de l'Europe. N'est point venimeuse. Est bonne à manger. Quantité de ses œufs , 420. Mange les crapauds , 237.

Courant. Colonne plus ou moins volumineuse d'un fluide , dirigée sous différentes lignes & inclinaisons. D'air nécessaire pour animer l'activité du feu , 101. D'eau , pour la manœuvre des usines , 151.

Courbes de roues. Ce sont des morceaux de bois équarris , ou sciés sur des lignes qui sont des portions d'un même cercle ; en sorte que plusieurs réunies forment un cercle complet , ou l'anneau d'une roue , 182. Je donnerai dans la Physique des forges la théorie des courbes , qui est une chose importante dans le mécanisme de ses usines.

Coursier. Est un canal étroit, construit en charpente ou en maçonnerie, pour contenir la colonne d'eau qui est la puissance d'une roue qui tourne dans une partie de l'espace du coursier. D'une roue de bocard , 153.

Couronne d'un canon. Est la dernière moulure saillante entre la tulipe & la bouche du canon , 471.

Couverture. Ce terme pris particulièrement pour une partie des toitures des maisons , est composé de divers matériaux, en cuivre , laves , fonte de fer , plomb , tôle , tuiles de terre cuite & zinc , 346.

Coup de lance. Accident naturel à certains chevaux , 261. Sa description , 263. Histoire du , 264. Sa cause , 270.

Crans. Défaut de fabrication d'un fer mal forgé , 464.

Crapaud : amphibie de la famille des grenouilles, dont il diffère à beaucoup d'égard. D'une grosseur monstrueuse , 380. Rongés vivants par des vers , 233 & suivantes. Punais , leur nourriture , leur longévité , 236. Quittent leur peau : l'avalent , 238. Vivent sans prendre de nourriture , 240 , 243. N'ont point de pierre. Trouvé dans des trous d'arbre , 241. Dans des blocs de pierres , 242. Mangé par un enfant , 243.

Crapaudine. Fossile , dent de dorade , 239. Plante , n'est pas la crapaudine ordinaire *sideritis* , mais une carline ou fleur de crapaud , sur laquelle la mouche bleue dépose ses œufs , y étant attirée par son odeur infecte , 236.

Crasse. Nom générique qui exprime tous les recréments des forges. Voyez Laitier , Laves. De forge à bras , 312. De chaufferie cristallisée , 478.

Craye. Pierre tendre calcaire qui est formée par le *detritus* des coquilles. Propre à servir de castine , 131.

Cremaillere. Barre de fer, percée de trous espacés à distances égales, pour recevoir une goupille qui la suspend à différents points de hauteur; elle est terminée en bas par un crochet, pour saisir la piece qu'elle doit supporter. Des soufflets, 135, 205.

Creuset, ou Ouvrage. Est la partie inférieure du fourneau qui reçoit la fonte en bain, & forme le foyer inférieur. Vice de construction, 107. Façon de le construire, 110, 117, 118.

Crible à l'eau pour les mines. Sur un plan incliné, 161. Conique horizontal, 162.

Croard. Est un outil de fer, composé de deux parties, de la tige & du crochet. La tige a 7 à 8 pieds de longueur, sur 12 à 15 lignes de grosseur, arrondie vers l'extrémité qui va en diminuant, & s'applatit sur environ deux pieds de longueur à l'autre bout, qui est recourbé de 3 à 4 pouces à angle droit. Cette partie a environ 30 lignes de largeur, sur 7 à 8 d'épaisseur: on s'en sert pour agiter la fonte de fer dans son bain, & faciliter l'évacuation de la lave qui la furnace, 105. De fonte de fer pour la préparation du régule de fer, 438. Il y en a de plus petits, emmanchés de bois, pour débarraffer la partie antérieure de l'Ouvrage.

Crochet. En général est un morceau de fer dont une partie est droite, & dont un bout est recourbé plus ou moins. Des soufflets, 205. De tuyere; est un cylindre de fer de 6 à 7 lignes de grosseur, dont un bout est applati, & l'autre est recourbé en demi-cercle; on s'en sert pour nettoyer la tuyere du fourneau, introduction, xxv.

Crosse. Est un gros barreau de fer dont les angles sont rabattus; un de ses bouts se termine en œillet, pour y assujettir un double levier: l'autre est applati & recourbé à angle droit, puis fait un retour qui se prolonge sur le même alignement que la tige. On soude ce dernier bout sur de gros morceaux de fer que l'on ne peut saisir à la tenaille, pour les porter au feu, les y retourner, & les en retirer pour les forger, 154, 467.

Crustacées. On appelle ainsi la famille des poissons qui ont une cuirasse pierreuse qu'ils renouvellent tous les ans; comme les écrevisses, crâbes, &c, 239.

Crystal. Ce terme est propre pour exprimer une substance naturelle transparente qui a des formes régulières qui sont de son essence; tel le crystal de roche, & toutes les pierres précieuses. On le transporte aux sels simples ou combinés naturels, & à ceux que l'art tire des trois regnes, même à un verre formé de sable, de sel, de terre.

vitrifiable & métallique ; mais on l'a étendu encore à tous corps opaques, pierreux ou métalliques, qui prennent naturellement ou par l'art des formes régulières naturelles ; en sorte que ce terme, trop généralisé, porte de la confusion dans l'Histoire Naturelle, & dans la Métallurgie physique. Quelques Savants desireroient que l'on y substituât celui d'*information*, pour tous les corps opaques de formes régulières ; mais cet expression a dans notre langue des acceptions qui présentent des idées si opposées à celles qu'on se propose de rappeler, qu'il paroît nécessaire d'adopter, ou de créer un autre terme. On pourroit se servir du mot *forme*, qui, dans la Physique, exprime la configuration de la matière & des corps ; mais pour plus de précision je préférerois celui de configuration. Dans cet ouvrage j'ai suivi l'usage ancien, & je me suis servi généralement du mot *Crysal*. *Crystaux naturels*, 70. *Metis*, 70, 82. *De fonte de fer*, 71, 88, 434. *De régule de fer*, 75, 89, 434, 477. *De fer surchauffé*, 79, 89. *Vitreux* ; de lave ou de laitier du fourneau, 477. *De colcotar ou de laitier de chaufferie*, 478. *Pyriteux artificiels*, 479. *De cuivre*, 480. *Complets*, 477. *Gemme*, 478. *De cadmie*, 281. *De fritte*, 301. *D'alun artificiel*, 302, 304. *De spath implanté sur des cailloux*, 355.

Crysal minéral. Terme que les Chymistes appliquent très improprement à un nitre fondu dans une poêle sur le feu, & saupoudré de fleur de soufre. C'est du nitre mêlé d'un peu de tartre vitriolé, & quelquefois de sel marin, lorsque le nitre n'a pas été suffisamment purifié. Comparé à la félcnite de Bourbonne, 349.

Crysalisation. Est une masse de matière quelconque qui, après avoir été rendu fluide par l'eau ou par le feu, a pris en se refroidissant une forme concrète, régulière, qui lui est propre. *Métallique en général*, 70, 79. *De fleurs de zinc*, 278. *De fonte de fer ; de régule de fer*, 476 *bis* : vitreuse, 477 *bis* : Voyez *Crysal*.

Cube. Figure régulière hexaédre octangulaire, qui a autant de hauteur que de largeur & de profondeur, 83, & autres.

Cuir. Peau de gros animaux, tannée & corroyée. Pour les soufflets, 190, 221. *Creux*. De taureau. De bœuf, 192. De vache, 195.

Cuivre. Métal mou, ductile & malléable, d'une couleur rougeâtre, qui se dissout aisément par tous les dissolvants. Les acides, l'huile & l'eau le couvrent d'une rouille verte, que les alkalis volatils changent en bleu. Se combine avec l'argent dans les minieres, 274. Rend le fer rouverin, 51, 452. Est minéralisé avec le fer dans certaines pyrites, 58. De rosette, 426. Mêlé avec l'étain pour le

rain du fer-blanc , 371. On en fait des canons. Voyez les Mémoires d'Artillerie , 427 , 447.

Culasse de canon. Est le fond de l'ame du canon : elle s'étend jusqu'au bouton , 206 , 440.

Culeton. Partie la plus large du gîte des soufflets qui est opposé à celui de la tête , 200 , 203 , 210.

Culote. Terme forestier qui exprime le renflement extraordinaire de la base de la tige de certains arbres de futaie , 315.

Cuve des trompes. Leur description , 196 , 230.

Cyclopes. Peuples de Sicile qui , les premiers , ont travaillé le fer , & sur lesquels les Poètes ont échauffé leur imagination , 135.

Cylindre. Solide rond dans son étendue , qui est terminé entre deux parallèles , & dont les bouts coupés à angle droit remplissent un cercle parfait. Les arbres des roues sont des cylindres plus ou moins réguliers , 151 , 156. Cylindres d'acier employés par les Anglois , pour étendre le fer en feuille , pour faire la tôle & le fer blanc , 374.

D.

DA M E. Piece de fonte de fer ou de pierre qui bouche la partie antérieure du creuset du fourneau , & sur laquelle coule la lave , 111. La fonte baigne la dame , 105. Usage des enclumes pour servir de dame , supprimé. Remplacée par des fonds d'affinerie , 121 : position , 122 , 168.

Décantation. Est une opération par laquelle on sépare une liqueur de son marc , en inclinant le vase qui la contient , ou en le percant au-dessus du marc , 159.

Décaper. C'est enlever de la surface du fer les parties en destruction , pour l'aviver & le blanchir , 370.

Déflagration. Est une vive inflammation étincelante , d'un métal qui se décompose sans explosion. De la tuyere , 134 , 136 , 201.

Deliquium. Terme Latin , adapté par la Chymie pour exprimer la résolution d'un sel qui attire l'humidité de l'air & se résout en liqueur , & d'une espèce d'argille qui , plongée dans l'eau , s'émiette en parcelles impalpables , sans troubler l'eau. Des sels de la fritte , avec les acides minéraux , 303.

Demi-métaux. Substances métalliques, éclatantes & fusibles, qui diffèrent des métaux parcequ'il leur manque la fixité & la ductilité, 57.

Départ. Opération de métallurgie, par laquelle on sépare d'un métal l'alliage métallique qui lui est uni. S'il se fait par les dissolvants fluides, on le nomme par voie humide; & par voie sèche si c'est par la fusion. Le départ du fer se fait par une bonne fusion de la fonte, 143 : par le feu d'affinerie & de macération, 438.

Dépense d'eau. C'est la quantité d'eau que consomme une forge pour le mouvement de ses machines, 175.

Diaphragme. Muscle nerveux qui sépare la poitrine du bas-ventre, & qui est dans un mouvement continu de contraction & de dilatation par l'action de la respiration. Ce terme se dit métaphoriquement de toutes les cloisons intermédiaires des machines. Des soufflets à vent continu, 195, 210.

Diete d'un fourneau. C'est la quantité économique de matieres alimentaires que l'on administre à un fourneau, 124 & suivantes.

Digression sur la satisfaction & l'avantage que l'on retire des voyages sur les montagnes, 415.

Dodécaèdre, est un solide qui a douze faces régulières, dont chacune forme un pentaèdre.

Doigts humains fourchus, 258.

Donjeu. Forge & Village sur le Rognon en Champagne, jusqu'où il est facile de faire remonter la navigation de la Marne, 517, 535.
Crystaux de spath, couverts de pyrites cubiques, de Donjeu, 338.

Dorade. Poisson des Indes qui a, de la tête à la queue, une ligne couleur d'or, & des dents en forme de tubercules que l'on nomme crapaudines, dont on orne les bagues, 239.

Douelle. Petit canal conique orné ordinairement de moulures qui termine les petits soufflets à main, & qui sert de passage & de conducteur au vent, 187.

Douvelle. Petit merrain de huit à quinze pouces de longueur, & de deux à trois pouces de largeur, qui se fabrique dans les forêts avec des reeves de peu de valeur; elle s'assortit de fonds d'une seule piece. Elle est employée par les Boisseliers à faire des seaux cerclés de fer, ou de brins de bois, 307.

Douves. Ce sont des ais de différents bois sur des dimensions variées, avec lesquelles les Tonneliers composent le contour du fût des

tonneaux, des cuves & cuviers. Des huches de bocard, 152, & 158 : des cuves des trompes, 196, des récipients des cloches, 211.

Dragée de fer. Fer granulé à l'eau ou sur le sable. Façon de la faire : doit être prohibée, 345.

Dressage du fer, est une opération du forgeage qu'exécute le marteleur ou le chauffeur qui le remplace. Après qu'il a étiré sa barre sur le travers de l'enclume, elle est tortueuse, crenelée & rubanée. Alors il la redresse en la soumettant aux coups de marteaux sur la grande direction de l'aire de l'enclume, avant de la parer à l'eau, 451.

Droit domanial, est un impôt régal de la somme de 4 liv. 7 f. 6 d. pour chaque mille de fonte de fer qu'un fourneau produit, qui a été fixé par l'Ordonnance de 1666, d'après la réunion à la Couronne que Charles VII a fait de la propriété des mines & minières du Royaume. Ce droit est très onéreux aux Maîtres de forge, & rapporte peu au Roi à cause des frais de la régie faits par les Fermiers Généraux, 138, 147.

E.

EAU. Élément sans couleur, odeur ni saveur, transparent, volatil & rarefiable, que le froid rend solide, & qu'un léger degré de chaleur rend fluide. Alors il a la propriété de mouiller tous les corps qui ne sont pas imbus de graisse fluide. L'eau n'est pas ordinairement dans la Nature dans ce degré de pureté, parcequ'elle a la propriété de dissoudre toutes les autres substances, & de leur servir de véhicule. Son poids spécifique & son rapport avec diverses liqueurs, 491. C'est la puissance motrice ordinaire des machines des forges, 222 : dissout le fer, 82 : n'a aucune part à la génération des cristaux de fonte, ni de régule de fer, 477 : ne peut cristalliser un métal parfait : peut opérer les mêmes effets que le feu sur plusieurs substances, 478. L'eau des mortiers est repompée par les poutres qui portent sur des murs neufs, 326. Elle se cristallise en prismes hexaèdres.

Eau de mer de la Manche. Son poids spécifique & son rapport avec diverses liqueurs, 491.

Eau minérale, 23, de Bourbonne, son poids spécifique & son rapport avec diverses liqueurs, 491. Son analyse, 361 : de Luxeuil, 381, de Plombières, 382, de Bussan. Son poids spécifique & son rapport avec diverses liqueurs, 491 : son analyse, 393.

Eau de chaux, donne une cristallisation, 401.

Eaux

Eau sure des ferblanteries. Sa composition. Son effet, 370.

Echalas. Ce sont des morceaux de bois de fenderie qui se fabriquent dans les forêts sur des grosseurs & longueurs différentes, suivant la culture locale des vignes pour lesquelles ils sont destinés. Ils se tirent ordinairement des jeunes brins de bois de chêne, & des éclats ou des faux quartiers d'autres ouvrages de fenderie. Ils ont communément depuis trente pouces jusqu'à cinq pieds de longueur, sur un demi pouce, jusqu'à un pouce & demi en carré de grosseur, 307.

Ecluse, est une barrière posée en travers & un peu obliquement au cours de l'eau d'une rivière ou ruisseau, pour en détourner en partie le cours & le renvoyer dans le biez d'une forge, d'un moulin ou de toutes autres usines ou machines dont l'eau doit être la puissance motrice, 523: ne doivent point être un obstacle à la navigation, 530: sont d'une grosse dépense sur les grandes rivières, 545.

Ecole Royale-Militaire. Monument qui éternisera la bienfaisance de Louis XV qui l'a fait construire pour en faire un Séminaire de Guerriers pris dans les enfants des familles des Officiers nobles, qui y sont élevés gratuitement, 317 & suivantes.

Ecorce. C'est la partie extérieure des arbres qui enveloppe le bois. Elle est composée de l'épiderme de la partie charnue & fibreuse, & du liber: on en dépouille les arbres pour en rendre le bois plus dur, 320. Les bois durs l'ont mince. Les bois tendres de chaque espèce en ont beaucoup, 331: de chêne extraordinairement épaisse, 339.

Ecouvillonner le feu. C'est mouiller avec de l'eau les charbons extérieurs pour éteindre ceux qui s'enflamment sans qu'ils concourent à l'augmentation de la chaleur; pour qu'ils n'attirent pas au dehors la chaleur intérieure, & pour fournir de l'eau comme aliment du feu, dont elle augmente l'intensité par l'expansion & la raréfaction immense dont elle est susceptible, 460.

Écrafer les soufflets. C'est les comprimer pour pousser dans le foyer l'air qu'ils contiennent, 206, 227.

Ecrevisse. Poisson amphibie crustacée qui se dérobe, & dont la nouvelle écaille est formée du suc que filtrent des glandes qu'elle a dans la tête à côté des yeux, lesquelles disparaissent après la mue, & qui en cuisant, prennent la dureté de la pierre dont elles tirent leurs noms, 239.

Ellipse ou ovale, est un espace contenu sous une seule ligne qui est oblongue & qui a deux diamètres inégaux: adoptée pour la forme

E e e e

intérieure du fourneau, 110 : du Jardinier : maniere de la tracer, 112, figurée planche IV.

Email. Substance vitreuse-laiteuse composée de chaux métalliques. Certaines laves de fourneaux sont des especes d'émaux, 298.

Empallement. Barrière qui forme un magasin d'eau comme d'un biez, d'un étang, & qui est garni de vannes avec leurs pales mobiles que l'on ouvre pour distribuer l'eau aux différentes roues d'une usine, & pour en évacuer l'eau superflue dans les temps d'abondance. Les empallements se construisent en bois entre les joyeres du biez. Du bocard, 156, 157, des balanciers des cloches, 214.

Empoëse. Coussinet qui a une échancrure demi-circulaire pour recevoir & soutenir le tourillon d'un arbre de roue qui tourne sur son axe, dont les tourillons occupent le centre. Les empoëses sont de bois, de fonte de fer, de fer battu, de cuivre, de marbre, de granit ou autre pierre très dure. On les pose dans une coche pratiquée dans les plumeseuils : du bocard, 178 : des bascules, 205.

Enclume. Gros tas de fonte de fer du poids de deux mille quatre à cinq cents, qui est cubique dans sa base jusqu'à moitié de sa hauteur : sa partie supérieure est échancrée de deux côtés opposés sur des lignes obliques qui s'approchent également du centre de l'aire, lequel a environ quatre pouces de largeur sur toute sa longueur, 368 : acérée, 369. Les enclumes ne sont pas dans toute leur masse d'une fonte homogène, 429 : font tordre & fendre le fer lorsqu'elles sont dégradées par le forgeage, 451 : creusées pour forger des boulets, 475, *bis*.

Enclumiers. Forgerons qui ne s'occupent qu'à forger, acérer & raccommoder des enclumes de fer. Leurs soufflets, leur travail, 191. Rappellent les rudiments de l'art de fabriquer le fer, 192.

Encorbellement (architecture). Demi-voûte qui remplace les maîtres des fourneaux portés sur des gueuses, 170, 437.

Encrenée. Piece qui est la premiere ébauche d'une barre de fer. Elle est forgée dans son milieu sur les dimensions que doit avoir la barre dans sa perfection. Les deux bouts restent bruts après cette seconde opération du forgeage, le renard cinglé étant la premiere.

Enerver les arbres (défaut d'abattage). Lorsque l'abatteur entaille également la base du tronc d'un arbre de futaie, sur-tout des chênes, & qu'il ne pique pas au cœur de la souche l'arbre avec sa cognée avant qu'il tombe, alors une partie du cœur reste adhérente à la souche, & est arrachée du centre de l'arbre souvent de six à sept pieds de longueur, 329.

Enfants monstrueux à deux têtes & quatre bras, 258 : à gueule de brochet : à bec de lievre, 251 : ressemblent à leur pere, 260.

Enfonçures. Madriers qui garnissent le fond des diverses especes de cuve, & qui ferment le dessus & le dessous des grandes caisses. De lavoir de bocard, 153 : des huches, 158, des soufflets, 204.

Engrogue. Riviere de Franche-Comté dont les eaux sont rouffes, 377.

Entonnoir des trompes, 196.

Eolipile, ou poire à feu. Boule de métal qui est un globe avec un bec dont l'orifice est capillaire. Pour l'emplir on la fait chauffer : afin d'en faire sortir l'air raréfié ; puis on la plonge dans la liqueur que l'on veut y introduire, alors l'air extérieur presse la liqueur, & la force d'entrer dans l'éolipile, 128.

Epée romaine. Arrangement symétrique du poil des chevaux à l'encolure. Sa description, 262.

Eperon des arbres de futaie abattus. C'est la base du tronc qui est échancrée en coin par l'opération de l'abattage, 310 : souvent est pourri rouge, 315.

Epi. Arrangement de poil divisé par opposition. Signe du cheval, 262 : désigne un enfoncement dans les chairs, 269.

Epiglote. Cartilage anguleux & mobile qui couvre le larynx des animaux. Elle sert à la modulation de la voix, & à empêcher qu'il n'entre autre chose que de l'air dans la trachée artère : c'est, à proprement dire, la soupape du soufflet animal. Appliquée aux soufflets pour empêcher qu'il n'entre des charbons embrasés par les buses pendant l'aspiration, 201, 207.

Epicycloïde (partie de la ligne cycloïde). Courbure que doivent avoir les cames des soufflets des forges, pour qu'elles compriment toujours sous la même direction la caisse supérieure par tous leurs points de contact, pendant qu'elles décrivent un cercle dans le mouvement de rotation de l'arbre auquel elles sont adhérentes, 205.

Epreuve du fer pour en connoître la qualité par le tour & le détour, 464. D'un canon, par le feu, la griffe, le miroir & le tir, 472.

Equarrissage. C'est une opération forestière par laquelle on réduit au quarré les arbres en grume destinés à l'usage de la charpenterie. Ordinaire, 309 : vicieux, 331, 334 : économique à huit pans, 331, 333. Avantage de cet usage, 334.

Esprit ardent. Liqueur sans couleur, très fluide, légère, volatile, inflammable, que l'on retire par la distillation des liqueurs ferment-

rées, 488 : de vin rectifié : son poids spécifique & son rapport avec d'autres liqueurs, 491 : son effervescence avec le vinaigre de Châlons, 488.

Esprit de nitre. Acide tiré du nitre par l'intermede de l'acide vitriolique. Son action distinct sur du fer qui n'est point homogene, 49.

Essence de térébenthine. C'est une huile légère, très odorante & très inflammable, que l'on retire par la distillation de la térébenthine. Son poids spécifique, & son rapport avec diverses liqueurs, 491.

Estoquart. Brin de bois, de cinq à six pieds de longueur, & de deux pouces & demi de diametre, appointé par un bout, avec lequel le chargeur arrime le charbon de la charge du fourneau avant de verser le minerai, afin que les charbons étant ferrés les uns contre les autres le minerai ne puisse pas cribler à travers, 132. C'est ce que l'on nomme estoquer, 133.

Estranguillon. Sommet de l'entonnoir des trompes, 196, 198.

Etain. Métal blanc, éclatant, léger, peu ductile : il se connoît particulièrement au cri qu'il rend lorsqu'on le plie. Trois pouces cubes d'étain pur pèsent sans fraction une livre. Se calcine aisément, 371. On y mêle du cuivre pour étamer le fer, 371. Aigrit les métaux auxquels il est mêlé, 427.

Etaux d'arbres. Souches des arbres de futaie abattus, 315.

Etamage du fer-blanc. Sa description, 371 & suivantes.

Etameur. Ouvrier qui étame le fer-blanc. Son travail, 372.

Etalages. Partie supérieure du creuset du fourneau qui compose le grand foyer, 99. Rapides, 61. Vice de construction, 108. Elevé sur des lignes elliptiques, 111. Leur massif achevé par un seul travail, & prolongé au dehors du fourneau, 120.

Ethiops martial. Fer réduit en une poudre noire, impalpable par un agent quelconque, qui ne l'a pas privé totalement de son phlogistique, 285.

Etiage. Terme de riviere. C'est la gradation journaliere du haussement & du baïssement des eaux d'une riviere, 526.

Erincelle du briquet. Petite globule de fer enflammée, laquelle est détachée du briquet par le choc vif du caillou, 63. Du fourneau ; petites portions de charbon embrasé entraînées dans l'air par la force du vent, 98. Il s'en élève des timpes en très grandes quantités lorsque l'on couvre de frasin la lave fluide, 290.

Etite, ou pierre d'aigle. Mine de fer par dépôt, qui est ordinairement sous une forme globuleuse, ayant un noyau intérieur, qui est presque toujours détaché, & forme le grelot, 23.

Etofe du fer. C'est un terme métaphorique, employé pour exprimer la substance d'un bon fer nerveux lorsqu'il est froid. On se sert de celui de pâte lorsqu'il est chaud & mou, 458.

Etuves. Lieux échauffés par des fourneaux, pour sécher promptement les choses que l'on y expose. Des ferblanteries, 370.

Events. Canaux pratiqués dans la partie supérieure des moules destinés à recevoir un métal en fusion, afin de faciliter l'éruption de l'air raréfié du moule, de l'air fixe du noyau & de la chape qui sont embrasés par le métal fondu, 65, 430.

Eurville. Forge sur la Marne, 146; sa mauvaise disposition; ses écluses, 537.

Exomphale naturelle des enfants. Poussée des intestins par le nombril, dont les muscles ne sont pas réunis; sa cause, 270.

Explosion. Raréfaction subite d'un fluide expansif qui frappe l'air avec d'autant plus de force, qu'il trouve plus de résistance & le fait retentir d'un bruit qui ne s'annonce point sur le lieu de l'explosion, mais qui est multiplié & propagé par la réaction des corps qui s'opposent à la dilatation de l'air. Des vapeurs des moules dans lesquels on coule la fonte de fer, 65. Des gros morceaux de castine dans le fourneau, 131. Les canaux expiratoires empêchent l'explosion du fourneau, 97. Une partie d'eau cantonnée dans le moule de la gueuse la fait sauter avec explosion, 139.

F

FAUX-SAUNIER. Caché dans un soufflet de fourneau, 207.

Faïencerie. Manufacture de faïence; l'on y prépare mal la terre; moyen d'en affiner la pâte, 159.

Femme accouchée d'un enfant blanc & de deux négrillons, 260.

Fenderie. Partie d'une forge dans laquelle on fend le fer avec des taillants d'acier, & on l'applatit avec des espatards ou cylindres de fonte mus par l'eau, après que le fer a été chauffé au blanc dans un four de réverbère. Diminue le fer en poids, & en améliore l'étoffe, 44.

Fendilles du fer ; ce que c'est , 451.

Fer. Métal le plus dur , le plus difficile à fondre , le plus commun & le plus utile de tous les métaux ; sa définition complète , 86. Connoissance de sa qualité , 57. Epreuve pour en connoître la qualité , 464. Minéralisé , 57 , Natif 6 , fossile , 77 , du Sénégal & d'Allemagne , 77 ; fondu , expression impropre , 60 , d'étoffe , 44 , 338 , de nature , 108 , 136 , 439 , cristallisé , 389 , macéré , 76 , 461 , pâmé , 452 , rouverin , 63 , 434 , fuyard , dur , cassant , 63 , régulin , 79 , 89 , cassant , du pont de bois ; des Celtibériens , du Japon , de la Chine , 46 , de Suede , 40 , d'Espagne , de Corse , 44 , commun , de roche , de Berry , de Franche-Comté , du Dauphiné , 506 ; d'où dépend sa force , 465 ; sa contexture , 12 , nerveux , 73 , 76 : généreux , 80 : dans les plantes & dans les animaux , 20 , 29 , dans la pierre , 47 ; dans les eaux de Bourbonne , & dans leur boue , 365. Effet de l'action du feu sur le fer , 4 : sa destruction , 82 : s'aigrit dans la fonte de fer : dans le cuivre fondu : y prend un grain d'acier , 432 : de mulot , 44 : de noyau : de mise , 465 : de chat feuilleté comme le talc , 75. Importation des fers de Suede & de Sibérie , nuie aux Manufactures Françaises , 508.

Fer blanc. Fer battu très mince , & couvert d'une couche légère d'étain. Description des opérations pratiquées à Bains pour le faire , 367 , 373. Causes qui le dégradent , 49.

Fer noir. Dans les ferblanteries , on appelle ainsi les feuilles de fer rognées avant d'être décapées , 369.

Ferailles (vieilles). L'on nomme ainsi toutes sortes de morceaux de fer vieux & hors de service : chauffées à propos & corroyées , donnent un fer meilleur que celui dont elles procedent , 44.

Feret. Espece d'hématite ou mine de fer rouge disposée en aiguilles comme le cinnabre , 407.

Fermentation. Sa définition & ses produits , 484.

Feu. Élément fluide que nous ne connoissons que par ses effets. C'est le principe de la lumière , de la chaleur & du mouvement. Il entre dans la composition des corps comme partie élémentaire , & les vitrifie tous. C'est le principal instrument des forges. Il purifie le fer & le détruit , 83 : son développement & son action sur le minerai , 99 & suivantes : cesse d'agir s'il n'est excité par un courant d'air , 185. Creux est un feu sans grande chaleur , parceque le vent mal dirigé souleve les laitiers & suspend les charbons , 461 : de réverbère : agit par la courbure des rayons de la flamme dirigée sur le métal par la forme des fourneaux , 369 : peut seul opérer la cristallisation

dés métaux parfaits, 478 : des fourneaux de fonderie de fer sont les plus puissants de ceux des arts : approchent le plus de celui des Volcans, & sont bien supérieurs à ceux des Chymistes, 477.

Feuilleti. C'est un schist dont les couches n'ont point d'adhérence : elles s'exfolient à l'air : sert ordinairement de chapeau aux mines d'ardoise : 346.

Feuilllette. Mesure conique sans fond, composée de douves contenues avec des cercles de fer, & garnie de deux poignées pour la porter : sert à livrer aux ouvriers & aux voitures, la mine & le charbon : celle des forges sur la rivière de Marne est le quart de la queue de Bar-sur-Aube, & doit contenir trois pieds un tiers cubés, 125.

Figures élémentaires des cristaux. Tous les corps qui prennent une forme régulière en passant d'un état fluide au solide, ne se condensent pas toujours sous une forme absolument semblable, ayant le même nombre d'angles & de faces. La nature fait souvent des écarts dans les formes des plantes & des animaux, & peut aussi varier dans celles des minéraux, sans cependant que ses productions manquent de rapports immédiats. Deux cubes déprimés forment un cube complet : deux prismes trièdres sont les éléments d'un hexagone : deux triangles le sont d'un trapeze & d'un rhombe. J'ai démontré ces cristaux élémentaires, 477 *bis*, & planches I, II, III & XIII.

Filles qui boivent du vinaigre pour se maigrir, & dans le chlorosis, 499.

Filon de mine. On nomme ainsi une veine métallique plus ou moins volumineuse, étendue, droite, sinueuse, isolée ou branchue & rameuse, qui contient dans les entrailles de la terre le minéral des métaux & des minéraux, 389. Situation & description de certains filons, 391.

Filtration. Passage lent d'un corps fluide à travers un corps poreux. Des eaux pluviales, 167.

Fibre nerveuse du fer, 80, 81.

Flamme. Sa définition, 99, 101. Son action, 127. Cause de sa couleur, 142. De fourneau, incommode les chargeurs, 169.

Flasques d'affut. Sont les deux pièces de bois chantournées qui posent sur l'aissieu, & supporte les tourillons du canon, 474, *bis*.

Flegme. Terme Chymique pour exprimer une substance aqueuse. De vitriol, est l'acide vitriolique étendu dans beaucoup d'eau, 494.

Fleurs. Terme Chymique, qui exprime les parties des substances des trois regnes, décomposées, volatilisées par le feu sous une forme pulvérulente, ou disposées en filaments foyeux. De benjoin, 278. De zinc dans la cadmie, 279. A la bouche du gueulard, & à la poitrine du fourneau, 290.

Floß. Nom que l'on donne en Allemagne à la fonte de fer purifiée par la macération, & réduite en grenaille, 460.

Fluors. C'est ainsi que les Minéralogistes nomment certaines crySTALLISATIONS & incrustations de toutes sortes de couleurs, & d'une dureté bornée, qui se trouvent dans les grottes, dans les bouches des volcans, & dans les veines métalliques. Origine de quelques-unes, 342. Soudent les molécules des pierres, 366.

Fœtus. premier développement du germe des parties élémentaires des animaux dans la matrice des femelles. De celui de l'homme, 269.

Foie de soufre. Mélange d'alkali fixe & de soufre fondu ensemble, qui prend une couleur rembrunie de foie d'où lui vient ce nom. Les eaux de bourbonne & leur boue exhale l'odeur de foie de soufre; 360, 364 : ronge le fer & le dissout : employé vainement pour fonder le fer à sa fonte, 432.

Fondage. Durée du travail d'un fourneau de fonderie. Discontinué par le mauvais état des parois, 114. Il est nécessaire de faire de la fonte grise dans le commencement d'un fondage, 127. Les charbons nouveaux nuisent à sa durée, 128. En gueuse, 136. Produit d'un fondage, 146.

Fondants. Substance qui aide la fusion de la mine & la vitrification des matières étrangères. Le quartz & l'argile qui sont l'un & l'autre réfractaires, se servent mutuellement de fondant. Si une mine en manque il faut lui en fournir, 41. Mélange proportionnel, 108. Leur dose, 132.

Fondeur. Ouvrier dont l'état est de construire le creuset d'un fourneau, de diriger la maçonnerie de tout l'intérieur, de conduire le travail, & de jeter en moule la fonte. C'est le Maître de cet atelier. Il a un Sous-fondeur pour le relever, 137. Les Fondeurs doivent être soigneux, 61. Sont souvent très ignorants, 91. Congédiés, 93. Leur préjugé, 119.

Fondeurs de cloches. Doivent connoître les proportions & la propriété du métal combiné qu'ils emploient pour varier les sons & former les accords, 73.

Fondeur

Fondeurs en bronze. Leur secret, 439.

Fondeur à la poche. Ouvrier qui va d'un lieu à un autre refondre les vieilles fontes, ayant sa boutique sur un cheval, 76. Description du fourneau & du travail de celui de Biel, 343.

Fond d'affinerie. Grosse plaque de fonte de fer qui forme le fond du creuset des affineries, pour servir de dame au fourneau, 121.

Fongus. Plante parasite & coriace, dont le mécanisme de la végétation est fort occulte. Sur les pierres de Bourbonne. Sur celles des édifices. Sur le fer. Leur implantation concentrique régulière, 352, des arbres, 322.

Fontanelle des enfants : sa cause, 270.

Fonte de fer. A la propriété d'un demi-métal, 57. Façon de l'obtenir, 58. Distinction de ses qualités. Blanche ou matte, 60. Pultafée, 143. Cause de cette qualité, 61. Blanche par accident, 62. Truitée ou mêlée, 63. Grise, 67. Sa cristallisation, 71. Noire ou limailleuse, 73. Enragée, 63, 435. Pâmée, 122. Définition de la fonte de fer, 433, 428. Sa comparaison avec l'acier, 67. Est décomposée par différents agents, 85. Contient du soufre qui n'est pas apparent, 479 *bis*. N'est pas de la même qualité dans un même bain, 429. Aigrit le fer & l'acier, 432. Comparaison du poids & du volume de la fonte de fer avec les matières employées à sa réduction, 228.

Forêts. Etendue de terrain plantée d'arbres. Voyez Bois. De France s'appauvrissent & se détruisent par une consommation abusive, 92. Composée d'une seule essence de bois, 387. Des Vôges long-temps intactes : périssent sur pieds en plusieurs cantons, 511 : S'épuisent dans d'autres, 513.

Foret. Quarré d'acier trempé dure, de différentes grosseurs, avec lesquels on fore les canons de calibre, au moyen d'une machine mue par l'eau ou par des chevaux, 441.

Forges. Manufactures dans lesquelles au moyen des machines on réduit le minerai en fer sous différentes formes élémentaires, pour passer ensuite dans les mains des Artistes, & y recevoir les dernières formes qui le rendent nécessaire à nos besoins. Les quatre éléments sont toujours aux prises dans les forges : l'eau est la puissance motrice qui en comprimant l'air, en accélère la vitesse. Le feu reçoit de l'air sa force & son activité qu'il exerce sur la terre minérale. L'homme ne fait que seconder leur action, en la modifiant suivant les circonstances. Sont de grands laboratoires qui fournissent jour-

nellement à l'Observateur des découvertes intéressantes pour la Physique, 17. Forges à bras en Champagne, 312. Sont moins, dispendieuses pour les particuliers, & plus avantageuses pour l'Etat, lorsqu'elles sont situées sur les ruisseaux que sur les rivières navigables, 543, 545. Détruites, 543. De nouvelle érection trop nombreuses, 537. En cuivre, 193.

Fosses à couler des canons, 438, 442.

Fossiles. L'on donne ce nom à tous les corps que l'on retire des entrailles de la terre, & qui n'y ont point pris leur existence; tels les coquillages, les bois pétrifiés, le fer battu, &c.

Fours. Ce terme au strict signifie un petit espace voûté, propre à recevoir les impressions du feu; & qui n'a qu'une issue comme le four de Boulanger. On a étendu ce terme aux fours à chaux, de verrerie, à faïence & à porcelaine, même à ceux de reverbere, qui ont tous deux issues principales. A chaux à feu continue sa description. Ses défauts de construction. Son produit; 375, 376. De fonderie, doivent se construire avec une terre réfractaire, analogue à celle du Verd-Bois, près Saint Dizier, 115. De ferblanterie, construit en grès, 368. De porcelaine, n'ont pas la chaleur des fourneaux de fonderie, de verrerie, 2, 115; de reverbere à nasse. C'est une espece dont la voûte est prolongée dans le sens opposé à la bouche, par un canal pour pouvoir introduire des pièces plus longues que le diamètre de la voûte principale, 441.

Fourca. Est une grosse pièce de charpente marine dont la tige se divise par le haut en deux parties, séparées par un espace proportionné à la force de la pièce, 213.

Fourgon. Petit ringard dont se servent les Fondeurs à la poche pour déboucher le trou de laitier de leur fourneau portatif, 344.

Fourneau de fonderie, appelé communément *haut fourneau*. Mauvaise situation pour un fourneau, 95. Précaution à prendre pour éviter les fraîcheurs, 97. Forme avantageuse, 98. Matériaux qui y sont propres, 104. Forme intérieure ronde, quarrée vicieuses, 105. Coupé, sur 8 pans, 106. Est un fourneau à manche qui a rapport à l'athanor, 108. Plus ils sont haut, plus ils sont favorables à la fusion du minerai, 110. La forme elliptique est la plus avantageuse, 107. Il ne doit y en avoir qu'une espece, 109. Est monoculaire, 135. Ressemble aux volcans, 3, 477. Comparé à l'estomac, 61.

Fourneau de macération, 436, 442.

Foyer. Espace dans lequel on entretient du feu en action. Les creusets des forges prennent ce nom. L'intérieur du fourneau de fonderie se divise en trois foyers; le foyer inférieur, le foyer supérieur & le grand foyer, 98.

Frafin, par corruption fasin. Nom générique que l'on donne dans les forges à tout poussier noirâtre. Le frafin, proprement dit, est du charbon réduit en poussier & en parcelles très minces, soit par trituration, soit par l'effet du feu, tel celui qui se retire des fourneaux à charbon qui est chargé de terre & de cendre; celui du magasin qui est souvent mêlé de terre & de petites pierres; enfin celui qui se forme dans les foyers. Le frafin pur se nomme brasque parmi les Minéralogistes : est une matière nécessaire aux travaux des forges pour couvrir le fond des foyers : contenir le charbon autour des feux : couvrir la lave des fourneaux pour l'entretenir fluide, afin qu'elle coule d'elle-même au pied de la dame, &c.

Frayeux, est une pièce de fonte de fer qui sert de point d'appui aux ringards, lorsque les ouvriers sont obligés de les employer, comme levier, pour détacher quelque corps, soit du fourneau, soit des affineries & chaufferies, 123, 166.

Frette. Lien de fer soudé que l'on fait entrer de force dans le bout des arbres des roues & du stoeh, pour empêcher qu'ils ne soient dégradés, soit par le frottement, soit par la compression des coins avec lesquels on assujettit les tourillons des arbres, & le blocage du stoeh.

Fritte des forges à fer. Sa définition, 298. Son analyse, 299. Les phénomènes qu'elle présente avec les acides minéraux, 303, 304 : ressemble aux frittes de verrerie, des faïançeries & des poteries en porcelaine, 305.

Fumée. Sa définition, 100.

Fumer un fourneau. C'est faire brûler du bois à feu étouffé dans l'intérieur d'un fourneau nouvellement construit pour sécher les mortiers, 124.

Fumeron, ou flameron, est un morceau de bois tiré d'un fourneau à charbon, qui n'a pas été cuit entièrement. Ce bois est privé de toute son humidité superflue, & en partie de l'eau de son essence. Il ne contient plus que quelques parties huileuses : dans cet état le bois est très léger, se brise facilement : il est noir, prend feu aisément. Il est tout voisin de l'état de charbon dont il diffère parcequ'il ré-

pand encore une fumée d'une odeur très incommode qui affecte la tête, & qu'il flambe. Mêlés avec le charbon ils ne nuisent pas à l'activité du feu des fourneaux de fonderie, 102.

Fusion, est l'état de tout corps solide qui est tellement pénétré par le feu, que ses parties divisées à l'infini deviennent fluides. Donnent de l'aigreur aux métaux, 448, 472.

Futaie (arbre de). Ce sont les arbres réservés dans les coupes de taillis qui ont acquis l'âge de trois révolutions, ce qui fait soixante quinze ans de recrue : s'éclaircissent beaucoup dans les forêts, sur-tout celles de mains mortables, 344. Leur hauteur commune, 387 : de grosseur monstrueuse, 356.

G

GABARIT. Contour des pièces de construction d'un vaisseau, 506.

Galene. Mine de plomb cubique sulfureuse, 405.

Galerie. Chemin souterrain, long & étroit. Des mines. C'est une percée qui suit la direction du filon, 388. De fourneau; est un espace voûté entre le massif des terres & la tour du fourneau, pour épurer les eaux, & écarter toute l'humidité, 97.

Gangue. On emploie ce mot Allemand pour désigner tous les corps étrangers qui accompagnent une mine dans son filon, comme spath, quartz, roche vitreuse, schist; c'est la matrice des métaux, 402. Il s'en forme dans nos fourneaux d'artificiel qui est analogue à plusieurs de ces substances, 476 *bis*.

Garde-feu. Plaque posée de champ, près & le long de la dame, pour empêcher la lave du fourneau de se porter dans le magasin de frasin, 122, 166.

Gardes-fourneaux, ou sous Fondeur. Dans les pays où les Fondeurs ne conduisent pas eux-mêmes le travail des fourneaux dont ils construisent les ouvrages, l'on se sert de gardes qui sont des ouvriers en sous-œuvre pour les remplacer : doivent être très soigneux, 133, 137.

Gâteaux de régule. Morceau long & étroit, percé de beaucoup de trous de régule de fer, 461.

Gelée prise pour le froid qui la produit, est l'abstraction de la chaleur répandue dans l'atmosphère, emportée par les vents, ou absorbée.

par la pluie, laquelle n'est point renouvelée par les rayons du soleil trop éloigné, ou éclipsé par les nuages : divise les minerais, 159 : arrête l'effet des trompes, 219 ; des soufflets en cloches, 220.

Gelée. Coagulation muqueuse. Les fruits succulents, farineux : les parties tendineuses & lymphatiques des animaux ne sont pas les seuls corps qui produisent de la gelée lorsqu'ils sont divisés par un fluide. Plusieurs substances minérales produisent le même effet lorsqu'elles sont dissoutes dans un menstrue approprié, telles celles qui participent du zinc, comme la fritte des forges, 300, 304. La cadmie des forges, 252, 292 : la tuthie, 286 : le pompholix, 289 ; & les zéolithes, 304.

Gelivures. Solution de continuité dans les couches centriques du bois, & altération de sa propre substance occasionnée par les grands froids qui glacent la sève dans les arbres, & souvent les fait fendre avec explosion, 322.

Géodes. Pierres de formes variées, plus communément sphériques, caverneuses intérieurement, & qui renferment des cristallisations ou un corps solide détaché ou un fluide. Les pierres d'aigle sont du nombre, 22.

Gersures du fer. Leur définition, 450.

Gilla vitrioli. On entend par ces termes latins le vitriol blanc qui est une combinaison du zinc avec l'acide vitriolique : produit par la cadmie des forges, 282.

Gîte d'un soufflet, est la caisse inférieure & fixe des grands soufflets en bois. Sa description & le développement de ses parties, 200 & suivantes.

Glacis. Surface ou pente garnie de pierres ou de madriers pour un courant d'eau qui est délimité par des joyeres ou des costieres. Il y en a de différente forme & étendue pour toutes les parties de la mécanique hydraulique des forges. Des bocards, 179.

Glandes laiteuses du crapaud, 244, 247.

Glossopetres. Dents fossiles de poissons, prises autrefois pour des langues pétrifiées d'où vient leur dénomination, 348.

Gosier pris métaphoriquement pour exprimer la partie du soufflet par laquelle le vent passe de la caisse à la buse : elle est à l'entrée de la têtierre, 201.

Goulette. Petit canal pour passer un courant d'eau. Du bocard, 153, 156 ; doubles, 157.

Goupille. Cheville de fer qui sert de point de réunion de charnier, ou pour suspendre une cremaillere, 205.

Grains. Toute substance solide qui est divisée en petites parties, d'une étendue à peu près égale dans ses trois dimensions se nomment grains. Du fer, sont les parties constituantes de sa pâte qui ont plus ou moins d'adhérence entre-elles, & qui paroissent plus ou moins uniformes, & plus ou moins saillantes, suivant le degré de pureté du fer, 80.

Granit. Espece de roche fine, composée de petites parties de pierres très dures, liées intimément les unes avec les autres au moyen d'un ciment quartzeux, ou de la nature du fîlex, ou par un fluor spathique; il y en a dans la composition desquels il entre un mica ou substance talqueuse de différentes couleurs, 385, 412.

Grappe (Minéralogie). L'on nomme grappe tous les corps globuleux conglomérés, tels les grains du raisin groupés sur sa grappe. De cadmie, 287. Des affineries, 288.

Graves de la mer. C'est ainsi que l'on nomme le gros galet ou pierre roulée que les flots de la mer accumulent sur ses bords.

Gravier. Est un diminutif de graves. Ce sont les galets des rivières, dont la nature est la même que celle des pierres du pays qu'arrosent les rivières qui les roulent. Calcaire, sert de castine, 131. Le plus menu propre à former le moule de la gueuse, 138.

Grenouille. Amphibie, croassant, ovipare. Lance une liqueur par l'anus qui lui sert à humecter sa peau, 243. Histoire fabuleuse de la grenouille, 246.

Grès. Pierre composée de petits cristaux vitrescibles, unis plus ou moins intimément par un ciment scintillant. Ferrugineux, 117, 349. Rouge, pétri de coquilles, 348, 366. Rouge talqueux. A meule, 360. Cristallisé en grands rhombes de 4 à 5 pieds, 348. En petits rhombes, de Bourbonne & de Fontaine-bleau, 349, 351. Remplis de l'iris nostras, 377. Employé aux voûtes des fours de réverbere, 368.

Grillage. Opération par laquelle on calcine le minerai en le plaçant dans un fourneau quarré & découvert lit sur lit, avec du bois ou du charbon, pour le dépouiller du soufre qu'il peut contenir, & en faire détacher les grappes qui lui sont adhérentes. Est avantageux, 40. Il est nécessaire pour les minerais sulphureux & quartzeux, 159. Il avance l'opération du lavage, 159. C'est au moyen du grillage que les Suédois fabriquent le bon fer avec des mines très aigres & réfractaires, 435.

Grille. Est un espace divisé par des barreaux plus ou moins gros, & plus ou moins éloignés les uns des autres. Mobile de bocard, 151. Façon de la composer, 152. Fixe, 152. Remplacée par une planche percée, 160. De crible à l'eau, 161.

Grilles de fer célèbres, 509.

Grilles de fourneau. Se font avec cinq à six des plus grands ringards que l'on pose sur la dame, & que l'on pousse à côté les uns des autres à un ponce de distance, jusqu'au pied de la ratine dans le creuset, pendant le temps que l'on chauffe le fourneau par un feu préliminaire avant de charger en mine. Il faut en faire fréquemment pour chauffer le fond de l'ouvrage, 125. Un, avant de tirer la pale, 126; & lorsque l'on tire la pale sur un bouché, 145.

Grillot. Vice du fer, 453.

Grumillons du fer, 79.

Grotte. C'est ainsi que l'on nomme les souterrains caverneux formés naturellement dans le massif des montagnes. Plusieurs sont admirables par les divers phénomènes qu'elles présentent. L'on y voit des abîmes, des torrents, des vapeurs, des cristallisations, des stalactites, des stalagmires, &c. qui y attirent les Amateurs des prodiges de la nature. D'Ausel en Franche-Comté, 340, 342, 399.

Grueries. Sièges des Officiers des Eaux & Forêts dans les Domaines Seigneuriaux, 311.

Guercher la mine. C'est apporter au dépôt le minerai dans des paniers ou de petits charriots. Ce dépôt est ou hors de la galerie, ou au bord d'un puits dans lequel on le précipite, pour être reçu dans une galerie inférieure, ou sous une percée perpendiculaire, par où on l'enlève avec des machines, 391.

Gueulard. C'est l'ouverture du foyer supérieur d'un fourneau de fonderie qui est terminé par la bure. Dimensions des quarrés, 105. Dimensions de l'elliptique, 110. On connoît la situation du fourneau, par la couleur dont se colorent les bords, 142, 290.

Gueule de brochet. Difformité de la bouche, 251, 270.

Gueufat. En général c'est une petite gueuse : voyez ce mot. Pris plus particulièrement, c'est la première gueuse du nombre de celles qui soutiennent les parements des marâtres des fourneaux. Elle supporte la base des parois : est comprise dans les mureaux ou le massif de l'étagage de la tympe, & appuie le taqueret, 118.

Gueuse. Prisme triangulaire de fonte de fer de dix-huit à vingt-quatre

pieds de longueur , qui est la forme la plus connue de mouler la fonte pour les affineries. Opérations de sa coulée, 137. Observation sur sa forme, 138.

Gurhs ferrugineux. Ce sont des pierres réfractaires qui contiennent un principe ferrugineux, condensé entre leurs autres parties constituantes, 25.

Guise. Est une petite plaque de fonte de fer, de forme variée, sous laquelle on moule la fonte dans les aciéries d'Allemagne, pour la convertir en acier, 460.

Gyps. Pierre saturée, d'acide vitriolique, & cristallisée plus ou moins régulièrement en rhombes ; c'est la sélénite qui ne fait point d'effervescence avec les acides, calcinée au feu ne s'échauffe pas dans l'eau, & après avoir été calcinée, pulvérisée, & délayée dans l'eau, elle a la propriété de se durcir promptement. De Bourbonne, 349.

H.

HÆMATITE, ou Hématite. C'est un nom générique que l'on donne communément à toutes les mines de fer rouges, & aux brunes qui rougissent en les écrasant : elles portent aussi le nom de sanguines, ce qui revient au même. Elles sont ou amorphes, ou mamelonnées, ou cristallisées en rhombes ; mais plus ordinairement en aiguilles ; tel le feret d'Espagne, 25, 407.

Haire. Plaque de fonte de fer, qui fait partie de celles qui composent les creusets du foyer des forges. Elle a ordinairement vingt-huit à trente pouces de longueur, sur dix-huit pouces de hauteur, & trois pouces d'épaisseur. Elle se pose de champ sur sa longueur, & s'appuie contre les extrémités de la verne & du contre vent, en sorte qu'elle forme le derrière du creuset, & répond à la rustine des fourneaux dont elle prend quelquefois le nom. C'est sur la haire que pose la gueuse inclinée, qui est fournie au feu d'affinerie, 469.

Haleter. C'est respirer avec peine, précipitamment, & à courtes reprises. Il ne faut pas que le vent des soufflets soit haletant ni tremblant, 194.

Hamecelach. Est un laitier en menus grains qui se détache des ringards, avec lesquels on pique la piece dans l'affinerie, ou que l'on introduit dans

dans le trou du chio pour lâcher le laitier des chaufferies & des affineries ; lorsque l'ouvrier les plonge rouges dans l'eau du bache pour les refroidir. On se sert de cet hamecelach pour ranimer le fer grillotté ; pour rendre les chaufferies laitineuses , & pour rafraîchir les pieces un instant avant de les tirer des renardieres. Il est propre à être mêlé avec la brique pilée pour faire un bon ciment , 97 ; à entrer dans la pâte des briques réfractaires , 116. C'est aussi un excellent fondant lorsqu'il y a de l'embarras dans l'ouvrage d'un fourneau. Quelques Maîtres de forge en mêlent au minéral pour en tirer de la fonte.

Henri IV, comparé à Trajan , 526. Anecdote qui le concerne, 534.

Herbue. Terre argilleuse , de couleur jaune , ordinairement mêlée d'un peu de sable ; elle est très propre à la végétation , ce qui lui a fait donner ce nom. On s'en sert comme fondants pour les mines. Propre à faire des briques pour les fausses parois , 116. Pour raccommoder la tuyere du fourneau , 125. Sert de fondant aux matieres hétérogenes des mines & à la castine , 131. Poids & quantité employée , 132. On s'en sert pour fonder le fer , comme on emploie la résine & le borax pour les autres métaux , 55.

Hérifson. Roue de renvoi , garnie d'alluchons , qui sont fixés au-dehors de l'anneau dans les courbes , dans une direction qui est perpendiculaire au plan. Le hérifson communique son mouvement ou le reçoit par l'engrenage avec les fuseaux d'une lanterne. C'est un moyen d'élever le soufflage , & de diminuer la hauteur de la roue , 97, 442 ; de donner du mouvement à plusieurs machines , par le moyen d'une seule roue qui reçoit la premiere impulsion , 153.

Hêtre. Arbre très commun en France , dont l'écorce est unie, les feuilles luisantes en-dessus , & velues en-dessous , & d'une couleur tendre, d'un bel aspect , & dont l'ombrage très épais & frais fait languir & périr les jeunes plants d'alentour. Son bois blanc & gommeux produit un très bon charbon ; ses fouches poussent la sève dans tous les points de leur surface , 318. Monstrueux , 356. Son bois, propre à faire du sciage , s'échauffe , & périt promptement s'il n'est pas soigné , 546.

Hexaédre. Solide qui a six faces. Le cube est un hexaédre. Le crystal de roche est un prisme hexaédre.

Homme (l') mal constitué produit une génération vicieuse , 260.

Houpied. Terme forestier que l'on applique à toutes les branches des

arbres de futaie qui ne sont pas propres à faire de la charpente ni du sciage, 313.

Horniau. Terme trivial dont se servent les Fondeurs pour exprimer les grosses masses de fonte de fer, de fer macéré, de laitier & de charbon, qui se durcissent ensemble au fond des fourneaux mal construits, ou auxquels il arrive un refroidissement par des fraîcheurs qui humectent le fond de l'ouvrage, 4.

Huche de bocard. Cuve hemi circulaire qui reçoit le minerai au sortir de la grille du bocard, & dans laquelle il est agité par des barreaux & des cuillers de fer pour en détacher les parties hétérogenes que l'eau délaie, souleve & entraîne avec elle, par une goulette pratiquée à une hauteur convenable au caractère du minerai. Ses dimensions, 152 & suivantes : double, 156. Il ne faut pas les surcharger, 158.

Huche des roues, est une grande caisse de pierre ou de bois bien scellée, supportée sur une maçonnerie ou sur une charpente solide qui reçoit l'eau du biez par une grande vanne, pour la dépense d'une ou de plusieurs roues à cuvier, sur lesquelles elle la distribue par de petites vannes avec leurs pales situées sur les côtés, ou par des clapets qui ferment des ouvertures pratiquées sur différents points du fonds, qui répondent aux roues qui sont situées dessous. De Bains, 373. On s'en sert pour les trompes & pour les forges situées sur des ruisseaux & sur de petites rivières qui ont beaucoup de pente & peu de volume.

Huile athérée du vin. C'est une substance très fluide, inflammable, d'une odeur agréable, d'une grande volatilité, & qui, étant combinée avec l'acide & une portion de flegme, compose l'esprit-de-vin. Fait effervescence avec le vinaigre de Châlons, 488.

Huile d'olive. Huile grasse tirée par expression des olives; est très propre pour adoucir le frottement des soufflets de bois, 208 : son effet, 222 : est préférable pour cet usage à l'huile de colza & de lin, 208.

Huile de poisson. Huile rouille, épaisse, gluante, & d'une odeur très fétide, tirée par liquéfaction du lard des poissons cétaées. Propre pour nourrir & amollir le cuir des soufflets qui en sont composés, 221.

Huile de tartre. Nom impropre que les Chymistes ont donné à la liqueur qui résulte du sel alkali-fixe du tartre qui se résoud à l'humidité de l'air, 301.

Huile de vitriol. Nom impropre donné aussi par les Chymistes à l'a-

cide du vitriol très concentré : forme une espece de pyrite avec la cadmie, 280. Ses différents effets sur la fritte, 300.

Huilerie à eau sur la Mozelle, 392.

Hydrogeneres. Terme propre pour exprimer les substances minérales qui doivent leur forme à la puissance de l'eau, 479, *bis*.

Hydrometrie. C'est l'art de mesurer les liqueurs. Tableau d'hydrometrie, 491.

Hydrostatique, est l'art de peser les liqueurs. Opération d'hydrostatique, 489. Tableau d'hydrostatique, 491.

Hygrometre. Instrument qui sert à mesurer les degrés d'humidité & de sécheresse de l'atmosphère & leur rapport, 302.

I, J.

JAMBES de force. Ce sont des pieces de charpente assemblées sur un angle de quarante-cinq degrés aux potilles, aux contrepotilles des empallements, ou contre des piloris, pieds droits ou autre piece de charpente perpendiculaire, pour les rendre stables & solides. 214.

Jantes. Pieces de charonnage & de charpenterie raillées sur la courbure d'un arc d'un cercle quelconque. Les roues de voiture en sont composées. Du quart de cercle du balancier des cloches, 213.

Jauge. Terme générique pour exprimer une mesure avec laquelle on connoît la capacité d'un vaisseau. Celle du fourneau est un baton de quarante pouces environ de longueur, suspendu à son manche qui a le double de longueur, comme l'est la batte d'un fléau au sien : par le moyen d'une charniere, ou qui lui est assemblé à angle droit. On la nomme aussi *becasse*. C'est avec cette jauge, que l'on connoît qu'il est temps de charger le fourneau lorsqu'elle y descend de sa hauteur par le gueulard, 132.

Jets. C'est le métal superflu d'une piece coulée qui a rempli le canal par lequel on a introduit la fonte dans le moule, 430.

Intermede. Substance qui sert à unir deux corps qui n'ont point d'affinité entre eux, 102.

Intumescence des laitiers. Lorsqu'un corps visqueux qui contient des principes chargés d'air fixe ou d'humidité, est soumis à l'action du feu, il souffre une expansion qui est en raison de la raréfaction de l'air &

G g g g ij

de l'eau qu'il contient. Lorsque les charges culebutent, & qu'il tombe de la mine crue dans le bain, cette mine, qui contient de l'air dont elle n'a point été dépouillée dans le grand foyer, souffre alors une demi-fusion qui en dégage l'air, lequel souleve les laitiers qui se portent à la tuyere & l'obstruent, 201.

Joinville. Ville & principauté en Champagne : son pavé de marbre brut : son Château & ses mausolées en albâtre : époque de son établissement, 537. De l'érection de la principauté, 532. Ses dépôts de bois de sciage, 517 : de fer, 519 : ses écluses, 533.

Joyeres, sont les deux murs qui terminent le biez d'une usine du côté de l'empallement, & contre lesquels il est appuyé : on en fait en bois, composées de files de pieux assemblés à un chapeau garni en devant avec des fourrures & des palplanches. De bocard, 151.

Iris ou glayeul. Plante liliacée qui croît dans les marais. Trouvée pétrifiée dans du grès, 377.

Is. Village du Bassigny. Le physique de ses environs ressemble à celui de Carignan, 345. Apparence d'une ardoisière, 347.

Jumelles. Pièces de charpente qui s'élèvent perpendiculairement dans leur assemblage, & qui sont séparées par un intervalle plus ou moins étendu entre deux lignes parallèles. Du bocard, 151, 179.

Jurer. On emploie ce mot pour exprimer le bruit que le minéral bien lavé fait sur la pelle du Bocqueur, lorsqu'il l'enleve du bassin pour le lancer au dépôt, 163.

L

LACHE-FER, est un ringard de cinq pieds de longueur, pointu par le bout avec lequel le Fondeur perce le bouchage du fourneau pour faire couler la fonte dans le moule, 68.

Laine philosophique. Nom alchymique donné aux fumées cotoneuses du zinc, 289.

Lait de chaux. Eau qui tient des molécules de chaux suspendues par leur ténuité & le mouvement, ce qui lui donne une couleur blanche. Employée pour mouiller le feu d'affinerie, 451, 460.

Laitier. Terme générique par lequel on exprime dans les forges tous les récréments qui sortent de différents foyers. Distinctions des diverses espèces, 296 : tranchants, 42 : pyriteux, 296 : passent par le

chio, 79 : attirables à l'aimant, 80. Des fenderies, 44 : reproduisent du fer, 45 : brûlent les soufflets lorsque la tuyere renarde, 201, 207. Leur analyse répandroit du jour sur les travaux du fer, 87. Les laitiers vitreux sont les laves du fourneau, 297. Blanc, est un filtre, 131 : bleu, 403 : gris de lin, 142, 275 : laiteux, noir, 143 : verd, 275, qui percent, vériant, 142 : laiteux du pont de bois, 367 : des semelles des ferblanteries, 370. N'est pas propre au moule de la gueuse, 138.

Laiton. Métal combiné composé de cuivre de rosette & de zinc : c'est ce que l'on nomme vulgairement cuivre jaune. Fait avec la cadmie des forges & la rosette, 284, 293 : avec la cadmie, la rosette & la poudre martiale ou la folle farine des forges, 285. Différentes combinaisons du laiton, 285. On en fait des canons d'artillerie, 426.

Langres. Ville très ancienne de Champagne. Lieu le plus élevé de notre continent. Preuve de ce fait, 516.

Lanterne (Economie). Ustensile composé d'un bâtis dont les intervalles sont à jour ou garnis d'une matière transparente pour donner passage aux rayons de la lumière qu'elle renferme. De pierre, du couvent de Luxeuil, qui servoit de fanal, 380.

Lanterne (Mécanique), est une espèce de pignon composé de deux tourtes qui sont des pièces de bois rondes, de cinq à six pouces d'épaisseur, séparées par un certain nombre de fuseaux, assemblés par leur bout au bord des tourtes, & espacés de façon qu'ils soient sur le pas des alluchons du rouet avec lequel elle s'engraine pour recevoir ou communiquer le mouvement qui est imprimé par une roue à aube ou à cuvier, 97, 154. On en fait de fonte de fer d'une seule pièce.

Lanterne (Pneumatique). Soufflets à lanterne, 194.

Lanterne. Rivière de Franche-Comté, dont les eaux sont rousses, 377.

Lavoir. Espèce de cuve carrée ou oblongue qui fait partie du bocard, 150 : à grains d'orge, 153.

Larme batavique. Goutte de verre en forme de larme, avec une queue mince qui a été refroidie subitement dans l'eau. Si on casse le bout de la queue, le reste se brise en miette avec éclat. Crépitement de la fritte des forges, comparé avec l'effet de la larme batavique, 299.

Lavage des minerais. C'est une opération par laquelle on sépare d'un minéral au moyen d'un courant d'eau, avec des outils ou le secours des machines, les matières étrangères dont le minéral est accompagné dans sa mine. Traité du lavage, 149 & suivantes; au bocard & au patouillet, 155 : à bras, 161 : au panier; au chauderon, 159 : extérieur; intérieur, 160.

Laves de volcan. Sont des masses composées de plusieurs substances minérales & métalliques confondues dans les gouffres embrasés des volcans, qui y ont reçu en partie une sorte de vitrification, & en sont sorties dans une consistance pulvérulente : il y en a de différentes sortes de caractères variés, 2. Trouvées à Sainte-Marie aux Mines, 407. Les recréments de nos fourneaux imitent les laves des volcans, 477 *bis*.

Laves de fourneau : définition, 297 : de couleur d'améthyste; blanches, laiteuses, poreuses, & flottantes sur l'eau, verdâtres, vitreuses, 297.

Laves (lithologie). Pierre schisteuse & calcaire dont on couvre les toitures, 339, 346.

Lattes. Ouvrage de fenderie de trois à huit pouces de largeur, sur 36 à 48 pouces de hauteur, & d'une à deux lignes d'épaisseur. Elle se fabrique dans les forêts, & sert à couvrir les toitures pour porter la tuile courbe, 307.

Léber (le). Rivière des Vosges, qui sépare la ville de Sainte-Marie aux Mines en deux provinces, Lorraine & Alsace, 404.

Limaille de fourneau de fonderie, 73. Est un accident, 74. Moyen de l'empêcher, *ibidem*. Définition. C'est une espèce de mica, ou fer de chat, ou feuilleté, 75

Liquation. Opération par laquelle on fabrique le fer avec la mine immédiatement, comme en Corse, en Catalogne, & en une partie du Dauphiné, 460.

Liqueur corrosive du salpêtre. Dans la détonation de la poudre à canon, il se fait une décomposition du salpêtre & du soufre qui entrent dans cette composition connue des Anciens pour les artifices. Il en résulte une liqueur transparente dont je n'ai point examiné la nature, mais qui, pressée par la forte expansion des vapeurs de l'eau de la composition du salpêtre & la raréfaction de l'air, occasionnée par la forte chaleur, passe à travers le vis des pièces, & sort au-dehors : on dit alors que le canon sue, 474. Ne pourra passer à travers les canons de fer forgé, *ibidem*.

Liqueur laiteuse du crapaud , 244 ; aqueuse qu'il lance par l'anus , 243.

Listel. Moulure quarrée , que l'on place à plusieurs endroits de l'extérieur du canon , 201.

Liteau. Tringle de bois doux , poussé par des ressorts contre les caisses supérieures des soufflets de bois , 203. Leur frottement adouci par l'huile , 208. Leur engrenage par le service , 209. Qualités qu'ils doivent avoir , 210. Bois propres à les former , 223.

Loirs. L'on nomme ainsi tous les bois que l'on pose en chantier sous les glacis , courciers , seuils-bayard , &c , 180 , 181.

Longévité des crapauds , 241.

Longrines de fonte de fer. Ce sont des gueuses ou des prismes quadrangulaires , réguliers ou méplats , dont on se sert pour soutenir la maçonnerie des marâtres des fourneaux & des autres foyers des forges , 98 , 167.

Loupe. En général c'est une tumeur globuleuse , surnaturelle , qui survient aux animaux & aux plantes. A la tête , qui se perpétue dans les familles , 271. C'est par cette ressemblance fort éloignée que l'on a donné dans les forges ce nom à la masse de fer brut & impur que l'on fait dans les affineries , & qui est la première forme élémentaire du fer de loupe pétri dans le feu avec le ringard , & dont on rapproche les parties par l'effet du marteau dans l'opération du cinlage , 44 , 78. D'étoffe , 370.

Loup , selon M. Linné , chien à queue pendante. Animal carnacier des forêts ; il est timide & poltron naturellement ; le besoin le rend entreprenant , & le succès lui donne de la férocité & de l'audace , qu'il perd avec la liberté. Pris dans une louviere avec un chauderonnier , 237.

Loup de fourneau. Dénomination triviale , 4. Description , 5. Des différentes forges , 18. Moyen de les éviter , 117.

Louviere. Description & histoire , 237.

Ludus helmontii (Histoire Naturelle). Pierre aggrégative , sous une forme globuleuse , allongée : elle est composée de différentes masses de pierres argilleuses diversement colorées , séparées par des cloisons de spath , qui sont souvent saillantes au-dehors , & qui forment des compartiments irréguliers , 348.

Lumiere. Matière subtile , émanée du soleil ou du feu artificiel , qui parcourt en un instant des espaces immenses , colore les objets , & les peint dans nos yeux , pour nous faire jouir du spectacle magni-

fique de la nature. Son concours est nécessaire au développement des feuilles des plantes , 340 , 341.

Lumière du canon. Canal perpendiculaire & conique qui communique à la poudre quand il est chargé , & par lequel on y met le feu. Se déchire par le service , 426. Réparation, *ibidem*. Du pierrier de Saint-Dizier , évasée , 457.

Lunettes des soufflets. Double venteau avec leurs ventillons par où les soufflets aspirent l'air. Mauvais usage , 206.

Luxeuil. Ville ancienne de Franche Comté. Ses bains construits par les Romains , 379. Réparés par les soins de M. Pinet , 380. Ses fontaines thermales & froides , 381.

M

MACÉRATION. Opération par laquelle on purifie la fonte de fer par une refonte. Description de cette opération en grand , 434 & suivantes : en petit , 42 , 76.

Magasin d'air. Sa description & son avantage , 225.

Magasin à charbon. Grand hangard fermé de murs où l'on dépose les charbons à mesure qu'ils arrivent des forêts. Doivent être secs & aérés , 127. On les nomme communément halles à charbon.

Magistère. (Terme Chymique) qui exprime le dépôt d'une substance délayée dans un fluide , qui se précipite au fond du vase qui les contient , 27.

Mailles du bois , 321.

Mains difformes , perpétuées dans la filiation , 271.

Maîtrise. Siège des Officiers des Eaux & Forêts du Roi , 311.

Maladies des fourneaux. Dérangements qui arrivent dans le travail d'un fourneau , soit par défaut de construction , soit par négligences des Ouvriers , soit par des accidents imprévus. Moyen de les connaître , de les éviter & de les détruire , 141 & suivantes.

Malt de seigle pour les eaux sures de ferblanteries , 370.

Manganèse. Mine de fer pauvre & réfractaire , qui est noirâtre , dont le tissu est grenu ou strié. Entre dans le vernis noir des Potiers , & dans le verre pour le clarifier , 142 , 297.

Manivelle. Piece de fer qui se replie deux fois à angle droit , dont un bout est fixé à la machine que l'on veut mettre en mouvement ; & l'autre est la poignée qui sert à imprimer le mouvement , 162 , 215.

Manigaux,

Manigaux. Terme usité dans quelques forges , pour désigner les bascules des soufflets , 205. Voyez Bascule.

Manfarde. Coupe de toiture brisée , inventée par l'Architecte Manfard. Forme des étalages de certains fourneaux , 120.

Maquignons. Brocanteurs de chevaux , dont le principal but est de se défaire avantageusement d'un mauvais cheval ; ils y parviennent en masquant leurs défauts , par des discours frauduleux , & par beaucoup de faux serments , qui sont dans leur bouche des lieux communs , 262.

Maquette ou Marquette. C'est une barre de fer qui n'est achevée que par un de ses bouts , l'autre n'étant encore qu'une masse écrue , qui est reportée à la chaufferie pour y recevoir le degré de chaleur nécessaire pour en souder les parties , & ensuite être étirée sous le marteau. La maquette est la quatrième forme que reçoit le fer : elle se fait avec l'encrenée dont on étire le petit bout. On est dans l'usage de tremper dans la bache la partie forgée de la maquette , afin de pouvoir la manier dans le feu. Cette opération endurecit seulement la pâte , mais n'en altere pas essentiellement la qualité , parcequ'un second feu lui enlève l'aigre que la trempe lui a donné , en remettant le fer dans sa disposition naturelle , 464.

Marâtre. C'est ainsi que l'on nomme la partie antérieure & renfoncée des fourneaux de fonderie du côté des tympes & de la tuyere. Les Métallurgistes la nomment la poitrine du fourneau. Composée avec des gueuses , 167 : en encorbellement , 437 : il s'y attache du zinc en forme de suie grise qui est un pompholix , 287 , 290.

Marbre de la vallée de la Marne , 336.

Marly. Sa machine produit peu d'effet , 545.

Marne. Rivière la plus considérable de la Champagne , 516. Fait mouvoir beaucoup de forges , 517 : preuve qu'elle étoit anciennement navigable au-dessus de S. Dizier , 529. Projet ancien de la rendre navigable , qui n'a pas eu de succès , 522 , 525. Projet neuf , 505 & suivantes. Pente de ses eaux , 543.

Marteau de forges , ou gros marteaux d'ordon , principal opérateur des forges. C'est une masse de fer ou de fonte de fer , taillée assez dans les proportions de la tête d'un cheval. On y distingue principalement la tête , qui est la partie supérieure qui est quarrée ; les manselles qui sont des bandes plates qui forment les côtés de l'œil ; le bloc qui en est la principale masse ; l'aire , qui est la partie étroite & plane qui frappe sur le fer , & qui est de même dimension que celle

H h h h

de l'enclume; enfin l'œil qui est une ouverture de six pouces de largeur sur quinze à dix-huit de longueur, pour recevoir le manche. Toutes ces parties se subdivisent en plusieurs autres dont je donnerai le développement dans la *Physique des forges*. Les marteaux d'ordon sont mus par la force de l'eau : servent non-seulement à forger le fer, mais encore à le purifier en exprimant le laitier en fusion qui est épars dans la masse de la loupe, & les bouts d'encrenée. Aciéré, raillé circulairement, 368. On dit une forge à plusieurs *marteaux battants*, 373.

Marteau de maîtrises, est une marque caractéristique propre à chaque maîtrise, gravée en relief sur l'aire de la tête d'un marteau, dont les Officiers des maîtrises se servent pour marquer les arbres en délivrance, ou en réserve, dans les coupes de bois, 311.

Marteleur. Principal ouvrier d'une forge. Il est chargé spécialement de monter les feux, d'entretenir les harnois des soufflets, l'ordon du marteau & les outils de son feu. En outre, il est obligé de travailler à la chaufferie comme ses compagnons, & de forger à son tour les fers, ou qui s'affinent dans son feu, si c'est une renardière, ou ceux que les affineries lui préparent, 368.

Martinet, est un marteau d'ordon d'un poids beaucoup inférieur aux gros marteaux. Il y en a du poids depuis cent cinquante, jusqu'à quatre cents. Ils sont employés à forger des fers sous de petits échantillons, comme carrillon, bandelette, verge crenelée, fer rond, verge repassée, fers de fileries, &c. 367.

Martinet à bras. Quelques ouvriers ont des martinets du poids de quatre-vingts à cent livres, qu'ils font mouvoir dans leur atelier par le moyen d'une bascule & d'une roue mue à bras au moyen d'une manivelle. Pour planer l'étain destiné à faire des tuyaux d'orgues, & pour les Taillandiers, 191.

Masselotte. Terme de fonderie de canon. Son usage & sa forme, 430.

Matte. C'est ainsi qu'en métallurgie on appelle les premières fontes impures d'un minerai. De fer, 59 : est pyriteuse, 60 : sa définition, 62, 428 : contient des matières étrangères, 288 : du zinc, 295. Son déchet dans l'affinage, 288.

Médailles de Louis XV coulés avec du laiton fait avec la cadmie des forges, 286.

Medium. Sa définition, 13.

Mélange des minerais. Avantageux, 41, 45.

Membrures. Pièces de bois de sciage de six à vingt-quatre pieds de longueur, sur trois pouces d'épaisseur, & six pouces de largeur, 200, 514.

Menstrue. Terme alchymique qui désigne tout corps qui a assez de prise sur un autre pour en désunir les parties, & extraire celles avec lesquelles il a le plus d'affinité, ou pour réduire la totalité sous une forme fluide, dans laquelle il est lui-même confondu, 484.

Mentonnet de bocard, est une petite piece de bois de cinq à six pouces d'équarrissage qui se termine par une éguille, au moyen de laquelle il s'assemble au montant du bocard. C'est le mentonnet qui recevant la pression de la came, souleve le montant qui retombe par son propre poids lors de l'échappement de la came, 151, 180.

Mentonnet de soufflet, 203, 210.

Mercure. Demi-métal, blanc, fluide en raison de sa grande pesanteur, volatil, qui mouille presque tous les métaux, & en forme des amalgames. Le fer est celui avec lequel il a moins d'affinité. Expérience avec sa dissolution dans l'acide nitreux sur le vinaigre vitriolisé, 495.

Merrain. Bois de fenderie qui se fabrique dans les forêts. Ce sont des ais de diverses longueurs, largeurs & épaisseurs, suivant les usages auxquels le merrain est destiné. On en fait pour la marine. Le grand bois prend le nom de douelle, & le petit celui de fonçaille. Il est épais d'un pouce. Celui destiné pour faire des tonneaux à vin est plus court & plus mince. Il faut qu'il soit net d'aubier & de défaut. On en fait pour des tonneaux à brelle, c'est-à-dire pour servir à porter sur l'eau les trains & flottés, de sciage & de charpente. Tout bois qui fend est propre pour ce merrain; il suffit que le tonneau ne fasse point de voie d'eau en route. Enfin la quatrième espèce est destiné pour tingler les bateaux. Il est plus grand que le merrain à tonneaux & n'est point fourni d'enfonçures ni de chanteaux comme les précédents, 307.

Métamorphoses du fer. C'est-à-dire les diverses formes que le fer affecte dans ses différents états, 56 & suivantes.

Mica ferrugineux. Petite lame talqueuse, mince & noire, qui se trouve souvent dans certains granits & dans les mines de fer, 75.

Mines. Par ce terme trop généralement appliqué à divers objets, on doit entendre particulièrement le dépôt minéral & métallique contenu dans un espace plus ou moins étendu dans le sein de la terre. La minière contient la mine : la galerie conduit à la mine : le minéral est contenu dans la mine. Les mines combinées prennent la dénomination du métal le plus abondant, 274.

H h h h ij

Mine d'argent, de cuivre & de plomb de Body, 387 : de Buflan, 393 : d'Orbeil, 401 : de Sainte-Marie, 404 & suivantes.

Mine de fer. Leur formation, 23 : minéralisée en général, 57 : avec le soufre, le cuivre & l'arsenic, 58 : unie à l'or, *ibid.* Contient d'autres métaux, 275 : par érosion, 40 : par dépôt, 76, 159 : pure, 149, 161 : sulfureuse, 159 : quartzeuse, 149, 153 : spathique, terreuse, 149 : argilleuse, 163, sablonneuse, 33, 153, 163 : menue, 24, 149, 150, 162 : en grains, 130, 433 : en pierre ; en roche en fâchée, 35, 149, 160, 290 : en roche en filons, 403 : en pisolithe, en oolithe, 34, 37 : en corne d'Ammon, en bélemnite, 378 : chaude, froide, 109, réfractaire, 109, 202 : fusible, 41, 202 : régénérée, 30 : blanché, 26 : rouge, 23, 33 : d'Alsace, 290 : de Berry, 25 : de la Brie Champenoise, 25, 37 : de Bourgogne, de Champagne, de Franche-Comté, de Lorraine, de Luxembourg, 290 : d'Ancerville, 34 : de Bayard, 290, de Bétancourt, 34, 36 : de Jussey, 367 : de Latrai, 37 : de la forêt de Wassy, 34, de l'Isle d'Elbe, 75 : de Maraux, 34 : de Montgerard, 34, 130, de Narcy, 32, 36, 130 : de Noncourt, de Poisson, 36, 338 : de S. Urbain, 338 : de Ville en Blaisois, 34 : factice, 30 : dans les tuiles de Bourgogne, 347. Proportion de la mine avec le charbon : produit, 132, 433, 436.

Mine de zinc unie à celle du fer, 288.

Minerai, est le métal minéralisé tiré de la mine. Il est plus ou moins riche & plus ou moins pur : ne se métallise que par la fécondation du phlogistique, 99 : peut se réduire dans des réverbères en le combinant avec du charbon de bois, & le chauffant avec du charbon de terre, 101. Combinaison des réfractaires avec les fusibles, 130. Façon de connoître lorsqu'il est suffisamment lavé, 163.

Minette. C'est ainsi que l'on nomme les minerais en poussière, en petits grains & en oolithes, 150. Lavage approprié, 162.

Miniere. Etendue de terrain plus ou moins considérable, qui recelle des mines.

Mise. Nom que l'on donne à des pièces méplattes de fer que l'on prépare pour souder sur de plus grosses, comme pour faire des enclumes, des marteaux, des ancres & des canons, 452. Fer de mise est celui de meilleure qualité, 463.

Mise en feu. C'est mettre le feu au fourneau pour commencer un fondage, 124 & suivantes.

Mise-hors. C'est finir le travail d'un fourneau, soit par défaut d'eau, de matériaux, par cause de gelées, d'embarras dans le fourneau, ou que l'on a suffisamment de fonte pour l'entretien de la forge. Quand un fourneau languit & donne un mauvais produit, il faut le mettre hors, 144. Précaution à apporter pour mettre hors de feu, 275.

Modérateur. Trou rond fermé d'une cheville de bois, qui se pratique à l'enfonçure des soufflets en bois, près de la têtère. On s'en sert en le débouchant pour diminuer la force du vent, 207.

Molette. Epi qui est sur le front des chevaux, 270.

Montants de bocard. Piece de bois de hêtre, de charme ou autre bois, de cinq à six pouces d'équarrissage, & de cinq à six pieds de hauteur. Ils sont garnis de mentonnets, d'un équarrissage un peu plus foible, qui, faisant résistance à la pression des comes, soulève les montants qui retombent par leur propre poids, & brisent le minéral par leur bout inférieur qui est garni d'un pilon de fonte de fer, ou d'une plaque de fer battu, 150 & suivantes; 180.

Monstres. Tout ce que la Nature produit d'irrégulier dans ses formes. Leurs causes, 259.

Monstruosités qui se perpétuent dans les familles, 271.

Mouche bleue qui dépose ses œufs dans les narines du crapaud, 236; 249. C'est la même qui les dépose sur la viande corrompue, dans les plaies négligées, & sur la fleur dite fleur de crapaud, 236.

Moule. Terme de fonderie. Creux taillé avec art dans une matière solide, soit par le ciseau, soit par impastation avec de la terre, du plâtre ou autre matière analogue, soit dans un sable humecté légèrement, lequel est destiné à recevoir un métal en fusion qui doit rendre, après son refroidissement, les formes & figures du modèle que l'on s'est proposé d'imiter. De la gueuse : sa forme, 137. Précautions avec lesquelles il doit être fait. Matières propres à le composer, 138 : d'un canon, 440.

Moules. Coquillages bivalves dont l'intérieur est perlé, & le dehors rembruni ou bleuâtre : se trouve minéralisé ou confondu dans les mines de fer, 33.

Moulin à rader, 540.

Mucide. C'est ainsi que l'on nomme le suc de toutes les parties des plantes, qui a un goût sucré, mielleux & doux. Il est seul susceptible de la fermentation vineuse & acétueuse, 484.

Mufles des soufflets. C'est l'orifice des trous des buses des soufflets qui portent le vent dans la tuyere, 105. Calcul de la base de leur ouverture & du vent qu'ils portent, 226.

Mureau. Est un petit mur qui contient la tuyere des foyers des forges : il est compris dans un petit espace délimité de tous côtés par de fortes plaques de fonte de fer : il se démolit & se reconstruit chaque fois que l'on est obligé de replacer la tuyere. Ce sont les goujards qui sont chargés de le construire avec des pierres à feu, ou des briques, ou des morceaux de plaques de fonte de fer, 288. Ce sont aussi de petits pans de murs que l'on construit sur le devant de l'ouvrage d'un fourneau sous le gueusar, de part & d'autre de la tympe & du taquerer. Je les ai supprimés, 120.

Museau de tuyere. C'est le bout de la tuyere qui s'avance dans le feu hors de la verne ; souvent il se brûle lorsque la tuyere renarde : elle est alors ardente : si l'ouvrier la touche avec un ringard par maladresse, elle se mouche & tombe dans le foyer, 452. C'est aussi une masse de fer qui se forme insensiblement autour de l'orifice intérieur de la tuyere des fourneaux dans l'ouvrage. Ce museau est un accident qui a lieu lorsque la tuyere est difficile à gouverner, & qu'il y faut travailler souvent avec le crochet qui est de fer. Le frottement détache des parcelles de fer du crochet, qui détermine la fonte sur laquelle ce fer tombe à se tourner en fer de nature. Souvent il y en a de monstrueux, 108.

Mufette. Instrument champêtre à vent & à anche, dont les flageolets reçoivent le vent d'une vessie, qui est un magasin d'air entretenu par un soufflet, ou par la bouche de celui qui en joue. A donné l'idée du magasin d'air pour les fourneaux, 225.

N.

NA S S E de four. C'est un petit berceau de voûte, en forme de nasse à pêcher, que l'on pratique dans le fond d'un four de fenderie, en face de l'entrée, pour pouvoir y introduire des barres plus grandes que le diamètre de la voûte principale, lorsque l'on veut faire du grand applati, 441.

Nautile. Coquillage univalve, oblong, en forme de gondole. Fossile dans du marbre, 336 ; dans des pierres de sable, & argilleuses, 348.

Navigation. Art de voyager sur les eaux, & de transporter à peu de frais les objets de commerce à des distances infinies, sans autre puissance que la pente des eaux, la force du vent & le secours des rames. De la Marne, 505 & suivantes. Anciennement en batelet, 519, 523. Son économie, 521. Avantages qui en résulteront, 545. Rétablie sur l'Aube à Arcis, 522. Traité fait entre Jean de Joinville & Jean de Dampiere pour la navigation de la Marne, 534. Doit s'accommoder à la puissance des rivières, 526, 529. Ouvrages faits par différents peuples pour rendre la navigation florissante, 524. Précaution à prendre sur le Nil, 523. Sur le Mississipi, 524.

Noyau. En terme de Métallurgie & de Fonderie, c'est la partie du moule qui doit être enveloppé du métal qui doit composer l'épaisseur & le vif d'une pièce que l'on coule. Du canon, 467.

Noyer. Arbre à chatons, d'un beau port, des pays tempérés : il est d'une très grande utilité : son fruit est agréable dans presque tous les points de sa maturité : ses feuilles, son brou, son écorce, son bois & ses racines sont employés dans les arts. Les climats favorables à la vigne lui sont propres. Tardif, 357.

O.

OBÉLISQUE. Solide, d'une figure pyramidale, mais plus affilée que la pyramide. Bascules taillées en obélisque, 205, 206.

Ochres. Terres métalliques, plus ou moins pures, qui sont brunes ou jaunes, & qui augmentent & changent de couleur dans le feu. Le fer décomposé par érosion, mêlé aux terres maigres mêlées d'argile, forme un ochre, 77.

Octaédre. Solide qui a huit faces.

Octangulaire. Solide qui a huit angles, tel un cube.

Œil, organe sublime dans sa composition & dans ses opérations. Il reçoit de la lumière, qui fut créée pour lui, l'image des objets qu'il transmet à l'ame, dont il est le fidele miroir, & l'interprète de ses passions. Ressemblance de l'œil du crapaud avec la pierre bufonite, 240. La tuyere par métaphore est l'œil d'un fourneau, 135.

Oolithes. Concrétions pierreuses ou métalliques, orbiculaires ou oblongues, creuses intérieurement, formées de couches concentriques, que l'on croit être des œufs de poisson pétrifiés. Sentiment qui me paroît peu vraisemblable. Je pense que c'est un suc spathi-

que ou métallique , formé par transsudation , en petites gouttes orbiculaires qui en se desséchant , ont pris une forme concrète. Ce sentiment est fondé sur ce que j'ai observé sur la rouille du fer , qui forme des gouttes ferrugineuses de la même forme que les oolithes , qui se durcissent à la longue. Tout le système des pierres de taille calcaires & des mines de Champagne , est composé d'oolithes sur plus de quarante lieues d'étendue au nord , au levant & au midi de cette Province , 24 , 34 , 339.

Œufs de poule d'eau , couvés par une chatte , 255.

Or. Le plus beau , le plus parfait , le plus pesant & le moins commun des métaux. Les nations lui ont donné une valeur de convention dans les rapports de la société. Le philosophe en apprécie les propriétés ; le voluptueux en adore la puissance idéale & précaire ; l'avare le replonge dans le sein de la terre , crainte qu'il ne lui échappe ; & le tyran lui sacrifie le sang de ses sujets. Il n'a pas le mérite du fer , qui est employé pour tous nos besoins & comme médicament. L'or ne peut pas même guérir de la soif des richesses. Ses mines sont mêlées de mines de fer , 58. Les mines de fer contiennent de l'or , 275.

Ordon de marteau. C'est la machine complete qui fait mouvoir le marteau , qui est composée du marteau , de son manche & de sa hurasse ; de l'enclume & de son stoeh ; du mortier , des jambes , des boîtes , du pas d'écrevisse , des clefs tirantes & montantes , du tambourin , de la poupée ou court-carreau & du culard ; du drôme , de ses attaches , de la taupe , des bras-boutants & du grand feuil ; de l'arbre du marteau , sa roue , plume-feuil , empoeses & arbriere ; enfin , de l'empallement du courcier & leurs dépendances. Les ordons varient dans différentes provinces , pour la forme des pieces qui les composent. Il y a en général deux especes principales d'ordon. L'un à drôme , 403 , l'autre à bascule , 466.

Ordonnance des Eaux & Forêts ; ce qu'elle prescrit pour la police de la navigation , 540 & suivantes.

Oreillers des soufflets. Leur forme & leur usage , 203.

Orvert. Serpent d'Europe. Sa description. N'est pas venimeux , 419.

Ourang-outang. Grande espece de singe , qui approche le plus de l'homme , par l'habitude de son corps , par sa société & par la façon de satisfaire à ses besoins , 186.

Ouvrage. On entend par ce mot , dans les forges , l'ensemble de toutes les parties du creuset des foyers. Du fourneau , 4. Façon de le construire en sable , 117 & suivantes. En pierre , 124.

P.

PAGES de la tympe. Ce sont deux poids de cinquante, qui appuient les bouts de la tympe du côté extérieur de l'ouvrage, & qui servent aussi de points d'appui aux ringards, pour détacher des masses de laitier durci, qui bouchent quelquefois l'entrée du creuset, 119, 165.

Pailles. Défaut du fer. Définition, 450.

Pale. Est une espece de grande pelle, qui sert à boucher les vannes des usines hydrauliques. On leve les pales pour vuider les biez, ou pour donner de l'eau aux roues qui correspondent aux vannes que les pales bouchent: il y en a de toutes grandeurs. On leve les plus petites à la main, les moyennes avec des bascules, les grandes avec de grands leviers ou des fourches de charpente, au moyen d'un boulon qui traverse la queue de la pale, percée à distances égales pour le recevoir. On dit, tirer la pale au fourneau, lorsque l'on met en mouvement la roue des soufflets pour la première fois d'un fondage, 127. Façon de placer les queues des pales contre le chapeau de l'em-palement; ou dans une lumière percée dans son épaisseur, 175. Petite pale du lavoir, 153.

Papier. Eprouvé pour remplacer la basane pour sceller les soufflets, 208.

Parage du fer est la dernière opération du forgeage. Lorsqu'une barre de fer est dressée, l'ouvrier la passe dans tous les sens sur l'enclume, pour en effacer, par la pression du marteau, les crans & les inégalités. Le goujard fait couler, d'un petit cheneau, contre le marteau, de l'eau, pour qu'elle vienne mouiller la barre de fer encore rouge. Cette eau fait détacher le laitier qu'a sué la barre, avive le fer, & lui donne un œil ardoisé, 451.

Paralyse des arbres, 312.

Parc à mine. Est l'emplacement où l'on dépose le minerai brut en arrivant de la miniere. Le parc est placé contre les lavoirs & les bocards. On en fait aussi près du fourneau, pour enmagasiner le minerai lavé. On mêle les mines de différents caracteres dans le parc, 164.

Parfondre. On entend par ce terme la fusion d'une couverte métallique sur un biscuit de porcelaine, ou des couleurs sur l'émail, sur le verre & sur la porcelaine. Cette fusion doit s'opérer de façon que la matiere de la couverte fasse corps avec la pâte, s'y incorpore sans faire une croûte simplement adhérente, comme est l'émail de la faïence, 194.

Paris , ville capitale de la France. Célébrité de ses arts & de ses manufactures. Son luxe & son aggrandissement utiles aux Provinces , 508. A épuisé les forêts à portées des ports navigables. Matériaux de ses anciens bâtimens , 509.

Parois. Sont des murs de peu d'épaisseur. Du fourneau. Leur dimension pour les fourneaux quarrés , 105. Pour les elliptiques. Façon de les construire , 114 & suivantes. En pierres sont onéreuses , 114. Il faut les construire en briques réfractaires , 115.

Parois (fausses ou contre-parois) sont des murs de pierres réfractaires , ou de briques ; qui s'élevent entre les parois & les contre-forts du fourneau , 111 , 169 , 175.

Parquer les mines. C'est amonceler & conserver une provision de minerai brut , pour que la pluie , la gelée & le soleil agissans différemment & alternativement sur ses masses , le préparent à mieux se nettoyer au bocard , 163.

Pas d'écrevisse. Grosse piece de charpente , courte & méplatte , de l'ordon du marteau. Un de ses bouts est terminé par une fourche , dont chaque branche a onze à douze pouces d'équarrissage. Elle est assemblée de couche au niveau du sol , sur le milieu du mortier , & sur le grand seuil , du côté de ses fourches. Elle sert de base à la poupée ou court carreau , qui lui est assemblée par un fort tenon. Elle embrasse la grande attache à sa base. On donne ce nom aux différentes pieces de cette forme. Du balancier des cloches , 213 , 214.

Patron. Table ovale , composée de planches minces , percées d'un trou de meche de vilbrequin au centre , & divisée au pourtour par huit coches pour passer les cordeaux. Il sert à diriger la maçonnerie des foyers des fourneaux ronds & elliptiques , 113 & suivantes.

Patouiller. C'est agiter le minerai dans l'eau , pour en séparer , par la décantation , les parties terreuses plus légères. Cette opération se fait dans les huches du patouillet. *Voyez* ce mot , 150.

Patouillet. Seconde partie du bocard composé. Il est formé d'une ou plusieurs huches , dans lesquelles le minerai se précipite en forçant de la grille du bocard , & y est agité par des barreaux ou des cuillers , ou l'un & l'autre ensemble , qui sont enarbrés dans un cylindre mu par l'eau. Il y a des patouillots pour des mêmes mines , qui sont sans bocard. Description , 150 & suivantes. *Voyez* planches VIII & IX.

Pavillon. Coupe régulière d'un comble , avec quatre arêtières. Comparaison avec les étalages d'un fourneau , 120.

Peau de crapaud desséchée. Phénomène qu'elle présente , 245.

Pédale , est la piece mobile d'un instrument ou d'une machine quelconque , que l'on met en mouvement en la comprimant avec le pied. D'un soufflet , 195.

Peinture à fresque. Couleurs en détrempe , qui s'appliquent sur des murs fraîchement enduits. Economise le bois , 510.

Pelle. Instrument manuel très multiplié dans les forges sous diverses formes , suivant l'usage auquel on les applique. A mouler , est une pelle de fer ronde , ayant une légère courbure à la jonction de la tige de la douelle avec le palteau. Elle est garnie d'un manche de bois , & sert à parer le moule de la gueuse , 137. De bocqueur. C'est une pelle de bois , enmanchée obliquement , avec laquelle le bocqueur manœuvre le minerai. Voyez planche VIII.

Pelote des chevaux. Tache blanche , naturelle ou artificielle , sur le front des chevaux. Signe estimé par les écuyers , & factice par les maquignons , 263. La peau est plus adhérente à l'os dans cet endroit que dans les autres parties , 269.

Pentaédre. Solide qui a cinq faces.

Pertuis. Grandes vannes construites sur les rivières navigables , pour passer les bateaux & les flottes. C'est toujours un passage fâcheux. De Vitry-le-brûlé , 529. De Marnaval , 534. De Bayard , de Ragecourt , 526. De Vitry-le François. Son droit , 542.

Pétrification. C'est ainsi que l'on nomme tous les corps fossiles du regne animal ou végétal , qui ont été ensevelis dans le sein de la terre très long temps , & qui par des circonstances particulieres , ont été convertis en pierres , sans que leur organisation soit entièrement altérée , 336.

Peuplier. Arbre résineux qui croît dans les lieux humides , dont le bois est blanc & doux , ce qui le rend propre à la construction des soufflets de forges , 223.

Phlogistique. Ame, principe vivifiant de la matiere, qui ne l'abandonne que lorsque son organisation se détruit à l'air libre. Il est susceptible de transmigration d'un corps dans un autre par des loix d'affinité & d'attraction , pourvu que ces deux corps se touchent immédiatement : c'est un être que l'on ne peut ni voir , ni sentir , ni saisir. Nous ne le connoissons que par ses effets , c'est lui qui donne de la liaison aux molécules de la matiere , qui est le principe de la fusibilité , de la ductilité & de la malléabilité des métaux. Il est le même dans tous les êtres : celui qui soutient l'organisation des plantes qui font partie constitutive des animaux , peut rani-

mer les cendres , la chaux d'un métal , lui rendre l'éclat & les autres propriétés métalliques , enfin l'existence. C'est donc un être simple , invisible , volatil & uniforme dans la nature , qui entre comme principe constitutif & absolument nécessaire dans la composition des corps vivants & fusibles. Quelques philosophes regardent l'expression de phlogistique comme un mot vuide de sens , & son existence comme un être de raison , ils y substituent une combinaison de l'air & du feu. L'air & le feu combinés operent-ils les effets du phlogistique ? Non. Il y a apparence , 1°. que le phlogistique a pour principe générateur le soleil , qu'il a une très grande analogie avec celui de la lumière , beaucoup de rapport avec la matière électrique qui sont des modifications du principe de la chaleur. 2°. Si le phlogistique étoit seulement une combinaison de l'air & du feu , il seroit susceptible de passer à travers les creusets , d'y faire fulgurer le salpêtre que l'on y tient en fusion , il y revivifieroit les chaux métalliques , il ne seroit pas besoin de flux noir réductif pour y fondre les essais des mines ; mais le contraire arrive. Les chaux métalliques seules , poussées au feu le plus violent & le plus continu dans des creusets , y restent dans l'état de chaux ; le nitre s'y tient tranquillement en bain ; les minerais s'y calcinent , quoique l'air & le feu combinés , passent à travers les pores des creusets ; mais si on mêle à ces substances une matière charbonneuse , qui est celle qui contient le plus de phlogistique concentré , & pour ainsi dire à nud , l'on voit le nitre se décomposer avec une violente fulguration , les chaux métalliques se revivifier & les minerais entrer en fusion. Le phlogistique est donc un être distinct dans la nature , qui est la base du système de la métempfycose de la matière. Le fer ne perd son phlogistique qu'à l'air libre , 47. Le minerai ne reçoit du charbon le phlogistique nécessaire à sa fusion , que quand il le touche immédiatement , 99. On rend au fer le phlogistique qu'il a perdu. Introduction , xxix.

Piaffer. C'est le mouvement d'un cheval fier & impatient qui s'agite & frappe la terre alternativement avec ses pieds , 267.

Piece , est la masse pâteuse de fer brut qui se forme dans le foyer d'une affinerie par le travail du ringard , & qui prend le nom de loupe lorsqu'elle est achevée ; façon de la faire , 461.

Piece recinglée. C'est une loupe qui a été à demi - cinglée par une première opération , & que l'on reporte au feu pour en amollir toutes les parties extérieures qui se sont durcies , & que l'on foumet de nouveau sous les coups de marteau pour en souder exactement l'intérieur & les surfaces , 462.

Piece. (Artillerie). C'est le nom que l'on donne aux canons. Une piece de douze livres de bale , 466. de rempart , sont des canons de plus gros calibre que celles de campagne , 476 , *bis.* de fer à ruban , *idem.*

Pierre. Nom générique que l'on donne à des substances opaques ou transparentes , d'une pesanteur , d'une consistance , d'une dureté & d'une couleur variée. Elles sont composées de parties terreuses & souvent métalliques qui sont endurcies & liées les unes aux autres , de façon à ne pouvoir plus se délayer dans l'eau. Le feu a donné à quelques uns la forme & la consistance ; l'eau a été le véhicule des parties constitutives des autres. Il paroît que les principes élémentaires des pierres en général tirent leur origine éloignée des parties cadavéreuses des plantes & des animaux , même des métaux qui les colorent. Ce sont des corps qui se forment tous les jours , & qui n'existoient pas lors de l'origine du globe terrestre.

Pierres apyres ou à feu. Ce sont celles qui résistent le plus à l'action du feu sans se fondre , ni faire de chaux , sont propres à la construction du creuset des fourneaux , 117 , 123.

Pierres à détacher. C'est un *smectris* durci. De Bourbonne , 350.

Pierres argilleuses , elles ont l'argille pour base , 350.

Pierres calcaires. Celles qui se réduisent en chaux par la calcination. On les connoît par l'effervescence qu'elles font avec les acides , & ont pour base les détrimens des coquilles. Sont employées mal-à-propos pour construire les parois intérieures des fourneaux , 114 : & les contre-parois , 116 : propres pour la coulée , 123 : servent de castine , 131 : donnent de la qualité au fer , 338 : c'est un défaut dans la tuile , 347 : cristallisées en rhombe , 350.

Pierres d'aigle. Mine de fer , 23. Voyez *Etites.*

Pierre de meulière. Pierre trouée composée de quartz en masse cristallisée & mammelonée ; sa grande dureté la fait employer à mou dre les grains , d'où lui vient le nom. Propre à la construction des fourneaux , 98. Sa qualité connue par l'odorat. Introduction , x.

Pierres de taille. Sont des masses en gros blocs qui se trouvent en couches épaisses situées horizontalement dans le sein de la terre. Elles se scient , se taillent & soutiennent le fardeau , elles sont ordinairement de la classe des calcaires , 98.

Pierre ollaire. Espece dont les surfaces sont glissantes & grasses au toucher , elle est de couleur variée , ne fait point d'effervescence avec les acides comme les argilles , elle prend de la dureté au feu ,

souffre le tour & le poli pour en faire des vases , d'où lui vient le nom. Introduction, x.

Pierre ponce. Pierre friable , blanche , poreuse & flottante , qui est dans un état vitreux , formée dans le sein des volcans , 2 : a beaucoup de rapport à la lave des fourneaux que je nomme fritte des forges , 297 , 305.

Pierres précieuses. Crystaux naturels , fort pesants , de forme plus ou moins régulières , transparentes , colorées différemment , d'une grande dureté , faisant feu avec le briquet , & presque toutes infusibles , elles se forment dans le sein de la terre par le suintement des fluors qui contiennent les éléments de leur composition ; peut être aussi par les opérations du feu , 478 *bis* ; participent d'un principe métallique , 69.

Pierre schisteuse. Quelques-uns disent chiteuses , sont formées par des couches additionnelles qui se séparent à l'aide d'un outil tranchant , comme l'ardoise , quelquefois à la seule exposition de l'air , 345. Ne sont pas propres à la construction des fourneaux , 98.

Pierres féléniteuses. Sont toutes les espèces de gyps qui sont composées d'une terre calcaire saturée d'acide vitriolique , 349.

Pierre tessulaire. L'on donne cette épithète aux pierres qui sont composées de feuilles minces appliquées intimement les unes sur les autres , 345.

Pierrier (Artillerie) de St. Dizier. Sa description , 456 & suiv.

Piliers. Masse de pierre élevée sous une forme ronde ou carrée , ordinairement isolée à sa base & qui sert à supporter la partie d'un édifice. Les piliers des fourneaux ne sont point de ce genre , ils font partie du mole carré du fourneau , & sont au nombre de quatre qui forment les quatre angles ; un mérite le plus le nom de pilier : c'est celui que l'on nomme pilier de cœur , sa base est un pentagone , il supporte d'un côté le bout des gueuses ou longrines de fonte , ou les voussoirs de l'encorbelement des marâtres des tympes , & de l'autre ceux de la marâtre de la tuyere , 166 , 176. Le second pilier est celui de retour qui supporte les marâtres des tympes du côté par lequel il fait face au pilier de cœur , & de l'autre il se confond avec la grosse maçonnerie du contour du fourneau , 167 , 173. Le troisième est celui de la marâtre de la tuyere qui supporte cette partie d'accord avec le pilier de cœur , & de l'autre côté se confond avec la grosse maçonnerie , 173. Le pilier angulaire , qui est le quatrième , & qui est l'extrémité de la diagonale tirée du pilier de cœur , compose l'angle intermédiaire du massif du

fourneau entre le second & le troisieme pilier. Ces quatre piliers supportent l'entablement & les murs des bataillès , 173 ; doivent être construits en grosse maçonnerie en bonne pierre avec des canaux expiratoires , & avoir quatre pouces de fruit par toises depuis la semelle jusqu'à l'entablement pour soutenir la poussée , 98.

Piliers de cheminée. Sont des prismes de fonte de fer que l'on établit solidement & perpendiculairement sur la bure du fourneau , pour porter les planches de fonte de fer sur lesquelles on élève la cheminée au-dessus de la bure , 169.

Pilon de bocard. Est une masse de fonte de forme cubique , ayant une queue de fer battu que l'on enfonce dans le bout des montants du bocard pour leur donner de la pesanteur & pour qu'ils résistent plus long-temps à la trituration du minerai , 151.

Pilori. Pilier de bois , posé perpendiculairement , qui tourne à sa base sur un pivot , & supporte par le haut une roue à rochet horisontale , pour faire agir des soufflets à lanterne , 194.

Pipal. Crapaud d'Amérique , 244. Histoire de sa génération , 245 , 247.

Pipe. Espece de gros tonneau long , & très bombé , qui sert de récipient à la trompe de Body , 199.

Pisolithes. Concrétions pierreuses ou métalliques , de forme sphérique , de la grosseur d'un pois , d'où leur vient le nom. Elles ont à peu près la même origine que les oolithes. Mine de fer en pisolithes , 37. Pierres en pisolithes , 339.

Planche. Est une piece de bois , sciée sur différentes dimensions , mais qui sont proportionnées de façon que l'épaisseur est beaucoup moindre que la largeur & que la longueur , qui est celle qui a le plus d'étendue. Planche percée de bocard pour remplacer la grille , 160.

Plantes (les) composent en général le regne végétal divisé par classes , familles , genres & especes : ont besoin du concours de la lumiere pour le développement de leurs feuilles. Leur sommeil : étiolées , 341.

Plaques. L'on appelle dans les forges en général plaques , toutes les pieces de fonte de fer unies ou figurées , qui ont beaucoup plus d'étendue que d'épaisseur. Ecoulement de l'air enflammé lorsqu'on coule de grosses plaques , 65. Destruction de celles que l'on nomme contre-cœur , 86 : de la bure. Ce sont celles que l'on pose sur la bure

pour contenir la maçonnerie, & pour délimiter l'ouverture du gueulard, 168 : de la tuyere, ses dimensions, 119 : use le bout des soufflets, 201 : de bocard, 151, 157 : des montants de bocard ou patins, 151, 180.

Plaques de fer battu ; pour garnir la base intérieure des jumelles du bocard, 151 : percée par une balle de plomb, & résiste à une balle de fonte de fer, 475.

Platine. Métal blanc, réfractaire, qui a presque le poids de l'or, insusceptible soupçonné être un alliage dans lequel le fer entre comme partie constituante, mais dont la nature nous est encore entièrement inconnue, quoique de grands Chymistes aient tenté d'en faire l'analyse : se fondroit dans nos fourneaux de fonderie, 3.

Plâtre. Chaux du gyps, ou le gyps brut lui-même, est une espèce de fêlénite composée de l'acide vitriolique engagé dans une base calcaire & sablonneuse : n'est pas propre à servir de castine, 131.

Pli. Terme de ferblanterie. C'est une semelle repliée en deux pour être étirée sous le marteau, appliquée l'une sur l'autre ; c'est ce que l'on appelle *doublon* dans les tôleries, 368, 369.

Plomb, le plus mou de tous les métaux. Il entre en fusion avant de rougir. Il est d'une couleur blanche-bleuâtre : est un moyen de corriger la limaille de la fonte de fer, 74. Ses mines se trouvent souvent confondues avec celles de cuivre, d'argent, d'arsenic & de cobalt, 274. Il s'en trouve dans la calamine, 292. Mines de plomb de Body, Château-Lambert, Campanay & autres, 388 & suivantes. De Sainte-Marie, 405, & suivantes.

Plombières. Petite ville des Vôges, située dans une gorge très serrée entre deux montagnes fort escarpées, 381. Sa filerie, *ibid.* Ses eaux thermales, ses bains, 382 ; ses eaux minérales froides, 383.

Plongeon (plancher). Est un glaciis très incliné, qui commence au bord du feuillet de la vanne, & va aboutir sous le centre de la roue, pour porter sur les aubes la colonne d'eau qui sort de la vanne, 153.

Plume-feuil. Gros morceau de bois, court, posé sur des courtiselles, ou chantiers, ou sur une maçonnerie établie à chaque bout des arbres des roues pour supporter les empoches sur lesquelles tournent les tourillons des arbres, 176.

Poirier de Bourbonne dont le fruit au moment de la maturité devient bois, & pousse une branche, 356.

Poisson

Poisson volant. C'est l'adonis qui a de grandes nageoires, avec lesquelles il s'élève dans l'air, pour se soustraire à la voracité du goulu & du dauphin, 244.

Poisson (Village de Champagne), remarquable par l'abondance de ses mines de fer par dépôt, condensées en pierres & en sâchées dans les rochers de ses côteaux, 338.

Poitrine du fourneau. C'est la partie antérieure rentrante du côté des tympes, que l'on nomme communément marâtres, 287, 290.

Pompe. Machine hydraulique, au moyen de laquelle on élève les eaux par compression ou par aspiration, au moyen des barillets, pistons, tuyaux & brimbales, mis en mouvement par une puissance quelconque. Toute force qui peut faire agir une pompe peut s'appliquer au mouvement des soufflets, 224. Pompe à feu : agit par le même mécanisme qu'une pompe ordinaire, quant à l'effet ; mais la puissance est tirée de l'expansion de l'eau échauffée dans une chaudiere, qui pousse un piston, lequel souleve le balancier ; alors de l'eau fraîche, introduite mécaniquement dans la chaudiere, fait cesser l'action du feu ; l'air se condense, l'eau ne pousse plus de vapeurs, & le piston retombe par son propre poids : ainsi successivement s'operent les mouvements de cette machine, inventée par les Anglois, & que nous avons adoptée. Proposée d'être employée pour le mouvement des soufflets, 224, 442.

Pompholix. Fleur de zinc, qui s'attache aux marâtres des fourneaux sous une forme puvérulente & grise, 290.

Pont. Bâtiment suspendu en l'air, supporté par des voûtes, lorsqu'il est totalement de pierres, ou sur des files de pilots lorsqu'il est en bois, pour passer au-dessus d'une excavation sèche ou remplie d'eau ; telles les gouffres entre des montagnes & les fleuves & rivières. Projet d'un pont double, 539.

Pont de soufflets. C'est une chape de fer qui est saillante, au-dessus de la surface de l'enfonçure des grands soufflets en bois ; les deux bouts sont taraudés en vis, ou percés de trous pour y passer des clavettes afin de les assujettir en dedans du soufflet, contre une planche qui croise à angle droit l'enfonçure. C'est par l'œil de cette chape que l'on passe la queue de la basse-contre pour la contenir. Elle y est assujettie par des coins de bois, 205.

Pont de bois. Forge de Franche-Comté. Ses cailloux roulés, 366.

Qualité du fer qui s'y frabique. Couleur laiteuse de ses laitiers, 367.

Pont du Lait, village des Vôges. Voyez ses mines, 393.

Potasse. Sel alkali, tiré des cendres de bois brûlé en grand dans les forêts. L'on y emploie des bois défectueux & pourris, 322.

Porte-ressorts. Partie du soufflet en bois. Description, 203.

Porte vent. Est un tuyau de matiere solide, ou un boyau de cuir qui sert de conducteur au vent entre le soufflet & la tuyere du fourneau. La buse est une espece de porte-vent, 191. Des trompes, 197. Des soufflets en cloches, 212. Projet d'un porte-vent pour éloigner la soufflerie du fourneau, 225.

Potée. Chaux d'étain, 371.

Potilles ou Poutilles. Sont de grosses pieces de charpente qui font partie de l'assemblage d'un empallement. Les potilles sont assemblées à tenon & à mortaise à leur base, avec le seuil-bayard, sur lequel elles s'élèvent perpendiculairement, & sont assemblées de même à leur extrémité supérieure au chapeau. C'est entre les potilles que l'on fait les ouvertures des vannes & que les pales montent & descendent. Elles sont garnies du côté du biez de fourrures, qui forment un lambris bien joint: du côté de l'aval elles sont appuyées par des contre-potilles & des bras-boutants.

Poudingue. Pierre aggrégative, ainsi nommée par les Anglois. Elle est composée de galets, de silex ou de quartz, cimentés par un *gluten* qui tient du quartz. Cette pierre est très dure, reçoit un poli vif, & la variété des couleurs des différentes pierres & du ciment qui la composent, offrent à l'œil un spectacle agréable, 385.

Pouce. Le premier doigt de la main du côté du corps. Surnuméraire, 256, 257. Introduction, xxii.

Poudre martiale ou folle farine des forges, Attirable à l'aimant, 284. Sa définition, 285.

Poulmons. Viscere caverneux & élastique, qui reçoit de l'extérieur l'air par l'inspiration, & qui le repousse par l'expiration. Sont les soufflets du corps des animaux, 188.

Pourriture. Dégredation de l'organisation & de la contexture des parties constitutives des corps. Du bois, 307, 310. Blanche. Rouge. Plume de geay. Leur cause, 321 & suivantes.

Poutres. Sont de grosses pieces de Bois de charpente qui soutiennent le fardeau de l'intérieur des bâtiments. Cause de leur dépérissement, 325, 328. Moyen de les conserver saines, 330. Composées de madriers, 333. Polygones, 332.

Précipité. La chymie a adopté ce terme pour exprimer une matiere quelconque qui se sépare du dissolvant qui le tenoit suspendu dans un fluide limpide, & que l'on en dégage par une tierce substance, qui a plus d'affinité que le dissolvant, avec le premier corps dissou, lequel cede à l'action de l'intermede, & se dépose sous une forme ou mucilagineuse ou pulverulente au fond du vase qui contient la liqueur. Blanc de la cadmie. Bleu de la même substance, 288.

Prisme. Solide allongé, dont les plans sont rectilignes réguliers. Les prismes prennent leur dénomination du nombre des plans dont ils sont composés; ils ne peuvent en avoir moins de trois, tels les triédres, les triangulaires, ainsi de suite jusqu'au polygone, 477 *bis*.

Productions anguleuses des montagnes, 415.

Produit du travail d'un fourneau de fonderies elliptique, comparé avec celui d'un fourneau quarré, 117. Poids & quantité des matieres employées, comparé avec le poids & le volume de la fonte, 228.

Puissance. Forces mouvantes propres à faire agir des soufflets, 223.

Purification de la fonte, 42. *Voyez* Régule.

Pyramide. Solide qui se termine en pointe, ayant plusieurs faces. Elle est moins affilée que l'obélisque, 476, *bis*.

Pyrethre. Racine d'une plante qui a la fleur comme la marguerite. Sa grande âcreté dégorge abondamment les glandes salivaires. Employé par les Vinaigriers, 489.

Pyrites. Substance minérale & métallique qui se forme journellement. Elle est composée de soufre, de terre & d'un métal seul ou combiné; tel le fer, qui est le plus ordinaire, le cuivre, & souvent l'arsenic. Celles qui sont purement martiales se décomposent facilement à l'air, par l'action que le soufre a sur ce métal, sur-tout lorsqu'elle est aidée de l'humidité à l'air libre, 58. Crystallisent en aiguille comme la fonte blanche, 71. Engâteau, 21. Leur décomposition forme les mines de fer par dépôt, 23 & suivantes. Factice avec la cadmie des forges, 291. Cubique sur du spath, 338. dodécaédre de vignori, 338. Dans la tuile, 347. Artificielle dans le feu, 479.

Pyrophore. Matiere charbonneuse, composée avec de l'alun, de la farine & du miel calcinés ensemble dans un matras. Ce charbon salin, s'embrase aussitôt qu'on l'expose à l'air, 185.

Pyrotechnie. Est l'art de développer le feu, & de l'appliquer avec avantage & économie, 95, 108.

Q.

QUADRANGULAIRE. Solide qui a quatre angles.

Quart de cercle. Est une courbe qui fait la quatrième partie d'un cercle, & dont les deux rayons qui la terminent font un angle de quatre-vingt-dix degrés. Du balancier des soufflets en cloches, 213.

Quartz. Substance très dure, de couleurs variées; d'un tissu feuilleté. Se brisant en tous sens sans affecter de forme régulière à la cassure, ayant un éclat vitreux, faisant feu avec le briquet, infusible seul. Il se forme journellement dans l'intérieur des montagnes, où l'on en trouve des masses immenses, qui sont de l'antiquité la plus reculée. Il contient souvent du métal. Il accompagne & traverse les filons des mines; ce qui est d'un mauvais présage. Quelques personnes prétendent qu'il s'en forme dans le bois, qui se décompose par la pourriture, & dans le tabac préparé, gardé long-temps. Il est uni souvent aux mines de fer, 159. Phosphorique de Plombières, 384.

Queue. Prolongation de la chaîne des vertèbres lombaires des animaux ou du coccyx, laquelle se termine en pointe, 270. Chiens sans queue, 270. Rats sans queue, 271. Hommes à queue, *idem*.

Queue de pale. Est la rige de bois équarrie, au bas de laquelle est fixée une espèce de table, composée de planches assemblées à plats, joints, soutenues par des battes bien chevillées, laquelle sert à boucher la vanne d'un empallement. C'est par le moyen de la queue de la pale qu'on la leve, avec une bascule ou toute autre mécanique, 175, 182.

Queue d'aronde. Terme de charpenterie & de menuiserie. Est un tenon triangulaire & conique, dont le sommet est adhérent à la pièce qui le doit joindre à une autre taillée de même. C'est le plus fort assemblage, il exige beaucoup de justesse de la part de l'ouvrier. Les quaires des volants des soufflets sont jointes à queue d'aronde, 180, 204.



R

RABAT d'ordon. Est un ressort formé d'un morceau de bois élastique, dont partie du corps passe à travers la lumière de la poutree. La queue est assujettie dans la chapelle de la grande attache, sa tête s'avance au-dessus du manche du marteau près de l'emmanchure. Renvoie le marteau sur l'enclume, 462.

Rable. Outil fort en usage dans les forges. Il y en a de bois & de fer. On l'appelle par corruption *rouale*. Cet outil est composé de trois parties; l'une est large, taillée à sa base sur une ligne droite, & hémi-circulairement en-dessus; au centre de la partie supérieure arrondie, est soudée une rige taillée en douelle, qui est recourbée sur un angle aigu, en sorte que le manche de bois qui est assujetti par un clou dans la douelle, est incliné au plan de la partie large, qui est une espèce de ratissoire, 133. Pour laver la mine, 160. Triangulaire ou charue, pour former le moule dans la gueuse, 137.

Radeaux aîlés. Petites flottées de bois de sciage, que l'on fait pour voiturier par eau les planches sur les petites rivières. L'on fait sortir des nœuds collatéraux une planche qui flottant sur l'eau, souleve le train, 527.

Raifort. Plante à fleur en croix, à grande feuille, qui a un goût très piquant de moutarde, que l'on nomme pour ce, moutarde des Capucins, des Allemands. Employés par les Fondeurs en bronze, 439.

Rainures. Des quaises & des liteaux des soufflets, 208.

Rasses à charbon. Grands panniers, composés en forme de vans avec des brins d'ozier de viourne, ou des lames de bois de chêne, décorées, fendues sur le genou, que l'on nomme communément *aissignon*. Contenant environ une feuillette ou cinquante livres de charbon, 130, 147.

Rats nés sans queues. Cause de cet accident, 271.

Récepés. Sont des recoupes que l'on fait à la scie, pour séparer du tronc des arbres en grume, les parties qui sont tarées de quelques vices, 307.

Recingler. C'est cingler une seconde fois une pièce qui ne l'a pas été suffisamment de la première chaude, & pour en mieux souder les parties, 463.

Récipient. L'on nomme ainsi tout vase destiné à recevoir dans sa capa-

- cité intérieure une vapeur , une liqueur provenant d'un autre vaisseau , ou le vaisseau même. Des cloches à soufflets, 212 , 215.
- Récolement des ventes. Visite & vérification que les Officiers des maîtrises font dans les ventes exploitées , pour connoître si l'adjudicataire s'est conformé aux clauses de son adjudication , 315.
- Recrément des forges. Ce sont toutes les matieres impures que le feu sépare du minerai dans la fusion , dans l'affinage & dans les autres opérations des forges. Telles les laves vitreuses , les laitiers , les scories , le hamecelach , la poudre martiale , la cadmie , &c. 87.
- Recuit. Est un second feu que l'on donne à différentes pieces de fonte & de fer , pour leur enlever la qualité aigre qu'un trop prompt refroidissement auroit pu leur donner ; pour en séparer des parties d'air qui se seroient cantonnées sans faire corps , & pour en resserrer le tissu. Des canons , 441.
- Recul du canon. Définition & moyen d'y remédier , 474 , *bis*.
- Réduction. Terme forestier. C'est calculer le cubage d'un arbre par sa longueur & grosseur , avant qu'il soit équarri , ou après , 308.
- Réduction (métallurgie). En général c'est l'opération par laquelle on parvient à convertir un mineral en métal , par le secours du feu , à l'aide des fondants & des correctifs.
- Refouler une loupe. C'est en resserrer à coups de masse les parties extérieures pour réunir les portions trop écartées , afin de leur conserver la chaleur , & de les disposer à mieux se souder , 462.
- Régule. On entend , en métallurgie , par ce terme , la partie métallique que l'on obtient par l'essai d'une mine.
- Régule d'antimoine. C'est le demi-métal tiré de l'antimoine , auquel on a enlevé le soufre qui le mineralisoit , soit par la calcination , soit par le nitre , 60.
- Régule de fer : définition , 75. Introduction XII. Sa préparation. Diffère du fer & de la fonte , 432. Produit de bon fer , 444. Propre à couler des canons , 435. Précautions à apporter pour le faire en grand , 436. CrySTALLISE en rhombe , en cube , en parallélipipede , en tétradécaédre , 476 , *bis*. 477. *Voyez* planches II , III & XIII.
- Relever le fourneau. C'est une opération par laquelle on détache & on enleve de l'entrée du creuset , après la troisieme charge , le laitier qui s'amalgame avec le charbon & les crasses que l'on y a mis incontinent après la coulée pour empêcher la chaleur de passer sous les tympes , afin de faciliter l'écoulement du laitier. Quand le fourneau est chaud sur le devant , il se releve de lui-même , 140.

Relever les soufflets. C'est enlever les volants de dessus les gîtes pour démonter entièrement les parties mobiles des soufflets, afin d'y faire les réparations nécessaires, & de les graisser, 206.

Renard, est la seconde forme que le fer reçoit dans l'affinage sous sa troisième dénomination. C'est la pièce cinglée. Il a la forme d'un prisine quadrangulaire irrégulier, dont les angles sont légèrement rabattus, & une tête du côté que l'ouvrier le saisit avec la tenaille pour le cingler. Il a de quinze à vingt-deux pouces de longueur, sur quatre à cinq pouces de face, 43, 462. Cette dénomination lui vient des feux appelés renardieres.

Renardieres. Affineries du troisième genre, dans lesquels on affine le fer, & on le chauffe pour finir les barres : en sorte que ce feu est extenseur ou chaufferie & affinerie en même-temps ; le travail en est plus parfait & moins coûteux que celui des affineries du second genre. Ces feux sont ainsi nommés, parcequ'ils sont très laitieux, & que souvent le laitier passe par la tuyere. Lorsque les ouvriers ne sont pas attentifs à le lâcher à propos, alors ils disent que la tuyere renarde comme les ivrognes, 43, 202, 461.

Renfort, est une augmentation de matière qui forme une partie saillante à la surface d'une pièce qui en exige. Des buses des soufflets, 201. Des canons, 471.

Requin, ou *requiem*. Poisson le plus vorace & le plus goulé de la mer, est un cetacé du genre des chiens de mer de la grande classe. Mâchoire & dents de requin, 348.

Reffort d'ordon : voyez rabat.

Reffort des soufflets, de diverses espèces, 191, 203, 222.

Retraite. Le feu dilate tous les corps sur lesquels il agit. Il s'interpose entre les parties, les écarte & en augmente l'étendue. Les métaux en fusion sont intimement pénétrés de la matière du feu qui en augmente le volume ; mais à mesure que ces parties de feu les abandonnent, qu'ils se refroidissent, leurs parties se rapprochent, & alors leur tout occupe moins d'espace que lorsqu'il étoit en fusion. Cette diminution d'espace, que l'on reconnoît par le renforcement des pièces de métal coulées, se nomme retraite, 432. Les métaux forgés en font une moindre, & en différents sens, 373.

Rhombe. Surface quadrangulaire-équilatérale qui a deux angles aigus, & deux obtus opposés entre eux, 69, Planches I & II.

Rhomboïdal. Qui a une forme approchante de celle du rhombe.

Rhumatisme. Maladie douloureuse causée par l'acreté & l'engorgement de la lymphe, & par défaut de transpiration. Guéri par la chaleur du fourneau, 278.

Rigole. Ce sont de petits canaux pratiqués pour couler de l'eau : de lavoir, 159. Ou pour couler le métal en fusion du fourneau dans les moules, 430.

Ringard. Outil entièrement de fer qui sert dans les forges à une infinité d'opérations & de manœuvres. Il y en a de diverses grandeurs & grofseurs, suivant l'emploi auquel ils sont destinés. Ils prennent même différentes dénominations tirées de l'usage que l'on en fait. En général c'est un barreau de fer divisé en deux parties, qui sont la tige & la panne. La tige est ou entièrement ronde, ou battue à plusieurs pans dont les angles sont adoucis pour ne pas blesser la main de l'ouvrier. La panne a un quart environ de la longueur totale. Elle est renflée à la jonction de la tige, & diminue coniquement en s'aplatissant. Il en faut de fonte pour travailler le régule en grand, 438.

Rivieres (les) sont rapides dans les pays montueux, & ont peu de pente à leur confluent, 530. Celles dont les eaux sont vitrioliques noircissent les bois que l'on y flotte, 512.

Rob. Préparation galénique qui se fait avec des suc de plantes épaissies en une consistance qui tient le milieu entre celle du syrop & celle de l'extrait : de vinaigre, 494.

Roches. Pierres composées de différentes substances, qui n'affectent aucune forme à leur cassure. Il y en a de très dissemblables l'une à l'autre par leur couleur, leur consistance & par leur nature : vitreuse, 389, 390, 402 : ressemble au laitier recuit des fourneaux, 402 : pourries sont des masses grenues qui sont humides, & dont les parties ont peu d'adhérence entre elles, 412.

Rognage. Terme de rôlerie & de ferblanterie. C'est l'opération par laquelle on équarrit à la cisaille les doublons & le fer noir, pour les réduire de grandeur égale, & en séparer les bords qui sont crevassés, 369.

Rose monstrueuse., 357.

Roseau, servit de premier soufflet artificiel, 186.

Rosette. Cuivre rouge ainsi appelé à cause de sa couleur. Gâteaux de rosette, 76.

Roue, est la principale machine de la puissance des forges. Il y en a de plusieurs espèces; les unes à aubes, sur la surface desquelles l'eau porte

porte son impulsion : d'autres à cuvier sur lesquelles l'eau tombe, emplit les augets ou cuviers, & agit par sa pesanteur. D'autres à gorge de loup, qui sont des roues à cuvier du second genre, dans lesquelles l'eau ne tombe qu'à la hauteur du centre de la roue, &c.

Rouille. Dégénération d'un métal à l'air libre, soit par l'effet des huiles, des acides, de l'eau, de l'humidité de l'air, ou autres agents qui corrodent la surface des métaux. Ses effets sur le fer, 47 : fondue, 82. Il n'y a que les bons fers & aciers qui en soient susceptibles, 455.

Roulette (Fourneau de la), 194.

Roulures du bois. Sa définition : voyez arbres, 307, 310, 330.

Rubis. Pierre précieuse d'un beau rouge diaphane, & resplendissante, très dure, imitée par une cristallisation de laitier de chaufferie, 83.

Rudiment. Ce sont les premiers éléments de toutes choses. Des soufflets, 137. Du travail du fer, 192.

Ruster. C'est assembler plusieurs pièces ensemble, & que l'on assujettit par des cordes contournées avec effort en spirale autour de l'assemblage. Imitation de cette opération pour faire des canons de fer à ruban, 473 *bis*.

Rustine, est la partie inférieure du creuset d'un fourneau qui est en opposition avec les tympes, & qui donne sa dénomination à toute la partie de l'ouvrage qui y correspond. Son à plomb est éloigné de huit pouces du centre de l'intérieur du fourneau, 110. L'on charge du côté de la rustine, 132.

S

SABLE. Débris des pierres de tout genre, réduites en petites parcelles anguleuses, dures, opaques ou transparentes, calcaires ou vitrescibles, pures ou mêlées avec des terres de différents caractères. On donne aussi ce nom aux débris des coquilles fluviatiles & marines, amoncelées dans les terres d'alluvion ou dans les angles rentrants des fleuves & rivières, par l'effet du remous : calcaire pour le fond de l'ouvrage, 138 : réfractaire pour composer l'ouvrage, 116, 168 : quartzeux, mêlé aux minerais, 138 ; 161, 162 : propre pour composer le moule de la gueuse, 137, 138.

Safre. Verre bleu fait avec du cobalt, du caillou ou du sable, & un

alkali-fixe. Ce verre sert dans la peinture au feu : mêlé aux laitiers des mines de fer en gallerie, 297.

Saint-Dizier. Ville moderne de la Champagne, capitale du Vallage. Sa description, ses chantiers, ses bateaux, 518, son Siege, 541. L'on trouve dans ses environs une terre propre à faire des briques réfractaires, 115 : des crapaudines dans les pierres qui forment le lit de la Marne, 240. Enfants monstrueux nés à Saint-Dizier, 251. Dépôt de fer, 518.

Saint-Loup. Village de Franche-Comté, 377. Son fourneau, ses mines, 378.

Saint-Nicolas. Ville de Lorraine. Ses cailloux colorés, 366.

Sainte-Marie aux mines. Petite ville d'Alsace & de Lorraine. Ses mines, 404. Leur description, 405 & suivantes.

Sainte-Mouffe. Riviere de Franche-Comté dont les eaux sont rousles, 377.

Salbande. Couche de substance pierreuse, minérale & métallique, qui accompagne le filon des mines, & lui servent de lisieres, 407.

Salicorne : voyez basse-conte, 205.

Salieres du cheval. Définition : font de la composition, de la structure du cheval, 266, 269.

Salines. Lieux où l'on extrait le sel des eaux des fontaines salantes, par l'évaporation à l'air & au feu, établie à Bourbonne par les Romains, 366.

Salpêtre. Sel qui se forme à l'ombre dans les vieux murs, les platras & les terres abreuvées par les urnes des animaux. Les parties élémentaires de ce sel nous sont encore inconnues ; ses constituantes sont un acide puissant & particulier engagé dans une base alcaline. Sa propriété particulière est de fulgurer sur les charbons ardents, & avec le soufre. Employé pour purifier la fonte de fer, 439.

Sanguine. Mine de fer pauvre, de couleur rouge, friable, qui sert à dessiner. C'est une espece d'hématite, 84.

Sapin. Arbre résineux conifer qui s'élève pyramidalement à une très grande hauteur, il se plaît sur la cime froide des montagnes. Son bois blanc & résineux est très propre à la construction des soufflets des forges, 223. Il y a beaucoup de forges qui sont construites en bois de sapin, & qui n'usent pas d'autre charbon que celui qui est cuit avec le bois de cet arbre, 403. Il y a encore des parties de forêts dans les montagnes des Vôges où les sapins périssent sur pied, 511.

Sarrazin. Terme de mépris que les Forgerons donnent aux loups des fourneaux , 4. mêmes aux grappes qui s'attachent aux méraires des affineries , 4. *Voyez* Loup , bête.

Saturne. Nom que les Chymistes ont donné au plomb , le sel de Saturne est une combinaison du plomb dissout par le vinaigre , 292.

Saule. Arbre aquatique à chatons , dont le bois est blanc , sa végétation sans feuille , 340.

Schiste. Pierre opaque argilleuse de diverses couleurs qui est composée de lames appliquées les unes sur les autres & qui peuvent se séparer , 349.

Schorl. Pierre qui se figure en cristaux assez gros , de couleur brune , grise ou rouge , dont on ne connoît pas encore exactement la nature ; quelques Minéralogistes croient que c'est le basalthe des anciens , 478.

Scie. Lame de fer dentée qui sert à diviser la pierre & le bois pour les réduire en plus petites masses. Cet instrument ne coupe qu'en arrachant les parties qu'il frotte , 324. Proposé pour l'abattage des arbres de futaie , n'y est pas propre , 310 & suivantes ; empêche de repousser les arbres , 314. Verticale pour scier les arbres dans leur longueur , 310 & suiv. à bras & à moulin , 311. De moret à douze lames , 513.

Scories. Terme chymique qui exprime la matière pulvérisée qui surcharge les métaux en bain , & qui est composée des matières hétérogènes unies au minéral , & des flux réductifs employés. Ce terme est en usage aussi dans les forges , pour exprimer en général les différentes sortes de crasses & de laitier , 42. Proprement dites , 296. Contiennent du fer , 433.

Secret des Maîtres Etameurs des ferblanteries , 370.

Seigle. Plante graminée qui se plaît dans les terres légères , & dont on fait du pain qui se tient long-temps frais. Sa farine entre dans les eaux sûres des ferblanteries , 370. Qui se sème au printemps , 386.

Sélénite. Est une pierre ou plutôt un sel gypseux composé d'acide vitriolique & d'une terre absorbante cristallisée : de Bourbonne , de Berken , de Montmartre , de Neufchâteau , 349. Contenu dans les eaux de Bourbonne , 361. Rend le fer du Pont-de-bois cassant , 367.

Sels. Principe des saveurs ; ce sont des substances qui se tirent des trois regnes qui ont la faculté de se dissoudre dans l'eau , de s'en séparer par la cristallisation. Ils paroissent alors sous des formes qui leur

font propres, 69. Ils impriment tous sur la langue une faveur particulière, qui est d'autant plus forte qu'ils sont plus développés & plus concentrés. Ils sont plus ou moins transparents, tous se réduisent en liqueur lorsqu'ils sont exposés au feu; ils sont susceptibles entr'eux de combinaisons, & de s'associer des parties terreuses & métalliques, ce qui forme la classe des sels composés qui est infinie. Il y en a de naturels, tel le sel gemme, 365. le nitre, le natrum, le sel ammoniac, 349: l'alun, 303: le vitriol-fluor. On en tire des eaux souterraines, tel le sel marin, de glaubert, d'epsom, 363. Des plantes, par ébullition qui sont les sels essentiels, tel le sucre, celui d'oseil, &c. Par la cristallisation, des sucs, tel le tartre. Par incinération, qui sont les alkali fixes & les alkali volatils. Ces derniers se tirent plus particulièrement des animaux par la cornue. La Chymie multiplie les espèces des sels combinés ou neutres par le mélange en variant les bases qui sont l'alkali minéral & le végétal, les terres alkalines, absorbantes, les métaux, &c. Les sels entrent dans la minéralisation des métaux, 77. Tous attaquent & dissolvent le fer, 83. Sel marin à base terreuse des eaux de Bourbonne, 362. Qui fleurit sur le sol des environs des sources, 363. La théorie en général des sels est immense, je n'en parle ici que très sommairement relativement à mon objet.

Semelle de bocard. C'est la base du bocard, elle est formée d'une pièce de bois de douze pouces d'épaisseur & de vingt pouces de largeur posée à plat sur des loirs. Elle supporte les jumelles qui lui sont assemblées, & la plaque de fonte de fer sur laquelle les pilons brisent le minerai, 150. 180.

Semelle du fourneau. C'est la surface des fondations de tout le mole de la maçonnerie, 167.

Semelle. (terme de ferblanterie) Plaques minces de fer qui n'ont reçues qu'une seconde ébauche, 368.

Sensations. Impression des objets que les sens portent à l'ame. Altérées par le désordre des organes, 259.

Serge de bassin. Ce sont les planches droites ou courbes posées de champ, qui forment les côtés d'un bassin ou lavoir & en délimitent l'espace, 156, 181.

Seve des arbres. Humeur nourricière que les arbres tirent de la terre par les racines & qui est portée dans toutes leurs parties par les loix de l'hydrostatique, pour fournir à leur aliment & à leur accroissement. Le sentiment, qui paroît s'accréditer, de ceux qui soutien-

nent que l'eau est le seul principe de la végétation, conséquemment que la seve est une eau simple qui se modifie dans les organes des plantes, me répugne malgré l'autorité de ses partisans. Je ne peut me refuser à croire que les plantes se nourrissent comme les animaux, de substances capables de fournir à l'accroissement & à l'entretien de leur propre substance; que l'eau est le dissolvant & le véhicule de ces principes nourriciers, & que je parviendrois à faire changer de sentiment les partisans les plus opiniâtres du système purement hydraulique, si je les tenois enfermés pendant seulement deux mois, & ne leur donnois pour toute nourriture que de l'eau distillée, en les occupant d'un travail qui exige l'énergie des nerfs & des muscles. Conséquemment une nourriture qui puisse réparer les pertes; leur stérilité & leur maigreur les feroit bientôt réclamer & abjurer leur erreur. Marche de la seve dans certains arbres, 318, 319. Concourt à la destruction du bois abattu, *idem*.

Sexe. Distinction des individus mâles & femelles des animaux qui ont chacun une façon propre & différente de se propager, laquelle est caractérisée par des signes extérieurs & des organes différents, susceptibles d'une attraction mutuelle, dont les mouvements sont ordonnés par l'impulsion de la nature. Déterminé par l'appétit plus pressant des animaux dans l'instant de l'acte générateur, 260.

Sexdigitaires: Hommes qui ont six doigts à l'une ou aux quatre extrémités du corps, 256, & suiv. Je n'ai point connu de femmes qui aient été douées de cette exuberance de la nature.

Sinectris. Terre savoneuse de couleur variée qui est luisante & qui se poli, elle adhère aux dents, rend l'eau écumeuse & sert à dégraisser les laines. De Bourbonne, 350. Blanche de Plombière, 384.

Sommeil des plantes. Etat d'apathie des plantes privées de la lumière, 341.

Sornes. C'est ainsi que les Forgerons appellent la masse de laitier qui reste dans les foyers lorsque l'on en cesse le travail, laquelle occupe en plus grande partie l'espace du fond du creuset ou de l'ouvrage, & en se refroidissant, se condense sous une forme anguleuse un peu arrondie par dessous & creusée en dessus par l'impression du vent lorsque le laitier étoit encore fluide. Ces masses contiennent du fraîn, des charbons, & souvent des grumeaux de fer; il s'en forme aussi quelquefois pendant le travail, sur-tout dans les

affineries du second genre dans lesquelles on pique sur la sorne ; c'est-à-dire, qu'on laisse accumuler le laitier dans le fond du creuset pour nourrir le fer , & que l'on fait condenser , en refroidissant le fond du foyer avec de l'eau qui vient d'un petit bacheret ou cheneau , 296.

Souches. (terme forestier) Base du tronc d'un arbre , qui est adhérente aux racines , & est séparée de l'arbre par l'abattage à fleur de terre ; poussent des ruisseaux de sève , 318. Repoussent des brins , 314 , 316.

Souffler. Est l'art d'administrer le vent & de poser la tuyere suivant les principes de la pyrotechnie pneumatique. A froid , c'est faire agir les soufflets d'un foyer où il n'y a plus de charbon , afin de le refroidir plus promptement , 74.

Soufflerie. C'est l'équipage complet de tout ce qui a rapport aux soufflets , & au vent , même l'espace qui les contient , 225.

Soufflet. Toute machine qui met l'air en mouvement & lui donne de l'activité en le comprimant , se nomme soufflet , on nomme soufflet de longs tuyaux qui ne servent que de canal à l'expiration de la poitrine , tels les tubes de roseau , même de bois & de fer , 186. Définition du mot soufflet , 188 , 193. Les forges qui ne peuvent réussir dans leur opération que par un feu très actif , emploient diverses sortes de soufflets pour augmenter la chaleur de leurs foyers , 190. Premier soufflet naturel , 186. Premier soufflet artificiel ; rudiment des soufflets , 187. Composés de roseaux , de brins de bois , de canons de fusil , 186 , 187 : d'Emailleur , 194 : de fourneau , 97 , 200 : cessent pendant le temps de la coulée , 137.

Soufflets de cuirs. Premier genre , 103 , 190 , & suiv. leur dépense , 221 : première espèce , 190 : à ressorts , seconde , 191 : carrés , troisième , 193 : cylindriques à lanterne , quatrième , 193 : à vent continu , cinquième & dernière espèce , 194 : des bouchers , 191 : d'orgues , 193 , 201 , 206 ,

Soufflet en trompe. Deuxième genre , 103 , 195. *Voyez Trompes.*

Soufflet de bois. Troisième genre inventé en 1626 : par un Evêque , 200. A vent simple , première espèce , 103 , 199. & suiv. sont les meilleurs , 229 : on peut en augmenter le nombre , 225 : à vent continu ou à deux aines , à deux vents , seconde espèce , 210.

Soufflets en cloches. Quatrième genre , 103 , 210 , & suivantes. *Voyez Cloche.*

Souffletier. Espece de Menuisier qui s'occupe de la construction & des réparations des soufflets, 200, 206, 207.

Souffre. Espece de bitume jaune qui se forme journellement dans l'intérieur de la terre par les feux souterrains : il est composé de l'acide vitriolique uni au phlogistique : il brûle à l'air libre, & exhale une vapeur qui, lorsqu'elle est légère, excite la toux, parcequ'elle pénètre avec l'air dans la trachée artère dont elle irrite les membranes, & elle suffoque tout ce qui respire lorsqu'elle est abondante. Le soufre se fond sur le feu, & s'y sublime en une poussière subtile, jaune, que l'on nomme fleur de soufre, propriété qui le distingue des bithumes huileux. Natif ; est celui que l'on retire des bouches des volcans, 2. Vif ; celui qui est confondu avec des matières pierreuses & des laves, *ibid.* Minéralise le fer, & en forme des pyrites, 58. A beaucoup d'affinité avec le fer, & le fond très vite, 83. Le grillage en dépouille les minerais, 40. La fonte de fer contient du soufre, 65. Factice avec la cadmie & l'huile de vitriol, 291. Lorsque l'on en a brûlé dans les tonneaux avant d'y introduire du vin, du vinaigre, ou autre liqueur, il leur fournit de l'acide vitriolique, 502.

Sou-glacis. Plancher que l'on construit au-dessous d'une chute d'eau, pour empêcher qu'elle ne fasse des excavations, & pour en diriger la course, 176, 180.

Soupape (mécanique). En général est une petite table mobile, de dimensions & de formes variées ; de métal ou de bois, qui s'adapte sur l'orifice d'une ouverture pour la boucher & la fermer alternativement, afin de donner ou de fermer le passage à l'air ou à l'eau dans différentes machines. De soufflet de cuir simple, 191. Des soufflets à l'anterne, 194. Des soufflets de cuir à vent continu, 195. Des soufflets en bois, dit ventillons ; double, 206. Servant d'épiglotte à l'entrée des buses, 207. Des soufflets en cloches, 212.

Soupiraux. Sont des ouvertures pour laisser un passage libre à l'air & aux vapeurs raréfiées dans une espace au-dessous de la surface du sol. L'on forme des soupiraux aux moules, dans lesquels on doit couler un métal en fusion, 65. L'air & les vapeurs de la voûte qui est construite sous le creuset du fourneau s'échappent par trois soupiraux, 97, 166.

Spath. Il y a deux genres de spath qui different entre-eux essentiellement ; l'un est calcaire, & c'est le spath proprement dit ; l'autre

est fusible, & a des rapports au petunt-zé qui entre dans la porcelaine. Pour éviter la confusion de la nomenclature, il seroit nécessaire de créer un nom pour le spath fusible. Le spath, proprement dit, est une pierre brillante, composée de feuillets, crÿstallisée sous différentes formes, qu'il conserve dans ses plus petites mollécules; il se brise facilement; il varie autant par son poids que par sa couleur, qui sont en raison des substances qui sont entré dans sa composition. Il se réduit par la calcination en une chaux pulvérulente, qui ne fait point d'ébullition avec l'eau; mais qui attire l'humidité de l'air dont elle reste imbibée. Le spath est formé par des fluors dans le sein de la terre, & sert de ciment aux mollécules pierreuses du genre des calcaires, pour en former des masses, 69, 337. Sa formation, 342. Crÿstallisé en prisme triédre, 348. Rhomboïdal, chargé de pyrites cubiques, 338. Cubique crÿstallisé sur des cailloux, 355. Dans l'eau de Bussan, 399. Fusible de Vignori, 338.

Spatule. Petite palette terminant un long manche, que les Fondeurs nomme *torchette*: ils s'en servent, pour réparer avec du mortier d'herbue, l'ouverture de la tuyere du fourneau, 136.

Stalactites. Concrétions pierreuses d'une forme pyramidale, irrégulière, qui se forment aux voûtes des grottes, des cavernes & des voûtes des terrasses & des ponts; elles y sont adhérentes par leur base, qui prend du renflement en même temps que la pointe s'allongé par le desséchement de l'humeur pierreuse qui les imbibe, & se condense sur les surfaces; tel l'eau qui se glace au bord des toitures lorsqu'un vent du Nord succede subitement à la pluie, ou que le soleil fond la neige qui les couvre pendant le grand froid. Le tissu des stalactites est ordinairement feuilleté: elles ont une demie transparence, & sont du genre des spaths, des albâtres & des marbres, 341, 342, 399. Par analogie des formes, je nomme stalactites les égoûtures ferrugineuses qui se forment au-devant de la tuyere des fourneaux, 136.

Stalagmites (les) ne different des stalactites que par la forme & par les accidents de leur formation. Ce sont des concrétions crÿstallisées qui se forment sur l'aire des grottes par l'instillation des humeurs pierreuses qui y tombent, ou qui crÿstallisent dans les bassins remplis de cette eau, qui tient en dissolution des mollécules pierreuses, 341, 342, 399.

Statique. Science qui traite de l'équilibre des corps, pour en connoître le poids & les rapports, 489.

Sthoc (Mécanique des forges). C'est une très grosse piece de bois, de quarante

quarante pouces environ de diametre, & de sept à huit pieds de longueur; composée d'un seul arbre, ou de plusieurs morceaux fortement assemblés par des goujons, & contenus par plusieurs liens de fer. Cette piece est fondée sur une bonne maçonnerie, ou sur le rocher; elle est enfoncée dans la terre jusqu'au niveau du sol, & elle est solidement établie par des croisées de bois, & comprimée par des pierres, des crasses & de la terre battue. Dans sa partie supérieure, on creuse un mortier quarré, de 15 à 16 pouces de profondeur, & de vingt-quatre pouces de largeur en tous sens. Ce mortier est fait pour recevoir la base de l'enclume du gros marteau, que l'on y rend stable avec du blocage & des coins chassés à grands coups de masse; & crainte que le haut du sthoc ne se fende par la pression des coings, il est garni à sa partie supérieure d'une forte frette de fer, outre plusieurs liens qui sont au-dessous, ou il est emprisonné dans un collier épais de fonte de fer: dans quelques forges, le haut du sthoc est composé d'une grosse pierre, 44, 121.

Sublimation. Terme Chymique, qui exprime les encroûtements que forment les vapeurs des substances volatiles exposées à l'action du feu, aux parois des vaisseaux qu'elles rencontrent dans leur expansion; telle la suie des cheminées des appartements. De la cadmie, 277, 279.

Sublimé corrosif. Substance blanche, crySTALLINE, d'un goût âcre & caustique, formée par la combinaison du mercure & de l'acide du sel marin surabondant; sublimée dans des vaisseaux appropriés. Employée par les Fondeurs en bronze, 439.

Svelte. Mot énergique, tiré de l'Italien *Svelto*, pour exprimer les formes bien détachées des corps, & prononcé avec autant de graces que de légèreté, 499.

Suer. Un corps sue lorsqu'une chaleur accidentelle accélère la circulation des fluides, dilate les solides, & fait pousser au dehors une rosée qui transsude à travers les pores extérieurs. Les canons d'artillerie subissent le même effet, lorsqu'un tir multiplié les a si fort échauffés que leur contexture est dilatée, & laisse un passage à la liqueur corrosive de la poudre, qui a d'autant plus d'action, qu'elle est raréfiée à l'infini, & pressée par une force qui ne peut se calculer, 474. Ce n'est pas dans ce sens que les corps froids suent, lorsque l'air est chargé d'eau qui se condense à leur surface, tels les divinités de marbre & de bronze du polythéisme qui, au lieu de rendre par cette cause physique des oracles, dont leurs fourbes confidentes tiroient un si grand avantage, n'étoient que des hygrometres qui annonçoient une pluie prochaine.

M m m m

Suer le fer. C'est lui donner une chaude complete , qui en amollit les parties intérieures , leur donne une couleur dorée , & fait sortir au dehors une couche de laitier , sous la forme d'un vernis fluide.

Suie. Définition , 100. Est employée pour mettre le fer au tain , 371. De zinc , 290 , 294.

Suif. Substance grasse & solide que l'on retire de presque toutes les parties des animaux ruminants. L'on s'en sert dans les forges pour diminuer le frottement des tourillons des arbres des roues. Pour graisser les soufflets , particulièrement ceux de cuir , 221. Il est employé dans la ferblanterie pour couvrir l'étain en bain dans le trempoir , 371 , 372.

Surchauffer le fer. C'est lui donner une chaude forcée , qui le décompose souvent au point de le fondre & de le réduire en laitier , 453.

Sydérotechnie. Mot composé de *σίδηρος* , fer , & *τέχνη* , art. Par syncope art de traiter le fer.

Sydérurgie. Mot composé de *σίδηρος* , fer , & *ἔργον* , travail. Art de fabriquer le fer.

T

T A B L E A U d'hydrostatique , 491.

Tablier clunaire. Les Mineurs des mines en galerie , qui sont presque toujours assis sur la roche humide , portent un grand tablier de cuir qui leur pend par derriere , au-dessous du jarret , & sur lequel ils s'asseyent pour les préserver de l'humidité. Ils ne le quittent pas les jours fériés. Ils se parent avec des tabliers neufs bien noircis , qui composent une partie de leur uniforme , 406.

Tactique. Science qui traite de toutes les opérations qui ont rapport à la guerre , 426.

Tain. Couche légère d'étain , que l'on applique avec art sur le fer dans les ferblanteries. Détail de cette opération , 369 , 370.

Talc. Substance minérale de couleurs variées , glissante au toucher , & disposée en lames minces , qui se détachent facilement. Le talc diffère du spath & des gyps , en ce qu'il est réfractaire au feu , qui le rougit sans altérer sa couleur , sa contexture ni sa pesanteur. On

en trouve de mêlé aux mines de fer. Il rend réfractaire le sable , avec lequel on compose les creufets des fourneaux , 114.

Taqueret. Plaque de fonte de fer , de vingt à vingt-quatre pouces en quarré , & d'environ un pouce d'épaisseur , que l'on pose sur la tympe du fourneau , & que l'on appuie par le haut contre le gueufat , pour soutenir l'étagage qui lui est adossé , 173. Il s'y amasse de la tuthie , 287. Supprimé , 120.

Tariere. Vers d'un scarabé qui ronge le bois , 319.

Tartares. Peuples de l'ancienne Scythie , qui habitent les environs de la mer noire. Attention avec laquelle ils traitent leurs chevaux , 272.

Tartre. Sel essentiel du vin , qui crySTALLISE dans tous les points de la circonférence des vaisseaux dans lesquels on conserve le vin. Il est coloré en rouge ou en blanc gris-salé , par les matieres colorantes & extractives du moust qui passent dans le vin. Lorsqu'il est purifié , il est blanc ; & par la calcination on en tire un quart de sel alkali-fixe. Des expériences, que j'ai commencées, & que je publierai lorsqu'elles seront complètes , m'ont prouvé que le sel essentiel des bourgeons de la vigne , du verjus & du vin , sont une seule & même substance. Que ce sel s'altère par la fermentation acéteuse , 303.

Tas. Masse de fer ordinairement prismatique , ou sous toute autre forme , qui a une aire plane , sans parties saillantes comme en ont les enclumes à bigorne , & sur laquelle les ouvriers forgent les métaux qu'ils travaillent. Les enclumes de forges sont des especes de tas , 369.

Taupe. Petit quadrupede qui vit sous terre , où il se pratique des sentiers pour ses amours & pour sa chasse aux vers. Lorsqu'elle pousse au dehors les débris de ses mines & contre-mines , elle imprime à la terre un mouvement périodique , que les Forgerons ont appliqué aux flux & reflux onduleux des laitiers vitreux du fourneau : mouvement qui leur est imprimé par la pression du vent des soufflets , lorsque la lave est assez fluide pour y céder , c'est un bon pronostic du travail d'un fourneau , 142 , 225. L'on donne aussi le nom de taupe à une piece de bois posée horisontalement sur la direction du drôme de l'ordon du marteau , & dans laquelle on pratique une espece de mortier qui reçoit le pied du bras-boutant qui appuie la grande attache , laquelle reçoit une secousse chaque fois que le marteau est renvoyé dans son élévation contre le rabat.

M m m m ij

Ce mouvement communique à la taupe un trémouffement périodique isochrone , qui la fait pouffer à chaque percuffion.

Taureaumonftrueux , ayant trois yeux , quatre cornes & quatre narines , 254.

Terre. Ce mot exprime la planette que nous habitons , & les couches concentriques qui la recouvrent. Ces couches font composées de la matiere modifiée différemment par des accidents , dont les époques nous font inconnues ; mais elles s'alterent , fe combinent & s'augmentent tous les jours par les débris de la destruction des animaux & des végétaux qui ceffent de vivre , & par les minéraux qui fe décomposent. Ces *detritus* , variés à l'infini par les altérations qu'ils fubiffent , composent une variété innombrable d'espece de terre , que les méthodiftes rangent par classe , par genre & par espece , qui ont toutes pour bafe une terre vitrescible. Terre d'alun , 304. Abforbante. Des eaux de Bourbonne , 361. Animale , 131. Argilleufe , à l'usage des forges , 116. Blanche de Champagne pour les briques réfractaires & les pots de verre , 115. Bolaire , 159 , 358. Glaifeufe , 116 , 159. Réfractaire , 368. Végétale , 131. Vitriolique , 159.

Terre foliée de tartre (chymie). Combinaifon de l'alkali-fixe avec l'acide végétal du vinaigre , qui cryftallife en lames grasses & douces au toucher. Ce fel favonneux imprime une grande chaleur fur la langue , 299. Décomposée par l'acide vitriolique & par le vinaigre furard de Champagne , 493 , 494.

Terre foliée de fritte. Est une combinaison de la fritte des forges avec l'acide du vinaigre. Son analogie avec la terre foliée de tartre , 303.

Tellulaires (cryftaux). Ce font des cryftaux composés de lames extrêmement déliées , appliquées de façon qu'elles n'empêchent point leur transparence , mais les font chatoyer , & souvent doubler les objets.

Testacées. Nom donné à la famille générale des animaux qui vivent enfermés dans une maison étroite & folide qu'ils fe construisent , & promènent avec eux leurs coquilles. Servant de castine , 131.

Tetard. Nymphé du crapaud. Définition , 244.

Tetiere. C'est la masse quarrée qui termine le fût d'un soufflet de forge , où est le centre d'oscillation , & d'où fort la buse qui dégorge le vent , 210.

Tiers-point. Espèce de triple manivelle qui a douze plis, lesquels forment trois anses qui sont distribuées à égale distance l'une de l'autre, & du centre de son axe, 452. 513. On dit aussi disposer autour d'un cylindre des dents en tiers-points, comme les cames de bocard, 151. Celles des soufflets, 205.

Tir (artillerie). Est l'effort de l'explosion de la poudre enflammée dans un canon pour chasser le boulet : c'est ce qu'on nomme communément coup de canon. Plusieurs coups du même canon est un tir continué, 426.

Tocage. Est la chauffe dans laquelle on jette le bois, dont la flamme est poussée par l'air extérieur dans le four des fenderies. Le tocage est composé d'un grand cendrier, ouvert & séparé du foyer par une grille, laquelle reçoit le bois, & laisse passer la menue braise & les cendres. Le foyer est une petite tour carrée, qui est ouverte en dessus d'un trou circulaire ou carré, pour recevoir le bois. Cette ouverture se couvre aussitôt que le bois est jeté dans le tocage, afin que la flamme soit aspirée dans la voûte du réverbère, par un canal latérale de communication. Dans les fours de porcelaine, le foyer se nomme landier ; & dans les briqueries chauffe, 441.

Toisé des bois, est la réduction des bois de charpente équarris dans les forêts, ou transportés sur les ports à une mesure matrice au pied cube, à la solive, à la pièce, à la cheville, &c. car chaque pays a sa manière. Les bois de marine se toisent au pied cube, tel un morceau de vingt-quatre pieds de longueur, sur douze pouces d'équarrissage, porte vingt-quatre pieds cubes, huit solives, huit pièces. S'il avoit sur la même longueur treize pouces d'équarrissage, il ne porteroit que le même nombre de pièces, 308, 310.

Tôle. Planche de fer mince de diverses longueurs & largeurs, sur plus ou moins d'épaisseur, qui n'excede pas une ligne. Elle se forge ordinairement par doublons sous un gros marteau, après avoir été chauffée à un feu de charbon. Elle sert à faire des serrures, des écussons, des entrées de serrures, des poêles, des garnitures ; on l'emboutit pour faire des ornements, des vases, des batteries de cuisine. On la tourne en volute & en tube pour des tuyaux de poêle. Les Suédois & les Anglois la traitent d'une façon bien supérieure à celle de nos Manufactures Françaises, parcequ'ils la chauffent au feu de flamme, qu'ils y emploient des fers plus doux, & qu'ils la polissent au laminoir ou cylindre, 207.

Tôleries. Petites forges, dans lesquelles on fabrique des tôles, avec des fers forgés dans de grosses forges, sous la forme de gros bout de bandage large, que l'on nomme *faïots*.

Tombeaux. Ce sont les portes de l'éternité que l'on décore fastueusement de trophées funéraires, pour ajouter au triomphe de la mort qui, d'un coup égal, brise les sceptres & les houlettes. Des Princes de Joinville, en albâtre blanc, 337. Des Seigneurs de Bourbonne, en alabastrite, 350.

Tonance. Village de Champagne. Ses mines de fer. Dépôt de sciages. Le chef-lieu de la pairie de l'Evêque Diocésain, 518.

Tonnerre. Météore terrible capable de faire rentrer l'Univers dans le néant. Le feu est son élément : la moyenne région de l'air, son séjour ; il n'en descend qu'avec un bruit épouvantable qui fait frémir la Nature : la mort & la destruction marchent sur ses pas. La matière électrique paroît être le principe de l'explosion du tonnerre, dont l'éclair est l'amorce enflammée par un frottement vif de deux nuages électriques. Ne tombe jamais sur les forges, 81. Ce phénomène, que j'ai vérifié, me paroît avoir pour cause, la propriété que le fer a d'absorber la matière électrique.

Topaze. Pierre précieuse, diaphane, resplendissante, d'un beau poli, de figure hexagone communément ; qui tient sa couleur jaune du plomb qui entre dans sa composition, qui résiste au feu : imitée par des cristaux vitreux, 477, *bis*.

Torchette : voyez spatule, 136.

Tourillons. Pièces cylindriques de métal qui terminent l'axe des corps qui ont un mouvement de rotation ou de balancement, dont les tourillons sont le centre. Les tourillons des arbres des roues de forges & de moulins, sont de fonte de fer, ou de fer, fixés au centre des extrémités des arbres, & posent dans les coches des empoches. Des arbres de bocard, 176 : des bassecules, 205 : des balanciers des soufflets en cloche, 212 : des canons de régule par lesquels le métal en fusion entre dans le moule, 440. Façon de souder ceux des canons de fer à ruban, 471.

Tourne broche mu à l'eau, 394.

Trachées des arbres. Petits canaux des plantes qui servent à la circulation de l'air, lequel opere, comme dans les pompes, l'ascension de la sève & le retour des différentes humeurs extrémentielles des plantes. Composées d'un tissu dur qui forme la maille des beaux bois de sciages, 321.

Tranche. C'est un ciseau acéré, trempé mou, en forme de coin aigu, avec lequel on coupe & l'on fend le fer chaud, 469.

Trancher le fer. C'est une opération du forgeage par laquelle on foumet la chaude sur l'enclume aux coups de marteau, dans la direction étroite de leurs aires. Comme la percussion n'appuie que sur peu d'espace, le poids & l'effort du marteau, le font entrer profondément dans la pâte du fer, & forme une barre inégale & souvent crenelée; défaut que le dressage & le parage subséquent réparent, 463.

Trapeze (Géométrie). Figure irrégulière quadrangulaire, dont les côtés opposés ne sont pas formés de lignes parallèles.

Travers (Définition des), 452.

Trémie. Caisse sans fond en forme de pyramide tronquée. Du crible à l'eau, 161.

Tremble, ou peuplier blanc. Arbre résineux, à chatons, qui se plaît dans les lieux humides des forêts. Le moindre zéphyr imprime un mouvement de palpitation à sa feuille charnue & pesante, parcequ'elle est attachée foiblement à un long pédicule, ce qui lui a fait donner le nom de tremble. Il s'élève à une grande hauteur, & parvient vite à une grosseur étonnante, tels ceux que Le nôtre a plantés par les ordres de Louis XIV, dans le parc de Versailles. Son bois doux est propre à faire des liteaux de soufflets, 223.

Trempoir. Caisse de bois, longue, haute & étroite, que le Chandelier à la baguette entretient pleine de suif fondu pour y plonger ses meches qui se couvrent à chaque immersion d'une couche de suif, jusqu'à ce que la chandelle ait pris sa grosseur. Comparée à la caisse de l'étaimoir en fer blanc, 371.

Treuil ou cabestan (Mécanique). Cylindre garni de deux tourillons sur lesquels il roule horizontalement ou verticalement au moyen des leviers passés en croix dans des lumieres qui le pénètrent, ou par un autre mécanisme. De la bascule des bassins des soufflets en cloches, 215 : pour éprouver le fer, 464.

Triangle (Géométrie). Figure qui a trois angles sous une ouverture quelconque, ce qui fait diviser le triangle en plusieurs especes. Isocelle qui a deux côtés égaux. Figure des gueuses, 138 : scalene-oxygone qui a les trois côtés inégaux, ayant les angles aigus. Figure des soufflets, 200.

Trièdre. Figure qui a trois faces.

Trait du Jardinier pour tracer une ellipse. Sa description, 112.

Trimonie. Réunion de trois propriétés inhérentes, indivisibles & distinctes en un seul individu : mot formé de *τρεῖς* & de *μῆνος*, trois choses en une seule, 69.

Trompe. Météore formé par un nuage comprimé par deux vents qui soufflent en opposition & qui lui donnent un mouvement de rotation, & ordinairement la forme d'un cône creux en dedans par la force centrifuge ; dont la base est en haut & l'axe perpendiculaire à la terre : on en voit plus fréquemment sur mer que sur terre, 198.

Trompe (mécanique). Espèce de soufflet composé d'une chute d'eau qui entraîne avec elle de l'air qui s'en dégage pour animer le feu. Leur invention, leur description, 196, & suiv. Du Comté de Foix, du Dauphiné, des Pyrénées & des mines, 196, 198. De Cassel, 199. Leur puissance, leur dépense, 216. Leur défaut, 219. Exigent plus d'eau que les roues de soufflets, 225.

Trousse. Est un paquet de plusieurs pièces de fer de même dimension réunies avec ordre & contenues par des liens. Des ferblanteries ; ce sont plusieurs semelles entassées les unes sur les autres & ferrées dans une tenaille pour les chauffer & les forger ensemble, 374. Pour faire le noyau d'un canon, c'est un faisceau de barres méplates, rangées l'une sur l'autre, & contenues par des liens, 466.

Truie. C'est la même chose que horniau, loup & bête, *Voyez* ces mots.

Tuile. Plaque dont le parallélogramme est plus long que large, qui est composée d'argille cuite au feu, dont on se sert pour couvrir les toitures : il y en a de plates qui s'accrochent ou se clouent ; de courbes & de chantournées qui se posent par enchaînement, ce qui rend les toitures cannelées. Crevent lorsqu'elles contiennent de la chaux, 49, ou de la mine de fer, 347. S'exfolient par l'effet de la gelée, *ibid.*

Tulipe du canon. Renflement près de la couronne ; elle est formée par plusieurs cordons, dont le premier est taillé en chanfrein, 469. Des buses de soufflets, 201.

Turbith minéral (Chymie). Précipité de mercure combiné avec l'acide vitriolique, & édulcoré avec de l'eau chaude qui lui donne une couleur jaune, 363, 495.

Turhie. Substance grise qui s'attache aux parois des fourneaux des Fondeurs en cuivre jaune : c'est du zinc sublimé. Des forges, qui s'attache aux bords supérieurs du gueulard, 289.

Tuyere.

Tuyaux de conduite. Tube de fonte de fer de trois pieds & demi de longueur, sur différents diamètres, terminés à chaque bout par un rebord que l'on nomme oreille, qui est percée de plusieurs trous espacés juste pour que deux se rapatront régulièrement afin de les serrer ensemble avec des vis & des écrous. Ils servent à conduire des eaux d'un endroit à un autre. Ils ne doivent pas être coulés avec des fontes limailleuses, 74.

Tuyere. Instrument de fonte de fer battu, plus ordinairement de cuivre, fort en usage dans les forges. La forme de la tuyere ne ressemble pas mal à celle de la hure d'un cochon : on y distingue trois parties principales. Le pavillon qui est hémi-circulaire en dessus & plat dessous, ou forme une pyramide irrégulière, tronquée, c'est dans cette partie que sont posées les buses des soufflets ; le gosier qui est un canal court un peu conique, dont la base est plate, les côtés droits & le dessus hémi-circulaire. Enfin la bouche composée de la levre supérieure taillée en bouche de carpe, & de la levre inférieure qui est horizontale ; c'est par ce trou qui a 17 à 18 lignes de largeur & 10 à 12 lignes de hauteur, que passe le vent des soufflets dans le foyer des affineries & des chaufferies. Celles pour les acieries sont de cuivre fondu ; elles ont la bouche ronde. Les tuyeres de fourneaux sont ordinairement de fer battu ; elles sont ouvertes de quatre pouces de base sur trois de hauteur ; sont formées d'une plaque de fer repliée des deux côtés & n'ont point de fond, lequel est remplacé par la plaque de tuyere. Les oreilles s'élargissent afin de donner plus d'espace pour placer les buses & travailler aux réparations de l'embouchure. C'est de la juste position de la tuyere que dépend en plus grande partie la quantité du produit, l'économie des matériaux & la qualité du fer. Elle brûle lorsqu'elle est trop avancée, 107. Façon de la poser, 111, 119. Sa réparation, 136. Bouchée par le laitier, 144. Reflet du vent à la tuyere, 227. Des soufflets en trompe reçoivent le vent d'un porte-vent, 230.

Tympe. Est un prisme de fer quadrangulaire de cinq pouces de face & de trente pouces de longueur, que l'on pose en travers de l'ouverture antérieure du creuset du fourneau au-dessous du gueusar, pour soutenir le raqueret & une partie de l'étagère qui lui répond. Elle sert aussi de point d'appui aux ringards avec lesquels on travaille la fonte dans l'ouvrage, & quand on dégrasse l'entrée du creuset. Sa base est élevée de quinze pouces au-dessus du fond du creuset, & elle est accompagnée de ses pages qui en affermissent les bouts,

119. Quelques Fondeurs , sur-tout dans les endroits où l'on construit les ouvrages en pierre, en posent une de pierre , derriere celle de fer , 119.

V.

VA C H E. Tirer la vache , terme de Ferronnier , 195.

Vaigres. (marine) longs madriers qui forment le revêtement intérieur d'un vaisseau , 506.

Van. Mesure usitée en Bourgogne pour mesurer le charbon , il contient près de cinq pieds cubes , 125.

Vanne. Est une ouverture plus ou moins large pratiquée entre les potilles d'un empallement , elle se ferme & se débouche au besoin avec une pale , ou pour fournir de l'eau à une roue dont elle est la puissance , on pourra évacuer l'eau d'un biez lorsqu'il y a surabondance ; ou enfin pour passer les brelles & bateaux sur les rivières navigables : ces dernières se nomment pertuis ou gors. *Voyez* pertuis. On appelle les secondes vannes de décharge , & les premières vannes de travail. De bocard : 175 , 180. Des balanciers de cloches , 214.

Vapeurs. Substances fluides que le feu raréfie & rend plus légères que l'air de l'atmosphère dans lequel elles s'élèvent , font un volume infiniment plus étendu que leur masse naturelle. L'eau raréfiée en vapeurs acquiert une force qui se mesure sur l'intensité de la chaleur qui l'occasionne , & qui ne connoît point de résistance invincible. L'humidité qui se ramasse sous les fourneaux de fonderie , raréfiée par la chaleur du fond du creuset , feroit sauter le mole du fourneau , si on ne lui fournissoit des issues par des canaux expiratoires , 97.

Varloppe. Grand rabor de souffletier , dont il se sert pour redresser les liteaux & les caisses des soufflets , dans lesquelles il s'est formé des rainures , 209.

Végétation sans feuilles , par défaut du concours de la lumière , 340. Singulière , 357. Animale , 256.

Vent. L'air comprimé par les soufflets , se nomme vent dans les forges. Absorbé par les flancs flasques des soufflets de cuir , 193. Tremblant , entrecoupé , 220. Mou , 202 , 225 : humide des trompes ,

219 : magasin de vent, 225 : sa dépense, 202 : n'est pas propre pour servir de puissance motrice des machines des forges, 223 : son poids, sa vitesse, son rapport avec celui de l'atmosphère : quantité administrée par les soufflets, 226 : son reflet, 227 : celui des soufflets n'entre point dans la composition du fer, 228.

Vent du boulet. Est la circulation de l'air qui a lieu au moment du tir entre la surface du boulet, & celle de l'ame du canon, 471.

Venteau. Ouverture pratiquée à la table inférieure d'un soufflet pour passer l'air dans le moment de l'inspiration, & qui est fermée pendant l'expiration, par le ventrillon qui s'adapte exactement sur cette ouverture, 191. A lunette, 206. Des soufflets en cloche, 212.

Ventilateur. Machine simple ou compliquée par lesquelles on force l'air de l'atmosphère de passer avec rapidité d'un endroit à un autre, par un canal plus étroit à son orifice qu'à son embouchure. Les ventilateurs simples ne sont que de grands cônes, & leurs effets procèdent de l'inégalité des colonnes d'air, de la pression de la plus longue, sur l'embouchure du ventilateur ; en sorte qu'une grande masse d'air, pour passer en même-temps par une plus petite issue que celle par laquelle elle est entrée, est forcée d'accélérer la vitesse de son mouvement, 101. Dans les ventilateurs composés, la vitesse de l'air est augmentée par une roue garnie d'ailes, que l'on met en mouvement par une puissance quelconque, 390.

Ventillon. Soupape du venteau des soufflets. Sa description, 206.

Ventures. Défaut du bois qui forme une solution de continuité dans les couches concentriques du bois, occasionnée par la tourmente des vents, 307.

Vernis. Est une couche légère de matière étrangère aux substances sur lesquelles on l'applique, ou une destruction de la propre substance, occasionnée par un agent quelconque. De couleur cuivreuse, dont la fonte de fer est couverte quelquefois, 478 *bis* : bleu, dont le fer & l'acier se couvrent par le recuit : charbonneux, appliqués sur le fer : fondu de la rouille impénétrable, 455 : résineux n'empêchent pas le fer de rouiller, 454 : font pourrir les bois qui ne sont pas secs, sur lesquels on les applique trop-tôt, 328.

Ver. Premier développement des œufs d'une infinité d'insectes qui subissent des métamorphoses prodigieuses avant d'arriver au terme de leur carrière. Le ver qui n'a point d'os & se traîne sur les surfaces, respire par des organes situés près de l'anus. C'est le fléau le plus terrible, le plus destructeur & le plus inévitable de la nature ; excepté les mi-

néraux, les vers attaquent & rongent tout. Ils font à l'homme une guerre perpétuelle & si cruelle, qu'ils lui rongent les entrailles, ruinent l'espérance de ses moissons, & dévorent ses récoltes : à foie de l'Amérique quittent leur peau, 239 : éclos dans les plaies, 236 : qui rongent les crapauds vivants ; leur description : leur métamorphose, 234 & suivantes.

Verd-bois. Petite forêt qui sépare la Lorraine de la Champagne, près Saint-Dizier. L'on y trouve une terre très propre à faire des briques réfractaires, 115.

Vertebres, sont les charnières qui s'engrenent avec beaucoup de justesse, & qui composent la colonne mobile qui soutient la charpente de presque tous les animaux : fossiles de poisson dans du grès, 348.

Verte-fraîche. Nom donné à une sorte de cadmie de couleur verte, 289.

Vervones. Anciens peuples des environs de Bourbonne-les-Bains, 358.

Vignori. Bourgade de Champagne. Son physique, spath fusible, pyrite cristallisé en décaèdre en forme de tombeau. Epine vinette, 338.

Vin. Liqueur produite par la fermentation du suc des raisins. Comparé au minerai du fer, 52 : rouge de Bourgogne, blanc de Champagne, de Bar-le-Duc ; leur poids spécifique & leur rapport avec diverses substances, 491 : mousseux de Champagne, frelaté avec l'alun & le sucre candi, 502 : plus pesant que l'eau, 491, 504.

Vinaigre. Liqueur acide produite par du vin ou autre liqueur vineuse, par la fermentation acéteuse. Les meilleurs se font avec les liqueurs vineuses les plus parfaites, 485 : blanc & furard de Châlons ; blanc à manger & à dissoudre de Paris : rouge ordinaire. Leur poids spécifique & leur rapport avec diverses liqueurs, 491. L'acide du vinaigre s'affoiblit par la distillation, & se concentre par la congélation, 501 ; ou en augmente la force par l'esprit-de-vin & la substance sucrée, 500. Le vinaigre est agréable à presque tous les hommes. Son emploi dans les Arts, la médecine, l'appât des aliments & la toilette, 484. Ses vertus, 498. Abus qu'en font les jeunes filles, 499 : vitriolisé, analysé, 489 : pernicieux dans les Arts, & pour l'usage comestible, 500 : se reconnoît, 501 : effet du vinaigre sur la cadmie, 282, 292.

Vinaigriers. Artisans occupés à composer & à vendre du vinaigre. Mystère de leurs procédés. Leur falsification, 485 & suivantes.

Vipere. Serpent venimeux. Sa description, 421 : ne mord que ceux

qui l'irritent, & les animaux qu'elle chasse pour sa nourriture. Danger de sa morsure, 422 : guérie par la succion, 423. Vipere monstrueuse, 425.

Vistnou. Divinité monstrueuse des Indiens. 258.

Vitriol blanc. Substance blanche, saline, minérale, composée d'acide vitriolique & de zinc : fait avec la cadmie, 282.

Vitri-le-François. Ville très moderne de Champagne bien percée, située dans une belle plaine sur la Marne : un grasleyement fort dissonnant dans le parlé, est un défaut de terroir qui déceles habitants. Sa fondation, son pertuis, 541.

Unité du fer. Homogénéité de ses parties constituantes, 38 & suivantes.

Voiture par eau, est le transport d'un lieu à un autre des différents objets de commerce. Faite sur des rivières & des fleuves par le moyen de bateaux & de flottes, avantageuse : son prix, 507. Comparaison sur la voiture par terre, 507, 521.

Volants. Partie supérieure & mobile des soufflets de bois des forges, 200 & suivantes.

Volcans. Immensés soupiraux des feux souterrains qui semblent préparer la destruction de la terre. Leur explosion ébranle le globe, soulève les mers. Leur éruption obscurcit l'air par l'immense quantité de vapeurs épaisses, de cendres, de pierres, & de matières enflammées qu'ils vomissent. Des fleuves de laves embrasées qui sortent avec impétuosité de leurs bouches & de leurs flancs entr'ouverts, couvrent les campagnes, engloutissent les villes, & portent au loin la terreur, la mort & la destruction, 1 : donnent l'existence à des corps particuliers, 2 : ont produit le fer prétendu natif, & l'amiante, 16. Comparaison des fourneaux de fonderies aux volcans, 276, 477, *bis.* ont existé dans les Vôges, 412.

Vôges. Chaînes de montagnes qui séparent l'Alsace, la Champagne, la Franche-Comté & la Lorraine, 385 & suivantes, 510 & suiv.

Ufer la mine. C'est atténuer, par un trop long lavage, le minerai qui est alors suspendu dans l'eau, & entraîné par les goulettes, 158.

Vuide (Aller à), terme de forge. Lorsque le marteleur laisse échapper la pièce ou la barre qu'il forge de dessus l'enclume, alors le marteau frappe à nud sur l'enclume, & l'on dit que le marteau va à vuide ; de même que les pilons des bocards, lorsqu'ils retombent sur la plaque sans rencontrer de minerai, 157.

Vulcain. Dieu du fer & du feu. Origine de la fiction des poètes qui ont dit qu'il étoit boiteux, 136.

X

XULIFICATION. Mot composé pour exprimer le passage de la seve & de l'aubier à l'état de bois, 318.

Z

ZAIN. Couleur uniforme d'un cheval, 262.

Zéolite. Pierre de diverse couleur, qui a beaucoup de rapport pour la configuration avec les spaths. Elle en diffère en ce qu'elle forme avec les acides une gelée transparente, 292, 304.

Zinc, ou Toutenague des Indiens, est un demi-métal d'un blanc tirant sur le bleu, qui brûle avec une flamme éclatante, & se sublime en une fumée blanche, jaunâtre & cotonneuse. Il a un commencement de malléabilité. Ses mines, 292 : soupçonné être un demi-métal combiné, long-temps inconnu, 274 : contenu dans les mines & la fonte de fer, 287, 288 : sublimé, 279, 290 : revivifié de la cadmie, 284 : se dissout avec effervescence & totalement dans l'alkali-volatile qui est dégagé par l'alkali-fixe & récent suivant les expériences de M. de Laffone, qui poursuit ses recherches sur ce demi-métal avec la sagacité qui le caractérise.

F I N.

ERREURS TYPOGRAPHIQUES A CORRIGER.

<i>Pages.</i>	<i>Lign.</i>	<i>Erreurs.</i>	<i>Lisez.</i>
vii	23	Formes de,	Sortes de.
<i>ibid.</i>	33	A mes ,	A des.
xxxj	5	Saint Bel,	Sainbel.
3	25	Qu'il ne s'y fige,	Qu'il s'y fige.
12		Supprimez la note (b).	
23	note.	D'ognon,	Du rognon.
32	17	Le ciment ,	L'élément.
58	dern.	Des mines ,	Les mines.
78	19	Fer ,	Feu.
104	12	Sables mêlés,	Terres mêlées.
109	2	Ou l'équilibre ,	Or, l'équilibre.
115	31	Passible ,	Paissible.
132	12	Et composé ,	Est composée.
<i>ibid.</i>	28	Enrimes ,	Arrimés.
142	26	Variant ,	Verriant.
146	19	Urville ,	Eurville.
154	30	A l'affleureur ,	Et l'affleurement.
162	4	Dont elle ,	D'où elle.
171	3	Précédente ,	Suivante.
177	20	Elles sont recouvertes	Ils sont recouverts.
195	n. (a).	Courroi ,	Corroi.
202	4	Feu ,	Vent.
220	20	Celui ,	Celle.
236	23	Crapaudine ,	Fleur de crapaud.
240	6	Dans sa ,	Dans leur.
271	3	Lacérêts ,	Louffe.
285	16	De Cordon ,	De l'Ordon.
237	18	Sur le pied ,	Sur le plat.
347	36	Laneque ,	Lanque.
350	31	Quarante ,	Quatre.
357	33	Termes ,	Thermes.
395	2	Une bulle d'eau ,	Une Bulle d'air.
432	14	M. du Jonville ,	M. de Souville.
439	34	Régule ,	Régale.
442	14	A moule ,	A mouler.
454	27	Prise les parties ,	Prise sur les parties.
476	bis. dern.	Planches XI & XIII.	Planches II & XIII.
486	7 & 8	Je viens de monter ,	Je viens démontrer.
534	18	1728 ,	1228.
539	35	L'on peut ,	L'on ne peut.
540	21	Sieur Manecy ,	Sieur Malicet.
582	30	Adapté ,	Adopté.
595	11	Minéralogistes ,	Métallurgistes.
599	8	Ratine ,	Rustine.
619	dern.	Qui font ,	Qui fait.
622	5	A la lave .	Avec la lave.
628	20	Aplats, joints ,	A plats-joints.
629	25	Décorées ,	De corée.
634	<i>ibid.</i>	Urnes ,	Urines.
641	27	Prononcé ,	Prononcées.

EXTRAIT des Registres de l'Académie Royale des Sciences du 18 Février 1775.

MESSEURS Desmarests & Cadet qui avoient été nommés pour examiner un Ouvrage de M. GRIGNON, intitulé, *Mémoires de Physique sur l'Art de fabriquer le fer, d'en fondre & d'en forger des canons d'artillerie, sur l'Histoire Naturelle, & sur quelques objets d'Economie, &c.* qu'il desiré publier & dédier à l'Académie, en ayant fait leur rapport, l'Académie a jugé cet ouvrage digne de l'impression, en a accepté la dédicace, & a permis à l'Auteur de le faire imprimer sous son privilège; sans cependant adopter aucune des assertions qui peuvent être conreuenues, ainsi que l'Auteur le déclare dans sa Préface; en foi de quoi j'ai signé le présent certificat. A Paris, le 18 Février, 1775. Signé, GRANDJEAN DE FOUCHY, Secrétaire perpétuel de l'Académie Royale des Sciences.

PRIVILEGE DU ROI.

LOUIS, par la grace de Dieu, Roi de France & de Navarre : A nos amés & féaux Conseillers les Genstenant nos Cours de Parlement, Maîtres des Requêtes ordinaires de notre Hôtel, Grand Conseil, Prévôt de Paris, Baillis, Sénéchaux, leurs Lieutenants Civils, & autres nos Juticiers qu'ilappartiendra; SALUT. Nos bien amés LES MEMBRES DE L'ACADÉMIE ROYALE DES SCIENCES de notre bonne Ville de Paris, Nous ont fait exposer qu'ils auroient besoin de nos Lettres de Privilège pour l'impression de leurs Ouvrages : A CES CAUSES, voulant favorablement traiter les Exposants, Nous leur avons permis & permetrons par ces présentes, de faite imprimer par tel Imprimeur qu'ils voudront choisir, toutes les Recherches ou Observations journalieres, ou Relations annuelles de tout ce qui aura été fait dans les Assemblées de ladite Académie Royale des Sciences, les Ouvrages, Mémoires ou Traités de chacun des Particuliers qui la composent, & généralement tout ce que ladite Académie voudra faire paroître, après avoir fait examiner lesdits Ouvrages & jugé qu'ils sont dignes de l'impression, en tel volume, marge, caractères, conjointement ou séparément, & autant de fois que bon leur semblera, & de les faire vendre & débiter par tout notre Royaume pendant le temps de vingt années consécutives, à compter du jour de la date des Présentes, sans toutefois qu'à l'occasion des Ouvrages ci-dessus spécifiés, il en puisse être imprimé d'autres qui ne soient pas de ladite Académie : Faisons défenses à toutes sortes de personnes, de quelque qualité & condition qu'elles soient, d'en introduire de réimpression étrangere dans aucun lieu de notre obéissance; comme aussi à tous Libraires & Imprimeurs d'imprimer ou faire imprimer, vendre, faite vendre & débiter lesdits Ouvrages, en tout ou en partie, & d'en faire aucunes traductions ou extraits, sous quelque prétexte que ce puisse être, sans la permission expresse & par écrit desdits Exposants, ou de ceux qui auront droit d'eux, à peine de confiscation des Exemplaires contrefaits, de trois mille livres d'amende contre chacun des contrevenans, dont un tiers à Nous, un tiers à l'Hôtel Dieu de Paris, & l'autre tiers auxdits Exposants, ou à celui qui aura droit d'eux, & de tous dépens, dommages & intérêts; à la charge que ces Présentes seront enregistrées tout au long sur le Registre de la Communauté des Libraires & Imprimeurs de Paris, dans trois mois de la date d'icelles; que l'impression desdits Ouvrages sera faite dans notre Royaume, & non ailleurs, en bon papier & beaux caractères, conformément aux Réglements de la Librairie, qu'avant de les exposer en vente, les manuscrits ou imprimés qui auront servi de copie à l'impression desdits Ouvrages, seront remis ès mains de notre très cher & féal Chevalier, le Sieur D'AGUESSEAU Chancelier de France, Commandeur de nos Ordres; qu'il en fera ensuite remis deux Exemplaires dans notre Bibliothèque publique, un dans celle de notre Château du Louvre, & un dans celle de notre très cher & féal Chevalier, le sieur D'AGUESSEAU, Chancelier de France; le tout à peine de nullité des Présentes du contenu desquelles vous mandons & enjoignons de faire jouir lesdits Exposants, & leurs ayants cause, pleinement & paisiblement, sans souffrir qu'il leur soit fait aucun trouble ou empêchement. Voulons que la copie des Présentes, qui sera imprimée tout au long, au commencement ou à la fin desdits Ouvrages, soit tenue pour dûement signifiée, & qu'aux copies collationnées par l'un de nos amés & féaux Conseillers-Secrétaires, foi soit ajoutée comme à l'original. Commandons au premier notre Huissier ou Sergent sur ce requis, de faire pour l'exécution d'icelles, tous actes requis & nécessaires sans demander autre permission, & nonobstant clameur de hate, charte normande, & lettres à ce contraires; CAR tel est notre plaisir. DONNÉ à Paris, le onzième jour du mois d'Août, l'an de grace mil sept cent cinquante, & de notre regne, le premier. Par le Roi en son Conseil. MOL.

Registré sur le Registre XII de la Chambre Royale & Syndicale des Libraires & Imprimeurs de Paris, N°. 430, fol. 409, conformément au Règlement de 1723. qui fait défenses, article 4 à toutes personnes, de quelque qualité & condition qu'elles soient, autres que les Libraires & Imprimeurs, de vendre, débiter & faire afficher aucuns Livres pour les vendre, soit qu'ils s'en disent les Auteurs ou autrement; à la charge de fournir à la susdite Chambre huit Exemplaires de chacun, prescrits par l'article 108 du même Règlement. A Paris le 5 Juin 1759,

Signé LE GRAS, Syndic.





